

для учащихся техникумов

М. М. Кацман

РАСЧЕТ И КОНСТРУИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН



ББК 31.26 К 30 УДК 621.313.001.24(075.32)

Рецензенты: Н. Г. Карельская, А. Е. Загорский

RENTPARANAN TOPOLONIAN RYSANYHAN SUBLECTENA L. H. A. MEKPASORA

720742-2 mg

Кацман М. М.

К 30 Расчет и конструирование электрических машин: Учеб. пособие для техникумов. — М.: Энергоатомиздат, 1984. — 360 с., ил.

В пер.: 95 к. 25 000 экз.

Изложены вопросы электромагнитиого, механического, теплового и вентиляционного расчетов и основы конструирования аспихронных и синхронных машин и машин постоянного тока общего назначения. Приведены расчетиые формулы и необходимые для практических расчетов вспомогательные материалы.

Для учащихся техникумов по специальностн «Электромашиностроеине», представляет интерес для инженерио-технических работников, занимающихся вопросами расчета и конструирования электрических машии.

машии. 2302030000-633

ББК 31.26

 $K = \frac{2502050000-055}{051(01)-84} = 109-84$

6П2.1.08

© Энергоатомиздат, 1984

ПРЕДИСЛОВИЕ

За последнее десятилетие в области создания электрических машин наблюдается значительный технический прогресс: разработаны и внедрены новые виды электрической изоляции, обладающие повышенной надежностью и уменьшенной толщиной, применены активные и конструкционные материалы, обусловившие повышение технико-экономических показателей электрических машин, усовершенствованы методики электромагнитного и теплового расчетов и принципы конструирования электрических машин. В результате перечисленных мероприятий был разработан и освоен в производстве ряд новых общепромышленных и специализированных серий электрических машин с улучшенными технико-экономическими показателями.

Достигнутые успехи в производстве электрических машин в значительной мере обусловлены возросшим качеством подготовки специалистов, в том числе и техников для электромашиностроения.

В нашей стране большое внимание уделяется учебной литературе. Однако вопросы проектирования и расчета электрических машин в учебной литературе для техникумов освещены недостаточно полно. Со времени последнего издания учебника для техникумов по расчету и конструированию электрических машин * прошло более 30 лет. Настоящее издание является учебным пособием по курсу «Расчет и конструирование электрических машин» для учащихся электромеханических техникумов по специальности «Электромашиностроение».

В книге рассмотрены вопросы проектирования асинхронных двигателей, синхронных машин и машин постоянного тока общего назначения. При этом излагаемая методика расчета, рекомендуемые значения электромагнитных нагрузок и предлагаемые конструктивные решения базируются на электрических машинах современных серий: асинхронных двигателях 4A, синхронных машинах СГ2, СД2, СДН2 и СДН32, машинах постоянного тока 2П. При написании рукописи автором использована современная техническая литература по проектированию электрических машин, список которой приведен в книге.

^{*} Виноградов Н. В., Горяинов Ф. А., Сергеев П. С. Проектирование электрических машин. М.: Госэнергоиздат, 1950.

Уровень изложения учебного материала книги соответствует теоретической и практической подготовке учащихся, приступающих к изучению предмета. Книга содержит примеры электромагнитного, теплового, вентиляционного расчетов, расчета рабочих характеристик асинхронных и синхронных двигателей, двигателя постоянного тока. Кроме того, в книге приведены примеры механического расчета различных элементов электрических машин. Все это будет способствовать лучшему усвоению материала книги и послужит полезным пособием при выполнении учащимися курсовых и дипломных проектов.

Книга содержит некоторый справочный материал, однако в процессе изучения курса и выполнения проектов не исключено применение электротехнических справочников, каталогов и черте-

жей электрических машин.

Автор считает своим приятным долгом выразить благодарность рецензентам: доктору техн. наук А. Е. Загорскому и инж. Н. Г. Карельской за ценные замечания, которые были учтены автором при доработке рукописи.

Все замечания по содержанию книги автор просит присылать по адресу: 113114, Москва, М-114, Шлюзовая наб., 10, Энергоатом-

издат.

Автор

ВВЕДЕНИЕ

Электротехническая промышленность является одной из важнейших отраслей народного хозяйства. Широкая сфера применения электротехнических изделий, их огромное значение для процессов производства и потребления электрической энергии, а также в развитии механизации и автоматизации производственных процессов делают электротехническую промышленность ключевой отраслью, определяющей научно-технический прогресс.

Коммунистическая партия и Советское правительство уделяют огромное внимание электрификации промышленности, транспорта, сельского хозяйства, а следовательно, развитию электротехнической промышленности как технической базы электрификации. Электрификация играет ведущую роль в развитии всех отраслей народного хозяйства и осуществлении современного технического прогресса.

Электромашиностроение — это основная отрасль электротехнической промышленности, изготовляющая генераторы для производства электрической энергии и электродвигатели для привода станков, механизмов, транспортных средств, бытовых электроустройств и т. д.

За годы Советской власти отечественное электромашиностроение достигло огромных успехов. Если в дореволюционной России по существу не было электромашиностроительной промышленности, то теперь изделия таких крупных электромашиностроительных объединений и заводов, как «Электросила», «Динамо», Харьковский электромеханический завод (ХЭМЗ), завод им. Владимира Ильича и др., известны во многих странах мира.

Еще в годы первой пятилетки была проведена специализация электромашиностроения. Это позволило на крупных электромашиностроительных предприятиях сосредоточить квалифицированные кадры инженеров и техников, а также необходимое оборудование, что обеспечивало разработку и серийное производство определенных видов электрических машин. В соответствии с этой специализацией появились разновидности электромашиностроения, основными из которых являются:

производство гидро- и турбогенераторов и синхронных компенсаторов;

производство крупных электродвигателей для привода прокатных станов, горно-промышленного оборудования, мощных компрессорных установок и т. д.;

производство тяговых и крановых электродвигателей;

производство электродвигателей постоянного тока и асинхронных мощностью до 400 кВт для привода общепромышленного оборудования;

производство электрических машин малой мощности для бытовых электроприборов, электроинструментов, устройств автоматики и т. д.

Основными достижениями в области турбогенераторостроения являются разработка и освоение в производстве турбогенераторов мощностью 500, 800 и 1200 МВт. Создание таких турбогенераторов стало возможным благодаря существенному усовершенствованию систем охлаждения с применением комбинированного газоводяного охлаждения. Значительное развитие получила конструкция турбогенераторов. Усовершенствовано крепление обмотки статора как в пазовой, так и в лобовой части. Применена высоковольтная изоляция на термореактивных связующих. В современных типах турбогенераторов применена тиристорная система возбуждения.

В области гидрогенераторостроения весьма важным достижением является создание мощных генераторов с высокими технико-экономическими показателями. На крупнейших ГЭС страны успешно эксплуатируется целый ряд гидрогенераторов мощностью от 260 до 590 МВ·А. Изготовлен рекордный по своим техническим данным гидрогенератор для Саяно-Шушенской ГЭС мощностью 640 МВ·А.

В энергосистемах СССР успешно эксплуатируется серия крупных синхронных компенсаторов мощностью 50, 100 и 160 МВ·А с применением водородного охлаждения.

Создание подобных электрических машин большой единичной мощности стало возможным в результате проведенных в СССР комплексных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также благодаря большому опыту, накопленному при проектировании, изготовлении и эксплуатации высокоиспользованных электрических машин.

Значительные успехи достигнуты в производстве крупных электродвигателей. Так, разработана и освоена в производстве новая серия синхронных двигателей СТД с частотой вращения 3000 об/мин, мощностью 12 500 кВт на напряжение 6 и 10 кВ. Техническое перевооружение и развитие отраслей, использующих крупные электродвигатели, потребовало расширения номенклатуры этих двигателей. Например, были разработаны асинхронные двигатели мощностью 5500 кВт для нужд атомной энергетики, а для погружных насосных агрегатов были созданы асинхронные двигатели мощностью 1000 кВт.

Ведутся работы по созданию новых серий крупных электродвигателей с высокими технико-экономическими показателями,

внедрение которых в производство даст большой экономический эффект как в сфере производства, так и в сфере эксплуатации.

За последнее десятилетие разработаны и освоены в производстве единые серии электрических машин: серия трехфазных асинхронных двигателей 4А и серия машин постоянного тока 2П. По своим технико-экономическим показателям электрические машины этих серий не уступают продукции лучших зарубежных фирм. Единые серии содержат все необходимые народному хозяйству модификации основного исполнения, специализированные исполнения по конструкции, по условиям окружающей среды и т. д. Единые серии электрических машин 4А и 2П полностью соответствуют рекомендациям МЭК* по шкале мощностей, высотам оси вращения и установочным размерам.

Производство электрических машин единых серий распределено между электромашиностроительными заводами отрезками серий по нескольку типоразмеров. Это дает возможность организовать массовое производство электродвигателей наиболее употребительных типоразмеров (мощностью до 100 кВт) и серийное производство электродвигателей других типоразмеров.

В настоящее время ведутся работы по созданию единых серий электродвигателей общего назначения с еще более высокими технико-экономическими показателями, в том числе с более высокой надежностью и пониженным уровнем шума, с меньшим расходом материалов. Серии будут едиными для всех стран СЭВ.

Столь значительные успехи достигнуты отечественным электромашиностроением благодаря труду наших ученых и многочисленных коллективов разработчиков и технологов-электромашиностроителей. Проектирование электрической машины — это сложная комплексная задача, включающая расчет и выбор размеров статора, ротора и других элементов электрической машины и конструирование деталей и сборочных единиц с последующей компоновкой электрической машины в целом. Для успешного решения этой задачи необходимы знания теории электрических машин, свойств электротехнических и конструкционных материалов, технологий и оборудования для производства электрических машин.

Проектирование электрической машины — это решение задачи со многими неизвестными. Поэтому в результате проектирования при одних и тех же исходных данных можно получить несколько вариантов машины.

Выбор оптимального (наилучшим образом соответствующего предъявляемым требованиям) варианта получается в результате сравнения всех полученных вариантов. Решение этой задачи требует большой затраты труда. Применение при расчете машины (серии машин) цифровых ЭВМ облегчает и сокращает во времени решение этой задачи. Другой путь получения оптимального или близкого к нему варианта — повышение точности расчетов

^{*} МЭК — Международная электротехническая комиссия — международная организация по стандартизации в области электротехники и электроники.

применением значений электромагнитных нагрузок и расчетных коэффициентов, полученных на основе проектирования, изготовления и эксплуатации электрических машин, близких по основным параметрам и условиям эксплуатации к проектируемой машине.

В настоящее время перед отечественным электромашиностроением стоит задача создания новых образцов электрических машин с высокими технико-экономическими показателями, совершенных в эксплуатации, удовлетворяющих различным требованиям.

XXVI съезд КПСС определил очередные задачи по дальнейшему развитию народного хозяйства нашей страны. В качестве главной задачи XI пятилетки выдвинуто обеспечение дальнейшего роста благосостояния советского народа на основе ускорения научно-технического прогресса и интенсивного развития экономики. Значительная роль в решении этой задачи отводится электрификации промышленности, транспорта и сельского хозяйства. Выработку электроэнергии в XI пятилетке решено довести до 1550—1600 млрд. кВт.ч. При этом основная часть прироста выработки электроэнергии должна произойти за счет электроэнергии, производимой на атомных и гидроэлектростанциях. Предстоит создать турбо- и гидрогенераторы большой единичной мощности с высокими технико-экономическими показателями. Кроме того, будут разработаны новые серии электродвигателей, удовлетворяющие разнообразным требованиям машиностроения, станкостроения, металлургии, транспорта и т. д. Будут созданы силовые трансформаторы большой единичной мощности для дальних линий электропередачи, рассчитанных на напряжения 1150 кВ переменного тока и 1500 кВ постоянного тока.

Выполнение задач, поставленных XXVI съездом КПСС, потребует от рабочих и инженерно-технических работников электротехнической и других отраслей промышленности больших зна-

ний и умения применять их на практике.

Часть первая

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН

Глава первая

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН

1.1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ МАШИНАМ

Электрические машины, как и любые другие проектируемые изделия, должны удовлетворять целому комплексу требований, так как только в этом случае они будут успешно выполнять функции, для которых они предназначены. Поэтому прежде чем приступить к проектированию электрической машины, необходимо конкретизировать требования, которым она должна удовлетворять.

Современный уровень развития электромашиностроения характеризуется большим разнообразием электрических машин, различающихся конструкцией, рабочими характеристиками, способностью выдерживать воздействие внешних факторов (температуры, влажности) и т. п. Поэтому требования, предъявляемые к этим машинам, также весьма разнообразны. Весь комплекс этих требований разделяют на два вида — технические и экономические.

Технические требования можно обобщить и сформулировать следующим образом: электрическая машина должна надежно работать в условиях, для которых она предназначена, в течение срока не менее указанного в технических условиях (ТУ), развивая при этом требуемую мощность при установленных напряжении, частоте вращения, КПД и других параметрах, указанных в паспорте машины; при этом машина должна быть удобной и безопасной в эксплуатации.

Однако приведенная формулировка технических требований не содержит конкретных сведений о допускаемых отклонениях параметров машины от номинальных, о допускаемых значениях температуры окружающей среды и влажности, а также целый ряд других конкретных сведений, без знания которых проектирование электрической машины невозможно.

Необходимые технические требования к проектируемой электрической машине изложены в соответствующих ГОСТ. Например, ГОСТ 183-74 «Машины электрические вращающиеся» определяет общие технические требования ко всем вращающимся электрическим машинам (кроме машин для бортовых систем подвижных средств транспорта). Эти общие технические требования дополняются техническими требованиями других ГОСТ, определяемыми в зависимости от назначения проектируемой машины (электродвигатель, генератор или преобразователь), ее мощности, напряжения и

т. п. Кроме того, отдельные отрасли народного хозяйства предъявляют к электрическим машинам некоторые дополнительные технические требования. Эти требования обычно регламентируются отраслевыми нормалями или стандартами, ТУ. Возможны также и совершенно индивидуальные требования, вытекающие из конкретных условий эксплуатации проектируемой машины.

Экономические требования к проектируемой машине в конечном итоге сводятся к тому, чтобы процесс преобразования энергии с применением новой (проектируемой) электрической машины давал большую экономию общественного труда, чем это было при применении старой машины. При этом имеется в виду экономия и в сфере эксплуатации электрической машины, и в сфере ее производства. Поэтому экономические требования к проектируемой машине определяются, с одной стороны, эксплуатационными свойствами электрической машины, а с другой, технологичностью ее конструкции и стоимостью примененных в ней материалов.

Эксплуатационные свойства электрической машины определяются удобством ее монтажа и простотой управления, энергетическими показателями (КПД, $\cos \varphi_1$), возможностью ремонта и другими свойствами, характеризующими экономичность машины в процессе ее эксплуатации.

Значительные резервы для удовлетворения экономических требований к проектируемой машине заложены в создании технологичной конструкции машины. Конструкция машины считается технологичной, если она, полностью удовлетворяя техническим требованиям и обеспечивая необходимые эксплуатационные свойства, позволяет применить при ее изготовлении высокопроизводительные технологические процессы при минимальных затратах рабочей силы и рациональном использовании оборудования и материалов.

При этом следует учитывать некоторые факторы, влияющие на технологичность конструкции электрической машины, например масштаб производства, определяющий целесообразность применения тех или иных методов обработки (например, конструкция машины, технологичная в условиях единичного прозводства, может оказаться нетехнологичной при серийном изготовлении).

К основным способам повышения технологичности конструкции машины относят: сокращение числа деталей машины без усложнения их конструкции; максимальную унификацию деталей и сборочных единиц проектируемых машин; соответствие выбранной точности изготовления и качества обработки поверхности техническим требованиям, предъявляемым к машине; сокращение количества отверстий, резьб, фасок и других конструктивных элементов; широкое внедрение деталей, изготавливаемых из заменителей дорогих и дефицитных материалов, например из пластмасс.

Непрерывная связь конструкции машины и технологии ее изготовления обязывает конструкторов электрических машин уделять серьезное внимание тщательной проработке технологичности каждой сборочной единицы, каждой детали. При этом конструктор дол-

жен учитывать существующий уровень производства и реальную возможность его усовершенствования, для того чтобы весь комплекс необходимых технологических усовершенствований можно было осуществить в течение срока освоения новой электрической машины.

Формулируя технические и экономические требования для проектируемой электрической машины, необходимо помнить, что новая машина по своим технико-экономическим показателям (КПД, габариты, удельная материалоемкость, стоимость и т. д.) должна быть лучше выпускаемых в настоящее время электрических машин. При этом в качестве объекта для сравнения следует выбирать лучшие из имеющихся в отечественной и зарубежной практике аналогов.

1.2. СТАНДАРТИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН

Стандартизация основных параметров электрических машин: номинальной мощности, номинального напряжения, номинальной частоты вращения, высоты оси вращения, установочных и присоединительных размёров — создает определенные удобства и выгоду как при проектировании и изготовлении электрических машин, так и при комплектовании этими машинами энергетических установок и устройств электропривода. Стандартизация указанных параметров позволяет избежать неоправданного увеличения типоразмеров электрических машин. Кроме того, такая стандартизация необходима для международной торговли электрическими машинами и различным оборудованием, на котором эти машины устанавливаются.

Для электрических машин мощностью до 1000 кВт ГОСТ 12139-74 установлен следующий ряд номинальных мощностей, кВт:

0,06 0,09 0,12	0,18 0,25 .0,37	0,55 0,75 1,1	1,5 2,2 3.0	4,0 5,5 7.5	11 15	22 30	45 55	90 110	160 200	315 400	630 800
- ,	. 0,01	1,1	3,0	7,0	18,5	37	75	132	250	500	1.000

Номинальные напряжения питающих сетей переменного и постоянного тока до 1000 В определяет ГОСТ 21128-75, а сетей переменного тока свыше 1000 В—ГОСТ 721-77.

Номинальные напряжения, В, для электрических машин (до 1000 В) приведены в табл. 1.1.

В настоящее время установлена определенная экономически обоснованная связь между номинальной мощностью и напряжением для двигателей напряжением до 1000 В:

для асинхронных двигателей

Мощность, кВт 0,06—0,37 0,55—11 15—110 132—400 Напряжение, В 220, 380 220, 380, 660 220/380, 380/660

для двигателей постоянного тока

Мощность, кВт . . 0,12—0,55 0,12—315 22—800 400—1000 500—1000 Напряжение, В . 110 220 440 600 750

	Генераторы		1	Двигатели	
	Переменный ток	Постоянный	Переменный ток		
Постоянный ток	однофазный	трехфазный	ток	однофазный	трехфазный
28,5 115	42		27 110	40 2 20	40 22 0
230 460	230		220 440	380 660	380 660

Примечание. Для трехфазного тока указаны линейные напряжения.

Асинхронные двигатели мощностью до $200~{\rm kBr}$ и выше могут изготавливаться на напряжение $6000~{\rm B},~{\rm a}$ мощностью $630~{\rm kBr}$ и выше — $10~000~{\rm B}.$

Номинальные частоты вращения электрических машин определены ГОСТ 10683-73.

За высоту оси вращения h электрической машины принимается расстояние от оси вращения вала до опорной плоскости лап (рис.




Рис. 1.1. Высота оси вращения электрических машин

1.1). Высоты осей вращения электрических машин согласно ГОСТ 13267-73 должны соответствовать следующему ряду: 25, 28, 32, 36, 40, 45, 50, 56, 63, 71, 80, 90, 100, 112, 132, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 мм.

Установочные и присоединительные размеры электриче-

ских машин должны соответствовать ГОСТ 18709-73, ГОСТ 20839-75 и др.

При проектировании электрических машин следует руководствоваться увязкой установочных размеров с номинальными мощностями и частотами вращения, принятой в современных сериях электрических машин. Такая увязка для асинхронных двигателей единой серии 4А приведена в § 8.1, а для машин постоянного тока серии 2П — в § 10.1.

1.3. **КОНСТРУКТИВНЫЕ ФОРМЫ ИСПОЛНЕНИЯ** ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН

Конструктивные формы исполнения электрических машин определяются в основном тремя факторами; степенью защиты, способом охлаждения и способом монтажа.

Условное обозначение степени защиты ІР — начальные буквы английских слов International protektion, например IP11. Первая цифра обозначает степень защиты персонала от соприкосновения

с токоведущими и вращающимися частями и от попадания внутрь машины твердых тел, вторая цифра обозначает степень защиты от проникновения воды внутрь машины. Для электрических машин напряжением до 1000 В установлено шесть степеней защиты, обозначаемых следующим образом:

- 0 отсутствует защита;
- 1 защита от случайного соприкосновения большого участка человеческого тела с токоведущими и вращающимися частями; отсутствует защита от преднамеренного соприкосновения; имеется защита от попадания внутрь твердых тел диаметром не менее 52,5 мм;
- 2 защита от соприкосновения пальцев человека с токоведущими и вращающимися частями и защита от попадания внутрь машины твердых тел диаметром не менее 12,5 мм;
- 3 защита от соприкосновения с токоведущими и вращающимися частями инструмента, проволоки и других предметов, толщина которых превышает 2,5 мм; защита от попадания внутрь машины твердых тел диаметром не менее 2,5 мм;
- 4 защита от соприкосновения с токоведущими и вращающимися частями предметов толщиной более 1 мм и защита от попадания внутрь машины твердых тел толщиной не менее 1 мм;
- 5 полная защита от соприкосновения с токоведущими и вращающимися частями и полная защита от вредных отложений пыли внутри машины.

Для этих же машин существует девять степеней защиты от проникания воды внутрь машины:

- 0 защита отсутствует;
- 1 защита от капель сконденсировавшейся воды, падающих вертикально;
- 2 защита от капель воды, падающих под углом не более 15° к вертикали;
- 3 защита от дождя, падающего под углом не более 60° к вертикали;
- 4 защита от брызг воды любого направления;
- 5 защита от водяных струй в любом направлении;
- 6 защита от воздействий, характерных для палубы корабля, включая захлестывание морской волной;
- 7 защита при погружении в воду в течение времени и давлении, указанных в ГОСТ или ТУ.
- 8 защита при погружении в воду на неограниченное время при давлении, указанном в ГОСТ или ТУ.

Возможные степени защиты электрических машин на напряжение до 1000 В приведены в табл. 1.2.

Способы охлаждения электрических машин определены ГОСТ 20459-75. Обозначение способов охлаждения электрических машин состоит из начальных букв IC английских слов International cooling ряда букв и цифр, обозначающих способ охлаждения. Сначала указывается буква, обозначающая вид хладагента: A — воздух, H —

Степень защиты пер-		Степеии	защиты	от про	иикио ве и	ия водь	внутрь	машинь	I
соиала от соприкос- новения с токоведу- щими и вращаю- щимися частями и от попадания посто- роиних тел внуТрь машниы	0	1	2	3	4	5	6	7	8
0	IP00	IP01				f			
1	IP10	IP11	IP12	IP13	l —	_	_	_	
2	IP20	IP21	IP22	IP2 3	_	J —	_		
3	_	_	-		—	-		_	
4		_	_	IP4 3	IP44		_		
5	-				IP54	IP55	IP56	IP57	IP58

водород, W — вода и т. д. Если хладагентом является только воздух, то буква опускается. Затем идет несколько цифр: первая цифра условно обозначает устройство цепи охлаждения для циркуляции хладагента, например воздуха, вторая — способ перемещения хладагента. Если машина имеет несколько цепей охлаждения (например, внутренняя вентиляция и наружный обдув), то в обозначении может быть четыре цифры — две для обозначения наружной цепи охлаждения и две — для внутренней.

Ниже приведены примеры обозначения наиболее распрострашенных способов охлаждения электрических машин:

IC01 — защищенная машина с самовентиляцией: вентилятор расположен на валу машины;

ІС0041 — закрытая машина с естественным охлаждением;

IC0141 — закрытая машина, обдуваемая наружным вентилятором, расположенным на валу машины;

IC0151 — закрытая машина, имеющая корпус с трубами для прохода воздуха, с наружным и внутренним вентиляторами.

Опыт проектирования электрических машин определил увязку исполнения машин по степеням защиты и способам охлаждения с высотами оси вращения машин, которую следует рассматривать как рекомендуемую при проектировании асинхронных двигателей и двигателей постоянного тока, предназначенных для привода механизмов, не предъявляющих особых требований к пусковым и регулировочным свойствам двигателей, скольжению, КПД и т. п. (табл. 1.3).

Монтаж электрических машин в местах их установки осуществляется обычно на лапах или посредством фланцев. При этом возможно разное пространственное расположение оси вала машины (например, горизонтальное или вертикальное). Электрические машины большей мощности обычно выполняют со стояковыми подшипниками.

Разновидности конструктивного исполнения электрических машин по способу монтажа определены ГОСТ 2479-79, предусматривающим следующую структуру условного обозначения конструктивного исполнения электрических машин по способу монтажа: Группа



Латинские буквы IM представляют собой начальные буквы английских слов International Mounting.

Возможны следующие условные обозначения конструктивных исполнений электрических машин (первая цифра в обозначении):

- 1 на лапах с подшипниковыми щитами; возможно применение пристроенного редуктора;
- 2 на лапах с подшипниковыми щитами, с фланцем на подшипниковом щите (или щитах);
- 3 без лап с подшипниковыми щитами, с фланцем на одном подшипниковом щите (или щитах), с цокольным фланцем;
- 4 без лап с подшипниковыми щитами, с фланцем на станине;
- 5 без подшипниковых щитов;
- 6 на лапах с подшипниковыми щитами и со стояковыми подшипниками;
- 7 на лапах со стояковыми подшипниками (без подшипниковых щитов);
- 8 с вертикальным валом, кроме машин групп от ІМ1 до ІМ4;
- 9 специального исполнения по способу монтажа.

Для каждого из конструктивных исполнений (первая цифра) возможно несколько способов монтажа. В результате получается

Таблица 1.3

Двигатель	Степень защиты	Высота осн вращения, мм	Способ охлаж дения
Асинхронный	IP23	160—560	IC01
	IP44	50—355	IC0141
	IP44	400—630	IC0151
Постояиного тока	IP22	80—315	IC01
	IP22	355—560	IC17
	IP44	80—200	IC0041
	IP44	132—200	IC0141
	IP44	225—500	IC37

более трехсот различных конструктивных исполнений электрических машин по способу монтажа.

Форма выступающего конца вала и число концов вала (один или два) обозначаются следующим образом (последняя цифра):

- 0 без выступающего конца вала;
- 1 с одним выступающим концом вала цилиндрической формы;
- 2 с двумя выступающими концами вала цилиндрической формы;
- 3 с одним выступающим концом вала конической формы;
- 4 с двумя выступающими концами вала конической формы;
- 5 с одним выступающим фланцевым концом вала;
- 6 с двумя выступающими фланцевыми концами вала;
- 7 с двумя выступающими концами вала, со стороны привода — фланцевым, а с противоположной стороны — цилиндрическим;
- 8 все прочие исполнения выступающих концов вала.

Ниже приведены примеры обозначения наиболее распространенных конструктивных исполнений машин по способу монтажа:

IM1001 — на лапах с двумя подшипниковыми щитами, конец вала цилиндрический, направлен горизонтально, лапы обращены вниз;

IM1011 — на лапах с двумя подшипниковыми щитами, конец вала цилиндрический, направлен вертикально вниз;

IM1031 — то же, что и IM011, но конец вала направлен вертикально вверх:

IM2101— на лапах с двумя подшипниковыми щитами, с фланцем, не доступным с обратной стороны, конец вала цилиндрический, направлен горизонтально, лапы обращены вниз;

IM2111— на лапах с двумя подшипниковыми щитами, с фланцем, не доступным с обратной стороны, конец вала цилиндрический, направлен вертикально вниз;

ІМ2131 — то же, что и ІМ2111, но конец вала направлен вертикально вверх.

1.4. КЛИМАТИЧЕСКИЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ

На условия эксплуатации электрических машин, а следовательно, и на их надежность значительное влияние оказывают климатические факторы внешней среды.

К климатическим факторам внешней среды относятся температура воздуха и диапазон ее колебаний, относительная влажность и давление воздуха или газа, солнечная радиация, дождь, ветер, пыль, соляной туман, иней, действие плесневых грибов, содержание в окружающей среде коррозионно-активных материалов.

Проектируемые электрические машины могут иметь различные климатические исполнения, определяемые ГОСТ 15150-69 и условно обозначаемые одной или двумя буквами (табл. 1.4).

Климатические исполиения электрических машин	Обозна- чение
Двигатели, предназначенные для эксплуатации на суше, реках, озерах для макроклиматических районов: с умеренным климатом с колодным климатом с влажным тропическим климатом с сухим тропическим климатом как с сухим, так и с влажным тропическим климатом для всех макроклиматических районов на суше (общеклиматическое исполнение) Двигатели, предназначенные для установки на морских судах для	У ХЛ ТВ ТС Т О
макроклиматических районов: с умеренно холодным морским климатом с тропическим морским климатом для судов каботажного плавания или иных, предназиаченных для плавания только в тропической зоне	M TM
для неограниченного района плавания Двигатели, предназначенные для всех макроклиматических районов на суше и на море,	OM B

ГОСТ 15150-69 устанавливает пять категорий мест размещения машин при эксплуатации. Категория места размещения обозначается цифрами 1, 2, 3, 4, 5.

Электрические машины общего назначения при отсутствии особых требований по климатическим воздействиям, проектируются для районов с умеренным климатом (исполнение У) и категорий мест размещения 3 или 4. Категория 3 предполагает работу машины в закрытых помещениях с естественной вентиляцией без искуственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха и воздействия песка и пыли существенно меньше, чем на открытом воздухе. К категории 4 относятся помещения с искусственно регулируемыми климатическими условиями (например, закрытые отапливаемые и вентилируемые производственные или иные помещения).

При проектировании электрических машин необходимо учитывать также воздействие механических факторов внешней среды. ГОСТ 17516-72 устанавливает несколько групп условий эксплуатации изделий, обозначаемых M1-M30. Эти группы характеризуются диапазоном частоты вибраций, их амплитудой, параметрами ударных нагрузок и т. д.

По условиям эксплуатации с учетом воздействия механических факторов электрические машины общего назначения относят к группе М1, т. е. они могут быть установлены на фундаментах, на стенах производственных помещений и т. д. При этом внешние источники не должны создавать вибрации частотой выше 35 Гц и максимальным ускорением не более 5 м/с², ударные нагрузки недопустимы.

1.5. СЕРИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН И ЕДИНИЧНАЯ МАШИНА

Электрические машины общего назначения, а также машины, предназначенные для применения в определенных отраслях народного хозяйства, изготавливаются, как правило, сериями. Серия электрических машин представляет собой ряд машин возрастающей мощности, имеющих однотипную конструкцию и удовлетворяющих общему комплексу требований.

Электрические машины, предназначенные для наиболее широкого применения в различных отраслях народного хозяйства, выпускаются едиными сериями. Для электрических машин единых серий характерен высокий уровень унификации деталей и сборочных единиц, их максимальная взаимозаменяемость.

При проектировании серии машин при заданных высотах оси вращения принимают размеры статоров и роторов такими, чтобы довести до минимума количество требуемых штампов при минимальных отходах. Это достигается тем, что одни и те же листы используют для изготовления сердечников машин, соседних по шкале мощностей, путем изменения длины этих сердечников. Другие мероприятия по унификации позволяют сократить номенклатуру пресс-форм, моделей для отливок и другой технологической оснастки.

По своим технико-экономическим показателям электрические машины единых серий соответствуют существующему уровню мировой техники. Разработка и освоение производства единой серии эдектрических машин представляет собой задачу государственного значения.

За последние годы отечественным электромашиностроением разработаны и освоены в производстве единая серия асинхронных двигателей 4A, серия машин постоянного тока 2П, серии синхронных машин СГ2, СД2, СДН2, СДН32 и ряд других серий, предназначенных для широкого применения в различных отраслях народного хозяйства.

По мере развития науки и техники, создания материалов с улучшенными свойствами, накопления опыта проектирования и эксплуатации электрических машин оказывается возможным создавать более совершенные серии машин как по техническим, так и по экономическим показателям. Поэтому периодически взамен существующих единых серий создаются новые, более совершенные.

Наряду с сериями электрических машин общего назначения промышленностью изготавливаются серии электрических машин специализированного назначения: тяговые, краново-металлургические, судовые и др.

Но бывают случаи, когда для оснащения какой-либо установки требуется электрическая машина с техническими данными, которыми ни одна из серийных машин не обладает. В этом случае приходится проектировать и изготавливать единичную электрическую машину (или несколько машин). При проектировании такой машины необходимо принимать во внимание конструкции деталей и

сборочных единиц электрических машин, выпускаемых на данном заводе, для того чтобы максимально их использовать в проектируемой единичной машине.

Основной задачей расчета электрической машины (серии машин) является нахождение оптимального варианта. Оптимальным считается такой вариант машины, в котором полное удовлетворение технических требований сочетается с наибольшим экономическим эффектом в народном хозяйстве. Наиболее трудоемко нахождение оптимального варианта при проектировании серии машин, так как это связано с необходимостью расчета большого числа вариантов с последующим их сравнением и обобщением полученных результатов. Тщательная проработка большого числа вариантов оказывается возможной лишь при использовании современной вычислительной техники. Обычно для этой цели используются цифровые ЭВМ, которые при соответственно составленной программе не только выполняют электромагнитные, тепловые и экономические расчеты по нескольким вариантам, но и определяют оптимальный вариант машины с выдачей всех ее конструктивных параметров.

Однако создание серии электрических машин или отдельной машины, оптимальной по всем показателям, практически невозможно. Так, машины, оптимальные по рабочим и пусковым параметрам, могут оказаться трудоемкими в изготовлении, иметь высокую себестоимость. По этой причине оптимальному проектированию электрических машин должен предшествовать выбор критерия оптимальности. Например, если проектируется электрическая машина (серия машин) специализированного назначения, то при выборе критерия оптимальности следует учесть особые условия эксплуатации машины и специальные требования к ее рабочим и пусковым параметрам. Так, если машина предназначена для установки на транспортном средстве, то ее критериями оптимальности могут быть минимальные масса и габариты. При этом машина может оказаться трудоемкой в изготовлении и иметь повышенную себестоимость.

Если же проектируется электрическая машина или серия машин общего назначения, то критериями оптимальности могут быть минимальные затраты на ее изготовление и минимальные эксплуатационные расходы. Так, асинхронные двигатели единой серии 4А спроектированы оптимальными для нужд народного хозяйства. Критерием оптимальности была принята минимальная стоимость двигателей в производстве и эксплуатации. При этом учитывались стоимость материалов, трудозатраты, амортизация оборудования, затраты на проектирование, стоимость электроэнергии при эксплуатации двигателей, затраты на их ремонт и обслуживание.

1.6. ПОРЯДОК ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН

Проектирование электрической машины (серии машин) предусматривает несколько стадий, каждая из которых завершается

либо разработкой определенного вида технической документации, либо изготовлением образцов и проведением их испытаний.

ГОСТ 2.103-68 «Стадии разработки» и ГОСТ 15.001-73 «Разработка и постановка продукции на производство» предусматривают следующие стадии разработки: техническое задание, техническое предложение, эскизный проект, технический проект, рабочий проект, установочные серии.

Организации, принимающие участие в создании новой электрической машины (серии машин), в соответствии с выполняемыми функциями разделяются на заказчиков, разработчиков, изготовителей и потребителей (иногда заказчик является одновременно и потребителем).

Рассмотрим содержание стадий разработки.

Техническое задание. Проектированию электрической машины (серии машин) предшествует разработка технического задания, которое определяет технико-экономические требования и показатели качества машины, а также устанавливает основные этапы работы, сроки их выполнения и службы (организации и предприятия), выполняющие этапы работы. Техническое заданне разрабатывается на основе предъявленных заказчиком исходных требований с учетом современных достижений науки и техники.

Техническое задание выполняется разработчиком, рассматривается и согласовывается потребителем и заводом-изготовителем.

Техническое предложение. Техническое предложение определяет научно-техническую возможность и экономическую целесообразность осуществления технического задания в предлагаемые сроки. Оно содержит различные варианты конструкций машины. После сравнительного анализа выбирают наиболее оптимальный вариант конструкции машины. Техническое предложение выполняется разработчиком.

Эскизный проект. При разработке эскизного проекта устанавливают принципиальное решение по разработке машины (серии машин). На этой стадии производят: сравнительную оценку вариантов по выбору материалов и конструктивных решений проектируемых изделий, изготовление и испытание макетных образцов, предварительную проработку основных вопросов технологии, оценку технологичности и показателей унификации и стандартизации предварительной конструкции изделий. Эскизный проект согласовывают с заказчиком и заводом-изготовителем.

Технический проект. Технический проект содержит подробную разработку решений, принятых в эскизном проекте, с учетом всех требований технического задания. Технический проект выполняется разработчиком и включает окончательное техническое решение, дающее полное представление о конструкции проектируемых изделий и материалах для их изготовления. Этот проект включает чертежи разрабатываемых изделий (обычно общие виды) и подробные расчеты. Технический проект должен обеспечить соответствие конструкции машины (серии машин) техническому заданию, высокий уровень технологичности принятых конструкций, удобство

их эксплуатации с учетом современных требований технической эстетики. Результаты расчетов и целесообразность конструкторских решений должны быть подтверждены результатами экспериментальных исследований макетных образцов изделий, изготовленных на стадии технического проекта. Технический проект согласовывают с заказчиком и заводом-изготовителем.

Рабочий проект. На этой стадии проектирования выполняют следующее: разработку конструкторской документации для изготовления опытных образцов и опытных партий изделий всех габаритов и типоразмеров; изготовление и испытание опытных образцов, корректировку конструкторской документации по результатам испытаний опытных образцов; государственные межведомственные испытания опытных образцов и корректировку документации по результатам этих испытаний.

Вся техническая документация, полученная на этой стадии, передается заводу-изготовителю для технической подготовки производства к изготовлению установочной серии машин (в случае серийного производства).

Установочные серии. Установочные серии электрических машин (при их серийном производстве) выпускаются заводом-изготовителем серийной продукции по типовым технологическим процессам. Машины установочной серии подвергаются квалификационным испытаниям на возможность получения заданных параметров в серийном производстве. После этого производится корректировка технической документации на проектируемые изделия с учетом их серийного изготовления.

1.7. НАДЕЖНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН

Надежность является важнейшим технико-экономическим показателем любого изделия, в том числе и электрической машины. Чем выше надежность электрических машин, тем реже они выходят из строя, тем дешевле их эксплуатация. Поэтому повышение надежности машин имеет огромное народнохозяйственное значение, так как является дополнительным источником увеличения парка действующих электрических машин.

Надежность — это свойство изделия (электрической машины) выполнять заданные функции, сохраняя во времени значения установленных эксплуатационных показателей в заданных пределах, соответствующих заданным режимам и условиям использования, технического обслуживания, ремонтов, хранения и транспортирования.

К основным показателям, определяющим надежность электрической машины относятся исправность, работоспособность, отказ.

Исправность — это состояние, при котором машина соогветствует всем требованиям, установленным для нее технической документацией, например техническими условиями.

Работоспособность — это состояние, при котором электрическая машина способна выполнять заданные функции, сохраняя значения заданных параметров в пределах, установленных технической документацией. Разница в этих понятиях состоит в том, что работоспособная машина в отличие от исправной может не соответствовать некоторым требованиям технической документации, не влияющим на выполнение машиной заданных функций. Например, машина может иметь некачественную окраску, либо другой дефект, не влияющий на основные параметры машины — мощность, КПД, частоту вращения и т. п. Строго говоря, такая машина неисправна, но в течение определенного времени остается работоспособной. Нарушение работоспособности машины называется отказом. Различают отказы внезапные и постепенные. Отказ называют в незапным, если ои характеризуется скачкообразным изменением одного или нескольких заданных параметров. Если же отказу предшествует постепенное закономерное изменение какого-либо параметра, то он называется постепенное закономерное изменение какого-либо коллектора может послужить причиной нарушения коммутации в машине постоянного тока (постепенный отказ), наличие неисправного подшипника или дефектной щетки также может послужить причиной отказа машины (внезапный отказ).

Электрическая машина должна обладать долговечностью — свойством сохранять работоспособность до наступления предельного состояния, оговоренного технической документацией. Предельное состояние — это состояние машины, при котором ее дальнейшая эксплуатация должна быть прекращена из-за неустранимого нарушения требований безопасности, или неустранимого ухода задачных параметров за установленные пределы, или необходимости проведения ремонта.

Долговечность электрической машины определяется техниечским ресурсом и сроком службы. Технический ресурс—это наработка машины от начала эксплуатации или от возобновления эксплуатации после ремонта до наступления предельного состояния, а срок службы—это калеидарная продолжительность эксплуатации машины от ее начала или от возобновления после ремонта до наступления предельного состояния.

Вошедшее в определение технического ресурса понятие «наработка» представляет собой продолжительность работы машины в единицах времени или выполненную работу в киловатт-часах, километрах, тоннах и т. п. в зависимости от вида работы, выполняемой устройством, на котором установлена машина. Если электрическая машина работает непрерывно, то ее технический ресурс, измеренный в единицах времени, равен сроку службы. Если же машина работает с перерывами, то технический ресурс определяется суммарной наработкой. В этом случае технический ресурс машины, измеренный в единицах времени, меньше срока службы.

В зависимости от отрезка времени, на протяжении которого определяют наработку, различают суточиую наработку, месячную наработку и т. п.

Свойство электрической машины сохранять работоспособность в течение некоторого времени или некоторой наработки называется безотказностью.

Одиим из количественных показателей безотказности является вероятность безотказной работы — вероятность того, что в пределах заданиой наработки отказ объекта не возникает. Количественно вероятность безотказиой работы определяется статистическим отношением числа машин, безотказно проработавших в течение времени t, к общему числу работоспособных машин N в начале наблюдения, т. е. в момент времени t=0:


$$P(t) = \frac{N - n(t)}{N}, \qquad (1.1)$$

где n(t) — количество машин, отказавших за время наблюдения t.

Вероятность безотказной работы является убывающей функцией времени и может изменяться от нуля (при $t=\infty$) до единицы (при t=0). Из этого следует, что с увеличением заданной наработки t вероятность безотказной работы P(t) уменьшается и наоборот — с уменьшением наработки t P(t) возрастает. Вероятность безотказной работы электрической машины определяется при наработке, она должна быть не менее указанной в технической документации. Например, для асинхронных двигателей общего назначения современных серий основного

Рис. 1.2. Интенсивность отказов для трех периодов работы электрической машины

исполнения установлена вероятность безотказной работы P(t) > 0.9 при наработке $t = 10\,000$ ч, а для двигателей постоянного тока P(t) > 0.9 при t = 2000 ч.



Практикой эксплуатации электрических мащин установлено три периода, характеризуемых различной интенсивностью отказов А. На рис. 1.2 эти периоды отмечены характерным изломом графика $\lambda = f(t)$. В течение первого периода, называемого приработкой, выявляются скрытые дефекты, в основном технологического характера, не обнаруженные службой технического контроля завода-изготовителя. Этот период характерен случайными отказами. С течением времени эксплуатации машины интенсивиость отказов снижается и при t_1 достигает некоторого постоянного значения $\lambda_{\text{пос}\, au}$. С этого времени наступает нормальная эксплуатация (t_1-t_2) . Отказы в этот период носят случайный характер — происходят в основном по причине нарушения условий эксплуатации: перегрузка машины, изменение внешних факторов (допустимых значений температуры, влажности, вибраций и т.п.), попадание внутрь машины металлической стружки или воды и т.д. Период нормальной эксплуатации является наиболее продолжительным (до 15-25 тыс. ч). Затем наступает период износа (старения). Этому периоду (t_2-t_3) соответствует нарастание интенсивности отказов, имеющих в основном постепенный характер, так как они обусловлены главным образом старением изоляции, износом подшипииков, коллектора, контактных колец и т. п.

Многолетние наблюдения за эксплуатацией электрических машин и анализ причин их отказов показали: в асинхронных двигателях 85—95 % всех отказов происходит вследствие выхода из строя обмотки статора, 5—8 % — из-за выхода из строя подшипниковых узлов, остальное приходится на прочие причины, в основном механические повреждения. В машинах постоянного тока 65 % всех отказов происходит из-за выхода из строя обмотки якоря, 15 % — обмотки возбуждения, 9 % — коллектора, 11 % — подшипников и по причине других механических повреждений.

Преобладание отказов по причине выхода из строя обмоток статора и якоря в машинах средней мощности объясняется в основном спецификой укладки всыпных обмоток, когда проводники располагаются в пазу беспорядочно, образуя неровности и перехлесты. В процессе укладки проводников в пазы их при-

ходится уплотиять, что является причиной возможных механических повреждений изоляции обмоточных проводов и приводит к межвитковым коротким замыканиям. Более надежными являются обмотки из проводов прямоугольного сечения, так как они укладываются в открытые и полуоткрытые пазы в определенном порядке.

Существенное влияние на надежность электрических машии оказывают вибрации, вызванные неуравновешенностью вращающихся частей машин. Эти вибрации передаются на подшипники, ускоряя их износ, и иа обмотки, изоляция которых, особенно в лобовых частях, испытывая механические усилия, постепенио изнашивается и выходит из строя.

Причиной частых отказов электрических машин является также их применение в условиях, не соответствующих исполнению по способам защиты и монтажа, а также климатическим условиям эксплуатации. Поэтому значительный резерв повышения надежности электрических машин заложен в разработке и внедрении различных специализированных исполнений, рассчитанных на специфические условия работы.

Для предупреждения отказов машин, вызванных их перегрузкой, в наиболее ответственных случаях применяют встроенную температурную защиту обмотки статора, отключающую машину от сети при значительном превышении температуры обмотки над температурой охлаждающей среды.

Большое влияние на надежность машины оказывает качество ее изготовления. Эффективным средством повышения качества изготовления электрических машин является тщательная отработка технологичности машины при ее проектировании, предполагающая применение наиболее совершенных и перспективных технологических процессов с высокой степенью механизации.

Глава вторая

МАТЕРИАЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОЕНИИ

2.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

В процессе работы, транспортирования и хранения электрическая машина испытывает целый комплекс механических и тепловых воздействий, а также действие солнечной радиации, пыли, коррозионно-активных элементов и т. д. Механические нагрузки обусловлены центробежными силами и вибрациями, реакцией передачи, электромагнитными силами, возникающими в рабочем режиме и особенно значительными при переходных процессах. Тепловые воздействия связаны с окружающей средой и различными видами потерь в самой машине. Наиболее опасны тепловые воздействия на электрическую изоляцию, в которой при температурах, превышающих допустимую, процесс теплового старения развивается весьма интенсивно.

При выборе материалов исходят не только из их физических свойств (механической прочности, электрической проводимости, нагревостойкости и т. п.), но и из их цены и дефицитности. Если

физические свойства материалов определяют энергетические показатели машины, ее надежность и технологичность, то их стоимость существенно влияет на экономичность машины.

Материалы, применяемые в электромашиностроении, разделяются на конструкционные, активные и электроизоляционные.

Конструкционные материалы применяются для изготовления деталей машины, преимущественным назначением которых является восприятие и передача механических нагрузок, а также обеспечение требуемой степени защиты, охлаждения, смены смазки и т. д. (станины, подшипниковые щиты, валы, жалюзи, уплотнители, вентиляторы и т. д.). В качестве конструкционных материалов используют сталь, чугун, цветные металлы и их сплавы, пластмассы. Подробнее вопросы выбора конструкционных материалов изложены в главах, посвященных конструированию электрических машин.

Активные материалы служат для создания в электрической машине необходимых условий для протекания электромагнитных процессов и подразделяются на проводниковые и магнитные. Электроизоляционные материалы предназначены для электрической изоляции обмоток и других токоведущих частей машины.

Некоторые детали и сборочные единицы машины работают в сложных физических условиях и выполняют функции как конструкционных, так и активных (например, станины машин постоянного тока). К таким материалам предъявляются смешанные требования. Например, хорошие магнитные свойства материала или его электропроводящие свойства должны сочетаться с механической прочностью.

2.2. МАГНИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Магнитные материалы применяют для изготовления магнитопроводов. Одним из основных требований, предъявляемых к магнитным материалам, является высокая магнитная проницаемость, т. е. чтобы требуемый магнитный поток в машине создавался возможно меньшей МДС обмотки возбуждения.

Некоторые элементы магнитопроводов электрических машин (сердечники статоров машин переменного тока, якорей машин постоянного тока и т. п.) подвержены перемагничиванию, что вызывает потери энергии на вихревые токи и на перемагничивание (гистерезис).

К магнитным материалам, из которых изготавливаются такие элементы магнитопроводов, предъявляются еще и требования минимальных потерь на перемагничивание и повышенное удельное электрическое сопротивление. Последнее способствует уменьшению потерь на вихревые токи.

В настоящее время наилучшим магнитным материалом, удовлетворяющим всем перечисленным требованиям, является тонколистовая электротехническая сталь. Широкий диапазон электромагнитных свойств электротехнической стали достигается изменением содержания кремния. Обычно сталь с меньшим содержанием

кремния имеет меньшую магнитную проницаемость и большие удельные потери, но и большее значение индукции насыщения. С повышением содержания кремния возрастает хрупкость стали, что создает определенные трудности при штамповке (образование трещин). Это обстоятельство ограничивает применение высоколегированных электротехнических сталей для изготовления сердечников при небольших размерах зубцов и пазов. По способу прокатки стали подразделяются на холоднокатаные и горячекатаные.

Тонколистовая холоднокатаная электротехническая сталь выпускается в виде рулонов, листов и резаной ленты. Горячекатаная электротехническая сталь выпускается в листах. Поставка холоднокатаной стали в рулонах и резаных лентах позволяет автоматизировать штамповку, что значительно повышает производитель-

ность труда и уменьшает отходы.

Обозначение марки стали состоит из четырех цифр:

первая — класс по виду прокатки и структурному состоянию:

1 — горячекатаная;

2 — холоднокатаная изотропная (имеющая одинаковые магнитные свойства вдоль и поперек направления проката);

3 — холоднокатаная анизотропная (магнитные свойства вдоль направления проката лучше, чем поперек);

вторая — содержание кремния:

0 - до 0,4 % (нелегированныя);

1-0.4-0.8%;

2-0.8-1.8%;

3-1.8-2.8%;

4-2.8-3.8%; 5 - 3.8 - 4.8 %:

третья — группа по основному нормируемому показателю:

- 0 удельные потери при магнитной индукции 1,7 Тл и частоте 50 Гц $(P_{1.7}/_{50})$;
- 1 удельные потери при магнитной индукции 1,5 Тл и частоте 50 $\Gamma_{\rm II}$ ($P_{1.5}/_{50}$);
- 2 удельные потери при магнитной индукции 1,0 Тл и частоте 400 Гц $(P_{1,0}/_{400})$;
- 6 магнитная индукция в слабых магнитных полях при напряженности поля 0,4 A/M $(B_{0,4})$;
- 7 магнитная индукция в средних магнитных полях при напряженности поля 10 A/м $(B_{1.0})$;

четвертая — порядковый номер типа стали.

Для определения удельных потерь в стали при магнитной индукции B и частоте f, отличающихся от значений, приведенных \mathbf{B} ГОСТ, следует воспользоваться формулой пересчета

$$P_{Bf} = P_{1.550} (B/1.5)^2 (f/50)^{\beta},$$
 (2.1)

где β — показатель степени, зависящий от марки электротехнической стали (см. § 6.1).

Элементы магнитопровода, изготавливаемые из листовой электротехнической стали, имеют шихтованную конструкцию, т. е. выполняются в виде пакета выштампованных листов, изолированных друг от друга изоляционной пленкой (лак, оксидная пленка), которая служит для уменьшения потерь на вихревые токи. Заполнение такого пакета сталью зависит от толщины листов стали, толщины изоляционной пленки, качества поверхности листов и усилия запрессовки и учитывается коэффициентом заполнения пакета сталью (k_c) , равным отношению сечения чистой стали (без изоляции) ко всему сечению пакета.

В современных единых сериях асинхронных двигателей (4А) и машин постоянного тока (2П) преимущественное применение получили холоднокатаные изотропные стали марок 2013, 2312 и 2411.

Холоднокатаные изотропные стали обладают высокими магнитными свойствами, хорошим качеством поверхности, малой разнотолщинностью. Применение этих сталей позволит существенно улучшить энергетические показатели и уменьшить массу электрических машин.

Для изготовления сердечников главных полюсов применяют листовую конструкционную сталь толщиной 1-2 мм либо анизотропную холоднокатаную электротехническую сталь марки 3411 толщиной 1 мм. При изготовлении сердечников из анизотропной стали необходимо, чтобы продольная ось полюса совпадала с направлением проката стали. Применение холоднокатаной стали марки 3411 для сердечников главных полюсов позволяет уменьшить магнитное рассеяние добавочных полюсов и ослабить размагничивающее действие реакции якоря. Объясняется это тем, что магнитный поток обмотки якоря, проходя «поперек» сердечников главных полюсов, т. е. перпендикулярно направлению проката электротехнической стали, испытывает повышенное магнитное сопротивление, что и ведет к уменьшению этого потока.

Станины машин постоянного тока изготавливают из стальных цельнотянутых труб либо гнут и сваривают из стального листа марки Ст3. В некоторых случаях станины делают шихтованными из электротехнической стали.

2.3. ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Требования к электроизоляционным материалам весьма разнообразны, так как их свойства во многом определяют эксплуатационную надежность, габаритные размеры, массу и стоимость машины.

Одним из важнейших свойств электроизоляционного материала является нагревостойкость — способность материала выполнять функции при воздействии рабочих температур в течение времени, определяемого сроком службы электрической машины.

По нагревостойкости все электроизоляционные материалы разделяются на семь классов, при этом каждому классу нагревостойкости соответствует своя предельно допустимая температура:

Класс нагревостойкости	Y	Α	E	В	F	H	С
Предельно допустимая температура, °C	90	105	120	130	155	180	>180

Класс нагревостойкости А. Волокнистые материалы из бумаги, хлопка, шелка, древесины и т. д., пропитанные жидкими диэлектриками либо погруженные в них. К этому классу относятся также изоляция эмальпроводов на основе масляных и полиамидно-резольных лаков, полиамидные пленки, бутилкаучуковые и другие материалы. Пропитывающими веществами для данного класса материалов являются трансформаторное масло, масляные и асфальтовые лаки и другие вещества соответствующей нагревостойкости. К данному классу относятся лакобумаги, лакоткани, пленкоэлектрокартон, гетинакс, текстолит.

В настоящее время электроизоляционные материалы класса нагревостойкости А имеют ограниченное применение в электричес-

ких машинах.

Класс нагревостойкости Е. Изоляция эмальпроводов и электроизоляционные материалы на основе полиуретановых, эпоксидных, полиэфирных смол и других синтетических материалов аналогич-

ной нагревостойкости.

Класс нагревостойкости В. Материалы на основе неорганических диэлектриков (слюда, асбест, стекловолокно) и клеящих, пропиточных и покровных лаков и смол повышенной нагревостойкости органического происхождения с содержанием органических веществ по массе не более 50%. К этому классу относятся материалы на основе щепаной слюды: миканит, микалента, микафолий. К классу В относятся различные синтетические материалы: полиэфирные смолы на основе фталевого ангидрида, фторопласт-3, немоторые полиуретановые смолы, пластмассы с неорганическим наполнителем.

Класс' нагревостойкости F. Материалы на основе слюды, асбеста и стекловолокна, но с применением органических лаков и смол, модифицированных кремнийорганическими и другими нагревостойкими смолами. Изоляция этого класса не должна содержать хлоп-

чатой бумаги, целлюлозы и шелка.

Класс нагревостойкости Н. Те же материалы, что и в классе F, но с соответствующими по нагревостойкости кремнийорганическими лаками и смолами.

Эксплуатация изоляционного материала в соответствии с температурами, указанными для каждого класса нагревостойкости, обеспечивает ему длительный срок службы (20—25 лет) без заметной потери изоляционных и механических свойств. Если материал использовать при температурах, превышающих указанные для соответствующего класса нагревостойкости, то срок службы изоляции резко сокращается. Это объясняется интенсивным тепловым старением материала, сопровождаемым утратой им электроизоляционных свойств и механической прочности. Экспериментально показано, что при повышении температуры на 10 °С против установленной классом нагревостойкости для материалов класса А и В срок службы изоляции сокращается примерно вдвое. Примерно такое же влияние оказывает превышение температуры и на материалы других классов нагревостойкости. Поэтому важнейшей

задачей разработчика электрической машины является правильный выбор класса нагревостойкости изоляционных материалов, т. е. класс нагревостойкости выбранного материала должен соответствовать фактической рабочей температуре частей машины: если эта температура выше допустимой для изоляции, то срок службы машины резко сократится; если же температура частей машины намного ниже допустимой, то машина будет недостаточно использована, а это значит, что ее габаритные размеры и стоимость будут неоправданно завышены. Исключение составляют машины, к которым предъявляется требование повышенной надежности. При проектировании этих машин допускается применение изоляции более высокого класса нагревостойкости, чем это требуется фактической температурой.

Электроизоляционные материалы должны обладать также высокой теплопроводностью, обеспечивающей необходимый отвод теплоты от обмоток машины, должны быть эластичными и механически прочными, т. е. не разрушаться как в процессе изготовления машины, так и при ее транспортировке и эксплуатации, когда изоляция обмоток подвергается воздействию ударных и вибраци-

онных нагрузок, электродинамических усилий и т. д.

Обычно электрическая изоляция обмотки машины состоит из нескольких видов электроизоляционных материалов, образующих систему изоляции. Непременным условием надежной работы такой системы является совместимость всех ее составляющих.

Кроме того, изоляционные материалы должны обладать требуемыми теплостойкостью, влагостойкостью, холодостойкостью и т. д.

Изоляция обмоток по своим функциям подразделяется на пазовую (корпусную), витковую и проводниковую. Проводниковая изоляция — это изоляция обмоточного провода. Витковая изоляция — это изоляция, нанесенная на виток. Витковая изоляция обычно применяется лишь в высоковольтных машинах. Пазовую (корпусную) изоляцию либо накладывают на катушки (секции) обмотки, либо устанавливают в пазы машины до укладки обмотки. Кроме того, в пазы машины помещают прокладки: на дно паза, под клин и между слоями обмотки.

Надежность машины при эксплуатации в значительной степени зависит от пропитки как обмотки в целом, так и отдельных изоляционных материалов. Требования к применяемым для этой цели пропиточным лакам чрезвычайно разнообразны и заключаются в следующем: достаточная изоляционная прочность; хорошая пропитывающая способность; влагостойкость и химостойкость; при рабочих температурах лак не должен давать трещин и терять эластичность; в некоторых случаях лак должен обладать хорошими клеящими свойствами. Кроме того, пропиточные составы должны быть совместимы с изоляционными материалами и не должны вызывать заметного снижения их теплопроводности.

Удовлетворить всему комплексу этих требований очень трудно, Поэтому иногда применяют комбинированную пропитку в различных лаках, каждый из которых в какой-то степени обладает одним из требуемых свойств.

В современных электрических машинах получили широкое применение композиционные электроизоляционные материалы. Такой материал представляет собой сочетание полимерных пленок с различными гибкими изоляционными материалами на основе синтетических волокон. Указанные компоненты соединяют между собой клеящими составами. Функции компонентов различны: пленка принимает на себя электрическую и механическую нагрузки, а волокнистые материалы придают композиции необходимые технологические свойства — жесткость, упругость, надежную связь мёжду поверхностью пазовой изоляции и прилегающими к ней поверхностью катушек с одной стороны и поверхностью магнитопровода с другой. Непременным условием при подборе компонентов является их полная совместимость.

Композиционные материалы обладают высокими механическими свойствами, что позволяет поставлять их в рулонах и применять при механизированном способе укладки обмоток. Примерами композиционного материала могут служить пленкосинтокартоны марок ПСК-Ф и ПСК-ЛП, состоящие из полиэтилентерефталатной пленки (ПЭТФ), оклеенной с двух сторон бумагой из фенилонового волокна (ПСК-Ф) или бумагой из лавсанового волокна с пропиткой (ПСК-ЛП) или без нее (ПСК-Л).

Конкретные виды электроизоляционных материалов и их маркировка приведены в примерах конструкции изоляции пазовой и лобовой частей обмоток электрических машин.

2.4. ПРОВОДНИКОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБМОТОЧНЫЕ ПРОВОДА

В качестве проводниковых материалов в электромашиностроении широко применяется электролитическая медь и реже рафинированный алюминий. Необходимо иметь в виду, что основной параметр меди — электрическая проводимость — в значительной степени зависит от наличия даже небольшого количества примесей. Поэтому медь, предназначенная для электрических проводов, не должна содержать более 0,1 % примесей. При холодной протяжке медь подвергается наклепу, становится более твердой и ее удельное электрическое сопротивление возрастает. Отжиг возвращает меди первоначальные свойства.

Для заливки короткозамкнутых роторов асинхронных двигателей применяют алюминий. В результате заливки в стержнях и короткозамыкающих кольцах появляются воздушные включения, а при заливке под давлением алюминий приобретает волокнистую структуру. Все это ведет к некоторому увеличению электрического сопротивления клетки.

Известно, что с ростом температуры удельное электрическое сопротивление меди и алюминия увеличивается. В соответствии с ГОСТ 183-74 расчетная рабочая температура принимается равной 75 °C для обмоток с изоляцией классов нагревостойкости A, E и B, 115 °C для обмоток с изоляцией классов нагревостойкости F и H.

В табл. 2.1 для некоторых проводниковых материалов приведе-

ч Наименование	Удельное элен 10 ^{—9} Ом·м	Плотность, 10 ³ кг/м ³		
	20	75	115	
Медный провод Алюминиевый провод Литая алюминиевая клетка	17,5 29,4 36,6	21,3 35,7 46,5	24,4 40,0 48,8	8,9

ны значения удельного электрического сопротивления ρ при различных температурах.

Для изготовления коллекторных пластин применяют холоднокатаную медь (ГОСТ 3568-70), или медь с присадкой кадмия кадмиевую медь (ГОСТ 4134-75), обладающую большей механической прочностью и меньшим износом на истирание.

Контактные кольца изготавливают из стали, чугуна или меди. Для осуществления скользящего контакта с коллектором или кон-

Таблица 2.2

			1 a	Олица 2.2
Марка щетки	Переходное падение напряжения на пару щеток при рекомендуемой плотностн тока, В	Допустимая плотность тока, А/мм ²	Допустимая скорость, м/с	Давление на щетку, кПа
	Графи	тные		
ГЗ 611M 6110M	1,9 2,0 2,0	11 12 15	25 40 90	20—25 20—25 12—22
	Электрографи	тированы	і ы е	
ЭΓ2A ЭΓ2AΦ ЭГ4 ЭГ8 ЭГ14 ЭГ51 ЭГ61 ЭГ71 ЭГ74 ЭГ74AΦ ЭГ85	2,6 2,2 2,0 2,4 2,5 2,2 3,0 2,2 2,7 2,3 2,3	10 15 12 10 11 12 13 12 15 15	45 90 40 40 40 60 60 60 60 50 50	20—25 15—21 15—20 20—40 20—40 20—25 35—50 20—25 17,5—25 15—21 17,5—35
	Металлогр	а фитные		
МГ2 МГ4 МГСО	0,5 1,1 0,2	20 15 20	20 20 20 20	18—23 20—25 18—23

Марка провода	Класс нагре- востойкости изоляции	Наименование провода
ПЭТ-155	F	Провод медный круглый с полиэфиримидной изоляцией
ПЭТП-155	F	То же прямоугольный
ПЭТВ	F B	Провод медный круглый с полиэфирной изоляцией
ПЭТВП	B F	То же прямоугольный
ПСД	F	Провод медный круглый илн прямоугольный с двухслойной изоляцией из бесщелочного стекловолокна с подклейкой и пропиткой нагревостойким лаком
псдк	Н	То же с подклейкой н пропиткой кремнийорга-
ПЭТВСД	В	Провод медный прямоугольный с иагревостой- кой эмалевой изоляцией и двухслойной обмоткой стекловолокном, подклейкой и пропиткой нагрево- стойким лаком

тактными кольцами в электрических машинах применяют *щетки*. Сырьем для изготовления щеток являются углеродсодержащие твердые компоненты (графит, сажа, кокс), связующие вещества (каменноугольная смола или пек) и металлические порошки (медь, олово, свинец). Применяя различные виды сырья и используя определенные технологические процессы изготовления, получают большую номенклатуру щеток с различными свойствами. Все щетки, применяемые в электрических машинах, разделяются на группы: металлографитную, угольно-графитную, графитную, электрографитированную. Щетки каждой группы характеризуются общностью состава, методов изготовления и областей применения.

В табл. 2.2 приведены технические данные щеток, получивших наибольшее применение в электрических машинах общего назначения.

Графитные щетки применяются в генераторах и двигателях с облегченными условиями коммутации и на контактных кольцах. Электрографитированные щетки применяются в генераторах и двигателях со средними и затрудненными условиями коммутации и на контактных кольцах.

К обмоточным проводам, применяемым в электромашиностроении, предъявляются требования: малая толщина изоляционного слоя, высокая механическая прочность при одновременной гибкости провода и эластичности изоляции, электрическая прочность и нагревостойкость изоляционного покрытия, высокая теплопроводность, стойкость к растворителям.

Для изолирования проволоки применяются волокнистая, эмалевая или эмальволокнистая виды изоляции.

Наибольшее применение получили обмоточные провода, изолированные слоем органической эмали (эмалированные провода), и

провода с волокнистой изоляцией. При выборе обмоточного провода обычно отдают предпочтение проводам с эмалевой изоляцией, у которых толщина изоляционного покрытия в 1,5—3 раза меньше, чем у проводов с волокнистой и эмальволокнистой изоляцией.

Класс нагревостойкости эмалированных проводов зависит от евойств пропиточного лака. Например, провода марок ПЭТП и ПЭТВП, пропитанные лаком МЛ-92 и ПЭ933, имеют класс нагревостойкости В, а провода марки ПЭТ-155 и ПЭТП-155, пропитанные лаками ПЭ933 и КО-916к, имеют класс нагревостойкости F. В табл. 2.3 приведены марки и наименования обмоточных проводов, получивших наибольшее применение в электрических машинах общего назначения.

Глава третья

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ И ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН

3.1. СПОСОБЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН

Преобразование энергии в электрической машине всегда связано с потерями. При этом все виды потерь в конечном итоге преобразуются в теплоту, которая вызывает нагревание машины. Номинальная мощность машины при ее заданных размерах и условиях работы ограничивается превышением температуры ее частей, которое не должно быть больше допустимых значений.

Температура частей электрической машины существенно зависит от эффективности их охлаждения: чем интенсивнее отвод теплоты, тем ниже их температура, а следовательно, тем выше номинальная мощность машины. Наибольшее применение в электрических машинах общего назначения получили два способа охлаждения — естественное и искусственное.

Машины с естественным охлаждением не имеют вентиляторов или каких-либо других специальных устройств для охлаждения машины или ее отдельных частей. Циркуляция воздуха внутри такой машины создается вследствие вентилирующего действия вращающихся частей машины и явления конвекции (перенос теплоты потоками воздуха внутри машины).

" Машины с искусственным охлаждением снабжены специальными устройствами — вентиляторами, создающими движение газа (воздуха или водорода), который, соприкасаясь с нагретыми частями машины, отбирает от них теплоту, т. е. охлаждает их. Значительную группу электрических машин составляют машины с самовентиляцией, у которых вентилятор расположен на валу либо предусмотрены лопатки на вращающихся частях машины (обмоткодержателях, короткозамыкающих кольцах). Самовентиляция может быть наружной и внутренней. При наружной самовентиляции (способ охлаждения IC0141) обдувается внешняя ребристая

поверхность машины (рис. 3.1, a). Машину в этом случае выполняют закрытой (исполнение IP44), т. е. в ее корпусе не делают каких-либо специальных отверстий для сообщения внутренней полости машины с внешней средой.




Рис. 3.1. Системы вентиляции электрических машин:

a — самовентнляция наружиая; δ и s — самовентиляция внутренняя; z — незавненмая разомкнутая самовентнляция; ∂ — независимая замкнутая вентнляция; I — охлаждаемая машина; z — двигатель вентнлятора; z — трубопровод; z — газоохладнтель

При внутренней самовентиляции (способ охлаждения IC01) в корпусе и подшипниковых щитах машины имеются специальные отверстия (исполнения IP22 и IP23), через которые хладагент проникает внутрь машины, охлаждает ее, а затем выбрасывается наружу (рис. 3.1, 6 и θ).

В зависимости от направления движения охлаждающих потоков газа внутри машины различают вентиляцию радиальную и аксиальную.

При радиальной вентиляции (рис. 3.2, a) преобладает радиальное направление движения охлаждающего газа внутри машины (перпендикулярно оси вращения машины), а при аксиальной вентиляции—аксиальное (вдоль оси вращения машины) (рис. 3.2, 6).

Для повышения эффективности охлаждения в некоторых электрических машинах предусматривают вентиляционные каналы для прохода охлаждающего газа. При радиальной вентиляции сердечники статора и ротора подразделяются на несколько пакетов (рис.

3.2, а), в промежутки между которыми к крайним листам пакетов приваривают распорки, называемые ветреницами. При вращении ротора ветреницы создают движение потоков охлаждающего газа через вентиляционные каналы.

Радиальная вентиляция обеспечивает равномерное охлаждение машины. Однако выполнение радиальных вентиляционных каналов усложняет конструкцию машины и ведет к увеличению ее габари-




Рис. 3.2. Радиальная (a) и аксиальная (б) системы вентиляции: I — статор; 2 — ротор




Рис. 3.3. Нагнетательная (а) и вытяжная (б) системы вентиляции

тов и стоимости. При аксиальной вентиляции в машине предусматривают аксиальные вентиляционные каналы (рис. 3.2, 6). Конструктивно выполнение аксиальных вентиляционных каналов проще, чем радиальных. Однако аксиальная вентиляция не обеспечивает равномерного охлаждения машины, так как охлаждающий газ, продвигаясь вдоль машины, постепенно нагревается.

Иногда в машине применяют радиально-аксиальную вентиля-

цию (рис. 3.1, 8).

В машинах средней и большой мощности применяют независимую (принудительную) систему вентиляции (рис. 3.1, г и д), когда охлаждающий газ подается в машину специальным вентилятором с собственным электроприводом (способы охлаждения IC05 и IC37).

Система вентиляции может быть разомкнутой, когда газ (воздух) нагнетается в машину, а затем выбрасывается наружу (рис. 3.1, a), и замкнутой, когда в герметически закрытой машине циркулирует постоянный объем газа (воздуха или водорода), охлаждаемого в специальном газоохладителе (рис. $3.1, \partial$). Замкнутую

систему вентиляции обычно применяют в машинах большой мощности.

Как при аксиальной самовентиляции, так и при независимой вентиляции от направления, в котором проходит газ в машине по отношению к вентилятору различают вентиляцию нагнетательную (рис. 3.3, a) и вытяжную (рис. 3.3, b).

При нагнетательной вентиляции воздух сначала попадает на вентилятор, а затем проходит по вентиляционным каналам машины и выбрасывается наружу. Вследствие трения о лопатки вентилятора происходит подогрев воздуха, поступающего внутрь машины, примерно на 3—8 °С. Для компенсации этого подогрева необходимо увеличить на 15—20 % расход воздуха.

При вытяжной вентиляции в машину поступает воздух, имеющий температуру охлаждающей среды. Исходя из изложенного, предпочтение следует отдавать вытяжной вентиляции.

3.2. ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН

Для обеспечения надежной работы электрической машины в течение установленного срока службы необходимо, чтобы температура отдельных частей машины (обмотки, магнитопровода, коллектора и т. д.) не превышала допустимых значений, установленных ГОСТ 183-74.

Предельно допустимые превышения температуры частей электрических машин общего назначения для классов нагревостойкости изоляции В, F и H при различных методах измерения и при температуре охлаждающей среды 40°С указаны в табл. 3.1. Предельно допустимая температура для какой-либо части машины определяется суммой превышения температуры по табл. 3.1 и температуры охлаждающей среды 40°С.

При проектировании электрической машины после электромагнитного расчета и определения всех размеров машины необходимо выполнить тепловой расчет. Задача этого расчета состоит в определении превышения температуры различных частей машины. Результаты теплового расчета показывают правильность выбора электромагнитных нагрузок и подтверждают целесообразность применения в машине электроизоляционных материалов выбранного класса нагревостойкости.

Электрические машины общего назначения обычно предназначаются для продолжительного режима работы. Для этих машин ведут расчет установившегося теплового режима, когда превышение температуры всех частей машины не меняется и теплота, выделяющаяся в машине, полностью рассеивается в окружающую среду.

Известно, что распространение теплоты происходит от источника теплоты в направлении уменьшения температуры. При этом тепловой поток проходит через различные материалы, теплопроводность которых (способность пропускать тепловой поток) неоди-

	Таблица З.I 								
		Изол	яционный	матери	ал кл	асса иагр	евостоі	икости	
		В			F			H	
Частн электрических машин		Пред	(ельные д. °С, т	лнтельн при изм	ю доп перени	устимые и метода	темпера ми	атуры.	
,	термо- метра	сопро- тивления	темпера- турных индика- торов	термо- метра	сопротив- лення	темпера- туриых иидикато- ров	термо- метра	сопро- тнвления	темпера- турных нндика- торов
Обмотки переменного тока машин мощностью 5000 кВ·А и выше или с длиной сердечника 1 м и более		80	80		100	100		125	125
Обмотки переменного тока машин мощностью менее $5000~{\rm kB\cdot A}$ илн с длиной сердечника менее $1~{\rm m}^{1}$	70	80	_	85	100		105	125	
Обмотки возбуждення машин постоянного или переменного тока с изолированными поверхностями	70	80		85	100		105	125	-
Якорные обмотки, сое-	70	80	_	85	100	_	105	125	_
диненные с коллектором Обмотки возбуждения неявнополюсных машин	-	90	_		110	-	-	135	
Однорядные обмотки возбуждения с неизолированными поверхностями .	90	90		110	110		135	135	
Обмотки возбуждения малого сопротивления, имеющие несколько слоев, и компенсационные обмотки	80	80	_	100	100		125	125	
Изолированные обмот- ки, непрерывно замкну- тые на себя	80	-	_	100	-	_	125	_	
Неизолированные об- мотки непрерывно зам- кнутые на себя;	дост	иг ат !	шение то 5 значен Эния сам	ий, ко	торы	е созда	вали б	ы оп	асность
сердечникн н другие стальные части, не со- прикасающиеся с нзоли- рованнымн обмотками									
Сердечники и другие стальные части, сопрнка- сающиеся с нзолнрован- ными обмотками ²	80	-	80	100		100	125		125

						•			
	Изоляционный материал класса нагревостойкости								
		В		F			Н		
Части эле ктрических машин	В F Н Предельные длительно допустимые температуры, ост, при измерении методами ост, при измерении методами ост, при измерении методами ост, при измерении методами общера и общер								
	термо- метра	сопро-	темпера- турных нидика- торов	термо- метра	сопро- тивления	темпера- турных нндика- торов	термо- метра	сопро- тивления	темпера- турных ни дика- торов
Коллекторы и контакт- ные кольца незащищен- ные и защищенные	80	_	_	80	_		100	_	_

¹ Для стержневых обмоток ротора аснихронных машин допускается по согласованию с заказчиком иметь превышения температуры, указанные для однорядных обмоток возбуждения.

² Превышення температур не должны превосходить допустимых значений для соприкасающихся обмоток.

накова. Теплопроводность материала определяет перепад температуры в нем.

Перепадом температуры в металлах пренебрегают из-за их высокой теплопроводности, а учитывают перепад температуры лишь в изоляции и между охлаждаемой поверхностью и охлаждающей средой.

Перепад температуры, °С, в изоляции обмотки прямо пропорционален толщине изоляции δ_{us} и обратно пропорционален площади сечения изоляции S_{ns} в направлении, перпендикулярно направлению теплового потока

$$\Delta\Theta_{\text{M3}} = Q\delta_{\text{M3}}/\lambda_{\text{M3}} S_{\text{M3}}, \tag{3.1}$$

где Q — количество теплоты, проходящей через изоляцию в единицу времени.

Если применена композиционная изоляция, то общий перепад температуры в изоляции обмотки определяется суммой превышений температур отдельных слоев:

$$\Delta\Theta_{H3} = \sum_{1}^{n} \Delta\Theta_{H3} = (Q/S_{H3}) (\delta_{H31}/\lambda_{H31} + ... + \delta_{H3n}/\lambda_{H3n}), \qquad (3.2)$$

где $\lambda_{\text{мз1}}$,..., $\lambda_{\text{мзn}}$ — коэффициенты теплопроводности изоляционных слоев.

Теплопроводность воздуха намного меньше теплопроводности изоляционных материалов. Поэтому наличие воздушных прослоек в многослойной изоляции приводит к снижению теплопроводности изоляции машины. Устранению этого нежелательного явления способствует пропитка обмоток,

Отвод теплоты с поверхности нагретого тела происходит луче-испусканием (излучением теплоты в окружающее пространство) и

передачей теплоты конвекцией, обусловленной движением воздуха относительно охлаждаемой поверхности. Превышение температуры нагретой поверхности относительно температуры охлаждающего воздуха с учетом всех видов теплопередачи, °C,

$$\Delta\Theta_{\text{mor}} = Q_{\text{mor}} / S_{\text{mor}} \alpha_{\text{mor}}, \tag{3.3}$$

где $Q_{\text{пов}}$ — тепловой поток через поверхность охлаждения; $S_{\text{пов}}$ — ллощадь охлаждаемой поверхности; $\alpha_{\text{пов}}$ — коэффициент теплоотлачи с поверхности.

Значения коэффициентов апов определяют экспериментально на

различных видах электрических машин.

Эксперименты по исследованию тепловых процессов в электрических машинах, а также многочисленные тепловые расчеты показывают, что физическая картина тепловых процессов в электрических машинах очень сложна и точное определение распределения температур путем теплового расчета практически невозможно. Поэтому при проектировании электрической машины ограничиваются приближенным тепловым расчетом с применением ряда коэффициентов, значения которых установлены экспериментально, в результате исследования тепловых процессов большого числа различных электрических машин.

Приближенный тепловой расчет машины основан на ряде до-

пущений, основными из которых являются следующие:

1) температура обмоток в рассматриваемом объеме одинакова;

- 2) температура стали статора и ротора (якоря) во всем объеме одинакова;
- 3) потери, выделяющиеся в активной части статора и ротора (якоря), отводятся через цилиндрическую поверхность сердечников и поверхность вентиляционных каналов;

4) потери в лобовых частях обмотки статора и ротора (якоря)

отводятся через цилиндрическую поверхность этих частей.

Упрощенные тепловые расчеты электрических машин приведены в соответствующих главах, посвященных проектированию конкретных видов электрических машин.


3.3. РАСЧЕТ ЦЕНТРОБЕЖНОГО ВЕНТИЛЯТОРА

В электрических машинах общего назначения преимущественное применение получили два способа искусственного охлаждения— внутренняя самовентиляция (IC01) машин защищенного исполнения (IP22 и IP23) и наружная самовентиляция (IC0141) машин закрытого исполнения (IP44).

Принудительное движение воздуха при указанных способах охлаждения создается центробежным вентилятором с радиальным расположением лопаток (рис. 3.4). Основными размерами такого вентилятора являются наружный диаметр $D_{\rm B}$, внутренний диаметр $D_{\rm B}$, ширина лопаток b_{π} и их число N_{π} . Вентилятор жестко закреплен на валу машины, так что при ее работе он вращается вместе с ротором (якорем). При этом перемещение охлаждающего газа — воздуха — происходит под действием центробежных сил, воздействующих на воздух, полавший на лопатки вентилятора. Эти силы, будучи направленными перпендику-

лярно оси вращения вентилятора, создают разряжение воздуха на стороне внутреннего диаметра вентилятора $D_{\mathtt{BH}}$ и создают избыточное давление (напор) на стороне наружиого диаметра $D_{\mathtt{H}}$.

Расчет центробежного вентилятора состоит в определении его размеров $D_{\rm st}$, $D_{\rm BH}$, b_{π} и N_{π} , которые при задаиной частоте вращения ротора (якоря) n обеспечат требуемый расход охлаждающего воздуха $Q_{\rm s}$, м³/с.



Рнс. 3.4. Центробежный вентилятор




Рис. 3.5. Зависимость аэродинамического сопротивления Z, $\Pi a \cdot c^2/M^6$, вентиляционной системы машины от $P_{\text{вом}}/n_{\text{ном}}$

$$Q_{\mathbf{B}} = 0,45 \cdot 10^{-3} \, \Sigma P_{\mathbf{B}} / \Delta \Theta_{\mathbf{B}}, \tag{3.4}$$

где $\Sigma P_{\rm B}$ — суммарные потери в машине, отводимые в воздух внутри двигателя, Вт; $\Delta \Theta_{\rm B}$ — превышение температуры воздуха на выходе из машины над температурой воздуха на входе в машину, °С.

При наружной самовентиляции (ІС0141)

$$Q_{\rm B} = 0.9 \cdot 10^{-3} \, m \Sigma P_{\rm B} \, \sqrt{n \cdot 10^{-3} \, D_{\rm H} \cdot 10^{-2}} / \Delta \Theta_{\rm B}. \tag{3.5}$$

Значения коэффициента m принимают в зависимости от высоты оси вращения машины h и числа полюсов 2p:

Ниже приведен упрощенный расчет центробежного вентилятора для электрических машин общего назначения.

Наружный диаметр вентилятора $D_{\rm H}$ принимают в зависимости от конструкции машины и системы вентиляции: при аксиальной вентиляции $D_{\rm H} \approx 0.9~D_{1\rm H}$, где $D_{1\rm H}$ — наружный диаметр сердечника статора, мм. При радиальной вентиляции $D_{\rm H}' = D_2$, где D_2 — наружный диаметр ротора (якоря), мм. При наружном обдуве машины (ICO141) обычно принимают $D_{\rm H} \approx (1.6 \div 1.8) h$.

Окружная скорость лопаток по наружному диаметру вентилятора, мс,

$$v_{\rm H} = \pi D_{\rm H} n / 60 \cdot 10^3 \,. \tag{3.6}$$

Поперечное сечение межлопаточного канала на выходе воздуха, мм2,

$$S_{\rm B} = 2 \cdot 10^6 \, Q_{\rm B} / 0,45 v_{\rm H}. \tag{3.7}$$

Окружная скорость лопаток по внутреннему диаметру вентилятора, м/с,

$$v_{\rm BH} = \sqrt{v_{\rm H}^2 - 1,85ZQ_{\rm B}^2}; \tag{3.8}$$

здесь Z — аэродинамическое сопротивление вентиляционной сети электрической машины, $\Pi a \cdot c^2/m^6$. Расчет этого сопротивления трудоемок, и его точное определение весьма затруднено. Поэтому при практических расчетах вентиляции иногда пользуются упрощенными методами для определения Z. Так, для двигателей с наружной самовентиляцией (IC0141) аэродинамическое сопротивление

$$Z = 12,3 \left(n \cdot 10^{-3}\right)^2 \left(D_{1H} \cdot 10^{-2}\right)^2 / Q_{\rm B}^2. \tag{3.9}$$

Для электрических машин с внутренней аксиальной самовентиляцией (IC01) аэродинамическое сопротивление Z определяют по рис. 3.5.

Внутренний днаметр вентилятора, мм,

$$D_{\rm BH} = 60 \cdot 10^3 \, v_{\rm BH} / \pi n. \tag{3.10}$$

Для центробежных встроенных вентиляторов отношение диаметров должно быть $D_{\rm H}/D_{\rm BH}\!=\!1,2\div1,5;$ для вентиляторов наружного обдува $D_{\rm H}/D_{\rm BH}\!=\!2,0\div2,5.$ Число лопаток вентилятора

$$N_{\pi} = (6 \div 10) D_{\rm H} / (D_{\rm H} - D_{\rm BH}). \tag{3.1}$$

В целях уменьшения вентиляционного шума рекомендуется применять число лопаток нечетным.

Площадь одной лопатки вентилятора, мм²,

$$S_{\pi} = S_{\rm B} (D_{\rm H} - D_{\rm BH}) / 2\pi D_{\rm H}. \tag{3.12}$$

Ширину лопаток выбирают в зависимости от принятой их формы в соответствии с полученным при конструировании машины значением площади S_π . Конструкция центробежного вентилятора должна быть жесткой, а отверстия в подшипниковых щитах для входа и выхода воздуха должны иметь скругленные края.

Глава четвертая

ГЛАВНЫЕ РАЗМЕРЫ И СООТНОШЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН

4.1. ГЛАВНЫЕ РАЗМЕРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МАШИНЫ

Главными размерами электрической машины называются внутренний диаметр сердечника статора (для асинхронных и синхронных машин) или наружный диаметр якоря (для машин постоянного тока) D и расчетная длина статора или якоря l_i . Определение главных размеров машины является важнейшим этапом ее проектирования, так как правильно выбранные главные размеры во многом определяют рациональное использование активных материалов в машине.

Главные размеры зависят от ряда факторов: номинальных данных машины (мощности, частоты вращения), заданной высоты оси

вращения, выбранного класса нагревостойкости системы изоляции и других параметров, значения которых влияют на выбор электрической и магнитной нагрузок. Следует помнить, что определение главных размеров электрической машины — это задача, имеющая несколько решений. Поэтому для получения некоторых данных, в частности электромагнитных нагрузок, важно умело воспользоваться многолетним опытом проектирования электрических машин.

Расчетная (электромагнитная) мощность P_i , кВ·А, для асинхронных и синхронных машин определяется по формуле

$$P_i = m_1 E_1 I_1 \cdot 10^{-3}, \tag{4.1}$$

где m_1 — число фаз обмотки статора; E_1 и I_1 — ЭДС, В, и ток, А, обмотки фазы статора.

Для машин постоянного тока расчетная мощность, кВт, равна

$$P_i = E_2 I_2 \cdot 10^{-3}, \tag{4.2}$$

где E_2 и I_2 — ЭДС, В, и ток, А, обмотки якоря. Электродвижущая сила обмотки статора, В,

$$E_1 = 4k_B f_1 k_{001} w_1 \Phi, (4.3)$$

где k_B — коэффициент формы кривой поля в зазоре, при синусоидальном поле $k_B = 1,11$; f_1 — частота тока в обмотке, Γ ц:

$$f_1 = pn/60;$$
 (4.4)

 k_{001} — обмоточный коэффициент для основной гармоники ЭДС; w_1 — число последовательно соединенных витков фазы обмотки (для машины постоянного тока — число витков в параллельной ветви обмотки якоря); Φ — основной магнитный поток, Вб:

$$\Phi = \alpha_i \, l_i \, \tau B_{\delta} \,, \tag{4.5}$$

здесь т — полюсное деление:

$$\tau = \pi D/2p; \tag{4.6}$$

 α_l — расчетный коэффициент полюсного перекрытия, равный отношению расчетной полюсной дуги b_{δ} к полюсному делению τ , или отношению среднего значения магнитной индукцин в зазоре $B_{\delta cp}$ к ее максимальному значению B_{δ} :

$$\alpha_i = b_{\delta} / \tau = B_{\delta cp} / B_{\delta} . \tag{4.7}$$

Обозначим число последовательно соединенных проводников, расположенных во всех пазах статора (якоря), $N_1 = 2 m_1 w_1$. Тогда полный ток пазового слоя равен

$$I_1 N_1 = I_1 2m_1 w_1$$
.

Полный ток пазового слоя, приходящийся на единицу длины окружности статора (якоря), называется линейной нагрузкой, А/м,

$$A_1 = 2m_1 w_1 I_1/\pi D {4.8}$$

Из (4.8) ток можно представить как

$$I_1 = \pi D A_1 / 2m_1 w_1. \tag{4.9}$$

Подставляя в (4.1) выражения (4.3) и (4.9), а также учитывая (4.4) и (4.5), получаем

$$P_{i} = (10^{-12}/6,1) k_{B} k_{001} n\alpha_{i} l_{i} D^{2} B_{\delta} A_{1}, \qquad (4.10)$$

или

$$D^2 l_i n/P_i = 6.1 \cdot 10^{12} / k_B k_{001} \alpha_i B_0 A_1; \qquad (4.11)$$

здесь D и l_i — в мм; n — в об/мин; P_i — в к $B \cdot A$ или в кBт; B_{δ} — в Тл; A_1 — в A/м.

Выражение (4.11) называется основным расчетным уравнением электрической машины. Введем понятие о машинной постоянной Арнольда

$$C_A = D^2 l_i/(P_i/n).$$
 (4.12)

Произведение D^2l_i пропорционально активному объему машины $(D^2l_i \sim V)$, а величина P_i/n пропорциональна электромагнитному моменту машины $(P_i/n \sim M)$. Следовательно, машинная постоянная C_A дает представление о расходе активных материалов, приходящихся на единицу электромагнитного момента машины.

Преобразовав (4.11), получим

$$D^{2} l_{i} = \frac{P_{i} \cdot 6, 1 \cdot 10^{12}}{k_{B} k_{0} 61} \alpha_{i} n B_{\delta} A_{1}$$
 (4.13)

Из (4.13) видно, что при заданных значениях мощности P_i и электромагнитных нагрузок B_δ и A_1 расход активных материалов в машине тем меньше, чем больше частота вращения n. Другими словами, быстроходные машины меньше по габаритным размерам и легче тихоходных.

Анализ (4.11) и (4.12) показывает, что хотя величину C_A и называют постоянной, она зависит от ряда величин и в первую очередь от магнитной B_{δ} и электрической A_1 нагрузок машины. Обычно при проектировании машины ее мощность и частота вращения задаются. Поэтому активный объем мащины ($V \sim D^2 l_i$) зависит от величины электромагнитных нагрузок B_{δ} и A_{1} . Например, если задаться пониженными значениями B_{δ} и A_1 , то получим машину с большими габаритными размерами, но с высоким КПД, низкой рабочей температурой и, следовательно, с весьма продолжительным сроком службы. Другими словами, мы получим машину с большой затратой материалов при малых эксплуатационных расходах. Можно поступить и наоборот — задаться повышенными значениями B_{δ} и A_{1} и получить машину с малыми габаритными размерами. но с низким КПД, высокой рабочей температурой, а следовательно, с малым сроком службы. Такая машина при малой затрате материалов будет иметь высокие эксплуатационные расходы. Вполне очевидно, что оба решения неприемлемы.

Практикой проектирования электрических машин установлены рекомендуемые значения электромагнитных нагрузок B_{δ} и A_1 , которыми и следует пользоваться при расчете электрической машины. Однако следует помнить, что эти значения B_{δ} и A_1 с течением

времени корректируют обычно в сторону увеличения. Это объясняется применением в машинах новых магнитных, изоляционных и других материалов, более эффективных систем охлаждения, совершенствованием технологических процессов изготовления машин и других мероприятий, направленных на лучшее использование активного объема машины.

Рекомендации по выбору значений B_{δ} и A_1 , а также различных коэффициентов, входящих в (4.11), приведены в последующих главах при рассмотрении расчета конкретных видов электрических машин.

Выбирая электромагнитные нагрузки B_δ и A_1 , задаваясь значениями коэффициентов α_i , k_B , k_{001} и используя заданные значения




Рис. 4.1. Электрические машины при разных соотношениях главных размеров

мощностити частоты вращения, по (4.13) определяем произведение D^2l_i . Однако полученное значение D^2l_i еще не определяет главные размеры машины, так как произведению D^2l_i соответствует бесчисленное множество различных значений D и l_i . Следовательно, определение главных размеров машины сводится к выбору соотношений этих размеров (l_i/D). Известно, что одному и тому же объему машины можно придать разные формы: машина может быть «короткой» (рис. 4.1,a), «средней» (рис. 4.1,b) либо «длинной» (рис. 4.1,b). Если в техническом задании на проектирование машины указан какой-либо из габаритных размеров — диаметр или длина машины, то, задавшись одним главным размером, определяют другой. Если известен диаметр D (при заданной высоте оси вращения), то расчетная длина по (4.13), мм,

$$l_i = \frac{6.1 \cdot 10^{12} P_i}{k_B k_{001} \alpha_i nD^2 B_b A_1} . \tag{4.14}$$

После этого необходимо проверить, соответствует ли отношение главных размеров

$$\lambda = l_i/D \tag{4.15}$$

рекомендуемым значениям, полученным на основании обобщения результатов проектирования аналогичных электрических машин.

При этом полезно знать достоинства и недостатки «длинных» ($\lambda > 1,4$) и «коротких» ($\lambda < 0,4$) машин.

В «длинных» машинах использование активных материалов более эффективно, т. е. при одинаковых мощности и частоте вращения «длинные» машины требуют при изготовлении меньше активных материалов, чем «короткие». У «длинных» машин лучше динамические свойства (меньше время разгона и торможения), но они хуже охлаждаются (а следовательно, имеют более высокие рабочие температуры); у них больше прогиб вала, а у коллекторных «длинных» машин к тому же хуже коммутация (из-за повышенного значения реактивной ЭДС коммутируемых секций), что снижает надежность машины.

4.2. ВЫБОР РАСЧЕТНОГО ВАРИАНТА МАШИНЫ

Расчет электрической машины представляет собой задачу, имеющую несколько решений, т. е. при одинаковых исходных данных можно получить несколько расчетных вариантов. Выбор расчетного варианта должен вестись с учетом комплекса экономических и технических требований.

Одним из основных критериев оценки расчетного варианта машины являются сумма затрат по ее изготовлению и эксплуатационные расходы за нормативный срок окупаемости машины. При этом предполагается, что в сравниваемых расчетных вариантах полностью выполнены требования технического задания.

Эксплуатационные расходы определяются главным образом энергетическими показателями машины: КПД и коэффицентом мощности. Затраты на изготовление машины определяются в основном стоимостью активных материалов: проводниковых, магнитных и изоляционных. Для асинхронных двигателей стоимость этих материалов составляет примерно 70 %, а для машин постоянного тока — 75 % стоимости всех материалов, из которых изготовлена машина. Поэтому сравнение расчетных вариантов проектируемой машины можно вести по значениям энергетических показателей (КПД, коэффициент мощности) и по массе активных материалов (обмоточная и коллекторная медь, алюминий короткозамкнутого ротора, магнитные материалы). Уточненную массу деталей, сборочных единиц и машины в целом определяют по окончании проектирования машины, используя ее рабочие чертежи. Оценку расчетного варианта можно вести по предварительным значениям массы активных материалов, вычисленных по следующим формулам.

1. Масса меди обмоточного провода распределенной обмотки статора, фазного ротора или якоря, кг,

$$G_{\rm M,o} = 8.9 \, Z n_{\rm s,m} \, q_{\rm s,m} \, (l_{\rm c,p}/2) \cdot 10^{-6},$$
 (4.16)

где Z — число пазов сердечника; $n_{\rm эл}$ — число элементарных проводников в одном пазу; $q_{\rm эл}$ — площадь поперечного сечения эле-

ментарного проводника, мм²; $l_{\rm cp}$ — средняя длина катушки (секции) распределенной обмотки, м.м

2. Масса меди полюсных катушек, кг,

$$G_{M,R} = 8.9 \cdot 2p w_R l_{cp,K} n_{\partial R} q_{\partial R} \cdot 10^{-6},$$
 (4.17)

где w_{κ} — число витков в полюсной катушке; $l_{\text{ср,k}}$ — средняя длина витка одной полюсной катушки, мм.

3. Масса меди коллектора, кг,

$$G_{\text{M,KOJ}} = 5.25 D_{\text{K}}^{1.5} l_{\text{R}} \cdot 10^{-5},$$
 (4.18)

где D_{κ} и l_{κ} — диаметр и длина коллектора, мм;

4. Масса алюминия короткозамкнутой клетки ротора, кг,

$$G_{\text{a.t}} = 2.7 \left[Z_2 q_{\text{ct}} l_{\text{ct}} + 2\pi D_{\text{km,cp}} q_{\text{km}} + 1.1 N_{\pi} (l_{\pi} - l_{\text{km}}) h_{\pi} b_{\pi} \right] \cdot 10^{-6}, (4.19)$$

где $q_{\rm cr}$ и $l_{\rm cr}$ — площадь поперечного сечения стержня, мм², и длина стержня (ротора), мм; $D_{\rm кл,cp}$ и $q_{\rm кл}$ — средний диаметр короткозамкнутого кольца (мм) и площадь поперечного сечения кольца (мм²); $l_{\rm n}$, $h_{\rm n}$ и $b_{\rm n}$ — соответственно длина, высота и толщина лопатки, мм; $N_{\rm n}$ — количество вентиляционных лопаток на роторе.

5. Масса стали сердечника, кг:

статора машины переменного тока

$$G_{c1} = 7.8 \left[0.785 \left(D_{1H}^{23} - D_{1}^{2} \right) - S_{n1} Z_{1} \right] l_{i} k_{c1} \cdot 10^{-6}, \tag{4.20}$$

где D_{1H} и D_1 — наружный и внутренний диаметры сердечника статора, мм; S_{n1} — площадь паза, мм²; l_t — расчетная длина сердечника статора, мм; k_{c1} — коэффициент заполнения сердечника статора сталью;

ротора асинхронного двигателя или якоря машины постоянно-

го тока

$$G_{c2} = 7.8 \left[0.785 \left(D_2^2 - {}^{r}D_{2BH}^2 - n_{\kappa,a} d_{\kappa,a}^2 \right) - S_{\pi^2} Z_2 \right] l_i k_{c2}, \qquad (4.21)$$

где D_2 и $D_{2\text{вн}}$ — наружный и внутренний диаметры сердечника статора (якоря), мм; S_{n2} — площадь паза ротора (якоря), мм²; k_{c2} — коэффициент заполнения сердечника ротора (якоря) сталью; $n_{\text{к,a}}$ и $d_{\text{к,a}}$ — количество и диаметр (мм) аксиальных вентиляционных каналов;

явновыраженного полюса без компенсационной обмотки

$$G_{c,m} = 8.5 l_m b_m h_m k_{c1} \cdot 10^{-6}, (4.22)$$

где l_m , b_m и h_m — длина, ширина и высота главного полюса, мм; добавочного полюса

$$G_{a,\pi} = 7.8 l_{\pi} b_{\pi} h_{\pi} k_{c1} \cdot 10^{-6}, \tag{4.23}$$

где l_{π} , b_{π} и h_{π} — длина, ширина и высота добавочного полюса, мм; если полюсы массивные (нешихтованные), то коэффициент заполнения полюса сталью $k_{c1} = 1$.

Для оценки расчетного варианта проектируемой электрической машины целесообразно воспользоваться удельной материалоемко-

стью машины, представляющей собой массу машины, приходящуюся на 1 кВт ее номинальной мощности, кг/кВт.

$$K_G = G'/P_{\text{HOM}}. (4.24)$$

Предварительное значение массы электрической машины общего назначения, кг, можно определить, пользуясь эквивалентной плотностью электрической машины q_G :

электрические машины переменного тока (бесколлекторные)

$$G' = q_G D_{1H}^2 l_i \cdot 10^{-6}; (4.25)$$

электрические машины постоянного тока коллекторные

$$G' = q_G D_2^2 l_i \cdot 10^{-6}. (4.26)$$

Эквивалентную плотность электрической машины, кг/кВт, принимают в зависимости от вида машин и их исполнения по способу защиты:

Асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором исполнения ІР44.	. 13
То же исполнения IP23	. 12
Асинхронные машины с фазным ротором исполнения IP23	. 13
Машины постоянного тока	. 43

Удельная материалоемкость проектируемой машины не должна превышать
значений K_G для существующей машины такого же исполнения и близкой к проектируемой по номинальной
мощности и частоте вращения.

Сравнение K_G для ряда электрических машин возрастающей единичной мощности показывает, что с ростом номинальной мошности




Рис. 4.2. Удельная материалоемкость машин мощностью до 100 кВт

 $P_{\text{ном}}$ масса на 1 кВт снижается (рис. 4.2). Удельная материалоемкость K_G электрических машин серий 4A и 2П меньше, чем машин серий AO2 и Π .

4.3. СООТНОШЕНИЯ ДЛЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИ ПОДОБНЫХ МАШИН

Габаритные размеры и масса электрической машины определенным образом зависят от ее номинальной мощности и частоты вращения. Эта зависимость имеет общий характер для всех видов электрических машин. Электродвижущая сила обмотки статора (якоря) пропорциональна числу витков обмотки w, магнитному потоку Φ и частоте вращения n:

$$E \sim \omega \Phi n$$
. (4.27)

В свою очередь магнитный поток

$$\Phi = BS_{\mathbf{M}}$$

где B — средняя магнитная индукция в пределах площади сечения магнитопровода S_{M} .

Таким образом, можно записать

$$E \sim wBS_{\rm M} n. \tag{4.28}$$

Ток статора (якоря) можно представить как произведение плотности тока Δ на площадь поперечного сечения эффективного проводника обмотки $q_{\circ \Phi}$:

$$I = \Delta q_{\text{adv}}.\tag{4.29}$$

Используя (4.28) и (4.29), напишем следующее выражение расчетной мощности:

$$P_i \sim \Delta q_{ab} \, wBS_{\rm M} \, n. \tag{4.30}$$

Произведение $q_{9\Phi}w = S_{00}$ представляет собой общую площадь поперечного сечения всех витков обмотки. Тогда

$$P_i \sim \Delta B S_{\rm M} S_{\rm o5} n. \tag{4.31}$$

Площади $S_{\scriptscriptstyle \mathrm{M}}$ и $S_{\scriptscriptstyle \mathrm{O}}$ пропорциональны квадрату линейного размера l, поэтому

$$S_{\rm M} S_{\rm of} \sim l^2 l^2 \sim l^4.$$
 (4.32)

Тогда

$$P_i \sim \Delta B n l^4. \tag{4.33}$$

Если принять для ряда электрических машин Δ и B неизменными, то

$$P_i/n \sim l^4, \tag{4.34}$$

или

$$l \sim \sqrt[4]{P_i/n} \sim \sqrt[4]{M}, \tag{4.35}$$

где $M \sim P_i/n$ — электромагнитный момент машины.

Следовательно, в ряде машин возрастающей мощности, в которых плотность тока и магнитная индукция неизменны, линейные размеры машин меняются пропорционально корню четвертой степени из их электромагнитного момента. Если, к тому же этот ряд машин имеет постоянную частоту вращения, то линейные размеры машин меняются пропорционально корню четвертой степени из их расчетной мощности:

$$l \sim \frac{4}{1} \overline{P_i}. \tag{4.36}$$

Приведенная зависимость линейных размеров ряда электрических машин справедлива лишь для геометрически подобных машин, у которых Δ —const и B—const, а поэтому их размеры находятся в одинаковом отношении. Например, если машины 1 и 2 подобны, то для них справедливо равенство отношений одноименных

геометрических размеров (диаметров D, длин l, высоты h_z и ширины b_{π} паза и т. д.)

$$D_1/D_2 = l_1/l_2 = h_{z1}/h_{z2} = b_{\pi 1}/b_{\pi 2}. \tag{4.37}$$

Масса *G* машины пропорциональна ее объему, т. е. кубу линейных размеров. Поэтому для ряда геометрически подобных машин можно записать

$$G \sim l^3 \sim \left(\sqrt[4]{P_i}\right)^3 \sim \sqrt[4]{P_i^3}. \tag{4.38}$$

Сумма потерь в машине ΣP при заданных значениях магнитной индукции и плотности тока пропорциональна массе машины, т. е.

$$\Sigma P \sim l^3 \sim \sqrt[4]{P_i^3}. \tag{4.39}$$

Важными экономическими показателями электрической машины являются масса и потери, приходящиеся на единицу мощности машины,

$$G/P_i \sim \Sigma P/P_i \sim \sqrt[4]{P_i^3/P_i} = 1/\sqrt[4]{P_i}$$
 (4.40)

Следовательно, масса машины и сумма потерь на единицу мощности для геометрически подобных машин возрастающей мощности изменяются обратно пропорционально корню четвертой степени из расчетной мощности этих машин.

Рассмотрим отношение суммарных значений массы G_m и потерь ΣP_m нескольких (m) одинаковых машин к массе G_1 и потерям ΣP_1 единичной машины, мощность которой P_1 равна сумме мощностей m одинаковых машин, т. е. $P_1 = mP_i$:

$$\frac{G_m}{G_1} \sim \frac{\sum P_m}{\sum P_1} \sim \frac{m \sqrt[4]{P_l^3/m^3}}{\sqrt[4]{P_l^3}} = \frac{m}{\sqrt[4]{m^3}} = \sqrt[4]{m}. \tag{4.41}$$

Анализируя (4.41), можно сделать вывод: общие масса и потери нескольких машин всегда больше массы, стоимости и потерь одной машины той же суммарной мощности. Отсюда становится понятной тенденция к применению (там, где это возможно и целесообразно) электрической машины большой мощности вместо нескольких машин малой мощности. Так, при применении одной машины вместо двух меньшей мощности масса, стоимость и потери уменьшаются приблизительно на 16 %.

На практике рассмотренные закономерности не соблюдаются точно, так как при проектировании ряда электрических машин возрастающей мощности (серии) приходится отступать от законов геометрического подобия. Объясняется это тем, что потери в машинах растут пропорционально их объему, т. е. пропорционально кубу линейных размеров, в то время как поверхности охлаждения машин растут пропорционально квадрату этих размеров (пропорционально площади охлажденяи). Поэтому в ряде геометрически подобных машин с увеличением мощности условия охлаждения

ухудшаются. В связи с этим приходится отступать от законов геометрического подобия и с возрастанием мощности машины увеличивать интенсивность ее охлаждения. Кроме того, при проектировании серии машин значения плотности тока Δ и магнитной индукции B в машинах разной мощности принимают неодинаковыми, так как руководствуются не законами подобия, а стремлением получить машину с высокими технико-экономическими показателями. Однако полученные закономерности позволяют определить общую тенденцию изменения массы и потерь мощности и могут быть использованы для приближенных расчетов.

Весьма важным при проектировании электрических машин является вопрос о зависимости габаритных размеров и массы машины от частоты вращения. Принимая частоту вращения \overline{n} величиной переменной и используя выражения (4.35) и (4.38), получаем

$$l^3 \sim G \sim \sqrt[4]{P_i^3/n^3}.$$
 (4.42)

Следовательно, при неизменной мощности машины, увеличение частоты вращения способствует уменьшению габаритных размеров и массы машины:

$$l^3 \sim G \sim 1/\sqrt[4]{n^3}.$$
 (4.43)

В действительности уменьшение габаритных размеров и массы машины с увеличением номинальной частоты вращения происходит в большей степени, чем это следует из (4.43), так как с ростом $n_{\text{ном}}$ улучшаются условия охлаждения машины (при самовентиляции), что позволяет повысить электромагнитные нагрузки B и Δ , а следовательно, уменьшить габаритные размеры и массу машины.

Часть вторая

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТРЕХФАЗНЫХ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Глава пятая

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ РАСЧЕТ ТРЕХФАЗНЫХ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

5.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

В данной главе рассматривается электромагнитный расчет трехфазных асинхронных двигателей общего назначения закрытого обдуваемого (IP44) и защищенного (IP23) исполнений. Изложенная методика расчета основана на результатах проектирования основного исполнения асинхронных двигателей единой серии 4A.

Единая серия асинхронных двигателей 4А на напряжение до 1000 В охватывает диапазон номинальных мощностей от 0,06 до 400 кВт и включает двигатели 17 высот оси вращения от 50 до 355 мм. Серия включает помимо основного исполнения ряд модификаций и специализированных исполнений по условиям окружающей среды. Модификации: с повышенным пусковым моментом, с повышенным скольжением, с фазным ротором, многоскоростные, малошумные. Специализированные исполнения по условиям окружающей среды: тропическое, для районов с холодным климатом, химически стойкое и сельскохозяйственное.

Двигатели основного исполнения предназначены для работы в условиях умеренного климата, для привода механизмов, не предъявляющих особых требований к пусковым характеристикам, скольжению и другим параметрам. Они рассчитаны для включения в трехфазную сеть с частотой 50 Гц и напряжениями, указанными в табл. 5.1.

Таблица 5.1

		Обмотка	ста тор а	
Номинальная мощность двигателя, кВт	Номинальное напряжение, В	Схема соедине- ния	Число вывод- ных коицов	
0,06-0,37	220; 380	. Дили У	3	
0,55—11	220; 380; 660	1 I HWIN 1		
15—110	220/380; 380/660	Δ/Υ	6	
132-400	380/660		6	

Высота оси вращення	Условное обозначенне	Номі	инальная мо	щность, кВт защиты 1Р	г, двигателе 14 при 2 <i>р</i>	й со степен	ью
h, MM	длины	2	4	6	8	10	12
50	A B	0,09 0,12	0,06	_	<u> </u>	_	
56	A B	0,18 0,25	0,12 0,18		_		_
63	A B	0,37 0,55	0,25 0,37	0,18 0,25	=		
71	A B	0,75	0,55 0,75	0,37 0,55	0,25		-
80	A B	1,5 2,2	1,1	0,75 1,1	0,37 0,55	_	
90	L A B	3,0	2,2	1,5	0,75 1,1		-
100	S L	4,0 5,5	3,0 4,0	2,2	1,5		_
_م 112	M B	7,5	5,5	3,0 4,0	2,2 3,0	_	
132	S M	11	7,5 11	5,5 7,5	4,0 5,5		_
160	S M	15 18,5	15 18,5	11 15	7,5 11	_	_
180	S M	22 30	22 30	18,5	 15		_
200	М	37	37	2 2	18,5		
200	L	4 5	45	30	22	_	
225	М	55	55	37	30	_	_
250	s	75	7 5	45	37		_
	М	90	90	55	45	_	_
280	s	110	110	75	55	_	
	M	132	132	90	7 5	_	

Высота осн	Условное обозначение	Номинальная мощность, кВт, двигателей со степенью защиты 1Р44 при 2 <i>р</i>										
h, MM	длины	2	4	6	8	. 10	12					
. 315	S	160	160	110	90	55	45					
	M	200	200	132	110	75	55					
355	S	250	250	160	132	90	75					
	M	315	315	200	160	110	90					

Примечания: 1. S, M, L— условные обозначения длины станины по расстоянию между осями отверстий под крепежные болты в лапах: S— малая длина; М— средияя длина; L— большая длина.

2. А. В — обозначення длины сердечника статора: А — первая длина; В — вторая длина. 3. Способ охлаждення двигателей со степенью защиты IP44—IC0141, а двигателей со степенью защиты IP23—IC01 (см. § 1.3).

Для поставок на экспорт двигатели могут быть изготовлены на частоту сети 60 Гц. Конструктивное исполнение двигателей по способу монтажа соответствует ГОСТ 2479-79 (см. § 1.3).

Для двигателей основного исполнения принята увязка установочных размеров с номинальными мощностями и синхронными частотами вращения (табл. 5.2, 5.3). Этой увязкой следует руководствоваться при проектировании асинхронных двигателей общего назначения.

Таблица 5.3

Высота осн вращения	Условное обозначе- ние длины	Ho	Номинальная мощиость, кВт, двигателей со степенью защиты 1Р23 при 2 р										
<i>h</i> , мм	станны	2	4	6	8	10	12						
160	S M	22 30	18,5 22	11 15	7,5 11	=	=						
180	S M	37 45	30 37	18,5 22	15 18,5	_	_						
200	M L	55 7 5	45 55	30 37	22 30	_	_						
225	М	90	75	45	37	-							
250	S M	110 132	90 110	55 75	45 55	_							
280	S M	160 200	132 160	90 110	75 90	_							
315	S M	 250	200 250	132 160	110 132	75 90	55 75						
355	S M	315 400	315 400	200 250	160 200	110 132	90 110						

Примечание. См. примечания к табл. 5.2.

Двигатели с высотами оси вращения 50—132 мм имеют систему изоляции класса нагревостойкости В, а с высотами оси вращения 100—355 мм — класса нагревостойкости F.

Расчетный срок службы двигателей не менее 15 лет при наработке не более 40 тыс. ч. Наработка обмотки статора до первогокапитального ремонта— не менее 20 тыс. ч. Вероятность безотказной работы двигателей— не менее 0,9 при наработке 10 тыс. ч.

Конструкции асинхронных двигателей серии 4А основного ис-

полнения рассмотрены в гл. 7.

Задание на проектирование трехфазного асинхронного двигателя общего назначения должно содержать следующие данные: номинальную мощность $P_{\text{ном}}$, кВт; частоту сети f_1 , Гц; число полюсов 2p или синхронную частоту вращения n_1 , об/мин; тип обмотки ротора — короткозамкнутая или фазная; перегрузочную способность; отношение начального пускового момента к номинальному (для двигателей с короткозамкнутым ротором); отношение начального пускового тока к номинальному (для двигателей с короткозамкнутым ротором); исполнение двигателя по степени защиты (см. § 1.3); способ охлаждения (см. § 1.3); исполнение по способу монтажа (см. § 1.3); режим работы (продолжительный, кратковременный, повторно-кратковременный и т. п. по ГОСТ 183-74); класс нагревостойкости системы изоляции.

Проектирование двигателя начинают с выбора базовой модели, на которую ориентируются при выполнении всех расчетов и конструировании двигателя. При проектировании трехфазных асинхронных двигателей общего назначения мощностью до 400 кВт на напряжение, до 1000 В за базовую модель следует принять один из

типоразмеров двигателей серии 4А.

5.2. ВЫБОР ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ НАГРУЗОК И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЛАВНЫХ РАЗМЕРОВ ДВИГАТЕЛЯ

Главными размерами асинхронного двигателя считают внутренний диаметр сердечника статора D_1 и его расчетную длину l_i , т. е. его длину без учета радиальных вентиляционных каналов:

$$l_i = l_1 - n_{\scriptscriptstyle R} b_{\scriptscriptstyle R}, \tag{5.1}$$

где l_1 — конструктивная длина сердечника статора; $b_{\rm R}$ и $n_{\rm R}$ — ширина и числю радиальных вентиляционных каналов соответственно.


При определении наружного $D_{\text{Інар}}$ и внутреннего $D_{\text{І}}$ диаметров сердечника статора трехфазных асинхронных двигателей на напряжение до 1000 В целесообразно воспользоваться данными серии 4A (табл. 5.4), так как принятые в этой серии диаметры соответствуют наиболее высоким технико-экономическим показателям двигателей.

При необходимости выбора значения $D_{1\text{нар}}$, не предусмотренного табл. 5.4, следует руководствоваться шириной ленты или рулона и припуском на штамповку Δ_{min} :

h, mm	D _{1HAP} , MM	2 p	D ₁ , mm	h, mm	D _{íнар} , мм	2 p	D_1 , mm	
50	81	2 4	41 46	22 5	39 2	2 4 6; 8	208 254	
56	89	2 4	48 55			б; 8	284	
63	100	2 4 6	5 4 61 65	25 0	4 37	2 4 6; 8	232 290 317	
71	116	2 4 6; 8	65 70 76	000		2 4 6 8	275 335 370	
80	131	2 4 6; 8	74 84 88	28 0	520	8 10	385 400	
90	149	2 4 6; 8	84 95 100	315*	520	2 4 6 8 10	275 335 370 385 400	
100	168	2 4 6; 8	95 105 113				310	
112	191	2 4 6; 8	110 126 132	315**	590	2 4 6 8 10; 12	380 425 440 450	
132	22 5	2 4 6; 8	130 145 158			2 4	310 380	
160	272	2 4 6; 8	155 185 197	355*	590	2 4 6 8 10; 12	425 440 450	
180	313	2 4 6; 8	171 211 220	05544	000	2 4	345 435	
200	349	349 2 194 4 238 6; 8 250		660	2 4 6 8 10; 12	470 490 500		

[•] Исполнение IP44. •• Исполнение IP23.

Возможны однорядная штамповка и двухрядная штамповка в шахматном порядке. Раскрой ленты или полосы должен предусматривать минимальные отходы. Стандартная ширина резаной



Рнс. 5.1. Предварнтельные значення КПД (a) н коэффициента мощностн (δ) трехфазных асинхронных двигателей

ленты по ГОСТ 21427.2-75: 90, 95, 107, 123, 138, 140, 150, 160, 170, 175, 187, 200, 215, 226, 233, 250, 260, 280, 300, 322, 325, 360, 400, 445, 500 мм. Стандартная ширина рулонной стали: 500, 530, 600, 670, 750, 860, 1000 мм.

Расчетную мощность асинхронного двигателя, кВ.А, определяют по заданной номинальной мощности

$$P_{i} = P_{\text{HOM}} k_E / \eta' \cos \varphi_1', \qquad (5.2)$$

гле

$$k_E = E_1/U_1 = 0.90 \div 0.98,$$
 (5.3)

при этом бо́льшие значения k_E соответствуют меньшему числу полюсов 2р; η' и соз ϕ_1' — предварительные значения КПД и коэффициента мощности в номинальном режиме (рис. 5.1).

Предварительные значения максимальной магнитной индукции в воздушном зазоре B_{6} и линейной нагрузки A_{1} для асинхронных двигателей определяют по рис. 5.2. Принятое предварительное значение A_{1} следует привести в соответствие с классом нагревостойкости применяемой системы изоляции путем умножения A_{1} на коэффициент k_{A} , значения которого приведены в табл. 5.5 [1].

Таблица 5.5

h, mm	Рекомендуемый класс изоляции	Значения <i>k_A</i>	Значения k_A при системе изолят нагревостойкости						
		В	F	Н					
50—132	В	1,0	1,15	1,32					
160—355	F	0,87	1,0	1,15					

Предварительное значение обмоточного коэффициента для однослойных обмоток $k'_{o61} = 0.96$, для двухслойных обмоток при 2p = 2 $k'_{o61} = 0.80$, а при 2p = 4 $k_{o61} = 0.90 \div 0.96$.

При синусоидальном распределении магнитной индукции в воздушном зазоре двигателя коэффициент полюсного перекрытия $\alpha_i = 2/\pi \approx 0.64$, а коэффициент формы поля $k_B = \pi/2\sqrt{2} = 1.11$. Однако в реальных условиях работы асинхронного двигателя из-за насыщения зубцов статора и ротора кривая распределения магнитной индукции в зазоре уплощается. В целях упрощения расчета асинхронных двигателей значения указанных коэффициентов принимают равными $\alpha_i = 2/\pi$ и $k_B = \pi/2\sqrt{2}$, а искажение кривой распределения магнитной индукции в зазоре учитывают при расчете магнитных напряжений зубцов и спинки статора и ротора (см. § 5.7), используя специальные таблицы намагничивания для спинки и зубцов асинхронных двигателей (см. приложение $\Pi.2$).

С учетом изложенного формула для определения расчетной длины статора асинхронного двигателя [см. (4.14)] имеет вид, мм,

$$l_i = \frac{8,66 \cdot 10^{12} P_i}{k'_{061} n_1 D_1^2 B'_{0} A'_{1}}.$$
 (5.4)

Полученное значение расчетной длины статора l_i следует округлить до **5** мм.

Расчет главных размеров двигателя заканчивают определением коэффициента длины

 $\lambda = l_i/D_1, \tag{5.5}$




Рис. 5.2. Рекомендуемые значения максимальной магнитной индукции в воздушном зазоре $B_{\mathbf{6}}'$ и линейной нагрузки A_1' для низковольтных асинхронных двигателей общего назначения:

a — со степенью защиты IP44 и способом охлаждения IC0141; b — со степенью защиты IP23 и способом охлаждения IC01

значения которого должны укладываться в диапазоне $\lambda = 0.5 \div 0.8$.

5.3. РАЗМЕРЫ АКТИВНОЙ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ

Сердечники статора и ротора набирают из штампованных листов электротехнической стали толщиной 0,5 мм. Наиболее прогрессивным является применение холоднокатаной изотропной стали. Благодаря большей магнитной проницаемости, меньшим удельным потерям, лучшему качеству поверхности по сравнению с горячекатаной электротехнической сталью холоднокатаная сталь способствует повышению энергетических показателей проектируемого двигателя. Рекомендации по применению холоднокатаных изотропных сталей в асинхронных двигателях [1] приведены в табл. 5.6.

Таблица 5.6

		Способ изолировки листов							
	l		Ротора						
<i>h</i> , м <u>м</u>	Марка стали	статора	коротк оз а м кну- того	фазного					
50—250	2013	Оксидирование	Оксидирование	Лакировка					
280—355	2312	Лакировка	Оксидирование	Лакировка					

Способ изолировки листов влияет на коэффициент заполнения сердечников сталью k_c : при оксидировании k_c =0,97, при лакировке k_c =0.95.

Радиальные вентиляционные каналы предусматривают в машинах защищенного исполнения, если длина сердечников статора и ротора превышает 450 мм. Радиальные вентиляционные каналы в асинхронных двигателях с короткозамкнутой литой клеткой ротора желательно не применять, так как это технологически затруднено необходимостью принятия специальных мер, предотвращающих затекание алюминия в эти каналы.

Воздушный зазор δ между статором и ротором существенно влияет на технико-экономические показатели двигателя. Так, с увеличением зазора δ возрастает намагничивающий ток статора, что ведет к снижению КПД и коэффициента мощности $\cos \varphi_1$ двигателя. При уменьшении зазора уменьшается намагничивающий ток статора, что способствует повышению КПД и $\cos \varphi_1$. Однако если зазор сделать слишком маленьким, то резко возрастут добавочные (поверхностные и пульсационные) потери, что приведет к снижению КПД. Кроме того, при очень малом зазоре даже небольшая его неравномерность вызывает значительную силу одностороннего магнитного тяжения. Это является причиной значительного увеличения нагрузки на подшипники и вал двигателя и создает опас-

ность задевания ротора о внутреннюю поверхность статора, т.е. снижается надежность двигателя. Слишком маленький воздушный зазор нежелателен еще и потому, что снижается технологичность двигателя и повышается стоимость его изготовления из-за весьма жестких допусков на изготовление отдельных деталей двигателя и на его сборку. Из этого следует, что к выбору воздушного зазора нельзя подходить однозначно.

При проектировании асинхронных двигателей общего назначения на напряжение до 1000 В воздушный зазор целесообразно при-





Рис. 5.3. Рекомендуемые значения воздушного зазора δ для трехфазных асинхронных двигателей общего назначения



 $P_{M}\tilde{c}$. 5.4. Активная часть асинхронного двигателя $_{r}$

нимать по данным двигателей единой серии 4А (рис. 5.3). Основные размеры активной части асинхронного двигателя показаны на рис. 5.4.

Наружный диаметр сердечника ротора, мм

$$D_2 = D_1 - 2\delta. (5.6)$$

Внутренний диаметр сердечника ротора $D_{2вн}$, мм, приближенно можно принять равным

$$D_{\text{2BH}} \approx (0.30 \div 0.35) D_2.$$
 (5.7)

В дальнейшем, при расчете вала на жесткость (см. § 7.4), зна-

чение $D_{2вн}$ должно быть уточнено.

Конструктивная длина сердечника статора при отсутствии радиальных вентиляционных каналов равна его расчетной длине $(l_1 = l_i)$. При наличии радиальных вентиляционных каналов конструктивная длина сердечника статора равна

$$l_1 = l_i + n_{\scriptscriptstyle R} b_{\scriptscriptstyle R}. \tag{5.8}$$

Число радиальных каналов $n_{\rm K}$ при их ширине $b_{\rm K}{=}10$ мм, принимается такой, чтобы длина средних пакетов статора была $80{-}100$ мм, а крайних несколько больше. Число и ширину радиальных

вентиляционных каналов в сердечнике ротора принимают такими же, что и в статоре.

Длину сердечника ротора l_2 при $h \leqslant 250$ мм принимают равной длине сердечника статора. В асинхронных двигателях с высотой оси вращения $h \geqslant 250$ мм длину сердечника ротора l_2 принимают больше длины сердечника статора на 5 мм для компенсации неточностей сборки двигателя.

В двигателях с высотой оси вращения $h \geqslant 180$ мм в сердечнике ротора предусматривают один ряд аксиальных вентиляционных каналов для улучшения охлаждения и уменьшения махового момента ротора. При выборе количества $n_{\rm k,a}$ и диаметра $d_{\rm k,a}$ этих ка-

налов можно руководствоваться данными табл. 5.7.

На внутренней поверхности сердечника статора и наружной поверхности сердечника ротора имеются пазы, в которых располагают обмотки. Правильный выбор соотношения числа пазов и их размеров в значительной степени определяет свойства проектируемой машины и трудоемкость ее изготовления. С увеличением числа пазов в сердечнике форма кривой МДС в зазоре приближается к синусоиде, что способствует ослаблению высших гармоник ЭДС. Это ведет к улучшению энергетических показателей машины. Однако чрезмерно большое число пазов ухудшает заполнение пазов медью, усложняет изготовление штампов и снижает их стойкость, увеличивает трудоемкость операций, связанных с изолировкой пазов и ук-

Таблица 5.7

		Испо	олнение двигател:	я по способу з	ащнты
h, mm	2 p		I P44	I	P23
		^п к, а	<i>d</i> _{к, а} , мм	<i>п</i> к, а	d _{к, а} , мм
180	2 4, 6, 8	10	18	10	18
200	2 4 6, 8	10 12 12	12 16 22	10 12 12	12 16 22
225	2 4 6, 8	12 12 12	12 20 25	12 12 12	12 20 25
250	2 4 6, 8	12 10 10	15 25 30	12 10 10	15 25 30
80, 315	2 4 6, 8, 10	12 12 12	20 32 32	12 12	26 40
355	2 4, 6, 8, 10, 12	12 12	20 40	12	40

ладкой обмотки. Одновременно уменьшается сечение зубцов, разделяющих пазы.

Известно, что в воздушном зазоре машины происходит взаимодействие магнитных полей основной и высших гармоник. При этом поля высших гармоник создают дополнительные синхронные и асинхронные моменты, которые, накладываясь на основной элек-




Рис. 5.5. Скос пазов ротора

тромагнитный момент, ухудшают рабочие и пусковые свойства двигателя. Значение этих моментов зависит от соотношения чисел пазов статора Z_1 и ротора Z_2 .

Опыт проектирования и эксплуатации асинхронных двигателей позволил установить наиболее благоприятные соотношения Z_1 и Z_2 [2]. Для асинхронных дви-

гателей общего назначения с короткозамкнутым и фазным роторами соотношение чисел пазов Z_1/Z_2 можно принять по табл. 5.8, составленной по данным асинхронных двигателей 4А.

В целях улучшения пусковых характеристик и снижения уровня шума в асинхронных двигателях с высотой оси вращения до 160 мм включительно пазы ротора скашивают, как правило, на одно зубцовое деление статора. Скос b_{ck} означает максимальный сдвиг оси паза относительно образующей цилиндрической поверхности рото-

Таблица 5.8

Высота оси				Z ₁ /Z ₂ при 2 <i>р</i>		
вращения, мм	2	4	6	8	10	12
	Д	(вигатели с	с короткоз	амкнутым ро	тором	
50 56 63 71 80—100 112 132 160 180, 200 225 250 280—355	12/9 24/18 24/18 24/20 24/20 24/22 24/19 36/28 36/28 36/28 48/40 48/38	12/15 24/18 24/18 24/18 36/28 36/34 36/34 48/38 48/38 60/50 60/50	36/28. 36/28. 36/28. 36/28. 54/51. 54/50. 72/58. 72/56. 72/56. 72/82	36/28 36/28 36/28 48/44 48/44 48/44 72/56 72/56 72/86		
		Двига	телн с фаз	ным ротором	I.	
160 180, 200 225 250—355	-	48/36 48/36 48/66 60/72	54/36 72/54 72/81 72/81	48/36 72/48 72/84 72/84	90/120	90/108

ра, проведенной из одного конца паза в другой (рис. 5.5). Однако скос пазов увеличивает трудоемкость изготовления двигателя. Поэтому в двигателях с высотой оси вращения более 160 мм скоса пазов не делают. Это целесообразно еще и потому, что, как показывает опыт, скос пазов в этих двигателях не дает значительного эффекта в улучшении пусковых характеристик.

Пазы статора. Практическое применение в машинах переменного тока получили следующие формы пазов сердечника статора:




Рис. 5.6. Пазы статора машин переменного тока: a — полузакрытый трапецеидальный; b — полуоткрытый прямоугольный; s — открытый прямоугольный

трапецеидальные полузакрытые и прямоугольные полуоткрытые или открытые (рис. 5.6).

При трапецеидальных пазах зубцы статора имеют параллельные стенки и их сечение по высоте паза одинаково. Отсутствие в таких зубцах участков уменьшенного сечения способствует снижению магнитного напряжения зубцов и лучшему использованию активной зоны сердечника. Другим достоинством трапецеидальных пазов является их малое раскрытие, что способствует уменьшению пульсации магнитной индукции в зазоре двигателя, уменьшению магнитного напряжения воздушного зазора (см. § 5.7) и уменьшению добавочных потерь. Однако при таких пазах коэффициент заполнения паза медью невелик. Область применения полузакрытых пазов определяется областью применения всыпной обмотки статора, выполняемой из проводов круглого сечения.

При пазах прямоугольной формы зубцы статора имеют трапецендальную форму с уменьшенным сечением со стороны воздушного зазора. Магнитная индукция в этом сечении зубцов имеет максимальное значение, что ведет к возрастанию магнитного напряжения зубцов. Большое раскрытие полуоткрытых, а тем более открытых пазов вызывает усиление пульсаций магнитной индукции в зазоре и способствует увеличению магнитного напряжения воздушного зазора и увеличению добавочных потерь. Но при таких пазах выше коэффициент заполнения паза медью, так как проводники пря-

моугольного сечения расположены в пазу упорядоченно.

	_	
	~^	1 1

Припуск	иа	штаг	иповк	у по	высоте
H	ши	рнне	паза,	MM	

		_					и шириис	1103
							0	, 1
							0	,2
	•						0	,3

Трапецеидальные полузакрытые пазы (рис. 5.6, а). Размеры трапецеидального паза выбирают такими, чтобы зубец имел параллельные стенки. Ширина зубца, мм, определяется по допустимому значению магнитной индукции в зубце статора B_{z1max} (см. табл. 5.9):

$$b_{z1} = t_1 B_0' / k_{c1} B_{z1max}, (5.9)$$

где t_1 — зубцовое деление статора, т. е. расстояние между осями двух соседних зубцов, измеренное по внутреннему диаметру статора, мм:

$$t_1 = \pi D_1 / Z_1. \tag{5.10}$$

Высота зубца, мм,

Высота оси вращения, мм

$$h_{z1} = 0.5 (D_{1B} - D_1) - h_{c1},$$
 (5.11)

где h_{c1} — высота спинки статора, мм.

Значение h_{c1} определяется допустимыми величинами магнитной индукции в слинке статора B_{c1} (табл. 5.9):

$$h_{c1} = 0.5\alpha'_{c} \tau B'_{\delta} / k_{c1} B_{c1}, \tag{5.12}$$

гле
$$\tau = \pi D_1/2p$$
.

Наименьшая ширина трапецеидального полузакрытого паза в штампе, мм,

$$b'_{n1} = t'_1 - b_{z1}, (5.13)$$

где

$$t_1'' = \pi (D_1 + 0.2h_{21})/Z_1.$$
 (5.14)

Наибольшая ширина паза в штампе, мм,

$$b_{n1} = t_1' - b_{z1}, (5.15)$$

где

$$t_1' = \pi \left(D_1 + 2h_{z1} \right) / Z_1. \tag{5.16}$$

Ширина шлица паза статора $b_{\rm m1}$ должна быть такова, чтобы при принятой толщине пазовой изоляции через шлицы можно было уложить в пазы катушки (секции) по одному проводу. Обычно диаметр изолированного провода не превышает $d_{\rm n3} = 1,76$ мм, а $b_{\rm m1} \! \leqslant \! 4,0$ мм.

Высота шлица $h_{\text{m1}} \approx 0.8 \div 1.2$ мм. Угол $\beta = 45^{\circ}$ в двигателях с высотой оси вращения $h \leqslant 250$ мм и $\beta = 30^{\circ}$ в двигателях с $h \geqslant 280$ мм. Тогда высота клиновой части паза h_{K1} , мм:

при β=45°

$$h_{\rm k1} = 0.5 \, (b'_{\rm n1} - b_{\rm m1});$$
 (5.17)

<i>h</i> , мм	2 p	Форма пазов статора	Тнп о бмоткн статора	Рекомендуемые значения магнитной индукции, Тл, при исполиении двигателей по способу защиты 1Р44	
				B _{z1max}	B _{C1}
50—132	2, 4 6 8	Трапецеи- дальные	Однослойная всыпная	1,75—1,95 1,75—1,95 1,70—1,90	1,50—1,65 1,45—1,60 1,20—1,35
160	2 4 6 8	То же	Двухслойная всыпная Однослойная всыпная То же »	,	1,45—1,70 1,45—1,70 1,35—1,50 1,10—1,20
180—250	2, 4, 6 8	То же	Двухслойная всыпная Одно-двухслой- ная всыпная Двухслойная всыпная	1,70—1,90 1,70—1,90 1,70—1,85	1,45—1,65 1,45—1,65 1,10—1,20
2 80 —355	2, 4, 6, 8 10	Прямоугольные полуот- крытые Трапецеи- дальные полу- закрытые То же	Двухслойная из жестких полука-тушек Двухслойная концентрическая всыпная	1,70—1,90 1,60—1,80 1,60—1,80	1,40—1,60 1,30—1,45 1,15—1,30

Примечание. Для двигателей исполнения по способу защиты IP23 рекомендуемые значения магнитной инлукции следует увеличить на 8 %.

При определении размеров паза различают его размеры в свету и в штампе. Размеры в свету несколько меньше размеров в штампе из-за неточности штамповки и некоторого уменьшения паза при сборке листов в сердечник, что учитывается припусками на штамповку по высоте $h_{\rm np}$ и ширине $b_{\rm np}$ паза. Значения этих величин можно принять в зависимости от высоты оси вращения двигателей следующими:

при $\beta = 30^{\circ}$

$$h_{\rm w1} = 0.29 \, (b'_{\rm m1} - b_{\rm w1}). \tag{5.18}$$

Площадь поперечного сечения трапецеидального паза в штамne, мм²,

$$S_{\rm nl} = 0.5 \left(b_{\rm nl} + b_{\rm nl}' \right) h_{\rm nl} + 0.5 \left(b_{\rm nl}' + b_{\rm ml} \right) h_{\rm kl} + b_{\rm ml} h_{\rm ml}, \qquad (5.19)$$

где $h_{\text{m1}} = h_{z1} - h_{\text{K1}} - h_{\text{m1}}$.

Прямоугольные полуоткрытые пазы (рис. 5.6, б). Ширина зубна в узком месте, мм,

$$b_{z1min} = t_1 B_0'/k_{c1} B_{z1max}. {(5.20)}$$

Максимальное значение магнитной индукции в зубце статора может быть предварительно принято по табл. 5.9.

Ширина полуоткрытого паза в штампе, мм,

$$b_{n1} = t_1'' - b_{z1min}, (5.21)$$

где

$$t_1'' = \pi \left(D_1 + 2h_{\text{m1}} + 2h_{\text{K1}} \right) / Z_1. \tag{5.22}$$

Для полуоткрытых пазов отношение $b_{\pi 1}/t_1 \approx 0,46 \div 0,56$, причем большие значения относятся к меньшим диаметрам D_1 .

Высота шлица $h_{\rm ml} = 0.8 \div 1.2$ мм; высоту клиновой части паза принимают при 2p=2 $h_{\text{kl}}=3.5$ мм, при 2p=4, 6 и 8 $h_{\text{kl}}=3.0$ мм. " Ширину шлица полуоткрытого паза, мм, принимают

$$b_{\text{m1}} \approx (0.58 \div 0.60) b_{\text{m1}}$$
.

Высота паза (зубца) определяется по (5.11). Высота части паза, занимаемой обмоткой, мм

$$h_{\rm m1} = h_{\rm z1} - h_{\rm m1} - h_{\rm K1}. \tag{5.23}$$

Прямоугольные открытые пазы (рис. 5.6, в). Размеры открытых пазов определяют аналогично размерам полуоткрытых пазов.

Пазы ротора. Выбор формы пазов короткозамкнутого ротора (рис. 5.7) зависит от мощности двигателя, числа полюсов 2р и требуемых пусковых характеристик.

В двигателях небольшой мощности обычно применяют пазы овальной формы (рис. 5.7, а и б). С ростом мощности для двухполюсных двигателей используют пазы бутылочной формы или овальные пазы с уменьшенным сечением в верхней части (рис. 5.7, в, г), в которых явление вытеснения тока в стержнях ротора проявляется более эффективно. Это способствует улучшению пусковых свойств короткозамкнутых двигателей (уменьшению начального пускового тока и увеличению начального пускового момента). Для двигателей с $2p \geqslant 4$ применяют пазы по рис. 5.7, a, δ .

Таблица 5.10, составленная по данным асинхронных двигателей серии 4А основного исполнения, содержит рекомендации по выбору формы пазов короткозамкнутого ротора.

Ширина зубца ротора b_{22} , мм, определяется значением магнитной индукции в расчетном сечении зубца B_{z2max} (табл. 5.10):


$$b_{z2} = t_2 B_{\delta}' / k_{c2} B_{z2 max}, \tag{5.24}$$

где t_2 — зубцовое деление по наружному диаметру ротора D_2 , мм:

$$t_2 = \pi D_2 / Z_2; \tag{5.25}$$

 $k_{\rm c2}$ — коэффициент заполнения сердечника ротора сталью. Высота зубца (паза) ротора, мм,

$$h_{z2} = 0.5 (D_2 - D_{2BH}) - h_{c2}.$$
 (5.26)



Высота спинки сердечника ротора $h_{\rm c2}$, мм, определяется допустимым значением магнитной индукции в спинке ротора $B_{\rm c2}$ (см. табл. 5.10):

$$h_{c2} = 0.5\alpha'_{i} \tau B'_{\delta}/k_{c2} B_{c2}. \tag{5.27}$$

В некоторых случаях при проектировании двигателей небольшой мощности высоту спинки ротора $h_{\rm c2}$ принимают исходя из соображения механической прочности сердечника. При этом значение магнитной индукции B_{c2} оказывается намного ниже рекомендуемых в табл. 5.10.

Размеры овальных пазов, выполненных по рис. 5.7, а и б, рассчитывают таким образом, чтобы зубцы ротора имели параллель-

2 p	ротора по	- n	
`		B_{z2max}	B _{C2}
2 4 6 8	a a a a	1,75—1,95 1,75—1,95 1,75—1,95 1,70—1,90	1,35—1,45 1,15—1,25 1,05—1,15 0,75—0,85
2 4 6 8	а б б	1,75—1,95 1,55—1,80 1,65—1,90 1,65—1,90	1,35—1,45 1,20—1,35 1,05—1,15 0,75—0,85
2 4 6 8	г а а а	1,70—1,95 1,65—1,90 1,65—1,90 1,65—1,90	1,35—1,45 1,15—1,25 1,05—1,15 0,75—0,85
2 4 6 8 10, 12	2 6 6 6 6	1,60—1,85 1,80—2,00 1,65—1,90 1,65—1,90 1,65—1,90	1,35—1,45 1,15—1,25 1,05—1,15 0,75—0,85 0,75—0,85
	8 2 4 6 8 2 4 6 8	4 a 6 a 8 a 2 a 6 6 8 6 2 a 4 a 6 a 2 a 4 a 6	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$

Прнмечанне. Для двигателей исполнения IP23 рекомендуемые значения магнитной индукции следует увеличить на 8 %.

ные стенки. Для этого диаметры пазов определяют по формулам: диаметр в верхней части паза, мм,

$$d'_{n2} = \left[\pi \left(D_{2n} - 2h_{m2}\right) - Z_2 b_{z2}\right] / (Z_2 + \pi); \tag{5.28}$$

диаметр в нижней части паза, мм

$$d_{n2} = [\pi (D_{2n} - 2h_{22}) - Z_2 b_{22}]/(Z_2 - \pi).$$
 (5.29)

Диаметр в нижней части паза d_{n2} должен быть не менее 2 мм у двигателей с $h \le 132$ мм и не менее 3,5 мм у двигателей с $h \ge 160$ мм. Расстояние между центрами окружностей овального паза, мм,

$$h_2 = h_{x2} - h_{yy2} - 0.5 (d_{yy2} + d'_{yy2}).$$
 (5.30)

В случае овального закрытого паза в (5.28) и (5.30) вместо высоты шлица $h_{\rm m2}$ следует подставить высоту мостика $h_{\rm M2} = 0.5 \div 1.0$ мм. Для овальных полузакрытых пазов (рис. 5.7, a) $h_{\rm m2} = 0.50 \div 0.70$ мм, $b_{\rm m2} = 1.0 \div 1.5$ мм.

При овальном закрытом пазе, выполненном по рис. 5.7, β , больший диаметр d_{n2} определяется по (5.29), но вместо b_{z2} нужно подставить ширину зубца в расчетном сечении b_{z2min} по (5.24).

Меньший диаметр этого паза принимают равным, мм,

$$d'_{\rm n2} \approx (0.60 \div 0.80) d_{\rm n2}.$$
 (5.31)

Площадь поперечного сечения овального паза в штампе, мм²,

$$S_{n2} = 0.25\pi \left(d_{n2}^2 + d_{n2}^{\prime 2}\right) + 0.5h_2 \left(d_{n2} + d_{n2}^{\prime}\right). \tag{5.32}$$

Для бутылочного паза (рис. 5.7, ϵ) размеры нижней части выбирают из условия получения зубца с параллельными стенками. Ширину b_{z2min} определяют по (5.24) с учетом принятой по табл. 5.10 магнитной индукции B_{z2max} . Больший диаметр нижней части паза, мм,

$$d_{n2} = \left[\pi \left(D_2 - 2h_{\text{M2}} - 2h_2' \right) - Z_2 b_{\text{z}2min} \right] / (Z_2 + \pi), \tag{5.33}$$

где $h_{\text{м2}} = (0,2 \div 0,5)$ мм; $h_{2}' = 15$ мм.

Высоту зубца h_{z2} определяют по (5.26) с учетом принятой магнитной индукции в спинке сердечника ротора $B_{\rm c2}$.

Меньший диаметр нижней части паза, мм,

$$d'_{n2} = \left[\pi \left(D_2 - 2h_{z2} \right) - Z_2 b_{z2min} \right] / (Z_2 - \pi). \tag{5.34}$$

Значение d'_{n2} должно быть не менее 4 мм.

Расстояние между центрами диаметров нижней части бутылочного паза, мм,

$$h_2 = h_{z2} - h_{M2} - h'_2 - 0.5 (d_{n2} + d'_{n2}).$$
 (5.35)

Площадь поперечного сечения нижней части паза в штампе, ${\rm MM}^2$,

$$S_{\text{n2,H}} = 0.125\pi \left(d_{\text{n2}}^2 + d_{\text{n2}}^{\prime 2} \right) + 0.5h_2 \left(d_{\text{n2}} + d_{\text{n2}}^{\prime} \right). \tag{5.36}$$

Ширину верхней части паза принимают равной

$$b_{n2} = (0.5 \div 0.6) d_{n2}. \tag{5.37}$$

Площадь поперечного сечения верхней части паза в штампе, ${\rm MM}^2$,

$$S_{n^2B} = 0.5d_{n^2} (h_2' - 0.25d_{n^2}). \tag{5.38}$$

Площадь бутылочного паза, $мм^2$,

$$S_{n2} = S_{n2n} + S_{n2n}. \tag{5.39}$$

5.4. ОБМОТКА СТАТОРА

Элементом обмотки статора является катушка (секция). Каждый виток этой катушки состоит из двух пазовых частей, располагаемых в пазах сердечника статора, и лобовых частей. Расстояние между пазовыми частями одной катушки, измеренное в пазах, называют шагом обмотки. Шаг обмотки y_1 может быть полным (диаметральным), если он равен полюсному делению ($y_1 = \tau = Z_1/2p$), или укороченным, если он меньше полюсного деления ($y_1 < \tau$). Укорочение шага обмотки способствует улучшению формы кривой

распределения магнитной индукции в воздушном зазоре машины, приближая ее к синусоиде. Это позволяет снизить добавочные потери и уменьшить провалы в механической характеристике асинхронного двигателя.

Катушки одной фазы обмотки, расположенные в соседних пазах и соединенные последовательно, образуют катушечную группу. Катушечные группы, входящие в обмотку фазы, могут быть соединены между собой последовательно, параллельно или последовательно-параллельно. Три фазные обмотки, соединенные в звезду

или треугольник, образуют трехфазную обмотку статора.

Катушечные группы обмотки, соединенные между собой, образуют параллельные ветви. Число параллельных ветвей в обмотке одной фазы зависит от способа соединения катушечных групп: при последовательном соединении их число минимально ($a_1 = 1$), при параллельном соединении их число равно числу полюсов 2p, при смешанном соединении (последовательно-параллельном) можно получить $1 < a_1 < 2p$.

Если пазовые стороны катушек расположены в пазах сердечника в один слой (пазовая сторона катушки занимает весь паз), то обмотку называют однослойной. Если же пазовые стороны катушек расположены в пазах в два слоя (пазовая сторона катушки занимает половину паза), то обмотку называют двухслой-

Однослойные обмотки статора не допускают укорочения шага y_{1_k} поэтому двигатели с такими обмотками имеют ухудшенные рабочие и пусковые показатели. Кроме того, они имеют большой вылет лобовых частей и повышенный расход обмоточной меди (рис. 5.8, а). Однако эти обмотки наиболее пригодны для механизированной укладки, что способствует снижению трудоемкости изготовления двигателей. По этой причине однослойные обмотки статора получили применение в асинхронных двигателях с высотами оси вращения $h \leqslant 160$ мм, имеющих наибольший объем производства.

В асинхронных двигателях с высотами оси вращения $h \geqslant 180$ мм применяют двухслойные обмотки с укороченным шагом $y_1 < \tau$ (рис.

5.8, 6).


Обмотки статора разделяются на всыпные (с мягкими катушками) и обмотки с жесткими катушками (полукатушками). Всыпная обмотка изготавливается из обмоточного провода круглого сечения. Провод наматывают на шаблон для придания катушке предварительной формы. Затем катушки укладывают в заранее изолированные пазы трапецеидальной формы. После укладки катушек и закрепления их в пазах посредством клиньев или крышек производят формовку лобовых частей и их бандажирование. Затем обмотанный статор пропитывают.

Обмотки из жестких катушек или полукатушек выполняют обмоточным проводом прямоугольного сечения. При этом еще до укладки катушек (полукатушек) в пазы сердечника статора им придают требуемую форму и наносят изоляцию. Затем их укладыва-

ют в полуоткрытые или открытые пазы (рис. $5.9, \delta, \epsilon$).

При решении вопроса о выборе типа обмотки статора для асинхронных двигателей общего назначения можно воспользоваться рекомендациями табл. 5.9.

Сравнение рассмотренных двух видов обмоток статора позволяет сделать следующие выводы: всыпные обмотки с мягкими катушками являются наиболее технологичными, так как намотка катушечных групп, а иногда и фазной обмотки целиком, может вы-






Рис. 5.8. Развернутые схемы трехфазных обмоток статора: a — однослойная концентрическая обмотка (Z_1 =36, 2p=4, q_1 =3); b — двухслойная обмотка (Z_1 =36, 2p=4, q_1 =3)

полняться без разрыва провода, что дает возможность получить обмотку с минимальным количеством паек; трапецеидальные полузакрытые пазы, в которые укладывают всыпную обмотку, обеспечивают наиболее благоприятное использование зубцовой зоны статора, а небольшое раскрытие пазов позволяет значительно ослабить пульсации магнитного потока в воздушном зазоре. Достоинствами жестких обмоток являются лучшее заполнение пазов медью за счет прямоугольного сечения обмоточных проводов и более высокая надежность, обусловленная тем, что в пазы статора укладывают уже готовые катушки, не подвергаемые механическим деформациям, как это происходит при укладке всыпной обмотки.

В силу перечисленных преимуществ всыпные обмотки получили наибольшее применение в асинхронных двигателях напряжением до 1000 В, мощностью до 100 кВт ($h \le 250$ мм). Другой причиной, способствующей преобладающему применению всыпных обмоток




Рис. 5.9. Порядок укладки пазовых сторон жестких полукатушек в полуоткрытые пазы статора

в асинхронных двигателях, является возможность механизации процесса намотки, изолировки и укладки обмотки в пазы сердечника статора. Механизация этих процессов имеет большое народнохозяйственное значение и является одним из важнейших средств повышения производительности труда на электромашиностроительных заводах.

Однако механизация про-




Рис. 5.10. Развернутая схема одно-двухслойной обмотки статора (Z_1 =48, 2p=4, q_1 =4)

цесса укладки двухслойных обмоток статора затруднена тем, что укладка пазовых сторон нижнего слоя некоторых катушек возможна лишь при временном подъеме ранее уложенных пазовых сторон.

В целях расширения области применения механизированной укладки обмоток статора в последнее время были разработаны новые схемы обмоток, например, одно-двухслойная концентрическая обмотка статора (рис. 5.10). Каждая катушечная группа такой обмотки состоит из одной большой катушки, имеющей удвоенное число витков с пазовыми сторонами, занимающими весь паз (пазы 1

и 12, 5 и 16, 13 и 24 и т. д.), — однослойная обмотка — и (q_1-2) малых концентрических катушек с одинарным числом витков, расположенных в два слоя — двухслойная обмотка. В каждой фазе содержится одинаковое число больших и малых катушек, обе стороны которых лежат либо только на дне пазов, либо только в верхних слоях пазов. Одно-двухслойная обмотка выполнима лишь с числом пазов на полюс и фазу $q_1 > 2$. При $q_1 = 2$ обмотка превращается в однослойную концентрическую.

Число пазов на полюс и фазу определяется выражением

$$q_1 = Z_1/2pm_1. (5.40)$$

Следует иметь в виду, что оценка технологичности обмотки статора, с точки зрения возможности механизации процессов ее изготовления, имеет значение лишь при проектировании двигателей для серийного изготовления.

Следующим важным этапом проектирования обмотки статора является выбор класса нагревостойкости и конструкции системы изоляции. При этом можно руководствоваться данными серии 4A: в двигателях с высотами оси вращения $h = 50 \div 132$ мм применяют систему изоляции класса нагревостойкости B, а в двигателях с $h = 160 \div 355$ мм — класса нагревостойкости F.

В табл. 5.11—5.14 приведены конструкции изоляции обмоток статора, применяемые в двигателях серии 4А.



Таблица 5.11. Коиструкция системы изоляции всыпиой обмотки статора двигателей с $h\!=\!50\!\div\!132$ мм (класс нагревостойкости В)

ун-		Материал		
Позиция на рисун ке	Наим енова ние	Наименованне, марка	Толщина, мм	Число слоев
1	Коробка пазовая	Пленка полиэтилентере- фталатная ПЭТФ	0,19* 0,25*	1
2	Крышка пазовая	То же	0,25* 0,35*	i
-	Прокладка междуфазовая в лобовых частях	Пленкоасбокартон	0,35	i
	Изоляция внутримашинных соединений и выводных концов	Трубка изоляционная ТКСП	<u> </u>	
	Бандаж лобовых частей	Нить полиэфирная	-	l _
	Пропитка	Лак МЛ-92 или ком- паунд КП-34	-	
-	Покрытие лобовых частей	Эмаль ГФ-92-ГС	_	_

^{*} Для двигателей с h=50÷63 мм. ** Для двигателей с h=71÷132 мм.

Важным параметром обмотки статора является число пазов на полюс и фазу q_1 [см. (5.40)]. Обычно выбирают q_1 равным целому числу. Но в целях применения одного и того же штампа для листов статора двигателей с разным числом полюсов возможно применение дробного q_1 , например 1,5; 2,5; и т. д. Для числа пазов статора Z_1 в соответствии с данными табл. 5.8 значения q_1 в зависимости от высоты оси вращения h приведены в табл. 5.15.

Пазовые стороны одной катушечной группы, расположенные в соседних пазах, занимают q_1 пазов и образуют фазную зону, опре-

деляемую углом

$$\alpha = 2\pi p q_1/Z_1. \tag{5.41}$$

Наибольшее применение в трехфазных асинхронных двигателях получили шестизонные обмотки с $\alpha = 60^{\circ}$. Если число пазов на полюс и фазу q_1 равно целому числу, то все фазные зоны равны 60° , если же q_1 равно дробному числу, то часть фазных зон такой




Таблица 5.12. Конструкция системы изоляции и элементы креплении всыпной обмотки статора двигателей с $h=160\div250$ мм при механизированиой (a) и ручной (δ) укладках обмотки

m i		Наименование		
Позиция на рисун ке	Наименование	Наименование и марка	Толщина, мм	Число слоев
1	Қоробка пазовая	Пленкосинтокартон ПСКФ или изоном	0,37-0,4	1
2	Крышка пазовая	То же	0,5	1
2 3	Прокладка	Стеклотекстолнт СТЭФ-1	0,5	1
4	Қлин пазовый	Профильный стекло- пластик СПП-Э или стеклотекстолит СТЭФ-1		
5	Прокладка междуслойная	-	0,5	1
	Прокладка междуфазовая в лобовых частях	l <u> </u>	0,370,4	1
	Изоляция внутрнмашин- ных соединений и выводных	Трубка нзоляционная ТКСП	_	-
	концов Бандаж лобовых частей	Шнур-чулок АСЭЧ	_	
	Пропитка	Лак ПЭ-993	-	
	Покрытне лобовых частей	Эмаль ЭП-91	_	-

Примечание. При $h=160\,$ мм и $2p>4\,$ обмотка статора однослойная (см. рис. табл. 5.11).

обмотки α <60°, а часть — α >60°. В среднем же фазная зона этой обмотки $\alpha_{\rm cp}$ =60°. Возможны трехфазные обмотки с фазной зоной α =120°, но такие обмотки имеют ограниченное применение.

Одним из важных параметров обмотки статора является *обмоточный коэффициент*. Для основной гармоники ЭДС обмотки статора обмоточный коэффициент равен

$$k_{\text{ofi}} = k_{\text{yl}} k_{\text{pl}},$$
 (5.42)

где k_{y1} — коэффициент укорочения, учитывающий уменьшение ЭДС, обусловленное укорочением шага обмотки:

$$k_{y1} = \sin(\beta \cdot 90^\circ); \tag{5.43}$$




Таблица 5.13. Конструкция системы изоляции и элементы крепления всыпной обмотки статора двигателей с $h=280\div355$ мм (класс нагревостойкости F)

ія 7нке		Матернал		Чнсло
Позиция на рисунке	Наименование	Наименование, марка	Тол- щина, мм	слоев
1	Коробка пазовая	Стеклолакоткань ЛСП-130/155	0,15	1
2 3 4 5 —	Прокладка Прокладка Клин пазовый Прокладка междуслой- ная Прокладка междуфазо- вая в лобовых частях Бандаж лобовых частей Привязка междуслойной прокладки на выходе из паза	Электроннт Стеклотекстолнт СТЭФ-1 То же « Стеклослюдопласт ГИТ-Т-ЛСБ То же Лента стеклянная ЛЭС или лента лавсановая таф- тяная Шнур-чулок АСЭЧ	0,3 0,5 0,5 0,45 0,45 0,2 0,16	1 1 1 1 1 (враз- бежку)
	Изоляцня внутримашин- ных соединений	Стеклолакоткань ЛСТР	0,18	2 (впол- нахлес- та)
*****	Изоляцня выводных кон- цов	Трубка нэоляционная ТКР Стеклолакоткань ЛСТР	0,18	— 2 (впол- нахлес- та)
_	Пропитка Покрытие лобовых частей	Лак ҚО-964н Эмаль ЭП-91	_	— —

$$\beta = y_1/\tau, \tag{5.44}$$

при 2p=2 $\beta=0.58\div0.63$; при 2p=4 $\beta=0.80\div0.89$; $k_{\rm pl}$ — коэффициент распределения, учитывающий уменьшение ЭДС основной гармоники, обусловленное распределением обмотки в пазах $(q_1 > 1)$:

$$k_{\rm p1} = \frac{\sin{(\alpha/2)}}{q_1 \sin{(\alpha/2q_1)}}.$$
 (5.45)




Таблица 5.14. Конструкция системы изоляции и элементы крепления жесткой обмотки статора двигателей с $h\!=\!280\div355$ (класс нагревостойкости F)

нке	•	М атериал		Число
Позиция на рысунке	На им енов ание	Нанменование, марка	Толщн- на, мм	слоев
1	Коробка пазовая	Стеклослюдопласт ГИТ-ЛСБ-ЛСЛ	0,55	1
2	Скрепление пазовой части полукатушки	Лента стеклянная ЛЭС нли лента лавсановая тафтяная	0,2 0,16	1 (враз- бежку)
3	Прокладка	Стеклотекстолит СТЭФ-1	0,5	ı
4	Клин пазовый	То же		
4 5	Прокладка междуслойная	»	1,0	
_	Скрепление лобовой части полукатушки	Леита стеклянная ЛЭС или леита лавсановая тафтяная	0,2 0,16	1 (впол- нахлес- та)
-	Изоляция лобовых частей фазных катушек		0,13	1 (впол- нахлеста)
	Прокладка дистанцион- ная в лобовых частях	Стеклотекстолит СТЭФ-1	12	
	ная в лосовых частях Изоляция внутримашин- ных соединений	Стеклолакоткань ЛСТР	0,18	2 (впол- иахлес- та)
	Изоляция выводных кон-	Трубка изоляциоиная ТКР	_	—
	Баидаж лобовых частей	Пиор-чулок АСЭЧ	 	l —
	Пропитка	Лак КО-964н] —	
-	Покрытие лобовых частей		_	_

	Значения q ₁ при 2p								
h, мм	2	4	6	8	10	12			
50-63	4		2			_			
71	4	2	2	1.5		<u> </u>			
80—100	4	3	2	1,5		-			
12—132	4	3	3	2		۱ –			
160	6	4	3	2	_	_			
80—225	6	4	4	3		-			
25 0	8	5	4	3		-			
280—355	8	[5 [4	[3	3	2,			

Анализ выражения (5.45) показывает, что трехфазные обмотки шестизонные (α =60°) при одинаковом значении q_1 имеют большее значение $k_{\rm pl}$, а следовательно, и более высокий обмоточный коэффициент $k_{\rm ofl}$, чем трехзонные обмотки (α =120°).

В табл. 5.16 приведены значения коэффициентов $k_{\rm p1},~k_{\rm y1}$ и $k_{\rm o61}$ для трехфазных обмоток статора двигателей серии 4A основного исполнения.

Число эффективных проводников в пазу статора

$$u_{\rm n} = 10^{-3} A_1 t_1 a_1 / I_{1 \text{HOM}}, \tag{5.46}$$

где $I_{1\text{ном}}$ — номинальный ток статора, А:

$$I_{1110M} = \frac{P_{\text{HOM}} \cdot 10^3}{m_1 U_{1110M} \, \eta'_{\text{HOM}} \cos \, \varphi'_{110M}} . \tag{5.47}$$

Полученное по (5.46) значение u_{π} округляют до целого числа. Число последовательных витков в обмотке фазы статора

$$w_1 = pq_1 u_n / a_1. {(5.48)}$$

Площадь поперечного сечения эффективного проводника обмотки статора, $мм^2$,


$$q_{1ab} = I_{1HOM}/a_1\Delta_1. \tag{5.49}$$

Таблица 5.16

	, b		2p=2				2p>4			
<i>q</i> ₁	k _{p1}	Z ₁ /2p	<i>y</i> 1	β	k _{y1}	^k 051	<i>y</i> 1	β	k _{y1}	k ₀₆₁
1,5	0,960	4,5	_	_		_	4	0,889	0,985	0.945
2	0,966	6					5	0,833	0,966	0,935
2,5	0,957	7,5		<u> </u>			6	0,800	0,951	0,910
3	0,960	9	_	l —			7	0,778	0,940	0,902
4	0,958	12				_	10	0,833	0,966	0,925
5	0,957	15			-		12	0,800	0,951	0.910
6	0,956	18	11	0,611	0,819	0,783	15	0,833	0,966	0,923
8	0,956	24	15	0,625	0,832	0,795	19	0,792	0,947	0,905

Здесь Δ_1 — плотность тока в обмотке статора, $A/\text{мм}^2$. При выборе Δ_1 следует помнить, что с увеличением Δ_1 уменьшается расход обмоточной меди, но одновременно растет активное сопротивление обмотки статора, что ведет к росту электрических потерь, температуры обмотки, снижению КПД.

С уменьшением Δ_1 растет КПД двигателя и повышается надежность обмотки статора за счет снижения ее температуры. При вы-



боре плотности тока в обмотке статора можно руководствоваться рис. 5.11. Для двигателей исполнения IP23 и способом охлаждения IC01 значение Δ_1 по

Рис. 5.11. Рекомендуемые значения плотности тока в обмотке статора Δ₁ трехфазных асинхроиных двигателей исполнения IP44 и способом охлаждения IC0141

рис. 5.11 следует увеличить на 25 % при 2p=2 и на 20 % при 2p> >2. При отличии принятого класса нагревостойкости системы изоляции от рекомендуемого значения Δ_1 следует умножить на коэффициент $k_{\Delta 1}$ (табл. 5.17).

При расчете всыпной обмотки статора следует иметь в виду, что диаметр обмоточного изолированного провода не должен превышать $d_{\text{из}} \leq 1,76$ мм при ручной укладке и $d_{\text{из}} \leq 1,4$ мм при машийной укладке катушек в пазы статора. Если же по результатам расчета диаметр эффективного проводника оказался больше указанных значений, то для облегчения процесса укладки мягких катушек в пазы статора и повышения надежности обмотки статора эффективный проводник выполняют из нескольких элемента реных проводников. Суммарная площадь поперечного сечения элементарных проводников должна быть не меньше расчетного сечения эффективного проводника. Площадь поперечного сечения элементарного проводника, мм²,

$$q_{19\pi} = q_{19\Phi}/n_{9\pi}, (5.50)$$

где $n_{\text{эл}}$ — количество элементарных проводов в одном эффектив-

При расчете обмотки статора с жесткими катушками (полукатушками) площадь поперечного сечения прямоугольного провода

Таблица 5.17

h, mm	Рекомендуемый класс иагрево-		при снстеме изоля нагревостойкости	
и, мм	системы изоляции	В	F	н
50—132 160—355	B F	1,0 0, 7 5	1,33 1,0	1,75 1,30

В катушках из двух элементарных проводников, последние располагают плашмя на одной высоте так, чтобы их индуктивные сопротивления были одинаковыми. В случае $n_{\mathfrak{I}\mathfrak{I}}=4$ проводники помещают в два слоя, по два элементарных проводника в каждом слое.

. На данном этапе проектирования двигателя иногда возникает необходимость в корректировании размеров паза статора, рассчитанных в \S 5.2. Однако в этом случае не следует забывать, что магнитная индукция в зубцах B_{z1max} и в спинке статора B_{c1} не должна превышать допустимых значений (см. табл. 5.9).

При расчете площади трапецеидального полузакрытого паза, занимаемой обмоткой статора, необходимо руководствоваться коэффициентом заполнения паза, равным

$$k_{\rm a1} = n_{\rm m} d_{\rm Ha}^2 / S_{\rm m}', \tag{5.51}$$

где n_n — число проводников в пазу; d_{u3} — диаметр изолированного проводника, мм; S_n — площадь поперечного сечения паза, мм², занимаемая непосредственно обмоткой:

$$S'_{n} = 0.5 (b_{n1} + b'_{n1}) h_{n1} - S_{n, ys} - S_{ys, np}.$$
 (5.52)

Значение площадей, занимаемых пазовой изоляцией S_{π,μ_3} и межкатушечной прокладкой S_{μ_3,π_p} , определяют, пользуясь табл. 5.12, 5.13.

Значение k_{31} должно быть равно 0,70—0,75 при ручной укладке обмотки статора и 0,70—0,72— при машинной.

Если паз статора имеет прямоугольную форму (см. рис. 5.6, δ и δ), то необходимо уточнить требуемые значения ширины $b_{\pi 1}$ и высоты $h_{\pi 1}$ паза в штампе:

$$b'_{n1} = 2b_{n3} + b_{np} + C_{b1}; (5.53)$$

$$h'_{\rm nl} = n_{\rm nl} a_{\rm HS} + h_{\rm np} + C_{hl},$$
 (5.54)

где $a_{\rm из}$, $b_{\rm из}$ — размеры изолированного обмоточного провода, мм; $b_{\rm пр}$, $h_{\rm пр}$ — припуски на штамповку, мм; C_{b1} , C_{h1} — толщина изоляции в пазу по ширине и высоте, мм (см. табл. 5.14).

Полученные значения b'_{n1} и h'_{n1} должны мало отличаться от значений b_{n1} и h_{n1} , рассчитанных по (5.21) и (5.23).

После окончательного выбора размеров обмоточного провода $q_{1 \ni \pi}$ и числа элементарных проводников $n_{2\pi}$ необходимо уточнить плотность тока в обмотке статора, А/мм2,

$$\Delta_1 = I_{1\text{HOM}}/n_{\text{BH}} \, q_{1\text{BH}} \, a_1, \tag{5.55}$$

которая не должна превышать допустимых значений (см. рис. 5.11). Затем следует уточнить значения электромагнитных нагру-30K:

$$A_1 = I_{1\text{HoM}} u_{\pi} Z_1 / (10^{-3} \pi D_1 a_1); \tag{5.56}$$

$$B_{\delta} = \Phi/(\alpha_i \tau l_i \cdot 10^{-6}), \tag{5.57}$$

где Φ — основной магнитный поток, Bб:

$$\Phi = \frac{k_E U_{1\text{HoM}}}{4k_B f_1 w_1 k_0 6_1}; \qquad (5.58)$$

здесь k_{001} определяется (5.42); w_1 —(5.48).

Уточненные значения A_1 и B_δ должны мало отличаться от пред-

варительных значений этих величин, принятых по рис. 5.3.

Размеры мягких катушек статора определяются следующим образом: среднее зубцовое деление статора, т. е. зубцовое деление, измеренное на окружности, проходящей по середине высоты зубцов статора, мм,

$$t_{\rm 1cp} = \pi (D_1 + h_{z1})/Z_1. \tag{5.59}$$

Средняя ширина катушки, мм,

$$b_{1cp} = t_1 y_{1cp}, \tag{5.60}$$

 \mathbf{r} де $y_{1 ext{op}}$ — среднее значение шага концентрической обмотки. Средняя длина одной лобовой части катушки, мм.

$$l_{\pi 1} = (1,16+0,14p) b_{1cp} + 15.$$
 (5.61)

Средняя длина витка обмотки статора, мм,

$$l_{1cp} = 2 (l_1 + l_{1x}).$$
 (5.62)

Длина вылета лобовой части обмотки, мм: при *h*≤132 мм

$$l_{\text{B1}} = (0.19 + 0.1p) b_{1\text{cp}} + 10;$$
 (5.63)

при *h*≥160 мм

$$l_{\text{B1}} = (0.12 + 0.15p) b_{1\text{cp}} + 10.$$
 (5.64)

Если обмотка статора выполнена из жестких катушек (полукатушек), то длина одной лобовой части, мм,

$$l_{n1} = 50 + h_{z1} + \frac{t_1 y_1}{\sqrt{1 - [(b_{n1} + 3.5)/t_1]^2}}.$$
 (5.65)

Длину витка жесткой катушки определяют по (5.62).

Длина вылета лобовой части обмотки, мм,

$$l_{\rm B1} = 25 + 0.5h_{\rm z1} + \frac{y_1 (b_{\rm mi} + 3.5)/2t_{\rm f}}{\sqrt{1 - [(b_{\rm mi} + 3.5)/t_{\rm f}]^2}} \,. \tag{5.66}$$

Активное сопротивление фазы обмотки статора, приведенное к расчетной рабочей температуре, Ом,

$$r_1 = \rho_{\text{Cu}} w_1 l_{1\text{cp}} \cdot 10^3 / n_{\text{em}} a_1 q_{1\text{em}},$$
 (5.67)

где $\rho_{\text{ Си}}$ — удельное электрическое сопротивление меди при расчетной рабочей температуре (см. табл. 2.1).

Активное сопротивление обмотки фазы статора в относительных единицах

$$r_{1*} = r_1 (I_{1\text{HoM}}/U_{1\text{HoM}}),$$
 (5.68)

где $I_{\text{1ном}}$ и $U_{\text{1ном}}$ — номинальные значения фазных тока и напряжения.

Индуктивное сопротивление рассеяния обмотки статора обусловлено магнитным полем рассеяния, которое состоит из трех час-




Рис. 5.12. К расчету коэффициентов магнитной проводимости пазового рассеяния

тей: пазового рассеяния, дифференциального рассеяния и рассеяния лобовых частей.

Пазовое рассеяние обусловлено магнитным потоком рассеяния, направленным поперек паза и сцепленным с расположенными в этом пазу проводниками. Если обмотка выполнена с укороченным шагом $(y_1 < \tau)$, то потокосцепление этой обмотки с потоком пазового рассеяния ослаблено.

Коэффициент магнитной проводимости пазового рассеяния: при трапецеидальном полузакрытом пазе (рис. 5.12, a)

$$\lambda_{\rm m1} = \frac{h_{\rm i}}{3b'_{\rm m1}}k_{\rm \beta} + \left(\frac{h'_{\rm i}}{b'_{\rm m1}} + \frac{3h_{\rm RI}}{b'_{\rm m1} + 2b_{\rm m1}} + \frac{h_{\rm m1}}{b_{\rm m1}}\right)k'_{\rm \beta}; \qquad (5.69)$$

при прямоугольном полуоткрытом пазе (рис. 5.12, б)

$$\lambda_{\rm n1} = \frac{h_1 - h_1''}{3b_{\rm mi}} k_{\beta} + \left(\frac{h_1'}{b_{\rm mi}} + \frac{3h_{\rm RI}}{b_{\rm mi} + 2b_{\rm mi}} + \frac{h_{\rm mi}}{b_{\rm mi}}\right) k_{\beta}' + \frac{h_1''}{4b_{\rm mi}} ; \quad (5.70)$$

при прямоугольном открытом пазе (рис. $5.12, \epsilon$)

$$\lambda_{\rm n1} = \frac{h_1 - h_1''}{3b_{\rm n1}} k_{\beta} + \frac{h_1' + h_{\rm n1} + h_{\rm m1}}{b_{\rm n1}} k_{\beta}' + \frac{h_1''}{4b_{\rm n1}}; \qquad (5.71)$$

здесь k_B и k_B — коэффициенты, учитывающие укорочение шага обмотки $\beta = y_1/\tau$ (рис. 5.13).

Дифференциальное рассеяние — это рассеяние, создаваемое высшими гармоническими магнитного поля в воздушном за-

Коэффициент проводимости дифференциального рассеяния об-

мотки статора

$$\lambda_{\pi 1} = 0.9t_1 (q_1 k_{001})^2 k_{D,\pi 1} k_{m1} k_{\pi 1} / \delta k_{\delta} , \qquad (5.72)$$




Рис. 5.13. К определению коэффициентов к в и к в

где $k_{\rm p,Ti}$ — коэффициент, учитывающий демпфирующую реакцию токов, наведенных в обмотке короткозамкнутого ротора высшими гармониками поля статора (табл. 5.18); для двигателей с фазным ротором $k_{\rm p, T1} = 1$; $k_{\rm m1}$ — коэффициент, учитывающий дополнительно к k_{δ} влияние открытия пазов статора на проводимость дифференциального рассеяния:

$$k_{\rm m1} = 1 - 0.033 b_{\rm m1}^2 / t_1 \delta;$$
 (5.73)

 $k_{\rm ml}$ — коэффициент дифференциаль-

ного рассения обмотки статора (табл. 5.19).

Таблица 5.18

	τ						
		Зна	чення коэфо	рициента <i>к</i> р	,т1 прн z ₂ /р		
<i>q</i> ₁	10	15	20	25	30	35	40
2	$\frac{0,99}{0,94}$	$\frac{0.94}{0.87}$	-	_	_		
3	$\frac{0,98}{0,92}$	$\frac{0.93}{0.87}$	$\frac{0,88}{0,84}$	$\frac{0,85}{0,78}$	~		_
4	_	$\frac{0,90}{0,81}$	$\frac{0,84}{0,77}$	$\frac{0,80}{0,75}$	$\frac{0,77}{0,72}$		
.5	<u> </u>			$\frac{0,75}{0,69}$	$\frac{0,72}{0,67}$	$\frac{0,70}{0,65}$	
.6	_		_	$\frac{0,70}{0,62}$	$\frac{0,66}{0,60}$	$\frac{0,62}{0,58}$	
8	_	_		_		$\frac{0,53}{0,47}$	$\frac{0,5}{0,4}$
	İ		1	ļ	1		ł

Примечания: 1. В числителе указаны значения, относящиеся к двигателям, имеющим скос пазов $b_{\rm C} \sim t_2$, а в знаменателе— к двигателям, не имеющим скоса пазов. 2. Для дробных значений q_1 и значений Z_2/p , отличающихся от указанных в таблице, коэффициент $k_{\rm P,T1}$ следует определять интерполяцией.

	Значения коэффициента k _{д1}						
		Двухслойная обмотка с укороченным шагом					
q ₁	Двигатель с корот- козамкнутым ротором	Двигатель с фазным ротором	Однослойная обмотка с диаметральным шагом				
1,5 2 2,5 3 4 5 6 8	0,0450 0,0235 0,0170 0,0111 0,0062 0,0043 0,0030 0,0021	0,0470 0,0235 0,0180 0,0111 0,0062 0,0043 0,0030 0,0021	0,0285 0,0141 0,0089 0,0065 0,0052				

Коэффициент воздушного зазора k_δ учитывает влияние зубчатости статора и ротора на магнитное сопротивление воздушного зазора:

$$k_{\delta} = k_{\delta 1} k_{\delta 2}. \tag{5.74}$$

Значения коэффициентов $k_{\delta 1}$ и $k_{\delta 2}$ при полузакрытых и полуоткрытых пазах статора и полузакрытых пазах ротора

$$k_{\delta 1} = 1 + \frac{b_{\text{III}}}{t_1 - b_{\text{III}} + 5\delta t_1/b_{\text{III}}}; \tag{5.75}$$

$$k_{\delta 2} = 1 + \frac{b_{\text{m2}}}{t_2 - b_{\text{m2}} + 5\delta t_2/b_{\text{m2}}}.$$
 (5.76)

При открытых пазах статора и ротора вместо $b_{\mathrm{m}1}$ и $b_{\mathrm{m}2}$ подставляют соответственно $b_{\pi 1}$ и $\bar{b}_{\pi 2}$.

Коэффициент магнитной проводимости рассеяния лобовых частей обмотки статора

$$\lambda_{n1} = 0.34 \frac{q_i}{l_1} (l_{n1} - 0.64 \beta \tau). \tag{5.77}$$

Коэффициент магнитной проводимости рассеяния обмотки статора

$$\lambda_1 = \lambda_{\pi 1} + \lambda_{\pi 1} + \lambda_{\pi 1}. \tag{5.78}$$

Индуктивное сопротивление рассеяния одной фазы обмотки статора, Ом,

$$x_1 = \frac{1.58f_1 l_1 w_1^2}{pq_1 \cdot 10^8} \lambda_1. \tag{5.79}$$

В относительных единицах

$$x_{1*} = x_1 I_{1\text{HOM}} / U_{1\text{HOM}}. \tag{5.80}$$

5.5. ҚОРОТҚОЗАМҚНУТАЯ ОБМОТКА РОТОРА

Короткозамкнутая обмотка (клетка) ротора асинхронных двигателей с высотой оси вращения $h \le 355$ мм выполняется из алюминия путем заливки сердечиика ротора. Поэтому размеры и форма стержней этой обмотки определяются размерами и формой пазов сердечника ротора (см. рис. $5.7, a-\varepsilon$).

Номинальный ток в обмотке ротора, А,

$$I_2 = 1, 1I_{1\text{HOM}} \frac{m_1 w_1 k_{001}}{m_2 w_2 k_{002}} \cos \phi_1', \tag{5.81}$$

гле сов фі принимается по рис. 5.1.

При короткозамкнутой обмотке ротора $m_2=z_2$; $w_2=0.5$; $k_{062}=1$ и ток в стержне ротора, A, в номинальном режиме равен

$$I_{\text{cr}} = I_2 = 1.1 I_{\text{Hom}} \frac{-6w_1k_{061}}{z_2} \cos \varphi_1'.$$
 (5.82)

Плотность тока в стержне ротора, А/мм2,

$$\Delta_2 = I_2/q_{\rm CT},\tag{5.83}$$

где $q_{\rm cr}$ — сечение $\,$ стержня, $\,$ мм 2 , равное площади паза ротора в

штампе, $q_{\text{ст}} = S_{\text{п2}}$. Плотность тока в стержне короткозамкнутой обмотки ротора при заливке пазов алюминием не должна превышать $\Delta_2 = 2,5 \div 3,5$ А/мм² для двигателей закрытого обдуваемого исполнения или $\Delta_2 = 3,0 \div 4,0$ А/мм² для двигателей защищенного исполнения. Здесь меньшие значения Δ_2 относятся к двигателям большей мощности.

Размеры короткозамыкающего кольца литой клетки ротора (рис. 5.14) определяются выражениями:

поперечное сечение кольца, мм2,

$$q_{\text{в.т.}} = (0.35 \div 0.45) Z_2 q_{\text{ст}} / 2p;$$
 (5.84)

высота кольца, мм,

$$h_{\text{\tiny RJI}} = (1, 1 \div 1, 25) h_{22};$$
 (5.85)

длина кольца

$$l_{\rm RJ} = q_{\rm RJ}/h_{\rm RJ};$$
 (5.86)

средний диаметр кольца, мм,

$$D_{\text{HJI}, cp} = D_2 - h_{\text{HJI}}. {(5.87)}$$

Овальные полузакрытые и закрытые пазы (рис 5.7, a-s). Активное сопротивление стержня клетки ротора, Ом, приведенное к расчетной рабочей температуре,

$$r_{cr} = \rho_{Al} l_2 k_{B,r} \cdot 10^3 / q_{cr}, \tag{5.88}$$

где ρ A1 — удельное электрическое сопротивление литой алюминиевой клетки при расчетной рабочей температуре, Ом·м (см. табл.

2.1); $k_{\text{в,т}}$ — коэффициент, учитывающий вытеснение тока в стержне.

Коэффициент $k_{\text{в,т}}$ представляет собой отношение площади поперечного сечения стержня $q_{\text{ст}}$ к площади сечения стержня при расчетной глубине проникновения тока $q_{\text{г.п.}}$:

$$k_{\rm B,T} = q_{\rm CT}/q_{\rm r,\pi}$$
 (5.89)

Расчет коэффициента $k_{\text{в,т}}$ ведется лишь для пускового режима, так как в рабочем режиме частота тока в клетке ротора незначительна и поэтому $q_{\text{г,п}} = q_{\text{ст}}$ и $k_{\text{в,т}} = 1$.




Рис. 5.14. Размеры короткозамыкающего кольца литой клетки ротора




Рис. 5.15. Стержень овального паза короткозамкиутой обмотки ротора




Рис. 5.16. К определению коэффициентов φ, ψ и ψ'

Глубина проникновения тока в стержень (рис. 5.15), мм,

$$h_{\Gamma,\pi} = h_{\rm cr}/(1+\varphi),$$
 (5.90)

где ϕ — коэффициент, определяется по кривым рис. 5.16 в зависимости от значений коэффициента ξ , который характеризует степень повышения активного сопротивления клетки ротора.

При f_1 =50 Гц для алюминиевой литой клетки значения ξ при расчетных температурах 75 и 115 °C соответственно равны

$$\xi_{75} = 0.066 h_{cr} \sqrt{s}; \; \xi_{115} = 0.064 h_{cr} \sqrt{s},$$
 (5.91)

где s -- скольжение.

Ширина стержня на расчетной глубине проникновения тока, мм

$$b_{r,\pi} = d'_{\pi^2} - \frac{\left(d'_{\pi^2} - d_{\pi^2}\right)}{h_2} \left(h_{r,\pi} - \frac{d'_{\pi^2}}{2}\right). \tag{5.92}$$

Площадь поперечного сечения стержня при расчетной глубине проникновения тока, $мм^2$,

$$q_{r,n} = 0.393d_{n2}^{\prime 2} + [0.5(d_{n2}^{\prime} + b_{r,n})(h_{r,n} - 0.5d_{n2}^{\prime})].$$
 (5.93)

Активное сопротивление участка короткозамыкающего кольца между двумя соседними стержнями при расчетной рабочей температуре, Ом,

$$r_{\rm K,T} = 2\pi D_{\rm K,T,\,cp} \, \rho_{\rm Al} \cdot 10^3 / Z_2 \, q_{\rm K,T},$$
 (5.94)

где ρ_{A1} принимается по табл. 2.1 для литой алюминиевой клетки, $O_{M} \cdot M$.

Активное сопротивление колец, приведенное к току стержня, Ом,

$$r''_{KJ} = r_{KJ}/k_{HD2}^2,$$
 (5.95)

где $k_{\pi p2}$ — коэффициент приведения тока кольца к току стержня: при $Z_2/2p < 6$

$$k_{\text{mp2}} = 2\sin\left(180^{\circ} p/Z_2\right);$$
 (5.96)

при $Z_2/2p \gg 6$

$$k_{\rm mp_2} \approx 2\pi p/Z_2. \tag{5.97}$$

Коэффициент скоса пазов ротора $k_{\rm ch}$ определяется по центральному углу скоса $\alpha_{\rm ch}$ (табл. 5.20), рад,

$$\alpha_{\rm ck} = \pi \cdot 2p\beta_{\rm ck}/Z_2,\tag{5.98}$$

где β_{ck} — скос пазов в долях зубцового деления t_2 .

Таблица 5.20

асн	k _{CK}	асн	k _{CH}	аск	k _{CH}	αсн	k _{CH}
0	1,0	0,5	0,991	1,0	0,959	1,5	0,909
0,1	1,0	0,6	0,986	1,1	0,951	1,6	0,897
0,2	0,999	0,7	0,980	1,2	0,941	1,7	0,884
0,3	0,998	0,8	0,974	1,3	0,932	1,8	0,870
0,4	0,995	0,9	0,967	1,4	0,921	1,9	0,856

Для двигателей с 2p=2 при скосе пазов ротора на одно зубцовое деление статора принимают $k_{\rm CR}=1$.

Активное сопротивление обмотки ротора, приведенное к обмотке статора; Ом,

$$r'_{2} = k_{\rm mpl} (r_{\rm cr} + r''_{\rm kn});$$
 (5.99)

в относительных единицах

$$r'_{2^*} = r'_2(I_{1\text{HOM}}/U_{1\text{GOM}}). (5.100)$$

Коэффициент приведения сопротивления обмотки ротора к обмотке статора

$$k_{\text{mn}} = 4 (m_1/Z_2) (w_1 k_{00}/k_{\text{cH}})^2.$$
 (5.101)

Индуктивное сопротивление рассеяния обмотки ротора обусловлено следующими видами рассеяния: пазовым, лобовым, дифференциальным и рассеянием скоса пазов.

Коэффициент магнитной проводимости пазового рассеяния ро-

тора:

овального полузакрытого паза (см. рис. 5.7, а)

$$\lambda_{\text{m2}} = C_{\lambda} + (h_{\text{m2}}/b_{\text{m2}});$$
 (5.102)

овального закрытого паза (см. рис. 5.7, 6, 8)

$$\lambda_{n2} = C_{\lambda} + 0.3 + (1.12h_{M2} \cdot 10^{3}/I_{2}), \tag{5.103}$$

где

$$C_{\lambda} = \psi \left[\frac{h_2 + 0.4d_{\pi 2}}{3d'_{\pi 2}} \left(1 - \frac{\pi d'_{\pi 2}^2}{8q_{\text{cr}}} \right)^2 + 0.66 - \frac{b_{\pi 2}}{2d'_{\pi 2}} \right]. \quad (5.104)$$

Коэффициент ψ , учитывающий уменьшение проводимости назового рассеяния при вытеснении тока в процессе пуска, определяют по рис. 5.16. Для номинального режима $\psi = 1$.

Коэффициент магнитной проводимости дифференциального рас-

сеяния

$$\lambda_{\pi^2} = 0.9t_2 (Z_2/6p)^2 k_{\pi^2}/\delta k_{\delta}, \qquad (5.105)$$

где $k_{\rm A2}$ — коэффициент дифференциального рассеяния ротора, определяют по рис. 5.17 в зависимости от q_2 :

$$q_2 = Z_2/3 \cdot 2p. {(5.106)}$$

Коэффициент магнитной проводимости рассеяния короткозамыкающих колец литой клетки ротора

$$\lambda_{\kappa\pi} = \frac{2,3D_{\kappa\pi,cp}}{Z_2 l_2 k_{\pi p2}^2} \lg \frac{4,7D_{\kappa\pi,cp}}{2h_{\kappa\pi} + 2l_{\kappa\pi}}.$$
 (5.107)

Коэффициент магнитной проводимости рассеяния скоса пазов ротора

$$\lambda_{\rm ck} = t_2 \, \beta_{\rm ck}^2 / 9,58 k_8 \, k_{\rm tk} \,, \tag{5.108}$$

где k_{μ} — предварительное значение коэффициента насыщения магнитной цепи, принимают равным 1,2—1,4.

Коэффициент магнитной проводимости рассеяния обмотки ротора

$$\lambda_2 = \lambda_{\text{m2}} + \lambda_{\text{m2}} + \lambda_{\text{RH}} + \lambda_{\text{CK}}. \tag{5.109}$$

Индуктивное спротивление рассеяния обмотки ротора, Ом.

$$x_2 = 7.9 f_1 l_2 \lambda_2 \cdot 10^{-9}. (5.110)$$

Индуктивное сопротивление рассеяния обмотки ротора, приведенное к обмотке статора, Ом,

$$x_2' = k_{\rm np1} x_2, \tag{5.110a}$$

где $k_{\rm mpl}$ определяют по (5.101); в относительных единицах

$$x'_{2^{\bullet}} = x'_2 (I_{1\text{HOM}}/U_{1\text{HOM}}).$$
 (5.111)

Бутылочные закрытые пазы (см. рис. 5.7, г). Высоту верхней части паза выбирают такой, что вытеснение тока в ней практичес-

ки отсутствует. Активное сопротивление стержня в этой части паза при расчетной рабочей температуре, Ом,

$$r_{\text{ct.B}} = \rho_{\text{Al}} l_2 \cdot 10^3 / q_{\text{ct.B}}.$$
 (5.112)

Для нижней части стержня $(q_{\text{ст, H}})$ вытеснение тока учитывают только при 5 > 1 [см. (5.91)]. Активное сопротивление этой части стержня, Ом,




Рис. 5.17. К определению коэффициента $k_{\pi 2}$

$$r_{\text{ст. H}} = \rho_{\text{Al}} l_2 k_{\text{в. т. R}} \cdot 10^3 / q_{\text{ст. H}},$$
 (5.113)

где $k_{\rm B,T,H}$ — коэффициент вытеснения тока в нижней части стержня, расчет которого ведется лишь при пуске двигателя; для номинального режима $k_{\rm B,T,H} = 1$. Коэффициент $k_{\rm B,T,H}$ рассчитывается так же, как и $k_{\rm B,T}$ для стержня с овальным пазом, при этом расчетную глубину проникновения в нижней части стержня определяют как разность, мм,

$$h_{r,n,n} = h_{r,n} - (h_2' + 0.5d_{n2}'),$$
 (5.114)

где $h_{r,n}$ — глубина проникновения тока в стержень, рассчитанная по (5.90) с заменой φ на φ' (см. рис. 5.16).

В дальнейшем расчете по (5.89), (5.92) и (5.93) величины $k_{\text{в,т}}$, $q_{\text{ст}}$ и $q_{\text{г,n}}$ заменяют соответственно на $k_{\text{в,т,н}}$, $q_{\text{ст,н}}$ и $q_{\text{г,n,н}}$. Активное сопротивление короткозамыкающих колец, приведенное к току стержня, определяют по (5.94), (5.95).

Активное сопротивление верхней части клетки, приведенное к статору, Ом,

$$r_{\rm B}' = k_{\rm mp1} r_{\rm ct.B}. {(5.115)}$$

Для определения $k_{\rm mp1}$ следует воспользоваться выражением (5.101), но при этом нужно принять $k_{\rm ck} = 1$, так как бутылочные пазы на роторе применяются в двигателях с высотой оси вращения $h \! \ge \! 250$ мм, у которых скоса пазов не делают.

Активное сопротивление нижней части клетки, приведенное к статору, Ом,

$$r'_{\rm H} = k_{\rm npl} r_{\rm ct, H}.$$
 (5.116)

Активное сопротивление участка короткозамыкающих колец между двумя стержнями, приведенное к току стержня $r''_{\kappa n}$, опреде-

ляют по (5.94) и (5.95), а затем это сопротивление приводят к статору:

$$r'_{\text{KJI}} = k_{\text{mpl}} r''_{\text{KJI}}.$$
 (5.117)

Коэффициент магнитной проводимости пазового рассеяния нижней части клетки (см. рис. 5.7, д)

лижней части клетки (см. рис. 5.7,
$$d$$
)
$$\lambda_{\text{п2H}} = \left[\frac{h_2 + 0.4 d'_{\text{п2}}}{3 d_{\text{п2}}} \left(1 - \frac{\pi d_{\text{п2}}^2}{8 q_{\text{ст.H}}} \right)^2 + 0.66 - \frac{b_{\text{п2}}}{2 d_{\text{п2}}} \right] \psi' + \frac{h'_2 - 0.18}{2 b_{\text{п2}}},$$
(5.118)

где ψ' — коэффициент, характеризующий уменьшение проводимости пазового рассеяния нижней части клетки вследствие явления вытеснения тока. Значение ψ' определяют по рис. 5.16, при этом ξ рассчитывают по (5.91) для всей высоты стержня, при $\xi \gg 1$ коэффициент $\psi' = 1$.

Коэффициент магнитной проводимости рассеяния взаимной индукции нижней и верхней частей стержня (см. рис. 5.7, ∂)

$$\lambda_{2H,B} = \frac{h_2' - 0.1b_{\Pi^2}}{2b_{\Pi^2}} + 1.09 + 1.12 \frac{h_{M^2}}{I_2} 10^3, \tag{5.119}$$

где I_2 — суммарный ток нижней и верхней частей стержня, A.

Ток I_2 с некоторым приближением можно рассчитать по (5.82). Коэффициент проводимости дифференциального рассеяния λ_{π^2} определяют по (5.105), а коэффициент магнитной проводимости рассеяния короткозамыкающих колец $\lambda_{\text{кл}}$ — по (5.107). Коэффициент проводимости магнитного рассеяния общей цепи ротора

$$\lambda_{20} = \lambda_{2H,B} + \lambda_{A2} + \lambda_{KJ}. \tag{5.120}$$

Индуктивное сопротивление рассеяния нижней части клетки, приведенное к статору, Ом,

$$x'_{\mathbf{r}} = x_1 \, \lambda'_{2\mathbf{r}} / \lambda_1,$$
 (5.121)

где λ_{2H} — приведенный коэффициент проводимости рассеяния нижней части клетки:

$$\lambda_{2\mu}' = \lambda_{2\mu} k_{061}^2 l_2 Z_1 / l_1 Z_2. \tag{5.122}$$

Индуктивное сопротивление рассеяния общей цепи ротора, приведенное к статору, Ом,

$$x_0' = x_1 \, \lambda_{20}' / \lambda_1, \tag{5.123}$$

гле


$$\lambda_{20}' = \lambda_{20} k_{001}^2 l_2 Z_1 / l_1 Z_2. \tag{5.124}$$

Результирующее сопротивление обмотки ротора, приведенное к статору, определяется в соответствии со схемой замещения ротора с бутылочными пазами (рис. 5.18).

Результирующее активное сопротивление обмотки ротора, Ом,

$$r'_{2} = \frac{1}{s} \left(r'_{KR} + \frac{r'_{H} r'_{B}}{r'_{H} + r'_{B}} \right).$$
 (5.125)

При $s\!=\!1$ активное сопротивление нижней части стержня $r_{\scriptscriptstyle \mathrm{H}}=\!\infty$ и поэтому



$$r'_{2\pi} = r'_{K\pi} + r'_{B}.$$
 (5.125a):

Результирующее индуктивное сопротивление рассеяния, Ом,

$$x_2' = x_0 + x_H' \left(\frac{S_{\Pi 2, H}}{S_{\Pi 2 H} + S_{\Pi 2 B}} \right)^2,$$
 (5.126)

Рис. 5.18. Схема замещения обмотки ротора с бутылочными пазами

где $S_{\pi 2H}$ и $S_{\pi 2B}$ определяют соответственно по (5.36) и (5.38).

5.6. ОБМОТКА ФАЗНОГО РОТОРА

Асинхронные двигатели серии 4A с фазным ротором изготавливают с высотами оси вращения $h=160\div355$ мм и числом полюсов $2p=4\div12$. Обмотка ротора такого двигателя трехфазная, соединенная в звезду с числом параллельных ветвей $a_1=1$.

В двигателях с $h=160\div200$ мм обмотка фазного ротора двухслойная петлевая с мягкими катушками. Пазы на роторе этих двигателей полузакрытые трапецеидальные (рис. 5.19, a). В двигателях с $h=225\div355$ мм обмотка фазного ротора двухслойная волновая из медных изолированных стержней прямоугольного сечения. Пазы ротора этих двигателей полузакрытые прямоугольные (рис. 5.19, δ).

Высоту спинки ротора $h_{\rm c2}$ определяют по (5.27), принимая индукцию $B_{\rm c2}$ по табл. 5.21, а затем находят высоту зубца $h_{\rm c2}$ по (5.26).

Наименьшую (расчетную) ширину зубца ротора определяют по (5.24), принимая индукцию B_{z2max} по табл. 5.21, а ширину паза, мм,

$$b_{n2}=t_2'-b_{z^2min},$$

где $t_2' = \pi (D_2 - 2h_{z2})/Z_2$.

Таблица 5.21

h, mm	2p	Тл, в двигателях с	ения магнитной индукции, с фазным ротором при пособу защиты IP44	
		B _{z2max}	B _{C2}	
160—355	4 6, 8, 10, 12	1,60—1,90 1,60—1,90	1,25—1,35 0,5—0,7	

 Π римечание. Для двигателей исполнения IP23 значения магнитной индукции следует увеличить на 10 %.

При трапецеидальных полузакрытых пазах ширина шлица $b_{\rm m2}\!=\!3,\!7$ мм, а его высота $h_{\rm m2}\!=\!1,\!0$ мм; при прямоугольных полузакрытых пазах $b_{\rm m2}\!=\!1,\!5$ мм, а $h_{\rm m2}\!=\!0,\!6$ мм.

Конструкция системы изоляции обмоток с фазным ротором

представлена в табл. 5.22 и 5.23.

Для выбора числа пазов на полюс и фазу q_2 обмотки фазного ротора асинхронных двигателей с $h=160\div355$ мм можно восполь-

зоваться табл. 5.24, составленной для принятых в соответствии с рекомендациями табл. 5.8 чисел пазов статора Z_1 .

Число витков в обмотке фазы ротора

$$w_2 = 2pq_2. (5.127)$$

На рис. 5.20, а показана развернутая схема одной фазы двухслойной волновой обмотки ротора. Обмотка состоит из двух ветвей, соелиненных последовательно перемыч-




Рис. 5.19. Пазы фазного ротора

ками. Всего таких перемычек в трехфазной обмотке три: I—II: III—IV и V—VI. Возможна схема обмотки и без указанных перемычек (рис. 5.20, б). Достигается это тем, что в пазах 2, 14 и 26 вместо двух стержней расположено по одному «косому» стержню (рис. 5.20, в). Паз с «косым» стержнем должен быть сдвинут относительно паза с начальным стержнем этой обмотки на $y_{\rm R} = (2Z_2/3p)-1$ паз в обратном направлении хода обмотки, в данном случае $y_{\rm R} = 11$. Концы фаз, соединяемых в нулевую точку, расположены со стороны, противоположной контактным кольцам. При q_2 , равном целому числу, шаг обмотки диаметральный, он равен

$$y_2 = Z_2/2p, (5.128)$$

а шаг в конце обхода по окружности ротора, укороченный на один паз,

$$y_2' = (Z_2/2p) - 1.$$
 (5.129)

При дробном q_2 , например 4,5 или 3,5, обмотку выполняют с чередующимися шагами: одна секция имеет шаг (со стороны контактных колец)

$$y_2' = (Z_2/2p) - 0.5,$$
 (5.130)

а следующая за ней секция имеет шаг (со стороны, противоположной контактным кольцам)

$$y_2'' = (Z_2/2p) + 0.5.$$
 (5.131)

Таким образом, две следующие друг за другом секции обмотки имеют суммарный шаг, равный двойному полюсному делению:

$$y_2' + y_2'' = 2Z_2/2p = 2\tau.$$
 (5.132)

 k_{052} для рассмотренной обмотки определяют так же, как и для двухслойной обмотки статора (см. § 5.3). Значения обмоточного коэффициента для рекомендованных значений Z_2 приведены в табл. 5.24.

Напряжение на контактных кольцах двигателя, В,


$$U_{K,K} = \sqrt{3} \, \tilde{E}_2 \ll 1200, \tag{5.133}$$

где E_2 — ЭДС одной фазы обмотки ротора, В:

$$E_2 = k_E U_1 \left[k_{062} w_2 / k_{061} w_1 \right]. \tag{5.134}$$

Значения k_E принимают от 0,94 до 0,98, при этом большие значения коэффициента соответствуют меньшему числу полюсов 2p.

Площадь поперечного сечения стержня обмотки ротора, $мм^2$.




T а блица 5.22. Конструкция системы нзоляции и элементов крепления всыпной обмотки фазного ротора двигателей с $h=160\div200$ мм (класс нагревостойкости F)

-H/		Матернал		
Позиция на рисун ке	Нанменование	Наимеиованне, марка	Толщн- на, мм	Число с лое в
1	Коробка п а зовая	Пленколакослюдопласт ГИП-ЛСП-ПЛ	0,4	1
		Стеклолакоткань ЛСК-155/180*	0,15	1
2	Прокладка междуслойная	Пленколакослюдопласт ГИП-ЛСП-ПЛ	0,4	1
_	Прокладка междуфазо- вая в лобовых частях	То же	0,4	1
3	Клин пазовый	Стеклотекстолит СТЭФ-1	_	_
-	Изоляция внутримашни- ных соединений и выводных концов	Трубка изоляционная ТКСП или ТКР	_	<u> </u>
_	Бандаж лобовых частей	Стеклолента бандажная ЛСБ-Г	0,2	
_	Пропитка	Лак ПЭ-993		—
	Покрытие лобовых частей	Эмаль ЭП-91		_

^{*} Только для двигателей с h=200 мм.

где Δ_2 — плотность тока в обмотке фазного ротора, $A/\text{мм}^2$.

Ток I_2 определяют по (5.81), принимая $m_2 = m_1 = 3$. Для двигателей с исполнением по степени защиты IP44 и способом охлаждения IC0141 $\Delta_2 = 4.5 \div 5.5$ А/мм², а для двигателей с исполнением по



 $P_{\rm HC}$. 5.20. Развернутые схемы двухслойных волновых обмоток фазного ротора ($Z_2 = 36, 2p = 4, q_2 = 3, a = 1$):

a — схема с соединтельными перемычками между ветвями обмотки; b — схема без соединительных перемычек с косыми стержиями; b — расположение косого стержия в пазу

степени защиты IP23 и способом охлаждения IC01 указанные выше значения следует увеличить на 20 %.

По рассчитанному значению поперечного сечения стержня $q_{\text{ст2}}$ выбирают проводник стандартного прямоугольного сечения с размерами a и b (см. табл. П.1.2). Затем выполняют чертеж паза и составляют его спецификацию, руководствуясь табл. 5.22 и 5.23. При определении размеров паза ротора необходимо контролировать магнитные индукции в спинке ротора B_{c2} и в расчетном сечении

зубца B_{z2max} , которые не должны превышать допустимых значений (см. табл. 5.21).

Средняя ширина катушки обмотки фазного ротора, мм,

$$b_{\mathrm{c,ep}} = t_{\mathrm{2ep}} \boldsymbol{y}_{\mathrm{2ep}}, \tag{5.136}$$

тде $t_{2\text{cp}}$ — среднее зубцовое деление ротора, мм:

$$t_{\rm 2cp} = \pi \left(D_2 - h_{z2} \right) / Z_2; \tag{5.137}$$

 $y_{2\text{cp}}$ — средний шаг обмотки ротора, выражается числом пазов:

$$y_{2cp} = 0.5 (y_2' + y_2'').$$
 (5.137a)




Таблица 5.23. Конструкция системы изоляции и элементы крепления стержневой обмотки фазного ротора двигателей с $h=225\div355$ мм (класс нагревостойкости F)

-H.		Материал			
Позиция на рисун- ке	На именов ание	Наименование, марка	Толщи- иа, мм	Число слоев	
1	Қоробк а пазовая	Пленкостеклоткань Г-ТП-2ПХ-ПЭ-942 *	0,17	1	
0	77	Стеклолакоткань ЛСП-130/155 **	0,15	1	
2	Изоляция пазовой час- ти стержня	Плеикосинтофолий ПСФ-Ф *	0,15	$3^{1}/_{4}$	
	•	Лента слюдинитовая ЛСЭП-934-ТПл **	0,13	6	
-	Изоляция лобовой части стержня	Лента стеклослюдопла- стовая ЛИФ-ПЭ-934-ТП*	0,13	1 (впол- нахлес- та)	
		Лента слюдииитовая ЛСЭП-934-ТПл **	0,13	»	
_		Лента стекляниая ЛЭС	0,1	»	
3 4	Прокладка	Стеклотекстолит СТЭФ-1	0,5	1	
4	Клин пазовый	То же	0.45		
_	Прокладка между- слойиая в лобовых час-	Стеклослюдопласт ГИП-Т-ЛСП	0,45	2	
	TRX	Лента стеклянная ЛЭС	0,2	2	
-	Баидаж лобовых час-	Стеклолента бандажная	0,2	_	
	тей	ЛСБ-Г			
	Пропитка	Лак ПЭ-993 *	}		
	Покрытие лобовых	Лак КО-964и **			
	частей лооовых	Эмаль ЭП-91		_	

^{*} Для двигателей с h=225÷250 мм. ** Для двигателей с h=280÷355 мм.

ћ , мм	2р	Z_2	q ₂	y ₂	^k об2
160—200	4 6 8	36 54 48	3 3 2	7 7 5	0,902 0,902 0,903
225	4	66	5,5	17; 16	0,954
	6	81	4,5	14; 13	0,954
	8	8 4	3,5	11; 10	0,955
250	4	72	6	18	0,956
	6	81	4,5	14; 13	0,954
	8	84	3,5	11; 10	0,955
280—355	4	72	6	18	0,956
	6	81	4,5	1 4 ; 13	0,954
	8	84	3,5	11; 10	0,955
	10	120	4	12	0,958
	12	108	3	9	0,960

Средняя длина лобовой части катушки, мм,

$$l_{\pi 2} = \frac{b_{\text{K,cp}}}{\sqrt{1 - [(b_{\pi 2} + 3.5)/t_{2\text{cp}}]^2}} + h_{z2} + C_{\pi},$$
 (5.138)

где $C_{\pi}\!=\!50$ мм при $U_{\text{к,к}}\!<\!750$ В и $C_{\pi}\!=\!70$ мм при $U_{\text{к,k}}\!=\!750\div$ $\div1200$ В.

Средняя длина витка обмотки ротора, мм,

$$l_{\rm 2cp} = 2 (l_2 + l_{\pi_2}). {(5.139)}$$

Вылет лобовой части обмотки ротора, мм,

$$l_{2B} = \frac{b_{K,CD}}{2} \frac{(b_{H2} + C_{B2})/t_{2CD}}{\sqrt{1 - [(b_{H2} + C_{B2})/t_{2CD}]^2}} + \frac{h_{z2}}{2} + C'_{B2}, \qquad (5.140)$$

где $C_{\text{в}2} = 3,5$ и $C_{\text{в}2}' = 25$ при $U_{\text{к}} < 750$ В; $C_{\text{в}2} = 5$ и $C_{\text{в}2}' = 35$ при $U_{\text{к}} = 750 \div 1200$ В.

Далее определяем параметры фазного ротора [1].

Активное сопротивление одной фазы обмотки ротора при расчетной рабочей температуре, Ом,

$$r_2 = \rho_{\text{Cu}} l_{\text{cp2}} w_2 \cdot 10^3 / q_{\text{cr2}},$$
 (5.141)

где ρ_{Cu} , Ом·м, принимается по табл. 2.1.

Активное сопротивление обмотки фазы ротора, приведенное к статору, Ом,

$$r_2' = k_{\pi p 1 \Phi} r_2,$$
 (5.142)

где $k_{\pi p 1 \Phi}$ — коэффициент приведения фазной обмотки ротора:

$$k_{\text{np1}\Phi} = (w_1 \, k_{\text{ob1}} / w_2 \, k_{\text{ob2}})^2. \tag{5.143}$$

Активное сопротивление фазы обмотки ротора в относительных единицах

$$\mathbf{r}_{2*}' = \mathbf{r}_2' \left(I_{1\text{HOM}} / U_{1\text{HOM}} \right). \tag{5.144}$$

Коэффициент магнитного рассеяния паза фазного ротора определяют по формуле, аналогичной (5.70), в которой размеры, соответствующие рис. 5.12, δ , заменены размерами (рис. 5.21):

$$\lambda_{\text{m2}} = \frac{h_2 - h_2''}{3b_{\text{m2}}} k_{\beta} + \left(\frac{h_2'}{b_{\text{m2}}} + \frac{3h_{\text{R2}}}{b_{\text{m2}} + 2b_{\text{m2}}} + \frac{h_{\text{m2}}}{b_{\text{m2}}}\right) k_{\beta}' + \frac{h_2''}{4b_{\text{m2}}}. \quad (5.145)$$

Коэффициент проводимости дифференциального рассеяния

$$\lambda_{\pi^2} = 0.9t_2 (q_2 k_{0.62})^2 k_{m_2} k_{\pi^2 b} / \delta k_{\delta}, \qquad (5.145a)$$

где k_{m2} — коэффициент, учитывающий влияние шлица паза ротора на проводимость дифференциального рассеяния:

$$\mathbf{k}_{\text{m2}} = 1 - 0.033b_{\text{m2}}^2/t_2\delta;$$
 (5.146)

 $k_{\rm A2\Phi}$ — коэффициент дифференциального рассеяния фазного ротора, определяется в зависимости от q_2 :

Коэффициент проводимости рассеяния лобовых частей обмотки фазного ротора

$$\lambda_{\pi_2} = 0.34 \frac{q_2}{l_2} (l_{\pi_2} - 0.64 \beta \tau). \tag{5.147}$$

Коэффициент проводимости рассеяния обмотки фазного ротора

$$\lambda_2 = \lambda_{n2} + \lambda_{n2} + \lambda_{n3}. \tag{5.147a}$$

Индуктивное сопротивление обмотки фазного ротора, Ом,

$$x_2 = \frac{1.58f_1 l_2 w_2^2}{pq_2 \cdot 10^8} \lambda_2.$$
 (5.148)

Индуктивное сопротивление ротора, приведенное к статору, Ом,

$$x_2' = k_{\pi n 1 d} x_2;$$
 (5.149)

в относительных единицах

$$x_{2^{\bullet}}' = x_2' (I_{1\text{HOM}} / U_{1\text{HOM}}).$$
 (5.150)

Рис. 5.21. Размеры прямоугольного паза фазного ротора со стержнями обмотки

5.7. РАСЧЕТ МАГНИТНОЙ ЦЕПИ

Расчет магнитной цепи асинхронного двигателя проводится в целях определения МДС и намагничивающего тока статора, необходимых для создания в двигателе требуемого магнитного потока. Магнитная система двигателя представляет собой разветвленную симметричную магнитную цепь, содержащую 2p полюсов. Поэто-

му расчет магнитной цепи ведется по ее расчетному участку, содержащему одну пару полюсов. На рис. 5.22 представлен расчетный участок магнитной цепи четырехполюсной машины, который




Рис. 5.22. Расчетная часть магнитной цепи четырехполюсного асинхронного двигателя

состоит из пяти последовательно соединенных участков: воздушного зазора δ , зубцовых слоев статора h_{z1} и ротора h_{z2} , спинки статора L_{c1} и спинки ротора L_{c2} . Поэтому МДС обмотки статора на пару полюсов ΣF определяется как сумма магнитных напряжений всех перечисленных участков магнитной цепи: воздушного зазора F_{δ} , зубцов статора F_{z1} и ротора F_{z2} , спинки статора F_{c1} и спинки ротора F_{c2} , A:

$$\Sigma F = 2F_{b} + 2F_{c1} + 2F_{c2} + F_{c1} + F_{c2}. \tag{5.151}$$

Воздушный зазор. Магнитное напряжение воздушного зазора, А,

$$F_{\delta} = 0.8B_{\delta} \, \delta k_{\delta} \cdot 10^3, \tag{5.152}$$

где k_{δ} — коэффициент воздушного зазора по (5.74); B_{δ} — уточненное значение магнитной индукции, Тл, по (5.57).

Зубцовый слой статора. При трапецеидальных полузакрытых пазах статора (рис. 5.6, a) магнитная индукция в зубце одинакова по высоте зубца, T_{π} :

$$B_{z1} = B_{\delta} t_1 / k_{c1} b_{z1}. \tag{5.153}$$

Если $B_{z1} \leq 1,8$ Тл, то напряженность магнитного поля в зубце H_{z1} определяют по таблицам намагничивания для зубцов (см. приложение $\Pi.2$) в зависимости от принятой марки электротехнической стали (см. табл. 5.6). Если же $B_{z1} > 1,8$ Тл, то H_{z1} определяют по кривым намагничивания для зубцов в зависимости от марки стали (рис. $\Pi.2.1$ и $\Pi.2.2$) и коэффициента k_{n1} , учитывающего ответвление части магнитного потока в паз статора,

$$\mathbf{k}_{\rm n1} = t_{1(1/3)} / b_{\rm z1} \, \mathbf{k}_{\rm c1}, \tag{5.154}$$

где $t_{1(1/3)}$ — зубцовое деление статора на высоте $\frac{1}{3}$ зубца статора, считая от наиболее узкой его части, мм:

$$t_{1(1/3)} = \pi \left(D_1 + \frac{2}{3} h_{z1} \right) / Z_1. \tag{5.155}$$

Магнитное напряжение зубцового слоя статора, А,

$$F_{z1} = H_{z1} h_{z1} \cdot 10^{-3}. (5.156)$$

При прямоугольных полуоткрытых и открытых пазах статора (рис. 5.6, δ и δ) магнитная индукция в минимальном сечении зубца b_{21} равна, Tл,

$$B_{21max} = B_{\delta} t_1 / k_{c1} b_{21min}. \tag{5.157}$$

При $B_{z1max} \leq 1,8$ Тл напряженность поля H_{z1} определяют по таблицам намагничивания для зубцов (см. приложение П.2) по магнитной индукции в сечении зубца на высоте $^{1}/_{3}$ наиболее узкой его части, Тл,

$$B_{z1(1/3)} = B_{\delta} t_1 / k_{c1} b_{z1(1/3)}, \tag{5.158}$$

где $b_{z_1(1/3)}$ — ширина зубца в расчетном сечении:

$$b_{z_1(1/3)} = \left[\pi \left(D_1 + \frac{2}{3}h_{z_1}\right)/Z_1\right] - b_{\pi 1}.$$
 (5.159)

При $B_{z1}>1,8$ Тл напряженность поля определяют в трех поперечных сечениях зубца: минимальном, шириной b_{z1min} (5.20), максимальном

$$b_{z1max} = t_1' - b_{\pi 1} \tag{5.160}$$

и среднем

$$b_{z1cp} = 0.5 (b_{z1max} + b_{z1min}).$$
 (5.161)

Максимальное зубцовое деление, мм,

$$t_1' = \pi \left(D_1 + 2h_{21} \right) / Z_1. \tag{5.162}$$

Магнитная индукция в максимальном и среднем сечениях зубца, Тл,

$$B_{z_1min} = B_h t_1/k_{c_1} b_{z_1max}; (5.163)$$

$$B_{z1cp} = B_{\delta} t_1 / k_{c1} b_{z1cp} . {(5.164)}$$

Затем по кривым намагничивания для зубцов (см. приложение $\Pi.2$) определяют напряженность поля H_{z1max} , H_{z1cp} и H_{z1min} , при этом расчет коэффициентов, учитывающих ответвление магнитного потока в паз, ведут по формулам:

для B_{zimax}

$$k_{111max} = t_1/b_{21min} k_{c1};$$
 (5.165)

для B_{z1min}

$$k_{\text{nlmin}} = t_1'/b_{\text{nlmax}} k_{\text{cl}};$$
 (5.166)

для B_{z1cp}

$$k_{\text{micr}} = 0.5 (k_{\text{mimax}} + k_{\text{mimin}}).$$
 (5.167)

Если же значения магнитной индукции в расчетных сечениях зубца мало отличаются от 1,8 Тл или же меньше 1,8 Тл, то соответствующее значение напряженности поля определяют по табли-

цам намагничивания для зубцов без расчета коэффициентов, учитывающих ответвление магнитного потока в паз.

Расчетное значение напряженности поля в зубце статора, А/м,

$$H_{z1} = (H_{z1max} + 4H_{z1cp} + H_{z1max})/6. (5.168)$$

Магнитное напряжение зубцового слоя статора определяют по (5.156).

Зубцовый слой ротора. При овальных полузакрытых и закрытых пазах ротора (см. рис. 5.7, а, б) зубцы имеют параллельные стенки и магнитная индукция в зубце, Тл,

$$B_{z2} = B_{\delta} t_2 / k_{c2} b_{z2}. \tag{5.169}$$

При $B_{z2} \leq 1,8$ Тл напряженность поля в зубце H_{z2} определяют по таблицам намагничивания для зубцов (см. приложение П.2). При $B_{z2} > 1,8$ Тл напряженность поля H_{z2} определяют по кривым намагничивания для зубцов, при этом коэффициент, учитывающий ответвление части магнитного потока в паз.

$$k_{\text{H2}} = t_{2(1/3)}/k_{\text{C2}} b_{\text{z2}}, \tag{5.170}$$

где

$$t_{2(1/3)} = \pi \left(D_2 - \frac{4}{3} h_{z2} \right) / Z_2. \tag{5.171}$$

Магнитное напряжение зубцового слоя ротора при *овальных* пазах, A,

$$F_{z2} = H_{z2} (h_{z2} - 0.4d_{\pi 2}) 10^{-3}, (5.172)$$

где d_{n2} — диаметр малой окружности по рис. 5.7, a и b, мм.

Если пазы ротора бутылочные закрытые (см. рис. 5.7,г), то магнитная индукция в среднем сечении зубца верхней части паза $B_{\rm 22B}$ равна

$$B_{z2B} = B_{\delta} t_2 / k_{c2} b_{z2B}, \tag{5.173}$$

где

$$b_{z2B} = \frac{\pi \left(D_2 - 2h_{M2} - h_2' \right)}{Z_2} - d'_{H2}. \tag{5.174}$$

Напряженность поля H_{z2B} определяют по кривым намагничивания для зубцов (см. приложение $\Pi.2$).

Магнитное напряжение верхней части зубца, А,

$$F_{z2B} = H_{z2B} L_{z2B} 10^{-3}, (5.175)$$

где

$$L_{z^2B} = h_2' + h_{M^2}. ag{5.176}$$

Магнитная индукция в нижней части бутылочного паза определяется по (5.173) с заменой b_{22B} на b_{22H} , мм:

$$b_{z^2H} = (\pi/Z_2) (D_2 - 2h_{M2} - 2h_2' - d_{m2}) - d_{m2}.$$
 (5.177)

Если $B_{z2H} \leq 1,8$ Тл, то напряженность поля определяют по таблицам намагничивания для зубцов (см. приложение $\Pi.2$).

Магнитное напряжение нижней части зубца, А,

$$F_{z2H} = H_{z2H} L_{z2H} \cdot 10^{-3}, (5.178)$$

где

$$L_{z2n} = h_2 + 0.5 (d_{n2} + d'_{n2}). (5.179)$$

Магнитное напряжение зубцового слоя ротора при бутылочном пазе, А,

$$F_{z2} = F_{z2B} + F_{z2H}. (5.180)$$

Если $B_{z2H} > 1.8$ Тл, то H_{z2H} определяют по кривым намагничивания для зубцов (см. приложение $\Pi.2$).

При этом коэффициент

$$k_{\pi^2(1/2)} = t_{2H(1/2)}/k_{c2}b_{c2H},$$
 (5.181)

где $t_{2\text{H}(1/2)}$ — шаг по нижней части паза на высоте $^{1}\!/_{2}$ от нижней части зубца (см. рис. $5.7, \epsilon$), мм:

$$t_{2H(1/2)} = (\pi/Z_2)(D_2 - 2h_{z2} + h_2). \tag{5.182}$$

При прямоугольных полузакрытых пазах (рис. 5.19, б) магнитная индукция в наиболее узком месте зубца, Тл,

$$B_{z2max} = B_{\delta} t_2 / k_{c2} b_{z2min}. \tag{5.183}$$

При $B_{z2max} \leq 1,8$ Тл напряженность поля H_{z2} определяют по магнитной индукции на $^{1}/_{3}$ высоты зубца, считая от его наиболее узкого места, Тл:

$$B_{z^2(1/3)} = B_{\delta} t_2 / b_{z^2(1/3)} k_{c2}, \tag{5.184}$$

где $b_{z2(1/3)} \leftarrow$ ширина зубца в расчетном сечении, мм:

$$b_{z2(1/3)} = \pi/Z_2 [D_2 - (4/3) h_{z2}] - b_{\pi 2}.$$
 (5.185)

Напряженность поля определяют по таблицам намагничивания для зубцов (см. приложение П.2).

Магнитное напряжение зубцового слоя ротора, А,

$$F_{z2} = H_{z2} h_{z2} \cdot 10^{-3}. (5.186)$$

Если же $B_{z^2max}>1,8$ Тл, то напряженность поля находят в трех расчетных сечениях зубца — минимальном, среднем и максимальном, а затем определяют расчетное значение напряженности поля в зубце ротора, A/M,

$$H_{z2} = (H_{z2max} + 4H_{z2cp} + H_{z2min})/6.$$
 (5.187)

Порядок определения слагаемых выражения (5.187) аналогичен расчету H_{z1} при $B_{z1max} > 1,8$ Тл для прямоугольных пазов статора с учетом рис. 5.19, δ .

Используя полученные значения МДС воздушного зазора F_{δ} и зубцовых слоев статора F_{z1} и ротора F_{z2} , определяют коэффициент магнитного насыщения зубцов двигателя

$$k_{uz} = (F_{\delta} + F_{z1} + F_{z2})/F_{\delta}$$
 (5.\infty 8)

Спинка статора. Магнитная индукция в спинке статора, Тл,

$$B_{\rm c1} = 0.5 \alpha_i \tau B_{\delta} / k_{\rm c1} h_{\rm c1}. \tag{5.189}$$

Напряженность магнитного поля H_{c1} определяют следующим образом [1]: при $2p \geqslant 4$, а также при 2p = 2 и $B_{c1} \leqslant 1$,4 Тл для определения H_{c1} пользуются таблицами намагничивания для спинки машин переменного тока; при 2p = 2 и $B_{c1} > 1$,4 Тл для определения H_{c1} пользуются основными таблицами намагничивания (см. приложение $\Pi.2$), при этом расчетное значение B_{c1} по (5.189) уменьшают на 0,4 Тл.

Магнитное напряжение спинки статора, А.

$$F_{c1} = H_{c1} L_{c1} \cdot 10^{-3}, (5.190)$$

где $L_{\rm ci}$ — длина средней силовой линии в спинке статора, мм:

$$L_{c1} = (\pi/2p) (D_{1H} - h_{c1}). \tag{5.191}$$

Спинка ротора. Магнитную индукцию в спинке ротора B_{c2} определяют по (5.189) с заменой h_{c1} на h_{c2} и k_{c1} на k_{c2} . Напряженность поля H_{c2} определяют следующим образом: при $2p{=}2$ — по основным таблицам намагничивания соответствующей марки электротехнической стали, а при $2p{\geq}4$ — по таблицам намагничивания для спинки сердечника машин переменного тока (см. приложение $\Pi.2$).

Магнитное напряжение спинки ротора, А,

$$F_{c2} = H_{c2} L_{c2} \cdot 10^{-3}, (5.192)$$

где $L_{\rm c2}$ — длина средней силовой линии в спинке ротора, мм:

$$L_{c2} = [(\pi/2p)(D_2 - 2h_{z2} - h_{c2})] + h_{c2}.$$
 (5.193)

При наличии в сердечнике ротора аксиальных вентиляционных каналов диаметром d_{k2} длину средней силовой линии принимают равной, мм,

$$L'_{c2} = L_{c2} + 1.3d_{r2}.$$
 (5.194)

Намагничивающий ток. Коэффициент насыщения магнитной цепи двигателя

$$k_{\mu} = \Sigma F/2F_{\delta} , \qquad (5.195)$$

где ΣF — МДС на пару полюсов, A (5.151).

Намагничивающий ток, А,

$$I_{\mu} = p\Sigma F/0, 9m_1 \, \omega_1 \, k_{001}; \tag{5.196}$$

в процентах номинального тока

$$I_{\mu\%} = I_{\mu} \cdot 100 / I_{1\text{HoM}}. \tag{5.197}$$

Коэффициент магнитного рассеяния обмотки статора

$$\sigma_{\mu} = x_1/x_m; \tag{5.198}$$

здесь x_1 — индуктивное сопротивление рассеяния фазы обмотки статора (5.79); x_m — главное индуктивное сопротивление обмотки статора, соответствующее основной гармонике, Ом:

$$x_{m} = k_{E} U_{1} / I_{\mu}, (5.199)$$

или в относительных единицах

$$x_{m*} = x_m I_{1\text{HOM}}/U_1. \tag{5.200}$$

Если $k_{\mu} \geqslant 1,7$ и при этом $\sigma_{\mu} \geqslant 0,05$, то определяют ЭДС холостого хода, В,

$$E_0 = U_1/(1 + \sigma_{\mu}).$$
 (5.201)

Если отличие E_0 от $E = k_E U_1$ превышает 5 %, то расчет магнитной цепи следует повторить при значении магнитной индукции в зазоре B_{δ} , измененной пропорционально отношению E_0/E .

Глава шестая

РАСЧЕТ ХАРАКТЕРИСТИК И УПРОЩЕННЫЙ ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

6.1. ПОТЕРИ И КПД АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ

В процессе преобразования энергии в электрической машине возникают потери мощности, т. е. часть мощности, поступающей в машину, рассеивается в ней, преобразуясь в теплоту. По этой причине мощность на выходе машины P_2 меньше подводимой мощности P_1 на потери ΣP :

$$P_2 = P_1 - \Sigma P.$$

Потери в электрической машине разделяются на основные и добавочные.

Основные потери — это потери, связанные с основными электромагнитными и механическими процессами, происходящими в электрической машине. Основные потери разделяются на магнитные, электрические и механические.

Основные магнитные потери в асинхронном двигателе — это потери в ферромагнитных участках магнитной цепи в процессе их перемагничивания основным магнитным потоком. Эти потери складываются из потерь на гистерезис и потерь на вихревые токи в спинке и зубцовом слое сердечника статора. Основные магнитные потери в сердечнике ротора в практических расчетах не учитываются из-за их малого значения, обусловленного малой частотой перемагничивания ротора $f_2 = f_1 s$, где s — скольжение. В режиме номинальной нагрузки асинхронных двигателей общего назначения скольжение $s_{\text{ном}} = 1 \div 6$ %, что соответствует частоте перемагничивания сердечника ротора $f_2 = 0.5 \div 3$ Γ_{IL} .

Основные магнитные потери в спинке статора, Вт,

$$P_{\rm M,cl} = k_{\rm M,T} P_{1,0/50} (f_1/50)^{\beta} B_{\rm cl}^2 G_{\rm cl}; \tag{6.1}$$

основные магнитные потери в зубцовом слое статора, Вт.

$$P_{\text{M21}} = k_{\text{M,T}} P_{1,0,50} (f_1/50)^{\beta} B_{21}^2 G_{21}, \tag{6.2}$$

где $k_{\text{м,т}} = 1,7$ — технологический коэффициент, учитывающий увеличение магнитных потерь из-за наличия в сердечнике статора дефектов, возникающих при штамповке листов, их сборке и последующей обработке пакетов (наклепы по краям пластин, заусенцы и т. п.); β — показатель степени, зависящий от марки стали; $P_{1,0/50}$ — удельные магнитные потери, т. е. потери, происходящие в 1 кг стали при перемагничивании с частотой 50 Γ ц в магнитном поле с индукцией 1,0 Γ л. Ниже приведены значения показателя степени β и удельных потерь $P_{1,0/50}$ для некоторых марок электротехнической стали:

				N	lap	ка	c1	гал	И					β	$P_{1,0/50}$, В т/кг
2013 2211 2312 2411	:	:	:		•	•	:	:		•	•	•	•	1,5 1,5 1,4 1,3	2,50 2,6 1,75 1,60

Магнитные индукции в спинке статора B_{c1} и в зубцовом слое статора B_{z1} принимаются из расчета магнитной цепи. При этом если зубцы статора имеют параллельные стенки, то $B_{z1} = B_{z1(1/3)}$.

Расчетные массы стали, кг, спинки статора G_{c1} и зубцового слоя G_{c1} определяются по формулам

$$G_{c1} = 7.8 \cdot 10^{-6} l_i k_{c1} h_{c1} \pi (D_{1H} - h_{c1});$$
 (6.3)

$$G_{z1} = 7.8 \cdot 10^{-6} l_i k_{c1} [h_{z1} \pi (D_1 + h_{z1}) - S_{n1} Z_1],$$
 (6.4)

где $S_{\pi 1}$ — площадь паза, мм² (5.19).

При частоте переменного тока $f_1 = 50$ Гц формулы для расчета основных магнитных потерь в спинке и в зубцовом слое статора, Вт, имеют вид

$$P_{\mathbf{M},\mathbf{c}_1} = k_{\mathbf{M},\mathbf{r}} P_{1,0/50} B_{\mathbf{c}_1}^2 G_{\mathbf{c}_1}; \tag{6.5}$$

$$P_{\text{MZI}} = k_{\text{M.T}} P_{1.0/50} B_{\text{ZI}}^2 G_{\text{ZI}}. \tag{6.6}$$

Основные магнитные потери в асинхронном двигателе, Вт,

$$P_{\rm M} = P_{\rm M,c1} + P_{\rm Mz1}. (6.7)$$

Основные электрические потери — это потери на нагрев обмоток статора и ротора проходящими по этим обмоткам токами. Основные электрические потери в обмотке статора, Вт,

$$P_{m1} = m_1 I_1^2 r_1; (6.8)$$

основные электрические потери в обмотке ротора, Вт,

$$P_{s2} = m_2 I_2^2 r_2 = m_1 I_2^{\prime 2} r_2^{\prime}, \tag{6.9}$$

где r_1 и r_2 — активные сопротивления фазных обмоток статора и ротора, приведенные к расчетной рабочей температуре, соответст-

вующей классу нагревостойкости системы изоляции, примененной в двигателе. Ом.

Для расчета электрических потерь в обмотке ротора можно также воспользоваться выражением, Вт,

$$P_{\vartheta 2} = sP_{\vartheta M}, \tag{6.10}$$

где $P_{\text{эм}}$ — электромагнитная мощность асинхронного двигателя, Вт:

$$P_{\rm 3M} = P_{\rm 1} - P_{\rm M} - P_{\rm 31}; \tag{6.11}$$

 P_1 — мощность, подводимая к двигателю из сети, Вт:

$$P_1 = m_1 I_1 U_{1\text{HOM}} \cos \varphi_1. \tag{6.12}$$

В двигателях с фазным ротором имеют место еще и электрические потери в переходном щеточном контакте фазного ротора, Вт:

$$P_{\rm 9, uq} = 3I_2 \, \Delta U_{\rm m}/2,$$
 (6.12a)

где $\Delta U_{\rm m}$ — переходное падение напряжения на пару щеток, В (см. табл. 2.3).

Основные механические потери в асинхронном двигателе — это потери на трение в подшипниках и на вентиляцию; для асинхронных двигателей со степенью защиты IP44 и способом охлаждения IC0141 их можно определить по формуле

$$P_{\text{Mex}} = k_{\text{T}} (n_1 \cdot 10^{-3})^2 (D_{1\text{H}} \cdot 10^{-2})^4, \tag{6.13}$$

где

$$k_{\text{\tiny T}} = 1,3 (1 - D_{\text{\tiny 1H}} \cdot 10^{-3}) \text{ при } 2p = 2; \\ k_{\text{\tiny T}} = 1 \text{ при } 2p > 2.$$
 (6.14)

Основные механические потери двигателей со степенью защиты IP23 и способом охлаждения IC01 без радиальных вентиляционных каналов с вентиляционными лопатками на короткозамыкающих кольцах

$$P_{\text{Mex}} = k_{\text{T}} (n_1 \cdot 10^{-3})^2 (D_1 \cdot 10^{-3})^4 \cdot 10^3. \tag{6.15}$$

Значение коэффициента $k_{\rm T}$ принимается в зависимости от внутреннего диаметра сердечника статора D_1 : для двигателей с $2p{=}2$ $k_{\rm T}{=}6$ при $D_1{>}250$ мм и $k_{\rm T}{=}5$ при $D_1{\leqslant}250$ мм; для двигателей с $2p{>}2$ $k_{\rm T}{=}7$ при $D_1{>}250$ мм и $k_{\rm T}{=}6$ при $D_4{\leqslant}250$ мм.

В асинхронных двигателях с фазным ротором механические потери обусловлены еще и трением щеток о контактные кольца, Вт,

$$P_{\text{Mex}, \text{III}} = k_{\text{T}, \text{III}} F_{\text{III}} S_{\text{III}} v_{\text{K}, \text{K}} \cdot 10^{-6}, \tag{6.16}$$

где $k_{\rm T,m}$ — коэффициент трения щеток: $k_{\rm T,m}$ = 0,15 \div 0,17; $F_{\rm m}$ — давление щеток, Па, принимают по табл. 2.2 в зависимости от марки щеток; $S_{\rm m}$ — общая площадь контактной поверхности всех щеток, мм²:

$$S_{\rm m} = 3I_2/\Delta_{\rm m}; \tag{6.17}$$

 I_2 — ток ротора, определяется по (5.81); $\Delta_{\rm m}$ — допустимая плотность тока, $A/{\rm mm}^2$, определяется по табл. 2.2; $v_{\rm к,\kappa}$ —окружная скорость контактных колец, м/с:

$$v_{\text{K},\text{K}} = \pi d_{\text{K},\text{K}} n_1 \cdot 10^{-3}/60;$$
 (6.18)

 $d_{\text{к,к}}$ — диаметр контактного кольца, предварительно можно принять $d_{\text{к,k}} = (0.40 \div 0.45) D_1$, мм.

Значение окружной скорости контактных колец, рассчитанное по (6.18), не должно превышать допустимого значения по табл. 2.2.

Добавочные потери — это потери, возникающие из-за высших гармоник МДС обмоток, потока рассеяния обмоток, пульсации магнитного поля в воздушном зазоре, вытеснения тока в проводниках и других неосновных электромагнитных процессов в электрической машине. Добавочные потери асинхронных двигателей в соответствии с ГОСТ 11828-75 принимают равными 0,5 % потребляемой двигателем мощности P_1 в номинальном режиме, $B_{\rm T}$,

$$P_{\text{mod}} = 0.005 P_1 \cdot 10^3 / \eta'_{\text{mom}}, \tag{6.19}$$

где $\eta_{\text{ном}}$ — предварительное значение КПД двигателя по рис. 5.1. В асинхронных двигателях с короткозамкнутым ротором, особенно при скошенных пазах, возникают «поперечные» токи между стержнями короткозамкнутой клетки вследствие замыкания этих стержней листами сердечника. В таких двигателях добавочные потери могут достигать 1—2 % и более подводимой к двигателю мощности. Поэтому в некоторых методиках по расчету таких двигателей имеются указания по уточненному расчету добавочных потерь.

При расчете добавочных потерь для неноминального режима работы двигателя следует воспользоваться выражением

$$P'_{\text{доб}} = P_{\text{доб}} (I_1/I_{1|\text{Hom}})^2 = P_{\text{доб}} I_{1*}^2;$$
 (6.20)

с некоторым приближением эти потери можно определить по формуле

$$P'_{\text{доб}} \approx P_{\text{доб}} (P_2/P_{\text{ном}})^2 = P_{\text{доб}} P_{2^*}^2.$$
 (6.20a)

Коэффициент полезного действия асинхронного двигателя

$$\eta = P_2/P_1 = 1 - \Sigma P/P_1, \tag{6.21}$$

где ΣP — суммарные потери в двигателе, кВт:

$$\Sigma P = (P_{\rm M} + P_{\rm 21} + P_{\rm 22} + P_{\rm Mex} + P_{\rm moo}) \cdot 10^{-3}; \tag{6.22}$$

 P_1 — подводимая к двигателю мощность, кВт:

$$P_1 = P_2 + \Sigma P. \tag{6.23}$$

6.2. СХЕМА ЗАМЕЩЕНИЯ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ

Асинхронный двигатель в процессе эксплуатации может работать в диапазоне нагрузок от холостого хода до номинальной. При этом его основные параметры — потребляемые ток и мощность, частота вращения, КПД, коэффициент мощности, скольжение и др. — находятся в определенной зависимости от нагрузки на валу двигателя. Графически выраженные зависимости подводимой мощ-




Рис. 6.1. Схемы замещения ансинхронного двигателя

ности P_1 , тока в цепи статора I_1 , электромагнитного момента M, частоты вращения n_2 , КПД и коэффициента мощности соз φ_1 от полезной мощности двигателя P_2 называют рабочими характеристиками асинхронного двигателя.

Существует два метода расчета рабочих характеристик: графический (по круговой диаграмме) и аналитический. В основу каждого из этих методов положена схема замещения (рис. 6.1, a). Более удобной для прак-

тического использования является схема замещения рис. 6.1, δ . Однако расчет параметров этой преобразованной схемы замещения требует определения коэффициента c_1 . Для двигателей мощностью более 1 кВт коэффициент c_1 с достаточной точностью можно определить по формуле

$$c_1 \approx 1 + (x_1/x_m). \tag{6.24}$$

Сопротивления схемы замещения двигателя r_1 , x_1 , r_2 , x_2 и x_m рассчитывают по формулам, приведенным в § 5.3—5.6. Активное сопротивление ветви намагничивания схемы замещения с некоторым приближением можно определить по формуле, Ом,

$$r_m \approx P_{\rm M}/m_1 I_{\mu}^2, \tag{6.25}$$

где $P_{\rm M}$ — основные магнитные потери (6.7), Вт; I_{μ} — намагничивающий ток статора (5.196), А.

Используя схему замещения асинхронного двигателя для расчета рабочих характеристик, исходят из предположения, что параметры схемы замещения при изменениях нагрузки двигателя остаются неизменными. Однако анализ работы асинхронного двигателя показывает, что с ростом тока в обмотках двигателя увеличивается насыщение зубцового слоя от магнитных полей рассеяния. Кроме того, при больших скольжениях следует учитывать

эффект вытеснения тока в стержнях обмотки ротора. В итоге рост нагрузки двигателя сопровождается некоторым уменьшением индуктивного сопротивления и увеличением активного сопротивления ротора.

Опыт показывает, что для асинхронных двигателей общего назначения с некоторым допущением можно принять параметры схемы замещения неизменными в диапазоне нагрузок, соответствующих скольжению $s \approx 0 \div s_{\rm kp}$, где $s_{\rm kp}$ — критическое скольжение, т. е. пока электромагнитный момент двигателя не достигнет максимального значения. При $s > s_{\rm kp}$ влияние перечисленных факторов на параметры схемы замещения столь значительны, что это требует их пересчета.

6.3. ПОСТРОЕНИЕ УПРОЩЕННОЙ КРУГОВОЙ ДИАГРАММЫ

Для построения упрощенной круговой диаграммы асинхронного двигателя необходимо определить следующие величины:

электрические потери в обмотке статора в режиме холостого хода, Вт,

$$P_{910} = m_1 I_0^{\prime 2} r_1, \tag{6.26}$$

где I_0' — предварительное значение тока идеального холостого хода, A, τ . е. тока холостого хода, соответствующего синхронной частоте вращения ротора двигателя; с некоторым приближением его можно принять равным намагничивающему току статора:

$$I_0' \approx I_{\mu}; \tag{6.27}$$

потери в режиме холостого хода, Вт,

$$P_0 = P_{\text{010}} + P_{\text{M}} + P_{\text{Mex}}; \tag{6.28}$$

активную составляющую тока холостого хода, А,

$$I_{0a} = P_0/m_1 U_{1\text{HOM}}; (6.29)$$

ток холостого хода, А,

$$I_0 = \sqrt{I_{\mu}^2 + I_{0a}^2}; \tag{6.30}$$

коэффициент мощности в режиме холостого хода

$$\cos \varphi_0 = I_{0a}/I_0. \tag{6.31}$$

Индуктивное и активное сопротивления короткого замыкания, Ом, соответствующие параметрам схемы замещения при работе двигателя со скольжением $s \leqslant s_{\rm kp}$,

$$x'_{\kappa} = c_1 x_1 + c_1^2 x'_2; \quad r'_{\kappa} = c_1 r_1 + c_1^2 r'_2.$$
 (6.32)

Круговую диаграмму строим в следующем порядке (рис. 6.2). Проведя оси координат, отложим вектор напряжения $U_{1 \text{ном}}$. Затем, выбрав масштаб тока m_i (A/мм), проведем вектор тока I_0 (отре-

зок OH) под углом ϕ_0 к оси ординат. Затем из точки H — точки холостого хода (s=0) — начертим прямую, параллельную оси абсцисс, на которой отложим отрезок НС, представляющий собой диаметр окружности тока, мм,

$$D_{i} = (U_{1\text{HOM}}/x_{K}^{\prime})/m_{i}. \tag{6.33}$$

Для получения необходимой точности при определении рабочих характеристик по круговой диаграмме следует принять масштаб




Рис. 6.2. Упрощенная круговая диаграмма трехфазного асинхронного двигателя

тока m_i таким, чтобы диаметр окружности тока D_i был не менее 200 мм, при этом все построения следует вести остро отточенным карандашом.

Разделив отрезок HC на две равные части, получим точку O_1 центр окружности токов, из которой радиусом $D_i/2$ проведем по-

луокружность тока.

 \dot{Ha} прямой O_1C (точка F) восставим перпендикуляр, на котором отложим отрезки, мм,

$$FF_1 = r'_1 HF/x'_{\kappa}; \quad FF_2 = r'_{\kappa} HF/x'_{\kappa}.$$
 (6.34)

Из точки H через точки F_1 и F_2 проведем прямые до пересечения с окружностью тока в точках T и K. Точка T соответствует скольжению $s=\pm\infty$, а прямая HT является линией электромагнитной мощности (момента). Точка К — точка короткого замыкания — соответствует скольжению s=1, а прямая $\hat{H}K$ является линией полезной мощности. Построенная круговая диаграмма может быть использована для нахождения параметров, необходимых для получения рабочих характеристик асинхронного двигателя при нагрузках, соответствующих скольжению $s < s_{\kappa p}$. Точка E на окружности токов соответствует максимальному моменту двигателя. Положение этой точки определим следующим образом: из точки O_1 опустим перпендикуляр на линию электромагнитной мощности НТ и продолжим его до пересечения с окружностью токов в точке Е. Таким образом, рассматриваемая круговая диаграмма может быть использована для получения параметров рабочих характеристик лишь на участке НЕ окружности токов.

Рассмотрим порядок определения параметров асинхронного двигателя для режима его работы, определяемого точкой D на ок-

ружности токов (рис. 6.2).

Токи. Соединив точку D с точками H и O, получим треугольник токов ODH, стороны которого определяют: ток статора I_1 = $=ODm_i$, ток холостого хода $I_0=OHm_i$ и ток ротора $I_2'/c_1=HDm_i$.

Опустив перпендикуляр из точки D на ось абсцисс Da, получим прямоугольный треугольник ODa, катеты которого определяют активную $I_{1a} = Dam_i$ и реактивную $I_{1p} = Oam_i$ составляющие то-

ка статора.

Подводимая мощность P_1 . Известно, что подводимая к двигателю мощность $P_1 = m_1 U_{1\text{HoM}} I_1 \cos \varphi_1$, но так как $U_{1\text{HoM}} = \text{const}$, а $I_1 \cos \varphi_1 = I_{1a}$, то мощность P_1 прямо пропорциональна активной составляющей тока статора. Следовательно, подводимую к двигателю активную мощность можно определить по формуле

$$P_1 = Dam_P, (6.35)$$

где $m_P = m_1 U_{1\text{HOM}} m_i \cdot 10^{-3}$ — масштаб мощности, кВт/мм.

Подводимую мощность отсчитывают от оси абсцисс, которую называют линией подводимой мощности, до заданной точки на окружности токов.

Полезная мощность P_2 . Полезную мощность на круговой диаграмме отсчитывают по вертикали от точки D на окружности токов до линии полезной мощности НК. Для заданной точки на окружности токов

$$P_2 = m_P \, Db.$$
 (6.36)

Электромагнитная мощность и электромагнитный момент. Для заданной точки D на окружности тока электромагнитная мощность

$$P_{\text{DM}} = m_P Dc. \tag{6.37}$$

Электромагнитный момент двигателя

$$M = P_{\rm am}/\omega_1 = 30P_{\rm am}/\pi n_1 = 30m_P Dc/\pi n_1$$

или

$$M = m_{\scriptscriptstyle M} Dc, \tag{6.38}$$

где m_M — масштаб моментов, $\mathbf{H} \cdot \mathbf{m}/\mathbf{m}\mathbf{m}$:

$$m_{\rm M} = 30m_1 U_{1 \text{HOM}} m_i / \pi n_1. \tag{6.39}$$

Коэффициент мощности. Для определения коэффициента мощности соѕ ф1 на оси ординат строим полуокружность произвольного диаметра. Тогда для заданной точки D на окружности токов получим $\cos \varphi_1 = Oh/Of$.

Для удобства расчетов целесообразно диаметр полуокружности Of принять равным 100 мм. В этом случае $\cos \varphi_1 = Oh/100$.

Коэффициент полезного действия. Известно, что $\eta = P_2/P_1$. На круговой диаграмме $P_2 = Dbm_P$; $P_1 = Dam_P$, тогда

$$\eta = Db/Da. \tag{6.40}$$

Расчет КПД указанным способом дает некоторую погрешность, так как при этом учитываются не все виды потерь, в частности не учитываются добавочные потери. Ошибка тем больше, чем выше КПД. Так, при $\eta_{\text{ном}} > 0.8$ ошибка становится недопустимой. Поэгому КПД асинхронных двигателей следует определять, пользуясь выражением (6.21).

Перегрузочная способность двигателя. Отрезок EN в масштабе моментов определяет максимальный момент двигателя, $H\cdot \mathbf{m}$,

$$M_{max} = m_i EN. ag{6.41}$$

Если точка D на окружности токов соответствует номинальному режиму работы, то перегрузочная способность двигателя определится отношением отрезков:

$$M_{max}/M_{HOM} = EN/Dc. (6.42)$$

Перегрузочная способность асинхронных двигателей общего назначения равна 1,7—2,4.

Скольжение. Рассчитав электрические потери в обмотке ротора, Вт.

$$P_{92} = m_1 I_2^{\prime 2} r_2^{\prime}, \tag{6.43}$$

где I_2' определяется по круговой диаграмме, A:

$$I_2' = m_i HD/c_1, \tag{6.44}$$

найдем скольжение двигателя

$$s = P_{a2}/P_{am},$$
 (6.45)

где электромагнитную мощность $P_{\text{вм}}$ определяют по (6.37).

6.4. РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочие характеристики асинхронного двигателя представляют собой зависимости тока статора I_1 , потребляемой мощности P_1 , скольжения s, частоты вращения n_2 , КПД и коэффициента мощности соs φ_1 от полезной мощности двигателя P_2 .

Для получения требуемых параметров посредством круговой диаграммы задаются рядом значений тока статора, например 0,5 $I_{1\text{ном}}$; 0,75 $I_{1\text{ном}}$; $I_{1\text{ном}}$; 1,25 $I_{1\text{ном}}$, где $I_{1\text{ном}}$ — номинальный ток статора (5.47).

Используя масштаб тока m_i , определяют отрезки для указан-

ных значений токов, мм:

$$OD_{0.5} = m_i \cdot 0.5 I_{1_{ ext{HOM}}};$$
 $OD_{0.75} = m_i \cdot 0.75 I_{1_{ ext{HOM}}};$
 $OD_{1,0} = m_i \cdot I_{1_{ ext{HOM}}};$
 $OD_{1,25} = m_i \cdot 1.25 I_{1_{ ext{HOM}}}.$

Отложив эти отрезки из точки O до пересечения с окружностью токов, получают точки $D_{0.5};\ D_{0.75};\ D_{1.0}$ и $D_{1.25}.$


Пользуясь указаниями § 6.3, для каждой из этих точек определяют требуемые параметры, заносят их в табл. 6.1, а затем строят рабочие характеристики асинхронного двигателя.

Как уже отмечалось, упрощенная круговая диаграмма может быть практически использована для получения данных, необходимых для построения рабочих характеристик двигателя, лишь на

Таблица 6.1

				1 2 0 7	инца Ол
I ₁ , A	10=			I _{IHOM}	
I ₁ /I _{1 Hom}					
OD, mm					
Oh, mm					
Db, mm					
Dc, mm					
<i>Da</i> , мм					
HD, MM					
$I_2' = m_i HD/c_1$, A					•
$P_1 = m_p Da \cdot 10^{-3}$, KBT	İ				
$P_2 = m_p Db \cdot 10^{-3}$, кВт					
$P_{\partial M} = m_p Dc \cdot 10^{-3}$, κB_T					
$M = m_{\rm M}Dc, H \cdot M$					
$P_{\theta 2} = m_1 I_2^{'2} r_2^1, B_T$					
$s = P_{\partial 2}/P_{\partial \mathbf{M}}$					
$n_2 = n_1(1-s)$, об/мин					
$P_{\text{el}} = m_1 I_1^2 r_1, \text{ BT}$					
$P'_{\text{доб}} = P_{\text{доб}} (I_1/I_{\text{1hom}})^2, B_{\text{T}}$					
ΣP , к B т				<u> </u>	
$\eta = P_2/(P_2 + \Sigma P)$					
$\cos \varphi_1 = Oh/Of$					
	•	-	-		

участке HE окружности токов (для режимов работы, соответствующих скольжению $s=0\div s_{\rm kp}$). Но именно этот участок диаграммы даже при больших диаметрах окружности токов является небольшим, а расстояния между линиями полезной, электромагнитной и подведенной мощностей настолько малы, что измерение отрезков между ними связано со значительными погрешностями.



Для устранения этого недостатка при пользовании круговой диаграммой целесообразно, пользуясь принципом подобия, увеличить «рабочую» часть диаграммы в 2—3 раза и построить ее отдельно (рис. 6.3). При этом, увеличив диаметр окружности токов, необходимо углы между векторами и линиями мощностей сохранить неизменными. При пользовании этой «рабочей» частью диаграммы масштаб тока, А/мм, нужно изменить, приняв его равным

$$m_i' = m_i (D_i/D_i'),$$

где m_i — масштаб токов на исходной (полной) диаграмме, A/мм;

Рис. 6.3. «Рабочий» участок упрощенной круговой диаграммы




Рис. 6.4. Рабочие характеристики трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором (15 кВт, 380/660 В, 2p=4, 50 Γ ц)

 D_i — диаметр окружности токов на исходной (полной) диаграмме, мм; D_i' — диаметр окружности токов на «рабочем» участке диаграммы, мм.

Определение параметров рабочих характеристик с помощью «рабочего» участка диаграммы осуществляют в соответствии с изложенным выше порядком, но с измененными значениями масштабов тока $m_i = m_i (D_i/D_i)$, мощностей $m_P = m_1 U_{1\text{ном}} m_i$, момента $m_M = 30 \ m_1 U_{1\text{ном}} m_i / \pi n_1$.

По полученным данным строят рабочие характеристики двигателя (рис. 6.4).

Погрешности рассмотренной круговой диаграммы, обусловленные некоторым упрощением в расчетах параметров схемы замещения с вынесенным намагничивающим контуром (6.24), обычно заметны лишь в двигателях небольшой мощности ($P \le 1 \text{ кВт}$). Эти погрешности практически устраняются, если центр окружности то-




Рис. 6.5. Уточненная круговая диаграмма трехфазного асинхронного двигателя

ка O_1' расположить на линии HC' (рис. 6.5), наклоненной к линии HC под углом 2γ , где

 $\gamma = \arcsin(I_0 r_1/U_{1+OM}).$

6.5. ПУСКОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Активное сопротивление короткого замыкания при пуске двигателя (s=1) с учетом явления вытеснения тока, Ом,

$$r'_{\kappa,n} = c_1 r_1 + c_1^2 r'_{2n},$$
 (6.46)

где $r_{2\pi}$ — активное сопротивление обмотки ротора, Ом, при пуске двигателя, $r'_{2\pi} = k_{\pi p_1} (k_{\text{B,T}} r_{\text{cT}} + r''_{\kappa n})$ (см. § 5.5).

Для учета влияния магнитного насыщения зубцового слоя индуктивные сопротивления рассеяния обмоток статора и ротора представляют состоящими из переменных и постоянных составляющих [1].

Переменные составляющие индуктивных сопротивлений определяются коэффициентами магнитной проводимости рассеяния, которые зависят от насыщения: коэффициентами дифференциального рассеяния статора и ротора и частично коэффициентами пазового рассеяния, связанными с рассеянием клиновой части и шлица пазов статора и ротора, мостиков закрытых пазов ротора.

Постоянные составляющие индуктивных сопротивлений определяются коэффициентами магнитной проводимости, которые не зависят от насыщения: коэффициентами лобового рассеяния обмоток

статора и фазного ротора, коэффициентами рассеяния короткозамыкающих колец и рассеяния скоса пазов ротора, частично коэффициентами пазового рассеяния статора и ротора, связанными с рассеянием части паза, занятого собственно обмоткой или стержнем.

Переменная составляющая коэффициента пазового рассеяния статора, зависящая от насыщения:

паз трапецеидальный полузакрытый (см. рис. 5.6, а)

$$\lambda_{\text{minep}} = \left(\frac{3h_{\text{R}}}{b'_{\text{n}} + 2b_{\text{mil}}} + \frac{h_{\text{mil}}}{b_{\text{mil}}}\right) k'_{\beta}; \tag{6.47}$$

паз прямоугольный полуоткрытый (рис. 5.6, б)

$$\lambda_{\text{minep}} = \left(\frac{\beta h_{\text{KI}}}{b_{\text{mi}} + 2b_{\text{mi}}} + \frac{h_{\text{ini}}}{b_{\text{mi}}}\right) k_{\beta}'; \tag{6.48}$$

паз прямоугольный открытый (рис. 5.6, в)

$$\lambda_{\min} = \frac{h_{\text{KI}} + h_{\min}}{b_{\min}} k'_{\beta}. \tag{6.49}$$

Здесь k_{β} для двухслойных обмоток с укороченным шагом определяют по рис. 5.13; для однослойных обмоток $k_{\beta}' = 1$.

Переменная составляющая коэффициента проводимости рассеяния статора

$$\lambda_{\text{inep}} = \lambda_{\text{ninep}} + \lambda_{\pi i}; \tag{6.50}$$

где $\lambda_{\pi 1}$ — коэффициент проводимости дифференциального рассеяния (5.72).

Переменная составляющая коэффициента пазового рассеяния ротора, зависящая от насыщения:

паз овальный полузакрытый (см. рис. 5.7, а)

$$\lambda_{\text{m2nep}} = h_{\text{m2}}/b_{\text{m2}},$$
 (6.51)

паз овальный закрытый (см. рис. 5.7, б и в)

$$\lambda_{\text{manen}} = 1{,}12 \cdot 10^3 \, h_{\text{ma}} / I_2, \tag{6.52}$$

где I_2 — ток в стержне ротора, A, определяется по (5.81); паз бутылочный закрытый (см. рис. 5.7, ε)

$$\lambda_{\text{man,nep}} = 1,12 \cdot 10^3 \, h_{\text{M2}} / I_2. \tag{6.53}$$

Переменная составляющая коэффициента проводимости рассеяния ротора

$$\lambda_{2\text{mep}} = \lambda_{\text{m2mep}} + \lambda_{\text{m2}}, \tag{6.54}$$

где λ_{m2} определяется по (5.105).

Переменная составляющая индуктивного сопротивления рассеяния двигателя, Ом:

пазы короткозамкнутого ротора овальные полузакрытые или закрытые

$$x_{\text{nep}} = (c_1 x_1 \lambda_{\text{lnep}}/\lambda_1) + (c_1^2 x_2' \lambda_{\text{2nep}}/\lambda_2);$$
 (6.55)

пазы короткозамкнутого ротора бутылочные закрытые

$$x_{\text{nep}} = (c_1 x_1 \lambda_{\text{lnep}} / \lambda_1) + (c_1 x_0' \lambda_{\text{2nep}} / \lambda_{20}); \tag{6.56}$$

здесь λ_1 , λ_2 , λ_{20} определяют соответственно по (5.78), (5.109) и (5.120); x_1 , x_2 , x_0 — по (5.79), (5.110a) и (5.123). При расчете λ_2 необходимо учесть коэффициент ψ в (5.104) по кривой $\psi = f(\xi)$ (см. рис. 5.16) для пускового режима (s=1).

Постоянная составляющая индуктивного сопротивления рассе-

яния двигателя, не зависящая от насыщения, Ом:

пазы короткозамкнутого ротора овальные полузакрытые или закрытые

$$x_{\text{noct}} = c_1 x_1 \frac{\lambda_1 - \lambda_{1\text{nep}}}{\lambda_1} + c_1^2 x_{2\pi}' \frac{\lambda_2' - \lambda_{2\text{nep}}}{\lambda_2'}; \qquad (6.57)$$

пазы короткозамкнутого ротора бутылочные закрытые

$$x_{\text{пост}} = c_1 x_1 \frac{\lambda_1 - \lambda_{1 \text{пер}}}{\lambda_1} + c_1^2 x_0' \frac{\lambda_{20} - \lambda_{2 \text{пер}}}{\lambda_{20}} + c_1^2 x_H' \left(\frac{S_{112H}}{S_{112H} + S_{112B}} \right)^2, (6.58)$$

где $x_{\rm H}$ определяют по (5.121), а $S_{\rm H2H}$ и $S_{\rm H2B}$ — по (5.36) и (5.38).

Индуктивное сопротивление ротора $x_{2\pi}$, входящее в (6.55) и (6.57), должно быть рассчитано для пускового режима с учетом вытеснения тока (см. § 5.5). Индуктивное сопротивление короткого замыкания, Ом, для начального пускового режима (s=1) с учетом вытеснения тока и магнитного насыщения с некоторым допущением можно принять

$$x'_{\text{K,II}} \approx x_{\text{noct}} + k_x x_{\text{nep}}. \tag{6.59}$$

При полузакрытых пазах на роторе $k_x = 0.0825$, а при закрытых $k_x = 0.25$. Более точный расчет $x_{\text{к.п}}$ приведен в [1].

На круговой диаграмме (см. рис. 6.2) из точки O_{π} проводим еще одну полуокружность тока, соответствующую начальному пусковому режиму, диаметром, мм,

$$D_{i\pi} = \frac{U_{1\text{HOM}}/x'_{\text{K,II}}}{m_i} \,. \tag{6.60}$$

На перпендикуляре, восстановленном в точке F, отложим отрезки, мм,

$$FF_{1\pi} = r_1 HF/x_{\kappa,\pi};$$
 (6.61)

$$FF_{2\pi} = r_{\kappa,\pi} HF/x_{\kappa,\pi}.$$
 (6.62)

Из точки H через точки $F_{1\pi}$ и $F_{2\pi}$ проводим прямые HT_{π} и HK_{π} , являющиеся соответственно линиями электромагнитной мощности (момента) и полезной мощности для пускового режима.

Параметры двигателя по полученной круговой диаграмме определяются следующим образом:

кратность пускового момента

$$M_{\rm II}/M_{\rm HOM} = K_{\rm II} G/Dc; \tag{6.63}$$

кратность пускового тока

$$I_{1\pi}/I_{1\text{HOM}} = OK_{\pi}/OD.$$
 (6.64)

Двигатели серии 4А основного исполнения имеют кратность пускового момента: при $h=50\div132$ мм $M_{\rm II}/M_{\rm HOM}=2,0\div2,2$; при $h=160\div355$ мм $M_{\rm II}/M_{\rm HOM}=1,2\div1,4$.

Кратность пускового тока

$$I_{1\pi}/I_{1\text{HOM}} = 4.5 \div 7.5,$$
 (6.65)

при этом бо́льшие значения кратности пускового тока соответствуют двигателям бо́льшей мощности.

6.6. АНАЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОД РАСЧЕТА РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Рассмотренный графический метод расчета рабочих характеристик по круговой диаграмме, являясь наглядным и удобным для анализа получаемых результатов, имеет недостаток — неизбежную неточность, обусловленную графическими построениями. Аналитический расчет рабочих характеристик не предусматривает какихлибо графических построений. Правда, при этом несколько возрастает объем математических вычислений, но применение вычислительной техники делает незначительным этот недостаток. В основу аналитического метода расчета рабочих характеристик асинхронного двигателя положена схема замещения с вынесенным намагничивающим контуром (см. рис. 6.1, 6).

Скольжение при различных нагрузках двигателя определяют по формуле [6]:

$$s \approx \left[A - \sqrt{A^2 - c_1^2 r_2' B} \right] / B;$$
 (6.66)

здесь величины A и B являются функциями полной механической мощности двигателя P :

$$A = m_1 U_{1\text{HOM}}^2 / (2P_2') - r_1; \tag{6.67}$$

$$B = m_1 U_{1\text{HOM}} / P_2' + R'' = 2A + R'', \tag{6.68}$$

где R' — расчетное сопротивление, Ом:

$$R' = r_2' \left\{ \left[\frac{r_1}{r_2'} \left(1 + \frac{x_2'}{x_m} \right) \right]^2 + \left[\frac{x_1}{r_2'} + \left(1 + \frac{x_2'}{x_m} \right) + \frac{x_2'}{r_2'} \right]^2 \right\}. \quad (6.69)$$

Полная механическая мощность, Вт,

$$P_2' = P_2 + P_{\text{mof}} + P_{\text{Mex}} + P_{\text{Mex},\text{uq}}. \tag{6.70}$$

Добавочные потери $P_{\text{доб}}$ определяют по (6.19) и (6.20), а механические потери $P_{\text{мех}}$ и $P_{\text{мех,m}}$ — по (6.13) — (6.16).

Эквивалентное сопротивление рабочей цепи схемы замещения (см. рис. 6.1, δ), по которой проходит ток $I_2^{'}/c_1 = I_2^{''}$, определяется выражением, Ом,

$$z_{\text{9KB}} = V \overline{r_{\text{9KB}}^2 + x_{\text{9KB}}^2}, \qquad (6.71)$$

тде

$$r_{\text{BKB}} = c_1 r_1 + c_1^2 r_2' s;$$
 (6.72)

$$x_{_{3\text{KB}}} = c_1 x_1 + c_1^2 x_2'. \tag{6.73}$$

Приведенное значение тока в обмотке ротора, А,

$$I_{2}'=c_{1}I_{2}'', (6.74)$$

тде ток в рабочей цепи схемы замещения

$$I_2^{"} = U_{1\text{HoM}}/z_{2\text{KB}}.$$
 (6.75)

Коэффициент мощности в рабочей цепи схемы замещения

$$\cos \varphi_2' = r_{\text{\tiny 3KB}}/z_{\text{\tiny 3KB}}. \tag{6.76}$$

Активная составляющая тока I_2'' , А,

$$I_{2a}^{"} = I_2^{"} \cos \varphi_2^{\prime}. \tag{6.77}$$

Реактивная составляющая этого тока, А,

$$I_{2p}^{"} = I_{2}^{"} \sin \varphi_{2}^{'}. \tag{6.78}$$

Активная и реактивная составляющие тока статора I_1 определяются выражениями, A,

$$I_{1a} = I_{0a} + I_{2a}^{"};$$
 (6.79)

$$I_{1p} = I_{0p} + I_{2p}'', (6.80)$$

где I_{0a} и I_{0p} — активная и реактивная составляющие тока идеального холостого хода, А:

$$I_{0a} = (P_{310} + P_{M})/m_{1}U_{1HOM}; (6.81)$$

$$I_{0p} \approx I_{\mu}.$$
 (6.82)

Ток статора асинхронного двигателя, А,

$$I_1 = \sqrt{I_{1a}^2 + I_{1p}^2}. {(6.83)}$$

Коэффициент мощности асинхронного двигателя

$$\cos \varphi_1 = I_{1a}/I_1. \tag{6.84}$$

Потребляемая двигателем мощность, кВт,

$$P_1 = m_1 U_{1 \text{HOM}} I_{1a} \cdot 10^{-3}. \tag{6.85}$$

Частота вращения ротора, об/мин,

$$n_2 = n_1 (1 - s). (6.86)$$

Электромагнитный момент, Н.м,

$$M = 9.55P_{\rm am} \cdot 10^3/n_{\rm a},\tag{6.87}$$

где $P_{\rm BM}$ — электромагнитная мощность (6.11), кВт.

Для расчета рабочих характеристик асинхронного двигателя задаются рядом относительных значений полезной мощности $P_* = P_2/P_{\text{ном}}$, например 0,25; 0,50; 0,75; 1,0; 1,25. Для каждого из этих значений рассчитывают требуемые параметры и заносят их в таблицу, аналогичную табл. 6.3. Затем строят рабочие характеристики двигателя.

Для определения перегрузочной способности асинхронного двигателя можно воспользоваться упрощенным выражением [6], полагающим параметры схемы замещения постоянными:

$$\frac{M_{max}}{M_{HoM}} \approx \frac{(s_{HoM}/s_{RP}) + (s_{RP}/s_{HoM}) + R_{RP}}{2 + R_{RP}}$$
, (6.88)

где $s_{\rm kp}$ — критическое скольжение:

$$s_{\rm kp} \approx c_1 \, r_2 / (x_1 + c_1 \, x_2').$$
 (6.89)

Сопротивление $R_{
m kp}$ определяют по формуле

$$R_{\rm KP} = 2r_1 \, s_{\rm KP} / c_1 \, r_2'. \tag{6.90}$$

При расчете пусковых параметров двигателя следует предварительно определить активное сопротивление короткого замыкания $x_{\kappa,n}$ (6.46) и индуктивное сопротивление короткого замыкания $x_{\kappa,n}$ (6.59).

- Начальный пусковой ток, А,

$$I_{1\pi} \approx U_{1\text{HoM}} / V r_{\kappa,\pi}^{'2} + x_{\kappa,\pi}^{'2}$$
 (6.91)

Начальный пусковой момент двигателя, Н.м.

$$M_{\rm II} = \frac{pm_1 U_{1\rm HoM}^2 \, \dot{r}_{2\rm II}}{2\pi f_1 \left(\dot{r}_{\rm K,II}^{\prime 2} + \dot{x}_{\rm K,II}^{\prime 2} \right)},\tag{6.92}$$

или, используя выражение (6.91), получаем

$$M_{\pi} = p m_1 I_{1\pi}^2 r_{2\pi}^{\prime} / 2\pi f_1, \tag{6.92a}$$

где $r'_{2\pi}$ — активное сопротивление обмотки ротора в режиме пуска, Ом (см. § 6.5).

Затем определяют кратность пускового момента $M_{\rm II}/M_{\rm Hom}$ и кратность-пускового тока $I_{\rm II}/I_{\rm 1 Hom}$.


6.7. УПРОЩЕННЫЙ ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Основу упрощенного теплового расчета асинхронных двигателей составляют положения, изложенные в § 3.2. При этом использованы средние значения различных коэффициентов, характерные для асинхронных двигателей [1].

Обмотка статора. Превышение температуры внутренней поверхности сердечника статора над температурой воздуха внутри двигателя, °С,

$$\Delta\Theta_{\text{mobl}} = k \frac{k_{\Theta} P_{\partial 1} (2l_{1}/l_{\text{cpl}}) + P_{\text{M1}}}{\pi D_{1} l_{1} \alpha_{1}}, \qquad (6.93)$$

где D_1 — внутренний диаметр сердечника статора, мм; α_1 — коэффициент теплоотдачи с поверхности сердечника статора, $Bt/(MM^2 \cdot {}^{\circ}C)$, средние значения этого коэффициента можно опреде-






Рис. 6.6. Средние значения коэффициента α_1 для машин переменного тока: a — степень защиты 1Р44- δ) δ — степень защиты 1Р23

лить по рис. 6.6, a, b; k— коэффициент, учитывающий долю потерь в сердечнике статора, передаваемых воздуху внутри двигателя; его значения приведены в табл. 6.2; $k_{\,\Theta}$ — коэффициент, определяемый отношением значений удельной электрической проводимости меди при расчетной рабочей температуре и при максимальной допустимой температуре; в соответствии с классом нагревостойкости системы изоляции он имеет следующие значения: при классе нагревостойкости системы изоляции В $k_{\,\Theta}$ =1,15, при F $k_{\,\Theta}$ =1,07, при Н $k_{\,\Theta}$ =1,145; $P_{\rm 21}$ — электрические потери в обмотке статора, Вт; $P_{\rm MI}$ — магнитные потери в сердечнике статора, Вт; $l_{\rm Cp1}$ — средняя длина витка обмотки статора, мм.

Исполнение двигателя	Значения коэффициента k при числе полюсов $2p$										
по способу	2	4	6	8	10	12					
IP44	0,22	0,20	0,19	0,18	0,17	0,16					
IP23	0,84	0,80	0,78	0,76	0,74	0,72					

Перепад температуры в изоляции пазовой части обмотки статора, °С,

$$\Delta\Theta_{\text{\tiny HSI}} = \frac{k_{\Theta} P_{\text{\tiny Pl}} \left(2l_{1}/l_{\text{\tiny opl}}\right)}{Z_{1} \Pi_{1} l_{1}} \left(\frac{C_{\text{\tiny III}}}{\lambda_{\text{\tiny SKB}}} + \frac{b_{\text{\tiny II}} + b_{\text{\tiny II}}'}{16\lambda_{\text{\tiny AKB}}'}\right), \tag{6.94}$$

где Π_1 — периметр поперечного сечения условной поверхности охлаждения паза статора, мм:

для трапецеидального полузакрытого паза (см. рис. 5.6, a)

$$\Pi_1 = 2h_{\rm n1} + b'_{\rm n1} + b_{\rm n1};$$
 (6.95)

для прямоугольных полуоткрытых и открытых пазов (см. рис. 5.6,6 и в)

$$\Pi_1 = 2 (h_{\Pi_1} + b_{\Pi_1});$$
 (6.96)

 $C_{\text{п1}}$ — односторонняя толщина изоляции в пазу статора, мм (см. табл. 5.11—5.14); $\lambda_{\text{экв}}$ — эквивалентный коэффициент теплопровод-




Рис. 6.7. Средние значения $\lambda'_{_{\mathfrak{H}\mathbf{B}}}$

ности изоляции обмотки в пазу, учитывающий воздушные прослойки: для изоляции классов нагревостойкости В и F среднее значение $\lambda_{\text{экв}} = 16 \times 10^{-5} \; \text{Вт/(мм·°C)}; \; \lambda_{\text{экв}}' - \text{эквивалент-ный коэффициент теплопроводности изоляции провода (рис. 6.7).}$

Для обмоток статоров из жестких катушек (см. рис. 5.9) второе слагаемое в скобках формулы (6.94) принимают равным нулю.

Превышение температуры наружной поверхности лобовых частей обмотки статора над температурой воздуха внутри двигателя, °С,

$$\Delta\Theta_{\pi_1} = \frac{kk_{\Theta} P_{\Theta 1} (2l_{\pi 1}/l_{\text{cp1}})}{2\pi D_1 l_{\text{p1}} \alpha_1}, \qquad (6.97)$$

где $l_{\pi 1}$ — средняя длина одной лобовой части катушки, мм (5.61); $l_{\rm cp1}$ — средняя длина витка обмотки статора, мм (5.62); $l_{\rm B1}$ — длина вылета лобовой части обмотки, мм (5.64) и (5.66).

Перепад температуры в изоляции лобовой части обмотки статора, ${}^{\circ}\mathrm{C},$

$$\Delta\Theta_{_{\rm H3,\Pi}1} = \frac{k_{\Theta} P_{_{91}}(2l_{_{\Pi1}}/l_{_{\rm CP1}})}{2Z_{_{1}}\Pi_{_{\Pi1}}l_{_{\Pi1}}} \left(\frac{C_{_{\Pi1}}}{\lambda_{_{9KB}}} + \frac{h_{_{\Pi1}}}{12\lambda'_{_{9KB}}}\right), \tag{6.98}$$

где $\Pi_{\pi 1}$ — периметр поперечного сечения условной поверхности охлаждения лобовой части одной катушки обмотки статора, мм: для трапецеидального полузакрытого паза

$$\Pi_{\pi 1} \approx 2h_{\pi 1} + b_{\pi 1} + b'_{n 1};$$
 (6.99)

для прямоугольных полуоткрытого и открытого пазов

$$II_{\rm mi} \approx 2 (h_{\rm mi} + b_{\rm mi});$$
 (6.100)

 $C_{\pi 1}$ — односторонняя толщина изоляции лобовой части (мм).

Для статоров с открытыми и полуоткрытыми пазами второе слагаемое в скобках выражения (6.98) принимают равным нулю. Для обмоток, не имеющих изоляции лобовых частей, первое слагаемое в скобках равно нулю.

Среднее превышение температуры обмотки статора над температурой воздуха внутри двигателя, °С,

$$\Delta\Theta'_{1} = (\Delta\Theta_{\text{mob1}} + \Delta\Theta_{\text{M31}}) \frac{2l_{1}}{l_{\text{cpt}}} + (\Delta\Theta_{\text{n1}} + \Delta\Theta_{\text{M3,n1}}) \frac{2l_{\text{n1}}}{l_{\text{cpt}}}.$$
 (6.101)

Среднее превышение температуры воздуха внутри двигателя над температурой охлаждающей среды, °С,

$$\Delta\Theta_{\rm B} = \Sigma P_{\rm B}/S_{\rm IIB}\alpha_{\rm B}, \qquad (6.102)$$

где $\Sigma P_{\rm B}$ — суммарные потери (за исключением потерь в подшилниках), отводимые в воздух внутри двигателя, Вт:

для двигателей со степенью защиты IP23

$$\Sigma P_{\rm B} = \Sigma P' - (1 - k)(P_{9,\pi 1} + P_{\rm M});$$
 (6.103)

для двигателей со степенью защиты ІР44

$$\Sigma P_{\rm n} = \Sigma P' - (1-k)(P_{\rm s,n1} + P_{\rm m}) - 0.9P_{\rm mex};$$
 (6.104)

здесь

$$\Sigma P' = \Sigma P - (k_{\Theta} - 1)(P_{91} + P_{92});$$
 (6.105)

 $P_{\mathfrak{I},\pi_1}$ и $P_{\mathfrak{I},\pi_1}$ — электрические потери в лобовых и пазовых частях обмотки статора, Вт:

$$P_{_{\mathfrak{g},\pi^{1}}} = k_{_{\Theta}} P_{_{\mathfrak{g}^{1}}} 2l_{_{\pi^{1}}}/l_{_{\mathbf{cp}^{1}}}; \tag{6.106}$$

$$P_{\rm s,nl} = k_{\Theta} P_{\rm sl} 2 l_1 / l_{\rm cpl}. \tag{6.107}$$

Условная поверхность охлаждения двигателя, мм²: для двигателей со степенью защиты IP23

$$S_{\text{mB}} = \pi D_{\text{1H}} (l_1 + 2l_{\text{B1}});$$
 (6.108)

для двигателей со степенью защиты ІР44 (с охлаждающими ребрами)

$$S_{\text{HB}} = (\pi D_{1\text{H}} + 8n_{\text{p}} h_{\text{p}})(l_1 + 2l_{\text{B}1}),$$
 (6.109):

где $n_{\rm p}$ и $h_{\rm p}$ — число охлаждающих ребер и их высота (см. § 8.2). Значение коэффициента подогрева воздуха, Вт/(мм² · °C), определяется по графикам $\alpha_{\rm B} = f(D_{\rm 1H})$ рис. 6.8, a, δ .




Рис. 6.8. Средние значения коэффициента α_{B} для машин переменного тока:

а — степень защиты IP44; б — степень защиты IP23

Среднее превышение температуры обмотки статора над температурой охлаждающей среды, °С,

$$\Delta\Theta_1 = \Delta\Theta_1' + \Delta\Theta_B. \tag{6.110}$$

Обмотка фазного ротора. Превышение температуры поверхности сердечника ротора над температурой воздуха внутри двигателя, °C,

$$\Delta\Theta_{\text{пов2}} = \frac{k_{\Theta} P_{\theta 2} \left(2l_2 / l_{\text{cp2}} \right)}{\pi D_2 l_2 \alpha_2}, \qquad (6.111)$$

где D_2 — наружный диаметр ротора, мм; α_2 — коэффициент теплоотдачи с поверхности сердечника ротора, средние значения которого определяют по рис. 6.9.

Перепад температуры в изоляции пазовой части фазной обмотки ротора, °C,

$$\Delta\Theta_{\text{m32}} = \frac{k_{\theta} P_{\text{32}} (2l_2/l_{\text{cp2}}) C_{\text{m2}}}{Z_2 \Pi_2 l_2 \lambda_{\text{AKB}}}, \qquad (6.112)$$

где Π_2 — периметр поперечного сечения условной поверхности охлаждения паза ротора, мм:

$$\Pi_2 = 2(h_{\Pi 2} + b_{\Pi 2});$$
 (6.113)

 $C_{\text{п2}}$ — односторонняя толщина изоляции в пазу ротора, мм (см. табл. 5.22, 5.23).

Превышение температуры наружной поверхности лобовых частей обмотки ротора над температурой воздуха внутри двигателя, °C,

$$\Delta\Theta_{\pi_2} = \frac{k_{\Theta} P_{\Theta 2} (2l_{\pi_2}/l_{\text{cp2}})}{2\pi D_2 l_{\text{R2}} \alpha_2} . \qquad (6.114)$$


Перепад температуры в изоляции лобовой части обмотки фазного ротора, °C,


$$\Delta\Theta_{_{\rm H3,\Pi^2}} = \frac{k_{\Theta} P_{\rm 32}(2l_{_{\rm \Pi2}}/l_{_{\rm CP2}})}{2Z_2 \Pi_{_{\rm H2}} l_{_{\rm H2}}} \frac{C_{_{\rm H2}}}{\lambda_{_{\rm 2KB}}}, \quad (6.115)$$

где $\Pi_{\pi 2}$ — периметр поперечного сечения условной поверхности одной секции в лобовой части, мм

$$\Pi_{\pi_2} = 2 (h_{\pi_2} + b_{\pi_2});$$
 (6.116)

Рис. 6.9. Средние значения коэффициента α2





 $C_{.12}$ — односторонняя толщина изоляции лобовой части обмотки ротора, мм (см. табл. 5.22, 5.23).

Среднее превышение температуры обмотки ротора над температурой воздуха внутри двигателя, °С,

$$\Delta\Theta_{2}' = (\Delta\Theta_{\text{пов}2} + \Delta\Theta_{\text{нз}2}) \frac{2l_{2}}{l_{\text{cp}2}} + (\Delta\Theta_{\pi 2} + \Delta\Theta_{\text{нз},\pi 2}) \frac{2l_{\pi 2}}{l_{\text{cp}2}}.$$
 (6.117)

Среднее превышение температуры обмотки фазного ротора над температурой охлаждающей среды, °С,

$$\Delta\Theta_{2} = \Delta\Theta_{2}' + \Delta\Theta_{R}, \qquad (6.118)$$

где $\Delta\Theta_{\rm B}$ определяется по (6.102).

6.8. ПРИМЕР РАСЧЕТА ТРЕХФАЗНОГО АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ

Задание. Рассчитать трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором на базе серии 4А.

Исходные данные:

номинальная мощность $P_{\text{ном}} = 15 \text{ кBт}$;

частота тока в сети $f_1 = 50$ Гц;

число полюсов 2p=4;

высота оси вращения h = 160 мм;

номинальное напряжение сети $U_{1\text{ном}} = 380/660 \text{ B}$;

перегрузочная способность $M_{max}/M_{Hom}=2$;

отношение начального пускового момента к номинальному $M_{\pi}/M_{\text{ном}}$ — не менее 1,3;

отношение начального пускового тока к номинальному $I_{1\pi}/I_{1\text{Hom}}$ — не более 7,0;

исполнение двигателя по степени защиты ІР44:

способ охлаждения ІС0141;

режим работы — продолжительный;

класс нагревостойкости изоляции — F.

- 1. Главные размеры двигателя (см. § 5.2)
- 1.1. Наружный и внутренний диаметры сердечника статора.

По табл. 5.1 при h=160 мм, 2p=4, и исполнении по способу защиты IP44-приннмаем $D_{1\mathrm{H}}\!=\!272$ мм, $D_{1}\!=\!185$ мм.

1.2. Предварительные значения КПД (см. рис. 5.1) и коэффициента мощности (см. рис. 5.1)

$$\eta' = 0.89; \cos \varphi_1' = 0.89.$$

1.3. Расчетная мощность (5.2)

$$P_i = P_{\text{mom}} k_E / \eta' \cos \varphi_1' = 15.0,96.0,89.0,89 = 18.2 \text{ kB·A},$$

где $k_E = 0.96$.

- 1.4. Предварительные значения максимальной магнитной индукции в воздушном зазоре и линейной нагрузки (см. рис. 5.2) при $D_{1H}=272$ мм принимаем. $B_A'=0.77$ Тл; $A_1'=300\cdot10^2$ А/м.
- 1.5. Предварительное значение обмоточного коэффициента: принимаем обмотку статора однослойной (табл. 5.9), тогда $k'_{0.01} = 0.96$.
 - 1.6. Расчетная длина сердечника статора (5.4)

$$l_i = \frac{8,66 \cdot 10^{12} P_i}{k'_{061} n_1 D_1^2 B'_{\delta} A'_1} = \frac{8,66 \cdot 10^{12} \cdot 18,2}{0,96 \cdot 1500 \cdot 185^2 \cdot 0,77 \cdot 300 \cdot 10^2} = 138,4 \text{ MM},$$

принимаем $l_i = 140$ мм.

1.7. Коэффициент длины (5.5)

$$\lambda = l_i/D_1 = 140/185 = 0,756$$

что укладывается в диапазон рекомендуемых значений λ .

- 2. Размеры активной части двигателя (см. § 5.3)
- 2.1. Воздушный зазор (см. рис. 5.5) при $h\!=\!160$ мм принимаем $\delta\!=\!0$,5 мм.

2.2. Наружный диаметр сердечника ротора (5.6)

$$D_0 = D_1 - 2\delta = 185 - 2.0, 5 = 184 \text{ MM}.$$

2.3. Внутренний диаметр сердечника ротора (5.7)

$$D_{\text{aph}} = 0.33D_{\text{a}} = 0.33 \cdot 184 = 60.7 \text{ MM},$$

принимаем $D_{2вн} = 60$ мм.

2.4. Конструктивная длина сердечника статора

$$l_1 = l_i = 140 \text{ MM}.$$

2.5. Число пазов на статоре и роторе (табл. 5.8)

$$Z_1 = 48; \quad Z_2 = 38.$$

На роторе применяем скос пазов на одно зубцовое деление статора.

2.6. Форма пазов на статоре (см. табл. 5.9): трапецеидальные полузакрытые (см. рис. 5.6, a).

Форма пазов на роторе (см. табл. 5.10): овальные закрытые (см. рис. $5.7, \delta$).

2.7. Размеры полузакрытого паза статора:

зубцовое деление статора (5.10)

$$t_1 = \pi D_1/Z_1 = \pi \cdot 185/48 = 12 \text{ MM}.$$

Ширина зубца статора (5.9)

$$b_{z1} = t_1 B_{\delta}'/k_{c1} B_{z1max} = 12.0,77/0,95.1,95 = 4,98 \text{ mm},$$

где B_{z_1max} =1,95 Тл по табл. 5.9; высота спинки статора (5.12)

$$h_{c1} = 0.5\alpha, \tau B_{\delta}'/k_{c1}B_{c1} = 0.5 \cdot 0.64 \cdot 145 \cdot 0.77/0.95 \cdot 1.55 = 24.3 \text{ mm},$$

гле $\tau = \pi D_1/2p = \pi \cdot 185/4 = 145$ мм;

$$B_{c1} = 1.55$$
 Тл по табл. 5.9;

высота зубна статора (5.11)

$$h_{21} = 0.5 (D_{1H} - D_1) - h_{C1} = 0.5 (272 - 185) - 24.3 = 19.2 \text{ mm}.$$

Наименьшая ширина паза в штампе (5.13)

$$b'_{\text{nl}} = t''_{1} - b_{21} = 12,35 - 4,98 = 7,37 \text{ mm},$$

где $t''_1 = \pi (D_1 + 0.2h_{z1})/Z_1 = \pi (185 + 0.2 \cdot 19.2)/48 = 12.35$ мм.

Наибольшая ширина паза в штампе (5.15)

$$b_{\Pi 1} = t_{1}^{'} - b_{z1}^{} = 14,6 - 4,98 = 9,62 \text{ mm},$$

где $t_1' = \pi (D_1 + 2h_{z1})/Z_1 = \pi (185 + 2 \cdot 19,2)/48 = 14,5$ мм.

Принимаем ширину шлица $b_{\text{mi}}=3$ мм, высоту $h_{\text{mi}}=0.8$ мм, угол $\beta=45^\circ$. Высота клиновой части паза (5.17)

$$h_{\text{K1}} = 0.5 \left(b'_{\text{nl}} - b_{\text{m1}} \right) = 0.5 (7.37 - 3) \approx 2 \text{ MM}.$$

Высота паза, занимаемая обмоткой (см. рис. 5.6, а),

$$h_{\text{III}} = h_{\text{2I}} - h_{\text{IIII}} - h_{\text{KI}} = 19,2 - 0,8 - 2 = 16,4 \text{ MM}.$$

2.8. Размеры закрытого овального паза ротора:

зубцовое деление ротора (5.25)

$$t_2 = \pi D_2/Z_2 = \pi \cdot 184/38 = 15.2$$
 MM:

ширина зубца ротора (5.24)

$$b_{z2} = t_2 B_{\delta}' / k_{c2} B_{z2max} = 15,2.0,77/0,97.1,70 = 7,1 \text{ MM},$$

где B_{z2max} =1,70 Тл по табл. 5.10;

высота спиики ротора (5.27)

$$h_{c2} = 0.5\alpha_i \tau B_{\delta}'/k_{c2} B_{c2} = 0.5 \cdot 0.64 \cdot 145 \cdot 0.77/0.97 \cdot 1.20 = 31$$
 MM,

итде B_{c2} =1,2 Тл по табл. 5.10;

высота зубца ротора (5.26)

$$h_{22} = 0.5 (D_2 - D_{2BH}) - h_{C2} = 0.5 (184 - 60) - 31 = 31$$
 mm.

Диаметр в верхней части паза ротора (5.28)

$$d_{n2}^{'} = \frac{\pi (D_2 - 2h_{M2}) - Z_2 b_{Z2}}{Z_2 + \pi} = \frac{\pi (184 - 2 \cdot 0.6) - 38 \cdot 7.1}{38 + \pi} = 7.39 \text{ mm},$$

где высота мостика $h_{\rm M2} = 0.6$ мм. Принимаем $d_{\rm r2}' = 7.4$ мм.

Диаметр в иижией части паза (5.29)

$$d_{\Pi 2} = \frac{\pi \left(D_2 - 2h_{22}\right) - Z_2 \, b_{22}}{Z_2 - \pi} = \frac{\pi \left(184 - 2 \cdot 31\right) - 38 \cdot 7, 1}{38 - \pi} = 3,25 \text{ mm}.$$

Принимаем $d_{\pi 2} = 3.5$ мм.

Расстояние между центрами окружностей овального паза ротора (5.30)

$$h_2 = h_{22} - h_{M2} - 0.5 (d_{n2} + d'_{n2}) = 31 - 0.6 - 0.5 (3.5 + 7.4) = 24.9 \text{ mm};$$

площадь овального паза в штампе (5.32)

$$S_{\text{II}2} = 0.25\pi \left(d_{\text{II}2}^2 + d_{\text{II}2}^{'2} \right) + 0.5h_2 \left(d_{\text{II}2} + d_{\text{II}2}^{'} \right) =$$

= $0.25\pi \left(3.5^2 + 7.4^2 \right) + 0.5 \cdot 24.9 \left(3.5 + 7.4 \right) = 188.3 \text{ mm}^3.$

- 3. Обмотка статора (см. § 5,4)
- 3.1. Тип обмотки статора (табл. 5.9) одиослойная всыпная, число парал-лельных ветвей $a_1 = 2$.
 - 3.2. Число пазов на полюс и фазу (5.40)

$$q_1 = Z_1/2pm_1 = 48/4 \cdot 3 = 4$$
.

Обмоточный коэффициент (5.42) (см. табл. 5.16)

$$k_{001} = k_{p1} = 0,958$$
.

3.3. Шаг по пазам

$$y = 9$$
; 11 пазов.

3.4. Ток статора в номинальном режиме работы двигателя (5.47)

$$I_{1\text{HOM}} = \frac{P_{\text{HOM}} \cdot 10^3}{m_1 U_{1\text{HOM}} \, \eta' \cos \varphi'_{1\text{HOM}}} = \frac{15 \cdot 10^3}{3 \cdot 380 \cdot 0,89 \cdot 0,89} = 16,6 \text{ A}.$$

3.5 Число эффективных проводников в пазу статора (5.46)

$$u_{II} = \frac{10^{-3} A_1' t_1 a_1}{I_{1HOM}} = \frac{10^{-3} \cdot 30 \cdot 10^3 \cdot 12 \cdot 2}{16,6} = 43,3,$$

принимаем $u_n = 44$ проводника.

3.6. Число последовательных витков в обмотке фазы статора (5.48)

$$w_1 = pq_1 u_{\Pi}/a_1 = 2 \cdot 4 \cdot 44/2 = 176.$$

3.7. Плотность тока в обмотке статора принимаем по рис. 5.11

$$\Delta_1 = 6.2 \text{ A/mm}^2$$
.

3.8. Сечение эффективного проводника обмотки статора (5.49)

$$q_{190} = I_{1HOM}/a_1 \Delta_1 = 16,6/2 \cdot 6,2 = 1,339 \text{ mm}^2.$$

По табл. П.1.1 принимаем провод с сечением $q_{19\Phi}=1,368$ мм², диаметром $d_{19\Phi}=1,32$ мм. В соответствии с классом нагревостойкости изоляции F выбираем обмоточный провод марки ПЭТ-155, $d_{19\Phi}=1,405$ мм.

- 3.9. Толщина изоляции для полузакрытого паза при однослойной обмотке и классе иагревостойкости F (см. табл. 5.12): по высоте $h_{\rm H3}$ =0,4 мм; по ширине $b_{\rm H3}$ =0,8 мм.
 - 3.10. Площадь изоляции в пазу (см. табл. 5.12)

$$S_{\pi,\mu_3} = 0.4b'_{\pi 1} + 0.8h_{\pi 1} = 0.4 \cdot 7.37 + 0.8 \cdot 16.4 = 16.1 \text{ mm}^2.$$

3.11. Площадь паза в свету, заинмаемая обмоткой (5.52),

$$S'_{\Pi} = 0.5 (b_{\Pi 1} + b'_{\Pi 1}) h_{\Pi 1} - S_{\Pi, H3} - S_{H3, \Pi p} =$$

= 0.5 (9.62 + 7.37) 16.4 - 16.1 - 0 = 123.2 mm².

3.12. Қоэффициент заполиения паза статора изолированиыми проводни-ками (5.51)

$$k_{31} = n_{\pi} d_{\text{H3}}^2 / S_{\pi 1}' = 44.1,405^2 / 123,2 = 0,71.$$

3.13. Уточиениое значение плотности тока в обмотке статора (5.55)

$$\Delta_1 = I_{1HOM}/n_{a,B} q_{1a,B} a_1 = 16,6/1\cdot1,368\cdot2 = 6,06 \text{ A/MM}^2.$$

3.14. Уточиениые значения электромагнитных нагрузок (5.56) и (5.57)

$$A_1 = I_{1\text{HOM}} u_{\Pi} Z_1 / 10^{-3} \pi D_1 a_1 = 16,6.44.48 / 10^{-3} \pi.185.2 = 30,2.10^3 \text{ A/m};$$

 $B_0 = \Phi / \alpha_i \tau l_i \cdot 10^{-6} = 0,0098 / 0,64.145.140.10^{-6} = 0,754 \text{ Tm},$

где Φ — основной магнитный поток (5.58):

$$\Phi = \frac{kE U_{1\text{HOM}}}{4k_B f_1 w_1 k_{001}} = \frac{0,96.380}{4.1,11.50.176.0,958} = 0,0098 \text{ B6.}$$

3.15. Размеры катушек статора: среднее зубцовое деление (5.59)

$$t_{1cp} = \pi (D_1 + h_{21})/Z_1 = \pi (185 + 20, 5)/48 = 13,44 \text{ mm};$$

средияя ширииа катушки (5.60)

$$b_{1CD} = t_{1CD} y_{1CD} = 13,44 [(9+11)/2] = 134,4 \text{ MM}.$$

3.16. Средияя длина лобовой части катушки (5.61)

$$l_{\pi 1} = (1, 16 + 0, 14p) b_{10p} + 15 = (1, 16 + 0, 14 \cdot 2) 134, 4 + 15 = 208,5 \text{ mm}.$$

3.17. Средияя длина витка обмотки статора (5.62)

$$l_{\text{CD1}} = 2 (l_1 + l_{\text{J1}}) = 2 (140 + 208, 5) = 697 \text{ mm}.$$

3.18: Длина вылета лобовой части обмотки (5.64)

$$l_{\rm B1} = (0.12 + 0.15p) b_{\rm 1CD} + 10 = (0.12 + 0.15 \cdot 2) \cdot 134.4 + 10 = 66.5 \text{ MM}.$$

3.19. Активное сопротивление одной фазы обмотки статора, приведенное κ рабочей температуре (5.67),

$$r_{1} = \rho_{\mathrm{Cu}} w_{1} \, l_{1\mathrm{CP}} \cdot 10^{3} / n_{\mathrm{BH}} \, q_{1\mathrm{BH}} \, a_{1} = 24, 4 \cdot 10^{-9} \cdot 176 \cdot 697 \cdot 10^{3} / 1 \cdot 1,368 \cdot 2 = 1,1 \, \mathrm{Om}.$$

3.20. Қоэффициент магнитной проводимости пазового рассеяния (5.69)

$$\lambda_{\mathbf{m}} = \frac{h_{\mathbf{1}}}{3b'_{\mathbf{n}1}} k_{\beta} + \left(\frac{h'_{\mathbf{1}}}{b'_{\mathbf{n}1}} + \frac{3h_{\mathbf{R}\mathbf{I}}}{b'_{\mathbf{n}1} + 2b_{\mathbf{m}1}} + \frac{h_{\mathbf{m}\mathbf{1}}}{b_{\mathbf{m}\mathbf{1}}}\right) k'_{\beta} =$$

$$= \frac{15,5}{3\cdot7.38} + \frac{0,5}{7.38} + \frac{3\cdot2}{7.38 + 2\cdot3} + \frac{0,8}{3} = 1,49,$$

где $k_{\beta}=1$ и $k_{\beta}=1$, так как обмотка с диаметральным шагом; значение h_1 определяем по рис. 5.12, a с помощью табл. 5.12:

$$h_1 = h_{z1} - h_{m1} - h_{k1} - h_1' - h_{m3} = 19, 2 - 0, 8 - 2, 0 - 0, 5 - 0, 4 = 15, 5 \text{ mm}.$$

3.21. Қоэффициент воздушного зазора (5.74) и (5.75)

$$k_{\delta} = k_{\delta 1} = 1 + \{b_{\text{m1}}/[t_1 - b_{\text{m1}} + (5\delta t_1/b_{\text{m1}})]\} = 1 + \{3/[12 - 3 + \frac{5 \cdot 0.5 \cdot 12}{3}]\} = 1.16.$$

3.22. Коэффициент магнитной проводимости дифференциального рассеяния (5.72)

$$\lambda_{\pi 1} = 0.9 t_1 (q_1 k_{001})^2 k_{p,\tau 1} k_{m1} k_{\pi 1} / (\delta k_{\delta}) =$$

$$= 0.9 \cdot 12 (4 \cdot 0.958)^2 \cdot 0.84 \cdot 0.95 \cdot 0.0089 / 0.5 \cdot 1.16 = 1.47.$$

где при $\mathbf{Z}_1/p=19$ по табл. 5.18 $k_{\mathbf{p},\mathbf{r}_1}=0,84$; по табл. 5.19 при $q_1=4$ для однослойной обмотки $k_{\mathbf{z}1}=0,0089$; коэффициент $k_{\mathbf{z}1}$ (5.73)

$$k_{\text{m1}} = 1 - 0.033b_{\text{m1}}^2/t_1 \delta = 1 - 0.033 \cdot 3^2/12 \cdot 0.5 = 0.95.$$

3.23. Қоэффициент магнитной проводимости рассеяния лобовых частей обмотки статора (5.77)

$$\lambda_{\text{II}} = 0.34 \frac{q_1}{l_{\text{I}}} (l_{\text{II}} - 0.64 \beta \tau) = 0.34 \frac{4}{140} (208.5 - 0.64 \cdot 1.145) = 1.12.$$

3.24. Қоэффициент магнитной проводимости рассеяния обмотки статора (5.78)

$$\lambda_1 = \lambda_{11} + \lambda_{11} + \lambda_{11} = 1,49 + 1,47 + 1,12 = 4,08.$$

3.25. Индуктивное сопротивление рассеяния одной фазы обмотки статора (5.79)

$$x_1 = \frac{1,58f_1 \ l_1 \ w_1^2}{pa_1 \ 10^8} \ \lambda_1 = \frac{1,58 \cdot 50 \cdot 140 \cdot 176^2}{2 \cdot 4 \cdot 10^8} \cdot 4,08 = 1,74 \ \text{Om}.$$

4. Обмотка короткозамкнутого ротора (см. § 5.5)

4.1. Рабочий ток в стержне ротора (5.82)

$$I_{\rm CT} = I_2 = 1,1\cos\varphi_1'I_{\rm HOM} \frac{6w_1\,k_{\rm O}61}{Z_2} = 1,1\cdot0,89\cdot16,6\cdot6\cdot176\cdot0,958/38 = 432,6\,{\rm A}.$$

4.2. Плотность тока в стержне ротора (5.83)

$$\Delta_2 = I_{CM}/q_{CM} = 432.6/188.3 = 2.30 \text{ A/mm}^2$$

где $q_{\text{от}} = S_{\text{п2}} = 188,3 \text{ мм}^2$ (см. п. 2.8).

4.3. Размеры короткозамыкающего кольца (см. рис. 5.14): поперечное сечение (5.84)

$$q_{KM} = 0.35 Z_2 q_{CT}/2p = 0.35 \cdot 38 \cdot 188.3/4 = 626 \text{ mm}^2;$$

высота кольца (5.85)

$$h_{\text{KJI}} = 1,13 \, h_{z2} = 1,13.31 = 35,2 \, \text{MM};$$

длина кольца (5.86)

$$l_{\rm RJI} = q_{\rm RJI}/h_{\rm RJI} = 626/35, 2 = 17,8$$
 mm;

средний диаметр кольца (5.87)

$$D_{\text{KJI,CD}} = D_2 - h_{\text{KJI}} = 184 - 35,2 = 148,8 \text{ MM}.$$

4.4. Активиое сопротивление стержня клетки (5.88):

расчетная глубина проинкновения тока в стержень (5.90) (см. рис. 5.15)

$$h_{\Gamma,\Pi} = h_{\rm CT}/(1+\varphi).$$

Для определения ф рассчитаем коэффициент §. В начальный момент пуска (s=1) для алюминиевой литой клетки при рабочей температуре 115°C (5.91)

$$\xi_{115} = 0.064 h_{CT} \sqrt{s} = 0.064 (31 - 0.6) = 2.0;$$

по рис. 5.16 φ =1,0, тогда $h_{r,\pi}$ = (31—0,6)/(1+1,0)=15,2 мм; ширина стержня на расчетиой глубине проникновения тока (5.92)

$$b_{\mathbf{r},\mathbf{n}} = d'_{n2} - \frac{d'_{n2} - d_{n2}}{h_2} \left(h_{\mathbf{r},n} - 0.5 d'_{n2} \right) = 7.39 - \frac{7.39 - 3.5}{24.9} (15.2 - 0.5.7.39) = 6.82 \text{ MM}.$$

Площадь сечения стержня при расчетной глубине проникиовения тока (5.93)

$$q_{\mathbf{r},\mathbf{n}} = 0.4d_{\mathbf{n}^2}^{'2} + \left[0.5\left(d_{\mathbf{n}^2} + b_{\mathbf{r},\mathbf{n}}\right)\left(h_{\mathbf{r},\mathbf{n}} - 0.5d_{\mathbf{n}^2}\right)\right] = 0.393 \cdot 7.39^2 + \\ + \left[0.5\left(7.39 + 6.82\right)\left(15.2 - 0.5 \cdot 7.39\right)\right] = 84.5 \text{ mm}^2;$$

коэффициент $k_{B,T} = q_{CT}/q_{T,H} = 188.3/84.5 = 2.22$.

Активное сопротивление стержня в рабочем режиме ($k_{\rm B,T}=1$), приведенное **к рабо**чей температуре 115 °C (5.88),

$$r_{cr} = \rho_{Al} l_2 10^{-3} / q_{cr} = 48,8 \cdot 10^{-9} \cdot 140 \cdot 10^3 / 188,3 = 3,63 \cdot 10^{-5} \text{ Om};$$

активиое сопротивление стержня клетки при s=1 с учетом вытеснения тока

$$r_{\text{CT.II}} = r_{\text{CT}} k_{\text{B.T}} = 3,63 \cdot 10^{-5} \cdot 2,22 = 8,05 \cdot 10^{-5} \text{ Om.}$$

4.5 Активное сопротивление короткозамыкающих колец (5.94)

$$r_{\rm RM} = 2\pi D_{\rm RM, CD} \rho_{\rm Al} \cdot 10^3 / Z_2 q_{\rm RM} = 2\pi 148, 8 \cdot 48, 8 \cdot 10^{-9} / 38 \cdot 626 = 0, 191 \cdot 10^{-5} \, \, {\rm Om}.$$

4.6. Активное сопротивление колец ротора, приведенное к току стержня (5.95),

$$r''_{KJ} = r_{KJ}/k_{TD2} = 0.191 \cdot 10^{-5}/0.33 = 0.58 \cdot 10^{-5} \text{ OM},$$

где $k_{\text{пр2}}$ — коэффициент приведения; при $Z_2/2p=38/4=9,5>6$

$$k_{\pi p_2} \approx 2\pi p/Z_2 = 2\pi \cdot 2/38 = 0.33.$$

4.7. Центральный угол скоса пазов (5.98)

$$\alpha_{\rm CR} = \pi \cdot 2p\beta_{\rm CR}/Z_2 = \pi \cdot 4 \cdot 0.79/38 = 0.26$$

где $\beta_{c_K} = t_1/t_2 = 12/15, 2 = 0.79$.

4.8. Коэффициент скоса пазов (табл. 5.20)

$$k_{\rm CR} = 0.998$$
.

4.9. Коэффициент приведения сопротивления обмотки ротора к обмотке статора (5.101)

$$k_{\text{HDI}} = 4 (m_1/Z_2) (w_1 k_{\text{OBI}}/k_{\text{CR}})^2 = 4 (3/38) (176 \cdot 0.958/998)^2 = 8.86 \cdot 10^3.$$

4.10. Активное сопротивление обмотки ротора, првведенное к обмотке статора (5.99):

в рабочем режиме

$$r_2' = k_{\text{npl}} \left(r_{\text{CT}} + r_{\text{KJ}}'' \right) = 8,86 \cdot 10^3 \left(3,63 + 0,58 \right) \cdot 10^{-5} = 0,37 \text{ Om};$$

в начальный момент пуска с учетом вытеснения тока

$$r'_{2\pi} = k_{\pi p 1} \left(r_{\text{CT}, \Pi} + r''_{\text{K}, I} \right) = 8,86 \cdot 10^3 \left(8,05 + 0,58 \right) \cdot 10^{-5} = 0,765 \text{ Om}.$$

4.11. Коэффициент магнитной проводимости рассеяния пазов ротора (5.103): в номинальном режиме

$$\lambda_{\text{II}2} = C_{\lambda} + 0.3 + (1.12h_{\text{M2}} \cdot 10^3 / I_2)$$

где C _э находим по (5.104):

$$C_{\lambda} = \frac{24.9 + 0.4 \cdot 3.5}{3 \cdot 7.4} \left(1 - \frac{\pi 7.4^2}{8 \cdot 188.3}\right)^2 + 0.66 = 1.588;$$

$$\lambda_{\text{II2}} = 1,588 + 0,3 + (1,12 \cdot 0,6 \cdot 10^3/432,6) = 3,43;$$

в начальный момент пуска с учетом вытеснения тока $[\xi_{115}=2.0;\ \psi=0.75$ (см. рис. 5.16)]

$$C'_{\lambda} = \psi \cdot 1,588 = 0,75 \cdot 1,588 = 1,19;$$

$$\lambda'_{n2} = 1,19 + 0,3 + (1,12 \cdot 0,6 \cdot 10^3/432,6) = 3,04$$

4.12. Қоэффициент магнитной проводимости дифференциального рассеяния (5.105)

$$\lambda_{\pi 2} = 0.9t_2 (Z_2/6p)^2 k_{\pi 2}/\delta k_{\delta} = 0.9 \cdot 15.2 (38/6 \cdot 2)^2 0.009/(0.5 \cdot 1.16) = 2.13,$$

где $k_{12}=0.009$ по рис. 5.17 при $q_2=38/3\cdot 4=3.17$.

4.13. Коэффициент магнитной проводимости рассеяния короткозамыкающих колец клетки ротора (5.107)

$$\lambda_{RJI} = \frac{2,3D_{RJI,CP}}{Z_2 l_2 k_{RIP}^2} \operatorname{lg} \frac{4,7D_{RJI,CP}}{2h_{RJI} + 2l_{RJI}} =$$

$$= \frac{2,3 \cdot 148,8}{38 \cdot 140 \cdot 0,33^2} \operatorname{lg} \frac{4,7 \cdot 148,8}{2 \cdot 35,2 + 2 \cdot 17,8} = 0,55.$$

4.14. Коэффициент магнитной проводимости рассеяния скоса пазов ротора (5.108)

$$\lambda_{\text{CR}} = \frac{t_2 \, \beta_{\text{CR}}^2}{9,50 k_b \, k_{\text{II}}'} = \frac{15,2 \cdot 0,8^2}{9,5 \cdot 0,5 \cdot 1,16 \cdot 1,3} = 1,36,$$

где принимаем $k'_{11} = 1,3$.

4.15. Коэффициент магнитной проводимости рассеяния обмотки ротора (5.109)

$$\lambda_2 = \lambda_{\Pi 2} + \lambda_{\Pi 2} + \lambda_{KJ} + \lambda_{CK};$$

в номинальном режиме

$$\lambda_2 = 3.43 + 2.13 + 0.55 + 1.36 = 7.47$$
:

в начальный момент пуска

$$\lambda_2' = 3.04 + 2.13 + 0.55 + 1.36 = 7.08.$$

4.16. Индуктивное сопротивление рассеяния обмотки ротора (5.110): в иоминальном режиме

$$x_2 = 7.9f_1l_2\lambda_2 \cdot 10^{-9} = 7.9 \cdot 50 \cdot 140 \cdot 7.47 \cdot 10^{-9} = 0.42 \cdot 10^{-3}$$
 Om;

в начальный момент пуска

$$x_{2\pi} = 7.9 f_1 l_2 \lambda_2' \cdot 10^{-9} = 7.9 \cdot 50 \cdot 140 \cdot 7.08 \cdot 10^{-9} = 0.40 \cdot 10^{-3} \text{ Om}.$$

4.17. Индуктивное сопротивление рассеяния обмотки ротора, приведенное к обмотке статора (5.110a):

в номинальном режиме

$$x_2' = k_{\text{mp1}} x_2 = 8,86 \cdot 10^3 \cdot 0,42 \cdot 10^{-3} = 3,8 \text{ Om};$$

в начальный момент пуска

$$x'_{2\Pi} = k_{\Pi D1} x_{2\Pi} = 8,86 \cdot 10^3 \cdot 0,40 \cdot 10^{-3} = 3,5 \text{ Om}.$$

5. Магнитная цепь (см. § 5.7)

Сердечники статора и ротора выполняем из листовой электротехнической стали марки 2013 толщиной 0,5 мм.

5.1. Магиитное напряжение воздушного зазора (5.151)

$$F_{\delta} = 0.8B_{\delta} \delta k_{\delta} \cdot 10^3 = 0.8 \cdot 0.754 \cdot 0.5 \cdot 1.16 \cdot 10^3 = 350 \text{ A}.$$

5.2. Магнитная индукция в зубце статора (5.153)

$$B_{z1} = B_{\delta} t_1 / k_{c1} b_{z1} = 0.754 \cdot 12 / 0.95 \cdot 4.98 = 1.91 \text{ Tm}.$$

5.3. Напряженность магнитного поля в зубце статора H_{z1} определяем по кривым намагвичивания для зубцов стали марки 2013, так как $B_{z1}>1.8$ Тл (см. рис. П.2.1). Коэффициент, учитывающий ответвление части магнитного потока в паз (5.154),

$$k_{\text{mi}} = t_{1(1/3)}/b_{21}k_{\text{cl}} = 12,90/4,98.0,97 = 2,68,$$

где $t_{1(1/3)} = \pi [D_1 + (2/3)h_{z_1}]/Z_1 = \pi [185 + (2/3)19,2]/48 = 12,90$ мм.

По рис. П.2.1 при $B_{z1}=1,91$ и $k_{\pi 1}=2,68$ принимаем $H_{z1}=2000$ А/м.

5.4. Магнитное напряжение зубцового слоя статора (5.156)

$$F_{z1} = 10^{-3}H_{z1}h_{z1} = 10^{-3} \cdot 2000 \cdot 19, 2 = 38,4 \text{ A}.$$

5.5 Магнитная индукция в зубце ротора (5.169)

$$B_{z2} = B_0 t_2 / k_{c2} b_{z2} = 0,754 \cdot 15,2/0,97 \cdot 7,1 = 1,66 \text{ Tm}.$$

- 5.6. Напряженность поля в зубце ротора: так как $B_{22} < 1.8$ Тл, то H_{22} определяем по таблице намагничивания зубцов асинхронных двигателей для стали марки 2013 (см. табл. $\Pi.2.3$); $H_{22} = 1020$ А/м.
 - 5.7. Магнитное напряжение зубцового слоя ротора (5.172)

$$F_{22} = 10^{-3} H_{22} (h_{22} - 0.4d_{\Pi 2}) = 10^{-3} \cdot 1020 (32 - 0.4 \cdot 3.5) = 31.2 \text{ A}.$$

5.8. Коэффициент насыщения зубцового слоя статора и ротора (5.188)

$$k_{uz} = (F_{\delta} + F_{z1} + F_{z2})/F_{\delta} = (350 + 38.4 + 31.2)/350 = 1.19.$$

5.9. Магнитная индукция в спинке статора (5.189)

$$B_{c1} = 0.5\alpha_i \tau B_{\delta} / h_{c1} k_{c1} = 0.5 \cdot 0.64 \cdot 145 \cdot 0.754 / 24.3 \cdot 0.95 = 1.51 \text{ Tm}.$$

5.10. Напряженность магнитного поля в спинке статора по таблице намагинчивания спинки асинхронных двигателей для стали марки 2013 (см. табл. П.2.2)

$$H_{ci} = 542 \text{ A/m}.$$

5.11. Длина средней силовой линии в спинке статора (5.191)

$$L_{ci} = \pi (D_{iH} - h_{ci})/2p = \pi (272 - 24,7)/4 = 194 \text{ mm}.$$

5.12. Магиитиое напряжение в спиике статора (5.190)

$$F_{\rm C1} = 10^{-3}H_{\rm C1}L_{\rm C1} = 10^{-3} \cdot 542 \cdot 194 = 105 \text{ A}.$$

5.13. Магнитная индукция в спинке ротора (5.189)

$$B_{c2} = 0.5\alpha_i \tau B_{\delta} / h_{c2} k_{c2} = 0.5 \cdot 0.64 \cdot 145 \cdot 0.754 / 31 \cdot 0.97 = 1.16 \text{ Tm}.$$

5.14. Напряженность магнитного поля в спинке ротора по таблице иамагничивания для спинки асинхронных двигателей (см. табл. П.2.2)

$$H_{C2} = 245 \text{ A/m}.$$

5.15. Длина средней силовой линии в спинке ротора (5.193)

$$L_{\rm C2} = \left[(\pi/2p) \left(D_2 - 2h_{\rm C2} - h_{\rm C2} \right) \right] + h_{\rm C2} = \left[(\pi/4) \left(184 - 2 \cdot 31 - 31 \right) \right] + 31 = 126 \ {\rm mm} \ .$$

5.16. Магиитное напряжение в спинке ротора (5.192)

$$F_{C2} = 10^{-3}H_{C2}L_{C2} = 10^{-3} \cdot 245 \cdot 126 = 31 \text{ A}.$$

5.17. Суммарная МДС на пару полюсов (5.151)

$$\Sigma F = 2F_{\delta} + 2F_{z1} + 2F_{z2} + F_{c1} + F_{c2} = 2.350 + 2.38,4 + 2.31,2 + 105 + 31,0 = 975 \text{ A}.$$

5.18. Коэффициент насыщения магнитной цепи двигателя (5.195)

$$k_{\mu} = \Sigma F/2F_{\delta} = 975/2 \cdot 350 = 1,39.$$

5.19. Намагничивающий ток статора (5.196)

$$I_{\mu} = p\Sigma F/0.9 m_1 w_1 k_{0.01} = 2.975/0.90.3.176.0.958 = 4.28 \text{ A}.$$

5.20. Главное индуктивное сопротивление обмотки статора (5.199)

$$x_m = k_E U_{1\text{HOM}} / I_{\mu} = 0.96 \cdot 380 / 4.28 = 85.2 \text{ Om.}$$

5.21. Коэффициент магнитного рассеяния (5.198)

$$\sigma_{\mu} = x_1/x_m = 1,74/85,2 = 0,02;$$

так как $k_{\mu} < 1.7$ и $\sigma_{\mu} = 0.02 < 0.05$, то расчета ЭДС E_0 не требуется.

6. Потери и КПД (см. § 6.1)

6.1. Основные магнитные потери в спинке статора (6.5)

$$P_{\text{M,cl}} = 1,7P_{1.0/50}B_{\text{cl}}^2G_{\text{cl}} = 1,7\cdot2,5\cdot1,51^2\cdot19 = 184 \text{ Bt},$$

где G_{c1} — расчетная масса спинки статора (6.3):

$$G_{\rm c1} = 7,8 \cdot 10^{-6} \, l_i \, k_{\rm c1} \, h_{\rm c1} \pi \, (D_{\rm 1H} - h_{\rm c1}) = 7,8 \cdot 10^{-6} \cdot 140 \cdot 0,95 \cdot 24,3 \pi (272 - 24,3) = 19 \, {\rm kg} \, .$$

6.2. Основные магнитные потери в зубцах статора (6.6)

$$P_{Mz1} = 1.7 P_{1.0/50} B_{z1}^2 G_{z1} = 1.7 \cdot 2.5 \cdot 1.91^2 \cdot 5.2 = 80.6 Br,$$

где G_{z1} — расчетная масса стали зубцового слоя (6.4):

$$G_{z1} = 7.8 \cdot 10^{-6} l_i k_{c1} [h_{z1} \pi (D_1 + h_{z1}) - S_{III} Z_1] =$$

= $7.8 \cdot 10^{-6} \cdot 140 \cdot 0.95 [19.2\pi (182 - 19.2) - 154 \cdot 48] = 5.2 \text{ KG}$:

 S_{n1} — площадь паза в штампе (5.19):

$$S_{\text{m1}} = 0.5 \left(b_{\text{m1}} + b_{\text{m1}}' \right) h_{\text{m1}} + 0.5 \left(b_{\text{m1}}' + b_{\text{m1}} \right) h_{\text{k1}} + b_{\text{m1}} h_{\text{m1}} = 0.5 \left(9.62 + 7.38 \right) 16.4 + 0.5 \left(7.38 + 3 \right) \cdot 2 + 3 \cdot 0.8 = 154 \text{ mm}^2.$$

6.3. Основные магнитные потери (6.7)

$$P_{\rm M} = P_{\rm M,c1} + P_{\rm Mz1} = 184 + 80,6 = 264,6$$
 Bt.

6.4 Электрические потеря в обмотке статора (6.8)

$$P_{\rm pl} = m_1 I_1^2 r_1 = 3.16, 6^2.1, 1 = 909 \, \text{Bt.}$$

6.5. Электрические потери в обмотке ротора (6.9)

$$P_{92}=m_2\,I_2^2\,r_2=38\cdot432,6^2\cdot4,21\cdot10^{-5}=299\,\,\mathrm{BT},$$
 где $r_2=r_{\mathrm{CT}}+r_{\mathrm{KJ}}^{''}=(3,63+0,58)\cdot10^{-5}=4,21\cdot10^{-5}\,\,\mathrm{Om}.$

6.6. Механические потери (6.13)

$$P_{\text{мех}} = k_{\text{T}} \left(n_1 \cdot 10^{-3} \right)^2 \left(D_{\text{1H}} \cdot 10^{-2} \right)^4 = 1 \ (1500 \cdot 10^{-3})^2 \ (272 \cdot 10^{-2}) = 123 \ \text{Вт};$$
 так как $2p = 4$, то $k_{\text{T}} = 1$.

6.7. Добавочные потери (6.19) при иоминальной нагрузке двигателя $P_{\pi \circ \pi} = 0,005 P_{\text{ном}} \cdot 10^3/\eta' = 0,005 \cdot 15 \cdot 10^3/0,89 = 85 \text{ Bt}.$

6.8. Суммарные потери (6.22)

$$\Sigma P = (P_{\rm M} + P_{\rm 91} + P_{\rm 92} + P_{\rm Mex} + P_{\rm Д06}) \cdot 10^{-3} =$$

= $(264, 6 + 909 + 299 + 123 + 85) \cdot 10^{-3} = 1.68 \text{ kBr}.$

6.9. Подводимая к двигателю мощность (6.23)

$$P_1 = P_{\text{HOM}} + \Sigma P = 15 + 1,68 = 16,68 \text{ kBt.}$$

6.10. КПД двигателя (6.21)

$$\eta = P_{\text{HOM}}/P_1 = 15/16.68 = 0.90$$
.

7. Рабочие характеристики (см. § 6.6)

7.1. Расчетное сопротивление (6.69)

$$R' = r_2' \left\{ \left[\frac{r_1}{r_2'} \left(1 + \frac{x_2'}{x_m} \right) \right]^2 + \left[\frac{x_1}{r_2'} \left(1 + \frac{x_2'}{x_m} \right) + \frac{x_2'}{r_2'} \right]^2 \right\} = 0,37 \left\{ \left[\frac{1,1}{0,37} \left(1 + \frac{3,8}{82,2} \right) \right]^2 + \left[\frac{1,74}{0,37} \left(1 + \frac{3,8}{82,2} \right) + \frac{3,8}{0,37} \right]^2 \right\} = 89,2 \text{ Om}.$$

7.2. Полная механическая мощность (6.70)

$$P_2' = P_2 + P_{\pi 00} + P_{\text{Max}} = 15\,000 + 85 + 123 = 15\,208 \text{ Bt.}$$

7.3. Величина А (6.67)

$$A = m_1 U_{1\text{HOM}}^2 / (2P_2') - r_1 = 3.380^2 / (2.15\,208) - 1,1 = 13,12.$$

7.4. Величина В (6.68)

$$B = 2A + R' = 2.13, 12 + 89.2 = 115.44.$$

7.5. Скольжение (6.66)

$$S_{\text{HOM}} = \left[A - \sqrt{A^2 - c_1^2 \, r_2' \, B} \, \right] / B = \left[13, 12 - \sqrt{13, 12^2 - 1,02^2 \cdot 0,37 \cdot 115,44} \, \right] / (115, 44 = 0,016),$$

где
$$c_1 = 1 + x_1/x_m = 1 + 1.74/85, 2 = 1.02$$
.

7.6. Эквивалентиые сопротивления рабочей цепи схемы замещения: активное (6.72)

$$r_{\text{9KB}} = c_1 \ r_1 + c_1^2 \ r_2'/s = 1,02 \cdot 1,1 + 1,02^2 \cdot 0,37/0,016 = 25,12 \ \text{Ом};$$
 индуктивиое (6.73)

$$x_{\text{9KB}} = c_1 x_1 + c_1^2 x_2' = 1,02 \cdot 1,74 + 1,02^2 \cdot 3,8 = 5,72 \text{ Om};$$

полное (6.71)

$$z_{\text{SKB}} = \sqrt{r_{\text{SKB}}^2 + x_{\text{SKB}}^2} = \sqrt{25,12^2 + 5,72^2} = 25,7 \text{ Om.}$$

7.7. Коэффициент мощности в рабочей цепи схемы размещения (6.76)

$$\cos \varphi_2' = r_{_{9KB}}/z_{_{9KB}} = 25,12/25,7 = 0,977.$$

7.8. Ток в рабочей цепи схемы замещения: полный (6.75)

$$I_2^{"} = U_{1BOM}/z_{3KB} = 380/25, 7 = 14,78 A;$$

активная составляющая тока (6.77)

$$I_{2a}^{"} = I_{2}^{"} \cos \varphi_{2}^{\prime} = 14,78.0,977 = 14,44 A;$$

реактивиая составляющая тока (6.78)

$$I_{2p}^{"} = I_{2}^{"} \sin \varphi_{2}^{\prime} = 14,78.0,214 = 3,16 \text{ A}.$$

7.9. Ток статора:

активиая составляющая (6.79)

$$I_{1a} = I_{0a} + I''_{2a} = 0,392 + 14,44 = 14,80 A;$$

реактивная составляющая (6.80)

$$I_{1p} = I_{0p} + I''_{2p} = 4,28 + 3,16 = 7,44 \text{ A};$$

полный ток (6.83)

$$I_{1\text{HOM}} = \sqrt{I_{1a}^2 + I_{1p}^2} = \sqrt{14,80^2 + 7,44^2} = 16,6 \text{ A}.$$

7.10. Коэффициент мощиости (6.84)

$$\cos \varphi_{1HOM} = I_{1a}/I_{1HOM} = 14,80/16,6 = 0,89.$$

7.11. Потребляемая двигателем мощиость (6.85)

$$P_{1\text{HOM}} = m_1 U_{1\text{HOM}} I_{1\text{a}} = 3.380.14,80 = 16870 \text{ Bt.}$$

7.12. Электромагиитиая мощность (6.11)

$$P_{\rm 9H} = P_{\rm 1} - (P_{\rm 91} + P_{\rm M}) \cdot 10^3 = 16\,870 - (909 + 264,6) \cdot 10^{-3} = 15,7$$
 кВт.

7.13. Частота вращения ротора (6.86)

$$n_{\text{HOM}} = n_1 (1 - S_{\text{HOM}}) = 1500 (1 - 0.016) = 1476$$
 об/мин.

7.14 Электромагнитный момент (6.87)

$$M_{\text{HOM}} = 9.55 P_{\text{aM}} \cdot 10^3 / n_{\text{HOM}} = 9.55 \cdot 15.7 \cdot 10^3 / 1476 = 101 \text{ H} \cdot \text{M}.$$

7.15. КПД двигателя

$$\eta = P_{\text{HOM}}/P_{\text{1HOM}} = 15,0/16,87 = 0,89.$$

В табл. 6.3 приведены результаты расчета рабочих характеристик двигателя Рабочие характеристики двигателя представлены на рис. 6.4.

7.16. Критическое скольжение (6.89)

$$s_{KD} \approx c_1 r_2/(x_1 + c_1 x_2) = 1,02.0,37/(1,74 + 1,02.3,8) = 0,067.$$

7.17. Перегрузочная способность двигателя (6.88)

$$\frac{M_{max}}{M_{HoM}} \approx \frac{(s_{HoM}/s_{Rp}) + (s_{Rp}/s_{HoM}) + R_{Rp}}{2 + R_{Rp}} = \frac{(0.016/0.067) + (0.067/0.016) + 0.39}{2 + 0.39} = \dot{2},01,$$

где $R_{\text{кр}} = 2r_1 s_{\text{кр}} / c_1 r'_2 = 2 \cdot 1.1 \cdot 0.067 / 1.02 \cdot 0.37 = 0.39$ Ом.

8. Пусковые параметры двигателя

8.1. Активиое сопротивление короткого замыкания при $s=1 \ (6.46)$

$$r'_{K,n} = c_1 r_1 + c_1^2 r'_{2n} = 1,02 \cdot 1,1 + 1,02^2 \cdot 0,765 = 1,92 \text{ OM},$$

где $r'_{2\pi} = 0.765$ (см. п. 4.10).

8.2. Составляющая коэффициента пазового рассеяния статора, зависящая от насыщения (6.47),

$$\lambda_{\text{minep}} = \left(\frac{3h_{\text{KI}}}{b_2' + 2b_{\text{ml}}} + \frac{h_{\text{mi}}}{b_{\text{mil}}}\right) k_{\beta}' = \left(\frac{3 \cdot 2}{7,38 + 2 \cdot 3} + \frac{0,8}{3}\right) \cdot 1 = 0,686.$$

8.3. Переменная составляющая коэффициента проводимости рассеяния статора (6.50)

$$\lambda_{1\text{nep}} = \lambda_{\text{minep}} + \lambda_{\text{mi}} = 0,686 + 1,47 = 2,16$$

где λ_{п1} см. в п. 3.22.

8.4. Составляющая коэффициента пазового рассеяния ротора, зависящая от насыщения (6.52),

$$\lambda_{\text{m2 nep}} = 1,12 \cdot 10^3 \, h_{\text{M2}} / I_2 = 1,12 \cdot 10^3 \cdot 0,6/432,6 = 1,55.$$

8.5. Переменная составляющая коэффициента проводимости рассеяния ротора (6.54)

$$\lambda_{2 \text{ nep}} = \lambda_{\text{п2 nep}} + \lambda_{\text{д2}} = 1,55 + 2,13 = 3,68,$$

где λπ2 см, в п. 4.12.

8.6. Перемениая составляющая индуктивного сопротивления короткого замыкания (6.55)

$$x_{\text{пер}} = (c_1 x_1 \lambda_{1 \text{пер}}/\lambda_1) +$$
+ $(c_1^2 x'_{2\pi} \lambda_{2 \text{пер}}/\lambda'_2) = (1,02\cdot1,74\cdot2,16/4,08) + (1,02^2\cdot3,5\cdot3,68/7,08) = 2,84 \text{ Ом},$
где λ_1 см. в п. 3.24, λ'_2 — в п. 4.15.

	Относительная мощность								
Расчетная формула	0,25	0,50	0,75	1,0	1,25				
$P_{\mathbf{z}} = P_{\mathbf{HOM}} P_{2*}, \text{ Br}$	3750	7 500	11 250	15 000	18 750				
$P_{000} = P_{000} P_{2*}^2$, Br	5,3	21,2	47,8	85	133				
$P_2' = P_2 + P_{\text{Mos}}' + P_{\text{Mex}} + P_{\text{Mex}}, \text{ m}$	3878	7644	11 421	15 208	19 006				
$\mathbf{A} = \mathbf{m_i} U_{1\text{HOM}}^2 / \left(2P_2'\right) - r_1$	54,2	27,4	18	13 ,12	9,2				
B = 2A + R'	197,6	144	125,2	115,44	107,6				
$\mathbf{s} = \left[A - \sqrt{A^2 - c_1^2 r_2' B}\right] / B$	0,004	0,006	0,010	0,016	0,021				
$r_{\text{BHB}} = c_1 r_1 + c_1^2 r_2' / s$, O _M	97,1	60,1	38,0	25,12	20,3				
$x_{\text{PKB}} = c_1 x_1 + c_1^2 x_2', \text{ Om}$	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72				
$\mathbf{z}_{\mathtt{SKB}} = \sqrt{r_{\mathtt{SKB}}^2 + x_{\mathtt{SKB}}^2} \cdot OM$	97,5	60,5	38, 6	25,7	20,9				
$\cos \varphi_2' = r_{\text{3KB}}/z_{\text{3KB}}$	0,996	0,993	0,984	0,977	0,968				
$J_2'' = U_1/z_{9RB}, A$	3,90	6,80	9,84	14,78	17,30				
$I_{2a}^{"}=I_2^{'}\cos\varphi_2^{'}$, A	3,88	6,76	9,78	14,44	18,2				
$I_{2p}'' = I_2' \sin \varphi_2', A$	0,36	0,69	1,74	3, 16	4,32				
$I_{\mathbf{i}\mathbf{a}} = I_{\mathbf{o}\mathbf{a}} + I_{2\mathbf{a}}'', \ \mathbf{A}$	4,27	7,45	10,2	14,80	18,6				
$I_{1p} = I_{0p} + I_{2p}^{"}, A$	4,64	4,97	6,02	7,44	8,60				
$I_1 = \sqrt{I_{14}^2 + I_{10}^2}$, A	6,3	7,9	11,6	16,6	20,2				
$\cos \varphi_{\mathbf{i}} = I_{\mathbf{i}\mathbf{a}}/I_{\mathbf{i}}$	0,680	0,778	0,87	0,893	0,890				
$P_1 = m_1 U_1 I_{1a}$, Br	4867	8823	11 628	16 8 7 0	21 204				
$\eta = P_2/P_1$	0,77	0,85	0,96	0,89	0,88				
$P_{\partial 1} = m_i I_1^2 r_i$, Br	131	206	444	909	1346				
$P_{\partial M} = P_{i} - (P_{\partial i} + P_{M}) \cdot 10^{-2}, \text{ kBr}$	4,47	8,35	10,92	15,70	19,60				
$n_2 = n_1 (1-s), o6/MHH$	1494	1491	1485	1476	1468				
$M = 9,55 \cdot 10^3 P_{9M}/n_2$, H·M	28,5	53,0	70,2	101,0	127,5				

 8.7. Постоянная составляющая индуктивного сопротивления короткого замыкания (6.57)

$$\begin{aligned} x_{\text{mocr}} &= c_1 x_1 \frac{\lambda_1 - \lambda_{\text{inep}}}{\lambda_1} + c_1^2 x_{2n}^{\prime} \frac{\lambda_2^{\prime} - \lambda_{\text{2nep}}}{\lambda_2^{\prime}} = \\ &= 1,02 \cdot 1,74 \frac{4,08 - 2,16}{4,08} + 1,02^2 \cdot 3,5 \frac{7,08 - 3,68}{7,08} = 2,66 \text{ Om}. \end{aligned}$$

8.8 Иидуктивное сопротивление короткого замыкания для пускового режима (6.59)

$$x_{\rm K,\, \pi}^{'}\approx x_{\rm moct}^{}+k_x^{}\,x_{\rm mep}^{}=2,\!66+0,\!25\!\cdot\!2,\!84=3,\!37~{\rm Om},$$
 fig. $k_x=0,\!25.$

8.9. Начальный пусковой ток (6.91)

$$I_{1\pi} \approx U_{1\text{HOM}} / \sqrt{r_{\text{K},\pi}^{'2} + x_{\text{K},\pi}^{'2}} = 380 / \sqrt{1.92^2 + 3.37^2} = 97.6$$
 А, кратность пускового тока

$$I_{1\pi}/I_{1\text{HOM}} = 97,4/16,6 = 5,86.$$

8.10. Начальный пусковой момент (6.92а)

$$M_{\pi} = pm_1 I_{1\pi}^2 r_{2\pi}^{\prime} / 2\pi f_1 = 2 \cdot 3 \cdot 97,6^2 \cdot 0,765 / 2\pi \cdot 50 = 139 \text{ H·m},$$

кратность пускового тока

$$M_{\rm T}/M_{\rm HoM} = 139/101 = 1.37$$
.

- 9. Тепловой расчет (см. \$ 6.7)
- 9.1. Превышение температуры внутренней поверхности сердечинка статора над температурой воздуха внутри двигателя (6.93)

$$\Delta\Theta_{\mathbf{noB1}} = k \frac{k_{\Theta} P_{\mathbf{91}} (2l_{1}/l_{\mathbf{cp1}}) + P_{\mathbf{M}}}{\pi D_{1} l_{1} \alpha_{1}} =$$

$$= 0.2 \frac{1.07 \cdot 909 \cdot (2 \cdot 140/697) + 264.6}{3.14 \cdot 185 \cdot 140 \cdot 11.5 \cdot 10^{-\frac{1}{2}}} = 14 \,^{\circ}\text{C},$$

где $\alpha_1 = 11,2 \cdot 10^{-5} \text{ Br/(мм}^2 \cdot {}^{\circ}\text{C}); k = 0,2 \text{ и } k_{\Theta} = 1,07.$

9.2. Перепад температуры в изоляции пазовой части обмотки статора (6.94)

$$\Delta\Theta_{\text{H31}} = \frac{k_{\Theta} P_{\text{91}} (2l_{1}/l_{\text{CP1}})}{Z_{1} \Pi_{1} l_{1}} \left(\frac{c_{\text{H}1}}{\lambda_{\text{9KB}}} + \frac{b_{\text{n}1} + b'_{\text{n}1}}{16\lambda'_{\text{9KB}}} \right) =$$

$$= \frac{1,07.909 (2.140/697)}{48.50.140} \left(\frac{0.4}{16.10-\frac{5}{2}} + \frac{9.62 + 7.38}{16.130.10-\frac{5}{2}} \right) = 3.8 \,^{\circ}\text{C},$$

где $\Pi_1 = 2h_{\pi 1} + b'_{\pi 1} + b_{\pi 1} = 2 \cdot 16.4 + 7.4 + 9.6 = 50$ мм; по рис. 6.7 при $d/d_{\pi 3} = 1.32/1.405 = 0.94$

$$\lambda_{\text{MKB}} = 130 \cdot 10^{-5} \text{ Bt/(MM} \cdot ^{\circ}\text{C}).$$

9.3. Превышение температуры наружной поверхности лобовых частей обмотки статора над температурой воздуха внутри двигателя (6.97)

$$\Delta\Theta_{\pi 1} = \frac{kk_{\Theta}P_{\partial 1}(2l_{\pi 1}/l_{\rm cp1})}{2\pi D_1 l_{\rm p1} \alpha_1} = \frac{0.2 \cdot 1.07 \cdot 909 (2 \cdot 208.5/697)}{2 \cdot 3.14 \cdot 185 \cdot 66.5 \cdot 11.5 \cdot 10^{-5}} = 13.0 \,^{\circ}\text{C}.$$

9.4. Перепад температуры в изоляции лобовой части обмотки статора (6.98). Так как лобовая часть обмотки статора не имеет дополнительной изоляции, то первое слагаемое в скобках выражения (6.98) равно нулю:

$$\Delta\Theta_{\text{II3,II}} = \frac{k_{\Theta} P_{\text{31}} (2l_{\text{II}}/l_{\text{cp1}})}{2Z_{1} \Pi_{\text{II}} l_{\text{II}}} \frac{h_{\text{II}}}{12\lambda'_{\text{9KB}}} =$$

$$= \frac{1,07.909 (2.208,5/697)}{2.48.50,3.208,5} \frac{16,4}{1,2.130.10^{-5}} = 6 \,^{\circ}\text{C}.$$

9.5. Среднее превышение температуры обмотки статора над температурой воздуха внутри двигателя (6.101)

$$\Delta\Theta_{1}' = (\Delta\Theta_{\Pi OB1} + \Delta\Theta_{H31}) \frac{2l_{1}}{l_{CP1}} + (\Delta\Theta_{\Pi 1} + \Delta\Theta_{H3.\Pi 1}) \frac{2l_{\Pi 1}}{l_{CP1}} =$$

$$= (14 + 3.8) \frac{2 \cdot 140}{697} + (13.0 + 6.0) \frac{2 \cdot 208.5}{697} = 18.4 \,^{\circ}\text{C}.$$

9.6. Условная поверхность охлаждения двигателя (6.109)

$$S_{\rm HB} = (\pi D_{\rm 1H} + 8 n_{\rm p} \, h_{\rm p})(l_{\rm 1} + 2 l_{\rm B1}) = (\pi \cdot 272 + 8 \cdot 310)(140 + 2 \cdot 66, 5) = 9, 1 \cdot 10^5 \, \, {\rm mm}^2.$$

По рис. 7.2, а при высоте оси вращения 160 мм $n_{\rm p}h_{\rm p}=310$ мм.

9.7. Суммарные потери, отводимые в воздух внутри двигателя (6.104),

$$\Sigma P_{\rm B} = \Sigma P' - (1 - k)(P_{\rm 0,III} + P_{\rm M}) - 0.9P_{\rm Mex} =$$

$$= 1595 - (1 - 0.2)(391 + 264.6) - 0.9 \cdot 123 = 960 \text{ Bt},$$

где

$$P_{\mathfrak{d},\Pi 1} = k_{\Theta} P_{\mathfrak{d} 1} \frac{2l_{1}}{l_{\mathtt{CP1}}} = 1,07 \cdot 909 \frac{2 \cdot 140}{697} = 391 \ \mathtt{Br};$$

$$\Sigma P' = \Sigma P - (k_{\Theta} - 1)(P_{\mathfrak{d} 1} + P_{\mathfrak{d} 2}) = 1680 - (1,07 - 1)(909 + 299) = 1595 \ \mathtt{Br}.$$

9.8. Среднее превышение температуры воздуха внутри двигателя над температурой охлаждающей среды (6.102)

$$\Delta \Theta_{\rm B} = \Sigma P_{\rm B} / S_{\rm MB} = \alpha_{\rm B} = 960/9, 1 \cdot 10^5 \cdot 2, 5 \cdot 10^{-5} = 42, 2 \, {}^{\circ}{\rm C}.$$

По рис. 6.8 при $D_{1H} = 272$ мм $\alpha_B = 2.5 \cdot 10^{-5}$.

9.9. Среднее превышение температуры обмотки статора над температурой охлаждающей среды (6.110)

$$\Delta\Theta_1 = \Delta\Theta_1' + \Delta\Theta_2 = 18.4 + 42.2 = 60.6$$
 °C.

Полученное значение превышения температуры не превосходит допустимого значения для класса нагревостойкости F по ГОСТ 183-74 (см. табл. 3.1).

- 10. Расчет вентиляции (см. § 3.3)
- 10.1. Наружный диаметр центробежного вентилятора принимаем $D_{\rm H} = 280$ мм.
- 10.2. Окружная скорость лопаток по наружному диаметру велтилятора (3.6)

$$v_{\rm H} = \pi D_{\rm H} \, n_{\rm HOM} / 60 \cdot 10^3 = \pi \cdot 280 \cdot 1476 / 60 \cdot 10^3 = 20,7 \, \text{m/c}.$$

10.3. Требуемый расход охлаждающего воздуха при способе охлаждения 1С0141 (3.5)

$$Q_{\rm B} = 0.9 \cdot 10^{-3} \, m \Sigma P_{\rm B} \, \sqrt{n_{\rm HOM} \cdot 10^{-3} \, D_{\rm H} \cdot 10^{-2}} / \Delta \Theta_{\rm B} =$$

$$= 0.9 \cdot 10^{-3} \cdot 2.5 \cdot 960 \, \sqrt{1476 \cdot 10^{-3} \cdot 280 \cdot 10^{-2}} / 42.2 = 0.105 \, \text{m}^3/\text{c}.$$

10.4. Поперечное сечение межлопаточного канала на выходе воздуха (3.7) $S_B = 2 \cdot 10^6 \, Q_B / 0$, $45 v_H = 2 \cdot 10^6 \cdot 0$, 105 / 0, $45 \cdot 20$, 7 = 22, $5 \cdot 10^3 \, \text{мм}^2$.

10.5. Аэродинамическое сопротивление (3.9)

$$Z = 12,3 (n_{\text{HOM}} \cdot 10^{-3})^2 (D_{\text{IH}} \cdot 10^{-2})^2 / Q_B^2 =$$

= 12,3 (1476·10-3)² (272·10-2)²/0,105² = 18·10³ $\Pi \text{a·c}^2 / \text{M}^6$.

10.6. Окружная скорость лопаток по внутреннему диаметру вентилятора
 (3.8)

$$v_{\rm BH} = \sqrt{v_{\rm H} - 1.85ZQ_{\rm B}^2} = \sqrt{20.7 - 1.85 \cdot 18 \cdot 10^3 \cdot 0.105^2} = 10.2 \, \rm m/c.$$

10.7. Виутренний диаметр вентилятора (3.10)

$$D_{\rm BH} = 60 \cdot 10^3 \, v_{\rm BH} / \pi n_{\rm HOM} = 60 \cdot 10^3 \cdot 10, 2 / \pi \cdot 1476 = 133 \, \text{mm}.$$

10.8. Число лопаток вентилятора (3.11)

$$N_{\rm JI} = 6D_{\rm H}/(D_{\rm H} - D_{\rm BH}) = 6.280/(280 - 133) = 11.$$

10.9. Площадь одной лопатки вентилятора (3.12)

$$S_{\pi} = S_{\rm B} (D_{\rm H} - D_{\rm BH}) / 2\pi D_{\rm H} = 22,5 \cdot 10^3 (280 - 133) / 2\pi \cdot 280 = 1,9 \cdot 10^3 \, \text{MM}^2$$

Глава седьмая

КОНСТРУИРОВАНИЕ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

7.1. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ

После электромагнитного расчета электрической машины приступают к следующему этапу ее проектирования — конструированию. Конструирование начинается с разработки чертежей общего вида машины (продольного и поперечного разрезов). При этом выполняют некоторые механические расчеты, например расчет вала, подшипников.

В процессе конструирования необходимо учитывать техникоэкономические требования к проектируемой машине. На конструкцию влияют исполнение машины по степени защиты, способ охлаждения и способ монтажа (см. гл. 1). Кроме того, необходимо
иметь в виду условия эксплуатации машины: климатические воздействия внешней среды (температура, влажность воздуха, высота над уровнем моря, солнечная радиация, дождь, ветер, резкие
смены температуры, соляной туман, иней, действие плесневых грибов, содержание в воздухе коррозионно-активных веществ.) Исполнения двигателей для различных климатических районов определены ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543-70; механические воздействия—
вибрации, удары.

Требования к электрическим машинам в части воздействия механических факторов изложены в ГОСТ 16962-71.

Конструирование электрической машины должно осуществляться в неразрывной связи с технологией ее изготовления, с широким применением отраслевых и заводских нормалей на детали и сборочные единицы. В основу конструирования должна быть положена наиболее совершенная имеющаяся конструкция электрической машины. Например, конструирование трехфазных асинхронных двигателей целесообразно вести на базе двигателей серии 4A.

7.2. СТАНИНА

Станина представляет собой остов электрической машины, в котором расположен сердечник статора с обмоткой. Станина воспринимает механическую нагрузку от сердечника статора с обмоткой





Рис. 7.1. Асинхронные двигатели серии 4А:

a — исполнение IP44 с алюминиевой оболочкой; b — исполнение IP44 с чугуниой оболочкой; s — исполнение IP23 с лнтой еболочкой; z — исполнение IP23 со сварной оболочкой

и от ротора (через подшипниковые щиты), кроме того, станина участвует в процессе теплопередачи от сердечника статора к охлаждающей среде.

Конструкция станины асинхронного двигателя в значительной степени определяется исполнением двигателя по степени защиты.

Станины двигателей со степенью защиты IP44 имеют цилиндрическую форму и снабжены наружными продольными ребрами, увеличивающими поверхность охлаждения (рис. 7.1, a и b). Необходимое количество ребер $n_{\rm p}$ и их высоту $h_{\rm p}$ определяют следующим образом. По рис. 7.2, a определяют условную поверхность охлаж-






Рис. 7.2. Условная поверхность охлаждения ребристой станины $n_{\rm p}h_{\rm p}$ (a) и высота ребер $h_{\rm p}$ (б)




Рис. 7.3. Продольные ребра литых станин асиихронных двигателей исполнения IP44

дения станины на единицу ее длины $(n_{\rm p}h_{\rm p})$, представляющую собой произведение числа ребер $n_{\rm p}$, приходящихся на $^{1}/_{4}$ окружности станины, на их высоту $h_{\rm p}$. Затем по рис. 7.2, δ определяют высоту ребра $h_{\rm p}$. Число ребер, приходящихся на 1/4 окружности станины,


$$n_{\rm p} = (n_{\rm p} h_{\rm p})/h_{\rm p}.$$
 (7.1)

Угол между двумя соседними ребрами

$$\alpha_{\rm p} = 90^{\rm o}/n_{\rm p}. \tag{7.2}$$

Обозначения размеров ребра даны на рис. 7.3.

Радиус скругления вершины ребра R и угол между стенками ребер $\beta_{\rm p}$ принимаются в зависимости от высоты оси вращения h по табл. 7.1.






Рис. 7.4. Трехфазный асинхроиный двигатель с короткозамкиутым ротором исполиения IP44 типа 4A200M2 (37 кВт, 220/380 В, 2p=4):

1— обмотка статора; 2— обмотка ротора; 3— вводное устройство; 4— рым-болт; 5— сердечник статора; 6— сердечник статора; 6— сердечник орастора; 7— вал; 8— станина; 9— щит подшипиниковай; 10— воздухопаправляющий щиток; 11— крышка подшипиниковая внутреиняя; 12— крышка подшипиниковая изуторенняя; 12— крышка подшипинитор; 14— кожух вентилятора; 15— шайба пружинящая; 16— болт заземляющий

	Высота оси вращения h, мм								
Наименование	56; 63	71	80—132	160-250	250 и бо лее				
Радиус в верхней части, мм Угол между стенками ребра	1,0 3,0°	1,5 3,0°	1,5 4,0°	2,5 4,0°	3,0—4,5 4,0°				

Три или четыре ребра, равномерно расположенных по периметру станины, делают утолщенными. В их торцах сверлят отверстия и нарезают резьбу для крепления подшипниковых щитов болтами.

Станины и подшипниковые щиты асинхронных двигателей исполнения IP44 изготавливаются в зависимости от высоты оси вращения из следующих материалов:

h,	MM			Материал станины и подшипииковых щитов
				Алюминиевый сплав Алюмниевый сплав или чугун в любом сочетании Чугун
				Чугун или сталь

Внутрениюю гладкую поверхность станины двигателей исполнения IP44 обрабатывают под посадку сердечника статора. Получаемое при этом плотное прилегание сердечника статора всей наружной поверхностью к станине способствует более эффективной передаче теплоты от сердечника к станине (рис. 7.4).





Рис. 7.5. Рекомендуемые средине значения толщины стенки станины

Возможно также изготовление станин асинхронных двигателей методом «облива» сердечника статора алюминиевым сплавом под давлением.

Лапы асинхронных двигателей либо отливаются заодно со станиной, либо изготавливаются отдельно и крепятся к ней.

Станина двигателя должна иметь достаточиую жесткость и прочность, что является необходимым условием надежной работы любой электрической машины. При недостаточной жесткости прогиб станины нарушает равномерность зазора между сердечниками статора и ротора. Это наиболее опасно для асинхронных двигателей, так как воздушный зазор у них мал и даже небольшое нарушение его равномерности может вызвать возникновение значительных сил магнитного тяжения. В результате ухудшаются свойства двигателя или даже происходит задевание ротора о статор.






Рис. 7.6. Трехфазный асиихронный двигатель с короткозамкнутым ротором исполнения IP23 типа 4AH200L4 (55 кВт, 380/660 В, 2p=4):

1 — обмотка статора; 2 — обмотка ротора; 3 — вводное устройство; 4 — рым-болт; 5 — сердечник ретора; 7 — вал; 8 — станина; 9 — щит подшничисьый; 10 — воздухонаправляющий щиток; 10— жалюзн; 12 — крышка подшиниковая внутренняя; 13, 14 — крышки подшининковые наруженые; 15 — шайба пруживящая; 16 — жалюзи; 17 — болт заземляющий

Деформация станины вызывается силой тяжести сердечника статора с обмоткой и окружными усилиями, созданными вращающим моментом, а также силами одностороннего магнитного тяжения. Допускается суммарный прогиб станины не более 5 % воздушного зазора.

Толщина стенки станины в двигателях исполнения IP44, обеспечивающая необходимую жесткость, может быть принята [1]: при литье в земляные формы — по кривой $b_{\rm cr} = f(h)$ (р.и.с. 7.5); при

литье чугуна в металлические кокили толщина стенки может быть принята на 30—40 % меньше, чем при литье в земляные формы; при обливе сердечника статора алюминиевым сплавом под давлением толщина стенки может быть принята на 50 % меньше, чем при литье в земляные формы по данным рис. 7.5.

В асинхронных двигателях исполнения IP23 сердечник статора укрепляют в станине на опорных ребрах. При этом между внутренней поверхностью станины и наружной поверхностью сердечника статора образуются вентиляционные каналы, способствующие более эффек-




Рис. 7.7. Сравиение станин круглой и прямоугольной формы

тивному охлаждению машины (рис. 7.6). Наличие опорных ребер повышает жесткость станины, что позволяет принять стенки станины несколько тоньше, чем указано на рис. 7.5.

Асинхронные двигатели с высотой оси вращения $h \geqslant 280$ мм исполнения по степени защиты IP23 целесообразно выполнять со станиной, имеющей прямоугольные очертания. Такая станина обеспечивает лучшее использование внутреннего объема машины, т.е. при заданном наружном диаметре сердечника статора получаем машину с меньшей высотой оси вращения (рис. 7.7), чем при станине круглой формы (h' < h). При этом незаполненные угловые объемы станины используются для прохождения охлаждающего воздуха.

Станины двигателей исполнения IP23 имеют обычно гладкую внешнюю поверхность (см. рис. 7.1, в) и внутренние продольные ребра, обработанные под посадку сердечника статора. В станине имеются отверстия (окна), закрытые жалюзи для выхода охлаждающего воздуха. Жалюзи делают штампованными из листовой стали либо отливают из алюминиевого сплава.

Для размещения вводного устройства на станине имеются специальные основания, выполненные в процессе отливки или же приваренные, а в самой станине имеются окна, через которые проходят выводные концы обмотки. На торцах станины делают заточки для посадки и центрирования подшипниковых щитов. При $h \le$




Рис. 7.8. Трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором исполиения IP23 типа 4AH315S4 (200 кВт, 380/660 В, 2p=4):

1— обмотка статора; 2— обмотка ротора; 3— сердечник статора; 4— сердечиик ротора; 5— вал; 6— шайба нажимиая; 7— кольцо бандажиое; 8— щит подшипииковый; 9— воздухонаправляющий щиток; 10, 15— капсулы подшипиики; 11— крышка подшипииковая внутенняя; 12— шайба для сброса отработаниой смазки; 13 и 14— жалюзи; 16— крюк подъемный; 17— кожух; 18— вводное устройство; 19— полустанииа; 20— болт заземляющий

≤250 мм посадочная поверхность заточки статора обычно внешняя, а при $h \ge 280$ мм — внутреиняя.

При массе двигателя 30 кг и более предусматривают один или лва рым-болта, облегчающие подъем двигателей при их транспортировке и монтаже (рис. 7.7). В некоторых конструкциях двигателей для этой цели применяют проушины, приваренные к станине.

Двигатели имеют зажимы для заземления, снабженные элементами, предотвращающими самоотвинчивание. Один из этих зажимов располагают во вводном устройстве и один или два — на станине или подшипниковом щите. 🤻

Двигатели исполнения по степени защиты ІР23 с высотами оси вращения $h=280\div355$ мм имеют сварную полустанину, охватывающую только нижнюю половину сердечника статора. Такая конструкция двигателя с короткозамкнутым ротором показана на рис. 7.8, а двигателя с фазным ротором — на рис. 7.9. Полустанина состоит из четырех стальных стоек, соединенных в основании продольными планками, а в верхней части — двумя ребрами из толстолистовой стали. Стойки полустанины имеют кольцевые заточки. В заточках двух наружных стоек крепятся подшипниковые щиты, а в заточках двух средних стоек — сердечник статора с обмоткой.

Полустанина и верхняя часть двигателя закрыты кожухом из листовой стали. На боковых поверхностях этого кожуха сделаны жалюзи для выхода охлаждающего воздуха. Для удобства транспортировки в двигателях рассмотренной конструкции предусмотрены четыре крюка — по два с каждой торцевой стороны. Такая конструкция станины дает возможность существенно уменьшить общую массу двигателя, а коробчатая форма станины позволяет улучшить его охлаждение вследствие увеличения объема внутренней полости станины. Укладка обмотки в сердечнике статора и ее пропитка при такой конструкции двигателя производятся до установки сердечника в станине. В двигателях такой конструкции значительно упрощаются уход и профилактические осмотры, так как для осмотра внутренней полости двигателя достаточно снять кожух, не нарушая монтажа и центровки статора и ротора.

На наружной поверхности станины крепят табличку из некоррозионного материала с приведенными на ней основными техниче-

скими данными по ГОСТ-183-74.

7.3. СЕРДЕЧНИКИ СТАТОРА И РОТОРА

Сердечник статора имеет шихтованную конструкцию, т.е. состоит из предварительно отштампованных и изолированных листов электротехнической стали толщиной 0,5 мм. Для предотвращения «распушения» сердечника крайние листы штампуют из стали толщиной 1,0 мм или же их выполняют посредством точечной сварки попарно из листов толщиной 0,5 мм. В случае применения электротехнической стали марки 2013 листы после штамповки подвергают термической обработке для придания им требуемых магнитных свойств и оксидированию.





Рис. 7.9. Трехфазный асинхронный двигатель с фазным ротором исполнения IP23 типа 4AHK315S4 (200 кВт, 380/660 В, 2p=4):

1— полустанина; 2— подпипник; 3— шайба для сброса отработанной смазки; 4— пружинное кольтис; 5— вал; 6— сермечитк ротора; 7— крышка подпипника внутренняя; 8— масленка; 9— жалю зи; 10, 16— подпипниковые питить; 11— кожуу; 12— шайба нажимая; 13— сердечитк статора; 14— обмотка статора; 15— подпипник; 17— обмотка статора; 16— подпипник; 17— обмотка статора; 18— подпипник; 17— обмотка статора; 18— подпинник статора; 19— болт крепления планка крепления статора; 19— обмоткодержатель ротора; 21— вомоткодержатель ротора; 23— сомоткодержатель ротора; 23— коробка контатитых колец; 24— щеткодержатель



Листы сердечников статоров двигателей с высотами осей вращения $h \le 250$ мм набирают на оправку по внутреннему диаметру. При сборке листов их ориентируют по шихтовочному знаку (полукруглой лунке). Если все листы в пакете совпадают по шихтовочному знаку, то значит все они собраны в пакет одной стороной и возможные неточности при штамповке листов не вызвали уменьшения размеров паза в свету.

Набранный пакет сердечника спрессовывают и без снятия давления пресса скрепляют специальными скобами, располагаемыми по наружной поверхности сердечника в канавках, имеющих форму ласточкина хвоста (см. рис. 7.4 и 7.6). Концы скоб загибают, и сердечник оказывается надежно скрепленным. Для сердечников статоров двигателей с высотами осей вращения $h=50\div180$ мм более технологична сварка пакета сердечника несколькими продольными швами по его наружной поверхности.

Сердечники статоров двигателей с высотами осей вращения $h{\leqslant}250$ мм протачивают по наружному диаметру. Обработанные таким образом поверхности сердечников обеспечивают лучший тепловой контакт их со станиной.

Соединение сердечника статора со станиной осуществляется одним из следующих способов. В двигателях малых габаритов с алюминиевой станиной сердечник статора «обливается» алюминием. Если же станина чугунная, то при $h \leq 250$ мм обмотанный и пропитанный сердечник статора впрессовывают в станину. При этом в станине предусмотрена «заходная» часть, обработанная по несколько большему диаметру по сравнению с посадочной частью.

Сердечники статоров двигателей с $h \geqslant 280$ мм набирают из лакированных листов (предварительно с листов снимают заусенцы, образовавшиеся при штамповке). При этом листы либо набирают непосредственно в станину и в процессе опрессовки закрепляют кольцевыми или поперечными шпонками (двигатели со степенью защиты IP44), либо набирают на оправку по внутреннему диаметру вне станины и скрепляют стальными планками, заложенными в неглубоких канавках и приваренными к нажимным шайбам и частично к спинке сердечника статора (двигатели со степенью защиты IP23).

В двигателях исполнения по степени защиты IP23 с высотами осей вращения $h=280\div355$ мм (см. рис. 7.8 и 7.9) к сердечнику статора приваривают по бокам две стальные пластины. Этими пластинами сердечник опирается на края полустанины и крепится к ней болтами.

Сердечники роторов асинхронных двигателей шихтуют из листов, отштампованных из высечки листов статоров. Если применяется электротехническая сталь марки 2013, то после штамповки листы подвергают термической обработке для получения необходимых магнитных свойств и оксидированию для получения на поверхности листов тонкой оксидной пленки в пазах и между зубцами. Оксидная пленка изолирует стержни короткозамкнутого ротора от

сердечника, а также листы сердечника ротора друг от друга, что способствует уменьшению потерь в двигателе.

Листы короткозамкнутых роторов набирают на оправку по внутренней вырубке листов. При этом следят за совпадением шихтовочного знака. Набранный на оправку и опрессованный пакет ротора поступает на заливку алюминием. Затем пакеты снимают с оправки и напрессовывают на вал. В двигателях с $h \le 250$ мм пакет ротора напрессовывают на вал без шпонки с предварительным нагревом до температуры $400-500\,^{\circ}$ С, а в двигателях с $h \ge 280$ мм пакет ротора напрессовывают на вал со шпонкой (см. рис. 7.8 и 7.9).

Сердечники роторов протачивают до необходимого размера по наружному диаметру. При этом в целях уменьшения замыкания между листами ротора и выступающим в шлицах полузакрытых пазов алюминием целесообразна механическая обработка ротора ротационным резанием — свободно вращающимся резцом с круговой режущей кромкой.

В случае фазного ротора листы собирают в пакет сердечника непосредственно на валу, имеющем с одной стороны упорный заплечик, а с другой — канавку для кольцевой шпонки (см. рис. 7.9), запирающей сердечник на валу после опрессовки. Сердечник ротора сжимается двумя нажимными шайбами. Имеющиеся на этих шайбах приливы служат обмоткодержателями.

7.4. ВАЛ

Вал электрической машины несет на себе вращающуюся часть — сердечник ротора с обмоткой и другими элементами (обмоткодержателями, контактными кольцами). При этом вал работающей электрической машины испытывает действие вращающего (крутящего) момента, а также действие изгибающего момента, вызванного силой реакции механической передачи. Эта реакция наиболее значительна при ременных и зубчатых передачах. Кроме того, в машинах горизонтального исполнения вал испытывает изгибающие усилия от силы тяжести расположенных на нем сборочных единиц (сердечника с обмоткой, коллектора и т.п.). И, наконец, вал любой электрической машины испытывает изгибающие усилия от сил одностороннего магнитного тяжения, действующих на сердечник ротора при неравномерном воздушном зазоре. Для обеспечения надежной работы электрической машины вал должен быть достаточно прочным во всех своих сечениях, чтобы без появления остаточных деформаций выдерживать все нагрузки, возможные при эксплуатации машины.

Кроме того, вал должен иметь достаточную жесткость, чтобы прогибы вала при работе машины не достигали значений, при которых возможны значительные искажения равномерности воздушного зазора между статором и ротором (якорем).

Расчет вала возможен лишь после конструирования машины, когда известны длина вала и размеры всех его частей. Поэтому

сначала диаметр вала в месте посадки сердечника $b_5 = D_{2\text{вн}}$ определяют ориентировочно. Например, для асинхронных двигателей его определяют по соотношению (5.7). А после определения всех размеров вала производят окончательный его расчет на жесткость и прочность и в случае необходимости вносят изменения в предварительно принятый размер $D_{2\text{вн}}$.

Конструкция вала асинхронных двигателей единой серии с различными высотами оси вращения показана на рис. 7.4, 7.6, 7.8, 7.9.

В целях повышения технологичности валы двигателей с высо-




Рис. 7.10. К расчету вала

«тами оси вращения $h \le 250$ мм выполияют с минимальным числом ступеней, (см. рис. 7.4, 7.6). Вал двигателей с $h \ge 280$ мм делают многоступенчатым (рис. 7.10) с упорным заплечиком для осевой фиксации пакета ротора. В двигателях с фазным ротором в конце вала со стороны расположения контактных колец просверливают центральное отверстие для размещения проводов, соединяющих обмотку ротора с контактными кольцами (см. рис. 7.9).

При конструировании вала электрической машины следует руководствоваться рекомендациями приложения $\Pi.4$ по выбору диаметра d_1 и длины l_1 выступающего конца вала по наибольшему значению вращающего момента.

Расчет вала на жесткость. Расчет вала на жесткость состоит в определении результирующего прогиба вала посредине сердечника ротора, мм,

 $f = f_{\mathrm{T}} + f_{\mathrm{H}} + f_{\mathrm{M}}, \tag{7.3}$

где $f_{\rm T}$ — прогиб вала от силы тяжести; $f_{\rm H}$ — прогиб вала от реакции передачи; $f_{\rm M}$ — прогиб вала от силы магнитиого тяжения.

Результирующий прогиб вала f у асинхронных двигателей не должен превышать, мм,

 $f\leqslant 0,12\delta,\tag{7.4}$

где δ — односторонний воздушный зазор между статором и ротором, мм.

				Участо	ок b (рис. 7.10))		
d_i ,	J_i , MM^4	y _t , mm	y³, ™™³	$ \begin{vmatrix} y_{i}^{3} - y_{i-1}^{3}, \\ \text{MM}^{3} \end{vmatrix} $	$\begin{vmatrix} y_{i}^{3} - y_{i-1}^{3}, \\ J_{i} \\ MM^{-1} \end{vmatrix}$	$oldsymbol{y_l^2}, \ _{ ext{MM}^2}$	$y_{l}^{2}-y_{l-1}^{2},$	$\begin{vmatrix} y_i^2 - y_{l-1}^2 \\ \frac{J_i}{\text{MM}} \end{vmatrix}$
		S	$= \sum_{i=1}^{N_i} \frac{y_i^3}{i}$	$\frac{-y_{i-1}^3}{J_i},_{\text{MM}}-1$		S	$0 = \sum_{i=1}^{n} \frac{y_i^2 - y_{i-1}^2}{J_i}$	-1 · MM ⁻²

		Участок	а (рис. 7.10)		
d_i , mm	J_i , mm 4	x_i , MM	x_i^3 , mm ^s	$\begin{array}{c c} x_i - x_{i-1}^3, \\ & \text{MM}^3 \end{array}$	$\frac{x_i^3 - x_{i-1}^3}{J_i}, \\ \frac{J_i}{MM^{-1}},$

$$S_a = \sum \frac{x_i^3 - x_{i-1}^3}{J_i}, \text{ mm}^{-1}$$

В исключительных случаях допускается $f=0,15\,\delta$. Если же условие (7.4) не выполняется, то диаметр d_5 следует увеличить и расчет повторить.

Для определения жесткости вала с учетом его ступенчатой формы необходимо разбить вал на участки (рис. 7.10) и составить таблицу, по форме соответствующую табл. 7.2.

Прогиб вала посредине сердечника ротора под действием силы тяжести, мм,

$$f_{z} = \frac{F_{2}}{3El^{2}} \left(a^{2} S_{b} + b^{2} S_{a} \right) \cdot 10^{6}, \tag{7.5}$$

где F_2 — сила тяжести (вес) сердечника ротора с обмоткой и участком вала по длине сердечника, H; E — модуль упругости материала вала, Π a (для стали марки $45 \, E = 2,06 \cdot 10^{11} \, \Pi$ a); a, b и l — участки вала по рис. 7.10, мм.

Значения S_a и S_b определяют по табл. 7.3, при этом момент инерции, мм⁴,

$$J_i = \pi d_i^4 / 64, \tag{7.6}$$

где d_i — диаметр рассматриваемого участка вала, мм.

В табл. 7.2 приводятся значения y_i , x_i , представляющие собой расстояния от соответствующей опоры до рассматриваемого сечения вала (рис. 7.10).

Силу тяжести сердечника ротора и участка вала по длине сердечника F_2 определяют приближенно, принимая объем этих эле-

ментов однородным, имеющим удельную силу тяжести 71,6 H/мм³ для ротора с короткозамкнутой алюминиевой клеткой или 78,5 H/мм³ для фазного ротора. Таким образом, сила тяжести, H, для короткозамкнутого ротора

$$F_2 = 56l_2 \left(D_2^2 - d_{\kappa,a}^2 \, n_{\kappa,a} \right) \cdot 10^{-6}; \tag{7.7}$$

для фазного ротора

$$F_2 = 62l_2 \left(D_2^2 - d_{h,a}^2 \, n_{K,a} \right) \cdot 10^{-6}; \tag{7.8}$$

здесь D_2 — наружный диаметр ротора, мм; l_2 — длина сердечника ротора без радиальных вентиляционных каналов, мм; $d_{k,a}$ и $n_{k,a}$ — диаметр, мм, и количество аксиальных вентиляционных каналов.

При отсутствии аксиальных вентиляционных каналов второе слагаемое выражения в скобках в формулах (7.7) и (7.8) равно нулю.

Прогиб вала посредине сердечника ротора от реакции передачи

$$f_{\pi} = \frac{F_{\pi}c}{3El^2} \left[(1.5lS_0 - S_B) a + bS_A \right] \cdot 10^6, \tag{7.9}$$

где S_0 определяют, заполняя табл. 7.3; c — участок вала по рис. 7.10.

Реакция передачи, Н,

$$F_{\rm II} = k_{\rm II} M_{\rm HOM} \cdot 10^3/r;$$
 (7.10)

здесь $M_{\text{ном}}$ — номинальный вращающий момент, $H \cdot M$;

$$M_{\text{HOM}} = 9.55 \cdot 10^3 P_{\text{HOM}} / n_{\text{HOM}};$$
 (7.11)

 $P_{\text{ном}}$ — номинальная мощность двигателя, кВт; $n_{\text{ном}}$ — номинальная частота вращения, об/мин; r — радиус делительной окружности шестерни, окружности кулачков муфты или окружности шкива, мм; $k_{\text{п}}$ — коэффициент, учитывающий вид передачи: плоским ремнем $k_{\text{п}}$ = 3; клиновым ремнем $k_{\text{п}}$ = 1,8; упругой кулачковой муфтой $k_{\text{п}}$ = 0.3; шестерней $k_{\text{п}}$ = 1,05.

Размеры клиноременных шкивов и упругих муфт выбирают по

приложениям П.5 и П.6.

Для двигателей с $h \le 250$ мм, у которых вал имеет уступы только в местах посадки подшипников (см. рис. 7.4, 7.6), с достаточной точностью можно принять

$$S_b = (b^3 - y_1^3)/J;$$
 (7.12)

$$S_a = (\alpha^3 - x_1^3)/J;$$
 (7.13)

$$S_0 = (a^2 - x_1^2)/J, (7.14)$$

где

$$J = \pi D_{2nu}^4 / 64. \tag{7.15}$$

Установившийся прогиб вала от одностороннего магнитного тяжения, мм,

$$f_{\rm M} = \frac{f_{\rm T} F_{\rm M}/F_2}{1 - f_{\rm T} F_{\rm M}/F_2 e_0}; \tag{7.16}$$

здесь e_0 — начальный расчетный эксцентриситет ротора, мм:

$$e_0 = k_e \delta + f_T + f_R;$$
 (7.17)

 $F_{\scriptscriptstyle \rm M}$ — начальная сила одностороннего магнитного тяжения, H:

$$F_{_{\mathbf{M}}} = k_{_{\mathbf{F}}} D_2 \ l_2 \ e_0 / \delta. \tag{7.18}$$

При $\delta \geqslant 0.5$ мм $k_e = 0.1$; при $\delta < 0.5$ мм $k_e = 0.15$. При 2p = 2 $k_F = 0.1$; при 2p > 2 $k_F = 0.15$.

Результирующий прогиб вала от силы тяжести ротора, реакции передачи и силы магнитного тяжения определяется по (7.3).

Расчет вала на прочность. Расчет состоит в определении эквивалентного значения напряжения при совместиом действии на вал изгибающего $M_{\rm M}$ и крутящего $M_{\rm K}$ моментов на участках вала c и b, Πa :

$$\sigma_{3KB} = \sqrt{M_{H}^{2} + M_{K}^{2}} / d_{i}^{3} \cdot 10^{-10}. \tag{7.19}$$

Если известно наиболее напряженное сечение вала, то можно ограничиться расчетом на прочность вала только в этом сечении. Однако в любом сечении вала должно соблюдаться условие

$$\sigma_{_{\mathbf{3}\mathbf{K}\mathbf{B}}} \leqslant 0.7\sigma_{_{\mathbf{T}}},\tag{7.20}$$

где $\sigma_{\text{т}}$ — предел текучести стали, Па.

Например, для стали марки 45 $\sigma_{\rm T}$ =360·10⁶ Па, а для стали марки Ct3 $\sigma_{\rm T}$ =240·10⁶ Па.

Изгибающий момент в рассматриваемом сечении вала на участке c, $\mathbf{H} \cdot \mathbf{m}$,

$$M_{\rm tt} = (M_{\rm max}/M_{\rm HoM})(F_{\rm tt} + F_{\rm mix})z_1' \cdot 10^{-3},$$
 (7.21)

где $M_{max}/M_{\text{ном}}$ — перегрузочная способность двигателя, обычно принимается из электромагнитного расчета машины; $F_{\text{шк}}$ — сила тяжести шкива или полумуфты, H:

$$F_{\rm IIIR} = 9.81G_{\rm IIIR}.$$
 (7.22)

Массу шкива или полумуфты $G_{\rm mk}$ определяют по приложению $\Pi.5$ или $\Pi.6$.

Отрезки c и z_1 измеряются от середины длины выступающего конца вала (см. рис. 7.10), если передача движения от двигателя к механизму осуществляется посредством шкива. Если же передача движения осуществляется посредством упругой муфты, то c и z_1' отсчитываются от середины кулачков муфты, т. е.

$$z_1' = 0.5 (L + l_1), \tag{7.23}$$

где L и l_1 — по приложению Π .6.

Для определения момента $M_{\rm u}$ на участке b необходимо определить реакцию опоры B, H,

$$R_b = \frac{(F_2 + F_M) a + F_{\Pi} (l + c)}{l} . \tag{7.24}$$

Изгибающий момент в рассматриваемом сечении вала на участке b, $\mathbf{H} \cdot \mathbf{m}$,

$$M_{\rm w} = [F_{\rm m}(c+y) + R_{\rm p}y] \cdot 10^{-3}. \tag{7.25}$$

Момент кручения. Н.м.

$$M_{\rm K} = (M_{\rm max}/M_{\rm HoM}) M_{\rm HoM}.$$
 (7.26)

Марку стали для изготовления вала принимают такой, чтобы соблюдалось условие (7.20). В сечениях вала, ослабленных шпоночными канавками, расчет эквивалентного напряжения ведут по диаметру, мм,

$$d_0 = d_i - h_{\text{urn}}, (7.27)$$

где h_{\min} — глубина шпоночного паза, мм.

Для снижения концентрации напряжений в месте перехода от одного диаметра вала к другому не следует применять отношение диаметров соседних ступеней более чем 1,3, а радиус скругления в месте перехода должен быть не менее 0.05 диаметра вала.

Определение критической частоты вращения. Вал электрической машины представляет собой упругую систему, в которой под действием внешних сил возбуждаются колебания. Наиболее тяжелым случаем является резонанс колебаний, когда частота вынужденных колебаний совпадает с частотой собственных колебаний вала, нагруженного ротором (якорем). Такое состояние наступает при критической частоте вращения вала.

Первая критическая частота вращения вала [1] с учетом влияния магнитного притяжения сердечника ротора, об/мин,

$$n_{\rm Kp} = 950 \sqrt{\frac{1 - f_{\rm T} F_{\rm M} / F_2 e_0}{f_{\rm T} + f_{\rm BB}}} . \tag{7.28}$$

Прогиб вала от силы тяжести шкива или полумуфты, мм,

$$f_{\rm mr} = f_{\rm m} F_{\rm mr} / F_{\rm m}. \tag{7.29}$$

Для устойчивой работы вала необходимо, чтобы номинальная частота вращения была меньше критической по крайней мере на 30 %:

$$n_{\rm KP} > 1.3 n_{\rm HOM}.$$
 (7.30)

Пример. Рассчитать вал трехфазного асинхроиного двигателя горизоитального исполнения с короткозамкиутым ротором без вентиляционных каналов.

Исходные даниые: номинальная мощиость двигателя $P_{\text{ном}}{=}200$ кВт; номинальная частота вращения $n_{\text{ном}}{=}1480$ об/мии; наружный диаметр ротора $D_2{=}$ = 380 мм, длина сердечника ротора $l_2{=}255$ мм; воздушный зазор $\delta{=}1$ мм; размеры вала (рис. 7.10), мм; $d_1{=}95$; $d_2{=}d_7{=}100$; $d_3{=}114$; $d_4{=}125$; $d_5{=}110$; $d_6{=}105$; $z_1{=}85$; $c{=}150$; $y_1{=}60$; $y_2{=}140$; $y_3{=}185$; $b{=}420$; $a{=}460$; $l{=}880$; $x_1{=}60$; $x_2{=}140$; глубина шпоночного паза на выступающем конце вала $h_{\text{шп}}{=}9$ мм.

Передача движения от двигателя к механизму осуществляется посредством кулачковой муфты МУВП1-90, имеющей массу $G\!=\!80\,$ кГ и размеры $L\!=\!350\,$ мм, $l\!=\!75\,$ мм.

				Уч	асток b			
di,	J_i , 10^6 mm^4	y _i ,	$y_l^3, 10^6$ _{MM} ³	$\begin{vmatrix} y_{i}^{3} - y_{i-1}^{3}, \\ 10^{6} \text{ MM}^{3} \end{vmatrix}$	$y_{i}^{3} - y_{i-1}^{3}$,	$y_i^2, 10^8$ $_{\rm MM}^2$	$\begin{vmatrix} y_i^2 - y_{i-1}^2 \\ 10^3 \text{ MM}^2 \end{vmatrix}$	$\frac{y_i^2 - y_{i-1}^2}{J_i}, \frac{J_i}{10^{-3} \text{MM}^{-2}}$
100 114 125 110	4,90 5,95 11,95 7,20	60 140 185 42 0	0,216 2,744 6,332 74,088	0,216 2,528 3,588 67,756	0,044 0,425 0,300 9,410	3,60 19,60 34,22 176,4	3,60 16,00 14,62 112,18	0,734 2,689 1,223 15,580
	·	·	$S_b = 10$	S	$_{0} = 0,023 \text{ M}$	м ^{—2}		

		Уч	асток а		
d_i , mm	J_i , 10 ⁶ mm ⁴	x_i , mm	x_i^3 , 10° mm	$x_i^3 - x_{i-1}^3$, 10^8 MM^3	$\frac{x_{i}^{3}-x_{i-1}^{3}}{J_{i}},_{MM}^{-1}$
100 105 110	4,90 5,95 7,20	60 140 4 60	216 2744 97 336	216 2528 94 592	0,044 0,425 13,137

$$S_a = 13.6 \text{ mm}^{-1}$$

1. Расчет вала на жесткость

1.1. Заполняем форму по табл. 7.2 и определяем значения S_b , S_0 , S_a ; результаты представлены в табл. 7.3.

1.2. Сила тяжести сердечника ротора с обмоткой и участком вала по длине сердечника (7.7)

$$F_2 = 56l_2 \left(D_2^2 - d_{K,a}^2 \, n_{K,a} \right) \cdot 10^{-6} = 56 \cdot 225 \cdot 380^2 \cdot 10^{-6} = 2062 \text{ H}.$$

1.3. Прогиб вала посредине сердечника ротора под действием силы тяжести F_2 (7.5)

$$\begin{split} f_{\mathrm{T}} &= \frac{F_{\mathrm{2}}}{3El^{2}} \; (a^{2} \, S_{b} + b^{2} \, S_{a}) \cdot 10^{6} = \\ &= \frac{2062}{3 \cdot 2 \cdot 06 \cdot 10^{11} \cdot 880^{2}} (460^{2} \cdot 10, 18 + 420^{2} \cdot 13, 6) \cdot 10^{6} = 0,0197 \; \mathrm{mm} \,. \end{split}$$

1.4. Номинальный вращающий момент (7.11)

$$M_{\text{HOM}} = 9.55 \cdot 10^3 \, P_{\text{HOM}} / n_{\text{HOM}} = 9.55 \cdot 10^3 \cdot 200 / 1480 = 1292 \, \text{H·m}.$$

1.5. Реакция передачи (7.10)

$$F_{\mathbf{n}}=k_{\mathbf{n}}\,M_{\mathrm{HoM}}\cdot 10^3/r=0,3\cdot 1292\cdot 10^3/121=3200$$
 H, где $k_{\mathbf{n}}=0,3$ (табл. 7.4).

1.6. Прогиб вала посредине сердечника ротора от реакции передачи (7.9)

$$f_{\pi} = \frac{F_{\pi} c}{3El^2} [1,5lS_0 - S_b) a + bS_a] 10^6 =$$

$$= \frac{3200 \cdot 150}{3 \cdot 2.06 \cdot 10^{11} \cdot 880^{2}} [(1,5 \cdot 880 \cdot 0,023 - 10,18) \cdot 460 + 420 \cdot 13,6] \cdot 10^{6} = 0,015 \text{ mm}.$$

1.7. Начальный расчетный эксцентриситет ротора (7.17)

$$e_0 = k_e \delta + f_T + f_T = 0,1 \cdot 1 + 0,0197 + 0,0150 = 0,135 \text{ mm},$$

где $\kappa_{\rm e} = 0.1$.

1.8. Начальная сила одностороннего магнитного тяжения (7.18)

$$F_{\rm M} = k_{\rm F} D_2 l_2 e_0 / \delta = 0,15 \cdot 380 \cdot 255 \cdot 0,135 / 1 = 1960 H;$$

здесь $k_F = 0,15$.

1.9. Прогиб вала под действием силы одиостороннего магнитиого тяжения (7.16)

$$f_{\rm M} = \frac{f_{\rm T} F_{\rm M}/F_2}{1 - f_{\rm T} F_{\rm M}/(F_2 e_0)} = \frac{0.0197 \cdot 1960/2056}{1 - 0.0197 \cdot 1960/(2056 \cdot 0.135)} = 0.022 \text{ mm}.$$

1.10. Результирующий прогиб нала посредине сердечиика ротора (7.3)

$$f = f_{\rm T} + f_{\rm H} + f_{\rm M} = 0.0197 + 0.0150 + 0.022 = 0.057$$
 mm,

т. е. $f = 0.057\delta$, следовательно, условие (7.4) выполняется.

2. Расчет вала на прочность

Рассчитаем вал на прочность в наиболее напряженном сечении 1c (см. рис. 7.13) с учетом глубины шпоночного паза на выступающем конце вала $h_{\rm mn} = 9$ мм, принимаем $d_0 = 86$ мм.

2.1. Сила тяжести полумуфты (7.22)

$$F_{\text{IIIK}} = 9.81G_{\text{IIIK}} = 9.81 \cdot 80 = 785 \ H.$$

2.2 Значение z_1^* с учетом размеров полумуфты (7.23)

$$z'_1 = 0.5L + 0.5l_1 = 0.5 \cdot 350 + 0.5 \cdot 75 = 212 \text{ MM}.$$

2.3. Изгибающий момент в сечении 1-1 участка c (7.21).

$$M_{\rm H} = (M_{max}/M_{\rm HoM})(F_{\rm H} + F_{\rm HIR})z_1' \cdot 10^{-3} = 2(3200 + 785) \cdot 212 \cdot 10^{-3} = 1700 \text{ H} \cdot \text{M}$$

перегрузочную способность двигателя принимаем равной 2.

2.4. Момент кручения (7.26)

$$M_{\rm K} = (M_{\rm max}/M_{\rm HoM}) M_{\rm HoM} = 2 \cdot 1292 = 2584 \ {\rm H\cdot M}.$$

2.5. Эквивалентное иапряжение в сечении 1с (7.19)

$$\sigma_{_{3KB}} = \sqrt{M_{_{\rm H}}^2 + M_{_{\rm K}}^2/d_i^3 \cdot 10^{-10}} = \sqrt{1700^2 + 2584^2/81^3 \cdot 10^{-10}} = 6.2 \cdot 10^8 \text{ Ma.}$$

Принимаем для изготовления вала сталь марки 45, тогда

$$\sigma_{3KB}/\sigma_{T} = 6.2 \cdot 10^{6}/360 \cdot 10^{6} = 0.017$$
,

т. е. условие (7.20) выполняется.

3. Определение критической частоты вращения

3.1. Прогиб вала от силы тяжести полумуфты (7.29)

$$f_{\text{IIIK}} = f_{\text{II}} F_{\text{KIII}} / F_{\text{II}} = 0,015 \cdot 785 / 3200 = 0,0037 \text{ MM}.$$

3.2. Первая критическая частота вращения (7.28)

$$n_{\rm HP} = 950 \sqrt{\frac{1 - f_{
m T} F_{
m M}/(F_2 e_0)}{f_{
m T} + f_{
m IIIR}}} = 950 \sqrt{\frac{1 - 0.0197 \cdot 1960/(2056 \cdot 0.135)}{0.0197 + 0.0037}} = 5700 \text{ o6/MHH}.$$

Таким образом, условие (7.30) выполняется:

$$5700 = 1,3 \cdot 1480 > 1924$$
 об/мии.

7.5. ПОДШИПНИКОВЫЕ ЩИТЫ

Для передачи механических усилий от вала к станине служат подшипниковые щиты (см. § 7.4). Материалом для изготовления подшипниковых щитов в асинхронных двигателях является алюминий или чугун (см. с. 143).

Подшипниковые щиты трудно поддаются расчету, поэтому толщина их стенок и конфигурация выбираются из технологических соображений с учетом качества отливок и необходимой жесткости при механической обработке. При этом следует стремиться к меньшей длине щита, выполняя его в форме, близкой к диску. Такая форма щита способствует уменьшению перекоса подшипников, а при исполнении по способу защиты IP44 дает возможность увеличить длину оребренной поверхности станины.

При конструировании щитов следует избегать резких переходов от толстых стенок к тонким, так как в этих местах чаще образуются усадочные раковины.

Подшипниковые щиты двигателей исполнения IP23 имеют в торцевой плоскости отверстия, прикрытые жалюзи, для входа охлаждающего воздуха (см. рис. 7.6 и 7.8). К внутренней поверхности этих щитов крепятся воздухонаправляющие щитки из листовой стали или пластмассы, направляющие охлаждающий воздух на лобовые части обмотки статора. Расстояние от щитков до торцов лопаток ротора должно быть минимально возможным (не более

5-7 MM).

По наружному диаметру подшипниковых щитов делают ушки с отверстиями для болтов, при помощи которых подшипниковые щиты крепятся к станине. Место соединения щита со станиной называют «замком». Различают замки внутренний, если бортик подшипникового щита входит в расточку станины, и наружный, если подшипниковый щит «надевается» на наружную поверхность станины. Предпочтительнее наружное замковое соединение, при котором замковая поверхность щита обрабатывается изнутри, а замковая поверхность станины — снаружи. В этом случае при механической обработке станины исключается возможность повреждения лобовых частей обмотки, а точность обработки посадочных поверхностей подшипникового щита получается более высокой. Достигается это одновременной механической обработкой спаренным режущим инструментом внутренних поверхностей замка и отверстия под подшипник.

Наиболее распространенным дефектом при сборке электрической машины является перекос подшипниковых щитов, который ведет к появлению вибраций и интенсивному износу подшипников. Поэтому целесообразно такое исполнение щитов и станины, при котором ушки шитов и соответствующие им приливы на станине




Рис. 7.11. Трехфазный асинхронный двигатель исполнения ІР44 с продуваемым ротором:

1 — уплотнительное кольцо; 2 — воздухонаправляющий щиток; 3 — щит подшинниковый; 4 — трубка; 5 — сердечик статора; 6 — сердечик ротора; 7 — обмотка статора; 8 — вал; 9 — малые лопатки вентилятора

при затягивании болтов плотно смыкаются. С этой целью ушки щитов механически обрабатывают заодно с проточкой замка.

Подшипниковые щиты двигателей со степенью защиты ІР23 с высотой оси вращения $h=160\div250$ мм (см. рис. 7.6) выполняют в виде ступицы и обода, соединенных между собой шестью ребрами Т-образного сечения, обеспечивающими подшипниковому щиту необходимые жесткость и прочность. В двигателях с высотами оси вращения $h=280\div355$ мм подшипниковые щиты имеют окна для




Рис. 7.12. Подшипииковые узлы с иесквозным (а) и сквозным (б) отверстиями для посадки подшипников:

1 — подшипниковый щит; 2 — пружинная шайба; 3 — подшипник; 4 — наружиая крышка;

прохода воздуха. В двигателях со степенью защиты ІР44 эти окна необходимы для дополнительного охлаждения сердечника ротора наружным воздухом, проходящим по аксиальным вентиляционным каналам в сердечнике ротора (рис. 7.11) под действием малых лопаток центробежного вентилятора наружного обдува.

Подшипниковые щиты двигателей с $h=50\div63$ мм выполняют из алюминиевого сплава с ребрами охлаждения на наружной поверхности, которые при сборке совпадают с ребрами станины.

В центральной части подшипниковых щитов имеются отверстия под подшипник. В щитах из алюминиевого сплава это отверстие армировано стальной втулкой, благодаря чему обеспечиваются постоянство размеров отверстия и возможность многократной разборки подшипникового узла без нарушения посадки подшипника.

В электрических машинах малой и средней мощности преимущественно применяют подшипники качения: шарико- и роликоподшипники.

В асинхронных двигателях с высотой оси вращения $h \leqslant$ 132 мм отверстие в подшипниковом щите делают несквозным (рис. 7.12, а). Подшипниковые крышки в этом случае отсутствуют, а применяемые шарикоподшипники должны иметь уплотнения для предотвращения вытекания смазки из подшипника.

В двигателях с $h \geqslant 160$ мм отверстия в щитах под подшипник делают сквозными (рис. 7.12, б), а подшипники крепят в щите по-

средством подшипниковых крышек.

Торцевая часть бортиков подшипниковых крышек служит для предотвращения смещения подшипников в осевом направлении. Если со стороны выступающего конца вала установлен роликовый подшипник (обычно в двигателях с $h \geqslant 160$ мм), наружные кольца обоих подшипников (роликового и шарикового) зажимаются подшипниковыми крышками, так как роликовый подшипник обеспечивает возможность осевых перемещений вала, компенсируя при сборке двигателя возможные неточности в осевых размерах вала, станины, щитов, а также различие тепловых деформаций перечисленных деталей при нагреве двигателя.

Если же оба подшипника двигателя шариковые (обычно при высоте оси вращения h < 160 мм), то для возможности осевого перемещения подшипника под действием теплового удлинения вала




Рис. 7.13. Компеисация осевого перемещения вала в подшипииковом узле

между заточками наружных подшипниковых крышек и наружными кольцами шарикоподшипников закладывают пружинящие шайбы в виде гофрированного стального кольца (рис. 7.12). Наличие указанных колец способствует снижению вибраций двигателя. В менее ответственных случаях один из подшипников закрепляют крышками плотно, а другой устанавливают с некоторым осевым зазором (рис. 7.13).

Внутреннее кольцо подшипника качения насаживается на вал плотно и при разборке двигателя с вала не снимается, а наружное кольцо входит в подшипниковый щит подвижно, что облегчает сборку и разборку двигателя.

Для обеспечения надежной работы подшипников необходима смазка, которая уменьшает трение в подшипниках, предохраняет их от коррозии и препятствует попаданию в них грязи, снижает шумы в подшипниках и способствует отводу теплоты, предохраняя подшипники от чрезмерного перегрева.

Для подшипников качения возможно применение смазок двух видов — жидких и консистентных. Жидкие смазки по сравнению с консистентными имеют меньший коэффициент трения, лучше отводят теплоту, способны проникать в узкие зазоры и вымывать продукты износа подшипников. Однако жидкие смазки требуют применения сложных уплотнительных устройств, предотвращающих вытекание смазок и нуждаются в тщательном уходе за смазочной системой. Поэтому в машинах с подшипниками качения жидкие смазки применяются лишь при больших окружных скоростях (обычно при $dn > 300\,000$, где d — диаметр вала, мм; n — частота вращения, об/мин).

Наибольшее применение для смазки подшипников качения получили консистентные смазки. Они представляют собой высоковяз-

кие мази, получаемые путем загущения минеральных или синтетических масел. Важнейшими свойствами этих смазок являются высокая температура каплепадения, прилипаемость к поверхности трения, стабильность. При температуре нагрева подшипника до 80 °C обычно применяют консистентную смазку марки 1—13.

В современных электрических машинах применяют тугоплавкие консистентные смазки с температурой разжижения 150—200°С. К ним относятся смазки марок ЦИАТИМ210, ЦИАТИМ202, ЦИАТИМ221 и ЦИАТИМ221с.

Важным элементом подшипникового узла электрических машин является уплотнение, защищающее подшипник от пыли, грязи, ме-





Рис. 7.14. Уплотнение подшипиикового узла:

1 — наружная крышка подшипника;
 2 — подшипник;
 3 — внутренняя крышка подшипника;
 4 — войлочное кольцо

Рис. 7.15. Подшипниковый узел с устройством для пополиения смазки:

1 — масленка;
 2 — пробка;
 3 — войлочное кольцо;
 4 — кольцо уплотнения;
 5 — стопорное кольцо;
 6 —
пробка спускного канала;
 7 — войлочное кольцо



таллической стружки, а также препятствующее вытеканию смазки в полость машины. Наибольшее применение в электрических машинах с консистентной смазкой получили уплотнения в виде кольцевых лабиринтных канавок (проточек), выполненных на подшипниковых крышках (рис. 7.14). При сборе подшипниковых узлов лабиринтные канавки и полости крышек заполняют консистентной смазкой. В некоторых конструкциях в одну из кольцевых канавок вставляют войлочное (фетровое) кольцо 4, внутренняя поверхность которого прижимается к валу.

В подшипниковых узлах асинхронных двигателей серии 4A с $h \ge 160$ мм возможно применение устройства для пополнения смазки без разборки двигателя (рис. 7.15). Свежая смазка под давлением подается через отверстие масленки 1 под внутреннюю крышку подшипника. Отработанная смазка при этом выжимается и удаляется через спускной канал.

•

7.6. ПОДШИПНИКИ

Все силы, действующие на вал электрической машины, воспринимаются подшипниками.

В электрических машинах с горизонтальным расположением вала основные виды нагрузки на подшипники создаются радиальными силами, действующими перпендикулярно оси вала. Осевые силы в этом случае являются незначительными. Исключение составляют специальные случаи эксплуатации горизонтальных машин, при которых осевые силы значительны, и их необходимо учитывать при выборе подшипников.

В электрических машинах с вертикальным расположением вала основными являются нагрузки, создаваемые осевыми силами. Для восприятия этих сил применяются подпятники. Радиальные нагрузки в этом случае возникают под действием реакции передачи, одностороннего магнитного тяжения ротора к статору, неуравновешенности ротора и некоторых других сил. Для уравновешения радиальных сил в машинах с вертикальным валом помимо подпятника применяют еще и радиальные подшипники, которые в этом случае являются направляющими.

Наибольшее распространение в электрических машинах малой и средней мощности получили подшипники качения — шариковые и роликовые. Подшипники скольжения применяют лишь в крупных электрических машииах, главным образом со стояковыми подшипниками (см. § 9.3).

Подшипники качения по сравнению с подшипниками скольже-**Чия имеют следующие преимущества:**

незначительный износ, что обеспечивает постоянство воздушного зазора между ротором и статором;

простота обслуживания и небольшой расход смазочных материалов:

малые потери на трение как в процессе работы, так и при пуске машины;

сравнительно небольшие размеры, что обеспечивает компактность подшипниковых узлов.

Подшипники качения, применяемые в электрических машинах, в зависимости от вида основной нагрузки разделяются на радиальные, радиально-упорные и упорные.

Радиальные подшипники применяют главным образом в машинах горизонтального исполнения, где основная нагрузка является радиальной. Однако радиальные подшипники способны воспринимать и некоторую осевую (аксиальную) нагрузку в обе стороны. При этом осевая нагрузка не должна превышать 70 % неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Поэтому в некоторых случаях (в машинах малой мощности) радиальные подшипники качения могут устанавливаться в машинах вертикального исполнения. Или один и тот же двигатель с радиальными подшипниками может использоваться как при горизонтальном, так и при вертикальном положении вала.

Радиальные шарикоподшипники (рис. 7.16) по сравнению с подшипниками других типов имеют меньшие потери на трение и большие допустимые частоты вращения.

Роликоподшипники (рис. 7.17) обладают большей радиальной грузоподъемностью, чем шарикоподшипники тех же размеров. Благодаря разборной конструкции роликоподшипники очень удобны при сборке и эксплуатации электрической машины. Но роликопод-

Рис. 7.16. Шариковые радиальные однорядные подшипники:

a — обычные; b — с одним и двумя уплотнениями; b — с одной и двумя защитными





Рис. 7.17. Роликовые радиальные подшипники с короткими цилиидрическими роликами



шипники очень чувствительны к перекосу колец, поэтому их следует применять в машинах с короткими и толстыми валами.

Радиально-упорные и упорные подшипники (рис. 7.18) применяют в машинах вертикального исполнения, а также в горизонтальных машинах при значительных осевых нагрузках.

Расчет подшипников качения [1] состоит в выборе подшипников, обеспечивающем расчетный срок службы при заданных динамической грузоподъемности и частоте вращения двигателя.

Динамическая приведенная нагрузка однорядного радиального шарикоподшипника, Н,

$$Q = K_{\mathbf{H}} R \text{ при } A/R \leqslant e; \tag{7.31}$$

$$Q = K_{\text{H}}(0.56R + YA) \text{ при } A/R > e;$$
 (7.32)

радиального роликоподшипника с короткими цилиндрическими роликами


$$Q = K_{\mathbf{H}} R; \tag{7.33}$$

радиально-упорного сдвоенного шарикоподшипника

$$Q = K_{\text{H}}(R + 0.92A)$$
 при $A/R \le 0.68$; (7.34)

$$Q = K_{\rm H}(0.67R + 1.41 A) \text{ при } A/R > 0.68.$$
 (7.35)

В приведенных выражениях $K_{\rm H}$ — коэффициент, учитывающий характер нагрузки двигателя; для наиболее распространенного ре-



жима работы с умеренными толчками и кратковременной перегрузкой до $150\,\%$ номинальной нагрузки $K_{\rm H}{=}1,5;$ A— осевая нагрузка, $H;\; \mathcal{Y}{-}$ коэффициент приведения осевой нагрузки к радиальной. Значения e и Y однорядного радиального шарикоподшипника в зависимости от отношения осевой нагрузки A к статической грузоподъемности C_0 (см. приложение $\Pi.3$) определяются по табл. $7.4\,[1]$.

Рис. 7.18. Шариковые радиально-упорный (а) и упорный (б) подшипники

Если $A/C_0 < 0.19$, принимают Q = R. Наибольшую радиальную нагрузку R определяют отдельно для подшипников A и B (см. рис. 7.10):

для подшипника А реакция опоры, Н,

$$R_{\rm A} = (F_2 + F_{\rm M}) b/l + F_{\rm m} c/l; \qquad (7.36)$$

для подшипника В реакцию опоры определяют по (7.24).

Если осевая нагрузка на вал не задана, то в горизонтальных машинах при расчете приведенной нагрузки ее не учитывают, а в вертикальных машинах ее принимают равной, H,

$$A = F_2 + F_{mk} + 0.1R, (7.37)$$

при этом силу тяжести F_2 , рассчитанную по (7.7) или (7.8), увеличивают на 15%.

Таблица 7.4

A/C ₀	0,014	0,028	0,056	0,084	0,11	0,17	0,28	0,42	0,56
e	0,19	0,22	0,26	0,28	0,30	0,34	0,38	0,42	0,44
Y	2,30	1,99	1,71	1,55	1,45	1,31	1,15	1,04	1,00

 Π р н м е ч а н и е. Для промежуточных значений A/C_0 применяют линейную интерполяцию.

По полученному значению динамической приведенной нагрузки Q определяют необходимую динамическую грузоподъемность, H:

$$C = \frac{Q}{25,6} \sqrt[3]{L_h n}; (7.38)$$

роликоподшипника

$$C = \frac{Q}{18,5} (L_h \, n)^{0,3}, \tag{7.39}$$

где L_h — расчетный срок службы (долговечность) подшипника, ч; n — наибольшая частота вращения двигателя, об/мин.

Затем по приложению П.З выбирают подшипник соответствующей серии, у которого внутренний диаметр d равен диаметру шейки вала (на рис. 7.10 это d_2 и d_7), а динамическая грузоподъемность не меньше рассчитанного значения.

Пример. Рассчитать подшипники качения для асинхроиного двигателя, вал которого рассчитан в примере § 7.6: F_2 =2062 H; $F_{\rm M}$ =1960 H; $F_{\rm H}$ =3200 H; $F_{\rm mx}$ =785 H; a=460 мм; b=420 мм; c=150 мм; l=880 мм, наибольшую частоту вращения ротора принимаем n=1500 об/мин, диаметры шеек вала: d_2 =100 мм и d_7 =100 мм. Осевая нагрузка отсутствует.

Наибольшая радиальная нагрузка на подшипник А (7.36)

$$R_A = (F_2 + F_M) b/l + F_{\pi} c/l = (2062 + 1960) 420/880 + 3200 \cdot 150/880 = 2463 \text{ H}.$$

Наибольшая радиальная нагрузка на подшипник В (7.24)

$$R_B = (F_2 + F_M) \alpha/l + F_{\Pi} (l+c)/l = (2062 + 1960) 460/880 + 3200 (880 + 150)/880 = 5842 \text{ H}.$$

Выбираем радиальные подшипники: подшипник A — шариковый, а подшипник B — роликовый; предполагая режим работы подшипников c умереиными толчками, принимаем коэффициент нагрузка $K_{\rm H} = 1,5$. Динамическая приведенная иагрузка:

на шарикоподшипник А (7.31)

$$Q_A = k_H R_A = 1.5 \cdot 2463 = 3694 \text{ H};$$

иа роликоподшипник В (7.33)

$$Q_B = k_H R_B = 1.5.5842 = 8763 \text{ H}.$$

Принимаем расчетный срок службы подшипников $L_h = 12\ 000\$ ч, тогда динамическая грузоподъемность:

шарикоподшипника А (7.38)

$$C_B = \frac{Q_A}{25,6} \sqrt[3]{L_h n} = \frac{3694}{25,6} \sqrt[3]{12\,000 \cdot 1500} = 37\,810 \text{ H};$$

роликоподшипника В (7.39)

$$C_B = \frac{Q_B}{18.5} (L_h n)^{0.3} = \frac{8763}{18.5} (12\,000 \cdot 1500)^{0.3} = 71\,170 \text{ H}.$$

По табл. П.3.1 с учетом повышенной надежности выбираем шарикоподшипник A средней серии с d = 100 мм № 320 с динамической грузоподъемностью C =

=134 000 H; по табл. П.3.2 выбираем роликоподшипник B средней узкой серии с d=100 мм № 32320 с динамической грузоподъемиостью C=238 000 H.

7.7. ОБМОТКА СТАТОРА

Типы обмоток статора асинхронных двигателей и рекомендации по их применению приведены в табл. 5.9. Наиболее ответственным при конструировании обмоток является выбор изоляции. При этом следует руководствоваться рекомендациями по конструкции изоляции обмоток статора, приведенными в табл. 5.11—5.14.

В целях повышения коэффициента заполнения паза пазовые коробочки делают однослойными. Предварительно нарезанные полосы листового материала формуют, а затем укладывают в пазы. При этом края коробочек загибают на 180° или же обклеивают полосками прочного материала. Эта мера необходима для усиления механической прочности краев коробочек, выступающих за пределы паза на 4—8 мм и испытывающих значительные механические воздействия при укладке катушек, отгибке и формовке их лобовых

частей. В лобовые части обмотки статора между головками катушек укладывают прокладки из того же листового материала, из которого изготовлены пазовые коробочки. На места паек соединительных проводов к выводным концам катушечных групп обмотки статора надевают изоляционные трубки. В качестве выводных концов обмотки применяют гибкие кабели с изоляцией соответствующего жласса нагревостойкости. На лобовые части обмотки накладывают бандажи из стеклошнура.

Обмотанные статоры класса нагревостойкости В подвергают пропитке в лаках без растворителей (капельный или струйный метод). После тепловой обработки лаки надежно скрепляют лобовые и пазовые части обмоток.

В двухслойных всыпных обмотках статора между верхним и нижним слоями обмоток в пазах и лобовых частях располагают прокладки. Из этого же материала выполняют пазовые крышки в случае механизированной укладки обмотки. При ручной укладке применяют пазовые клинья из стеклотекстолита толщиной 2,5 мм или профильного стеклопластика. Между верхним и нижним слоями в лобовых частях устанавливают изоляционные прокладки. Однако эти прокладки не должны перекрывать прямолинейные вылеты катушек, так как воздушные промежутки между этими вылетами играют существенную роль для охлаждения обмотки, особенно в двигателях исполнения IP23.

Обмотку статора асинхронных двигателей с $h \ge 280$ мм при напряжении до 660 В выполняют эмалированными проводами прямоугольного сечения. При этом предварительно отформованные полукатушки укладывают в полуоткрытые пазы статора. Предварительно проводники в пазовой и лобовой частях скрепляются специальным обволакивающим покрытием. Пазовые части дополнительно скрепляются либо телефонной бакелизированной бумагой

(класс нагревостойкости В), либо фенилоновой лакированной бумагой (классы нагревостойкости F и H). Пазовые коробочки выступают из пазов статора на 15—20 мм.

На каждую лобовую часть полукатушек в двух-трех местах накладываются бандажи из стеклоленты. Лобовые части в процессе укладки обмотки крепятся стеклочулком к бандажным кольцам (см. рис. 7.8 и 7.9).

7.8. ОБМОТКА РОТОРА

Фазный ротор имеет двухслойную волновую обмотку из медных изолированных стержней прямоугольного поперечного сечения. В пазу располагают по два стержня друг под другом, большей стороной по высоте паза. Каждый стержень имеет заранее отформированную с одной стороны лобовую часть. После того, как такой стержень будет вставлен в паз ротора с торца, формуют его другую




Рис. 7.19. Стержень волновой обмотки

лобовую часть (рис. 7.19). Стержни обмотки соединяются лобовыми частями посредством хомутиков. К хомутикам припаивают вентиляционные лопатки в виде стальных пластин толщиной 0,8 мм (рис. 7.20). Межкатушечные соединения в волновой обмотке ротора отсутствуют.

На лобовые части обмотки ротора накладывают бандаж из стеклянной нетканой ленты, который плотно прижимает лобовые части обмотки к опорной поверхности обмоткодержателей.

Для предотвращения задевания лобовых частей ротора о статор их отгибают к центру ротора на 5—7 мм.

Расчет прочности бандажа состоит в определении необходимого числа витков бандажной ленты w₆, обеспечивающего бандажу

механическую прочность (см. § 11.2).

Коротковамкнутый ротор асинхронных двигателей с высотой оси вращения $h \le 355$ мм выполняется заливкой спрессованных сердечников алюминием марки А5 (ГОСТ 11069-74). При этом заодно с короткозамыкающими кольцами отливаются вентиляционные ло-

	Число полюсов 2р											
		2		4; 6		8			10—12			
h ₁ , mm	N _{JI}	l₁, MM	h_{JI} , MM	N _{JI}	<i>І</i> л. мм	$h_{ m JI},~{ m MM}$	N _{JI}	l₁. мм	h_{JI} , MM	N _{JI}	l _{JI} , MM	h_{JI} , MM
50—63 71—100 112—160 180 200—250 280, 315 355	6 7 9 10 1 2 17	20 35 40 60 75 95	10 12 20 25 28 30 35	6 9 11 12 14 22 22	20 30 40 60 70 90 105	10 15 22 30 35 40 45	9 11 12 14 22 22	30 35 50 65 82 100	15 25 32 40 48 55		- - - - 80 100	 48 55




Рис. 7.20. Лобовая часть обмотки фазиого ротора:

I — лента стекляниая; 2 — лента стеклянная бандажная; 3 — хомутик; 4 — вентиляционная лопатка; 5 — обмоткодержатель




Рис. 7.21. Короткозамыкающие кольца и вентиляционные лопатки ротора:

a — двигателей с h = 50 + 132 мм; δ — двигателей с h = 160 + 355 мм

патки толщиной $b_{\pi} = 2 \div 5$ мм (рис. 7.21), рекомендуемое количество N_{π} и ориентировочные размеры l_{π} и h_{π} которых приведены в табл. 7.5.

Для балансировки ротора на короткозамыкающих кольцах между вентиляционными лопатками располагают либо отверстия (h < 132 мм), в которые вставляются и зачеканиваются балансиро-

вочные грузики, либо штыри ($h \ge 132$ мм) диаметром 5—10 мм, на которые надеваются балансировочные грузики в виде стальных шайб: затем концы штырей расклепывают.

7.9. УЗЕЛ КОНТАКТНЫХ КОЛЕЦ

Узел контактных колец асинхронных двигателей обычно выносят за пределы подшипникового щита (рис. 7.22). Снаружи узел прикрывают металлическим съемным кожухом, имеющим в торцевой части жалюзи, а в нижней части — отверстия для выхода ох-




Рис. 7.22. Асинхронный двигатель с фазным ротором 4АНК200, степень защиты IP23

лаждающего воздуха. Кожух крепится к торцевой поверхности подшипникового щита. Такая конструкция узла контактных колец позволяет исключить попадание угольно-графитовой пыли во внутреннюю полость двигателя. Кроме того, такое расположение узла обеспечивает свободный доступ к контактным кольцам и щеткам и облегчает уход за ними.

Контактные кольца асинхронных двигателей мощностью до 100 кВт делают медными, а свыше 100 кВт — стальными или чугунными. Диаметр контактных колец принимают меньше наружного диаметра подшипника. Это обеспечивает возможность снятия подшипникового щита двигателя без предварительного съема контактных колец. Соединение контактных колец с обмоткой ротора осуществляется тремя токоподводами, проходящими через полую часть вала.

Узел контактных колец асинхронных двигателей с фазным ротором при высоте оси вращения до 250 мм (рис. 7.23) состоит из опрессованных пластмассой контактных колец 1, которые своей пластмассовой частью напрессовываются на выступающую часть вала. На торцах пластмассовой части каждого кольца имеются




Рис. 7.23. Узел контактных колец асинхронных двигателей с высотой оси вращения до 250 мм




Рис. 7.24. Коисольный узел контактных колец: 1 — втулка; 2 — шпилька; 3 — кольцо; 4 — втулка пластмассовая

вентиляционные лопатки 2, обеспечивающие засасывание охлаждающего воздуха через отверстия 3 в торцевой части колец в пространство между кольцами. Такая конструкция обеспечивает интенсивное охлаждение колец и удаление с поверхности деталей узла угольно-графитовой пыли. В асинхронных двигателях с высотами оси вращения 280, 315 и 355 мм узел контактных колец делают консольным (см. рис. 7.9). Конструкция консольного узла кон-

тактных колец показана на рис. 7.24. Кольца 3 крепятся на втулке 1 тремя шпильками 2. Фиксация колец, а также их электрическая изоляция друг от друга и от шпилек осуществляются пластмассовыми втулками 4, надеваемыми на шпильки. Для двигателей указанных высот оси вращения контактные кольца унифицированы — их диаметр 173 мм, а ширина 28 мм. Недостаток узла контактных колец консольного типа — повышенная вибрация и как следствие — пониженная надежность.




Рис. 7.25. Симметричный парный щеткодержатель асинхронного двигателя с фазным ротором:

1 — щетка; 2 — обойма; 3 — пружина; 4 — основание; 5 — скоба

Щеткодержатели применяют сдвоенные штампованные из латуни или литые из алюминиевого сплава. Щеткодержатели обычно крепят на изолированном стержне прямоугольного сечения. Конструкция щеткодержателей (рис. 7.25) обеспечивает равномерное прижатие щеток к контактным кольцам.

Применяют щетки постоянно налегающие металлографитные марок МГ-2 или МГ-4 при чугунных или стальных кольцах или марки МГСО при медных кольцах (см. табл. 2.2).

Часть третья.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЯВНОПОЛЮСНЫХ СИНХРОННЫХ МАШИН

Глава восьмая

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ РАСЧЕТ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИНХРОННЫХ МАШИН

8.1. УСТРОЙСТВО СИНХРОННЫХ МАШИН ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Приведенная в настоящей главе методика расчета распространяется на синхронные явнополюсные машины мощностью от нескольких киловатт до нескольких мегаватт. Синхронные машины указанного диапазона мощностей обычно изготавливаются сериями. В этих сериях пока еще не принят принцип разделения машин по высоте оси вращения, как это сделано у асинхронных двигателей и машин постоянного тока. Синхронные явнополюсные машины принято разделять по габаритам. Каждому габариту соответствует определенный диаметр сердечника статора $D_{1\text{H}}$. В табл. 8.1 приведены нормализованные значения диаметров $D_{1\text{H}}$, соответствующие наиболее экономичному раскрою листов тонколистовой электротехнической стали (минимальным отходам стали при штамвовке).

Габарит машины определяет также и высоту оси вращения h. Исключение составляют габариты 17—21, у которых высота оси вращения h=630 мм, что достигается соответствующим расположением лап машины (см. рис. 1.1). Обычно серия синхронных машин выполняется на двух или трех (реже четырех) габаритах. При этом один габарит имеет несколько (пять-шесть) типоразмеров машин, различающихся мощностью и частотой вращения.

За последние годы отечественным электромашиностроением разработано и освоено в производстве несколько серий синхронных явнополюсных машин общего назначения, которые по своим технико-экономическим показателям соответствуют современным требованиям. К таким сериям следует отнести серию синхронных генераторов СГ2 и серии синхронных двигателей СД2, СДН2 и СДН32. Ниже приведены некоторые сведения о синхронных машинах перечисленных серий.

Трехфазные синхронные генераторы серии СГ2. Эти генераторы предназначены для производства электроэнергии на стационарных дизель-электрических станциях. Исполнение генераторов по способу защиты IP23, а исполнение по способу монтажа IM1001. Возбуждение генераторов осуществляется от тиристорного преобразователя, расположенного вне генератора. Начальное самовозбуждение происходит вследствие наличия остаточного маг-

Габарит	D _{1H} , мм	h , мм	Габарит	Д 1H, ММ	ћ , мм
5 6 7 8 9 10 11	280 327 393 423 493 520 590 660	180 200 225 250 280 315 355 400	13 14 15 16 17 18 19 20 21	740 850 990 1180 1430 1730 2150 2600 3250	450 500 560 630 630 630 630 630

нетизма сердечника ротора. Генераторы СГ2 укомплектованы аппаратурой, обеспечивающей стабилизацию напряжения на выходе генератора при колебаниях нагрузки. Кроме того, генераторы имеют устройство синхронизации, позволяющее включать генератор в сеть на параллельную работу.

Технические данные генераторов серии СГ2 даны в табл. 8.2. Конструкция синхронных генераторов СГ2 такая же, как и син-

хронных двигателей серии СД2.

Синхронные двигатели серии СД2. Эти двигатели предназначены для привода механизмов, не требующих регулирования частоты вращения: насосов, вентиляторов и т. п. Двигатели изготавливаются на напряжения 6000 В и 380 В частотой тока 50 Гц. Исполнение двигателей по способу защиты IP23, а по способу монтажа IM1001. Возбуждение двигателей осуществляется от возбудительного устройства, питаемого от дополнительной обмотки двигателя.

Технические данные некоторых типов синхронных двигателей серии СД2 приведены в табл. 8.3.

Синхронные двигатели рассчитаны для работы с опережающим током статора при коэффициенте мощности $\cos \varphi_1 = 0.9$.

Таблица 8.2

	Номинальная мощиость		альный атора,	а вра-	%	Размеры, мм, по рис. 8.2		ŧ.	
Тип генератора	кВт	кВ•А	Номинальный ток статора, А	Частота щения, об/мин	кпд.	В	L	Масса,	
CГ2-74/25-6 CГ2-85/18-10 СГ2-85/29-10 СГ2-85/29-12 СГ2-85/29-12 СГ2-85/45-12	250 160 250 132 200 315	313 200 313 156 250 394	452 289 453 224 361 569	1000 600 600 500 500 500	93,0 91,3 92,6 90,5 91,9 92,7	890 1005 1005 1005 1005 1005	1330 1260 1370 1260 1370 1500	1,60 1,64 2,14 1,67 2,12 2,75	

Примечанне. В числителе обозначения типа генератора указан наружный днаметр сердечинка статора, см., а в знаменателе — длина сердечника статора с вентиляционными каналами, см.; последиие цифры — число полюсов 2р.

	Номина	льные	a BPa	инальный статора,	· · · · · · · · · · · · · · · · ·	Размерь по рис	F	
Тип двигателя	мощиость, кВт	иап- ряже- ние, В	Частота щения, об/мин	Номинальный ток статора,	кпд,	В	r.	Macca,
СД2-85/35-4 СД2-85/43-4 СД2-74/25-6 СД2-74/40-6 СД2-85/45-6 СД2-74/27-8 СД2-74/33-8 СД2-85/40-8 СД2-85/47-8 СД2-85/18-10 СД2-85/18-12	630 800 250 400 630 200 250 400 500 160 132	6000 6000 380 380 6000 380 6000 6000 380 380	1500 1500 1000 1000 1000 750 750 750 600 500	71,5 90,0 565 715 71,1 363 451 45,5 57,0 295 246	94,5 95,0 94,2 94,7 95,0 93,5 93,9 94,3 91,8 90,9	1005 1005 890 890 1005 1005 1005 1005 1005 1005	1570 1650 1330 1630 1650 1330 1470 1570 1650 1260	2,65 2,95 1,60 2,10 2,75 1,62 1,85 2,70 2,95 1,64 1,67

Примечание. См. примечание к табл. 8.2.

Внешний вид синхронного двигателя серии СД2 (генератора СГ2) показан на рис. 8.1. Возбудительное устройство располагается вне двигателя. Устройство двигателя СД2 (генератора СГ2)




Рис. 8.1. Внешний вид синхронного двигателя серии СД2

показано на рис. 8.2. Сердечник статора 9 разделен радиальными вентиляционными каналами. Крайние пакеты статора зажаты нажимными шайбами 5, соединенными между собой стяжными шпильками. В пазы статора уложены основная и дополнительная обмотки 3, выполненные из отдельных катушек. Изоляция обмотки статора термореактивная класса нагревостойкости В.

Ротор 8 имеет явно выраженные полюсы. Полюсные

катушки 12 изготовлены из неизолированной шинной меди, гнутой «на ребро». Все полюсные катушки соединены между собой последовательно. В машинах применены подшипники качения: со стороны контактных колец однорядный шариковый подшипник 13, а со стороны привода — однорядный роликовый подшипник 1. Корпус статора 6 сварной с поперечными и продольными ребрами жесткости. Сердечник статора приварен к ребрам жесткости, что предотвращает его осевое смещение и проворачивание. Подшипниковые щиты 2 сварные, центрируются замком в корпусе статора. Контакт-




Рис. 8.2. Синхронный двигатель серии СД2

ные кольца 14 чугунные, крепятся на валу 7. Узел контактных колец снаружи прикрыт стальным съемным колпаком 15. Коробка выводов 17 расположена на правой боковой поверхности корпуса.

Синхронные двигатели серии СД2 снабжены пусковой клеткой из медных стержней 10. замкнутых сегментами 11. Пусковая клетка обеспечивает асинхронный пуск двигателя прямым включением в сеть.

Двигатели СД2 (генераторы СГ2) имеют двустороннюю радиальную вентиляцию. Требуемый для этого напор воздуха создается вентиляционным действием полюсов ротора и вентиляционных лопаток 4. Воздух поступает в машину через вентиляционные окна в подшипниковых щитах, направляется к лобовым частям об-




Рис. 8.3. Внешний вид синхронного двигателя серии СДН2

мотки статора и в межполюсное пространство ротора, а затем, пройдя радиальные вентиляционные каналы, выбрасывается наружу через боковые окна 16 в корпусе статора. Вентиляционные окна в подшипниковых щитах и корпусе статора прикрыты жалюзи.

Высота оси вращения в машинах СЛ2 и СГ2 при 13-м габарите составляет 450 мм, а при 14-м габарите — 500 мм.

Синхронные двигатели серий СДН2 и СДН32. Эти двигатели

предназначены для привода вентиляторов, насосов, мельниц и других механизмов, не требующих регулирования частоты вращения. Двигатели этих серий выполняются 16-го и 17-го габаритов с наружными диаметрами сердечников статоров соответственно 1180 и 1430 мм; Двигатели рассчитаны для включения в трехфазную сеть частотой 50 Гц напряжением 6000 В.

Двигатели изготавливаются на мошности от 315 до 4000 кВт при частотах вращения от 300 до 1000 об/мин и предназначены для работы с опережающим током при коэффициенте мошности $\cos \varphi_1 = 0.9$.

Технические данные некоторых типоразмеров синхронных двигателей указанных серий приведены в табл. 8.4. Двигатели имеют горизонтальное исполнение на двух стояковых подшипниках скольжения.

Двигатели серии СДН2 имеют исполнение по степени защиты ІР11, а двигатели серии СДН32— исполнение ІР43. Возбуждение двигателей осуществляется от тиристорных преобразователей с автоматическим регулированием тока возбуждения при пуске и остановке двигателей, а также при их аварийных отключениях.

Внешний вид двигателя серии СДН2 показан на рис. 8.3, а его

устройство — на рис. 8.4.

Корпус статора 6 сварной из листовой конструкционной стали. Он состоит из стоек, соединенных между собой продольными ребрами жесткости, опорных лап 16 и наружной обшивки. В обшивке корпуса имеются окна с жалюзи и решетками 15 для выхода воз-




Рис. 8.4. Синхроиный двигатель серии СДН2

12*

Цифровая часть обозиа-		Номиналы	ные даиные			по рис. 8, мм	
чения типа двигателей серий СДН2 и СДН32	Мощ- ность, кВт	Ток ста- тора, А	кпд, %	Частота враще- иия, об/мин	В	L	Macca, T
16—36—6 16—59—6 17—56—6 17—89—6 16—36—8 16—59—8 17—71—8 16—36—10 17—51—10 16—36—12 17—49—12 17—19—16 17—41—16	1000 1600 2500 4000 800 1250 2500 630 1600 500 1250 315 800 500	112 178 276 440 90 140 277 71,4 178 57,5 141 37 91,5 58	95,5 96,2 96,7 97,1 94,9 95,7 96,5 94,6 95,9 93,7 95,3 91,1 94,1	1000 1000 1000 1000 750 750 750 600 600 500 500 375 375 300	1520 1520 1600 1600 1520 1520 1600 1520 1600 1600 1600 1600	2300 2580 2640 3030 2300 2580 2790 2250 2530 2250 2490 2020 2300 2300	4,6 6,5 9,1 12,4 4,6 6,4 10,7 4,6 8,5 4,1 7,2 3,9 5,8

Примечание. Первые две цифры в цифровой части обозначения двигателей соответствуют габариту (16-й илн 17-й), следующие две цифры — длиме сердечника статора с вентиляционными каналами, см, последине цифры — числу полюсов 2р.

духа. У двигателей серии СДНЗ2 общивка корпуса окон не имеет, а в днище корпуса предусмотрены отверстия для присоединения воздуходувов. В лапах предусмотрены отверстия для крепления двигателя к фундаменту.

Сердечник статора 7 состоит из пакетов-сегментов, собранных из штампованных листов электротехнической стали толщиной 0,5 мм. Пакеты разделены вентиляционными каналами шириной 10 мм каждый, образованными распорками. Сердечник запрессован в корпус статора и закреплен нажимными шайбами (кольцами) 5, соединенными стяжными шпильками 19.

Обмотка статора 4 двухслойная, петлевая, с изоляцией класса нагревостойкости В. Лобовые части обмотки статора (основной и дополнительной) крепятся к изолированным бандажным кольцам 8. Пазовая часть обмотки статора удерживается в прямоугольных пазах гетинаксовыми клиньями.

Вводное устройство 22 обмотки статора состоит из корпуса с крышкой и четырех опорных изоляторов. Обмотка статора имеет шесть выводных концов, три из которых (начала фазных обмоток) крепятся к соответствующим изоляторам, а три (концы фазных обмоток) соединены вместе на четвертом изоляторе, образуя нулевую точку. В двигателях мощностью 3200 и 4000 кВт имеются два вводных устройства: одно для начал обмоток фаз, а другое — для концов. В этом случае устройства расположены по обе стороны корпуса двигателя.

Остов ротора 3 явнополюсных синхронных машин может быть иихтованным или сварным. Сердечники полюсов 18 шихтованные из листовой стали толщиной 1,0 или 1,4 мм. Пакет сердечника каждого полюса скрепляют посредством литых нажимных щек и заклепок. Если остов ротора сварной (рис. 8.4), то сердечники полюсов крепятся шпильками 9. При этом сердечник полюса имеет массивный центральный стержень, в который ввертывают крепящие полюс шпильки. Если остов ротора шихтованный (см. рис. 8.2), то сердечники имеют Т-образные хвостовики, с помощью которых полюсы крепятся на остове. На роторе установлены вентиляционные лопатки 12.

Обмотка ротора состоит из полюсных катушек 11, изготовленных из полосовой меди, намотанной «на ребро». Катушки имеют межвитковую изоляцию из асбестовой бумаги. Корпусная изоляция

катушек имеет класс нагревостойкости В или F.

Пусковая обмотка состоит из латунных и медных стержней 20, расположенных в полуоткрытых пазах полюсных наконечников и припаянных к дугообразным медным сегментам 10, выполненным из полосовой меди, гнутой «плашмя». Сегменты быстроходных двигателей соединены встык накладками 17. Указанные накладки имеют дополнительное крепление к остову ротора. Сегменты тихоходных двигателей соединены между собой внахлест. Соединенные между собой сегменты образуют короткозамыкающие кольца пусковой клетки.

Контактные кольца 14 стальные подвесного типа, крепятся на конце вала за подшипниковым узлом. Снаружи узел контактных

колец прикрыт съемным стальным кожухом.

В двигателях применены графитные щетки марки Г-3 или электрографитные марки ЭГ-4 размером 25×32 мм. Конструкция щеткодержателей обеспечивает равномерное прижатие щеток к кольцам и позволяет регулировать давление на щетку. Траверса для крепления щеткодержателей состоит из двух шин, которые крепятся изолированными шпильками к корпусу подшипника.

Корпус статора с торцевых сторон прикрыт предохранительными стальными щитами 21, которые закрывают лобовые части обмотки статора и ротор. Щиты двигателей серии СДН2 имеют отверстия для входа охлаждающего воздуха, защищенные жалюзи и решетками. Щиты двигателей серии СДН32 выполнены глухими.

Двигатели обеих серий выполнены без фундаментной плиты, а стояковые подшипники 2 и 13 установлены на подшипниковых полущитах 1, приваренных к нижней части корпуса статора.

В двигателях применены подшипники скольжения с кольцевой

смазкой.

Высота оси вращения для всех двигателей серий СДН2 и СДН32 составляет 630 мм. Охлаждение двигателей — воздушное. Двигатели мощностью от 315 до 1250 кВт при частоте вращения 300, 375 и 500 об/мин имеют согласную аксиально-радиальную вентиляцию (рис. 8.5, а и б), а двигатели мощностью 630—4000 кВт с частотой вращения 600, 750 и 1000 об/мин имеют согласную ра-




Рис. 8.5. Схемы вентиляции синхронных двигателей:

a— согласная аксиально-радиальная двигателей серии СДН2; b — то же серии СДН32; b → согласная раднальная двигателей серии СДН2; c — то же серии СДН32

диальную вентиляцию (рис. 8.5, в и г). В двигателях серии СДН2 роль вентиляторов выполняют лопатки, прикрепленные к ободу ротора. В двигателях закрытого исполнения серии СДНЗ2 вентиляция принудительная по замкнутому или разомкнутому циклу. Вентиляция по замкнутой системе осуществляется через отдельно стоящий воздухоохладитель.

В двигателях серий СДН2 и СДН32 контроль температуры статора осуществляется термометрами сопротивления, закладываемыми в пазы. Температура вкладышей подшипников скольжения контролируется встроенными в подшипники термометрами сопротивления.

8.2. ВЫБОР ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ НАГРУЗОК И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЛАВНЫХ РАЗМЕРОВ СИНХРОННОЙ МАШИНЫ

По заданным значениям номинальной мощности $P_{\text{ном}}$ и числа полюсов 2p по табл. 8.5 выбирают номер габарита двигателя. Эта таблица составлена по техническим данным современных серий синхронных явнополюсных машин, и ею можно пользоваться при проектировании аналогичных машин. При этом необходимо иметь в виду, что уменьшение номера габарита относительно значения,

Номинальная		Номер габарита при числе полюсов 2р									
мощность, кВт	4	6	8	10	12	16	20	40			
5,5	5	_	l _			l _					
8.0	6	Í	l <u> </u>	_	l _		Í	l			
8,0 11,0	6		-		l _			_			
16.0	6	8 8 8 9		_		l —		<u> </u>			
22,0	6 8 8 9	8					_	_			
30	8	8		_		l —	_				
45	9	9			l —	l —					
55		9	_	 	l —	_					
75	9	. 10	10	_	1 —	l —	-	 			
13 2	10	10		_	14		l —				
160	10		13	14	14		_				
200	10		13	14	14	—	l —	l —			
250	_	13	13	14	14	l —					
31 5		13	13	14	14	17	17				
400	-	13	14	14	17	17	17	l —			
500	_	14	14	14	16	17	17	l —			
630	14	14	14	16	16	17	l —	20 20			
800	14	14	16	16	17	17	—	20			
1000	14	16	16	16	17	17	l — .	l —			
1250	_	16	16	17	17	18		l —			
1600	- ,	16	17	17	17	19		21			
2000		16	17	17		-		21			
2500	_	17	17		18		20	21			
3150	_	17				_	20	21			
4000		17	_			20					
5000					 		21	21			

принятого по табл. 8.5, ведет к увеличению длины машины и уменьшению диаметра ротора. В итоге получают машину с улучшенными динамическими свойствами, но с худшими условиями охлаждения. И наоборот, увеличение номера габарита способствует уменьшению длины машины, а следовательно, увеличению диаметра ротора. При этом условия охлаждения машины улучшаются, а динамические свойства ухудшаются.

Выбрав номер габарита по табл. 8.5, определяем наружный диаметр сердечника статора D_{1H} (см. табл. 8.1). Затем находим внутренний диаметр статора, мм,

$$D_1 = D_{1H}/k_D, (8.1)$$

где коэффициент k_D зависит от числа полюсов и принимает следующие значения:

Полученное значение D_1 округляют до целого числа и определяют полюсное деление, мм,

$$\tau = \pi D_1/2p. \tag{8.2}$$

Расчетная мощность, кВ.А, синхронного генератора

$$P_i = k_E P_{\text{HoM}} / \cos \varphi_i'; \tag{8.3}$$

$$P_i = k_E P_{\text{HOM}} / \eta'_{\text{HOM}} \cos \varphi'_i, \tag{8.4}$$

где k_E — коэффициент, представляющий собой отношение ЭДС обмотки статора $E_{1\text{ном}}$ при номинальной нагрузке машины к номинальному напряжению $U_{1\text{ном}}$.

Для синхронных генераторов, работающих с отстающим током статора при коэффициенте мощности соз $\varphi_1 = 0.8$, принимают $k_E = 1.08$, а для синхронных двигателей, работающих с опережающим током статора при соз $\varphi_1 = 0.9$, $k_E = 1.05 \div 1.06$.

Предварительное значение КПД $\eta_{\text{ном}}$ принимают по табл. 8.2—8.4 или по каталогу в зависимости от выбора базовой машины.




Рис. 8.6. Рекомендуемые значения магнитной индукции $B_{\delta}^{''}$ и линейной нагрузки $A_{1}^{'}$ для явнополюсных синхронных машин: a — мощность до 100 кВт; δ — мощность более 100 кВт

Предварительные значения максимальной магнитной индукции в зазоре B_{δ} и линейной нагрузки статора A_1 для системы изоляции класса нагревостойкости B определяют по рис. 8.6. Если в проектируемой машине предполагается применение системы изоляции класса нагревостойкости F, то принятое по рис. 8.6 значение A_1 следует умножить на 1,15.

Предварительное значение коэффициента полюсного перекрытия для синхронных явнополюсных машин $\alpha_i = 0.65 \div 0.68$. Коэффициент формы поля k_B в значительной степени зависит от конфигурации полюсного наконечника ротора. При синусоидальном распределении магнитного поля в зазоре машины $k_B = 1.11$. Однако в

синхронных машинах магнитное поле в зазоре несинусоидально. В современных синхронных машинах воздушный зазор под полюсами принимают неравномерным: на краях полюсных наконечников зазор δ_{max} делают больше зазора по оси полюсов δ (рис. 8.7, a). Обычно принимают эти зазоры такими, чтобы $\delta_{max}/\delta=1,5$, что соответствует наибольшему приближению формы поля в зазоре к синусоиде.

Форма полюсного наконечника, обеспечивающего указанное распределение магнитного поля в зазоре синхронной машины, оп-




Рис. 8.7. Форма полюсного наконечника при равномерном (а) и неравномерном (б) воздушных зазорах




Рис. 8.8. Активная часть синхронной явнополюсной машины

ределяется дугой, описываемой радиусом $R_{\rm p} < D_{\rm l}/2$, проведенным из центра, лежащего на продольной оси полюса, мм,

$$R_{\rm p} = \frac{D_{\rm 1}}{2 + 8D_{\rm 1} \left[(\delta_{max} - \delta)/(\alpha \tau)^2 \right]} , \qquad (8.5)$$

где α — конструктивный коэффициент полюсного перекрытия: α = $0.68 \div 0.73$.

Для синхронных машин с неравномерным воздушным зазором ($\delta_{max}/\delta > 1$) произведение коэффициентов $\alpha_i' k_B = 0.75 \div 0.78$. В машинах мощностью до 50 кВт возможно применение равномерного зазора ($\delta_{max}/\delta = 1$) (рис. 8.7, δ) и тогда $\alpha_i' k_B = 0.84 \div 0.87$.

Предварительное значение обмоточного коэффициента при двух-слойной обмотке статора с относительным шагом $\beta=0.80\div0.86$ и числе пазов на полюс и фазу $q_1=2\div6$ принимают равным $k_{061}=-0.92\div0.96$.

Затем по (4.14) определяют расчетную длину сердечника статора l_i , мм, и, округлив ее до целого числа, определяют отношение

$$\lambda = l_i/\tau. \tag{8.6}$$

В зависимости от числа полюсов 2р полученное значение λ должно находиться в пределах:

Размеры активной части синхронной явнополюсной машины


показаны на рис. 8.8.

При $l_i \geqslant 300$ мм сердечник статора разделяют на пакеты радиальными вентиляционными каналами шириной $b_{\rm K} = 10$ мм (см. рис. 8.2 и 8.4). Обычно все пакеты делают одинаковой длины $l_{\rm пак} = 40 \div 60$ мм. Тогда конструктивная длина сердечника статора равна, мм,

$$l_1 = l_i + n_{\scriptscriptstyle \mathrm{R}} b_{\scriptscriptstyle \mathrm{R}}. \tag{8.7}$$

8.3. СЕРДЕЧНИК И ОБМОТКА СТАТОРА

При расчете синхронных машин с высотой оси вращения $h \leqslant 355$ мм (не более 11-го габарита) и напряжением $U_{\text{1ном}} \leqslant 660$ В форму паза статора можно принять, руководствуясь рекомендаци-






Рис. 8.9. Сегмент сердечника статора ($Z=144, Z_c=16, C=9$)

Рис. 8.10. Раскрой листа электротехнической стали на сегменты

ями табл. 5.9. При расчете синхронных машин с $h \geqslant 400$ мм (более 11-го габарита) и напряжением $U_{1\text{ном}} \leqslant 660$ В на статоре принимают прямоугольные полуоткрытые пазы. В высоковольтных машинах, предназначенных для включения в сеть с напряжением 6 или 10 кВ, пазы на статоре делают прямоугольными открытыми (см. рис. 5.6).

Наибольшая ширина рулонов (листов) тонколистовой электротехнической стали составляет $1000\,\mathrm{mm}$, поэтому сердечник статора, начиная с наружного диаметра $D_{1\mathrm{H}}\!=\!1180\,\mathrm{mm}$ (16-й габарит), делают сегментированным, т. е. листы сердечника статора составляют из целого числа сегментов С. При этом каждый сегмент должен иметь целое число пазов:

$$Z_{\rm c} = Z_1/C =$$
 целое число. (8.8)

Линии стыков сегментов должны проходить через середины пазов (рис. 8.9). При укладке каждого слоя («кольца») необходимо предусмотреть между сегментами промежутки по 0,4—0,6 мм, чтобы исключить нахлест краев сегментов друг на друга. Стыки сегментов соседних слоев сердечника статора должны быть смещены относительно друг друга на несколько пазовых делений.

Раскрой стандартного листа электротехнической стали на сегменты показан на рис. 8.10. Длина большой хорды сегмента, мм,

$$H_{\rm c} = D_{\rm 1H} \sin{(180^{\circ}/C)}$$
. (8.9)

При выборе числа пазов в сердечнике статора Z_1 руководствуются рекомендациями, выработанными на основании опыта проектирования синхронных машин. По рис. 8.11 и полученному значению полюсного деления определяют два значения зубцового деления: минимальное t_{1min} и максимальное t_{1max} . Затем определяют соответственно максимальное Z_{1max} и минимальное Z_{1min} числа пазов, допускаемые в проектируемой машине:

$$Z_{1max} = \pi D_1 / t_{1min}; \quad Z_{1min} = \pi D_1 / t_{1max}.$$
 (8.10)

Полученные по (8.10) значения округляют до целых чисел. Из полученного диапазона возможных значений Z_1 выбирают число пазов, для которого соблюдаются следующие условия:




Рис. 8.11. Предельные значения зубцового деления t_1 для синхронных явнополюсных машин:

1-13-й и 14-й габариты; 2-16-й и 17-й габариты; 3-18-21-й габариты

1) число пазов должно быть кратным числу фаз m_1 и числу параллельных ветвей a_1 , т. е. Z_1/m_1a_1 — целое число;

2) число пазов на полюс и фазу $q_1 = Z_1/2pm_1$ должно быть либо целым числом $(q_1 = 2 \div 5)$ при 2p < 8 (меньшее значение q_1 соответствует большему 2p), либо дробным числом $(11\frac{1}{2} < q_1 < 3)$ для машин с числом полюсов $2p \ge 8$; дробное число q_1 должно иметь вид

$$q_1 = b + c/d, \tag{8.11}$$

где b — целое число, а c/d — правильная несократимая дробь, причем d — знаменатель дробной части числа q_1 ;

3) число пазов на полюс и фазу $q_1 = Z_1/2pm_1$ должно быть связано с числом параллельных ветвей следующим образом:

а) при целом q_1 отношение $2p/a_1$ должно быть целым числом; б) при дробном q_1 отношение $2p/a_1d$ — должно быть целым чис-

лом, где d — знаменатель дробной части q_1 (см. п. 2);

4) при $D_{1H}>990$ мм для удобства сегментирования необходимо, чтобы число пазов Z_1 разлагалось на возможно больше простых множителей (2, 3, 5, 7, 11 и т. д.);

5) для машин с разъемным статором ($D_{1H} \geqslant 3250$ мм) число па-

зов Z_1 должно быть кратным числу разъемов.

Перечисленным условиям обычно удовлетворяют несколько значений Z_1 .

Для каждого значения Z_1 определяют число эффективных проводников в пазу u_{π} и линейную нагрузку A_1 и окончательно принимают такое значение Z_1 , для которого уточненное значение линей-

ной нагрузки A_1 минимально отличается от предварительно принятого значения A (не более чем на 5 %). Если же сердечник статора сегментирован (габариты 16-й и более), то для каждого значения Z_1 следует определить хорду сегмента $H_{\rm c}$ (8.9), а принятое для дальнейшего расчета значение Z_1 должно удовлетворять еще и условию минимальных отходов при раскрое сегментов из стандартного листа электротехнической стали (ширина листов 475, 600, 750 или 1000 мм). Другими словами, хорда сегмента $H_{\rm c}$ должна быть немногим меньше ширины стандартного листа.

Номинальный ток статора, А,

$$I_{1\text{HoM}} = \frac{P_{\text{HoM}} \cdot 10^3}{m_1 U_{1\text{HoM}} \eta' \cos \varphi_1'} . \tag{8.12}$$

Ток в параллельной ветви обмотки статора не должен превышать 150—200 A, откуда следует, что необходимое число параллельных ветвей обмотки статора равно

$$a_1 = I_{1\text{Hom}}/150 \div 200. \tag{8.13}$$

Число эффективных проводников в пазу статора

$$u_{\rm n} = t_1 A_1' a_1 \cdot 10^{-3} / I_{1{\rm Hom}}. \tag{8.14}$$

Полученное значение u_{π} округляют до четного числа и уточняют значение линейной нагрузки, A/м:

$$A_1 = u_{\pi} Z_1 I_{1\text{HoM}} \cdot 10^3 / a_1 \,\pi D_1. \tag{8.15}$$

Затем рассчитывают площадь поперечного сечения эффективного проводника обмотки статора, мм²,

$$q_{1_{9\phi}} = I_{1_{HOM}}/a_1 \Delta_1'.$$
 (8.16)

Предварительное значение плотности тока Δ_1' машин защищенного исполнения (IP23) при системе изоляции класса нагревостой-кости В и напряжении сети $U_{1\text{ном}}{\leqslant}6000$ В принимают в зависимости от габарита машины:

Здесь меньшие значения плотности тока относятся к многополюсным машинам. При изоляции класса нагревостойкости F приведенные значения плотности тока следует умножить на 1,12. При напряжении сети $10~\text{kB}~\Delta_1$ необходимо умножить на 0,85. При выборе предварительного значения плотности тока следует помнить, что с увеличением Δ_1 уменьшается расход обмоточной меди, но при этом растут потери в обмотке статора и ее рабочая температура. С уменьшением Δ_1 растет КПД машины, повышается ее надежность, но ухудшается использование активных материалов.

Затем выбирают стандартное сечение обмоточного провода. При проводах прямоугольного сечения одновременно с выбором стандартного сечения элементарного провода $q_{19\pi}$ определяют и его размеры a и b (см. приложение $\Pi.1$).

Количество элементарных проводов $n_{\text{эл}}$ в одном эффективном выбирают так, чтобы сечение провода не превышало 18 мм² с размером по высоте $a \leqslant 3,0 \div 3,5$ мм. По ширине паза обычно укладывают не более двух проводов («плашмя»), а по высоте — не более четырех (обмотка двухслойная).

Общее число элементарных проводников в пазу

$$n_{\pi} = n_{\rm BJI} u_{\pi}.$$
 (8.17)

Уточненное значение плотности тока в обмотке статора

$$\Delta_1 = I_{1\text{HOM}}/n_{\text{DJ}} q_{\text{DJ}} \tag{8.18}$$

не должно намного отличаться от предварительно принятого значения Δ_1 .

При выборе конструкции системы изоляции обмотки статора машин до 1000 В следует руководствоваться табл. 5.12—5.14. Конструкция системы изоляции обмотки статора при напряжении 6 и 10 кВ представлена в табл. 8.6.

Используя данные указанной таблицы, определяют двусторон-

нюю толщину изоляции по ширине C_b и по высоте C_h паза.

Для обмоток статоров высоковольтных синхронных машин при напряжении 10 кВ применяют провода марки ПСД с дополнительной изолировкой провода стеклослюдинитовой лентой толщиной 0,09 мм в один слой вполнахлеста. При напряжении от 3 до 6 кВ применяют обмоточный провод марки ПЭТВСД с эмалево-волокнистой изоляцией, (см. табл. П.1.4). Такой провод не требует наложения дополнительной изоляции. При напряжении $U_{1\text{ном}} \leqslant 660 \, \text{В}$ применяют обмоточные провода марок ПСД и ПЭТВП.

Размеры паза статора в свету, необходимые для размещения в нем требуемого количества элементарных проводов, определяются следующим образом:

ширина паза, мм,

$$b_{n1} = n_{anb} b_{n3} + C_b + \delta_{pb}; (8.19)$$

высота паза, мм,

$$h_{z1} = n_{anh} a_{n3} + C_h + \delta_{nh} + h_{K}. \tag{8.20}$$

Здесь $n_{\partial nh}$ и $n_{\partial nh}$ — количество элементарных проводов по ширине и высоте паза; δ_{ph} и δ_{ph} — припуски на разбухание изоляции по ширине и высоте паза:

$$\delta_{pb} = 0.05 n_{\text{an}b}; \quad \delta_{ph} = 0.05 n_{\text{an}h}.$$
 (8.21)

Высота части паза под клин принимается равной $h_{\rm K} = 4 \div 5$ мм.

Полученные размеры паза округляют до десятых долей милли-

Окончательно размеры паза принимают после расчетов максимальной магнитной индукции в зубце статора, Тл,

$$B_{z1max} = \frac{B_{\delta}^{\prime} t_1}{(t_1 - b_{m1}) k_{c1}}$$
 (8.22)

Таблица 8.6. Изоляция катушек обмоток статора машин переменного тока на напряжение до 10 кВ (класс нагревостойкости В)

	на	Матернал			изол	цина я ци н, м
Часть обмотии	Позиция и рисунке	Н аименованн е	Толщина, мм	Число слоев	по ширине	по высоте
		Корпусная изоляция				
	1	Стеклослюдинитовая лента ЛС при	0,13			
4-]	U=10 kB		9 вполнах- леста	2,3	4,7
		<i>U</i> =6 кВ		6 вполнах- леста	1,6	3,2
1	2	Леита стеклянная ЛЭС Толщина изолиции ка- тушечной стороны при	0,1	1 встык	0,2	0,4
3		U=10 кВ U=6 кВ	<u>-</u>	_	2,5 1,8	5,1 3,6
7/2NN		Прокладки в пазу				
5	3 4, 5	Стеклотекстолит СТ-1 То же	1 0,5	2 2	<u>-</u>	2 2
Пазовая часть		Общая толщина изоля- ции на паз при				
обмотки		U=10 kB $U=6 kB$	-		5,0 3,6	14,2 11,2
	6	Стеклослюдинитовая	0,13			
		лента ЛС при U=10 кВ	-	9 вполиах-	2,3	4,7
δ		<i>U</i> =6 кВ	-	леста 6 вполнах-	1,6	3,2
7	7	Лента стеклянная ЛЭС Неплотности и неров- ности	0,1 —	леста 1 встык —	0,2 1,0	0,2 1,0
77 -		Общая толщина изоля- ции лобовой части при				
Лобовая часть обмотки		U=10 кВ $U=6$ кВ	-	_ _	3,5 2,8	5,9 4,4

и магнитной индукции в спинке статора, Тл,

$$B_{c1} = \frac{0.5\alpha'_1 \tau B'_{\delta}}{h_{c1} k_{c1}} , \qquad (8.23)$$

где h_{c1} — высота спинки статора, мм:

$$h_{c1} = 0.5 (D_{1H} - D_1) - h_{z1}. (8.24)$$

Коэффициент заполнения пакета сталью при лакировке листов $k_{c1} = 0.95$.

Для низковольтных машин полученные значения B_{z1max} и B_{c1} не должны превышать значений, приведенных в табл. 5.9. При напряжениях 6 и 10 кВ эти значения индукций не должны превышать $B_{z1max} = 1,6 \div 2,2$ Тл и $B_{c1} = 1,2 \div 1,5$ Тл. Если же полученные по (8.22) и (8.23) значения магнитных индукций превышают допустимые пределы, то следует пересчитать размеры паза статора и сечение проводов.

Число последовательных витков в обмотке фазы статора

$$w_1 = pq_1 u_{\pi}/a_1. (8.25)$$

Обмоточный коэффициент обмотки статора

$$k_{001} = k_{01} k_{v1}, (8.26)$$

где $k_{\rm pl}$ — коэффициент распределения:

$$k_{\rm p1} = 0.5/q_1 \sin(30^\circ/q_1);$$
 (8.27)

 k_{v1} — коэффициент укорочения:

$$k_{\rm v1} = \sin{(\beta 90^{\circ})}$$
. (8.27a)

При дробном числе пазов на полюс и фазу $q_1 = b + c/d$ в (8.27) вместо q_1 подставляют bd+c.

Относительный шаг обмотки статора β при $2p \geqslant 4$ предварительно принимают $\beta' = 0.80 \div 0.86$. Тогда шаг обмотки статора по пазам

$$y_1 = \beta' Z_1/2p. {8.28}$$

Полученное значение y_1 округляют до целого числа, а затем уточняют значение β

$$\beta = 2p\mathbf{y}_1/Z_1 \tag{8.29}$$

и определяют коэффициент укорочения по (8.27а).

8.4. ВОЗДУШНЫЙ ЗАЗОР СИНХРОННОЙ ЯВНОПОЛЮСНОЙ МАШИНЫ

Зазор δ между сердечником статора и полюсными наконечниками ротора является одним из важнейших параметров синхронной машины, во многом определяющим ее технико-экономические показатели.

Так же как и у асинхронных двигателей, уменьшение зазора б способствует уменьшению потерь, а следовательно, повышению КПД, но при этом удорожается изготовление машины и снижается ее надежность из-за возникновения опасности задевания полюсами ротора сердечника статора. При увеличении зазора возрастают размеры полюсов ротора и полюсных катушек, увеличиваются потери в обмотке возбужения. Необходимо учитывать также влияние значения зазора на индуктивное сопротивление якоря (статора) по продольной оси x_{d*} . Этот параметр в значительной степени определяет перегрузочную способность (статическую перегружаемость) синхронной машины $M_{max*} = M_{max}/M_{\text{ном}}$. Воспользовавшись рис. 8.12, можно по заданной перегрузочной способности определить соответствующее относительное значение индуктивного сопротивления x_{d*} , а затем из выражения

$$\delta \approx k_x \cdot 10^{-6} \frac{A_1}{B_{\delta}'} \frac{\tau}{x_{d*}} \tag{8.30}$$




Рис. 8.12. Зависимость x_{d*} от $M_{max}/M_{\rm BOM}$ для синхронных машин общего назначе-

определить требуемое значение воздушного зазора δ , мм. Қоэффициент k_x в (8.30) принимают равным k_x =0,27÷ \div 0,33, причем меньшие значения k_x соответствуют большему значению x_{d*} .

Согласно ГОСТ 183-74 для синхронных двигателей общего назначения $M_{max}/M_{\text{ном}} \geqslant 1,65$. Например, синхронные двигатели серии СД2 имеют перегрузочную способность 1,7—1,8, а синхронные двигатели серий СДН2 и СДН32 16-го габарита имеют $M_{max}/M_{\text{ном}} = 1,7 \div 1,9$, а 17-го габарита — $M_{max}/M_{\text{ном}} = 1,8 \div 2,5$.

При неравномерном воздушном зазоре и отношении $\delta_{max}/\delta = 1,5$, которое обычно принимают в синхронных явнопо-

люсных машинах, среднее значение воздушного зазора, мм,

$$\delta_{\rm cp} = \delta + (\delta_{max} - \delta)/3 \approx 0.78\delta_{max}. \tag{8.31}$$

8.5. РАСЧЕТ ПОЛЮСОВ РОТОРА И ПУСКОВОЙ ОБМОТКИ

Полюсы ротора обычно шихтуют из листов, выштампованных заодно с полюсным наконечником. Для полюсов чаще применяют конструкционную листовую сталь марки Ст3 толщиной 1,0 или 1,5 мм. Листы обычно не лакируют, так как имеющаяся на их поверхности тонкая оксидная пленка является достаточной изоляцией для ограничения вихревых токов в полюсных наконечниках, обусловленных пульсацией магнитной индукции в зазоре из-за зубчатости статора.

На рис. 8.13 показана конструкция полюса ротора синхронной машины, где сердечник полюса 3, выполненный заодно с полюсным наконечником, крепится на шихтованном ободе 2 посредством Тобразного хвостовика. Этот хвостовик запирается в отверстии обода двумя парами стальных клиньев (шпонок) 8. Обод посажен на вал 1. Для предотвращения распушения сердечника полюса с двух сторон предусматривают стальные щеки 4, стянутые шпильками. Щеки имеют заплечики, удерживающие полюсную катушку 5. В пазах полюсного наконечника расположены стержни 6 пусковой

(успокоительной) клетки, соединенные с двух сторон короткозамы-кающими сегментами 7.

Ширину сердечника полюса b_m , мм, определяют по предварительному допустимому значению магнитной индукции в основании сердечника полюса $B_m = 1.4 \div 1.6$ Тл:

$$b_m = \frac{\alpha_i B_{\delta}' \tau l_i \sigma_m'}{B_m' k_{om} l_m'}, \qquad (8.32)$$

где k_{cm} — коэффициент заполнения сердечника полюса сталью: при толщине листов 1,0 мм k_{cm} = 0,95, а при толщине 1,5 мм k_{cm} =




Рис. 8.13. Полюс ротора синхронной машины

 $=0.97;\ l_m''$ — расчетная длина полюса, мм; $\sigma_m''=\Phi_m/\Phi$ — предварительное значение коэффициента рассеяния полюсов:

$$\sigma'_{m} = 1 + 350k_{\delta} \delta_{cp}/\tau^{2},$$
 (8.33)

где δ_{cp} и τ — в мм.

Значение коэффициента k_{σ} зависит от высоты полюсного наконечника h_{p} :

Высоту h_p принимают по рис. 8.14.

Ширину полюсного наконечника b_p , мм, определяют по конструктивному коэффициенту полюсного перекрытия $\alpha = 0.68 \div 0.73$:

$$b_p = \alpha \tau. \tag{8.34}$$

Расчетная длина сердечника полюса, мм,

$$l_m' = l_m + l_m, \tag{8.35}$$

где l_m — длина полюса, мм; $l_{\rm III}$ — толщина щеки, мм (см. рис. 8.13), мм.

Длину полюса (полюсного наконечника) l_m принимают равной длине сердечника статора l_1 или на 10-20 мм меньше.




Рис. 8.14. Рекомендуемые значения высоты полюсного наконечника h_p :

1— с пусковой клеткой; 2— без нее

Предварительное значение высоты полюса h_m , мм, определяют по одной из приведенных ниже формул:

машины мощностью до 100 кВт

$$h_m \approx (0.30 \div 0.35) D_1 - (h_p + \delta);$$
 (8.36)

машины 10—15-го габаритов:при 2p = 4 и 6

$$h_m = (0.45 \div 0.55) b_p;$$
 (8.37)

при 2*р*≥8

$$h_m \approx 10.5\delta + 80; \tag{8.38}$$

машины 16-20-го габаритов

$$h_m \approx 16 + 33.5 \sqrt[4]{\tau}$$
. (8.39)

Размеры обода — длину $l_{\rm of}$ и высоту $h_{\rm of}$ — определяют следую щим образом. Длина обода, мм,

$$l_{o6} = l_m' + \Delta l. \tag{8.40}$$

Предварительно $\Delta l = 50 \div 100\,$ мм. После расчета полюсной катушки длина обода уточняется и принимается равной наружному размеру катушки по продольной оси машины (см. рис. 8.13). Высота обода, мм,


$$h_{05} = \frac{\sigma'_{m} \alpha_{i} B'_{\delta} \tau l_{i}}{2B'_{05} l_{05}}, \qquad (8.41)$$

где B_{06} = 1,0÷1,3 Тл — допускаемая магнитная индукция в ободе. Пусковую (успокоительную) обмотку располагают в продольных пазах полюсных наконечников. Стержни каждого полюса с двух сторон соединяют короткозамыкающими сегментами. Сегменты соседних полюсов соединяют друг с другом так, чтобы образовались короткозамыкающие кольца (рис. 8.15).

Назначение пусковой обмотки состоит в ослаблении качаний ротора в переходных режимах синхронной машины. В синхронных двигателях эта обмотка к тому же обеспечивает асинхронный

пуск двигателя. Поэтому применительно к синхронным двигателям, указанную обмотку называют пусковой. Кроме перечисленных функций пусковая обмотка способствует подавлению высших пространственных гармоник поля, обусловленных зубчатостью сердечника статора. Это ведет к снижению добавочных потерь и улучшает форму ЭДС обмотки статора.

Количество стержней пусковой обмотки на одном полюсе $N_2 = 5 \div 10$. Стержни обычно имеют круглое сечение, выполняются из






Рис. 8.15. Пусковая (успокоительная) обмотка:

1 — стержень; 2 — короткозамыкающий сегмент

меди, а в некоторых случаях для получения повышенного пускового момента — из латуни. Возможна и комбинация: крайние стержии делают латунными, а средние — медными.

Площадь поперечного сечения стержня клетки, мм²,

$$q_2 = k_{\pi, \kappa} \tau A_1 / N_2 \Delta_1, \tag{8.42}$$

где Δ_1 — плотность тока в обмотке статора, А/мм² [см. (8.18)].

Коэффициент $k_{\pi,\kappa}$ для синхронных генераторов принимают равным $k_{\pi,\kappa} = (0.15 \div 0.25) \cdot 10^{-3}$, а для синхронных двигателей $k_{\pi,\kappa} = (0.25 \div 0.35) \cdot 10^{-3}$.

Диаметр стержня пусковой (успокоительной) клетки, мм,

$$d_2 \approx 1.13 \sqrt{q_2}$$
. (8.43)

Полученное по (8.43) значение округляют до 0,5 мм. Затем уточняют площадь поперечного сечения стержня, мм²,

$$q_2 = \pi d_2^2 / 4. \tag{8.44}$$

Длина стержня, мм,

$$l_{cr} = l_{\rm p} + (0.2 \div 0.4) \tau,$$
 (8.45)

где l_p — длина полюсного наконечника, мм.

Зубцовый шаг на полюсном наконечнике, мм,

$$t_2 = (b_p - d_2 - 2e)/(N_2 - 1),$$
 (8.46)

где e — расстояние от края полюсного наконечника до первого паза, обычно e = $3 \div 10$ мм (рис. 8.13).

В целях уменьшения добавочных потерь в синхронных двигателях и исключения «прилипания» ротора к сердечнику статора зубцовый шаг t_2 и число стержней N_2 выбирают такими, чтобы соблюдались условия

$$t_2 \geqslant 0.8t_1; \quad (N_2 - 1)[1 - (t_2/t_1)] > 0.75.$$
 (8.47)

Диаметр полузакрытых круглых пазов на полюсном наконечнике, мм,

$$d_{\mathbf{n}\mathbf{2}} = d_{\mathbf{2}} + \Delta_{\mathbf{n}\mathbf{p}}, \tag{8.48}$$

где $\Delta_{\text{пр}}$ = 0,2 мм — припуск на штамповку и укладку стержней в пазы.

Ширина шлица паза $b_{\text{ш2}}{=}3{\div}4$ мм, а высота шлица паза $h_{\text{ш2}}{=}2{\div}3$ мм.

Короткозамыкающие сегменты выполняют из медных шин (см. приложение $\Pi.1$) сечением $q_{\rm K}$, равным приблизительно половине сумммарного сечения стержней одного полюса, мм²,

$$q_{\rm K} = a_{\rm K} b_{\rm K} \approx 0.5 N_2 q_2, \tag{8.49}$$

при этом толщина шины $a_{\rm K}$ должна быть не менее $2d_2/3$.

8.6. РАСЧЕТ МАГНИТНОЙ ЦЕПИ

Магнитодвижущую силу обмотки возбуждения $F_{\rm BO}$, необходимую для создания в машине требуемого магнитного потока Φ в режиме холостого хода, определяют из расчета магнитной цепи. Требуемое значение магнитного потока в воздушном зазоре, Вб,

$$\Phi = \frac{E_{10}}{4k_B f_1 w_1 k_{061}}, \tag{8.50}$$

где E_{10} — ЭДС фазы обмотки статора в режиме холостого хода, равная номинальному напряжению $E_{10} = U_{1\text{Hom}}$; k_B — уточненное значение коэффициента формы поля, определяют по рис. 8.16 в зависимости от конструктивного коэффициента полюсного перекрытия α , принятого при расчете ширины полюсного наконечника b_{p} , см (8.34).

Затем уточняют максимальное значение магнитной индукции в воздушном зазоре, Тл,

$$B_{\delta} = \Phi \cdot 10^6 / \alpha_i \tau l_i, \tag{8.51}$$

где α_1 — коэффициент полюсного перекрытия, определяемый по рис. 8.16 в зависимости от α .

Расчет магнитной цепи ведут на пару полюсов. В принципе этот расчет не отличается от расчета магнитной цепи асинхронного двигателя (см. § 5.7) и состоит в определении магнитного напряжения

отдельных участков магнитной цепи. В явнополюсной синхронной машине различают следующие участки магнитной цепи (рис. 8.17): воздушный зазор δ , зубцовый слой статора h_{z1} , спинку статора L_{c1} , зубцовый слой ротора h_{z2} , полюс ротора h_m , обод ротора L_{c5} , стык между полюсом и ободом h_{mo6} .

Магнитное напряжение воздушного зазора, A, определяют по (5.152), предварительно рассчитав коэффициент воздушного зазора $k_{\delta} = k_{\delta 1} \ k_{\delta 2}$. Коэффициент воздушного зазора для статора $k_{\delta 1}$ и ротора $k_{\delta 2}$ определяют по формулам


$$k_{\delta 1} = \frac{t_1 + 10\delta_{\rm cp}}{t_1 - b_{\rm n1} + 10\delta_{\rm cp}}; \tag{8.52}$$

$$k_{\delta 2} = \frac{t_2 + 10\delta_{\rm cp}}{t_2 - b_{\rm m2} + 10\delta_{\rm cp}}.$$
 (8.53)

В этих выражениях t_1 и t_2 — зубцовые деления статора и ротора; b_{n1} — ширина паза статора [при полузакрытых пазах вместо b_{n1} в

(8.52) следует подставить b_{m1} — ширину шлица паза статора], мм; b_{m2} — ширина шлица паза ротора (см. рис. 8.15), мм; δ_{cp} — среднее значение возлушного зазора по (8.31), мм.

Магнитное напряжение зубиового слоя статора, А, определяют по (5.156). В новых разработках явнополюсных синхронных машин для изготовления сердечника статора следует применять холоднокаганые изотропные стали марок 2013, 2312, а для машин большой мощности -- 2411. При расчете магнитной индукции в зубце статора B_{z1} и определении напряженности ля H_{z1} следует руковод-






Рис. 8.16. Зависимость α_i II $k_{\rm B}$ от α : a — при равиомерном зазоре; b — при неравномерном зазоре (b ax b = 1,5)


ствоваться указаниями § 5.7. Но при этом необходимо иметь в виду следующее: при $B_{z1} \le 1,9$ Тл напряженность H_{z1} определяют по основной таблице намагничивания для соответствующей марки стали (см. приложение $\Pi.2$), а при $B_{z1} > 1,9$ Тл для определения H_{z1} следует воспользоваться кривыми намагничивания для зубцов (см. рис. $\Pi.2.3$ или $\Pi.2.4$), предварительно рассчитав коэффициент $k_{\pi 1}$, учитывающий ответвление части магнитного потока в паз.

Магнитное напряжение зубцового слоя ротора, А, определяют по (5.186), при этом высота зубца на полюсном наконечнике ротора (см. рис. 8.15) равна

$$h_{z2} = d_{n2} + h_{m2}. ag{8.54}$$

Напряженность поля в зубцах H_{z2} определяют по магнитной индукции $B_{z2(1/3)}$, Тл, для расчетного сечения, расположенного на высоте $\frac{1}{3}h_{z2}$ от поверхности полюсного наконечника:

$$B_{z2(1/3)} = \frac{B_{\delta} t_2 l_i}{b_{z2(1/3)} l_m k_{c2}}, \tag{8.55}$$






Рис. 8.17. Расчетный участок магнитной цепи явнополюсной синхронной машины

Рис. 8.18. Зависимость ξ от B_{c1}

где $b_{z2(1/3)}$ — ширина зубца ротора на расстоянии $^{1}/_{3}$ h_{z2} от поверхности полюсного наконечника, мм:

$$b_{z^2(1/3)} = \frac{D_1 - 2\delta - (2/3) h_{z^2}}{D_1 - 2\delta} t_2 - 0,94 d_{n_2}.$$
 (8.56)

При определении напряженности поля H_{z2} следует пользоваться основной таблицей намагничивания приложения $\Pi.2$ для соответствующей марки стали.

Магнитное напряжение спинки статора, А,

$$F_{c1} = \xi H_{c1} L_{c1} \cdot 10^{-3}, \tag{8.57}$$

тде § — коэффициент, учитывающий неравномерное распределение магнитной индукции в спинке статора вдоль магнитной линии (рис.

8.18); L_{c1} — средняя длина магнитной линии в спинке статора, мм:

$$L_{c1} = (\pi/2p) (D_{1H} - h_{c1}). \tag{8.58}$$

Напряженность поля в спинке статора H_{c1} определяют по магнитной индукции B_{c1} см. (5.189) и основной таблице намагничивания.

Коэффициент магнитного насыщения сердечника статора и зубцового слоя ротора

$$k_{\rm u1} = F_{\delta cc}/2F_{\delta},\tag{8.59}$$

где

$$F_{\delta zc} = 2F_{\delta} + 2F_{z1} + 2F_{z2} + F_{c1}. \tag{8.60}$$

Магнитное напряжение полюса, А,

$$F_m = H_m (h_m + h_p) \cdot 10^{-3},$$
 (8.61)

где H_m — напряженность поля у основания полюса, A/M.

Напряженность поля H_m определяют по магнитной индукции в основании полюса, T_n ,

$$B_m = \frac{\Phi \sigma_m \cdot 10^6}{l'_m b_m k_{cm}} \,, \tag{8.62}$$

где l_m' — расчетная длина сердечника полюса (8.35), мм; b_m — ширина сердечника полюса, мм; k_{cm} — коэффициент заполнения сердечника полюса сталью.

Коэффициент рассеяния полюсов ротора можно определить из выражения

$$\sigma_m = \sigma_m' k_{\mu 1}. \tag{8.63}$$

Магнитное напряжение обода ротора, А,

$$F_{ob} = H_{ob} L_{ob} \cdot 10^{-3}, (8.64)$$

где L_{00} — длина магнитной линии в ободе, мм:

$$L_{ob} = (\pi/2p) [D_1 - 2\delta - 2(h_m + h_p) - h_{ob}];$$
 (8.65)

 $H_{\rm of}$ — напряженность магнитного поля в ободе, A/м; определяется по магнитной индукции в ободе, Tл,

$$B_{06} = \frac{\Phi \sigma_m \cdot 10^8}{2l_{06} h_{06} k_{cm}} \tag{8.66}$$

и таблице намагничивания (см. приложение $\Pi.2$). В машинах средней и большой мощности значение $F_{\rm of}$ невелико и его можно не учитывать.

Магнитное напряжение стыка между полюсом и ободом, A, определяют по приближенной формуле

$$F_{mo6} \approx 250 B_m, \tag{8.67}$$

где B_m — магнитная индукция в основании полюса, Тл (8.62).

Магнитодвижущая сила обмотки возбуждения синхронной машины в режиме холостого хода на пару полюсов определяется суммой магнитных напряжений:

$$F_{\rm B0} = 2F_{\delta} + 2F_{z1} + 2F_{z2} + F_{\rm C1} + 2F_{m} + F_{\rm O5} + 2F_{\rm mo5}.$$
 (8.68)

Задавшись рядом относительных значений ЭДС статора E_{10*} = $=E_{10}/U_{1\text{ном}}$, например 0,5; 1,0; 1,1; 1,2; 1,3, и рассчитав для каждого из этих значений $F_{\rm B0*}$, построим характеристику холостого хода синхронной машины в относительных единицах $E_{10*} = f(F_{80*})$. За базовое значение относительной МДС $F_{\rm B0+}$ принята МДС, соответствующая ЭДС статора $E_{10} = U_{1\text{ном}}$.

Характеристику холостого хода машины $E_{10*}=f(F_{в0*})$ сравнивают с нормальной характеристикой холостого хода явнополюсных

синхронных машин:

Обе характеристики холостого хода, построенные в одних осях координат, должны мало отличаться друг от друга.

Для удобства расчета магнитной цепи следует составить табли-

цу, аналогичную табл. 8.11.

8.7. РАСЧЕТ МДС ЯКОРЯ ПО ПРОДОЛЬНОЙ и поперечной осям

Известно, что реакция якоря в синхронной машине вызывает нзменение магнитного поля, которое должно быть учтено при определении МДС обмотки возбуждения, необходимой при работе машины в режиме нагрузки. При расчете этой МДС используют метод «двух реакций», сущность которого состоит в том, что МДС статора разлагают на две составляющие:

продольную, направленную по оси полюсов, А,

$$F_d = F_a \sin \psi_1, \tag{8.69}$$

и поперечную, направленную по оси, проходящей через середину межполюсного пространства, А,

$$F_q = F_a \cos \psi_1. \tag{8.70}$$

В этих выражениях ψ_1 — угол сдвига фаз между векторами тока статора и ЭДС, наведенной результирующим магнитным потоком по продольной оси (см. рис. 8.21); $F_a - MДС$ обмотки статора (якоря) на пару полюсов:

$$F_a = 0.9m_1 I_1 w_1 k_{001}/p. (8.71)$$

При рассмотрении вопроса о влиянии реакции якоря на основное поле синхронной машины пользуются понятиями приведенных МДС реакции якоря по продольной оси

$$F_{ad} = F_d k_{ad} \tag{8.72}$$

и по поперечной оси

$$F_{aq} = F_q k_{aq}. \tag{8.73}$$

где k_{ad} — коэффициент приведения МДС реакции якоря по продольной оси к МДС обмотки возбуждения и k_{ag} — коэффициент





Рис. 8.19. К определению коэффициентов приведения k_{ad} и k_{aq} : a — при равномерном зазоре; δ — при неравномерном зазоре ($\delta_{
m MRKC}/\delta$ =1,5)

Рис. 8.20. Зависимости κ_d , κ_q и k от k_{u1}

приведения МДС реакции якоря по поперечной оси к МДС обмотки возбуждения. Значения этих коэффициентов определяют по рис. 8.19.

Если магнитная цепь машины не насыщена, то продольное и поперечное магнитные поля не оказывают взаимного влияния, т. е. действуют независимо. Но обычно магнитные цепи синхронных машин насыщены и взаимное влияние продольного и поперечного магнитных полей в нагруженной машине необходимо учитывать. Это достигается умножением МДС F_{ad} и F_{aq} соответственно на коэффициенты жа и жа:



$$F'_{ad} = F_{ad} \varkappa_d; \quad F'_{aq} = F_{aq} \varkappa_q. \tag{8.74}$$

Коэффициенты κ_d и κ_q определяют по рис. 8.20 в зависимости от коэффициента магнитного насыщения сердечника статора $k_{\mu 1}$ (8.59), причем коэффициенты κ_d и κ_q относятся к машинам с равномерным воздушным зазором ($\delta_{max}/\delta=1$), а коэффициенты κ_d и κ_q — к машинам с неравномерным зазором ($\delta_{max}/\delta=1,5$).

Поперечная реакция якоря в машинах с насыщенной магнитной цепью оказывает размагничивающее действие, для компенсации которого необходимо увеличение МДС обмотки возбуждения

на значение F_{qd} , A, равное:

при равномерном зазоре

$$F_{ad} = \overline{k} F_a \, \alpha \tau / \delta; \tag{8.75}$$

при неравномерном зазоре

$$F_{qd} = \widetilde{k} F_q \, \tau / \delta. \tag{8.76}$$

Значения коэффициентов κ (при равномерном зазоре) и κ (при неравномерном зазоре) определяют по рис. 8.20.

8.8. РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ОБМОТКИ СТАТОРА

Статор синхронной машины не отличается от статора асинхронного двигателя. Поэтому для расчета некоторых параметров обмотки статора синхронной машины следует воспользоваться выражениями, приведенными в § 5.4.

* Активное сопротивление фазы обмотки статора, приведенное к рабочей температуре r_1 , рассчитывают по (5.67), а его относительное значение r_1 — по (5.68). При этом расчет средней длины лобовой части жестких катушек для высоковольтных машин (6 или 10 кВ) выполняют по (5.65), а затем увеличивают ее на 40 мм.

Индуктивное сопротивление рассеяния обмотки статора x_1 определяют по (5.79), предварительно определив коэффициент магнитной проводимости рассеяния обмотки статора по (5.78). При этом коэффициент магнитной проводимости дифференциального рассеяния приближенно определяют по формуле

$$\lambda_{\rm m1} \approx 0.03 \tau \alpha_i / \delta_{\rm cp} \, k_{\rm \delta} \, q_{\rm 1}. \tag{8.77}$$

Индуктивное сопротивление рассеяния фазы обмотки статора x_{1*} определяют по (5.80).

Индуктивное сопротивление взаимной индукции по продольной оси в относительных единицах

$$x_{ad*} = k_{ad} F_{a \text{HOM}} / 2k_{\mu 0.5} F_{\text{ôHOM}}, \qquad (8.78)$$

где $F_{a\text{ном}}$ — МДС обмотки статора (якоря), А, соответствующая номинальному току $I_{1\text{ном}}$ (8.12); $F_{\delta\text{ном}}$ — магнитное напряжение воздушного зазора при ЭДС E_{10} = $U_{1\text{ном}}$; $k_{\mu0,5}$ — коэффициент, учитывающий влияние магнитных напряжений стали и зазора между полюсом ротора и статором и зазора между полюсом и ободом;

определяют из расчета магнитной цепи при магнитном потоке, соответствующем ЭДС E_{10} =0,5 $U_{1\text{hom}}$:

$$k_{\mu 0,5} = F_{B0,5}/[2(F_{\delta 0,5} + F_{mo60,5})];$$
 (8.79)

здесь $F_{\text{в0,5}}$ — МДС обмотки возбуждения в режиме холостого хода при ЭДС статора E_{10} = 0,5 $U_{1\text{ном}}$, A; $F_{80,5}$ и $F_{mo60,5}$ — магнитные напряжения воздушного зазора и стыка между полюсом и ободом при ЭДС E_{10} = 0,5 $U_{1\text{ном}}$, A.

Индуктивное сопротивление взаимной индукции по поперечной

оси в относительных единицах

$$x_{aq*} = \frac{k_{aq} F_{a\text{HOM}}}{2k_{\mu 0,5} F_{\delta \text{HOM}}} \frac{1 + k_{\delta}}{2} . \tag{8.80}$$

Синхронное индуктивное сопротивление обмотки статора по продольной оси в относительных единицах

$$x_{d*} = x_{ad*} + x_{1*}. {(8.81)}$$

Синхронное индуктивное сопротивление обмотки статора по поперечной оси в относительных единицах

$$x_{q*} = x_{aq*} + x_{1*}. (8.82)$$

8.9. РАСЧЕТ МДС ОБМОТКИ ВОЗБУЖДЕНИЯ ПРИ НАГРУЗКЕ

Магнитодвижущую силу обмотки возбуждения при нагрузке $F_{\text{в,н}}$ рассчитывают по векторным диаграммам, построенным по уравнению напряжения:

для генератора

$$\dot{U}_1 = \dot{E}_{1R} - j\dot{I}_1 x_1 - \dot{I}_1 r_1; \tag{8.83}$$

для двигателя

$$\dot{U}_1 = \dot{E}_{1H} + j\dot{I}_1 x_1 + \dot{I}_1 r_1, \tag{8.84}$$

где E_{1H} — ЭДС синхронной машины при нагрузке, т. е. ЭДС, наведенная результирующим магнитным потоком (с учетом реакции якоря)..

Рассмотрим порядок построения векторной диаграммы явнополюсной синхронной машины (рис. 8.21) и определения МДС обмотки возбуждения $F_{B,H}$ для номинального режима работы.

1. В соответствии с номинальными значениями тока статора $I_{1\text{ном}}$ и фазного напряжения $U_{1\text{ном}}$ выбираем масштабы тока m_i , A/мм, и напряжения m_U , B/мм; учитывая угол фазового сдвига $\phi_{1\text{ном}}$, строят векторы $I_{1\text{ном}}$ и $U_{1\text{ном}}$.

В случае синхронного генератора вектор тока отстает по фазе от вектора напряжения на угол $\phi_{1\text{ном}}$ (рис. 8.21, a), а в случае синхронного двигателя опережает его (рис. 8.21, δ).

2. Из конца вектора $\dot{U}_{1\text{ном}}$ проводим вектор падения напряжения в активном сопротивлении $\dot{I}_{1\text{ном}}r_1$ (параллельно вектору тока) и из конца последнего — вектор падения напряжения в индуктив-

ном сопротивлении $iI_{1\text{ном}}x_1$ (перпендикулярно вектору тока). В случае синхронного генератора векторы падений напряжений суммируют с вектором $\dot{U}_{1\text{ном}}$ (рис. 8.21, a), а в случае двигателя вычитают из него (рис. 8.21, б). Соединив начало векторной диаграммы (точка O) с концом вектора $i\dot{I}_{1\text{Hom}}x_1$ (для генератора) или вектора $-i\dot{I}_{1\text{HOM}}x_1$ (для двигателя), получают вектор ЭПС обмотки статора при нагрузке E_{1H} .




Рис. 8.21. Векторные диаграммы явнополюсной синхронной машины: a - в режиме генератора; 6 - в режиме двигателя

3. Используя результаты расчета магнитной цепи (см. § 8.6), строим график $E_{10} = f(k_{u1})$ (рис. 8.22), по которому для ЭДС E_{1H} определяем соответствующее значение коэффициента магнитного насыщения k_{u1} , а затем по рис. 8.20 находим коэффициенты \varkappa_d , x_a и k.

4. По результатам расчета магнитной цепи строим график $E_{10*} = f F_{\delta 2c^*}$ (рис. 8.23). Затем определяем МДС статора (якоря) F_{a} по (8.71) и МДС статора (якоря) по поперечной оси с учетом магнитного насыщения

$$F'_{aq_*}/\cos \psi_1 = \varkappa_q k_{aq} F_{a_*}$$
 (8.85)

и по рис. 8.23 — соответствующую ей ЭДС в относительных единицах $E_{aq*}/\cos\psi_1$. Затем вычисляем значение $E_{aq}/\cos\psi_1$ в абсолютных единицах

 $E_{aa}/\cos\psi_1 = (E_{aa*}/\cos\psi_1)U_{1\text{HOM}}$ (8.86)

и суммируем вектор этой ЭДС с вектором падения напряжения в индуктивном сопротивлении $i \hat{I}_{1\text{ном}} x_1$ (для генератора) или — $i \hat{I}_{1\text{ном}} x_1$ (для двигателя). В результате получаем на векторной диаграмме точку Q (рис. 8.21). Соединив эту точку с точкой O, получаем прямую QO, образующую с вектором тока $\dot{I}_{1\text{ном}}$ угол ψ_1 .

5. Опустив перпендикуляр из конца вектора $iI_{i\text{ном}}x_1$ или $-j\dot{I}_{1\text{ном}}x_1$ на линию OQ, находим векторы ЭДС статора: \dot{E}_{rd} — ЭДС, наведенную результирующим магнитным потоком по продольной оси, и \dot{E}_{aq} — ЭДС, наведенную результирующим магнитным потоком по поперечной оси.

6. Из графика $E_{10*} = f(F_{02c*})$, отложив на оси ординат значение E_{rd*} , получим на оси абсцисс МДС по продольной оси F_{rd*} .





Рис. 8.22. Зависимость E_{10} or k_{111}

Рис. 8.23. Характеристи-



ки намагничивания синхронной машииы: $E_{10*} = f(P_{\delta zc}); \ \Phi_{m*} =$

$$E_{10*} = f(r_{\delta zc}); \ \Phi_{m^*} =$$

$$= f(F_{\delta zc}) \ ^{\text{H}} \Phi_{m^*} = f(F_{p^*})$$

7. Затем определяем МДС продольной реакции якоря с учетом размагничивающего действия МДС поперечной реакции якоря

$$F_{ad_*} = F_{ad_*} + F_{qd_*} , \qquad (8.87)$$

или с учетом (8.69), (8.70), (8.75) и (8.76) при неравномерном зазоре

$$F'_{ad_*} = F_{a_*} \left(k_{ad} \varkappa_d \sin \psi_1 + \tilde{k} \frac{\tau}{\delta} \cos \psi_1 \right). \tag{8.88}$$

8. Используя результаты расчета магнитной цепи, строим графики $\Phi_{m*} = f(F_{\delta zc^*})$ и $\Phi_{m*} = f(F_{p*})$ (рис. 8.23). Отложив на оси абсинсс сумму $F_{rd*} + F_{ad*}$, найдем поток $\Phi_{m_{
m H}}$ в основании полюса ротора при нагрузке машины. Затем отложив на оси ординат значение магнитного потока Φ_{m+*} , определяем магнитное напряжение в роторе при нагрузке $F_{\rm p.h\star}$.

9. Магнитодвижущая сила обмотки возбуждения на пару полю-

сов при нагрузке машины, А,

$$F_{\rm B,H} = F_{rd} + F''_{ad} + F_{\rm D,H}, \tag{8.89}$$

 $F_{\text{D.H}} = F_{\text{D.H*}} F_{\text{BOHOM}}.$ гле (8.90)

8.10. РАСЧЕТ ОБМОТКИ ВОЗБУЖДЕНИЯ

Для питания обмотки возбуждения в современных синхронных машинах применяют тиристорные возбудительные устройства. Технические данные некоторых из этих устройств приведены в табл. 8.7. Применение пониженного напряжения для питания об-

Таблица 8.7

Тип устройства	Мощность, кВт	Номинальное напряжение, В		
 ТВУ-46-320	14,7	46		
ТВУ-65-320	20,8	65		
ТВУ-80-320	25,6	80		
ТВУ-105-320	33,6	105		
TBY-137-320	43,8	137		
TBY-166-320	53,0	166		
TE8-320/48T	15,4	48		
TE8-320/75T	24,0	75		
TE8-320/150T	48,0	150		
	1	1		

Примечание. Все устройства рассчитаны на номинальный ток 320 А.

мотки возбуждения позволяет повысить ток возбуждения $I_{\rm B}$ и получить небольшое число витков в полюсной катушке при большом сечении проводника. Эта мера способствует лучшему заполнению катушек медью и более эффективному отводу теплоты от них.

 \leftarrow При расчете обмотки возбуждения можно воспользоваться номинальными значениями напряжения возбудительных устройств $U_{\text{в,ном}}$, уменьшив их на 2 В (падение напряжения в контакте щеток с кольцами).

Предварительное сечение медной проволоки для катушки возбуждения, мм²,


$$q'_{\rm B} = \rho'_{\rm Cu} p F'_{\rm B, B} l_{\rm B, cp} \cdot 10^3 / U_{\rm B},$$
 (8.91)

где $F'_{\text{в,н}} = (1,1\div 1,2)\,F_{\text{в,н}}$ — расчетное значение МДС обмотки возбуждения, А; ρ'_{Cu} — удельное сопротивление меди при рабочей температуре, для обмоток с изоляцией класса нагревостойкости В: многослойной $\rho_{\text{Cu}} = 25 \cdot 10^{-9}\,$ Ом·м, однослойной $\rho_{\text{Cu}} = 25,6 \times 10^{-9}\,$ Ом·м; $l_{\text{в,cp}}$ — средняя длина витка катушки, мм; $U_{\text{в}}$ — напряжение непосредственно на обмотке возбуждения, В:

$$U_{\rm B} = U_{\rm B, HOM} - 2. \tag{8.92}$$

Многослойные полюсные катушки имеют худшее заполнение медью и худшие условия охлаждения. По этой причине многослойные катушки применяются лишь в машинах мощностью не более 100 кВт. В синхронных машинах мощностью свыше 100 кВт получили применение однослойные катушки из неизолированной медной проволоки прямоугольного сечения более 30 мм², намотанной на ребро.

В многослойных полюсных катушках сечение проволоки не должно превышать 30—40 мм². Если сечение меньше 5—6 мм², то следует задаться более низким напряжением возбуждения, так чтобы получить большую площадь поперечного сечения проводника. Применение для полюсных катушек проводов круглого сечения нежелательно, так как это ухудшает теплоотвод от обмотки возбуждения. Исключение составляют машины мощностью не более 20 кВт, в которых невозможно применение проводов прямоуголь-



ного сечения. В однослойных полюсных катушках (машины мощностью более 100 кВт) сечение медной проволоки может составлять от 30 до 300 мм².

Средняя длина витка полюсной катушки $l_{\mathtt{B,cp}}$ зависит от вида катушки.

Для многослойных полюсных катушек (рис. 8.24, а)

$$l_{\text{B,CP}} = 2(l_m + b_m + 4\delta_n) + \pi b_{\kappa}.$$
 (8.93)

Для однослойных катушек (рис. 8.24, б):

с лобовой частью в виде полуокружности с радиусом R (рис. 8.25, a) (применяется при ширине сердечника полюса $b_m \leqslant 200$ мм)

$$l_{B,cp} = 2(l_m - 2c) + \pi(b_m + 2\delta_m + b'),$$
 (8.94)

где с принимают в зависимости от ширины сердечника полюса:

$$b_m$$
, MM 60 61—100 101—120 121—150 151—200 c , MM 10 12,5 15 20 30

с лобовой частью, выполненной двумя закруглениями радиусом $r \approx b'$ (рис. 8.25, б) (применяется при $b_m > 200$ мм)

$$l_{B,CP} = 2(l_m + b_m - 2r) + \pi(2r + 2\delta_H + b').$$
 (8.95)

В этих выражениях b' — предварительное значение ширины проводника катушки: $b' \approx (0.05 \div 0.1\tau)$; $\delta_{\rm M}$ — толщина изоляции между сердечником полюса и катушкой, принимается от 1,5 до 2 мм в зависимости от конструкции изоляции полюсной катушки; $b_{\rm K}$ — толщина катушки обмотки возбуждения, мм.

Ток возбуждения при нагрузке, А,

$$I_{\mathbf{B}.\mathbf{R}} = q_{\mathbf{B}}' \Delta_{\mathbf{B}}', \tag{8.96}$$

где $\Delta_{\bf s}'$ — предварительное значение плотности тока в обмотке возбуждения, принимается в зависимости от вида катушек: при многослойных катушках 3,2—3,8 А/мм², при однослойных 3,5—5,3 А/мм² (меньшие значения $\Delta_{\bf s}'$ соответствуют более длинным машииам).

Число витков катушки обмотки возбуждения (на полюс)

$$w_{KB} = F_{RH}/2I_{RH}. (8.97)$$

По приложению П.1 для многослойных катушек принимают стандартное сечение провода, ближайшее к $q_{\rm B}$, и соответствующие размеры сторон этого провода a и b. При многослойных катушках соотношение сторон проволоки должно удовлетворять условию $b/a=1,5\div2,0$. После этого выполняют в масштабе эскиз двух соседних полюсов с катушками (рис. 8.24, a). При этом размеры проводов принимают с учетом толщины изоляции, а толщину изоляционных прокладок принимают по табл. 8.8. Минимальное расстояние между катушками (размер x на рис. 8.24, a) должно быть не менее 7-10 мм. При несоблюдении этого условия размещение катушек на полюсах затрудняется, а условия их охлаждения становятся неудовлетворительными.

В случае однослойных катушек сначала определяют меньший размер прямоугольной проволоки, мм,

$$a = \frac{h_m - \delta_{\pi}}{w_{\text{R,B}} + 1} - \delta_{\text{A}}, \tag{8.98}$$

где h_m — высота сердечника полюса, мм; $\delta_{\bf n}$ — толщина прокладок на ободе и под полюсным наконечником, мм (табл. 8.9); $\delta_{\bf a}$ — толщина слоев асбестовой бумаги между двумя соседними витками катушки, мм (табл. 8.9).

Больший размер прямоугольной проволоки (ленты), мм,

$$b = q_B/a. ag{8.99}$$

Затем по приложению $\Pi.1$ выбирают стандартную проволоку прямоугольного сечения или ленту. После этого выполняют в масштабе эскиз двух соседних полюсов с катушками (рис. 8.24, δ). Расстояние x должно быть не менее 7 мм.

Наибольшая ширина прямоугольного провода b_{max} , при которой x=7 мм, равна, мм,

$$b_{max} = 0.5 \left[\frac{\pi D_1 - 2\delta - 2h_p - 2h_m}{2p} - b_m - 2\delta_n - 7 \right], \quad (8.100)$$

где $\delta_{\text{и}}$ — толщина изоляции между сердечником полюса и катушкой. мм.

Фактическая плотность тока в обмотке возбуждения не должна превышать допустимого значения, A/мм²,

$$\Delta_{\rm B} = I_{\rm B,H}/q_{\rm B},\tag{8.101}$$

где $q_{\rm B}$ — поперечное сечение стандартного провода, принятого для полюсной катушки, мм².


Затем следует рассчитать превышение температуры обмотки

возбуждения [2]:

для многослойных катушек, °С,

$$\Delta\Theta_{\rm B} = \frac{(2.8 + l_1/\tau) F_{\rm B,H}^{'} \Delta_{\rm B} \cdot 10}{76 \cdot \Pi_{\rm B} (1.6 + \sqrt{v_2})} \left[1 + \frac{10.18_{\rm H3} (n_{\rm CM} - 0.5) (1.6 + \sqrt{v_2})}{2.8 + l_1/\tau} \right], (8.102)$$

Таблица 8.8. Изоляция многослойных полюсных катушек ротора сянхронных машин мощностью до 100 кВт



Позиция на ри- сунке	Класс нагревостойкости В Материал			Классы нагревостойкости F н H Материал		
	1	Сл ю дини то фолий	0,12	16	Стекломикафо- лий (или миканит формовочный)	0,2 (0,5)
2	Бумага телефоииая лакироваиная	0,07	3	Лента стекляи- ная	0,1	1 встык.
3	Миканит прокла- дочиый	0,5	1	Миканит прокла- дочный	0,5	1
4	Гетинакс	3—5	1	Стеклотекстолит	3—5	1
5	Бумага асбестовая, дополиительно лакн- рованиая	0,3	1 между витками	Бумага асбестовая, дополнительно лакированная	0,3	1 между витками
6	Слюдинит гибкий	0,2	1 между слоями	Стекломиканит ги б кий	0,22	1 между слоями
7	Бумага конденса- горная	0,03	То же	Стеклянная ткань	0,025	То же

Примечание. Миканиты, стекломикафолий и стеклотекстолит должны быть нэготовлены на связующем, соответствующем классу нагревостойкости изоляции обмотки. где $\delta_{\rm H3}$ — двусторонняя толщина изоляции провода, мм; $n_{\rm cn}$ — числоев в наиболее широкой части катушки; $\Pi_{\rm B}$ — периметр боковой поверхности катушки, мм (abc на рис. 8.24, a); v_2 — окружная скорость ротора, м/с:

$$v_2 = \pi D_2 n_1 / 60 \cdot 10^3; \tag{8.103}$$

для однослойных катушек

$$\Delta\Theta_{\rm B} = \frac{0.3(2.8 + l_1/\bar{\tau}) \, \bar{b} \bar{\Delta}_{\rm B}^2}{1.6 + 1/\bar{v}_2} \,. \tag{8.104}$$

Полученное по (8.103) и (8.105) значение $\Delta\Theta_{\rm B}$ должно быть меньше допустимого на 10—15 °C. Если же это условие не выполняется, то необходимо выполнить пересчет обмотки возбуждения при другом предварительном значении плотности тока $\Delta_{\rm B}$, другом напряжении возбуждения $U_{\rm B}$ или же другом соотношении размеров a и b обмоточного провода.

Затем уточняют высоту полюса, мм,

$$h_m = (a + \delta_a) (w_{R,B} + 1) + \delta_m.$$
 (8.105)

Если полученное значение высоты полюса отличается от предварительно принятого более чем на 5%, то следует пересчитать магнитное напряжение полюса ротора.

Активное сопротивление обмотки возбуждения при расчетной температуре, Ом,

$$r_{\rm B} = \rho_{\rm Cu} \, 2pw_{\rm BB} \, l_{\rm BCD} \cdot 10^3 / q_{\rm B}.$$
 (8.106)




Таблица 8.9. Изоляция полюсиых катушек ротора явнополюсных синхронных машин мощиостью свыше 100 кВт

Позиция	Материал			Общая	
на рисунке	Наименование	Толщина, мм	Число слоев	толщина. мм	
1	Медь полосовая	_	_	_	
, 2	Бумага асбестовая электроизоляци- ониая*	0,2	2	0,4	
3	Миканит формовочный (или мика- фолий, или стекломикафолий)	0,5 (0,2)	3 (8)	1,5 (1,6)	
4, 6	Миканит прокладочный	0,5	1	0,5	
5 7	Стеклотекстолит *	8	1	8	

^{*} Для класса нагревостойкости В лакируется глифталебакелитовым лаком, для классов $\mathbb F$ и Н — лаком на кремнийорганической основе.

8.11. ПОТЕРИ И КПД

Основные потери в синхронной машине слагаются из электрических потерь в обмотке статора, потерь на возбуждение, основных магнитных потерь и механических потерь.

Электрические потери в обмотке статора, Вт,

$$P_{\rm nl} = m_1 I_1^2 r_1, \tag{8.107}$$

где r_1 — активное сопротивление одной фазы обмотки статора, Ом, при расчетной рабочей температуре (5.67).

Потери на возбуждение:

при возбуждении от тиристорного возбудительного устройства, Вт,

$$P_{\rm B} = I_{\rm B,H}^2 r_{\rm B} + \Delta U_{\rm m} I_{\rm B,H}^{2}, \tag{8.108}$$

где $r_{\rm B}$ — сопротивление обмотки возбуждения при расчетной рабочей температуре, Ом (8.106); $\Delta U_{\rm m}$ — падение напряжения в щеточном контакте: $\Delta U_{\rm m} = 2$ В;

при возбуждении от генератора постоянного тока (возбудите-

ля), сочлененного с валом синхронной машины, Вт,

$$P_{\rm B,\Gamma} = P_{\rm B}/\eta_{\rm B}, \tag{8.109}$$

где $\eta_B = 0.80 \div 0.85$ — КПД генератора постоянного тока (возбудителя).

Основные магнитные потери в сердечнике статора синхронной

машины $P_{\rm M1}$ рассчитывают по (6.1)—(6.7).

Механические потери, равные сумме потерь на трение в подшипниках, в контактном узле (трение щеток о контактные кольца) и потерь на вентиляцию, Вт,

$$P_{\text{Mex}} \approx 3,68p \, (v_2/40)^3 \, V \, \overline{l_1 \cdot 10^3},$$
 (8.110)

где l_1 — полная длина сердечника статора, мм; v_2 — окружная скорость ротора (8.103), м/с.

Добавочные потери разделяют на добавочные потери холостого

хода и добавочные потери при нагрузке.

Добавочные потери холостого хода обусловлены в основном поверхностными потерями в полюсных наконечниках. Они вызваны изменением магнитной индукции из-за зубчатости внутренней поверхности сердечника статора и определяются выражением, Вт,

$$P_{\pi} = k_{\pi} p b_{p} l_{1} (Z_{1} n_{1} \cdot 10^{-4})^{1.5} [B_{\delta \text{HOM}} (k_{\delta 1} - 1) t_{1}]^{2} \cdot 10^{-6}, \quad (8.111)$$

где $B_{\delta \text{ном}}$ — магнитная индукция в зазоре, Тл, соответствующая ЭДС $E_{10} = U_{\text{ном}}$; $k_{\text{п}}$ — коэффициент, определяемый толщиной листов полюсных наконечников: при толщине 1 мм $k_{\text{п}} = 4,6$; 2 мм $k_{\text{п}} = 8,6$; при массивных полюсных наконечниках $k_{\text{п}} = 23,3$; b_{p} , l_{1} и t_{1} принимаются в миллиметрах.

Добавочные потери при нагрузке $P_{\pi 06}$ — это потери в обмотке статора от вихревых токов, потери в стали статора и полюсных наконечников ротора от высших гармоник магнитного поля. Доба-

вочные потери при нагрузке в синхронных машинах определяют ориентировочно в процентах полезной мощности для генераторов и подводимой мощности для двигателей. Согласно ГОСТ 183-74 значение этих потерь принимают для машины мощностью до 1000 кВ·А 0.5 %, свыше 1000 кВ·А 0.25—0.4 %.

Суммарные потери в синхронной машине, кВт,

$$\Sigma P = (P_{\rm B1} + P_{\rm B} + P_{\rm M1} + P_{\rm II} + P_{\rm II06} + P_{\rm Mex}) \cdot 10^{-3}. \tag{8.112}$$

Коэффициент полезного действия синхронного генератора

$$\eta_{\rm r} = 1 - \Sigma P/(P_{\rm HOM} + \Sigma P), \tag{8.113}$$

синхронного двигателя

$$\eta_{\pi} = 1 - \Sigma P / P_{1\text{HoM}},$$
 (8.114)

где $P_{1\text{ном}}$ — мощность, потребляемая двигателем при номинальной нагрузке.

8.12. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СИНХРОННЫХ МАШИН

Изменение напряжения синхронного генератора. Если синхронный генератор работал с номинальной нагрузкой и напряжение на его выводах было номинальным, то при отключении нагрузки (I_1 =0) и сохранении неизменными тока в обмотке возбуждения и частоты вращения напряжение на выводах генератора увеличится до значения U_{10} . Это изменение напряжеия генератора при сбросе нагрузки определяется выражением

$$\Delta U_{\text{nom}} = \frac{U_{10} - U_{1\text{HoM}}}{U_{1\text{HoM}}} \ 100 \ \%. \tag{8.115}$$

Для явнополюсных синхронных генераторов, работающих с коэффициентом мощности $\cos \varphi_1 = 0.8$, $\Delta U_{\text{ном}} = 30 \div 35 \%$.

Напряжение холостого хода $U_{10} = E_{10}$ определяют по характеристике холостого хода генератора $E_{10} = f(F_{B0})$, по значению МДС обмотки возбуждения при номинальной нагрузке $F_{B,B}$.

Отношение короткого замыкания (ОКЗ). Отношение короткого замыкания синхронной машины представляет собой отношение то-

ка возбуждения, соответствующего ее номинальному напряжению при холостом ходе $I_{\text{воном}}$, к току возбуждения при трехфазном коротком замыкании с номинальным током в обмотке статора $I_{\text{в.к.ном}}$:

$$OK3 = I_{BOHOM}/I_{BKHOM}.$$
 (8.116)

Для определения ОКЗ можно воспользоваться выражением


$$OK3 = E_{10HOM*}/x_{d*}. (8.117)$$

где $E_{10\text{ном}}$ — ЭДС генератора, определяемая продолжением прямолинейной части характеристики холостого хода $E_{10\star} = f(F_{\text{в0}\star})$ при $F_{\text{в0}\star} = 1$ (рис. 8.26).

Чем больше ОКЗ, тем больше предельная нагрузка синхронного генератора. Для явнополюсных синхронных машин ОКЗ=0,8÷ ÷ 1,8. С уменьшенеим ОКЗ возрастают колебания напряжения на

выходе генератора при изменениях нагрузки и снижается устойчивость при параллельной работе синхронных генераторов. Однако получение синхронного генератора с большим ОКЗ требует увеличения воздушного зазора, что существенно удорожает машину.

Статическая перегружаемость. Статическая перегружаемость (перегрузочная способность) синхронной машины определяется от-






Рис. 8.26. К определению ЭДС $E_{10^{\bullet}}^{\prime}$ и $E_{10^{\bullet}}^{\prime\prime}$

Рис. 8.27. Зависимость $k_{\rm p}$ от ϵ

ношением максимального электромагнитного момента к номинальному:

$$M_{max*} = M_{max}/M_{HOM}.$$
 (8.118)

Статическую перегружаемость синхронной явнополюсной машины можно определить по формуле

$$M_{max*} = E''_{10*} k_p / x_{d*} \cos \varphi_1, \tag{8.119}$$

где k_p — коэффициент, учитывающий наличие реактивной составляющей электромагнитного момента, обусловленной различием индуктивных сопротивлений по продольной x_{d*} и поперечной x_{q*} осям явнополюсной машины.

Коэффициент $k_{\rm p}$ определяют по рис. 8.27 в зависимости от коэффициента

$$\varepsilon = (x_{d_{\bullet}} - x_{q_{\bullet}})/x_{q_{\bullet}} E'_{10_{\bullet}}.$$

Электродвижущая сила $E_{10*}^{"}$ в выражении (8.119) определяется по рис. 8.26 на продолжении прямолинейной части характеристики холостого хода до пересечения с вертикалью, проведенной из точки $F_{\rm B,H*}$. Статическая перегружаемость явнополюсных синхронных машин общего назначения должна быть не менее 1,65.

8.13. УПРОЩЕННЫЙ ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ СИНХРОННЫХ МАШИН

Превышение температуры внутренней поверхности сердечника статора над температурой воздуха внутри машины, °С,

$$\Delta\Theta_{\text{HOB1}} = \frac{P_{\text{91}} (2l_1/l_{\text{cp1}}) + P_{\text{M1}}}{\pi D_1 l_1 \alpha_1 (1 + 0, 1v_2)}, \qquad (8.120)$$

где v_2 — окружная скорость ротора, м/с; α_1 — коэффициент теплоотдачи с поверхности сердечника статора, принимается в зависимости от отношения l_1/τ :

Перепад температуры в изоляции пазовой части обмотки статора $\Delta\Theta_{\text{из1}}$ определяют по (6.94).

Превышение температуры внешней поверхиости лобовых частей обмотки статора над температурой воздуха внутри машины, °С,

$$\Delta\Theta_{\pi 1} = \frac{A_1 \Delta_1 t_1 \rho_{\text{Cu}} \cdot 10^6}{13,3 (1+0.07v_2) \Pi_{\pi 1}}, \qquad (8.121)$$

где A_1 — линейная нагрузка, A/м; Δ_1 — плотность тока в обмотке статора, $A/мм^2$; $\Pi_{\pi 1}$ — периметр поперечного сечения условной поверхности охлаждения лобовой части одной катушки обмотки статора (6.100), мм; ρ_{Cu} — удельное электрическое сопротивление меди, $OM \cdot M$, при расчетной температуре (см. табл. 2.1).

Среднее превышение температуры обмотки статора над темпе

ратурой охлаждающей среды, °С,

$$\Delta\Theta_1 = \left[\left(\Delta\Theta_{\text{mal}} + \Delta\Theta_{\text{mobl}} \right) l_1 + \left(\Delta\Theta_{\text{mal}} + \Delta\Theta_{\text{ml}} \right) l_{\text{ml}} \right] 2/l_{\text{cpl}}. \quad (8.122)$$

8.14. ПРИМЕР РАСЧЕТА ТРЕХФАЗНОГО СИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ

Заданне. Рассчитать трехфазный синхронный двигатель на базе серии СЛН2.

Исходные данные:

номинальнаи мощность $P_{\text{ном}} = 630 \text{ кB}_{\text{т}}$;

частота тока сети $f_1 = 50 \Gamma_{\text{II}}$;

номинальное наприжение сети (линейное) $U_c = 6000 \text{ B}$;

частота вращення ротора $f_1 = 600$ об/мин;

коэффициент мощности (опережающий) $\cos \varphi_1 = 0.9$;

статическай перегружаемость $M_{max*} > 2$;

режим работы — продолжительный;

конструкции — с горнзонтальным расположением вала, исполнение по способу защиты IP11; на роторе пусковая клетка; способ охлаждения IC01; класс нагревостойкости системы изоляции В.

- 1. Главные размеры двигателя
- 1.1. По табл. 8.5 выбнраем номер габарита 16, наружный диаметр сердечника статора $D_{1\mathrm{B}} = 1180$ мм (см. табл. 8.1), высота осн вращения h = 630 мм.
 - 1.2. Внутренний днаметр сердечника статора (8.1)

$$D_1 = D_{1\mathrm{H}}/k_D = 1180/1,32 \approx 894 \text{ mm};$$

при 2p = 10 принимаем $k_D = 1.32$.

1.3. Расчетная мощность двигателя (8.4)

$$P_i = k_E P_{\text{HOM}} / \eta'_{\text{HOM}} \cos \varphi_1 = 1,05.630/0,946.0,9 = 777 \text{ kB·A},$$

где k_E =1,05, а предварительное значение КПД при номинальной изгрузке двигатели принимаем по табл. 8.4 $\eta'_{\text{ном}}$ =94,6 %.

1.4. Предварительные значении максимальной магнитиой нндукции в воздушном зазоре B_{δ}' и линейной нагрузки A_1' принимаем по рис. 8.6, δ при полюсном делении $\tau = \pi D_1/2p = \pi \cdot 894/10 = 281$ мм

$$B_{\delta}' = 0.93 \text{ Tm}; A_1 = 460 \cdot 10^2 \text{ A/m}.$$

1.5. Расчетная длина сердечника статора (4.14)

$$\begin{split} l_{i} &= \frac{6,1 \cdot 10^{12} \, P_{i}}{k_{B}^{\prime} \, k_{06}^{\prime} \, \alpha_{i}^{} \, n_{1}^{} \, D_{1}^{2} \, B_{\delta}^{\prime} \, A_{1}^{\prime}} = \\ &= \frac{6,1 \cdot 10^{12} \cdot 777}{1,15 \cdot 0,94 \cdot 0,66 \cdot 600 \cdot 894^{2} \cdot 0,93 \cdot 460 \cdot 10^{2}} = 324 \text{ mm}, \end{split}$$

где предварительные значения коэффициентов принимаем: $\alpha_i = 0.66$; $k_B'' = 1.15$ и $k_{061} = 0.94$.

1.6. Коэффициент длины сердечника статора (8.6)

$$\lambda = l_i/\tau = 324/281 = 1,153,$$

что находится в пределах рекомендуемых значений при 2p = 10.

1.7. Фактическая длина сердечника статора (8.7)

$$l_1 = l_i + n_K b_K = 324 + 6 \cdot 10 = 384 \text{ MM}.$$

- 2. Сердечник и обмотка статора
- 2.1. Номинальный ток статора (8.12)

$$I_{1\text{HOM}} = \frac{P_{\text{HOM}} 10^3}{m_1 U_{1\text{HOM}} \eta'_{\text{HOM}} \cos \varphi_1} = \frac{630 \cdot 10^3}{3 \cdot 3468 \cdot 0,95 \cdot 0,9} = 70,8 \text{ A,}$$

где фазное напряжение $U_{1\text{ном}} = U_c / \sqrt{3} = 6000 / \sqrt{3} = 3468$ В (схема соединенни обмотки статора — звезда). Число параллельных ветвей обмотки статора принимаем $a_1 = 1$.

2.2. Число пазов сердечника статора: по рис. 8.11 дли 16-го габарита при au=281 мм определяем минимальное и максимальное значении зубцового делении

$$t_{1min} = 33 \text{ MM}; \quad t_{1max} = 39 \text{ MM}$$

и соответствующие им максимальное и минимальное числа пазов (8.10)

$$Z_{1max} = \pi D_1 / t_{1min} = \pi \cdot 894 / 33 \approx 85;$$

 $Z_{1min} = \pi D_1 / t_{1max} = \pi \cdot 894 / 39 \approx 72.$

Из полученного днапазона чисел пазов требованиям, перечисленным в § 8.3, уловлетворяют значении 72, 75, 81 и 84.

Результаты расчета хорды H_c по (8.9), числа пазов на полюс и фазу q_1 , числа эффективных проводников в пазу u_π по (8.14), зубцового деления t_1 н фактического значения линейной нагрузки A_1 по (8.15) сведены в табл. 8.10.

Анализ таблицы показывает, что варианты № 1 н 4 дают наименьшие отклоненни значений A_1 и A_1' н обеспечивают наиболее экоиомичный раскрой листов электротехиической стали шириной 600 мм. Однако вариант № 4 являетси более целесообразным, так как ему соответствует меньшее число эффективиых

₩.	Число пазов z ₁	Чнсло сегментов	$z_{ m c}$	<i>Н</i> _{с'} мм	q 1	<i>t</i> ₁	ип	A_{1} , 10^{2} A/M
1	$72 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3$	6	12	590	$2\frac{1}{2}$	40,0	26	473
2	75=3.5.5	5	15	694	$2\frac{1}{2}$	37,4	24	455
3	81=3.3.3.3	9	9	403	$2\frac{7}{10}$	34,6	22	451
4	$84 = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 7$	6	14	590	$2\frac{4}{5}$	33,4	22	467
					1	j		

проводников в пазу (u_n =22), что обеспечивает лучшее заполнение пазов статора медью, поэтому для дальнейшего расчета принимаем вариант № 4 (Z_1 =84).

2.3. Поперечное сечение эффективного проводника обмотки статора (8.16)

$$q_{1 \text{ pd}} = I_{1 \text{HOM}} / a_1 \, \Delta_1' = 70,8/1.5,5 = 12,87 \, \text{mm}^2,$$

где предварительное значение плотности тока принимаем $\Delta_{1} = 5,5$ A/мм².

Так как $q_{12\Phi} < 18$ мм², то эффективный проводник не разделяем на элементарные, т. е. принимаем $q_{12\pi} = q_{12\Phi}$.

По табл. П.1.2 приннмаем обмоточный провод прямоугольного сечення 13.14 мм^2 с размерамн сторон $a \times b = 1.8 \times 7.5 \text{ мм}$.

Учнтывая, что проектнруемая машнна является высоковольтной, принимаем обмоточный провод с эмалево-волокинстой изоляцией марки ПЭТВСД (см. табл.

$$\Pi$$
1.4) $\frac{1,8\times7,5}{2,42\times7,98}$ MM.

2.4. Изоляция паза выполняется в соответствин с табл. 8.6. При 11 проводниках в катушке, уложенных по одному по ширине паза, с учетом допуска на укладку толщина изоляции в пазу равна: по ширине C_b =3,6 мм, по высоте C_h ==11,2 мм.

2.5. Размеры паза в свету: шнонна паза (8.19)

$$b_{m1} = n_{8\pi b} b_{m8} + C_B + \delta_{pb} = 1.7,98 + 3,6 + 0,05 = 11,6 \text{ mm},$$

где $\delta_{\text{р}b} = 0.05 n_{\text{эл}b} = 0.05 \cdot 1 = 0.05$ мм; принимаем $b_{\text{п}1} = 12$ мм; высота паза (8.20)

$$h_{zi} = n_{BRh} a_{RB} + C_h + \delta_{Dh} + h_{K} = 22 \cdot 2,42 + 11,2 + 1,1 + 4 = 69,6$$
 MM,

где $\delta_{ph} = 0.05 n_{\theta,\pi h} = 0.05 \cdot 22 = 1.1$ мм; $h_{\kappa} = 4$ мм; принимаем $h_{z1} = 70$ мм. 2.6. Уточненное значение плотности тока в обмотке статора (8.18)

$$\Delta_1 = I_{1HOM}/n_{BJI} q_{BJI} = 70.8/1 \cdot 13.14 = 5.38 \text{ A/mm}^2.$$

2.7. Максимальная магнитная нндукция в зубце (8.22) и спинке (8.23) статора

$$B_{zimax} = \frac{B_{\delta}^{'} t_{1}}{(t_{1} - b_{m1}) k_{c1}} = \frac{0.93 \cdot 33.4}{(33.4 - 12) \cdot 0.95} = 1.53 \text{ Ta};$$

$$B_{c1} = \frac{0.5\alpha_{l}^{'} \tau B_{\delta}^{'}}{h_{c1} k_{c1}} = \frac{0.5 \cdot 0.66 \cdot 281 \cdot 0.93}{73 \cdot 0.95} = 1.24 \text{ Ta},$$

где h_c — высота спинки статора (8.24):

$$h_{c1} = 0.5 (D_{1H} - D_1) - h_{21} = 0.5 (1180 - 894) - 70,0 = 73 \text{ mm}.$$

Полученные значення магнитной нидукции не превышают допустимых значений (см. § 8.3).

2.8. Число последовательно соединенных витков в фазе обмотки статора (8.25)

$$w_1 = pq_1 u_{\pi}/a_1 = 5 \cdot 2 \cdot \frac{4}{5} \cdot 22/1 = 308.$$

2.9. Шаг обмотки статора (8.28)

 $y_1 = \beta Z_1/2p = 0.83 \cdot 84/10 \approx 7$ (нз первого в восьмой паз); относительный шаг (8.29)

$$\beta = 2py_1/Z_1 = 10.7/84 = 0.833.$$

2.10. Обмоточный коэффициент (8.26)

$$k_{0.61} = k_{0.1} k_{0.1} = 0.96 \cdot 0.97 = 0.93$$

где K_{p1} н K_{y1} определяем по (8.27) н (8.27,a):

$$k_{\text{p1}} = \frac{0.5}{(bd+c)\sin\left[30^{\circ}/(bd+c)\right]} = \frac{0.5}{(2\cdot5+4)\sin\left[30^{\circ}/(2\cdot5+4)\right]} = 0.96,$$

$$r_{\text{He}} \ q_{1} = b + \frac{c}{d} = 2 + \frac{4}{5}, \quad \text{T. e. } b = 2, \quad d = 5 \text{ H } c = 4;$$

$$k_{\text{v1}} = \sin\left(\beta \cdot 90^{\circ}\right) = \sin\left(0.833 \cdot 90^{\circ}\right) = 0.97.$$

- 3. Воздишный зазор
- 3.1. Относительное значение индуктивного сопротивления обмотки статора по продольной оси x_{d*} ; по рис. 8.12 при $M_{max*}=2$ получаем $x_{d*}=1,5$.
 - 3.2. Минимальное значение воздушного зазора (по оси полюса) (8.30)

$$\delta \approx k_x \cdot 10^{-6} \frac{A_1}{B_{\delta}'} \frac{\tau}{x_{d*}} = 0,28 \cdot 10^{-6} \frac{467 \cdot 10^8}{0,93} \frac{281}{1,5} = 2,63 \text{ mm};$$

принимаем $\delta = 2.6$ мм.

3.3. Зазор по краям полюсного наконечника

$$\delta_{max} = 1.5\delta = 1.5 \cdot 2.6 = 3.9 \text{ MM}$$

3.4. Среднее значение зазора (8.31)

$$\delta_{\rm cp} = \delta + \frac{1}{3} (\delta_{max} - \delta) = 2.6 + \frac{1}{3} (3.9 - 2.6) = 3.03 \text{ mm}.$$

4. Полюс ротора (см. рис. 8.13)

4.1. Высота полюсного наконечника по рис. 8.14 при τ =281 мм h_p =30 мм.

4.2. Ширина полюсного наконечника (8.34)

$$b_p = \alpha_T = 0.7 \cdot 281 = 197 \text{ MM}.$$

4.3. Высота сердечника полюса (8.39)

$$h_m \approx 16 + 33,5 \sqrt[4]{\tau} = 16 + 33,5 \sqrt[4]{281} = 150 \text{ mm}.$$

4.4. Длина сердечинка полюса l_m и полюсного наконечника l_p

$$l_m = l_p = l_1 = 384 \text{ MM}.$$

4.5. Расчетная длина сердечника полюса (8.35)

$$l_m' = l_m + l_m = 384 + 16 = 400 \text{ MM},$$

где $l_{\rm m} = 16$ мм.

4.6. **Коэффициент** рассеяння полюсов ротора (предварнтельное значение). (8.33)

$$\sigma_m' = 1 + 350k_\sigma \delta_{cp}/\tau^2 = 1 + 350 \cdot 8, 5 \cdot 3, 03/281^2 = 1, 13,$$

где $k_{\sigma} = 8.5$ при $h_{p} = 30$ мм.

4.7. Ширина сердечника полюса (8.32)

$$b_m = \frac{\alpha_i B_0^{\prime} \tau l_i \sigma_m^{\prime}}{B_m^{\prime} k_{cm} l_m^{\prime}} = \frac{0,66 \cdot 0,93 \cdot 281 \cdot 324 \cdot 1,13}{1,5 \cdot 0,95 \cdot 384} = 118 \text{ mm},$$

где k_{cm} — коэффициент заполнения сердечника полюса сталью; $B_{\mathsf{M}}^{'} = 1,5$ Тл.

4.8. Длина обода (8.40)

$$l_{00} = l_m + \Delta l = 384 + 60 = 444 \text{ MM},$$

где $\Delta l = 60$ мм.

4.9. Высота обода (8.41)

$$h_{ob} = \sigma_m' \frac{\alpha_i B_{\delta}' \tau l_i}{2B_{ob}' l_{ob}} = 1,13 \frac{0,66 \cdot 0,95 \cdot 281 \cdot 324}{2 \cdot 1,2 \cdot 244} = 60 \text{ mm};$$

магнитную нидукцию в ободе предварительно принимаем $B_{\rm ob} = 1,2$ Тл.

- 5. Пусковая клетка
- 5.1. Число стержией пусковой клетки на один полюс принимаем $N_2 = 7$.
- 5.2. Поперечное сечение одного стержия (8.42)

 $q_2=k_{\Pi,\mathrm{K}}$ т A_1/N_2 $\Delta_1=0,3\cdot 10^{-3}\cdot 281\cdot 467,5\cdot 10^2/7\cdot 5,38=105$ мм², где $k_{\Pi,\mathrm{K}}=0,3\cdot 10^{-3}.$

5.3. Диаметр стержня (8.43)

$$d_2 = 1,13 \sqrt{q_2} = 1,13 \sqrt{105} = 11,6 \text{ MM},$$

принимаем $d_2 = 12,0$ мм, тогда сечение стержия пусковой клетки

$$q_2 = \pi d_2^2/4 = \pi \cdot 12^2/4 = 113 \text{ mm}^2$$
.

5.4. Длина стержин пусковой клетки (8.45)

$$l_{CT} = l_D + 0.3\tau = 384 + 0.3 \cdot 281 = 468 \text{ mm}.$$

5.5. Зубцовый шаг на полюсном наконечнике ротора (8.46)

$$t_2 = (b_p - d_2 - 2e)/(N_2 - 1) = (197 - 12 - 2 \cdot 10)/(7 - 1) = 27.5 \text{ MM}.$$

5.6. Проверка условня (8.47) $t_2 > 0.8t_1$, т. е. 27,5 > 0,8 · 33,4 = 26,7 мм;

$$(N_2-1)[1-(t_2/t_1)]=(7-1)[1-(27,4/33,4)]=1,08>0,75.$$

5.7. Пазы на роторе принимаем круглыми полузакрытыми, диаметр паза (8.48)

$$d_{\text{H2}} = d_2 + \Delta_{\text{HD}} = 12,0 + 0,2 = 12,2 \text{ MM},$$

ширина шлица $b_{m2}=4$ мм, высота шлица $h_{m2}=2$ мм.

5.8. Сеченне короткозамыкающего сегмента (8.49)

$$q_{\rm K} = 0.5N_2 q_2 = 0.5 \cdot 7 \cdot 113 = 395.5 \text{ mm}^2$$

по табл. П.1.3 принимаем медную шину с размерамн $a=\frac{2}{3}d_2=8$ мм н b=55 мм, сеченне шины $q_{\rm K}=429.1$ мм².

- 6. Расчет магнитной цепи
- 6.1. Полезный магнитный поток (8.50)

$$\Phi = \frac{E_{10}}{4k_B f_1 w_1 k_{001}} = \frac{3468}{4 \cdot 1,15 \cdot 50 \cdot 308 \cdot 0,93} = 0,0526 \text{ B6},$$

где $E_{10}=U_{1\text{HoM}}=3468$ В, по рис. 8.16 прн $\delta_{max}/\delta=1,5$, $\alpha=0,7$ н $\delta/\tau=3/281=0,01$ принимаем $k_B=1,15$ н $\alpha_X=0,66$.

6.2. Магнитная индукция в воздушном зазоре (8.51)

$$B_{\delta} = \Phi \cdot 10^6 / (\alpha_i \tau l_i) = 0.0526 \cdot 10^6 / (0.66 \cdot 281 \cdot 324) = 0.87 \text{ Tm}.$$

6.3. Коэффициент воздушного зазора

$$k_{\delta} = k_{\delta 1} k_{\delta 2} = 1,25 \cdot 1,07 = 1,34,$$

где $\kappa_{\delta 1}$ — коэффициент воздушного зазора статора (8.52):

$$k_{\delta 1} = \frac{t_1 + 10\delta_{\rm cp}}{t_1 - b_{\rm n1} + 10\delta_{\rm cp}} = \frac{33.4 + 10.3.03}{33.4 - 13 + 10.3.03} = 1,25;$$

 k_{80} — коэффициент воздушного зазора (8.53):

$$k_{\delta 2} = \frac{t_2 + 10\delta_{\rm CP}}{t_2 - b_{\rm III2} + 10\delta_{\rm CP}} = \frac{27.4 + 10.3.03}{27.4 - 4 + 10.3.03} = 1.07.$$

6.4 Магнитное напряжение воздушного зазора (5.152)

$$F_{\delta} = 0.8B_{\delta} \delta_{\rm cp} k_{\delta} \cdot 10^3 = 0.8 \cdot 0.87 \cdot 3.03 \cdot 1.34 \cdot 10^3 = 2824 \text{ A.}$$

6.5. Магинтное напряжение зубцового слоя статора. Для сердечника статора выбрана тонколистовая холоднокатаная электротехническая сталь марки 2013 толщиной 0,5 мм. Ширина зубца в наиболее узком месте

$$b_{zmin} = t_1 - b_{HI} = 33,4 - 12 = 21,4 \text{ MM}.$$

Магнитная индукция в наименьшем сечении зубца (5.157)

$$B_{z1max} = B_{\delta} t_1 / k_{c1} b_{z1min} = 0.87 \cdot 33.4 / 0.95 \cdot 21.4 = 1.43 \text{ Tm.}$$

Так как $B_{z_{1}max}$ <1,8 Тл, то расчет магнитного напряжения ведем по магнитной индукции в сечении зубца на высоте 1/3 от его наиболее узкого места, где минрина зубца равна (5.159)

$$b_{z1(1/3)} = \frac{\pi \left[D_1 + (2/3) h_{z1} \right]}{Z_1} - b_{n1} = \frac{\pi \left[894 + (2/3) 70 \right]}{84} - 12 = 23,2 \text{ mm}.$$

Магнитная индукция в сечении зубца $b_{z1(1/3)}$ (5.158)

$$B_{z1(1/3)} = B_{\delta} t_1/k_{c1} b_{z1(1/3)} = 0.87 \cdot 33.4/(0.95 \cdot 23.2) = 1.36 \text{ T.s.}$$

Напряжениость поля в зубце по табл. П.2.1 при $B_{z1(1/3)} = 1,32$ Тл $H_{z1} = 220$ А/м Магнитное напряжение зубцового слоя (5.156)

$$F_{z1} = H_{z1} h_{H1} \cdot 10^{-3} = 280 \cdot 70 \cdot 10^{-3} = 15 \text{ A}.$$

6.6. Магнитное напряжение зубцового слоя ротора. Полюсы с полюсными наконечниками выполнены из коиструкционной стали марки СтЗ толщиной 1 мм. Ширина зубца на расстоянии 1/3 от поверхиости полюсного наконечника (8.56).

$$b_{\mathbf{z}2(1/3)} = \frac{D_1 - 2\delta - (2/3) \ h_{\mathbf{z}2}}{D_1 - 2\delta} t_2 - 0,94d_2 =$$

$$= \frac{894 - 2 \cdot 2,6 - (2/3) \cdot 14,2}{894 - 2 \cdot 2,6} 27,5 - 0,94 \cdot 12,2 = 15,8 \text{ MM},$$

где высота зубца ротора (8.54)

$$h_{22} = d_{112} + h_{1112} = 12,2 + 2 = 14,2$$
 MM.

Магнитиая индукция в зубце ротора (8.55)

$$B_{z2(1/3)} = \frac{B_{\delta} \ t_2 \ l_t}{b_{z2(1/3)} \ l_m \ k_{c2}} = \frac{0.87 \cdot 27.5 \cdot 324}{15.8 \cdot 384 \cdot 0.95} = 1.34 \ \text{Ta}.$$

Напряжениюсть поля в зубце ротора при магинтной индукции $B_{z1\{1/3\}} = 1,34$ Тл по табл. П.2.11, $H_{z2} = 1220$ А/м. Магинтное напряжение зубцового слоя ротора (5.186)

$$F_{z2} = H_{z2} h_{z2} \cdot 10^{-3} = 1220 \cdot 14, 2 \cdot 10^{-3} = 17 \text{ A}.$$

" 6.7. Магнитиое напряжение спинки статора.

Магнитная иидукция в спинке статора (5.189)

$$B_{\rm CI} = 0.5\alpha_i \tau B_0/k_{\rm CI} h_{\rm CI} = 0.5 \cdot 0.66 \cdot 281 \cdot 0.87/0.95 \cdot 73 = 1.16 \, \rm Ta.$$

Напряжениость поля в спинке статора при $B_{c1} = 1,16$ Тл по табл. П.2.1

$$H_{c1} = 133 \text{ A/m}.$$

Длина средией силовой линии в спинке статора (5.191)

$$L_{\text{CI}} = (\pi/2p) (D_{1\text{H}} - h_{\text{CI}}) = (\pi/10) (1180 - 73) = 347 \text{ MM}.$$

Магнитное напряжение спиики статора (8.57)

$$F_{\text{C1}} = \xi H_{\text{C1}} L_{\text{C1}} \cdot 10^{-8} = 0,44 \cdot 133 \cdot 347 \cdot 10^{-3} = 20 \text{ A},$$

где \$ по рис. 8.18 равен 0,44.

Коэффициент магнитного насыщения (8.59)

$$k_{\text{ul}} = F_{\delta zc}/2F_{\delta} = 5732/2 \cdot 2824 = 1,015$$

где $F_{\delta zc} = 2F_{\delta} \ 2F_{z_1} + 2F_{z_2} + F_{c_1} = 2 \cdot 2824 + 2 \cdot 15 + 2 \cdot 17 + 20 = 5732 \text{ A}.$

6.8. Магнитиое иапряжение полюса.

Коэффициент магнитного рассеяния полюсов ротора (8.63)

$$\sigma_m = \sigma'_m k_{\mu 1} = 1,13 \cdot 1,015 = 1,15.$$

Магнитная иидукция в основании полюса (8.62)

$$B_m = \frac{\Phi \sigma_m \cdot 10^6}{l'_m b_m k_{cm}} = \frac{0,0525 \cdot 1,15 \cdot 10^6}{384 \cdot 118 \cdot 0,95} = 1,4 \text{ Tm}.$$

Напряженность поля в полюсе при $B_m = 1,40$ Тл по табл. П.2.11 $H_m = 1490$ А/м. Магнитиое напряжение полюса (8.61)

$$F_m = H_m (h_m + h_p) \cdot 10^{-3} = 1490 \cdot (150 + 30) \cdot 10^{-3} = 179 \text{ A}.$$

6.9. Магнитное иапряжение обода.

Магнитная индукция в ободе (8.66)

$$B_{06} = \frac{\Phi \sigma_m \cdot 10^6}{2l_{06} k_{06} k_{cm}} = \frac{0.0525 \cdot 1.15 \cdot 10^6}{2.444 \cdot 60 \cdot 0.95} = 1.19 \text{ Tm}.$$

Напряженность поля в ободе при B_{06} =1,19 Тл по табл. П.2.11 H_{06} =825 А/м. Длина средней силовой линии в ободе (8.65)

$$L_{06} (\pi/2p) [D_1 - 2\delta - 2 (h_m + h_p) - h_{06}] =$$

$$= (\pi/10) [894 - 2 \cdot 2, 6 - 2 (150 + 30) - 60] = 148 \text{ MM}.$$

Магнитиое напряжение обода (8.64)

$$F_{ob} = H_{ob} L_{ob} \cdot 10^{-3} = 825 \cdot 148 \cdot 10^{-3} = 122 \text{ A}.$$

6.10. Магиитиое напряжение стыка между полюсом и ободом (8.67)

$$F_{mon} = 250B_m = 250 \cdot 1, 4 = 350 \text{ A}.$$

6.11. Магнитное иапряжение ротора (без зубцового слоя)

$$F_{\mathbf{p}}' = 2F_{m} + F_{\mathbf{o}\bar{\mathbf{0}}} + 2F_{mo\bar{\mathbf{0}}} = 2.330 + 124 + 2.365 = 1514 \text{ A}.$$

6.12. Магнитодвижущая сила обмотки возбуждения на пару полюсов в режиме холостого хода при ЭДС $E_{10} = U_{1\text{HoM}} = 3468 \text{ B}$

$$F_{\text{ROHOM}} = F_{\delta zc} + 2F_{z2} + F_{mo5} = 6592 + 2 \cdot 17 + 1514 = 8140 \text{ A.}$$

Результаты расчета магнитной цепи синхронного двигателя при относительных значениях ЭДС E_{10} =0,5; 1,0; 1,1, 1,2; 1,3 приведены в табл. 8.11.

7. Параметры обмотки статора

7.1. Средняя длина витка обмотки статора (5.62)

$$l_{1\text{cp}} = 2 (l_1 + l_{1\pi}) + 40 = 2 (384 + 393) + 40 = 1594 \text{ mm},$$

где $l_{\pi 1}$ — средняя длина лобовой части обмотки статора (5.65):

$$l_{\pi 1} = \frac{t_1 y_1}{\sqrt{1 - [(b_{\pi 1} + 3,5)/t_1]^2}} + h_{21} + 50 =$$

$$= \frac{33,4 \cdot 7}{\sqrt{1 - [(13 + 3,5)/33,4]^2}} + 80,2 + 50 = 393 \text{ mm}.$$

7.2. Активное сопротивление одной фазы обмотки статора при расчетной температуре 75° C (5.67)

 $r_1 = \rho_{\text{Cu}} w_1 l_{10\text{p}} \cdot 10^{-3} / n_{\text{вл}} a_1 q_{13\text{л}} = 21,3 \cdot 10^{-9} \cdot 308 \cdot 1594 \cdot 10^3 / 1 \cdot 1 \cdot 13,14 = 0,788 \text{ Ом},$ гле $\rho_{\text{Cu}} = 21,3 \cdot 10^{-9} \text{ Ом} \cdot \text{м}$ (см. табл. 2.1).

7.3. Коэффициент магнитной проводимости пазового рассеяния (5.71) с учетом рис. 5.12, \boldsymbol{s}

$$\lambda_{\Pi 1} = \frac{h_1 - h_1'}{3b_{\Pi 1}} k_{\beta} + \frac{h_1' + h_{K1}}{b_{\Pi 1}} k_{\beta}' + \frac{k_1'}{4b_{\Pi 1}} =$$

$$= \frac{68.7 - 2.2}{3 \cdot 13} 0.9 + \frac{33.1 + 5}{13} 0.88 + \frac{2.2}{4 \cdot 13} = 4.15;$$

при $\beta = 0.83$ по рис. 5.13 $k_8 = 0.9$ и $\kappa'_8 = 0.88$.

	Значения параметров при ЭДС E_{10*}							
Параметр	0,5	1,0	1,1	1,2	1,3			
E ₁₀ , B	1734	3468	3815	4162	4508			
Ф, Вб	0,0262	0,0526	0,0577	0,0630	0,0682			
В δ, Тл	0,435	0,870	0,957	1,040	1,130			
F _δ , A	1412	2824	3106	3388	3671			
F _{z1} , A	3	15	36	92	228			
F _{z2} , A	3	17	51	87	168			
F _{G1} , A	5	20	31	62	125			
$F_{\delta zc} = 2 F_{\delta} + 2 F_{z1} + 2 F_{z2} + F_{c1}$, A	2842	5732	6417	7196	8359			
$k_{\mu 1} = F_{\delta zc}/2 F_{\delta}$	1,006	1,015	1,033	1,062	1,140			
$\sigma_{m} = \sigma'_{m} k_{\mu 1}$	1,136	1,150	1,167	1,210	1,290			
$\Phi_m = \Phi \sigma_m$, B6	0,0297	0,0605	0,0673	0,0763	0,0879			
<i>В_т</i> , Тл	0,70	1,40	1,56	1,76	1,99			
<i>F</i> _m , A	41	179	384	1176	25 00			
F ₀₆ , A	51	122	169	336	677			
F _{m, 05} , A	175	350	390	440	497			
$F_{\rm p}' = 2 F_m + F_{\rm o6} + 2 F_{\rm mo6}$, A	483	1180	1717	3568	6671			
$F_{\text{BO}} = F_{\delta zc} + F_{\text{p}}'$	33 2 5	6912	8134	10 764	16 760			
$F_{\mathrm{BO}} = F_{\mathrm{BO}} / F_{\mathrm{BO HOM}}$	0,48	1,00	1,17	1,55	2,42			
$F_{\delta z c_*} = F_{\delta z c} / F_{B O HOM}$	0,41	0,83	0,93	1,04	1,18			
$F'_{\mathbf{p_*}} = F'_{\mathbf{p}} / F_{\mathbf{B} \ 0 \ \mathbf{HOM}}$	0,07	0,17	0,25	0,51	0,96			
$\Phi_{m*} = \Phi_m/\Phi_{m \text{ HOM}}$	0,49	1,00	1,11	1,26	1,45			

7.4. Коэффициент магнитной проводимости диффереициального рассеяния (8.77)

$$\lambda_{\text{MI}} = 0.03 \frac{\tau \alpha_i}{\delta_{\text{CP}} k_{\delta} q_1} = 0.03 \frac{281.0.66}{3.5.1.34.2.8} = 0.423.$$

7.5. Коэффициент магнитной проводимости рассеяния лобовых частей обмотки статора (5.77)

$$\lambda_{\pi 1} = 0.34 - \frac{q_1}{l_1} (l_{\pi 1} - 0.648\tau) = 0.34 - \frac{2.8}{384} (393 - 0.64 \cdot 0.83 \cdot 281) = 0.60.$$

7.6. Қоэффициент магнитиой проводимости рассеяния обмотки статора (5.78)

$$\lambda_1 = \lambda_{III} + \lambda_{III} + \lambda_{III} = 4.5 + 0.423 + 0.60 + 5.52$$
.

7.7. Индуктивное сопротивление рассеяния фазы обмотки статора (5.79)

$$x_1 = \frac{1,58f_1 l_1 w_1^2}{pq_1 \cdot 10^8} \lambda_1 = \frac{1,58 \cdot 50 \cdot 384 \cdot 308^2}{5 \cdot 2,8 \cdot 10^8} 5,52 = 11,3 \text{ Om.}$$

7.8. Индуктивное сопротивление рассеяния обмотки статора в относительных единицах

$$x_{1*} = x_1 (I_{1HOM}/U_{1HOM}) = 11,3 (70,8/3468) = 0,23.$$

7.9. Магнитодвижущая сила обмотки статора на пару полюсов при номинальной нагрузке (8.71)

 $F_{a\text{HOM}} = 0.9m_1 I_{1\text{HOM}} w_1 k_{001}/p = 0.9 \cdot 3 \cdot 70.8 \cdot 308 \cdot 0.93/5 = 10.951 \text{ A}.$

7.10. Иидуктивиое сопротивление взаимной индукции по продольной оси в относительных единицах (8.78)

$$x_{ad*} = \frac{k_{ad} F'_{aHOM}}{k_{HO.5} \cdot 2F_{AHOM}} = \frac{0.85 \cdot 10.951}{1.05 \cdot 2 \cdot 2824} = 1.57;$$

по рис. 8.19, δ при α =0,7 и δ/τ =0,01 получаем κ_{ad} =0,85 и κ_{aq} =0,4.

Коэффициент магнитного насыщения при $F_{BO} = 3325$ A

$$k_{\mu 0,5} = F_{B0}/[2(F_{\delta 0,5} + F_{m \text{ of } 0,5})] = 3325/[2(1412 + 175)] = 1,05.$$

7.11. Индуктивное сопротивление взаимной индукции по поперечной оси в относительных единицах (8.80)

$$x_{aq_*} = \frac{k_{aq} F_{aHOM}}{k_{HO} \cdot 5 \cdot 2F_{AHOM}} \cdot \frac{1 + k_{\delta}}{2} = \frac{[0.4 \cdot 10.951]}{1.05 \cdot 2 \cdot 2824} \cdot \frac{1 + 1.34}{2} = 0.738.$$

7.12. Синхронное индуктивное сопротивление обмотки статора по продольной оси в относительных единицах (8.81)

$$x_{d*} = x_{ad*} + x_{1*} = 1,57 + 0,23 = 1,80.$$

7.13. Синхронное нидуктивное сопротивление обмотки статора по поперечной оси в относительных единицах (8.82)

$$x_{q_*} = x_{aq_*} + x_{1*} = 0,738 + 0,23 = 0,968.$$

8. Магнитодвижущая сила обмотки возбуждения при нагрузке

8.1. По даниым табл. 8.11 строим характеристики намагничивания (см. рис. 8.23)

$$E_{10*} = f(F_{\delta z c_*}) \text{ if } \Phi_{m*} = f(F_{p_*})$$

8.2. Строим векториую днаграмму тока и ЭДС (см § 8.9) при номинальной нагрузке двигателя (рис. 8.28).

Принимаем масштаб напряжений $m_U = 25$ В/мм, тогда длина вектора напряжения $\dot{U}_1 = U_1/m = 3468/25 = 138,7$ мм, а вектор падения напряжения в индуктивном сопротивлении

$$-j\dot{I}_{1\text{HOM}} x_1/m_U = 70,8.11,3/25 = 32 \text{ MM}.$$

Что касается вектора падения напряжения в активном сопротивлении, то в принятом масштабе m_U его длина составляет менее 3 мм, а поэтому на векторной диаграмме этот вектор не показаи.




Рис. 8.28. Векториая диаграмма синхронного двигателя




Рис. 8.29. Зависимость E_{10*} от k_{11*}

Угол $\phi_{1\mathbf{B}0\mathbf{M}}$ =агссоз 0,9=26°. После соответствующих построений определяем вектор ЭДС двигателя при нагрузке: $E_{1\mathbf{H}}$ =155·25=3875 В. В относительных единицах эта ЭДС $E_{1\mathbf{H}}^*$ =3875/3468=1,12. Затем по графику E_{10*} = $f(\kappa_{\mu 1})$ (рис. 8.29) определяем коэффициент магнитного насыщения $\kappa_{\mu 1}$, соответствующий ЭДС $E_{1\mathbf{H}}$ =1,12, т. е. $\kappa_{\mu 1}$ =1,04. Пользуясь этим значением коэффициента насыщения, по рис. 8.20 определяем коэффициенты κ_d =0,97; κ_q =0,92 и κ_d =6·10-4.

8.3. Определяем МДС (8.85)

$$F'_{aq_{\bullet}}/\cos \psi_{1} = \tilde{\kappa}_{q} k_{aq} F_{a\text{HOM}*} = 0,92 \cdot 0,4 \cdot 1,58 = 0,58,$$

где $F_{a\text{HoM}*} = F_{a\text{HoM}}/F_{B0} = 10\ 951/6912 = 1,58;\ \kappa_{aq} = 0,4$ (см. рис. 8.19, б).

8.4. Отложив на оси абсцисе графика $E_{10*}=f(F_{020*})$ (см. рис. 8.23) величну $F'_{aq_*}/\cos\psi_1=0.58$, определим $E_{aq_*}/\cos\psi_1=0.5$ или, переходя к абсолютным единицам измерения, получим $E_{aq}/\cos\psi_1=0.50.3468=1734$ В. Отложив на проложении вектора — $j\dot{I}_1x_1$ вектор $\dot{E}_{aq}/\cos\psi_1$ длиной 1734/25=69 мм, получим на векторной диаграмме точку Q. Проведя прямую OQ, получим угол $\psi_1=52^\circ$. При этом $\cos\psi_1=0.616$ и $\sin\psi_1=0.788$.

- 8.5. Опустив перпендикуляр из конца вектора $i\dot{I}_1x_1$ на линию OQ, определяем векторы ЭДС E_{rd} =147·25=3675 В и E_{aq} =42·25=1050 В.
- 8.6. Отложив на оси ординат графика $E_{10*}=f(F_{\mathbf{\delta z c^*}})$ значения $E_{rd*}=E_{rd}/E_{10\text{Hom}}=3675/3468=1,06$, получим соответствующее значение МДС, равное $F_{rd}=0.90$.
- 8.7. Магнитодвижущая сила продольной реакцин якоря с учетом размагничивающего действия МДС реакции якоря по поперечной оси (8.88)

$$F''_{ad_{\bullet}} = F_{a_{\text{HOM}}*} \left(k_{ad} \widetilde{\varkappa}_{d} \sin \psi_{1} + \widetilde{k} \frac{\tau}{\delta} \cos \psi_{1} \right) =$$

$$= 1,58 \left(0,85 \cdot 0,92 \cdot 0,788 + 6 \cdot 10^{-4} \frac{281}{2,6} 0,616 \right) = 1,03.$$

8.8. По графику $\Phi_{m_\bullet} = f(F_{\rm Özc_\bullet})$ (рис. 8.23), отложив на оси абцисе сумму $M \pm C$

$$F_{rd*} + F''_{ad*} = 0.90 + 1.03 = 1.93,$$

вайдем значение магнитного потока при нагрузке $\Phi_{m\mathbf{H}_{\bullet}}=1,50$, а затем по графику $\Phi_{m^*}=f(F_{p^*})$ определим сумму магнитных напряжений в роторе при нагрузке $F_{\mathbf{b},\mathbf{H}_{\bullet}}=1,07$.

8.9. Магнитодвижущая сила обмотки возбуждения при нагрузке двигателя на пару полюсов (8.89) в относительных единицах

$$F_{\text{B,H*}} = F_{rd*} + F''_{ad*} + F_{\text{p,H*}} = 1,93 + 1,07 = 3,0$$

в абсолютных единицах

$$F_{B,H} = F_{B,H*} F_{B \text{ O HOM}} = 3,0.6912 = 20736 \text{ A}.$$

- 9. Обмотка возбиждения
- 9.1. Принимаем обмотку возбуждения из однослойных полюсных катушек, лобовые части которых имеют форму полуокружности (см. рис. 8.25,*a*).
 - 9.2. Средняя длина витка катушки (8.94)

$$l_{B,CP} = 2 (l_m - 2c) + \pi (b_m + 2\delta_m + b') =$$

$$= 2 (384 - 2 \cdot 15) + \pi (118 + 2 \cdot 1, 5 + 14) = 1233 \text{ MM},$$

Fig. $\delta_{\rm M} = 1.5$ MM; c = 15 MM, $e' = 0.05 \tau = 0.05.281 = 14$ MM.

9.3. Для питания обмотки возбуждения двигателя принимаем возбудительное устройство типа ТВУ-65-320 (иоминальное напряжение 65 В, ток 320 А). Напряжение непосредственно на обмотке возбуждения

$$U_{\rm B} = 65 - 2 = 63 \, {\rm B}.$$

9.4. Предварительное значение сечения медного провода полюсной катушки (8.91)

$$q_{\rm B}' = \rho_{\rm Cu} \, p F_{\rm B,H}' \, l_{\rm B,cp} \cdot 10^3 / U_{\rm B} = 25,6 \cdot 10^{-9} \cdot 5 \cdot 22\,809 \cdot 1233 \cdot 10^3 / 63 = 57\, {\rm mm^2},$$
 the
$$\rho_{\rm Cu} = 25,6 \cdot 10^{-9} \, {\rm Om\cdot m}; \, F_{\rm B,H}' = 1,1 \cdot 20 \, 736 = 22\,\,809\,\,{\rm A}.$$

9.5. Ток возбуждения (8.96)

$$I_{\rm RH} = q_{\rm B}' \Delta_{\rm B}' = 57.5, 4 = 308 \text{ A},$$

где $\Delta_{\rm B} = 5.4$ A/мм².

9.6. Число витков в катушке возбуждения (8.97)

$$w_{\text{R,B}} = F_{\text{B,H}}/2I_{\text{B,H}} = 20736/2 \cdot 308 = 33.$$

9.7. Меньший размер прямоугольного провода полюсной катушки (8.98)

$$a = \frac{h_m - \delta_m}{w_{K,B} + 1} - \delta_a = \frac{150 - 14}{33 + 1} - 0.4 = 3.6 \text{ mm}.$$

9.8. Максимально допустимая ширина провода (8.100)

$$\begin{aligned} b_{max} &= 0.5 \left[\frac{\pi D_1 - 2\delta - 2h_p - 2h_m}{2p} - b_m - 2\delta_{M} - 7 \right] = \\ &= 0.5 \left[\frac{\pi 894 - 2 \cdot 2.6 - 2 \cdot 30 - 2 \cdot 150}{10} - 118 - 2 \cdot 1.5 - 7 \right] = 19 \text{ MM}. \end{aligned}$$

- 9.9. По табл. П.1.2 принимаем провод сечением $q_{\scriptscriptstyle B} = 63,06$ мм² размерами $a \times s = 3,53 \times 18$ мм.
 - 9.10. Фактическая плотность тока в катушке возбуждения (8.101)

$$\Delta_{\rm B} = I_{\rm B,H}/q_{\rm B} = 308/63,06 = 4,9 \text{ A/mm}^2$$

9.11. Превышение температуры полюсной катушки (8.104)

$$\Delta\Theta_{\rm B} = \frac{0.3 (2.8 + l_{\rm 1}/\tau) b\Delta_{\rm B}^2}{1.6 + \sqrt{v_{\rm o}}} = \frac{0.3 (2.8 + 384/281) \cdot 18 \cdot 4.9^2}{1.6 + \sqrt{27.9}} = 78.3 \,{}^{\circ}{\rm C},$$

где $v_2 = \pi D_2 n_1/60 \cdot 10^3 = \pi \cdot 888 \cdot 600/60 \cdot 10^3 = 27.9$ м/с.

9.12. Уточненное значение высоты полюса (8.105)

$$h_m = (a + \delta_a)(w_{R,B} + 1) + \delta_{II} = (3,53 + 0,4)(33 + 1) + 14 = 147,6$$
 MM;

так как полученное значение h_m отличается от ранее принятого (150 мм) лишь κ^- на 1,6%, то пересчета магнитного напряжения в сердечнике полюса не требуется.

9.13. **Активное** сопротивление обмотки возбуждения при расчетной температуре (75° C) (8.106)

$$r_{\rm R} = \rho_{\rm Cu} \, 2pw_{\rm R, B} \, l_{\rm R, CD} \cdot 10^3/q_{\rm R} = 21.3 \cdot 10^{-9} \cdot 33 \cdot 1233 \cdot 10^3/63.06 = 0.137 \, \, {\rm OM}.$$

10. Потери и КПД, статическая перегружаемость синхронного двигателя

10.1. Электрические потери в обмотке статора (8.107)

$$P_{a1} = m_1 I_1^2 r_1 = 3.70,82.0,788 = 11.850 \text{ Bt.}$$

10.2. Потери на возбуждение (8.108)

$$P_p = I_{B,H}^2 r_p + \Delta U_{mr} I_{B,H} = (309^2 \cdot 0, 137 + 2 \cdot 309) = 13700 \text{ Bt}.$$

10.3. Расчетная масса стали зубцового слоя статора (6.4)

$$\begin{split} G_{\rm 21} &= 7.8 \cdot 10^{-8} \left\{ \pi/4 \left(D_{\rm 1H} - 2h_{\rm c} \right)^2 - D_{\rm 1}^2 \right] - S_{\rm m1} \, Z_{\rm 1} \right\} \, \, l_t \, k_{\rm G1} = \\ &= 7.8 \cdot 10^{-6} \left\{ \pi/4 \left[(1180 - 2 \cdot 73)^2 - 894^2 \right] - 840 \cdot 84 \right\} \, 324 \cdot 0.95 = 341 \, \, {\rm kf} \, , \end{split}$$

где площадь паза статора $S_{\pi i} = b_{\pi i} h_{z1} = 12.70 = 840$ мм².

10.4. Расчетная масса стали спинки статора (6.3)

$$\begin{split} G_{\text{cl}} &= 7,8\cdot 10^{-6} \, (\pi/4) \left[D_{1\text{H}}^2 - (D_1 + 2h_{21})^2 \, \right] \, l_i \, k_{\text{cl}} = \\ &= 7,8\cdot 10^{-6} \, (\pi/4 \, [1180^2 - (894 + 2\cdot 70)^2] \, 324\cdot 0,95 = 607 \, \, \text{kg}. \end{split}$$

10.5. Магнитные потери в зубцах сердечника статора (6.6)

$$P_{\text{MZ1}} = 1,7P_{1,0/50}B_{\text{Z1}}^2G_{\text{Z1}} = 1,7\cdot2,5\cdot1,36^2\cdot341 = 2681 \text{ Bt},$$

где $P_{1,0/50}$ для стали марки 2013 при толщине 0,5 мм равно 2,5 Вт/кг.

10.6. Магнитные потери в спинке сердечника статора (6.5)

$$P_{\text{M,Cl}} = 1,7P_{1,0/50}B_{\text{cl}}^2$$
 $G_{\text{cl}} = 1,7\cdot 2,5\cdot 1,15^2\cdot 607 = 3405 \text{ Bt.}$

10.7. Магнитиые потери в сердечнике статора.

$$P_{\text{M1}} = P_{\text{M21}} + P_{\text{M,C1}} = 2681 + 3405 = 6086 \text{ Bt.}$$

10.8 Механические потери (8.110)

$$P_{\text{Mex}} \approx 3,68 \rho \left(\frac{v_2}{40}\right)^3 \sqrt{l_1 \cdot 10^3} = 3,68 \cdot 5 \left(\frac{27,9}{40}\right)^3 \sqrt{384 \cdot 10^3} = 3912 \text{ Bt.}$$

10.9 Добавочные поверхностные потери в полюсных накоиечииках ротора (8.111)

$$P_{\mathbf{n}} = k_{\mathbf{n}} \rho b_{\mathbf{p}} \ l_1 \left(Z_1 n_1 \cdot 10^{-4} \right)^{1.5} \left[B_{\delta \text{HOM}} \left(k_{\delta 1} - 1 \right) t_1 \right]^2 \cdot 10^6 =$$

=
$$4.6 \cdot 5 \cdot 197 \cdot 384 (84 \cdot 600 \cdot 10^{-4})^{1.5} [0.82 (1.34 - 1) \cdot 33.4]^{2} \cdot 10^{-6} = 707 \text{ Bt.}$$

10.10. Добавочные потери при номинальной нагрузке двигателя

$$P_{\pi 00} = 0,005 P'_{100} \cdot 10^{3} = 0,005 \cdot 666 \cdot 10^{3} = 3330 Br,$$

где предварительное значение подводимой мощности в номинальном режиме

$$P'_{1\text{HOM}} = P_{\text{HOM}}/\eta'_{\text{HOM}} = 630/0,946 = 666 \text{ kBt.}$$

10.11. Общие потери в номинальном режиме работы двигателя (8.112)

$$\Sigma P = (P_{\Theta1} + P_{B} + P_{M1} + P_{Mex} + P_{II} + P_{IIO6}) \cdot 10^{-3} =$$

= (11 850 + 13 700 + 6086 + 3912 + 707 + 3330) \cdot 10^{-3} = 39.6 kBt.

10.12. КПД двигателя при номинальной нагрузке (8.114)

$$\eta = 1 - \Sigma P/P_{1HOM} = 1 - 39,6/669,6 = 0,94,$$

The $P_{1\text{HOM}} = P_{\text{HOM}} + \Sigma P = 630 + 39,6 = 669,6 \text{ kBr}.$

10.13. Статическая перегружаемость двигателя (8.119)

$$M_{max} = \frac{E''_{10*} k_{\rm p}}{x_{d*} \cos \omega_{\rm f}} = \frac{2,9.1,02}{1.51.0.9} = 2,175,$$

тде $E_{10*}^{"}$ =2,9 по рнс. 8.26 при $F_{\rm B, H*}$ =2,55;

$$\xi = (x_{d*} - x_{a_0})/x_{a_0} E_{10}'' = (1.51 - 0.934)/(0.934 \cdot 2.9) = 0.212;$$

по рис. 8.27 при $\xi = 0.212 K_p = 1.02$.

11. Теплоеой расчет

11.1 Превышение температуры поверхности сердечинка статора над температурой охлаждающего воздуха (8.120)

$$\Delta\Theta_{\text{nobl}} = \frac{P_{\text{91}}(2l_1/l_{\text{cp1}}) + P_{\text{M1}}}{\pi D_1 l_1 \alpha_1 (1+0,1v_2)} = \frac{11\,850\,(2\cdot384/1594) + 6086}{\pi \cdot 894\cdot384\cdot8\cdot10^{-5}\,(1+0,1\cdot27,9)} = 38\,^{\circ}\text{C};$$

гри $l_1/\tau = 384/282 = 1.37 \ \alpha_1 = 8 \cdot 10^{-5}$.

15*

11.2. Перепад температуры в изоляции пазовой части обмотки статора (6.94)

$$\Delta\Theta_{1191} = \frac{k_{\Theta} P_{\Theta1} \left(2l_1/l_{\text{cp1}}\right)}{Z_1 \Pi_1 l_1} \frac{C_{\Pi1}}{\lambda_{\Theta RB}} = \frac{1,15 \cdot 11850 \left(2 \cdot 384/1594\right)}{84 \cdot 164 \cdot 384} \frac{3,6}{16,5 \cdot 10 - 5} = 28 \, ^{\circ}\text{C},$$

где $\Pi_1 = 2(h_{z_1} + \beta_{\pi 1}) = 2(70 + 12) = 164$ мм; $C_{\pi 1}$ — односторонняя толщина изолящии в пазу статора (см. табл. 8.6): $C_{\pi 1} = 3,6$ мм; для изоляции класса нагревостойкости В $\lambda_{\text{NR}} = 16 \cdot 10^{-5}$ Вт/(мм.° С); $\kappa_{\Omega} = 1,15$.

11.3. Превышение температуры внешней поверхности лобовых частей обмотки статора над температурой воздуха внутри двигателя (8.121)

$$\Delta\Theta_{\pi i} = \frac{A_1 \Delta_1 t_1 \rho_{\text{Cu}} \cdot 10^6}{13,3 (1 + 0.07v_2) \Pi_{\pi i}} = \frac{467 \cdot 10^2 \cdot 5,38 \cdot 33,4 \cdot 21,3 \cdot 10^{-9} \cdot 10^6}{13,3 (1 + 0.07 \cdot 27,9) \cdot 164} = 28 \, ^{\circ}\text{C},$$

где $\Pi_{\pi 1} = \Pi_1 = 164$ мм.

11.4. Среднее превышение температуры обмотки статора над температурой охлаждающей среды (8.122)

$$\Delta\Theta_{1} = [(\Delta\Theta_{HS1} + \Delta\Theta_{HOB1}) l_{1} + (\Delta\Theta_{HS1} + \Delta\Theta_{HI}) l_{1}] 2/l_{CD1} =$$

$$= [(28 + 38,0) \cdot 384 + (28 + 28) \cdot 393] \frac{2}{1594} = 59,3 \,^{\circ}\text{C},$$

что не превышает допустимое превышение температуры обмотки статора при классе нагревостойкости изоляции В (80° C) по ГОСТ 183-74.

Глава девятая

КОНСТРУИРОВАНИЕ СИНХРОННЫХ ЯВНОПОЛЮСНЫХ МАШИН

9.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Принципы конструирования электрических машин, изложенные в гл. 7 применительно к асинхронным двигателям, следует использовать и при конструировании синхронных машин. Основное конструктивное отличие синхронных машин от асинхронных обусловлено разным устройством их роторов. Что же касается статоров, то они не отличаются друг от друга, поэтому при конструировании синхронных машин до 15-го габарита включительно можно воспользоваться рекомендациями по конструированию статоров подшипниковых щитов асинхронных двигателей защищенного исполнения (см. § 7.2, 7.3, 7.6). При расчете вала и выборе подшипников качения следует также руководствоваться рекомендациями § 7.5 и 7.7.

В настоящей главе рассмотрены вопросы конструирования синхронных машин 16-го и более габаритов ($D_{1H} \geqslant 1180$ мм). При конструировании трехфазных синхронных машин общего назначения в качестве базовой модели следует принять соответствующую машину новой серии, например серий СГ2, СД2, СДН2, СДН32. Устройство и технические данные некоторых типоразмеров машин этих серий рассмотрены в § 8.1.

9.2. СТАНИНА, СТАТОР И ЩИТЫ

Станины явнополюсных синхронных машин 16-го и более габаритов сваривают из листовой стали (рис. 9.1). Такая станина со-

стоит из стоек, соединенных между собой ребрами жесткости, опорных лап и наружной обшивки. Стойки и наружная обшивка образуют кольцевой короб П-образного сечения. При большой длине станины в дополнение к боковым стойкам применяют промежуточные, количество которых должно быть таким, чтобы расстояние между двумя соседними стойками было не более 450—500 мм.

В лапах станины предусмотрены отверстия для крепления ее к фундаменту, а также резьбовые отверстия для отжимных болтов.



Рис. 9.1. Сварная станина синхронной машины

Рис. 9.2. Крепленне сердечника статора в сварной станине

У машин закрытого исполнения с замкнутым циклом вентиляции в нижней части станины предусмотрены отверстия для ввода и вывода охлаждающего воздуха. В машинах защищенного исполнения вентиляционные отверстия делают в общивке.


Станина снабжается болтами для присоединения заземляющих шин. Для удобства транспортирования машины больших габаритов имеют разъемные станины. Это усложняет конструкцию, так как необходимо делать разъемным и сердечник статора с обмоткой. Поэтому вопрос о разъемной конструкции статора определяется исключительно требованиями к габаритам машины со стороны транспортных средств, предполагаемых для доставки машины на место ее установки. Центровка сегментов и сердечника статора 1 в целом ведется на ребрах 6 (рис. 9.2). После сборки и опрессовки сердечник статора закрепляется путем затяжки гаек на стяжных шпильках 3. Затем гайки приваривают с одной стороны к глухой стойке 7 станины, а с другой—к нажимному кольцу 4, которое приваривают прерывистым швом к стойке 5.

Для предотвращения распушения зубцов в пакетах статора применяют нажимные пальцы 2— стальные пластины прямоугольного или двутаврового профиля. В некоторых конструкциях не-

сколько нажимных пальцев 1 приваривают к общей пластине 2.

при этом образуются нажимные гребенки (рис. 9.3).

Радиальные вентиляционные каналы между пакетами сердечника статора ширииой 10 мм создают установкой распорок (ветрениц), которые приваривают к крайним листам пакетов (рис. 9.4, a). Обычно эти распорки имеют двутавровое сечение (рис. 9.4.6). Крайние листы сердечника статора штампуют из более толстых






Рис. 9.3. Нажимная гребенка

Рис. 9.4. Вентиляционные распорки

стальных листов или две пластины толщиной по 0,5 мм сваривают вместе точечной сваркой.

При конструировании статора необходимо определить размеры и количество стяжных шпилек $n_{\rm m,c}$ из расчета полного усилия запрессовки сердечника статора, Н,

$$Q_{\rm c} = q_{\rm c} \cdot 10^{-6} \left\{ (\pi/4) \left[1 - \left(\frac{D_{\rm i}}{D_{\rm in}} \right)^2 \right] D_{\rm in}^2 - S_{\rm n} Z_{\rm i} \right\}, \tag{9.1}$$

где S_{π} — площадь сечения паза статора, мм².

Давление в запрессованном сердечнике не должно превышать $q_c = 0.7 \div 7.0$ МПа. При чрезмерно большом давлении возрастают магнитные потери в сердечнике.

Требуемое число стяжных шпилек

$$n_{\text{III,C}} = Q_{\text{c}} \cdot 10^{\text{6}} / \sigma S_{\text{o,III}}, \tag{9.2}$$

где σ — допустимое напряжение: для стали марки Cт3 σ = 160 МПа. а для стали марки Cт5 σ =210 МПа; $S_{o,m}$ — площадь сечения шпильки в основании резьбы, мм²:

$$S_{o, \mathbf{u}} = \pi d_{o, \mathbf{u}}^2 / 4;$$
 (9.3)

 $d_{0, m}$ — диаметр шпильки в основании резьбы, мм.

Полученное по (9.2) число округляют до ближайшего большего

числа, кратного числу сегментов.

Пример. Для синхронного двигателя, расчет которого приведен в \$ 8.14 $(D_{1H}=1180 \text{ mM}, D_1=894 \text{ mM}; Z_1=84; S_{\pi}=12.70=840 \text{ mM}^2; \text{ число сегментов 6}), оп$ ределить число и размеры стяжных шпилек.

Решение. Принимаем давление запрессовки $q_c = 1$ МПа. Полиое усилие запрессовки (9.1)

$$Q_{c} = 1 \cdot 10^{6} \cdot 10^{-6} \left\{ (\pi/4) \left[1 - \left(\frac{894}{1180} \right)^{2} \right] \cdot 1180^{2} - 840 \cdot 84 \right\} = 4,0 \cdot 10^{5} \text{ H}.$$

Выбнраем шпильку M20 из стали Cт3: $d_{0,m} = 16.7$ мм.


$$S_{0.111} = \pi d_{0.111}^2/4 = \pi \cdot 16,7^2/4 = 219 \text{ mm}^2.$$

Число стяжных шпилек (9.2)

$$n_{\text{III.C}} = Q_{\text{C}} \cdot 10^6 / \sigma S_{\text{O,III}} = 4.0 \cdot 10^5 \cdot 10^6 / 160 \cdot 10^6 \cdot 219 = 11.68.$$

Принимаем число стяжных шпилек $n_{\rm m,c} = 12$, при этом каждый пакет сегментов закрепляется двумя шпильками.

Для крепления лобовых частей обмотки статора применяют бандажные кольца (рис. 9.5). Необходимость такого крепления обусловлена возможностью возникновения при внезапных коротких замыканиях машины значительных электродинамических сил, действующих на лобовые части обмотки статора. Эти силы отжимают






Рис. 9.5. Крепление лобовой части обмотки Рис. 9.6. К определению числа статора к бандажным кольцам

бандажных колец

добовые части обмотки к торцевой плоскости сердечника статора. При этом бандажные кольца испытывают растягивающие усилия. Бандажные кольца изготавливают из стальных прутков круглого или прямоугольного сечения. В машинах с внутренним диаметром сердечника статора более 1000 мм бандажные кольца 2 закрепляют на шпильках 1 посредством приваренных к бандажным кольцам петель 3.

Количество шпилек $c_{\text{ш,б}}$, устанавливаемых по периметру бандажного кольца, принимают в зависимости от наружного диаметра сердечника статора D_{1H} :

Необходимое число бандажных колец определяют по рис. 9.6, где $l_{\rm B1}$ — длина вылета лобовой части обмотки статора, а $h_{\rm z1}$ — высота паза сердечника статора. Если точка с координатами $l_{\rm B1}$ и $h_{\rm z1}$ лежит выше кривой, то установка бандажных колец необходима. Число бандажных колец $c_{6,\kappa}$ определяется из расчета одно бандажное кольцо на каждые 100 мм вылета лобовой части сверх значения, ограниченного кривой рис. 9.6, при заданном значении высоты паза h_{21} .

Диаметр прутка для бандажного кольца, мм,

$$d_{5,8} = 60D_1/0,25p \sqrt{\sigma c_{5,8}}. (9.4)$$

Для изготовления бандажных колец применяют стальные прутки диаметрами 10, 12, 16, 20 и 24 мм, или же прутки квадратного сечения 22×22 или 32×32 мм².

Пример. Для сиихроиного двигателя с 2p=12; $D_1=1660$ мм; $h_{z1}=90$ мм;

 $l_{\rm B1}\!=\!270$ мм определить требуемое число бандажных колец и их сечение.

Решение. На рис. 9.6 точка с координатами $l_{\rm B1}$ =270 мм и $h_{\rm z1}$ =90 мм расположена выше кривой на 38 мм, поэтому для крепления лобовых частей требуется по одному бандажиому кольцу с каждой стороны статора ($c_{\rm 5,K}$ =1). Диаметр прутка на стали марки СтЗ для изготовления бандажного кольца (9.4)

$$d_{6.R} = 60.1660/0,25.6 \sqrt{1.160.10^6} = 5,18 \text{ MM}.$$

Принимаем $d_{6,\kappa}=10$ мм. Так как $1000 < D_{1\pi} < 2000$ мм, то для крепления каждого бандажного кольца применяем четыре шпильки $(c_{m,6}=4)$.

Щиты в синхронных явнополюсных машинах со стояковыми подшипниками плоские, сварные из листовой стали (см. рис. 8.4). Если станина машины разъемная, то и щиты имеют разъем по линии разъема станины.

В машинах 17-го и более габаритов для придания щитам жесткости к их внешней поверхности приваривают уголки, выполняю-

мие функцию ребер жесткости.

В зависимости от степени защиты в щитах либо делают окна, прикрытые жалюзи, либо снабжают щиты патрубками для ввода в машину охлаждающего воздуха, либо делают их глухими. В машинах закрытого исполнения места прилегания щитов к станине, патруб ков к щитам, а также места разъема уплотняют.

9.3. ПОДШИПНИКИ СКОЛЬЖЕНИЯ

В синхронных явнополюсных машинах средней и большой мощности с горизонтальным расположением вала, например машинах на базе серий СДН2, СДН32 и др., применяются подшипники скольжения. При этом подшипниковые узлы выполняются стояковыми, т. е. вынесенными из щитов и установленными на фундаментной плите вместе со статором машины. В целях устранения подшипниковых токов, разрушающих подшипники, один из подшипников (обычно со стороны, противоположной приводу) электрически изолируют от станины. Для подшнипников скольжения применяют кольцевую смазку (ПК) или комбинированную смазку (КПК): кольцевую и принудительную.

На рис. 9.7 показано устройство стоякового подшипника с кольцевой смазкой (ПК). Литой чугунный корпус состоит из стояка 1 и крышки 2. Вкладыш 3 подшипника разъемный, а его внутренняя

поверхность залита антифрикционным сплавом — баббитом 10. Верхняя часть вкладыша имеет две радиальные прорези, так что два смазочных латунных кольца 4, имеющих диаметр, мм,

$$D_{G.R} = 1.6 d_2 + 10 (9.5)$$

и ширину, мм,

$$b_{\text{c.r.}} = 1.6 \sqrt{d_2},$$
 (9.6)

через эти прорези свободно лежат на шейке вала диаметров d_2 .




Рис. 9.7. Стояковый подшипник с кольцевой смазкой

Смазка подшипника происходит следующим образом: масло, находящееся в нижней полости корпуса подшипника, при вращении шейки вала увлекается смазочными кольцами в верхнюю часть подшипника и через радиальные прорези в верхней половине вкладыша попадает на шейку вала, а затем по продольным канавкам 8 растекается по всей длине подшипника, попадая под шейку вала в нижнюю часть вкладыша.

Для предотвращения вытекания масла из подшипника разъем вкладыша сделан несколько выше разъема корпуса подшипника.

В верхней части подшипника имеется стопорный винт 7, удерживающий вкладыш от проворачивания при вращении вала машины.

По способу установки вкладыша в корпусе подшипники скольжения разделяются на подшипники с жесткой посадкой вкладыша и подшипники с самоустанавливающимся вкладышем на сферической опоре. Подшипники с жесткой посадкой вкладыша применяют лишь в машинах с коротким валом и небольшой частотой вращения. Более широкое применение получили подшипники с самоустанавливающимся вкладышем, так как они исключают возникновение перекоса вала в машине. Происходит это вследствие того, что поверхность 11 прилегания вкладыша к стояку имеет шаровую форму с центром по оси шейки вала и при возникновении перекоса вкладыш перемещается на шаровой опоре и занимает положение строго по оси вала.

Для контроля за уровнем масла в корпусе подшипника имеется штуцер 6 со стеклянной трубкой. Старое масло удаляется из подшипника через сливную пробку 5. Для предотвращения растекания масла вдоль вала за пределы подшипника на концах вкладыша сделаны маслоулавливающие кольцевые канавки 9 с отверстиями в нижней части. Масло растекаясь вдоль вкладыша, собирается в этих канавках и стекает в нижнюю часть корпуса подшипника. Предотвращению растекания масла из подшипника также служат лабиринтные уплотнения в местах выхода вала из подшипника. В подшипниках с кольцевой смазкой обычно применяют турбинное масло марки 30.

Подшипники с комбинированной смазкой (КПК) отличаются от подшипников с кольцевой смазкой (КП) наличием трубопровода для принудительной подачи смазки под давлением. Такие подшипники обычно применяют в быстроходных машинах при значительных нагрузках на подшипник. Для смазки подшипников типа КПК применяют турбинное масло марок 22 или 30.

Для контроля температуры вкладышей в подшипниках применены термосигнализаторы или термометры сопротивления.

Требуемые размеры подшипников скольжения (внутренний диаметр х длина) определяют по радиальной нагрузке на подшипник и частоте вращения, пользуясь табл. 9.1. Следует иметь в виду, что подшипники с размерами, расположенными выше утолщенной линии, могут иметь только кольцевую смазку, а подшипники с размерами, расположенными ниже утолщенной линии, — комбинированную смазку.

Радиальные нагрузки на подшипники A и B (см. рис. 7.10) определяют по формулам (7.36) и (7.24), а силу тяжести (вес) ротора, H, — по формуле

$$F_2 = 9.81G_2, (9.7)$$

где G_2 — масса ротора, кг:

$$G_2 = G_m + G_{00} + G_{Mm} + G_{M,CT} + G_{M,K} + G_B;$$
 (9.8)

Р азмеры, мм	Доп	устимые	радиалы	ные нагі	у зки на	подшип об/мин	ники, кН, п	Ри част оте 1	вращеннк,
	125	150	300	375	500	600	750	1000	1500
100×130 110×130 120×140	_	_		10,0 12,5	10,0 12,0 14,5	13,0	14,0	14,0 16,0 20,0	16,0 19,0 24,0
130×140 140×150 150×150 160×160 180×180			12,0 14,5 16,0 18,5 24,5	14,0 16,5 18,0 20,5 27,0	18,5 20,5	22,5 25.5	22,5 24,0 28.0	22,5 26,0 28,0 32,0 42,0	26,0 30,0 32,5
200×200 220×220 250×250	<u>-</u>	_ 	31,5 39,5 53,5	34,5 43,0 58,0	39,0 48,5 66,0	42,0 54,0 72,0	47,0 59,0 7 9 ,0	53,0 66,0 —	_ _ _
280×280 300×300	<u>-</u>	53,5 63,0	71,5 84,5	77,5 91,0	87,5 103	94,0 111	104 122,5	<u> </u>	
350×350	85,0	91,0	122	134	150	160	-	-	•
400×400 450×450 500×500	115 155 20 0	125 165 205	166 2 20 290	182 241 320	208 256 340	224 273	- - -	-	

здесь G_m — масса стали полюсов ротора, кг:

$$G_m = 7.8 \cdot 10^{-6} \, l_m \, 2p k_{cm} (h_m \, b_m + 0.8 h_p \, b_p); \tag{9.9}$$

 $G_{\circ 6}$ — масса обода, кг:

$$G_{o6} = 7.8 \cdot 10^{-6} (\pi/4) l_{o6} [(D_1 - 2\delta - 2h_m - 2h_p^{-1})^2 - \pi d_B^2];$$
 (9.10)

 $G_{{\scriptscriptstyle \mathrm{M}}m}$ — масса обмотки возбуждения, кг:

$$G_{\text{M}m} = 8.9 \cdot 10^{-6} \cdot 1.05 q_{\text{B}} l_{\text{B,CP}} \cdot 2p \omega_{\text{R,B}};$$
 (9.11)

 $G_{ exttt{M,CT}}$ — масса меди стержней пусковой клетки, кг:

$$G_{\text{M,CT}} = 8.9 \cdot 10^{-6} q_2 \cdot 2p N_2 l_{\text{CT}};$$
 (9.12)

 $G_{\scriptscriptstyle{
m M,K}}$ — масса меди короткозамыкающих сегментов, кг:

$$G_{\text{M,K}} = 8.9 \cdot 10^{-6} q_{\text{K}} \pi (D_1 - 2\delta - 2h_{\text{m2}} - d_2);$$
 (9.13)

 $G_{\rm B}$ — масса вала на участке посадки ротора, кг:

$$G_{\rm B} = 7.8 \cdot 10^{-6} \, (\pi/4) \, d_{\rm B}^2 \, l_{\rm o6}.$$
 (9.14)

9.4. POTOP

Наиболее важным при конструировании явнополюсного ротора является выбор способа и расчет крепления полюсов на ободе. Ес-

ли обод цельный (в виде стальной втулки) либо сварной из листовой стали Ст3, то крепление полюсов ротора к ободу осуществляется болтами (винтами). В машинах небольшой мощности болты (винты) пропускают через отверстие в полюсе со стороны полюсного наконечника и вворачивают в резьбовое отверстие в ободе (рис. 9.8, а). В машинах средней и большой мощности болты, крепящие полюс, вставляются с внутренней стороны обода и ввора-




Рис. 9.8. Способы крепления полюсов ротора:

a и b — болтами; b — посредством ласточкина хвоста; b — обод; b — сердечник полюса; b — стержень; b — нажимиая щека; b — шпялька

чиваются в резьбовое отверстие в стержне, вставленном в осевое отверстие в полюсе (рис. 9.8, б). В этом случае обод ротора выполняют сварным из толстых стальных листов. Такая конструкция обода называется магнитным колесом и состоит из собственно обода 1, диска 2 и ступицы 3 (рис. 9.9). Чтобы исключить возможное удлинение крепежных болтов под действием центробежных сил, воз-

никающих при вращении ротора, болты устанавливают с предварительным натягом.

Если обод ротора шихтованный, то крепление полюса в машинах небольшой мощности выполняется посредством ласточкина хвоста (рис. 9.8, в). Иногда для расклинивания ласточкина хвоста в последнем делают отверстие, в которое вставляют шпильку 5 с небольшой конусностью. Более технологично крепление полюсов ротора к шихтованному ободу посредством Т-образных хвостов (см. рис. 8.13), заклиниваемых двумя парами стальных шпонок (клиньев) прямоугольного сечения. Такое крепление




Рис. 9.9. Обод ротора тихо-ходной синхронной машины

лолюсов обычно применяют при $2 p = 6 \div 12$.

Для предотвращения распушения шихтованных сердечников полюсов их стягивают шпильками. В некоторых конструкциях синхронных машин каждый полюс с обоих торцов имеет нажимные щеки из кованой стали или стального литья с отверстиями для стяжных шпилек (см. рис. $9.8, \delta$).

Расчет крепления полюса к ободу ведут по центробежной силе, действующей на полюс, Н,

$$F_{\rm II} = 11G_{\rm II} R_{\rm II,T} (n_{max}/1000)^2,$$
 (9.15)

где G_{π} — масса одного полюса с катушкой и пусковой обмоткой, кг:

$$G_{\rm n} = (G_m + G_{\rm Mm} + G_{\rm M,CT} + G_{\rm M,K})/2p;$$
 (9.16)

 $R_{\rm u, \tau}$ — средний радиус центра тяжести полюса, мм:

$$R_{\text{II},\text{T}} = 0.5 [D_1 - (2\delta_{\text{cp}} + h_m + h_p)];$$
 (9.17)

 n_{max} — максимальная частота вращения ротора (об/мин), для синхронных машин общего назначения принимают $n_{max} = 1,2$ n_1 .

Расчет крепления полюса болтами (винтами). Количество крепящих болтов должно быть не менее двух. Площадь сечения болта в основании резьбы, мм²,

$$S_0 = 1,25F_{\pi} \cdot 10^6/n_{6,\pi} \sigma, \qquad (9.18)$$

где $n_{6,n}$ — количество болтов на один полюс; σ — допускаемое напряжение при растяжении болта, Па: для стали марки Ст3 σ = 160 МПа, а для стали марки Ст5 σ = 200 МПа.

$$d_{0} = 2 \sqrt{S_{0}/\pi} = 1.3 \cdot 10 \sqrt[3]{F_{n}/n_{6,n}\sigma}.$$
 (9.19)

Окончательно принимают ближайшее большее стандартное значение d_0 . Диаметр болта не должен превышать 50 мм.

Пример. Для синхронного двигателя, расчет которого приведен в § 8.12 определить диаметр крепящих полюсы болтов при частоте вращения

$$n_{max} = 1.2.600 = 720$$
 of/MuH.

Решение. Масса стали полюсов ротора (9.9)

$$G_m = 7.8 \cdot 10^{-6} \cdot 384 \cdot 10 \cdot 0.95 (150 \cdot 118 + 0.8 \cdot 30 \cdot 197) = 622 \text{ Kg}.$$

Масса обомотки возбуждения (9.11)

$$G_{Mm} = 8,9 \cdot 10^{-6} \cdot 1,05 \cdot 63,06 \cdot 1233 \cdot 10 \cdot 33 = 239 \text{ Kg}.$$

Масса меди стержней пусковой обмотки (9.12)

$$G_{\text{M,CT}} = 8.9 \cdot 10^{-6} \cdot 113 \cdot 10 \cdot 7 \cdot 468 = 33 \text{ Kg.}$$

Масса меди короткозамыкающих сегментов (9.13)

$$G_{\text{M.R}} = 8,9 \cdot 10^{-6} \cdot 429, 1\pi (894 - 2 \cdot 3 - 2 \cdot 2 - 12) = 10,5 \text{ Kg}.$$

Масса одного полюса (9.16)

$$G_{\rm m} = (622 + 239 + 33 + 10,5)/10 = 90,5 \text{ Kg}.$$

Средний радиус центра тяжести (9.17)

$$R_{\mathbf{\Pi},\mathbf{T}} = 0.5[894 - (2 \cdot 3.3 + 150 + 30)] = 353.7 \text{ MM}.$$

Центробежная сила (9.15)

$$F_{\rm II} = 11.90, 5.353, 7 (720.10^{-3})^2 = 182.10^3 \text{ H}.$$

Принимаем два болта из стали Ст5 на один полюс.

Диаметр одного болта в основании резьбы (9.19)

$$d_0 = 1.3 \cdot 10^3 \sqrt{182 \cdot 10^3 / 2 \cdot 200 \cdot 10^6} = 27.5 \text{ mm}.$$

Принимаем болты M36 (d_0 =31.67 мм).




Рис. 9.10. Размеры Т-образного хвостовнка и паза

Расчет крепления полюсов Т-образными хвостовиками. Определяют удельную центробежную силу, действующую на 1 мм длины полюса, H/мм,


$$f_{\pi} = F_{\pi}/l_m. \tag{9.20}$$

Затем по табл. 9.2 выбирают номер габарита Т-образного хвостовика. В табл. 9.2 также указаны размеры Т-образного выступа на полюсе и соответствующего ему паза на ободе по рис. 9.10.

арита	P		ы выс с. 9.10		MM			паза, 9.10, <i>6</i>			листа,	Допустима Н	н на гр у зка /мм
1a6										k	на н	Хвос	товик
Номер габарита	а	b	С	e	7	q	m	h	n		Толщина мм	не прова- рен	проварен
]	12	24	24	12	1	14	26	25	12	-	0,5 1	440 590	590 980
2	20	40	38	20	1,5	22	42	40	20	_	1 1,5	790 1470	1080 1960
3	26	52	50	25	1,5	29	5 5	52	25	80	1 1,5	690 2060	1080 2750
4	32	65	58	32	1,5	35	69	6 0	32	98	1 1,5	610 2 160	1280 2850
5	38	70	58	32	1,5	42	74	60	32	110	1 1,5	520 2450	1170 3340

Для увеличения механической прочности шихтованного хвостоника его нижнюю грань иногда проваривают непрерывным швом по специальным лункам. При значительной центробежной силе воз-


Рис. 9.11. Крепление межполюсного соединения катушек возбуждения



можно применение на одном полюсе двух Т-образных хвостовиков. В этом случае удельная нагрузка на каждый хвостовик принимается вдвое меньшей, а расстояние между осями хвостовиков принимают равным k (табл. 9.2). Закрепление Т-образных выступов в пазах остова выполняется посредством четырех клиньев (по два с каждой стороны), изготовленных из шпоночной стали, с уклоном 1:100 (см. рис. 8.13).

Полюсные катушки синхронных машин электрически соединяют между собой гибкими проводниками. В машинах средней и большой мощности для этой цели используют пакеты листовой бронзы, припаянные к крайним виткам катушек. Площадь контактной поверхности соединения должна быть не меньше 10-кратной площади поперечного сечения обмоточного провода полюсной катушки.

В быстроходных машинах межполюсные соединения для компенсации центробежных сил удерживаются специальными креплениями (рис. 9.11), состоящими из шпильки 1, изоляционной трубки и двух гетинаксовых шайб 2, служащих для электрической изоля-



ции соединения от шпильки. В тихоходных машинах крепления межполюсных соединений обычно не применяют.

При вращении ротора каждый виток полюсной катушки испытывает действие центробежной силы $F_{n,B}$ (рис. 9.12). Направление этой силы определяется радиусом, проведенным из центра вращения ротора через центр тяжести витка катушки. Разложим силу $F_{n,B}$ на две составляющие — радиальную $F_{n,B}$, направленную по оси полюса, и-нормальную $F_{n,B}$, направленную перпендикулярно оси полюса.

Составляющая F_n воспринимается полюсным наконечником и передается на элементы крепления полюса к ободу, а нормальная составляющая F_n стремится отогнуть виток катушки в межполюсное пространство. При этом в меди витка возникают механические напряжения, которые возрастают с увеличением длины машины и частоты вращения ротора. Для компенсации действия нормальных сил F_n на роторе устанавливают межполюсные распорки.

Существует несколько конструкций межполюсных распорок. Наибольшее распространение получили два вида распорок: распорка, укрепляемая винтами к ободу (рис. 9.13, а), и распорка с расклинивающими шпильками 1 (рис. 9.13, б). Последний вид распорок применяют при небольшом межполюсном расстоянии, при этом распорки устанавливают таким образом, чтобы их стенки упирались в выступы полюсных наконечников. Необходимо иметь в виду, что применение распорок, прикрывающих часть поверхности полюсных катушек, ухудшает охлаждение машины, особенно обмотки возбуждения.

9.5. КОНТАКТНЫЕ КОЛЬЦА

Для токоподвода к вращающейся обмотке ротора в синхронных машинах применяют два контактных кольца. Различают две кои-

структивные формы узла контактных колец: контактные кольца на втулке и контактные кольца консольного типа.

Узел контактных колец на втулке (рис. 9.14) состоит из чугунной втулки 1, покрытой в несколько слоев формовочным миканитом 2. На втулку в горячем состоянии (300—400°С) насаживают два контактных кольца 3.

В зависимости от условий работы машины контактные кольца




Рис. 9.14. Узел контактных колец на втулке




Рис. 9.15. Узел контактных колец на втулке с фланцем




Рис. 9.16. Узел контактных колец консольного типа

изготавливают из стали, чугуна, латуни или меди. В ответственных случаях слой миканита перед посадкой колец армируется листовой сталью 4. Из каждого кольца в сторону сердечника ротора выводят по одной или две медные шпильки 5. Шпильки, проходящие сквозь одно из колец, изолируются от него втулкой из микафолия.

На рис. 9.15 показано устройство узла контакных колец на чугунной втулке с фланцем. Такая конструкция узла является более надежной, так как исключает возможность осевого смещения колец.

При небольшом диаметре контактных колец (до 100 мм) целесообразно кольца и выводные пластины запрессовывать в пластмассовую втулку. Узел контактных колец на втулке устанавливают на вал машины между сердечником ротора и подшипником. Для предотвращения проворачивания втулки на валу применяют по-

садку втулки на шпонку.

Узел контактных колец консольного типа применяют в большинстве современных серий синхронных явнополюсных машин. Узел прикрепляют к торцу вала 1 машины (рис. 9.16). Для закрепления контактных колец 4 используются фланец 2 и четыре шпильки 3. Для электрической изоляции колец друг от друга и от вала на шпильки надевают трубки из изоляционного материала. Токоподвод от контактных колец к обмотке возбуждения 5 выполняют изолированным проводом через полую часть вала 1. Снаружи узел контактных колец прикрыт кожухом 6 из тонколистовой стали. Такая конструкция узла является облегченной и обеспечивает хорошее охлаждение колец. Однако по своей прочности, а следовательно, и надежности, она уступает конструкции на втулке.

Для осуществления скользящего контакта с кольцами в синхронных явнополюсных машинах средней и большой мощности обычно применяют либо графитные щетки марки Г-3, либо электрографитированные щетки марки ЭГ-4. Щетки вставлены в щеткодержатели 7, конструкция которых позволяет регулировать давление щеток и обеспечивает надежное прилегание их к поверхности контактных колец.

Щеткодержатели крепятся на траверсе 8, состоящей из двух стальных шин, прикрепленных изолированными шпильками 9 к приливам корпуса подшипника.

Часть четвертая

ПРОЕКТИРОВАНИЕ МАШИН ПОСТОЯННОГО ТОКА

Глава десятая

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ РАСЧЕТ МАШИН ПОСТОЯННОГО ТОКА

10.1. УСТРОЙСТВО МАШИН ПОСТОЯННОГО ТОКА

Проектирование машин постоянного тока общего назначения мощностью до 200 кВт ведут на базе серии 2П, а мощностью более

200 кВт — на базе серии П.

В основу серии 2П положено разделение электрических машин по высотам оси вращения (аналогично серии 4А). Серия 2П имеет 11 высот оси вращения: 90, 100, 112, 132, 160, 180, 200, 225, 250, 280 и 315 мм. Диапазон частот вращения— от 750 до 4000 об/мин. Диапазон мощностей для двигателей— от 0,17 до 200 кВт, для генераторов— от 0,37 до 180 кВт.

На каждой высоте оси вращения предусмотрены машины двух длин станины (M и L) с унифицированными размерами листов якоря. Кроме того, в серии 2П приняты четыре исполнения по сте-

пени защиты и способам охлаждения машин:

защищенное исполнение IP22 с самовентиляцией IC01 — обозначается 2ПН;

защищенное исполнение IP22 с независимой вентиляцией IC05— обозначается 2ПФ;

закрытое исполнение IP44 с естественным охлаждением IC0041 — обозначается 2ПБ;

закрытое исполнение IP44 с обдувом от постороннего вентилятора IC0541 — обозначается 2ПО.

Двигатели серии 2П выполняются с независимым возбуждением при напряжении возбуждения 110 или 220 В независимо от напря-

жения в цепи якоря (110, 220, 340 или 440 В).

Генераторы серии 2П изготавливаются только в защищенном исполнении IP22 с самовентиляцией IC01. Возбуждение генераторов смешанное, параллельное или независимое. При независимом возбуждении напряжение на обмотке возбуждения 110 или 220 В независимо от напряжения в цепи якоря (115, 230 или 460 В). Генераторы обеспечивают регулирование напряжения от номинального до нуля при независимом возбуждении, до 0,5 $U_{\rm ном}$ — при параллельном возбуждении, до 0,8 $U_{\rm ном}$ — при смешанном возбуждении.

Машины серии 2Π защищенного исполнения $2\Pi H$ при высоте оси вращения h = $90 \div 200$ мм изготавливаются с системой изоляции класса нагревостойкости B, а двигатели защищенного исполнения




Рис. 10.1. Двигатель постоянного тока типа 2ПН160M исполнения IP22 (7,5 кВт; 220 В: 1500 об/мин):

1— крышка подшинника наружиая; 2— щит подшинниковый; 3— траверса; 4— лента защитная; 5— балансировочное кольцо; 6— коллектор; 7— вводное устройство; 8— станина; 9— болт крепления полюса; 10— шайба; 11— сердечинк якоря; 12— обмотка якоря; 13— диффузор; 14— защитная лента; 15— вентилятор; 16— крышка подшинника внутренияя; 17— парикоподшинник; 18— подшиниковый щит; 19— болт крепления подшиникового щита; 20— шайба; 21— болт крепления крышса подшиника наружиая; 24— вал; 25— главный полюс; 26— добавочый полюс; 27— щетки

Высота осн	Номинальны	не значения мощ Условной д	цностн, кВт, н К лине станнны	ПД, %, при	n of/ww
вращения <i>h</i> , мм		М	.[L .	л _{ном} , об/мин
	P _{HOM}	ηнοм	P _{HOM}	η _{ном}	<u> </u>
90	0,17	48,5	0,20	54,0	750
90	0,25	56,0	0,34	60,0	1000
90	0,37	64,5	0,55	67,5	1500
90	0,71	70,0	0,90	73,0	2360
90	1,0	72,0	1,3	78,0	3000
100	0,37	59,5	0,42	60,0	750
100	0,50	66,0	0,63	67,0	1000
100	0,75	71,5	1,1	74,0	1500
100	1,2	76,5	1,7	78,0	2200
100	2,0	79,5	2,2	81,0	3000
112	0,6	59,5	0,8	63,0	750
112	0,85	64,5	1,25	68,5	1000
112	1,5	71,5	2,2	75,5	1500
112	2,5	76,5	3,4	79,0	2200
112	3,6	79,0	5,3	81,5	3000
132	1,6	68,5	1,9	71,0	750
132	2,5	73,0	3,0	75,5	1000
132	4,0	79,0	5,5	80,5	1500
132	7,0	83,0	8,5	84,0	2240
132	10,5	84,5	14,0	86,0	3000
160 160 160 160 160 7	3,0 4,5 7,5 13,0 18,0	76,0 79,5 83,5 86,5 87,5	4,0 6,3 11,0 16,0 24,0	78,5 81,5 85,5 87,0 88,0	750 1000 1500 2200 3150
180	5,6	79,0	7,1	80,0	750
180	8,0	82,5	10,0	82,5	1000
180	15,0	86,0	18,5	87,0	1500
180	26,0	88,5	30,0	89,0	224 0
180	37,0	89,0	42,0	90,0	3000
200 200 200 200 200 200	8,5 13,0 22,0 36,0 60,0	81,5 84,5 87,5 89,5 90,0	11,0 16,0 30,0 53,0 75,0	83,5 86,5 88,5 90,5 91,5	800 1120 1500 2200 3150
225 225 225 225 225 225	7,5 11,5 15,0 22,0 37,0	77,0 79,5 80,5 82,0 86,5	15,0 18,5 26,5 45,0	79,0 83,0 84,5 87,5	500 600 750 1000 1500
250	18,5	80,5	22,0	82,0	630
250	22,0	81,0	30,0	84,0	750
250	37,0	85,0	45,0	85,5	1060
250	55,0	87,0	75,0	89,0	1500
280	30,0	84,5	37,0	86,0	600
280	45,0	86,5	55,0	87,5	750
280	75,0	88,5	90,0	88,6	1180
280	110	89,5	132	90,0	1000

Высота осн вращення <i>h</i> , мм	Номинальны				
	M	ſ	}	- п _{ном} , об/мин	
	P _{HOM}	η _{ном}	P _{HOM}	η _{HOM}	<u> </u>
315 315 315 315	45,0 55,0 110 160	85,5 87,0 89,0 90,0	55,0 75,0 132 2 00	88,0 88,0 90,0 91,0	600 750 1000 1500

2ПН с *h* = 225 ÷ 315 мм и закрытого исполнения 2ПБ и 2ПО — класса нагревостойкости F.

Пример условного обозначения двигателя серии 2П: 2ПН112МГУ4 — двигатель защищенного исполнения с самовентиляцией, высота оси вращения 112 мм, первой длины станины, укомплектован тахогенератором, климатическое исполнение У4 по ГОСТ 15150-69.

В серии машин постоянного тока 2П принята увязка высот оси вращения с номинальными мощностями и частотами вращения (табл. 10.1), которой следует руководствоваться при расчете машин постоянного тока общего назначения мощностью до 200 кВт.

На рис. 10.1 показано устройство двигателя постоянного тока

типа 2ПН160МУ4, являющегося типичным для серии 2П.

Двигатель имеет защищенное исполнение IP22, способ охлаждения IC01, класс нагревостойкости изоляции В. Станина стальная (сталь марки Ст3), сердечники главных полюсов штампуют из листов холоднокатаной электротехнической стали марок 3411 или 3413 толщиной 1 мм (в некоторых типоразмерах машин толщиной 0,5 мм). Листы штампуют заодно с полюсными наконечниками. Полюсные катушки главных полюсов многослойные из провода круглого сечения марки ПЭТВ.

Сердечник добавочных полюсов набирают из листов холоднокатаной стали толщиной 1 мм. В машинах с высотой оси вращения до 132 мм включительно сердечники добавочных полюсов делают из полосовой стали марки СтЗ. Полюсные катушки добавочных полюсов выполняют проводом прямоугольного сечения марки ПСД, за исключением машин малой мощности, в которых для этой цели

применяют провод круглого сечения марки ПЭТВ.

Сердечник якоря набирают из листов холоднокатаной электротехнической стали марок 2013, 2211, 2312. или 2411 толщиной 0,5 мм. Листы сердечника якоря собирают на валу, спрессовывают и сжимают двумя шайбами, одна из которых упирается в уступ вала, а другая насажена на вал по горячей посадке. Указанные шайбы выполняют также функции обмоткодержателей для лобовых частей обмотки якоря.

Вал двигателя изготовлен из стали марки 45. Помимо сердечни-

ка якоря и обмоткодержателей на валу расположены коллектор,

вентилятор, балансировочное кольцо и подшипники.

В двигателе применена аксиальная система вентиляции: воздух поступает в двигатель через окно в подшипниковом щите со стороны коллектора, проходит через внутреннюю полость машины и выбрасывается наружу через окно в подшипниковом щите со стороны привода. Для обеспечения требуемой степени защиты двигателя вентиляционные окна прикрыты стальными защитными лентами, которые в нижней части имеют отверстия, а в боковых частях—жалюзи. Внутри двигателя имеется щиток (диффузор), направляющий поток воздуха непосредственно на лопатки вентилятора.

К подшипниковому щиту со стороны коллектора прикреплена траверса со щеткодержателями, в которые вставлены щетки. Концы обмоток якоря, возбуждения и добавочных полюсов выведены на панель вводного устройства. В машинах с высотой оси вращения h≤200 мм вводное устройство расположено сбоку или сверху станины, а с h=225÷315 мм — на торце щита со стороны коллектора. Лапы для крепления машины в месте ее установки приварены к нижней части станины, а проушины для транспортировки машины приварены к верхней части станины.

В настоящей главе рассматриваются вопросы расчета машин постоянного тока защищенного исполнения (IP22) при способе ох-

лаждения ІС01, получившие наибольшее применение.

10.2, ГЛАВНЫЕ РАЗМЕРЫ МАШИНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА

 \leftarrow Главными размерами машины постоянного тока являются наружный диаметр якоря D_2 и расчетная длина сердечника якоря l_i . Предварительное значение наружного диаметра якоря D_2 принимают по табл. 10.2 в зависимости от высоты оси вращения h.

Далее по (4.14) определяют расчетную длину сердечника якоря l_i . При этом коэффициент формы поля k_B и обмоточный коэффициент k_{00} принимают равными 1, а расчетную мощность, кВт, определяют по формулам:

для генераторов

$$P_i = k_{\rm T} P_{\rm HOM}; \tag{10.1}$$

для двигателей

$$P_i = k_{\pi} P_{\text{HoM}}. \tag{10.2}$$

Таблица 10.2


h , mm	2 <i>p</i>	D_2 , MM	<i>h</i> , мм	2 p	D ₂ , MM	ħ, mm	2 p	D_2 , MM
80 90 100 112 112 132	2 2 2 2 4 4	73 82 93 105 109 130	160 180 200 225 250 280	4 4 4 4 4 4	160 181 202 230 258 290	315 355 400 450 500	4 4 4 4 4	330 398 457 522 592

Значения коэффициентов $k_{\rm r}$ и $k_{\rm m}$ принимают в зависимости от номинальной мощности машины:

P_{HOM}	κI	3т		До 1	110	10-100	100-1000
$\kappa_{\rm r}$.				1,4-1,2	1,2-1,10	1,10-1,06	1,06-1,03
K_{π} .				0 ,650,82	0,8 2 0,85	0,85-0,93	0,930,98

Предварительное значение КПД для машин общего назначения мощностью до 200 кВт можно принять по табл. 10.1, а для машин большей мощности — по рис. 10.2.

Рис. 10.2. Рекомендуемые значения КПД машин постоянного тока



Предварительное значение коэффициента полюсного перекрытия α_i принимают по рис. 10.3. Важным моментом при проектировании машины постоянного тока является выбор числа главных полюсов 2 р. С увеличением 2 р уменьшается поперечное сечение станины (ярма), сокращаются длина коллектора и вылет лобовых частей обмотки якоря. Все это способствует получению «короткой» машины. Но одновременно с этим возрастает трудоемкость изготовления машины, увеличивается напряжение между соседними коллекторными пластинами, уменьшается расстояние между




Рис. 10.3. Рекомендуемые зиачения α_i


сердечниками главных и добавочных полюсов, что способствует росту магнитного потока рассеяния. Практикой проектирования электрических машин постоянного тока выработаны рекомендации при выборе числа главных полюсов 2p: в машинах с высотой оси вращения $h=80\div100$ мм принимают 2p=2, а в машинах с $h=112\div500$ мм принимают 2p=4.

Предварительное значение максимальной магнитной индукции в воздушном зазоре B_{δ} для машин защищенного исполнения (IP22) со способом охлаждения IC01 выбирают по рис. 10.4.

Предварительное значение линейной нагрузки A_2' для машин защищенного исполнения (IP22) со способом охлаждения IC01 принимают по рис. 10.5 в зависимости от наружного диаметра якоря D_2 . Значения B_6' и A_2' , принятые по рис. 10.4 и 10.5, следует привести в соответствие с заданным классом нагревостойкости изоля-

ции, умножив их на поправочные коэффициенты, приведенные в табл. 10.3.

Необходимо иметь в виду, что повышенные значения электромагнитных нагрузок B_{δ} и A_2 способствуют лучшему использованию объема якоря $(D_2^2 l_i)$, но при этом чрезмерное увеличение A_2 ведет к росту электрических потерь и превышения температуры обмотки якоря, а увеличение B_{δ} вызывает возрастание МДС обмотки возбуждения, что в конечном итоге ведет к росту габаритов машины



 $^{\circ}$ Рис. 10.4. Рекомендуемые зиачения магнитной индукции B_{δ}' для машин постоянного тока исполнения по степени защиты $^{\circ}$ IP22:

·a — при 2p=2; б и в — при 2p=4

вследствие увеличения объема полюсных катушек главных полюсов. Кроме того, повышенные значения $B_{\mathfrak{d}}$ и A_2 ухудшают коммутацию машины.

При расчете двигателей постоянного тока, предназначенных для работы от тиристорных преобразователей с коэффициентом пульсацин напряжения более 1,1, значение B_{δ} , принятое по рис. 10.4, следует уменьшить на 10 %, а значение A_2' , принятое по рис. 10.5, уменьшить на 5 %.


h, mm	Рекомендуемый класс нагрено- стойкости изо-	Параметр	Поправочные коэффициенты при классе нагревостойкости изолиции				
	ляции		В	F	н		
80200	В	p'	1,0	1,03	1,06		
225—500	F	$B_{\delta}^{'}$	0,97	1,0	1,03		
80—200	В	A_2^{\prime}	1,0	1,1	1,2		
225—500	25—500 F		0,9	1,0	1,1		

Полученное по (4.14) значение расчетной длины сердечника якоря l_i округляют до целого числа, а затем определяют коэффициент длины λ

$$\lambda = l_i/D_2, \tag{10.3}$$

значения которого должны укладываться в диапазон допустимых λ для машин общего назначения (рис. 10.6).

При наружном диаметре якоря D₂≤500 мм сердечник якоря насаживают непосредственно на вал. В этом случае внутренний






Рис. 10.5. Рекомендуемые значения линейной нагрузки A_2 для машин постоянного тока исполнения по степени защиты IP22: a- прн 2p=2; 6, a-2p=4

диаметр сердечника якоря $D_{2\text{вн}}$ предварительно можно принять равным, мм,

$$D_{2BH} = (0.30 \div 0.36) D_2. \tag{10.4}$$

Уточненное значение $D_{2вн}$ определяют при расчете вала на жесткость (см. § 7.5). Размеры активной части машины постоянного тока показаны на рис. 10.7.





Рис. 10.6. Рекомендуемые значения коэффициента длины для машин постоянного тока:

1 — максимальные значения 2 — минимальные значения



10.3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Сердечник якоря шихтуют из отштампованных листов тонколистовой электротехнической холодокатаной стали. Пазы на якоре делают овальными полузакрытыми с параллельными стенками зубцов при всыпной обмотке якоря или прямоугольными открытыми с параллельными стенками пазов (рис. 10.8) при обмотке якоря из жестких секций:

В табл. 10.4 приведены рекомендации по применению различных марок холоднокатаной электротехнической стали, формы пазов и типов обмоток якоря в машинах постоянного тока общего назначения.

Таблица 10.4

h, мм	Напряжение в цепи якоря, В	Марка стали	Форма пазов	Тип обмотки якоря		
80200	≪600	20 13	Полузакрытые	Всыпная		
225—315	≪600	2 31 2	овальные Прямоугольные	Из жестких ка-		
355—500	` 1000	24 11	открытые То же	То же		

При высоте оси вращения $h\geqslant 225$ мм в сердечнике якоря для улучшения охлаждения и уменьшения массы предусматривают аксиальные вентиляционные каналы в один или два ряда. Рекомендуемые размеры аксиальных вентиляционных каналов: $n_{\kappa,a}$ — число каналов, $d_{\kappa,a}$ — их диаметр, мм, — приведены в табл. 10.5. При двух рядах каналы располагают в шахматном порядке.




Рис. 10.8, Форма пазов якоря;

a — полузакрытый; b — открытый прямоугольный при креплении обмотки якоря бандажом; b — то же, но при креплении обмотки якоря клиньями

В машинах с высотой оси вращения $h \geqslant 355$ мм для лучшего охлаждения при длине сердечника якоря более 350 мм предусматривают радиальные вентиляционные каналы шириной $b_{\kappa} = 10$ мм, разделяющие сердечник якоря на пакеты длиной по 55—75 мм. При этом конструктивная длина якоря, мм,

$$l_2 = l_i + n_{R2} b_{R2}, \tag{10.5}$$

где $n_{\rm K}$ — число радиальных вентиляционных каналов.

При отсутствии радиальных вентиляционных каналов конструктивная длина якоря равна расчетной длине $(l_2=l_i)$. Для снижения магнитного шума и повышения устойчивости работы двигателей при низких частотах вращения пазы якорей двигателей с высотой оси вращения $h \le 100$ мм при 2p = 2 скашивают на 1/2 зубцового деления, а у двигателей с 2p = 4 всех высот оси вращения скос пазов делают на целое зубцовое деление.

Воздушный зазор δ в значительной степени влияет на свойства машин постоянного тока. С увеличением зазора δ ослабляется размагничивающее действие реакции якоря, улучшается коммутация, уменьшается нагрузка на вал и подшипники, но при этом увеличи-

Таблица 10.5

<i>h</i> , мм	Число Р яд ов	$n_{\mathrm{K},\mathrm{a}} \times d_{\mathrm{K},\mathrm{a}}$, mm	h , мм	Число рядов	$n_{\mathrm{K},a} \times d_{\mathrm{K},a}, \mathrm{mm}$
225 250 280 315	1 1 2 2	12×18 18×18 21×22 25×22	355 400 450 500	2 2 2 2 2	30×24 30×27 30×30 30×34

вается МДС обмотки возбуждения, что ведет к увеличению габаритов машины и снижению ее КПД. Рекомендуемые значения воздушного зазора для машин постоянного тока приведены на рис. 10.9. В целях сиижения размагничивающего действия реакции якоря и улучшения коммутации зазор под главными полюсами в некоторых конструкциях машии постоянного тока делают эксцентричным (рис. 10.10): по оси полюса δ_{min} =0,66 δ , а по краям по-




Рис. 10.9. Рекомендуемые значения воздушного зазора для машин постоянного тока




Рис. 10.10. Сердечник главного полюса

люсного наконечника $\delta_{max}=2\delta$, где δ — среднее значение зазора, принятого по рис. 10.9.

С Длина сердечника главного полюса l_m обычно равна конструктивной длине якоря, т. е. $l_m = l_2$. Что же касается высоты главного полюса h_m , то она должна быть достаточной для размещения на сердечнике полюсной катушки возбуждения. Поэтому предварительное значение h_m определяют по рис. 10.11, а после расчета обмотки возбуждения размер h_m уточняют.

Ширину главного полюса b_m , мм, определяют, исходя из допустимого значения магнитной индукции в сердечнике полюса B_m :

$$b_m = B_\delta' \alpha_i' \tau \sigma' / k_{cm} B_m, \tag{10.6}$$

где k_{cm} — коэффициент заполнения сердечника полюса сталью $(k_{cm} = 0.98)$; т—полюсное деление, мм:

$$\tau = \pi D_{\rm s}/2p; \tag{10.7}$$

 σ' — предварительное значение коэффициента магнитного рассеяния главных полюсов машины: для машин с 2 p=2 принимают $\sigma'=1,15$, а для машин с 2p=4 $\sigma'=1,2$.

Для машин постоянного тока защищенного исполнения (IP22) и способом охлаждения ICO1 принимают $B_m = 1,6 \div 1,7$ Тл.

Сердечники главных полюсов собирают из отштампованных листов холоднокатаной анизотропной стали марки 3411 толщиной 1 мм. Листы не изолируют. При штамповке листов из анизотропной холоднокатаной стали необходимо учитывать обязательное

совпадение направления проката с направлением магнитного потока в полюсе, т. е. с направлением оси полюса.

На полюсных наконечниках главных полюсов имеются выступы (см. рис. 10.10), предназначенные для крепления полюсной катушки. Ширину этого выступа принимают равной $b_{mh}=0.10\div0.14)\,b_m$. Высота полюсного наконечника в основании выступа h_{mh} должна быть такой, чтобы магнитная индукция B_{mh} в этом сечении не превышала 0,85 B_m . Предварительно высоту h_{mh} определяют по формуле, мм,

$$h_{mit} = \frac{B_{\delta}'}{1.67B_m} (b_p - b_m), \tag{10.8}$$

где $b_{\rm p}$ — расчетная длина дуги полюсного наконечника:

$$b_p = \alpha_t' \tau. \tag{10.9}$$

Сердечники добавочных полюсов машин с $h \le 132$ мм выполняют из полосовой стали марки Ст3. В машинах с $h \ge 160$ мм сердеч-




Рис. 10.11. Рекомендуемые значения высоты главного полюса




Рис. 10.12. Форма листов добавочного полюса

ники добавочных полюсов шихтуют из листов холоднокатаной анизотропной стали марки 3411 толщиной 1 мм. При этом форма листов имеет небольшое расширение на стороне, обращенной к якорю (рис. 10.12, a). В машинах с $h=355\div500$ мм листы добавочных полюсов имеют Т-образную форму с расширением на стороне, обращенной к станине (рис. 10.12, δ), что позволяет снизить магнитную индукцию в зоне наибольшего магнитного насыщения полюса.

Длину наконечника сердечника добавочного полюса l_{π} в машинах с $h \leqslant 132$ мм, у которых добавочные полюсы выполнены из полосовой стали, принимают равной конструктивной длине сердечника якоря. При этом длину сердечника этого полюса делают короче полюсного наконечника на 5—8 мм с каждой стороны. Образующиеся в этом случае по длине полюса уступы служат для крепления полюсной катушки. В машинах с $h \geqslant 160$ мм длину сердечника добавочного полюса принимают равной конструктивной длине сердечника якоря, т. е. $l_{\pi} = l_2$.

Предварительное зиачение ширины сердечника добавочного полюса b_{π} принимают по рис. 10.13, а значение воздушного зазора между наконечником добавочного полюса и якорем δ_{π} — по рис. 10.14. В сердечниках Т-образной формы (см. рис. 10.12, δ) обычно принимают $b_{\pi}' = (1,6 \div 2,2) \, b_{\pi}$.

В машинах с 2p=2 рекомендуется применение одного добавочного полюса, а в четырехполюсных — полное число добавочных полюсов ($2p_{\pi}=4$).




Рис. 10.13. Рекомендуемые значения ширины сердечника добавочного полюса:

1 — при $h \le 100$ мм, 2p=2; 2 — при h=132÷ $\div 315$ мм, 2p=4; 3 — при $h=355\div 500$ мм, 2p=4




Рис. 10.14. Рекомеидуемые значения воздушного зазора под добавочным полюсом

Высота спинки станины $h_{\rm cl}$, мм, определяется допустимым значением магнитной индукции в станине $B_{\rm cl}=1,2\div1,3$ Тл:

$$h_{c1} = B_{\delta}' \alpha_i' \tau \sigma' l / 2B_{c1} l_{c1}.$$
 (10.10)

Длина станины l_{c1} должна быть такой, чтобы закрыть лобовые части главных полюсов. Ориентировочно можно принять

$$l_{c1} \approx l_2 + k_l \tau, \tag{10.10a}$$

где k_l — коэффициент, равный 0,5 при 2p = 2 и 0,65 при 2p = 4. Внутренний диаметр станины, мм,

$$D_{1nH} = D_2 + 2\delta_{min} + 2h_m + 2\delta. {(10.11)}$$

Здесь 2 δ учитывает наличие стальных прокладок между главным полюсом и станиной, предназначенных для регулировки воздушного зазора δ_{min} .

Наружный диаметр станины, мм,

$$D_{1H} = D_{1RH} + 2h_{c1}. {(10.11a)}$$

Наружный диаметр станины должеи быть меньше двойного значения высоты оси вращения на 5—12 мм.

В машинах постоянного тока обычно применяют обмотки якоря следующих типов: петлевые (простые и сложные), простую волновую и комбинированную. Каждая из обмоток якоря характеризуется следующими параметрами: числом параллельных ветвей $2a_2$; первым y_1 , вторым y_2 и результирующим y частичными шагами обмотки и шагом по коллектору y_k .

Любой тип обмотки якоря должен удовлетворять условиям симметрии: Z_2/a_2 — целое число; K/a_2 — целое число; 2p/a — целое число; K/Z_2 — целое число, где Z_2 — число пазов якоря; a_2 — число пар параллельных ветвей обмотки якоря; K —число коллекторных пластин.

Применение того или иного типа обмотки якоря диктуется технико-экономическими требованиями к электрической машине. Выбранный тип обмотки должен обеспечить получение в машине требуемой ЭДС при токе в параллельной ветви, не превышающем допустимого значения. При этом следует стремиться к минимальному числу уравнительных соединений и минимальному числу параллельных ветвей. Последнее вызвано тем, что число проводников в обмотке якоря пропорционально числу параллельных ветвей и если на каждый паз якоря приходится большое число проводников, то объем изоляции в пазу увеличивается. В итоге площадь паза будет использоваиа неудовлетворительно, так как значительная часть ее будет занята изоляцией.

Для выполнения обмотки якоря определяют шаг обмотки по реальным пазам

$$y_z = y_1/u_{\pi},$$
 (10.12)

где $u_{\rm n}$ — число пазовых сторон в одном слое паза:

$$u_{\rm m} = Z_{\rm s}/Z_{\rm 2}.\tag{10.13}$$

В этих выражениях y_1 — первый шаг обмотки по якорю:

$$y_1 = (Z_a/2p) = \varepsilon;$$
 (10.14)

 Z_{9} — число элементарных пазов обмотки якоря, определяется числом пар пазовых сторон секций обмотки, равным числу коллекторных пластин $(Z_{\text{9}}=K)$; ε — правильная дробь, которую следует вычесть из первого слагаемого выражения (10.14) или же прибавить к нему, чтобы y_{1} стало целым числом.

Шаг обмотки по коллектору для простой волновой обмотки

$$y_1 = (K \mp 1)/p.$$
 (10.14a)

Если $u_{\rm II}$ — целое число, то обмотка якоря является равносекционной, т. е. все секции (катушки) этой обмотки имеют одинаковую ширину (рис. 10.15, a). Если же $y_z/u_{\rm II}$ — дробное число, то обмотку якоря выполняют ступенчатой, с секциями (катушками) разной ширины. При этом если несколько секций такой обмотки одними пазовыми сторонами лежат в одном реальном пазу, то другие пазовые стороны этих секций лежат в разных пазах (рис. 10.15, δ).

Ступенчатые обмотки в изготовлении сложнее равносекционных, но они обеспечивают лучшую коммутацию, особенно в машинах с тяжелыми условиями работы.

Прежде чем выбрать тип обмотки, следует определить номинальный ток якоря:

для генераторов

$$I_{2\text{HoM}} = \frac{P_{\text{HoM}} \cdot 10^3}{U_{\text{HoM}}} (1 + k_i); \qquad (10.15)$$

для двигателей

$$I_{2\text{HOM}} = \frac{P_{\text{HOM}} \cdot 10^8 \text{ }}{\eta'_{\text{HOM}} U_{\text{HOM}}} (1 - k_i). \tag{10.16}$$

Здесь k_i — коэффициент, учитывающий ток в параллельной обмотке возбуждения, он может принимать следующие значения:




Рис. 10.15. Секции обмоток **якоря**:

a — равносекционной: δ — сту-

Затем, определив требуемое число главных полюсов 2p (см. табл. 10.2), принимают решение о типе обмотки якоря. Для этого можно воспользоваться рекомендациями табл. 10.6, составленной по данным машин постоянного тока единых серий.

При выборе петлевой или комбинированной обмоток в быстроходных машинах (v≥40 м/с) и в машинах, работающих со значительными перегрузками, предпочтение отдают комбинированной обмотке; в тихоходных машинах и в машинах, работающих с небольшими перегрузками, целесообразнее применение петлевой обмотки.

При расчете параметров выбранного типа обмотки якоря следует иметь в виду данные, приводимые в табл. 10.7.

Число эффективных проводников обмотки якоря

$$N_2 = A_2' \pi D_2 2a_2 / I_{2\text{HOM}} \cdot 10^3. \tag{10.17}$$

Таблица 10.6

2 p	I _{shom} , A	Тип обмотки якоря
2 4 4 4	До 700 Свыше 700 до 1400 Свыше 1400	Простая петлевая Простая волновая Простая петлевая или комбинированная Двухходовая петлевая илн комбинированная

Число пазов якоря

$$Z_2 = \pi D_2 / t_2, \tag{10.18}$$

где t_2 — зубцовое деление якоря, мм, принимают в зависимости от высоты оси вращения:

$$h$$
, MM 80—200 225—315 355—500 t_2 , MM 10—20 15—35 18—40

Окончательно число пазов якоря Z_2 принимают в соответствии с рекомендациями табл. 10.7 согласно выбранному типу обмотки. При выборе значений N_2 и Z_2 необходимо иметь в виду, что число эффективных проводников в пазу N_2/Z_2 должно быть четным

Затем определяют диаметр коллектора, мм: при полузакрытых пазах якоря

$$D_{\rm R} \approx (0.75 \div 0.80) D_{\rm g};$$
 (10.19)

при открытых пазах якоря и наличии петушков на коллекторных пластинах

$$D_{\rm R} \approx (0.65 \div 0.70) D_{\rm 2}.$$
 (10.20)

Полученное значение D_{κ} следует округлить до ближайшего стандартного значения: 56; 63; 71; 80; 90; 100; 112; 125; 140; 160; 180; 200; 224; 250; 280; 315; 400; 450; 500; 560 мм. При этом максимальная окружная скорость коллектора, м/с,

$$v_{\rm R} = \pi D_{\rm R} \, n/60 \cdot 10^3 \tag{10.21}$$

не должна превышать 40 м/с. Здесь n — наибольшая частота вращения якоря машины, об/мин.

Коллекторное деление, мм,

$$t_{\rm R} = \pi D_{\rm R}/K. \tag{10.22}$$

Принятое значение t_{κ} должно быть не меньше следующих значений:

$$h$$
, MM 56—125 140—280 315—500 $t_{R m i n}$, MM 3,0 3,5 3,8

Если же при расчете получено $t_{\kappa} < t_{\kappa min}$, то следует уменьшить число коллекторных пластин K, однако при этом напряжение между соседними коллекторными пластинами, B,

$$U_{\rm K} = 2pU_{\rm HoM}/K \tag{10.23}$$

не должно превышать для машин мощностью до 1 кВт 25—30 В, более 1 кВт без компенсационной обмотки — 16 В; для машин с компенсационной обмоткой — 20 В. Превышение допустимого значения $U_{\rm K}$ создает опасность возникновения на коллекторе искрения.

Тип обмотки якоря	2 p	2 a ₂	Z_2	Z ₂ /p	$K = Z_{\mathfrak{g}}$
Простая петлевая	2	2	Четное	Четное	Четное
Двухходовая петлевая ступенчатая	4	8	Четное	Четное	Четное
Простая волновая	4	2	Нечетное	Целое +0,5	Неч е тное
Қомбиниров а нная	4	8	Четное	Нечетное	Четное

Толщина прокладок между пластинами коллектора должна быть 0,8 мм у машин с высотой оси вращения $h=80\div315$ мм и 1,0 мм при $h=355\div500$ мм.

Окончательный выбор числа секционных сторон по ширине паза u_{π} числа коллекторных пластин K, числа витков секции w_{c2} ведут по результатам сравнения нескольких вариантов после заполнения таблицы, составленной аналогично табл. 10.8.

Затем уточняют линейную нагрузку машины, А/м,

$$A_2 = \frac{N_2 I_{2\text{HOM}}}{2a_2 \pi D_2 \cdot 10^{-3}} \,, \tag{10.24}$$

где

$$N_2 = 2u_{\pi} Z_2 w_{c2}.$$

Дальнейший расчет обмотки якоря связан с определением размеров паза и зависит от принятой его формы (см. табл. 10.4).

Пазы якоря овальные полузакрытые (см. рис. 10.8, а). Ширина зубца с равновеликим сечением, мм.

$$b_{\sigma 2} = B_{\delta}' t_{2}'' / k_{c2} B_{\sigma 2}''. \tag{10.25}$$

Предварительное значение магнитной индукции в зубце B_{z2}^{\prime} принимают в зависимости от частоты перемагничивания

$$f_2 = pn/60.$$
 (10.26)

 $Z_{\mathbf{a}}$				равинт ель- дине и ий
$u_{\Pi} = \frac{Z_{\vartheta}}{Z_{\vartheta}}$	y _z	$y = y_{\mathbf{R}}$	первого рода	второго рода
 2; 3; 4; 5	$(Z_2/2)$ —1	土1	Нет	Нет
2; 3; 4	Ступенчатый	±2	Есть	Есть
3; 5	$(Z_2/4) \mp \xi$	$\frac{K\mp 1}{2}$	Нет	Нет
3; 5	$y_{z \text{ петл}}(z_2/4) \mp \xi$	土1	Нет	Нет
	$y_{z \text{ волн}} = (z_2/2) - y_z$	$\frac{K \mp 4}{2}$		

Диаметр большой окружности паза, мм.

$$d'_{12} = \frac{\pi (D_2 - 2h_{1112}) - Z_2 b_{22}}{Z_2 + \pi}, \qquad (10.27)$$

где h_{m2} — высота шлицы паза, равная 0,8 мм.

Высоту зубца h_{z2} принимают предварительно по рис. 10.16 и определяют магнитную индукцию в спинке якоря B_{c2} , Тл:

$$B_{c2} = \frac{B_{\delta}^{2} \alpha_{i} \tau}{\left[2k_{c2} \left(h_{c2} - \frac{2}{3} d_{R2}\right)\right]}, \qquad (10.28)$$

где h_{c2} — высота спинки якоря мм:

$$h_{c2} = \frac{D_2 - D_{2BH}}{2} - h_{z2}. \tag{10.29}$$

Выражение $\frac{2}{3} d_{\kappa}$ учитывает наличие в сердечнике якоря аксиальных вентиляционных каналов диаметром d_{κ} .

Полученное по (10.28) $B_{\rm c2}$ не должно превышать следующих значений:

Если полученное значение превышает рекомендуемое, то следует несколько увеличить высоту спинки якоря $h_{\rm c2}$ путем уменьшения высоты зубца $h_{\rm z2}$.

Номер варианта	ип	$K = u_{\Pi} Z_2$	D _R	$t_{ m K}$	$w_{\text{C2}} = N_2/2K$	U _K

Диаметр меньшей окружности паза, мм,

$$d_{112} = \frac{\pi (D_2 - 2h_{z2}) - Z_2 b_{z2}}{Z_2 - \pi} . \tag{10.30}$$


Расстояние между центрами окружностей, мм,

$$h_{\rm m2} = h_{\rm z2} - h_{\rm m2} - 0.5 (d'_{\rm m2} + d_{\rm m2}).$$
 (10.31)

Площадь паза в свету, мм2,

$$S_{n2} = (\pi/8) \left[(d'_{n2} - b_{np})^2 + (d_{n2} - b_{np})^2 \right] + 0.5 (d'_{n2} + d_{n2} - 2b_{np}) h_{n2}, \quad (10.32)$$

где $b_{\rm np}$ — припуск на сборку сердечника якоря по ширине паза, мм:



h, мм	80—132	160-200
не паза $b_{\pi p}$, мм . Припуск по высоте	0,1	0,2
паза $h_{\rm пр}$, мм	_	_

Продолжение

h, мм	22 5—315	355500
не паза $b_{\pi p}$, мм . Припуск по высоте	0,3	0,35
паза h_{np} , мм	0,3	0,3

Рис. 10.16. Средние значения $h_{z_2} = f(D_2)$

Площадь паза, занимаемая обмоткой, мм²,

$$S_{00} = S_{112} - S_{11} - (S_{111} + S_{111}), \qquad (10.33)$$

где $S_{\tt M}$ — площадь, занимаемая корпусной изоляцией, мм²:

$$S_{\rm H} \approx 0.5 b_{\rm H} (\pi d_{\rm H2}' + \pi d_{\rm H2} + 4 h_{\rm H2}).$$
 (10.34)

Для определения толщины изоляции $b_{\mathbf{u}}$ обмотки якоря при овальных полузакрытых пазах сердечника якоря следует воспользоваться данными табл. 10.9.

При креплении обмотки в пазу клином, мм2,

$$S_{\text{\tiny RJI}} + S_{\text{\tiny ID}} \approx 2.5 d_{\text{\tiny ID}}$$
;

при креплении обмотки в пазу крышкой, мм2,

$$S_{\text{\tiny RJI}} + S_{\text{\tiny IIP}} \approx 1,5d_{\text{\tiny II2}}$$

где $S_{\kappa_{\pi}}$ — площадь поперечного сечения клина или пазовой крыш-

ки, мм²; S_{np} — площадь поперечного сечения прокладки между верхним и нижним слоями пазовых частей обмотки якоря, мм².

Предварительное значение диаметра изолированного обмоточного провода круглого сечения $d'_{\rm HS}$, мм, определяют исходя из допустимого значения коэффициента заполнения паза изолированными проводами $k_{\rm S2} = 0.70 \div 0.75$:

$$d'_{\text{H3}} = V \overline{k_{32} S_{\text{of}} Z_2 / N_2}, \tag{10.35}$$

где N_2 — количество эффективных проводников в обмотке якоря (10.17).

При классе нагревостойкости изоляции В для обмоток якоря применяют провода круглого сечения марки ПЭТВ, а при классе F— марки ПЭТ-155 (см. приложение П1, табл. П.1.1). Уточненное значение коэффициента заполнения паза якоря при стандартном диаметре изолированного провода

$$k_{32} = N_2 d_{B3}^2 / S_{06} Z_2. {(10.36)}$$




Таблица 10.9. Изоляция обмотки якоря машин постоянного тока (пазы овальные полузакрытые; обмотка двухслойная всыпная из круглого эмалированиого провода; напряжение до 600 В)

	T .	<u> </u>	Материал		4.	1	4- HA
1я на :е	Высота осн	Кла	сс иагревостойкости		. Тол-	Число	горог л щк (ии, 1
Познцня рисунке	-эдде- мм , кии	В	F	н	10Л- Щина, Мм	слоев	Односторон- няя толщина изоляции, мм
		П	леикостекл <i>о</i> пла ст				
1	80—112	Изофлекс	Имидофлекс		0,35	1	0,35
2	00-112	То же	То же		0,35	1	0,35
		Пл	лен костекл опласт				_
1	132—200	Изофлекс	Имидофлекс		0,25	2	0,50
2	152-200	То же	То же		0,25	2	0,50

Примечание. Прокладку между катушками в лобовых частях обмотки выполияют из изофлекса.

Если $d_{\text{из}} > 1,71$ мм, то для упрощения укладки всыпной обмотки якоря и повышения ее надежности эффективный проводник разделяют на элементарные, а затем уточняют коэффициент заполнения паза якоря

$$k_{32} = n_{\rm sn} N_2 d_{\rm H3}^2 / S_{\rm of} Z_2, \tag{10.37}$$

где $n_{\text{эл}}$ — количество элементарных проводников в одном эффективном; $d_{\text{из}}$ — диаметр изолированного элементарного проводника,

После этого определяют плотность тока в обмотке якоря, A/MM^2

$$\Delta_2 = I_{2\text{HOM}}/2a_2 \, n_{\text{BM}} \, q_{2\text{BM}},\tag{10.38}$$

где $q_{2 \ni \pi}$ — площадь поперечного сечения элементарного проводника, мм². Полученное значение Δ_2 следует сравнить с допустимым $\Delta_{\text{доп}}$, которое определяют по произведению $A_2\Delta_{\text{доп}}$ (рис. 10.17, a, δ)




Рис. 10.17. Рекомендуемые значения $A_2\Delta_{\rm доп}$ для машин постоянного тока: $a - 2p = 2; \quad 6 - 2p > 4$

с учетом поправочного коэффициента на класс нагревостойкости изоляции (табл. 10.10). Верхние границы значений $A_2\Delta_{\text{доп}}$ на рис. 10.17, б соответствуют частоте вращения 3000 об/мин, а нижние-500 об/мин. Допустимая плотность тока может быть определена по формуле

$$\Delta_{\text{доп}} = (A_2 \, \Delta_{\text{доп}}) \cdot 10^{-6} / A_2.$$
 (10.39)

Если же $\Delta_2 > \Delta_{\text{доп}}$, то необходимо увеличить площадь паза и размеры обмоточного провода. При этом следует уточнить значе-Таблица 10.10

<i>h</i> , mm	Рекомеидуемый класс нагрево- стойкости изоляции	Поправочиь нагре	не коэффиц ие нты Востойкости изо	ы при классе эляции
		В	È	Н
80—200	В	1,0	1,1	1,2
225—500	F	0,9	1,0	1,1

ния магнитной индукции в зубце и спинке якоря, которые не должны превышать допустимых значений.

Размеры секции обмотки якоря: средняя ширина секции, мм,

$$b_{\mathrm{c,cp}} = t_{\mathrm{cp}_2} y_z, \tag{10.40}$$

где $t_{
m ep2}$ — среднее зубцовое деление якоря, мм:

$$t_{\rm cp_2} = \pi (D_2 - h_{z_2})/Z_2;$$
 (10.41)

средняя длина одной лобовой части секции обмотки, мм,

$$l_{\pi_2} = (0.7 + 0.4p) b_{\text{c.cp}} + 15;$$
 (10.42)

средняя длина витка обмотки, мм.

$$l_{\text{cp2}} = 2 (l_2 + l_{\pi_2});$$
 (10.43)

вылет лобовой части обмотки

$$l_{\text{B2}} = (0.12 + 0.14p) b_{\text{c,cp}} + 7.5.$$
 (10.44)

Активное сопротивление обмотки якоря, Ом,

$$r_2 = \frac{\rho_{\text{Cu}} N_2 l_{\text{cp2}} \cdot 10^3}{2 (2a)^2 n_{9\pi} q_{29\pi}},$$
 (10.45)

где ρ_{Cu} — удельное электрическое сопротивление меди при расчетной рабочей температуре (см. табл. 2.1).

Пазы якоря прямоугольные открытые (см. рис. 10.8, б и в). Предварительное значение ширины зубца в его основании, мм,

$$b_{z2min} = t_2 B_{\delta}' / k_{c2} B_{z2max}'. \tag{10.46}$$

Предварительное значение магнитной индукции в наиболее узком сечении зубца B'_{z2max} принимают в зависимости от частоты перемагничивания сердечника якоря f_2 :

Высоту зубца (паза) h_{z2} предварительно принимают по рис. 10.16, а затем определяют магнитную индукцию в спинке якоря по (10.28), которая не должна превышать допускаемых значений. При необходимости следует уменьшить высоту зубца h_{z2} .

Ширина паза, мм,

$$b_{\pi_2} = \frac{\pi (D_2 - 2h_{zz})}{Z_z} - b_{z2min}. \tag{10.47}$$

В машинах с высотой оси вращения $h=225\div315$ мм целесообразно крепление пазовой части обмотки якоря бандажом из стеклоленты. Высоту бандажных канавок h_6 (см. рис. 10.8, б) принимают в зависимости от высоты оси вращения:

В машинах с высотой оси вращения $h=355\div500$ мм пазовую часть обмотки якоря крепят клиньями, при этом высоту клина принимают $h_{\rm K,L}=4$ мм, а высоту шлица $h_{\rm m2}=1.0$ мм (см. рис. $10.8, \it s$).

Высота прямоугольного провода, мм,

$$b'_{\text{HS}} = (h_{z2} - C_{h2} - h_6 - h_{\text{np}})/N_h. \tag{10.48}$$

В случае крепления обмотки клиньями вместо $h_{\rm b}$ следует подставить $h_{\rm kr} + h_{\rm m2}$.

Ширина прямоугольного провода с изоляцией, мм,

$$a'_{\text{H3}} = (b_{\text{n2}} - C_{b2} - b_{\text{np}} - b_{\text{ck}})/u_{\text{n}}.$$
 (10.49)

В этих выражениях C_{h2} и C_{b2} — общая толщина изоляции в пазу якоря по его высоте и ширине без учета витковой изоляции (табл. 10.11 и 10.12). Припуск по ширине паза, обусловленный скосом пазов, $b_{\rm ck}$ = 0,1 мм.

Число проводов по высоте паза якоря определяется выражением

$$N_h = 2w_{c2}. (10.50)$$

В целях уменьшения эффекта вытеснения тока и ослабления вихревых токов в проводах обмотки якоря высоту провода ограничивают до значения, определяемого частотой перемагничивания сердечника якоря f_2 :

При необходимости эффективный проводник разделяют по высоте на два элементарных. В этом случае $N_h = 4 w_{c2}$.

В случае комбинированной (лягушачьей) обмотки высота элементарного проводника является высотой эффективного проводника каждой обмотки, составляющей комбинированную. Для обмоток якорей машин с высотой оси вращения $h = 225 \div 315$ мм применяют провода прямоугольного сечения следующих марок: при классе нагревостойкости В — провод марки ПЭТВП, а при классе F — провод марки ПЭТП-155.

Для обмоток якорей машин с $h=355\div500$ мм при классах натревостойкости изоляции В и F применяют провод марки ПСД с дополнительной изоляцией стеклолентой; при классе нагревостойкости изоляции H применяют провод марки ПСДК с дополнительной изоляцией полиимидной пленкой. Значения двусторонней толщины изоляции, мм, этих проводов приведены ниже.

	Меньшая сто	рона сечения прово.	локи, мм
. Марка провода	0,85-1,90	2,12—3,75	4,0-5,6
псд, псдк	0,27	0,33	0,40
П ЭТВП, ПЭТП-155	0,10-0,12	0,15	

лаолица 10.11. И h=225÷315 мм, напр	изоля яжен	Изоляция обмотки я пряжение до 600 В)	коря машин	ИЗОЛЯЦИЯ ОБМОТКИ ЯКОРЯ МАШИН ПОСТОЯННОГО ТОКА (ПАЗЫ ОТКРЫТЫЕ, Обмотка из прямоугольного провода, ряжение до 600 В)	(пазы открі	ятые, обл	10тка из	омвфи	уголь	HOFO	провс	да,
	-ud e	·		Материал		- Tho	Число слоев	778	устор	онняя	Двусторонняя толщина	ина
Часть обмотки	и к		Класс нагревостойкости	гойкости	Tonuman		-		-	изоляции, мм	WW.	
	нцн				толищина,	- 1			2	BMCC	по высоте при	w _{C2}
	СУНК ПОЗН	В	Ľ.	н	Класс Классы В F, Н	Knacc ccw B H	с Классы Р, Н	пири-	-	- 5	es	4
	-	Слюдопла- стофолий ИФГ-Б	Синтофо- лий F	Синтофолий Н	0,15 0,16	16 4,5 060-	3,5	-:	2,2	2,2	2,2	2,2
9	2	Тоже	То же	То же	0,15 0,16		- 1		_	0.3	0	0
	60	Стеклолакоткань ЛСП	кань ЛСП		0,15		-	°.	9		_	2 0
2		Стеклотекстолит	лит					2			2	0,0
	4	ل	СТЭФ	СТК	0,5			i	ر بر	С	2	1. C
	2	CT	СТЭФ	CTK	0,5	-			2 2		2 6	2 C
	9	C.	ФЕТЭ	CTK	0,5			1	0.5		5 75) () ()
Пазовая	1	Допуск на ук	Допуск на укладку обмотки	КИ				0,3	0.5	0.5	0.5	5 C
	1	Общая толщ или без высо	Общая толщина изоляции в пазу или без высоты бандажной канавки	22	(без витковой высоты клина)	ты клин	8	1,7	4,8	5,1	5,4	5,7
8	. 7	Стеклослюдинитовая лента ЛС-ПЭ-934-ПП	итовая -934-ТП	Пленка поли- имидная марки ПМ 0,05×3	0,15	1 BII XAG	вполна- *леста	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
	00	Стеклянная лента ЛЭС	ента ЛЭС		0,1	1 впс	вполна- клеста	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Лобовая	1	Общая толщн	на нэоляции в	Общая толщнна нэоляции катушки в лобовой части (без витковой)	части (без	зитковой	-	0,1	1,0 1,0	0,1	1,0	1,0

Таблица 10.12. Изоляция обмотки якоря двигателей постоянного тока комбинированная разрезная с жесткими формированными катушками из провода до 1000 В]

	ı .		Мате
Часть обмотки	Позиция на рисун- ке	Класс нагревостойн	
	Пов на ј ке	F	н
	1	Стеклянная лента ЛЭС	Полиимидная пленка ПМ
	2	Бумага феннлоновая	
	3	Полиимидная пленка ПМ	
2	4	Бумага фенилоновая	
3	5	Стеклянная лента ЛЭС	
5 8	6	Бумага фенилоновая	
	7	Стеклотекстолит	
		СТЭФ	СТҚ
	8	СТЭФ	СТҚ
Пазовая	9	СТЭФ	СТҚ
	_	До	опуск на укладку
	-	Общая толщина изоляции в п	1азу (без витковой,
	10	Стеклянная лента ЛЭС	Полиимидная пленка ПМ
10	11	Бумага фенилоновая	
11	12	Полиимидная пленка ПМ	
13	13	Бумага фенилоновая	
Лобовая	14	Стеклянная лента ЛЭС	
		Общая толщина изоляции ка	атушки в лобовой

$\{ \text{пазы прямоугольные открытые: обмотка двухслойная петлевая, волновая, марки ПСД (класс F) и ПСДК (класс H); <math>h = 355 \div 500$ мм, напряжение

pi	ал		Число	слоев	Двусто	ронняя	толщина	изоля	ции, мм
	Толщи	на, мм	Класс F	Vrace U	π	о ширин	е при <i>и</i>	σ	по вы-
	Класс F	Класс Н	Класс Р	Класс Н	2	3	4	5	соте
	0,1	0,05	1 впритык	1 вполна- хлеста	0,2	0,2	0,4	- 0,4	0,8
	0,	05	1 впритык		0,1	0,1	0,1	0,1	0,4
	0,	05	3 вполнахлес	ста	0,6	0,6	0,6	0,6	1,2
	0,	.05	1 впритык		0,1	0,1	0,1	0,1	0,2
	0,	1	1 вполнахле	ста	0,4	0,4	0,4	0,4	0,8
	0,	,2	1		0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	0,	,5	1		- \				0,5
	0,	.5	1		-			_	0,5
	0,	,5	1		-			_	0,5
0(бмотки	_			0,3	0,3	0,3	0,3	0,5
бе	ез высот	ы клина)			2,1	2,1	2,3	2,3	5,8
	0,1	0,05	1 впритык	1 вполиа- хлеста	0,2	0,2	0,4	0,4	0,4
	0,	,05	1 впритык		0,1	0,1	0,1	0,1	0,2
	0,	,05	2 вполнажлес	ста ,	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	0,	,05	1 впритык		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	0,	, 1	1 вполнахлес	ста	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
ч	асти (б	ез витково			1,2	1,2	1,4	1,4	1,5
					ı	I	ı	l	l nco

Определив высоту неизолированного провода, мм,

$$b' = b'_{u_2} - \delta_{u_3} \tag{10.51}$$

и его ширину, мм,

$$a' = a'_{\text{H3}} - \delta_{\text{H3}},$$
 (10.52)

округляют полученные значения до ближайших стандартных b и a по табл. П.1.2 и определяют уточненные значения размеров изолированного провода по высоте $b_{\rm ns}$ и ширине $a_{\rm ns}$, а также площадь поперечного сечения меди q. Затем уточняют размеры паза по высоте, мм,

$$h_{z2} = N_h b_{y3} + C_h + h_6 + h_{yp} \tag{10.53}$$

и ширине, мм,

$$b_{n2} = u_n a_{n3} + C_B + b_{np} + b_{ck}. \tag{10.54}$$

Полученные размеры паза округляют до десятых долей миллиметра. Затем по (10.38) определяют плотность тока в обмотке якоря, которая не должна превышать допустимое значение $\Delta_{\text{доп}}$ (10.39). Если же $\Delta_2 > \Delta_{\text{доп}}$, то выбирают провод большего сечения, увеличив соответственно площадь паза якоря. При этом необходимо следить за тем, чтобы магнитная индукция в зубце B_{z2max} и в спинке якоря B_{c2} не превысила допустимых значений. В некоторых случаях возможен пересчет главных размеров машины D_2 и l_i .

Найдем размеры секций:

среднюю ширину секции $b_{c,cp}$, мм, определяем по (10.40); средняя длина одной лобовой части обмотки якоря, мм,

$$l_{\pi_2} = \frac{b_{\text{c,cp}}}{\sqrt{1 - [(b_{\pi_2} + 3.5)/t_2]^2}} + h_{z_2} + 40; \tag{10.55}$$

среднюю длину витка обмотки $l_{\rm cp2}$, мм, находим по (10.43); вылет лобовой части обмотки, мм, равен

$$l_{\rm B2} = \frac{0.5b_{\rm c,cp} (b_{\rm H2} + 3.5)/t_2}{\sqrt{1 + [(b_{\rm H2} + 3.5)/t_2]^2}} + \frac{h_{\rm z2}}{2} + 20.$$
 (10.56)

Активное сопротивление обмотки якоря вычисляем по (10.45).

10.5. РАСЧЕТ МАГНИТНОЙ ЦЕПИ

Целью расчета магнитной цепи машины постоянного тока является определение МДС обмотки возбуждения на пару полюсов в режиме холостого хода. Магнитодвижущая сила обмотки возбуждения представляет собой сумму магнитных напряжений всех участков магнитной цепи (рис. 10.18), А,

$$F_{B0} = 2F_{\delta} + 2F_{z2} + F_{c2} + 2F_{z1} + 2F_{m} + 2F_{\delta mc} + F_{c1}; \quad (10.57)$$

здесь F_{δ} — магнитное напряжение воздушного зазора; F_{z2} — магнитное напряжение зубцов якоря; F_{c2} — магнитное напряжение спинки якоря; F_{z1} — магнитное напряжение зубцов полюсных наконечников главных полюсов при наличии в машине компенсацион-

ной обмотки; F_m — магнитное напряжение сердечников главных полюсов; F_{c1} — магнитное напряжение станины; $F_{\delta mc}$ — магнитное напряжение воздушного зазора между сердечником главного полюса и станиной.

Расчет магнитной цепи ведут по основному магнитному потоку, Вб, соответствующему номинальной ЭДС якоря $E_{2\text{ном}}$ в режиме холостого хода:

$$\Phi = 60a_2 E_{2HOM}/pN_2 n, \qquad (10.58)$$

где $E_{2\text{ном}}$ — номинальное значение ЭДС якоря, В:




Рис. 10.18, Расчетный участок магнитной цепи четырехполюсной машины постоянного тока

для генератора

$$E_{2\text{HoM}} = 0.5U_{\text{HoM}} (3 - \eta'_{\text{HoM}});$$
 (10.59)

для двигателя

$$E_{2\text{HOM}} = 0.5U_{\text{HOM}} (1 + \eta'_{\text{HOM}});$$
 (10.60)

 $\eta'_{\text{ном}}$ — предварительное значение КПД машины при номинальной нагрузке (см. табл. 10.1 или рис. 10.2).

Магнитные напряжения участков магнитной цепи машины постоянного тока определяют следующим образом.

Магнитное напряжение воздушного зазора, А,

$$F_{8} = 0.8B_{8} \, \delta k_{8} \cdot 10^{3}, \tag{10.61}$$

где B_{δ} — магнитная индукция в зазоре, Тл:

$$B_{\delta} = \Phi \cdot 10^{6} / \alpha_{l}' \tau l_{l}; \qquad (10.62)$$

 δ — среднее значение воздушного зазора (см. рис. 10.9), мм; k_{δ} — коэффициент воздушного зазора, учитывающий влияние на магнитное сопротивление зазора наличия пазов в полюсных наконечниках главных полюсов $k_{\delta 1}$, пазов сердечника якоря $k_{\delta 2}$, бандажных канавок на сердечнике якоря $k_{\delta 5}$:

$$k_{s} = k_{s1} k_{s2} k_{s}. {10.63}$$

При полузакрытых пазах в полюсных наконечниках главных полюсов (рис. 10.19) и в сердечнике якоря

$$k_{\delta 1} = 1 + \frac{b_{\text{m1}}}{t_1 - b_{\text{m1}} + 5 \frac{\delta t_1}{b_{\text{m1}}}}; \qquad (10.64)$$

здесь b_{m1} — ширина шлица полузакрытого паза, b_{m1} = 3 мм; t_1 — зубцовое деление полюсного наконечника главного полюса, предварительно можно принять $t_1 \approx (1,2 \div 1,5) t_2$, мм:

$$k_{\delta 2} = 1 + \frac{b_{\Pi 2}}{t_2 - b_{\Pi 2} + 5 \frac{\delta t_2}{b_{\Pi 2}}}.$$
 (10.65)

При открытых пазах в (10.64) и (10.65) вместо ширины шлица b_{m_1} и b_{m_2} следует подставить соответственно ширину паза b_{n_1} и b_{n_2} . В некомпенсированных машинах принимают $k_{\delta 1}=1$.

Расчет коэффициента, учитывающего наличие бандажных канавок на якоре, зависит от вида бандажа:

при бандаже из стеклоленты или немагнитной проволоки

$$k_6 = 1 + \frac{n_6 \, l_6 \, h_6}{l_2 \, (\delta + h_6) - n_6 \, l_6 \, h_6}; \tag{10.66}$$

при бандаже из магнитной проволоки

$$k_6 = 1 + \frac{n_6 \, l_6 \, (h_6 - 0.8d)}{l_2 \, (\delta_6 + h_6 - 0.8d) - n_6 \, l_6 \, (h_6 - 0.8d)}. \tag{10.67}$$

В этих выражениях n_6 — число бандажных канавок ($n_6=2\div \div 4$); l_6 — длина бандажной канавки, мм; h_6 — высота бандажной канавки ($h_6=3$ мм); d — диаметр бандажной проволоки, мм:

$$d \approx 0.5h_6.$$
 (10.68)

В машинах постоянного тока серии 2Π первой длины (M) $n_6l_6=0,35\ l_2$, а второй длины (L) того же диаметра якоря $n_6l_6=0,25\ l_2$.

Магнитное напряжение зубцового слоя якоря. Его определяют по формулам, приведенным в § 5.7, в, применительно к расчету




Рис. 10.19. Зубцовый слой наконечника главного полюса компенсированиой машины постоянного тока

магнитного напряжения зубцового слоя ротора асинхронных двигателей при овальных полузакрытых пазах по (5.169) - (5.172), а для прямоугольных открытых пазов— по (5.185) - (5.189). При этом необходимо иметь в виду: при магнитной индукции в зубце $B_{z2} \leq 1.8$ Тл напряженность магнитного поля H_{z2} определяют по основной таблице намагничивания для соответствующей марки стали (см. приложение $\Pi.2$), а при $B_{z2} > 1.8$ Тл напряженность H_{z2} определяют по кривым намагничивания зубцов якоря машин

постоянного тока (см. рис. $\Pi.2.3$ или $\Pi.2.4$), предварительно рассчитав коэффициент $k_{\pi 2}$, учитывающий ответвление части магнитного потока в паз якоря.

Магнитное напряжение спинки якоря, А,

$$F_{c2} = H_{c2} L_{c2} \cdot 10^{-3}. \tag{10.69}$$

Магнитную индукцию в спинке якоря $B_{\rm c2}$ определяют по (10.28), где вместо предварительного значения индукции B_{δ}' подставляют B_{δ} по (10.62).

Напряженность магнитного поля $H_{\rm c2}$, A/м, определяют по основной таблице намагничивания для соответствующей марки стали (см. приложение $\Pi.2$).

Расчетная длина магнитной силовой линии в спинке якоря, мм,

$$L_{c2} = (\pi/2p) (D_{2BH} + h_{c2}) + h_{c2}. \tag{10.70}$$

Магнитное напряжение зубцового слоя полюсных наконечников главных полюсов, A,

$$F_{z1} = H_{z1} h_{z1} \cdot 10^{-3}. (10.71)$$

Магнитная индукция в сечении зубца на высоте 1/3 от его основания

$$B_{z1(1/3)} = \frac{\sigma_{\rm r} \Phi \cdot 10^6}{l_m k_{c1} (b_{\rm n,H1/3} - Z_1 b_{\rm n1})}, \qquad (10.72)$$

где $\sigma_{\rm r}$ — коэффициент магнитного рассеяния главных полюсов: при 2p=2 $\sigma_{\rm r}=1,15$; при 2p=4 без компенсационной обмотки $\sigma_{\rm r}=1,2$, для машин с компенсационной обмоткой $\sigma_{\rm r}=1,25$; $q_{\rm п,H(1/3)}$ — длина дуги полюсного наконечника на расстоянии $^{1}/_{3}$ от основания зубцов, мм:

$$b_{\pi,H(1/3)} = b_{\pi,H} \left[1 + \left(\frac{2}{3} h_{21} \right) / (D_2 + 2\delta) \right];$$
 (10.73)

 $b_{\rm п, H}$ — длина дуги полюсного наконечника главного полюса, мм: для компенсированных машин $b_{\rm п, H}$ — α_i $\tau + 2\delta$, для некомпенсированных машин $b_{\rm п, H}$ — α_i τ .

Напряженность магнитного поля H_{z_1} определяют по таблице намагничивания электротехнической стали марки 3411 (табл. $\Pi.2.10$).

Магнитное напряжение сердечника главного полюса, А,

$$F_m = H_m L_m \cdot 10^{-3}, \tag{10.74}$$

где L_m — расчетная длина магнитной силовой линии в главном полюсе:

для компенсированных машин, мм,

$$L_m = h_m - h_{z1};$$

для некомпенсированных машин, мм,

$$L_m=h_m$$
.

Магнитная индукция в сердечнике главного полюса, Тл,

$$B_m = \sigma_r \, \Phi \cdot 10^6 / l_m \, k_{c1} \, b_m. \tag{10.75}$$

Напряженность магнитного поля H_m определяют по таблице намагничивания для стали марки 3411.

Магнитное напряжение зазора между главным полюсом и станиной, A,

$$F_{\delta mc} = 0.8B_m \, \delta_{mc1} \cdot 10^3, \tag{10.76}$$

где δ_{mc1} — эквивалентный воздушный зазор, учитывающий неплотное прилегание сердечника полюса к станине, мм;

$$\delta_{mc1} = 2l_m \cdot 10^{-4} + 0.1. \tag{10.77}$$

Для машин с высотой оси вращения $h \! \geqslant \! 355$ мм значением $F_{\delta mc}$ можно пренебречь.

Магнитное напряжение станины, А,

$$F_{c1} = H_{c1} L_{c1} \cdot 10^{-3}. (10.78)$$

Магнитная индукция в спинке станины, Тл,

$$B_{c1} = \sigma_{r} \Phi \cdot 10^{6} / 2l_{c1} h_{c1}. \tag{10.79}$$

Если полученное по (10.79) значение $B_{\rm c1}$ оказалось меньше принятого в (10.10), то высоту спинки станины $h_{\rm c1}$ можно уменьшить, а если $B_{\rm c1}$ оказалось больше принятого по (10.10), то $h_{\rm c1}$ следует увеличить.

Напряженность поля H_{c1} определяют по кривой намагничивания для массивных станин (см. табл. $\Pi.2.12$).

Расчетная длина магнитной силовой линии в станине, мм,

$$L_{c1} = \frac{\pi}{2p} (D_{1BH} + h_{c1}) + h_{c1}. \tag{10.80}$$

10.6. РАСЧЕТ ОБМОТКИ ВОЗБУЖДЕНИЯ

Обмотка возбуждения должна создавать МДС, достаточную для наведения в машине магнитного потока, соответствующего номинальной ЭДС, и компенсации размагничивающего действия реакции якоря при нагрузке машины.

В современных машинах постоянного тока щетки, как правило, устанавливают на геометрической нейтрали, а магнитная система машин насыщена. Это позволяет при расчете размагничивающего действия реакции якоря принимать во внимание лишь ее поперечную составляющую F_{qd} . Исходя из этого требуемое значение МДС обмотки возбуждения при нагрузке машины на пару полюсов, A, определяется выражением

$$F_{\rm B,H} = F_{\rm B0} + F_{qd} - F_{c}, \tag{10.81}$$

где F_{qd} — размагничивающее действие реакции якоря по поперечной оси на пару полюсов, A; F_c — МДС стабилизирующей обмотки машины на пару полюсов, A.

В мащинах с компенсационной обмоткой составляющая $(F_{qd}-F_c)$ принимается равной нулю. Количественный учет размагничивающего действия реакции якоря усложнен тем, что МДС поперечной реакции якоря действует перпендикулярно магнитному потоку возбуждения и вызывает его искажение. Возникающее

при этом размагничивание машины обусловлено ее магнитным насыщением. В итоге подмагничивание происходит в меньшей степени, чем размагничивание.

Размагничивающее действие реакции якоря по поперечной оси можно учесть введением коэффициента $k_{\rm p, q}$. Этот коэффициент был получен в результате исследования большого количества некомпенсированных машин постоянного тока при разных значениях магнитной индукции в зубцах якоря B_{z2} [1]. Размагничивающее действие МДС поперечной реакции якоря на пару полюсов A, определяют по формуле

$$F_{ad} = k_{p,s} F_2. {(10.82)}$$

Коэффициент $k_{\rm p,q}$ находят по рис. 10.20 в зависимости от магнитной индукции в зубце якоря $B_{\rm z2}$, рассчитанной по (5.169) в




Рис. 10.20. Зависимость $k_{\rm p, g}$ от $F_2/F_{\rm BO}$

случае овальных полузакрытых пазов или по (5.184) в случае прямоугольных открытых пазов. Поперечная МДС обмотки якоря на пару полюсов, A,

$$F_2 = 0.5N_2 I_{2\text{HOM}} / 2a_2 p. \tag{10.83}$$

В двигателях постоянного тока с высотой оси вращения $h=80\div315$ мм для частичной компенсации реакции якоря и в целях обеспечения устойчивости работы двигателя в возможном диапазоне нагрузки на главных полюсах располагают стабилизирующую обмотку, которую включают последовательно с обмоткой якоря и обмоткой добавочных полюсов. Следует иметь в виду, что применение стабилизирующей обмотки усложняет реверс двигателя, так как требует переключения выводов этой обмотки.

У машин с высотой оси вращения до 200 мм включительно полюсные катушки обмоток параллельного или независимого возбуждения выполняют несекционированными (табл. 10.13). В машинах с h>200 мм полюсные катушки главных полюсов делают

обмоток главных (a) и добавочных (b) полюсов машин постоянного тока (h=80+200 мм, яция — классов нагревостойкости В, F, H)

			Материал			
Позиция 1 рисунке	Назначение	Класс В	Класс F	Класс Н	Толщнна, мм	Число слоев
I	Изоляция сердечника (напыление)		Эпоксидная смола		1,0	
2	Изоляция катушки		Лакотканеслюдопласт		0,25	
		гит-лсв-лсл	гит-лсв-лсл	гик-лск-лсл		
6.0	Изоляция катушки		Стеклянная лента ЛЭС		0,1	1 вполна- хлеста
4	Рамка		Стеклотекстолит		0,5	
		CT	СТЭФ	СТК		

секционированными, т. е. разделяют их по высоте на части, оставляя между ними вентиляционные каналы (табл. 10.14 и 10.15). Такая конструкция полюсных катушек имеет большую поверхность охлаждения, что дает возможность повысить плотность тока в обмотке и уменьшить массу меди.

Средняя длина витка многослойной полюсной катушки паралдельного или независимого возбуждения из изолированных проводов, мм,

$$l_{\text{cd,K}} = 2(l_m + b_m) + \pi (b_{\text{K,III}} + 2b_{\text{M3}} + 2b_3 + 2b_{\text{R}}), \qquad (10.84)$$

где $b_{\rm к,m}$ — ширина катушки (рис. 10.21), мм; $b_{\rm из}$ — толщина изоляции катушки, мм, принимается по табл. 10.13—10.15; $b_{\rm k}$ — толщина каркаса катушки, мм; b_3 — односторонний зазор между катушкой и сердечником полюса, принимаемый равным 0,5-0,8 мм.




Рис. 10.21. К определению размеров катушки главных полюсов




Рис. 10.22. Средние значения ширины многослойной катушки возбуждения $b_{\kappa,m}$ из изолированного провода





Рис. 10.23. Средние значения ширины полюсной катушки $b_{\kappa,m}$ из неизолированной меди прямоугольного сечения

Ширину полюсной катушки $b_{\kappa,m}$ предварительно определяют по рис. 10.22. После вычерчивания эскиза междуполюсного окна размеры катушки уточняются (см. § 10.10).

Средняя длина витка однослойной по ширине катушки из неизолированной шинной медной проволоки, намотанной на реб-Po, MM,



Та б ли $\dot{\eta}$ а 10.14. Изоляция обмоток главных (a) и добавочных (б) полюсов машин постоянного тока (h=225 ÷ 315 мм, напряжение — до 600 В, изоляция — классов нагревостойкости В, F, H)

			Матернал			
иознция на рисун- ке	Назначение	Класс В	Класс F	Класс Н	Толщина,	Число слоев
I	Изоляция катушки		Стеклянная лента ЛЭС		0,1	1 вполна- хлеста
7	Каркас		Стеклолакоткань		2,0	
		ГИТ-ЛСБ-ЛСЛ	ГИТ-ЛСП-ЛСЛ	ГИК-ЛСК-ЛСЛ	•	
3	Рамка		Cramb Cr3		1.5	
4	Рамка		Стеклотекстолнт		1,5	_
		CT	СТЭФ	CTK	•	
5	Скоба		Cranb Cr3		8-10	
9	Изоляцня сердечника	Слюдопластофолий ИФГ-Б	Сннтофолий-F	Синтофолий-Н	0,16	7,5
7	Прокладка междувнтко- вая	междувитко- Бумага асбестовая	Бумага феннлоно	Бумага феннлоновая 0,2×2=0,4 мм	0,4*	-
80	Изоляцня углов		Лента стеклянная ЛЭС		0,1	1 вполна- хлеста
				•		

^{*} Для класса нагревостойкостн В толщина 0,3 мм.




Таблица 10.15. Изоляция обмоток главных (а) и добавочных (б) полюсов машин постоянного тока (h=355 \div 500 мм, напряжение — до 1000 В, изоляция — классов нагревостойкости В, F, H)

Поопива			Материал			
на рисун- ке	Назначение	Класс В	Класс F	Класс Н	Толщина, мм	число слоев
I	Изоляция катушкн		Стеклянная лента ЛЭС		0,1	1 вполна- хлеста
2	Каркас		Стеклолакоткань		3,5	
		гит-лсв-лсл	гип-лсп-лсл	гик-лск-лсд		
છ	Рамка		Сталь Ст3		2—3	_
4	Скоба		Crans Cr3		8—12	
2	Изоляция сердечника	Слюдопластофолий ИФГ-Б	Синтофолий F	Синтофолнй Н	0,15	2,5
9	Прокладка междувнтко- вая		Асбестовая бумага	Феннлоновая бумага 0,2 мм×2	0,4	1
2	Изоляция катушки	Стеклослюдинитовая лента ЛС-ПЭ-934-ТП	товая лента	Пленка полннмндная ПМ 0,05 мм×3	0,15	2
∞ 	Хомут		Латунь Л62		2,0	1

$l_{\text{cp,k}} = 2(l_m + b_m) + \pi (b_{\text{k,iii}} + 2r).$ (10.8)
--

Радиус закругления медной проволоки, мм.

$$r = 0.5 (b_m + 2b_3 + 2b_{H3}). (10.86)$$

Из соображений технологичности радиус закругления должен быть не менее

$$r \geqslant 0.05b^2/a.$$
 (10.87)

Ширина катушки из неизолированной медной проволоки $b_{\kappa,m}$ равна большему размеру шины. Предварительно $b_{\kappa,m}$ принимают по рис. 10.23. После определения площади поперечного сечения проволоки этот размер уточняют в соответствии с большим размером выбранной медной проволоки (см. табл. Π .1.2).

При последовательном соединении всех полюсных катушек главных полюсов площадь поперечного сечения проволоки равна, мм.

$$q_{\rm B}' = F_{\rm B,H} k_{\rm 3an} \rho_{\rm Cu} \rho l_{\rm cp,K} \cdot 10^3 / U_{\rm B},$$
 (10.88)

где $U_{\rm B}$ — напряжение возбуждения, B; при независимом возбуждении машины оно может отличаться от напряжения якоря; $\rho_{\rm Cu}$ —




Рис. 10.24. Средние значения плотности тока в полюсиых катушках машин постоянного тока

удельное электрическое сопротивление меди при расчетной рабочей температуре, принимают по табл. 2.1; k_{3an} — коэффициент запаса МДС обмотки возбуждения, учитывающий возможность отклонения реальных параметров магнитной цепи и обмоток от расчетных: для генераторов $k_{3an} = 1,1 \div 1,2$; для двигателей $k_{3an} = 1,05$.

Полученное значение $q_{\rm B}$ округляют до ближайшего стандартного значения (см. табл. П.1.2), а затем по табл. 10.16 выбирают марку обмоточного провода и тип полюсной катушки.

Число витков в полюсной катушке возбуждения

$$\omega_{\mathrm{K,B}} = F_{\mathrm{B,H}}/(2\Delta_{\mathrm{R}} q_{\mathrm{B}}), \tag{10.89}$$

где $\Delta_{\rm B}$ — плотность тока в обмотке возбуждения, ${\rm A/mm^2}.$

Средние значения $\Delta_{\rm B}$ машин постоянного тока защищенного исполнения (IP22) со способом охлаждения IC01 можно принять по рис. 10.24. Принятое значение $\Delta_{\rm B}$ необходимо привести в соответствие с классом нагревостойкости изоляции обмотки, умножив его на коэффициент, приведенный в табл. 10.3 (см. строку A_2).

а _в , мм²	Класс нагрево- стойкостн изоляцин	Марка провода	Тип катушки
До 3	B F	ПЭТВ ПЭТ-155	Миогослойиая по ширине и высоте из проводов круглого сечения
От 3 до 8	B F H	ПСД ПСД ПСДК	ССТОИНИ
От 8 до 25	B F H	ПСД ПСД ПСДК	Миогослойиая по шириие и высоте из проводов прямо- угольного сечения
Более 25	Всех классов	Неизолироваи- ная медная прово- лока	Однослойная по ширине из неизолированной медной проволоки, намотанной на ребро

Сопротивление обмотки возбуждения, Ом,

$$r_{\rm B} = \rho_{\rm Cu} \, 2p \omega_{\rm K,B} \, l_{\rm cp,K} \cdot 10^3 / q_{\rm B}.$$
 (10.90)

Наибольшее значение тока в обмотке возбуждения, А,

$$I_{\rm B} = U_{\rm B}/r_{\rm B}.\tag{10.91}$$

Уточненное значение плотности тока в обмотке возбуждения, $A/мм^2$,

$$\Delta_{\mathbf{B}} = I_{\mathbf{B}}/q_{\mathbf{B}} \tag{10.92}$$

не должно превышать рекомендуемое значение по рис. 10.24 более чем на 5~%.

10.7. РАСЧЕТ СТАБИЛИЗИРУЮЩЕЙ ОБМОТКИ

Число витков в полюсной катушке стабилизирующей обмотки

$$w_{\rm K,c} = F_c a_c / 2I_2, \tag{10.93}$$

где $a_{\rm c}$ — число параллельных ветвей в обмотке, равное 1 или 2; $F_{\rm c}$ — МДС стабилизирующей обмотки на пару полюсов некомпенсированной машины постоянного тока, A:

$$F_{c} = (0, 1 \div 0, 2) F_{2}. \tag{10.94}$$

Площадь поперечного сечения провода стабилизирующей обмотки, $мм^2$,

 $q_{\rm c}' = I_2/a_{\rm c} \, \Delta_{\rm c}; \tag{10.95}$

здесь Δ_c — плотность тока в стабилизирующей обмотке, $A/мм^2$. Для машин постоянного тока защищенного исполнения (IP22)

со способом охлаждения ІСО1 Δ_c можно принять по рис. 10.24.

Полученное по (10.95) значение q_c округляют до ближайшего стандартного значения q_c (см. табл. П.1.2), а затем по табл. 10.17 выбирают тип катушки и марку обмоточного провода.

q _C , мм²	Класс нагрево- стойкостн изоляции	Марка провода	Тип катушки
До 8	B F H	ПСД ПСД ПСДК	Однослойная нли многослойная из проводов круглого сечения
От 8 до 25	B F H	псд псд псдк	Однослойная или многослойная нз проводов прямоугольного сечения
Более 25	Всех классов	Неизолирован- ная медная прово- лока	Однослойные по ширине на неизолированиой медной проволоки, намотанной на ребро

Затем уточняют плотность тока в стабилизирующей обмотке, A/mm^2 ,

 $\Delta_{\rm c} = I_2/a_{\rm c} q_{\rm c}, \tag{10.96}$

которая не должна превышать рекомендуемое значение.


Среднюю длину витка многослойной стабилизирующей полюсной катушки из изолированного провода определяют по (10.84), но вместо $b_{\kappa,m}$ следует подставить значение $b_{\kappa,c}$, принятое по рис. 10.25, a.

Среднюю длину витка однослойной по ширине полюсной катушки из голой неизолированной медной проволоки, намотанной на ребро, определяют по (10.85). Ширину катушки $b_{\rm k,c}$ в этом случае определяют по рис. 10.25, δ .

Сопротивление стабилизирующей обмотки, Ом,

$$r_{c} = \frac{2p\rho_{Cu} \, l_{cp,\kappa} \, w_{\kappa,c} \cdot 10^{3}}{a_{c}^{2} \, q_{c}} \,. \tag{10.97}$$

Конструктивно стабилизирующую обмотку располагают на главных полюсах либо у полюсного наконечника, либо между секциями обмотки возбуждения. В последнем случае катушка стабилизирующей обмотки выполняет роль разделительной прокладки между секциями катушки возбуждения.



Рнс. 10.25. Средние значения ширины полюсной катушки стабилизирующей обмотки $b_{\kappa,c}$:

Назначение добавочных полюсов состоит в созданци в зоне коммутации МДС $F_{\rm Z}$, достаточной для компенсации МДС реакции якоря F_2 и сверх того — создания в этой зоне магнитного поля, необходимого для наведения в коммутируемых секциях ЭДС вращения $e_{\rm K}$, направленной встречно реактивной ЭДС $e_{\rm D}$.

У некомпенсированных машин постоянного тока число витков катушки добавочного полюса

$$w_{\kappa,\pi} = k_{\pi} F_2 a_{\pi} / 2I_2, \tag{10.98}$$

где $k_{\rm H} = F_{\rm H}/F_2$ — коэффициент, учитывающий требуемое превышение МДС обмотки добавочных полюсов $F_{\rm H}$ над поперечной МДС обмотки якоря F_2 ; $a_{\rm H}$ — число параллельных ветвей обмотки добавочных полюсов; F_2 — МДС обмотки якоря на пару полюсов (10.83), А

Предварительное значение коэффициента k_{π} принимают по табл. 10.18, составленной на основании опыта проектирования машин постоянного тока.

Число параллельных ветвей обмотки добавочных полюсов принимают a_{π} =1 при токе якоря I_2 <1000 A и лишь при I_2 > 1000 A принимают a_{π} =2.

Число витков $w_{\kappa,\mu}$, полученное по (10.98), округляют до целого числа.

Площадь поперечного сечения провода катушки добавочного полюса, ${\rm Mm}^2$,

$$q_{\mathbf{m}}' = I_2 / a_{\mathbf{m}} \Delta_{\mathbf{m}}, \tag{10.99}$$

где Δ_{π} — плотность тока в обмотке добавочных полюсов, $A/\text{мм}^2$, для машин защищенного исполнения (IP22) со способом охлаждения IC01 Δ_{π} принимают по рис. 10.24 с учетом поправочного коэффициента на класс нагревостойкости применяемой изоляции.

Полученное значение q_{π} округляют до ближайшего стандартного сечения (см. табл. П.1.2) и уточняют плотность тока, A/mm^2 ,

$$\Delta_{\pi} = I_2/\alpha_{\pi} q_{\pi}, \qquad (10.100)$$

которая не должна превышать рекомендуемое значение.

Тип полюсной катушки и форму сечения провода принимают в соответствии с рекомендациями табл. 10.19. Тип обмоточного провода для многослойных катушек добавочных полюсов принимают по табл. 10.17.

Таблица 10.18

h, мм	2р	$^{2 ho}_{\mathtt{H}}$	k _{II}
80—100	2	1	1,35—1,45
112—315	4	4	1,20—1,30
355—500	4	4	1,25—1,35

q _Д , мм²	- Тип катушки добавочного полюса
До 8	Многослойные по ширине и высоте катушки из изолирован-
От 8 до 25	ного провода круглого сечения Многослойные по ширине и высоте катушки из изолирован- ного провода прямоугольного сечения
Более 25	Однослойные по шириие катушки неизолированной медной проволоки, гнутой на ребро

Обмоточный провод прямоугольного сечения должен иметь отношение большей стороны к меньшей в пределах 1,4—1,8.




Рис. 10.26. Среднне значения ширины полюсной катушки обмотки добавочных полюсов- $b_{\kappa, \mathbf{g}}$:

1 — многослойные катушки из изолированных проводов при 2p $_{\rm I\!\!I}=1;\ 2$ — то же при 2p $_{\rm I\!\!I}=4;\ 3$ — однослойные катушки из неизолированной меди, гнутой на ребро, при 2p $_{\rm I\!\!I}=4$

средняя длина витка катушки добавочного полюса из изолированных проводов, мм,

$$l_{\text{cp,K}} = 2(l_{\pi} + b_{\pi}) + \pi (b_{K,\pi} + 2b_{\mu 3} + 2b_{3}),$$
 (10.101)

где $l_{\rm m}$ и $b_{\rm m}$ — соответственно длина и ширина сердечника добавочного полюса (см. § 10.3), мм; $b_{\rm ms}$ — односторонняя толщина изоляции сердечника полюса (см. табл. 10.13—10.15), мм; $b_{\rm s}$ — односторонний зазор между изолированным сердечником полюса и катушкой, мм:

$$b_3 \approx 0.23 \sqrt[3]{\overline{D_2}}.$$
 (10.102)

Ширину многослойной катушки добавочного полюса $b_{\kappa, \chi}$ из изолированного провода предварительно можно принять по рис. 10.26. Для однослойной катушки из неизолированной медной проволоки среднюю длину витка катушки определяют по формуле, мм,

$$l_{\text{cp},K} = 2l_{\pi} + \pi (b_{\pi} + b_{K,\pi} + 2b_3 + 2b_{\mu 3}),$$
 (10.103)

где $b_{\rm мз}$ =2 мм; $b_{\rm 3}$ =3 мм, $b_{\rm к, д}$ — ширина катушки, равная большему размеру меди, предварительно можно принять по рис. 10.26.

Радиус закругления медной проволоки, гнутой на ребро, определяется по (10.86), а его минимальное значение должно удовлетворять требованию (10.87).

$$r_{\pi} = \frac{\rho_{\text{Cu}} \; l_{\text{cp,K}} w_{\text{K,}\pi} \, 2p_{\pi} \cdot 10^{8}}{a_{\pi}^{2} q_{\pi}} \; . \tag{10.104}$$

В случае компенсированной машины постоянного тока число витков катушки добавочного полюса

$$w_{\kappa,\pi} = (k_{\pi} F_2 - F_1) a_{\pi} / I_2, \qquad (10.105)$$

где $k_{\rm H}$ принимают по табл. 10.18; F_1 — МДС компенсационной обмотки. А.

У компенсированных машин постоянного тока обмотка добавочных полюсов соединяется последовательно с компенсационной обмоткой, поэтому число параллельных ветвей в обеих обмотках

должно быть одинаковым. В случае двух параллельных ветвей в одну ветвь включают последовательно все катушки северных магнитных полюсов, а в другую — южных. При таком включении неравномерность распределения токов между ветвями не вызывает нарушения равенства потоков магнитных полюсов машины, так как МДС каждой пары полюсов остается неизменной. Достоинством применения двух параллельных ветвей в обмотках добавочных полюсов и компенсационной является возможность осуществления схемы соединений, при которой вокруг вала не создается виток с током, что устраняет намагничивание вала и возникновение подшипниковых токов.

10.9. РАЗМЕЩЕНИЕ КАТУШЕК ГЛАВНЫХ И ДОБАВОЧНЫХ ПОЛЮСОВ В МЕЖДУПОЛЮСНОМ ОКНЕ

После расчета обмоток статора следует проверить возможность их размещения в междуполюсном окне. С этой целью определяют ширину катушек $b_{\rm K}$ и их высоту $h_{\rm K}$ и выполняют экскиз межполюсного окна в масштабе. Воздушный промежуток между выступающими краями катушек главных и добавочных полюсов у машин с высотой оси вращения $h \leqslant 200$ мм должен быть не менее 6 мм, а у машин с h > 200 мм— не менее 8 мм. Такие же воздушные промежутки должны быть между выступающими краями катушек и внутренней поверхностью станины.

При расчете размеров $b_{\rm R}$ и $h_{\rm K}$ следует учитывать разбухание катушек при их пропитке. При обмоточных проводах круглого сечения коэффициент разбухания $k_{\rm P}$ принимают в зависимости от диаметра провода:

$$d_{\text{NM}}$$
 <0,77 0,8—1,56 1,62—3,05 K_{P} 1,06 1,05 1,04

При обмоточных проводах прямоугольного сечения коэффициент $k_{\rm p}$ принимают в зависимости от площади поперечного сечения провода:

$$q$$
, MM^2 8—14 14—25 K_P 1,05 1,06

При этом предполагается, что провода с $q=8\div 14$ мм 2 имеют эмалевую изоляцию.

Размеры катушек определяют по следующим формулам:

а) при обмоточных проводах круглого сечения, мм: по ширине

$$b_{\rm R} = k_{\rm D} N_{\rm m} d_{\rm M3} + b_{\rm H3, HD}; \qquad (10.106)$$

по высоте

$$h_{\rm R} = k_{\rm p} N_{\rm B} d_{\rm H3} + h_{\rm H3, Hp} + b_{\rm B, K};$$
 (10.107)

б) при проводах прямоугольного сечения, мм: по ширине

$$b_{\rm K} = k_{\rm D} N_{\rm III} b_{\rm M3} + b_{\rm M3, IID}; \tag{10.108}$$

по высоте

$$h_{\rm H} = k_{\rm p} N_{\rm B} h_{\rm H3} + h_{\rm H3, lip} + b_{\rm B,K}.$$
 (10.109)

В этих выражениях $N_{\rm m}$ и $N_{\rm B}$ —числа проводников по ширине и высоте катушки или ее участка; $d_{\rm из}$ — диаметр обмоточного провода с изоляцией, мм; $b_{\rm из}$ и $h_{\rm из}$ — размеры прямоугольного обмоточного провода по ширине и высоте, мм; $b_{\rm из, пр}$ и $h_{\rm из, пр}$ — размеры изоляционных прокладок и каркаса катушки по ширине и высоте (см. табл. 10.13—10.15); $b_{\rm в, k}$ — ширина вентиляционного канала.

Провода прямоугольного сечения наматываются на каркас «плашмя», т. е. большей стороной провода перпендикулярно оси полюса.

В случае однослойных катушек из неизолированной медной проволоки, намотанной на ребро, ширина катушки b_{κ} равна большему размеру шины, т.е. ее ширине. При расчете высоты такой катушки коэффициент разбухания принимают равным $k_{\rm p} = 1.03$.

Высота катушки из неизолированной медной проволоки, мм

$$h_{\rm R} = k_{\rm p} \left[w_{\rm R} h + 0.3 \left(w_{\rm R} - 3 \right) \right] + 2,$$
 (10.110)

тде h — меньший размер (высота) шины, мм.

В целях уменьшения магнитного рассеяния катушки добавочных полюсов располагают возможно ближе к полюсному наконечнику. Если же выполнение эскиза полюсного окна (см. рис. 10.43) показало, что катушки в полюсном окне не размещаются, то следует либо увеличить диаметр станины, если это возможно, либо повысить плотность тока в обмотке возбуждения, применив изоляцию более высокого класса нагревостойкости.

10.10. РАСЧЕТ КОМПЕНСАЦИОННОЙ ОБМОТКИ

Компенсационная обмотка должна создавать МДС на один полюс, приблизительно равную МДС якоря:

$$F \approx 0.5A_2 b_p \cdot 10^{-3},$$
 (10.111)


тде b_p — длина дуги полюсного наконечника главного полюса, мм (10.9).

Конструктивно компенсационную обмотку выполняют в виде однослойной катушечной или стержневой обмотки. Пазовые части секций располагают в пазах полюсных наконечников главных полюсов (см. рис. 10.19).

На рис. 10.27 представлена развернутая схема компенсацион-

ной стержневой обмотки с обмоткой добавочных полюсов.

Наибольшее применение получили стержневые обмотки с прямоугольными полузакрытыми пазами в полюсных наконечниках главных полюсов.



Рнс. 10.27. Развернутая схема компенсационной обмотки, соединенной с обмоткой добавочных полюсов (2p=4, $a_1=a_\pi=2$, $Z_1=6$)

Число стержней обмотки на один полюс

$$N_1 = 2F_1 a_1/I_2. {(10.112)}$$

Число пазов на полюс

$$Z_1 = N_1/u_{\rm m},\tag{10.113}$$

где u_{π} — число стержней, располагаемых по ширине паза; при $u_{\pi} = 1$ $Z_1 = N_1$.

Число пазов Z_1 округляют до ближайшего четного числа. В машинах с высотой оси вращения $h=355\div500$ мм, $Z_1=6\div12$. Кроме того, чтобы избежать вибраций магнитного происхождения, при выборе Z_1 необходимо соблюдение условия

$$Z_1 \neq (0,9 \div 1,1) Z_2 \alpha_i / 2p.$$
 (10.114)

Если это невозможно, то применяют скос пазов на одно зубцовое деление.

Затем уточняют МДС компенсационной обмотки, А,

$$F_1 = N_1 I_2 / 2a_1, \tag{10.115}$$

которая должна быть в пределах, определяемых выражением (10.111).

Зубцовое деление в наиболее узком расчетном сечении зубцов полюсного наконечника, мм,

$$t_{1min} = \frac{b_p}{Z_1} \frac{D_2 + 2\delta + 2h_{\text{III}}}{D_2 + 2\delta}, \qquad (10.116)$$

где h_{ml} — высота шлица паза, $h_{\text{ml}} = 0.5$ мм.

Ширина зубца в наиболее узком месте, мм,

$$b_{z1min} = t_{1min} B_{\delta} \sigma_{mH} / k_{c} B_{z1max},$$
 (10.117)

где $\sigma_{mH} \approx 1,05$ — коэффициент магнитного рассеяния наконечника главного полюса; $B_{z1max} = 1,6 \div 1,8$ Тл — магнитная индукция в наиболее узком расчетном сечении зубца.

Ширина паза в штампе, мм.

$$b_{n1} = t_{1min} - b_{z1min}. (10.118)$$

Допустимая ширина стержня обмотки, мм,

$$b_{\rm cr1} = (b_{\rm n1} - b_{\rm H3} - b_{\rm np})/u_{\rm n}, \tag{10.119}$$


где $b_{\rm H3}$ — общая толщина изоляции в пазу по ширине, при $u_{\rm H}$ = 1 $b_{\rm H3}$ = 1,6 мм, при $u_{\rm H}$ = 2 $b_{\rm H3}$ = 2,5 мм (табл 10.20); $b_{\rm Hp}$ = 0,3 мм — припуск на сборку полюса по ширине паза.

Полученное по (10. 119) значение $b_{\text{ст}1}$ округляют до ближайше-

го стандартного значения (табл. П.1.2).

Площадь поперечного сечения стержня, мм2,

$$q_1 = I_2/a_1 \, \Delta_1; \tag{10.120}$$



Таблнца 10.20. Изоляция компенсационной обмотка однослойная стержиевая; высота осн нагревостойкости В, F, H

			Мате					
зиция рисунке	. Наимо							
Позиция на рисун	Класс В	Класе F	Класс Н					
1	Стеклослюдинитовая лента	ЛС-ПЭ-994-ТП	Полннмндная пленка ПМ					
2	Слюдопластофолнй ИФГ-Б	Сннтофолнй F	Снитофолий Н					
3	Лакотканеслюдопласт Фенилоновая бумага ГИТ-ЛСБ-ЛСЛ							
	Допуск на укладку обмоткн							
	Общая толщина изоляции в пазу							

здесь Δ_1 — плотность тока в стержне компенсационной обмотки, $A/_{\text{MM}^2}$. Значение Δ_1 принимают в зависимости от класса нагревостойкости изоляции:

Высоту стержня, мм;

$$h_{\rm cri} = q_1/b_{\rm cri} \tag{10.121}$$

округляют до ближайшего стандартного значения и уточняют площадь поперечного сечения стержня q_1 .

Ширина паза в штампе, мм,

$$b_{\pi 1} = u_{\pi} b_{\text{cr1}} + b_{\text{H3}} + b_{\pi p}. \tag{10.122}$$

Плотность тока, А/мм²,

$$\Delta_1 = I_2 / a_1 \, q_1 \tag{10.123}$$

не должна превышать рекомендуемого значения.

Высота паза в штампе, мм,

$$h_{z1} = h_{cr1} + h_{rr3} + h_{rr1} + h_{rrp},$$
 (10.124)

где $h_{\rm H3}$ — общая толщина изоляции по высоте паза (табл. 10.20); $h_{\rm HP}$ — припуск на сборку полюса по высоте ($h_{\rm HP}$ = 0,3 мм).

Размеры паза b_{n1} и h_{21} округляют до десятых долей миллиметра.

обмотки машин постояиного тока: пазы прямоугольные полузакрытые; вращения машин 355—500 мм; напряжение— до 1000 В; изоляция— классов

риал	оиал Толщина, мм			Число слоев			Двусторонняя толщина изоляции, мм					
1				исло слое		Рисун	юк, а	Рисунок, б				
Класс В	Клас с F	Класс Н	Класс Н	kласс F	Класс Н	по шириие	ПО Высоте	по пирине	по вы-			
0,1	0,1	0,05	1 вполнахлеста		2	_	_	0,8	0,8			
0,15	0,16	0,16	4,5	3,5	3,5	1,1	1,1	1,1	1,1			
0,15	0,15	0,15	1	1	1	0,3	0,3	0,3	0,3			
	<u> </u>	1	<u> </u>	<u> </u>		0,2	0,4	0,3	0,4			
						1,6	1,8	2,5	2,6			
						1		ł į	l			

Длина стержня, мм,

$$l_{\rm cri} = l_{\rm m} + 200. \tag{10.125}$$

Стержни соединяют между собой посредством соединительной дуги из неизолированной медной проволоки. Обычно соединение дуги со стержнями выполняют пайкой посредством хомутиков или без них (рис. 10.28, а и б). В местах разъема станины применяют болтовое соединение дуги со стержнем (рис. 10.28, в).




Рис. 10.28. Соединение дуг со стержнями компенсационной обмотки:

a — паянное с хомутиками; b — паянное без хомутиков: b — болговое

Площадь поперечного сечения дуги, мм²,

$$q_{\rm n1} = I_2/a_{\rm R} \, \Delta_{\rm n1}, \tag{10.126}$$

где $\Delta_{\text{п1}}$ — плотность тока в дуге, $A/\text{мм}^2$:

$$\Delta_{1\pi} = (0.8 \div 0.9) \Delta_{1}$$
.

Больший размер проволоки для соединительной дуги, мм,

$$h_{\pi 1} = (1,6 \div 1,8) h_{\text{cr1}}.$$
 (10.127)

Меньший размер проволоки, мм,

$$b_{\pi 1} = q_{\pi 1}/h_{\pi 1}. \tag{10.128}$$

Стандартные размеры проволоки для соединительной дуги определяют по табл. П.1.2 и П.1.3.

Средняя длина соединительной дуги между стержнями, мм,

$$l_{\text{cp},\pi} = 4.4D_2/2p. \tag{10.129}$$

Активное сопротивление компенсационной обмотки, Ом,

$$r_{\text{K,o}} = \frac{2p\rho_{\text{Cu}} N_1 \cdot 10^{-3}}{a_1^2} \left(\frac{l_{\text{Cr}1}}{q_1} + \frac{l_{\text{Cp},\pi}}{q_{\pi i}} \right). \tag{10.130}$$

10.11. ЩЕТКИ И КОЛЛЕКТОР

Размеры щеток определяют соотношение размеров коллектора: уменьшение ширины щеток $b_{\mathbf{m}}$ влечет за собой увеличение длины коллектора $l_{\mathbf{n}}$, а применение более широких щеток способствует уменьшению длины коллектора, но при этом расширяется зона коммутации (ширина дуги окружности якоря, в пределах которой находятся коммутируемые секции), что может послужить причиной ухудшения коммутации.

Расчетная ширина щетки, мм,

$$b'_{\text{III}} \leqslant k_{_{3.\text{R}}} b_{_{\text{H.3}}} \frac{D_{\text{R}}}{D_{\text{a}}} - t_{\text{R}} \left(N_{\text{III}} + \varepsilon_{\text{R}} - \frac{a_{2}}{\rho} \right);$$
 (10.131)

здесь $k_{3,k}$ — отношение ширины зоны коммутации $b_{3,k}$ к нейтральной зоне главных полюсов $b_{k,3} = \tau - b_p$, мм; предельно допустимые значения $k_{3,k}$ приведены в табл. 10.21; t_k — коллекторное деление (10.22); $N_{\mathfrak{M}}$ — число щеток на коллекторе; ε_k — укорочение шага обмотки якоря, принимается всегда со знаком «плюс»;

$$\varepsilon_{\rm R} = (k/2p) - y_{\rm s}. \tag{10.132}$$

Полученное значение $b'_{\mathbf{u}}$ округляют до ближайшего стандартного значения (табл. 10.21).

В зависимости от ширины щетки рекомендуются следующие ее ллины:

$$b_{\text{III}}$$
, MM 8 10 12,5 16 20 25 32 l_{III} , MM 10; 12,5 12,5; 16 16; 20 25; 32 25; 32 32 40

Щетки шириной 25 и 32 мм не обеспечивают полного прилегания всей поверхности к коллектору. В этом случае щетку разделяют на две шириной по 12,5 или 16 мм соответственно или же применяют более узкие щетки, а требуемая расчетная ширина $b'_{\rm щ}$ достигается раздвижкой щеток на a_1 в каждом бракете по окружности коллектора путем установки прокладок между бракетами и некоторыми щеткодержателями (рис. 10.29). Перечисленные меры способствуют более надежному щеточному контакту при вибрациях и толчках.

Число перекрытых щеткой коллекторных делений

$$\gamma = b_{\rm m}/t_{\rm K}.\tag{10.133}$$

Рекомендуются следующие значения γ в зависимости от типа обмотки якоря: для простой волновой $\gamma = 2 \div 4$; для простой петлевой $\gamma \geqslant (u_n + 0.5)$; для двухходовой петлевой $\gamma > 3$.

Необходимая контактная площадь всех щеток, мм2,

$$\Sigma S_{\mathbf{u}\mathbf{t}} = 2I_2/\Delta_{\mathbf{u}\mathbf{t}},\tag{10.134}$$

где $\Delta_{\text{щ}}$ — плотность тока в щеточном контакте (табл. 2.2), $A/\text{мм}^2$. Необходимая контактная площадь щеток одного бракета, мм^2 ,

$$S_{\text{III},6} = \Sigma S_{\text{III}}/2p.$$
 (10.135)

Таблица 10.21

. D_{2} . MM	70—100	Более 100 до 200	Более 200 до 400	Более 400
Предельно допустниые значения $\kappa_{3,\text{к}}$	0,75	0,75	0,70	0,60
Стандартная ширина щеткн $b_{ m m}$, мм	8; 10	10; 12,5; 16,25	20; 25	25; 32

Используя значение ширины щетки $b_{\rm m}$, принятую по табл. 10.21, определяют требуемую длину щетки, мм,

$$l_{\rm m}' = S_{\rm m.6}/b_{\rm m}. \tag{10.136}$$

Полученное значение округляют до стандартного значения $l_{\text{щ}}$, а затем определяют требуемое количество щеток на один бракет

$$N_{\rm m,6} = S_{\rm m,6}/b_{\rm m} l_{\rm m}. \tag{10.137}$$

Полученное значение $N_{{
m III},6}$ округляют до ближайшего целого числа.

Затем определяют плотность тока под щеткой, А/мм²,

$$\Delta_{\rm m} = 2I_2/N_{\rm m.6}b_{\rm m}l_{\rm m}2p, \qquad (10.138)$$

которая не должна превышать допустимого значения $\Delta_{\mathfrak{m}}$, принятого по табл. 2.2.




Рис. 10.29. Расположение щеток на коллекторе в шахматном порядке

Для равномерного износа поверхности коллектора щетки на бракетах располагают в шахматном порядке: щетки одной половины всех бракетов смещают вдоль коллектора относительно щеток другой половины бракетов на a_2 , как это показано, например, на рис. 10.29.

Активная длина коллектора при шахматном расположении щеток, мм,

$$l_{\rm K} = N_{\rm m.6}(l_{\rm m} + 8) + 10.$$
 (10.139)

Ширина коллекторной пластины, мм,

$$b_{\rm R} = t_{\rm R} - b_{\rm W3}, \tag{10.140}$$

где b_{u3} — толщина изоляционных прокладок между коллекторными пластинами: при $h \le 315$ мм $b_{u3} = 0.8$ мм; при h > 315 мм $b_{u3} = 1$.

10.12. РАСЧЕТ КОММУТАЦИИ

Задачей расчета коммутации является определение возможности работы машины при номинальной нагрузке со степенью искрения не более $1(^{1}/_{2})$ по ГОСТ 183-74 (слабое точечное искрение под большей частью края щетки, при котором на коллекторе не остается неустраняемых следов нагара, а щетки остаются неповрежденными).

Интенсивность искрения на коллекторе, обусловленного коммутационными причинами, зависит от реактивной ЭДС, наводимой в коммутируемой секции, В,

$$E_p = 2w_{e2} l_i A_2 v_2 \lambda \cdot 10^{-5}, \qquad (10.141)$$

где w_{c2} — число витков секции обмотки якоря; l_i — расчетная длина якоря, мм; A_2 — линейная нагрузка, A/m; $v_2 = \pi D_2 n \cdot 10^{-3}/60$ — окружная скорость якоря, м/с; λ — приведенный коэффициент магнитной проводимости коммутируемой секции.

Для машин с высотой оси вращения $h \leqslant 315$ мм коэффициент

λ определяется следующими выражениями:

при овальных полузакрытых пазах на якоре (см. рис. 10.8, а)

$$\lambda = 0.6 \frac{h_{22}}{d_{112}} + \frac{h_{1112}}{b_{1112}} + \frac{l_{112}}{l_2} + \frac{2.5 \cdot 10^8}{w_{c2} l_2 A_2 v_2} \frac{a_2}{p}; \qquad (10.142)$$

при прямоугольных открытых пазах на якоре (см. рис. 10.8, δ и ϵ)

$$\lambda = 0.6 \frac{h_{22}}{b_{112}} + \frac{l_{112}}{l_2} + \frac{2.5 \cdot 10^8}{w_{02} l_2 A_2 v_2} \frac{a_2}{p}.$$
 (10.143)

Для машин с высотой оси вращения $h=355\div500$ мм, работающих при более напряженных условиях коммутации, коэффициент λ равен

$$\lambda = \frac{4u'}{2\gamma'} (\lambda_{\pi} + \lambda_z) + \lambda_{\pi} \frac{l_{\pi z}}{l_z}. \qquad (10.144)$$

В это выражение входят коэффициенты магнитных проводимостей рассеяния между стенками паза λ_n , коронками зубцов λ_z лобовых частей обмотки якоря λ_π . Для расчета этих коэффициентов пользуются выражениями

$$\lambda_{\pi} = 1,25 \frac{h_{21}}{3b_{\pi 2}} + \frac{h_{22}}{b_{\pi 2}}, \quad (10.145)$$

где h_{21} , h_{22} и $b_{\pi 2}$ — из рис. 10.30;

$$\lambda_z = b_{z2max}/2\delta_{\pi}, \qquad (10.146)$$

где δ_{π} — воздушный зазор под добавочными полюсами, мм.





Рис. 10.30. Размеры открытого паза с обмоткой

Рис. 10.31. Зависимости $4u' = f(\gamma'; u_{\pi}; \varepsilon_{\kappa})$



ћ, мм	Тип обмотки якоря	Предельные значения $E_{ m p}$. В
80—200 225—315	Петлевая (при $2p=2$) и волновая (при $2p=4$) с $w_{c2}>1$	2,5—3,5 4—5
225—500	Петлевая и комбинированная	8—12

Коэффициент λ_{π} равен 0,75 при бандаже обмотки якоря из магнитной проволоки и 0,5 при бандаже из стеклоленты или немагнитной проволоки.

Величина 4u', вошедшая в (10.144), представляет собой число одновременно коммутируемых секций. Значение этой величины определяют по рис. 10.31 в зависимости от u_n , ε_k и относительной ширины щетки

$$\gamma' = (b_{\rm m}/t_{\rm k}) + (1 + a_2/p). \tag{10.147}$$

Для обеспечения удовлетворительной коммутации необходимо, чтобы реактивная ЭДС при наиболее неблагоприятных условиях работы машины (максимальная частота вращения якоря, перегрузка и т. п.) не превышала предельных значений (табл. 10.22).

Меньшие значения E_p относятся к быстроходным машинам $(v_2 > 40 \text{ м/c})$, а большие — к тихоходным.

10.13. ПОТЕРИ И КПД. ХАРАКТЕРИСТИКИ МАШИНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Сумма потерь в машине постоянного тока, кВт,

$$\Sigma P = (P_{M2} + P_{32} + P_{3.B} + P_{3.H1} + P_{3.HI} + P_{Mex} + P_{H06}) \cdot 10^{-3}, (10.148)$$

где $P_{\rm M2}$ — магнитные потери в сердечнике якоря, Вт; $P_{\rm 9,8}$ — электрические потери в обмотке якоря, Вт; $P_{\rm 9,8}$ — электрические потери в обмотке возбуждения, Вт; $P_{\rm 9,n1}$ — электрические потери в обмотках статора, включенных последовательно в цепь якоря (добавочных полюсов, стабилизирующей, компенсационной), Вт; $P_{\rm 9,m}$ — электрические потери в переходном щеточном контакте, Вт; $P_{\rm мех}$ механические потери (потери на трение и вентиляцию), Вт; $P_{\rm доб}$ — добавочные потери, Вт.

Магнитные потери в сердечнике якоря, Вт,

$$P_{M2} = 2.3P_{1.0/50} (f_2/50)^{\beta} (B_{z2}G_{z2} + B_{c2}G_{c2}), \qquad (10.149)$$

здесь B_{z2} и B_{c2} — магнитная индукция в зубцах и спинке якоря, Тл; G_{z2} — масса стали зубцов якоря, кг:

при овальных полузакрытых пазах (см. рис. 10.8, а)

$$G_{z2} = 7.8 \cdot 10^{-6} Z_2 b_{z2} \left(h_{z2} + \frac{d_{z2} + d_{z2}'^{t}}{4} \right) l_i k_{c2};$$
 (10.150)

при прямоугольных открытых пазах (см. рис. 10.8, б)

$$G_{z2} = 7.8 \cdot 10^{-6} Z_2 b_{z2cp} h_{z2} l_i k_{c2}; \qquad (10.151)$$

 G_{c2} — масса стали спинки якоря, кг:

при отсутствии аксиальных вентиляционных каналов

$$G_{c2} = 7.8 \cdot 10^{-6} (\pi/4) \left[(D_2 - 2h_{z2})^2 - D_{2BH}^2 \right] l_i k_{c2}; \qquad (10.152)$$

при наличии в якоре аксиальных вентиляционных каналов диаметром d_{k2} (мм)

$$G_{c2} = 7.8 \cdot 10^{-6} \{ (\pi/4) [(D_2 - 2h_{z2})^2 - D_{2BH}^2 - d_{K2}^2 n_{K2}] \} l_i k_{c2}. (10.153)$$

Коэффициент 2,3 в (10.149) учитывает увеличение магнитных потерь, обусловленных технологическим процессом изготовления




Рис. 10.32. Значения $2{,}3P_{1,0/50}(f_2/50) = f(f_2)$




Рис. 10.33. Потери на трение в подщипниках качения н на вентиляцию

сердечника якоря. Для упрощения расчетов при определении магнитных потерь в сердечнике якоря можно воспользоваться рис. 10.32.

Электрические потери в обмотке якоря, Вт,

$$P_{\rm s2} = I_{\rm 2HOM}^2 r_2, \tag{10.154}$$

где $I_{2\text{ном}}$ — уточненное значение тока в цепи якоря при номинальной нагрузке, A:

для двигателя

19a*

$$I_{2HOM} = (U_{HOM} - E_{2HOM} - \Delta U_{UU})/\Sigma r;$$
 (10.155)

для генератора

$$I_{2\text{HOM}} = (E_{2\text{HOM}} - U_{\text{HOM}} - \Delta U_{\text{m}})/\Sigma r;$$
 (10.155a)

 $\Delta U_{\text{т}}$ — переходное падение напряжения в щетках, принимают по табл. 2.2 в соответствии с выбранной маркой щеток, В; Σr —сум-

ма сопротивлений обмоток, включенных в цепь якоря, при расчетной рабочей температуре, Ом:

$$\Sigma r = r_2 + r_c + r_{\pi} + r_{\kappa}; \qquad (10.156)$$

 $E_{2\text{ном}}$ — ЭДС якоря при номинальной нагрузке, В:

$$E_{2\text{HoM}} = \frac{pN_2}{60a_2} \, \Phi n_{\text{HoM}}. \tag{10.157}$$

Электрические потери в обмотке главных полюсов при независимом или параллельном возбуждении, Вт,

$$P_{\rm 9,B} = U_{\rm B}^2/r_{\rm B},\tag{10.158}$$

где $U_{\mathtt{B}}$ — напряжение на выводах обмотки возбуждения, В.

Электрические потери в обмотках статора, включенных последовательно с обмоткой якоря, Вт,

$$P_{s,nl} = I_{2\text{HOM}}^2 (r_n + r_c + r_k),$$
 (10.159)

где $r_{\rm g}$ — сопротивление обмотки добавочных полюсов (10.104), Ом; $r_{\rm c}$ — сопротивление стабилизирующей обмотки (10.97), Ом; $r_{\rm k}$ — сопротивление компенсационной обмотки (10.130), Ом.

Электрические потери в переходном щеточном контакте, Вт,

$$P_{\mathfrak{s},\mathfrak{m}} = \Delta U_{\mathfrak{m}} I_{2\mathfrak{hom}}. \tag{10.160}$$

Механические потери, Вт,

$$P_{\text{Mex}} = P_{\text{T,III}} + P_{\text{T,II,B}}, \tag{10.161}$$

«Здесь $P_{\text{т,п,в}}$ — потери на трение в подшипниках и на вентиляцию, определяют по рис. 10.33; $P_{\text{т,щ}}$ — потери на трение щеток о коллектор, Вт:

$$P_{\rm T,m} = 0.5\Sigma S_{\rm m} v_{\rm K}, \tag{10.162}$$

где $S_{\text{щ}}$ — контактная площадь всех щеток (10.134), мм²; $v_{\text{к}}$ — окружная скорость коллектора (10.21), м/с.

Добавочные потери при номинальной нагрузке, Вт: у некомпенсированных машин

$$P_{\text{доб}} = 0.01 P_{\text{ном}} / \eta'_{\text{ном}} \cdot 10^{-3};$$
 (10.163)

у компенсированных машин

$$P_{\text{mod}} = 0.005 P_{\text{mom}} / \eta_{\text{hom}}^{\prime} \cdot 10^{-3},$$
 (10.164)

где $\eta_{\text{ном}}$ — предварительное значение КПД машины при номинальной нагрузке (см. табл. 10.1 и рис. 10.2).

Добавочные потери при нагрузке, отличающейся от номинальной, Вт,

$$P'_{\text{доб}} = P_{\text{доб}} \beta^2;$$
 (10.165)

здесь β — коэффициент нагрузки:

$$\beta = I_2/I_{2\text{HoM}}; \tag{10.166}$$

 I_2 — ток якоря при неноминальной нагрузке двигателя, А.

Коэффициент полезного действия машины постоянного тока: двигателя

$$\eta_{\pi} = 1 - \Sigma P / P_1, \tag{10.167}$$

где P_1 — потребляемая двигателем мощность, кВт; генератора

$$\eta_{\rm r} = P_2/(P_2 + \Sigma P),$$
 (10.167a)

где P_2 — полезная мощность генератора, кВт:

$$P_2 = U_{\text{HOM}} I \cdot 10^{-3}; \tag{10.1676}$$

здесь $I = I_2 - I_B$.

Для расчета рабочих характеристик двигателя следует задаться рядом значений коэффициента нагрузки β , например 0.2; 0.5; 0.75; 1.0; 1.25, и для каждого из них рассчитать требуемые параметры двигателя: частоту вращения n, потребляемый ток I, потребляемую мощность P_1 , суммарные потери ΣP , полезную мощность P_2 , момент на валу M_2 , КПД η_{π} .

Частота вращения двигателя параллельного (независимого) возбуждения, об/мин,

$$n = 60a_2 E_2/pN_2 \Phi, \tag{10.168}$$

где

$$E_2 = U_{\text{mom}} - (I_2 \Sigma r + \Delta U_{\text{in}}).$$
 (10.169)

Подводимая мощность, кВт,

$$P_1 = U_{\text{mom}} I_2 + P_{\text{9,B}}. \tag{10.170}$$

Потребляемый ток при параллельном возбуждении, А,

$$I = I_2 + U_{\text{mom}}/r_{\text{R}}. (10.171)$$

Суммарные потери ΣP определяют по (10.148)—(10.165). Момент на валу двигателя, $\mathbf{H} \cdot \mathbf{m}$,

$$M_2 = 9.55P_2 \cdot 10^3/n; \tag{10.172}$$

здесь P_2 — полезная мощность двигателя, кВт:

$$P_2 = P_1 - \Sigma P. {(10.173)}$$

Коэффициент полезного действия двигателя определяют по (10.167). Результаты расчета заносят в таблицу, аналогичную табл. 10.24,

а затем строят рабочие характеристики (см. рис. 10.43).

Свойства генератора постоянного тока определяют внешней характеристикой $U = f(I_2)$ при неизменной частоте вращения $(n = -\cos t)$.

Для расчета этой характеристики следует задаться рядом значений коэффициента нагрузки β , например 0,2; 0,5; 0,75; 1,0; 1,25, и для каждого из них определить напряжение на выводах генератора, β ,

$$U = E_2 - (I_2 \Sigma r + \Delta U_{uu}), \qquad (10.174)$$


$$I_2 = \beta I_{2\text{Hom}}; \tag{10.175}$$


электродвижущая сила генератора, В,

$$E_2 = pN_2 \Phi n_{\text{HoM}}/60a_2. \tag{10.176}$$

10.14. УПРОЩЕННЫЙ ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ МАШИНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА

В основу упрощенного теплового расчета машин постоянного тока положены сведения, изложенные в § 3.4. В настоящем параграфе приведены уточняющие положения расчета применительно к машине постоянного тока.





 ϵ^* Рнс. 10.34. Средние значення α_2 : a - при 2p = 2; 6 - при 2p = 4

Обмотка якоря. Превышение температуры поверхности сердечника якоря над температурой воздуха внутри машины, °С,

$$\Delta\Theta_{\text{HOB2}} = \frac{P_{\partial 2} (2l_2/l_{\text{OD2}}) + P_{\text{M2}}}{(\pi D_2 + n_{\text{H2}} d_{\text{H2}}) l_2 \alpha_2}, \qquad (10.177)$$

где α_2 — коэффициент теплоотдачи с поверхности сердечника якоря, Вт/(мм²·°C), значения которого приведены на рис. 10.34.

Перепад температуры в изоляции пазовой части обмотки якоря,

$$\Delta\Theta_{_{\mathrm{H}32}} = \frac{P_{_{\mathrm{22}}}(2l_{_{2}}/l_{_{\mathrm{CD}2}})}{Z_{_{2}}\,\Pi_{_{2}}\,l_{_{2}}} \left(\frac{d_{_{\mathrm{n}2}} + d_{_{\mathrm{n}2}}'}{16\lambda_{_{\mathrm{9KB}}}'} + \frac{C_{_{\mathrm{B}2}}}{\lambda_{_{\mathrm{9KB}}}}\right); \tag{10.178}$$

здесь Π_2 — периметр поперечного сечения условной поверхности охлаждения паза якоря, мм:

при овальных полузакрытых пазах

$$\Pi_2 = 0.5\pi \left(d_{\pi^2} + d'_{\pi^2} \right) + 2h_{\pi^2};$$
 (10.179)

при прямоугольных открытых пазах

$$\Pi_2 = 2 (b_{n2} + h_{z2}); \tag{10.180}$$

 $\lambda_{9 \text{KB}}$ — эквивалентный коэффициент теплопроводности изоляции обмотки из круглого провода (см. рис. 6.7), Вт/(мм²·°С); $\lambda_{9 \text{KB}}$ — эквивалентный коэффициент теплопроводности пазовой изоляции и изоляции лобовых частей с учетом воздушных промежутков, $\lambda_{9 \text{KB}} = 16 \cdot 10^{-5}$ Вт/(мм²·°С); C_{b2} — односторонняя толщина изоляции по ширине паза якоря, мм.

Для обмоток якоря из жестких секций первое слагаемое в скоб-

ках выражения (10.178) принимают равным нулю.

Превышение температуры наружной поверхности лобовых частей обмотки якоря над температурой воздуха внутри машины при отсутствии аксиальных вентиляционных каналов в якоре, °С,

$$\Delta\Theta_{\pi_2} = \frac{P_{\theta 2} \left(2l_{\pi 2}/l_{\text{cp2}} \right)}{2\pi D_2 l_{\pi_2} \alpha_2}; \qquad (10.181)$$

при наличии в сердечнике якоря аксиальных каналов значение $\Delta\Theta_{n2}$, рассчитанное по (10.181), следует уменьшить в 2 раза.

Перепад температуры в изоляции лобовых частей обмотки якоря, °С,

$$\Delta\Theta_{_{\rm H3,\Pi^2}} = \frac{P_{_{\rm H2}}(2l_{_{\rm \Pi2}}/l_{_{\rm CD2}})}{2Z_2 \prod_{_{\rm H2}} l_{_{\rm H2}}} \left(\frac{h_{_{\rm Z2}}}{8\lambda'_{_{\rm NKB}}} + \frac{C_{_{\rm H2}}}{\lambda_{_{\rm HKB}}}\right), \tag{10.182}$$

где Π_{n2} — периметр поперечного сечения условной поверхности охлаждения лобовой части одной катущки якоря, мм:

для овальных полузакрытых пазов

$$\Pi_{\pi 2} = 0.5 (1 + \pi/2) (d_{\pi 2} + d'_{\pi 2}) + h_{\pi 2};$$
 (10.183)

для прямоугольных открытых пазов

$$\Pi_{\pi_2} \approx 2 (b_{\pi_2} + h_{\tau_2});$$
 (10.184)

 $C_{\pi 2}$ — односторонняя толщина изоляции лобовой части обмотки якоря.

Для обмоток якоря из жестких секций первое слагаемое в скоб-ках выражения (10.182) принимают равным нулю.

Среднее превышение температуры обмотки якоря над температурой воздуха внутри машины, °С,

$$\Delta\Theta_{2}' = \frac{2l_{2}}{l_{\text{CD2}}} \left(\Delta\Theta_{\text{mob2}} + \Delta\Theta_{\text{M32}}\right) + \frac{2l_{\pi_{2}}}{l_{\text{CD2}}} \left(\Delta\Theta_{\pi_{2}} + \Delta\Theta_{\text{H3},\pi_{2}}\right). \quad (10.185)$$

Среднее превышение температуры воздуха внутри машины над температурой охлаждающей среды, °С,

$$\Delta\Theta_{\rm B} = \Sigma P'/S_{\rm M} \alpha_{\rm B}, \qquad (10.186)$$

где $\Sigma P'$ — сумма всех потерь, за исключением доли потерь в обмотках главных и добавочных полюсов, а также пазовой части компенсационной обмотки, передаваемая через наружную поверхность станины непосредственно в окружающую среду машины, B_T .

Для машин защищенного исполнения IP22

$$\Sigma P' = \Sigma P - 0.1 (P_{s,s} + P_{s,nl}).$$
 (10.187)

Условная поверхность охлаждения машины, мм²,

$$S_{\mathbf{M}} = \pi D_1 (l_2 + 2l_{\mathbf{B}2}). \tag{10.188}$$

Среднее значение коэффициента $\alpha_{\text{в}}$, учитывающего подогрев воздуха, определяют по рис. 10.35.

Среднее превышение температуры обмотки якоря над темпера-

турой охлаждающей среды, °С,

$$\Delta\Theta_2 = \Delta\Theta_2' + \Delta\Theta_{\mathbf{B}}.\tag{10.189}$$


Обмотка возбуждения. Превышение температуры наружной поверхности охлаждения многослойной катушки над температурой воздуха внутри машины, °С,

$$\Delta\Theta_{\kappa,B} = 0.9P_{\mathfrak{s},B}/2pS_{\kappa,B}\alpha_1. \tag{10.190}$$

Условная поверхность охлаждения, мм²,

$$S_{\kappa,B} = l_{cp,\kappa} \Pi_{\kappa,B}, \qquad (10.191)$$

где $\Pi_{\kappa,\mathtt{B}}$ — периметр поперечного сечения условной поверхности охлаждения катушки, мм. При определении $\Pi_{\kappa,\mathtt{B}}$ следует воспользо-



Рнс. 10.35. Средние значения αв



Рис. 10.36. Поверхность охлаждения полюсной катушки обмотки возбуждения

ваться эскизом межполюсного окна, выполненным в масштабе (рис. 10.36). При этом поверхность катушки, прилегающая к сердечнику полюса, не учитывается; поверхность, прилегающая к изоляционным рамкам, учитывается с коэффициентом 0,3; поверхность в аксиальных каналах секционированных катушек учитывается с коэффициентом 0,5; наружная поверхность катушки учитывается полностью. Средние значения периметра катушки возбуждения представлены на рис. 10.37.

Коэффициент теплоотдачи с наружной поверхности охлаждения катушки возбуждения α₁ определяют по рис. 10.38.

Перепад температуры в изоляции катушки, °С,

$$\Delta\Theta_{_{\mathrm{H3,K,B}}} = 0.9 \frac{P_{_{\mathrm{9,B}}}}{2pS_{_{\mathrm{K,B}}}} \left(\frac{b_{_{\mathrm{K,III}}}}{8\lambda_{_{\mathrm{9KB}}}} + \frac{b_{_{\mathrm{H3,III}}}}{\lambda_{_{\mathrm{3KB}}}} \right), \tag{10.192}$$

где $b_{\kappa,m}$ и $b_{{\rm и}3,m}$ — ширина катушки и односторонняя толщина наружной изоляции катушки, мм.

Для катушек без наружной изоляции $b_{\rm H3,III} = 0$. Для катушек из провода прямоугольного сечения первое слагаемое в скобках равно нулю. При круглых обмоточных проводах и пропитке катушек ла-

ком $\lambda_{_{3KB}}^{\prime}$ принимают по рис. 6.7, если же катушки компаундированы, то $\lambda_{_{3KB}}^{\prime}$, принятое по рис. 6.7, увеличивают в 2 раза. Коэффициент $\lambda_{_{3KB}} = 16 \cdot 10^{-5}$ Вт/(мм²·°С).




Рис. 10.37. Средние значення Пк,в:

1- сплошные катушки при $2p{=}2;\ 2-$ то же, при $2p{=}4;\ 3-$ секционированные катушки при $2p{=}4$




Рис. 10.38. Средние значения α_1 : a - при 2p = 2; 6 - при 2p = 4

Среднее превышение температуры обмотки возбуждения над температурой воздуха виутри машины, °С,

$$\Delta\Theta_{K,B}' = \Delta\Theta_{K,B} + \Delta\Theta_{H3,K,B}. \tag{10.193}$$

Среднее превышение температуры обмотки возбуждения над температурой охлаждающей среды, °С,

$$\Delta\Theta_{o,B} = \Delta\Theta'_{K,B} + \Delta\Theta_{B}, \qquad (10.194)$$

где $\Delta\Theta_{\rm B}$ определяют по (10.186).

Если плотность тока в стабилизирующей обмотке не превышает плотности тока в обмотке добавочных полюсов, то тепловой расчет стабилизирующей обмотки можно не проволить.

Обмотка добавочных полюсов. Превышение температуры наружной поверхности катушки добавочного полюса над температурой воздуха внутри машины, °С,

$$\Delta\Theta_{\kappa,\pi} = 0.9P_{\mathfrak{s},\pi}/2p_{\pi}S_{\pi}\alpha_{1}', \qquad (10.195)$$

где $P_{9,\pi} = I_2^2 r_{\pi}$ — электрические потери в обмотке добавочных полюсов, Вт; S_{π} — условная поверхность охлаждения катушки добавочного полюса, мм².

Для многослойных катушек из изолированного провода

$$S_{\pi} = l_{\text{cp.}\pi} \Pi_{\kappa,\pi}, \tag{10.196}$$

где $\Pi_{\kappa, \pi}$ — периметр поперечного сечения условной поверхности охлаждения полюсной катушки, мм.

Указания к определению $\Pi_{\kappa,B}$ относятся и к определению $\Pi_{\kappa,\pi}$ (см. рис. 10.36). Средние значения $\Pi_{\kappa,\pi}$ приведены на рис. 10.39:

$$S_{\pi} = l_{\text{cp.}\pi} (w_{\kappa,\pi} a + 0.6b),$$
 (10.197)

где а и b — высота и ширина шины, мм.

Средние значения коэффициента теплоотдачи α₁ для машин со степенью защиты IP22 приведены на рис. 10.40.

Перепад температуры в изоляции многослойных катушек добавочных полюсов, °C,

$$\Delta\Theta_{_{\mathbf{HS},K,\Xi}} = 0.9 \frac{P_{_{\mathbf{3},\Xi}}}{2\rho_{_{\mathbf{1}}}S_{\mathbf{1}}} \left(\frac{b_{_{\mathbf{K},\Xi}}}{8\lambda'_{_{\mathbf{3}KB}}} + \frac{b_{_{\mathbf{HB},\Xi}}}{\lambda_{_{\mathbf{3}KB}}}\right), \tag{10.198}$$

где $b_{\rm к,д}$ — ширина катушки добавочного полюса, мм; $b_{\rm нз,д}$ —0,2 мм—односторонняя толщина дополнительной изоляции катушки добавочного полюса; при отсутствии такой изоляции $b_{\rm нз,д}$ =0; $\lambda'_{\rm экв}$ и $\lambda_{\rm экв}$ определяют так же, как и для обмотки возбуждения; для катушек из провода прямоугольного сечения первое слагаемое в скобках равно нулю.

Среднее превышение температуры обмотки добавочных полюсов

над температурой воздуха внутри машины, °С,

$$\Delta\Theta'_{\kappa,\pi} = \Delta\Theta_{\kappa,\pi} + \Delta\Theta_{H3,\kappa,\pi}. \tag{10.199}$$

Среднее превышение температуры обмотки добавочных полюсов над температурой охлаждающей среды, °С,

$$\Delta\Theta_{\pi} = \Delta\Theta'_{\kappa,\pi} + \Delta\Theta_{B}, \qquad (10.200)$$

где $\Delta\Theta_{\rm B}$ определяют по (10.186).

Компенсационная обмотка (стержневая). Превышение температуры поверхности полюсного наконечника главного полюса над температурой воздуха внутри машины, °С,

$$\Delta\Theta_{\rm ml} = 0.9 (P_{\rm a,c.t.} + P_{\rm m.t.})/S_{\rm m} \alpha_1', \qquad (10.201)$$

где $P_{\mathfrak{s},\mathsf{cr}}$ — электрические потери в стержнях компенсационной обмотки, Вт:

$$P_{9,cr} = I_2^2 2p \rho_{Cu} N_1 l_{cr1} \cdot 10^{-3} / a_K^2 q_1; \qquad (10.202)$$

 $P_{\rm м,n}$ — добавочные магнитные потери в полюсных наконечниках, обусловленные пульсацией магнитной индукции, Вт:

$$P_{_{\mathbf{M},\Pi}} = k_{_{\Pi,\mathbf{H}}} \left[k_{\delta 1} - 1 \right) B_{\delta} t_{1}^{-1} \left[\frac{Z_{2} n}{10^{4}} \right]^{1.5} \frac{2pb_{mu} l_{m}}{10^{6}}.$$
 (10.203)

Коэффициент $k_{\pi, \mu}$ принимают в зависимости от толщины листов главного полюса:

Толц	ции	а.	пис	тов	, M	M						0,5 1,5	1,0	1,5	2.0
$\kappa_{\Pi,H}$	•	٠	٠	•	•	•	•					1,5	2,8	4.0	5.2

В (10.203) $b_{m,н}$ — длина дуги полюсного наконечника, мм; l_m — длина главного полюса, мм.

Условная поверхность охлаждения полюсных наконечников главных полюсов, $\mathbf{m}\mathbf{m}^2$,

$$S_{\pi} = 2pb_{mH} l_m. \tag{10.204}$$

Перепад температуры в изоляции стержней, °С,

$$\Delta\Theta_{_{\rm HS1}} = 0.9 \frac{P_{_{\rm 9,CT1}}}{S_{_{\rm CT1}}} \frac{b_{_{\rm HS1}}}{\lambda_{_{\rm 9KB}}} , \qquad (10.205)$$




Рис. 10.39. Средние значення $\Pi_{\kappa,\mu}$:

— многослойные катушки при 2p=2; 2—
то же при 2p=4; 3— однослойные катушки

Рнс. 10.40. Средние значення а 1

то же при 2p=4; 3 — одиослойные катушки из голой неизолированной меди для некомпенсированных машин при 2p=4; 4 — то же для компенсированных машин жашин

где $b_{\text{из1}}$ — односторонняя толщина изоляции в пазу главного полюса, мм:

$$b_{\text{n}\theta 1} = (b_{\text{n}1} - u_{\text{n}} b_{\text{n}p})/2;$$
 (10.206)

 $S_{\tt cti}$ — условная поверхность охлаждения стержней в пазах, мм²:

$$S_{\text{CT1}} = 2pZ_1 \prod_1 l_m; \tag{10.207}$$

 Π_1 — периметр поперечного сечения условной поверхности охлаждения паза, мм:

$$\Pi_1 = 2(b_{\pi 1} + h_{z1}). \tag{10.208}$$

Среднее превышение температуры поверхности соединительных дуг компенсационной обмотки над температурой воздуха внутри машины, °C,


$$\Delta\Theta_{\pi,\kappa} = P_{\mathfrak{s},\pi,\kappa}/S_{\pi,\kappa}\alpha_1', \qquad (10.209)$$

где $P_{\rm a, d, k}$ — электрические потери в соединительных дугах компенсационной обмотки, Вт:

$$P_{\mathfrak{d},\pi,\kappa} = I_2^2 2p \rho_{\text{Cu}} N_1 l_{\text{cp},\pi} \cdot 10^{-3} / a_{\kappa}^2 q_{1\pi}; \qquad (10.210)$$

 $S_{\pi,\kappa}$ — условная поверхность охлаждения дуг компенсационной обмотки, мм²:

$$S_{\pi,K} = 2pN_1 l_{\text{cp},\pi} (b_{\pi 1} + h_{\pi 1}).$$
 (10.211)



Рнс. 10.41. Среднне значення $\alpha_{\text{кол}}$

Среднее превышение температуры компенсационной обмотки над температурой воздуха внутри машины, °С,

$$\Delta\Theta_{K}^{'} = \frac{(\Delta\Theta_{\Pi 1} + \Delta\Theta_{UB1}) \ l_{CT1} + \Delta\Theta_{\Pi \cdot K} \ l_{CP, \Pi}}{l_{CT1} + l_{CP, \Pi}} \ . \tag{10.212}$$

Среднее превышение температуры компенсационной обмотки над температурой охлаждающей среды, °С,

$$\Delta\Theta_{\rm K} = \Delta\Theta_{\rm K}' + \Delta\Theta_{\rm B}.$$
 (10.213)

Коллектор. Превышение температуры наружной поверхности коллектора над температурой воздуха внутри машины, °C.

$$\Delta\Theta'_{\text{KOJT}} = (P_{\text{SLIII}} + P_{\text{TLIII}})/S_{\text{KOJT}}\alpha_{\text{KOJT}}, \qquad (10.214)$$

где $S_{\kappa o} \mathbf{f}$ — условная поверхность охлаждения коллектора, мм²:

$$S_{\text{нол}} = \pi D_{\text{R}} l_{\text{K}}; \tag{10.215}$$

 $\alpha_{\text{кол}}$ — коэффициент теплоотдачи наружной поверхности коллектора (рис. 10.41).

Превышение температуры коллектора над температурой охлаждающей среды (°C) для машин защищенного исполнения (IP22) со способом охлаждения ICO1:

при входе охлаждающего воздуха со стороны коллектора

$$\Delta\Theta_{\kappa_{0}\pi} = \Delta\Theta'_{\kappa_{0}\pi}; \qquad (10.216)$$

при входе охлаждающего воздуха со стороны, противоположной коллектору,

$$\Delta\Theta_{\text{\tiny KOR}} = \Delta\Theta'_{\text{\tiny MOR}} + 2\Delta\Theta_{\text{\tiny B}}.$$
 (10.217)

10.15. ПРИМЕР РАСЧЕТА ДВИГАТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА-

Заданне. Рассчитать двигатель постоянного тока на базе серии 2П. Исходные данные:

номинальная мощность $P_{\text{ном}} = 75 \text{ кBT}$; номинальное напряжение сети $U_{\text{ном}} = 220 \text{ B}$;

номинальная частота вращения $n_{\text{ном}} = 1500$ об/мин;

высота оси вращення h=250 мм;

степень защиты ІР22:

способ охлаждення ІСО1:

способ возбуждення— параллельное с последовательной стабилизирующей обмоткой;

максимальная частота вращения $n_{max} = 2200$ об/мин;

класс нагревостойкостн нзоляцни F;

режим работы — продолжительный.

- 1. Главные размеры двигателя
- 1.1. Предварительное значение КПД при номинальной нагрузке (табл. 10.1)

$$\eta'_{HOM}=0.89.$$

1.2. Расчетная мощность двигателя (10.2)

$$P_i = k_{\pi} P_{\text{HOM}} = 1,07.75 = 80,25 \text{ kBt.}$$

где $k_{\pi} = 1,07$.

- 1.3. Наружний днаметр якоря и число главиых полюсов (табл. 10.2) $D_2\!=\!258$ мм; $2p\!=\!4.$
- 1.4. Предварительное значение коэффициента полюсного перекрытия по (рис. 10.3) при 2p=4 и $D_2=258$ мм $\alpha_i'=0,65$.
- 1.5. Предварнтельное значение максимальной магнитной индукции в воздушном зазоре (рис. 10.4) $B_{\delta}' = 0.77 \text{ Тл.}$
 - 1.6. Предварительное значение линейной нагрузки (рис. 10.5) $A_2' = 380 \cdot 10^2 \,\mathrm{A/M}$.
 - 1.7. Расчетная длина сердечника якоря (4.14)

$$l_i = \frac{6,1 \cdot 10^{12} P_i}{k_{\rm B}^{'} k_{\rm OG}^{'} \alpha_i^{'} n_{\rm HOM} D_2^2 B_{\rm O}^{'} A_2^{'}} = \frac{6,1 \cdot 10^{12} \cdot 80,25}{1 \cdot 1 \cdot 0,65 \cdot 1500 \cdot 258^2 \cdot 0,77 \cdot 380 \cdot 10^2} = 258 \ {\rm mm}.$$

- 1.8. Қоэффициент длины сердечинка якоря (10.3) $\lambda = l_i/D_2 = 258/258 = 1,00$, что находится в пределах рекомендуемых значений (рис. 10.6.).
 - 1.9. Внутренний днаметр сердечника якоря (10.4)

$$D_{2BH} = 0.31D_2 = 0.31 \cdot 258 = 80 \text{ MM}.$$

- 2. Дополнительные размеры
- 2.1. В соответствии с табл. 10.4 принимаем: марка электротехнической стали сердечника якоря 2312; форма пазов на якоре прямоугольные открытые (см. рнс. 10.8, 6); тип обмотки якоря из жестких катушек.
- 2.2. В соответствин с табл. 10.5 предусматриваем в сердечнике якоря аксиальные вентиляционные каналы в один ряд, число каналов $n_{\kappa 2} = 18$, диаметр одного канала $d_{\kappa 2} = 18$ мм.
 - 2.3. Коиструктивная длина сердечника якоря $l_2 = l_i = 258$ мм.
- 2.4. Воздушный зазор эксцентричный. По рнс. 10.9 принимаем δ =2,0 мм, тогда δ_{\min} =2,0/1,5=1,33 мм; δ_{\max} =2,0·2=4,0 мм.
 - 2.5. Длина сердечника главного полюса $l_m = l_2 = 258$ мм.
- 2.6. Предварительное значение высоты главного полюса (рис. 10.11) $h_m = 80 \text{ мм}.$
 - 2.7. Полюсное деленне (10.7)

$$au = \pi D_2/2p = \pi \cdot 258/4 = 202$$
 mm.

2.8. Магнитная индукция в сердечнике главного полюса $B_m = 1,65$ Тл.

$$b_m = \frac{B_{\delta}' \alpha_i' \tau \sigma'}{k_{c1} B_m} = \frac{0,77 \cdot 0,65 \cdot 202 \cdot 1,2}{0,95 \cdot 1,65} = 77 \text{ mm}.$$

2. 10. Ширина выступа полюсного наконечника главного полюса (рис. 10.10) $b_{mh}=0,10b_m=0,10\cdot77\approx 8\text{ мм}.$

2.11. Высота полюсного наконечника в основании выступа (10.8)

$$h_{mH} = \frac{B_0'}{1,67B_m} (b_p - b_m) = \frac{0,77}{1,67\cdot 1,65} (131 - 77) = 15 \text{ mm},$$

где длина полюсного наконечника (10.9)

$$b_p = \alpha_i' \tau = 0,65 \cdot 202 = 131 \text{ MM}.$$

- 2.12. Сердечники главных и добавочных полюсов изготавливаем из электротехнической стали марки 3411 толщиной 1 мм ($k_0 = 0.98$).
 - 2.13. Длина сердечника добавочного полюса $l_{\rm m} = l_2 = 258$ мм.
 - 2.14. Ширина сердечника добавочного полюса (рис. 10.13) b_{π} =30 мм. Число лобавочных полюсов $2p_{\pi}$ =4.
- 2.15. Воздушный зазор между якорем и добавочным полюсом (рис. 10.14) $\delta_\pi = 5$ мм.
 - 2.16. Длина станины (10.10, а)

$$l_{c1} = l_2 + k_l \tau = 258 + 0,65 \cdot 202 = 400 \text{ mm},$$

где k_l =0,65. Материал станины — сталь марки Ст3.

2.17. Толщина станины (10.10)

$$h_{\rm CI} = \frac{B_{\rm 0}^{'} \, \alpha_{\rm I}^{'} \, \tau\sigma^{'} \, l_{2}}{2B_{\rm CI} \, l_{\rm CI}} = \frac{0.77 \cdot 0.65 \cdot 202 \cdot 1.2 \cdot 258}{2 \cdot 1.28 \cdot 400} \approx 32 \ {\rm mm},$$

где $B_{c1} = 1.28$ Тл.

1

2.18. Внутренний диаметр станины (10.11)

$$D_{1BH} = D_2 + 2\delta_{MHH} + 2h_m + 2\delta = 258 + 2 \cdot 1,33 + 2 \cdot 80 + 2 \cdot 2 = 425$$
 MM.

2.19. Наружный диаметр станины

$$D_1 = D_{1BH} + 2h_{c1} = 425 + 2 \cdot 32 = 489 \text{ mm}.$$

- 3. Обмотка якоря
- 3.1. Номинальный ток якоря (10.16)

$$I_{2\text{HoM}} = \frac{P_{\text{HoM}} \cdot 10^8}{\eta'_{\text{HOM}} U_{\text{HOM}}} (1 - k_i) = \frac{75 \cdot 10^3}{0.89 \cdot 220} (1 - 0.02) = 375 \text{ A}.$$

Так как $I_{2\text{ном}}$ <700 A, то в соответствии с табл. 10.6 принимаем простую волновую обмотку якоря $2a_2$ =2.

- 3.2. Принимаем зубцовое деление $t_2 = 30$ мм.
- 3.3. Число пазов якоря (10.18)

$$Z_2 = \pi D_2/t_2 = \pi \cdot 258/30 = 27$$
 пазов,

что удовлетворяет требованиям табл. 10.7.

3.4. Число эффективных проводников в обмотке якоря (10.17)

$$N_2 = A_2' \pi D_2 \cdot 2a_2 / I_{2\mu \mu \mu}' \cdot 10^3 = 380 \cdot 10^2 \pi \cdot 258 \cdot 2/375 \cdot 10^3 = 164.$$

№ варианта	ип	$K=u_{\Pi}Z_2$	D_{K} , mm	t _R , mm	$W_{G2} = \frac{N_2}{2K}$	<i>U</i> _{к'} в
1	1	27	180	20,9	3	32,6
2	2	54	180	10,5	1,5	16,3
3	3	81	180	7,0	1	10,9

Принимаем $N_2 = 162$, тогда

$$N_2/Z_2 = 162/27 = 6$$
.

3.5. Диаметр коллектора (10.20) D_{κ} =0,70 D_{2} =0,7 \cdot 258=180 мм, что соответствует стандартному значению D_{κ} .

Максимальная окружная скорость на коллекторе (10.21) $v_{max}=\pi D_{\kappa}n_{max}/60\cdot 10^3=\pi 180\cdot 2200/60\cdot 10^3=20$,7, м/с, что не превышает допускаемого значения 40 м/с.

3.6. Составляем таблицу вариантов (табл. 10.23),

Так как напряжение U_{κ} не должно превышать 16 В, принимаем вариант № 3, т. е. $u_{\pi}=3$; $K=Z_{\pi}=81$; $t_{\kappa}=7.0$ мм; $w_{\pi/2}=1$; $U_{\kappa}=10.9$ В.

3.7. Шагн обмотки якоря:

первый частичный шаг по якорю (10.14)

$$y_1 = (Z_9/2p) \mp \varepsilon = (81/4) - 0.25 = 20;$$

шаг обмотки по коллектору (10.14а)

$$y_{\rm K} = (K \mp 1)/p = (81 - 1)/2 = 40;$$

шаг обмотки по реальным пазам (10.12)

$$y_z = (Z_2/2p) \mp \varepsilon = (27/4) + 0.25 = 7.$$

3.8. Уточиенное значение линейной нагрузки (10.24)

$$A_2 = \frac{N_2 I_{2\text{HOM}}}{2a_2 \pi D_2 \cdot 10^{-3}} = \frac{162 \cdot 375}{2 \cdot \pi \cdot 258 \cdot 10^{-3}} = 375 \cdot 10^2 \text{ A/M},$$

где $N_2 = 2u_{\pi}Z_2w_{c2} = 2 \cdot 3 \cdot 27 \cdot 1 = 162$.

4. Пазы якоря прямоугольные, открытые по рис. 10,8,6

4.1. Частота перемагничивания якоря (10.26)

$$f_2 = pn_{HOM}/60 = 2 \cdot 1500/60 = 50 \text{ }\Gamma\text{L}.$$

4.2. Ширииа зубца якоря в его основании (10.46)

$$b_{z2min} = t_2 B_0'/k_{c2} B_{z2max} = 30.0,77/0,95.2,3 = 10,6 \text{ MM},$$

где $B_{z2max} = 2.3$ Тл.

4.3. Высота зубца якоря (рис. 10.16)

$$h_{zz} = 32 \text{ MM}.$$

4.4. Высота слинки якоря (10.29)

$$h_{\rm C2} = \frac{D_2 - D_{\rm 2BH}}{2} - h_{\rm Z2} = \frac{(258 - 80)}{2} - 32 = 57~{\rm MM}\,.$$

4.5. Магнитная нидукция в спинке якоря (10.28)

$$B_{\text{C2}} = \frac{B_{\delta}' \alpha_{i}' \tau}{2k_{\text{C2}} \left(h_{\text{C2}} - \frac{2}{3} d_{\text{K2}}\right)} = \frac{0,77 \cdot 0,65 \cdot 202}{2 \cdot 0,95 \left(57 - \frac{2}{3} 18\right)} = 1,18 \text{ T}_{\text{J}},$$

что не превышает допустимого значения $B_{c2} = 1,4$ Тл.

4.6. Ширина паза (10.47)

$$b_{112} = \frac{\pi (D_2 - 2h_{22})}{Z_2} - b_{22min} = \frac{\pi (258 - 2.32)}{27} - 10,6 = 11,96 \text{ MM}.$$

- 4.7. Высота бандажных канавок $h_6=3$ мм.
- 4.8. Толщина изоляции по высоте и ширине паза якоря при $w_{\rm c2}{=}1$ и $u_{\rm m}{=}3$ (табл. 10.11) $C_{h2}{=}4,8$ мм, $C_{b2}{=}1,7$ мм.
- 4.9. Допустимая высота прямоугольного провода с витковой изоляцией (10.48)

$$b'_{\text{H3}} = \frac{(h_{22} - C_h - h_5 - h_{\Pi P})}{N_h} = \frac{(32 - 4.8 - 3 - 0.3)}{4} = 5.97 \text{ MM}.$$

В целях ограничения эффекта вытеснения тока в проводах обмотки якоря разделяем эффективный провод по высоте на два, т.е. принимаем количество проводов по высоте паза N_h =4.

4.10. Допустимая ширина прямоугольного провода с витковой изоляцией (10.49)

$$a'_{\text{H3}} = (b_{\text{H2}} - C_{\text{B2}} - b_{\text{Hp}} - b_{\text{CH}})/u_{\text{H}} = (11,96 - 1,7 - 0,3 - 0,1)/3 = 3,28 \text{ MM}.$$

4.11. Принимаем обмоточный провод марки ПЭТП-155; допустимая высота и ширина голого провода (10.51) и (10.52)

$$b' = b'_{M3} - 0.15 = 5.97 - 0.15 = 5.82 \text{ mm};$$
 $a' = a'_{M3} - 0.15 = 3.28 - 0.15 = 3.13 \text{ mm}.$

Приннмаем стаидартный провод прямоугольного сечения по табл. П.1.2 с размерами без изоляции $a \times b = 3.0 \times 5.6$ мм $q_{29\pi} = 16.25$ мм²; размеры провода с изоляцией $a_{\pi 3} \times b_{\pi 3} = 3.15 \times 5.75$ мм.

4.12. Уточненные размеры паза:

по высоте (10.53)

$$h_{z2} = N_h b_{H8} + C_{h2} + h_6 + h_{\pi p} = 4 \cdot 5,75 + 4,8 + 3 + 0,3 = 31,1$$
 мм; по ширине (10.54)

$$b_{\Pi 2} = u_{\Pi} a_{\Pi 3} + C_{B2} + b_{\Pi p} + b_{CK} = 3.3, 15 + 1, 7 + 0, 3 + 0, 1 = 11, 6_{MM}.$$

Уточненное значение высоты спинки статора h_{c2} =57,9 мм.

4.13. Допустимая плотность тока в обмотке якоря (10.39)

$$\Delta_{\pi \circ \pi} = (A_2 \, \Delta_{\pi \circ \pi}) \cdot 10^{-6} / A_2 = 2,25 \cdot 10^{11} \cdot 10^{-6} / (375 \cdot 10^2) = 6 \text{ A/MM}^2;$$

по рнс. 10.17 при $D_2 = 258$ мм принимаем $A_2 \Delta_{\text{доп}} = 2,25 \cdot 10^{11} \text{A}^2/\text{M}^3$.

4.14. Плотность тока в обмотке якоря (10.38)

$$\Delta_2 = I_{2\text{HOM}}/2a_2 \, n_{2\text{JJ}} \, q_{22\text{JJ}} = 375/2 \cdot 2 \cdot 16, 25 = 5,77 \, \text{A/mm}^2,$$

что не превышает допустимое значение плотности тока.

Конструкция изоляции пазовых и лобовых частей обмотки якоря при напряжении, не превышающем 600 В, приведена в табл. 10.11.

- 5. Размеры секции и сопротивление обмотки якоря
- 5.1. Среднее значение зубцового деления якоря (10.41)

$$t_{\rm CD2} = \pi (D_2 - h_{z2})/Z_2 = \pi (258 - 31, 1)/27 = 26, 3 \text{ MM}.$$

5.2 Средняя ширина секции обмотки якоря (10.40)

$$b_{\text{C.Cp}} = t_{\text{Cp2}} y_z = 26, 3.7 = 184 \text{ MM}.$$

5.3. Средняя длина одной лобовой части обмотки (10.55)

$$b_{\pi 2} = \frac{b_{\text{c,cp}}}{V \cdot 1 - [(b_{\pi 2} + 3,5)/t_2]^2} + h_{z2} + 40 =$$

$$= \frac{184}{V \cdot 1 - [(11,6 + 3,5)/30]^2} + 32 + 40 = 288 \text{ mm}.$$

5.4. Средняя длина внтка обмотки (10.43)

$$l_{\text{CD2}} = 2 (l_2 + l_{\text{H2}}) = 2 (258 + 288) = 1092 \text{ MM}.$$

5.5. Вылет лобовой части обмотки якоря (10.56)

$$l_{\rm B2} = \frac{b_{\rm C,Cp}}{2} \frac{(b_{\rm H2}+3,5)/t_2}{\sqrt{1+[(b_{\rm H2}+3,5)/30]^2}} + \frac{h_{\rm Z2}}{2} + 20 = \\ = \frac{184}{2} \frac{(11,6+3,5)/30}{\sqrt{1+[(11,6+3,5)/30]^2}} + \frac{32}{2} + 20 = 91 \text{ mm}.$$

5.6. Активное сопротивление обмотки якоря (10.45)

$$r_2 = \frac{\rho_{\text{Cu}} \, N_2 \, \, l_{\text{cp2}} \cdot 10^3}{2 \, (2a)^2 \, n_{\text{BH}} \, q_{\text{2BH}}} = \frac{24,4 \cdot 10^{-9} \cdot 162 \cdot 1092 \cdot 10^3}{2 \cdot 2^2 \cdot 2 \cdot 16,25} = 0,0166 \, \text{ Om} \, .$$

- 6. Расчет магнитной цепи
- 6.1. Предварительное значение ЭДС двигателя при номинальной нагрузке (10.60)

$$E'_{2\text{HOM}} = 0.5U_{\text{HOM}} (1 + \eta'_{\text{HOM}}) = 0.5 \cdot 220 (1 + 0.89) = 208 \text{ B}.$$

6.2. Полезный магнитный поток (10.58)

$$\Phi = \frac{60a_2 E_{2\text{HOM}}}{pN_2 n_{\text{HOM}}} = \frac{60 \cdot 1 \cdot 208}{2 \cdot 162 \cdot 1500} = 0,0256 \text{ B6}.$$

6.3. Уточненное значение магнитной нндукции в воздушном зазоре (10.62)

$$B_{\delta} = \frac{\Phi \cdot 10^{6}}{\alpha'_{l} \tau l_{s}} = \frac{0.0256 \cdot 10^{6}}{0.65 \cdot 202 \cdot 258} = 0.755 \text{ Tm}.$$

6.4. Коэффициент воздушного зазора (10.63)

$$k_{\delta} = k_{\delta 2} \cdot k_{\delta} = 1,27 \cdot 1,17 = 1,48;$$

$$k_{\delta 2} = 1 + \frac{b_{\Pi 2}}{t_2 - b_{\Pi 2} + 5\delta t_2/b_{\Pi 2}} = 1 + \frac{11,6}{30 - 12 + 5 \cdot 2,0 \cdot 30/12} = 1,27;$$

$$k_{\delta} = 1 + \frac{n_{\delta} \ l_{\delta} \ h_{\delta}}{l_2 \ (\delta + h_{\delta}) - n_{\delta} \ l_{\delta} \ h_{\delta}} = 1 + \frac{0,25 \cdot 258 \cdot 3}{258 \ (2,0 + 3) - 0,25 \cdot 258 \cdot 3} = 1,17,$$
 for $n_{\delta} \ l_{\delta} = 0,25l_2; \ h_{\delta} = 3 \ \text{MM}.$

1

6.5. Магиитное напряжение воздушного зазора (10.61)

$$F_{\delta} = 0.8B_{\delta} \delta k_{\delta} \cdot 10^{3} = 0.8 \cdot 0.755 \cdot 2.0 \cdot 1.48 \cdot 10^{3} = 1787 \text{ A}.$$

6.6. Магиитиая иидукция в наименьшем сечении зубца (5.183)

$$B_{zmax}=B_{\delta}\,t_2/k_{\rm c2}\,b_{z2min}=0$$
,755·30/0,95·10,6 = 2,24 Тл, где $b_{z2min}=10$,6 мм (см. п. 4.2).

6.7. Ширина зубца в его наибольшем расчетиом сечении (5.160)

$$b_{z2max} = t_2 - b_{11} = 30 - 11,6 = 18,4 \text{ MM}.$$

6.8. Ширина зубца в его среднем расчетиом сечении (5.161)

$$b_{z2CD}=0.5 (b_{z2min}+b_{z2max})=0.5 (10.6+18.4)=14.5 \text{ MM}.$$

6.9. Магнитная нидукцин в расчетных сечениях зубца:

в наименьшем

$$B_{z2max} = 2,24 \text{ Tm};$$

в наибольшем (5.163)

$$B_{z2min} = B_{\delta} t_2 / k_{c2} b_{z2max} = 0,755 \cdot 30 / 0,95 \cdot 18 = 1,32 \text{ Ta};$$

в среднем

$$B_{z2\text{cp}} = B_{\delta} t_2 / k_{\text{c2}} b_{z2\text{cp}} = 0,755 \cdot 30 / 0,95 \cdot 14,5 = 1,64 \text{ Tm}.$$

6.10. Коэффициент для определения иапряжениости магиитного поля в наименьшем сечении зубца (5.165)

$$k_{\text{II}2max} = t_2/k_{\text{C2}} b_{z2min} = 30/0,95 \cdot 10,6 = 2,98.$$

- 6.11. Напряженность поля при $B_{z2max}{=}2,24$ Тл (рис. П.2.4) для стали марки 2312 $H_{z2max}{=}8{\cdot}10^4$ А/м.
- c 6.12. Напряженность поля при $B_{z2min} = 1,32$ Тл и $B_{z2cp} = 1,64$ Тл (табл. П.2.4) $H_{z2min} = 610_{\rm r}$ А/м; $H_{z2cp} = 4400$ А/м.
 - 6.13. Расчетное значение напряженности поля в зубце (5.168)

$$H_{z2} = (H_{z2max} + 4H_{z2cp} + H_{z2min})/6 = (80 + 4 \cdot 4, 4 + 0, 61) \cdot 10^3/6 =$$

= 16.36 \cdot 10^3 A/M.

6.14. Магнитиое напряжение зубцового слоя якоря (5.186)

$$F_{z2} = H_{z2} h_{z2} \cdot 10^{-3} = 16,36 \cdot 10^{3} \cdot 31,1 \cdot 10^{-3} = 509 \text{ A}.$$

6.15. Магиитная иидукция в спинке якоря (10.29)

$$B_{\text{C2}} = \frac{B_{\delta} \alpha_{i} \tau}{2k_{\text{C2}} \left(h_{\text{C2}} - \frac{2}{3} d_{\text{R2}}\right)} = \frac{0,755 \cdot 0,65 \cdot 202}{2 \cdot 0,95 \left(57,9 - \frac{2}{3} 18\right)} = 1,13 \text{ Tm.}$$

6.16. Расчетная длина магнитной силовой линии в спинке якоря (10.70)

$$L_{\rm C2} = (\pi/2p) (D_{\rm 2BH} + h_{\rm C2}) + h_{\rm C2} = (\pi/4) (80 + 57, 9) + 57, 9 = 166 \text{ MM}.$$

- 6.17. Напряжениость поля в спинке якоря (табл. Π .2.4) H_{c2} =330 A/м.
- 6.18. Магнитное иапряжение спиики якоря (10.69)

$$F_{C2} = H_{C2} L_{C2} \cdot 10^{-3} = 330 \cdot 166 \cdot 10^{-3} = 55 \text{ A}.$$

6.19. Магинтная нндукция в сердечнике главиого полюса (10.75)

$$B_m = \frac{\sigma_{\Gamma} \Phi \cdot 10^6}{l_m k_{C1} b_m} = \frac{1,2 \cdot 0,0256 \cdot 10^6}{258 \cdot 0,98 \cdot 77} = 1,57 \text{ Tm}.$$

- 6.20. Напряжениость поля в сердечиике главиого полюса (табл. П.2.10) $H_m = 910 \text{ A/m}$.
 - 6.21. Магнитное напряжение сердечника главиого полюса (10.74)

$$F_m = H_m L_m \cdot 10^{-3} = 910 \cdot 80 \cdot 10^{-3} = 73 \text{ A}$$

где $L_m = h_m = 80$ мм.

6.22. Зазор между главным полюсом и станиной (10.77)

$$\delta_{mc1} = 2l_m \cdot 10^{-4} + 0, 1 = 2 \cdot 258 \cdot 10^{-4} + 0, 1 = 0, 15 \text{ mm}.$$

6.23. Магиитное напряжение зазора между главным полюсом и станиной (10.76)

$$F_{\delta mc} = 0.8B_m \, \delta_{mc1} \cdot 10^3 = 0.8 \cdot 1.57 \cdot 0.150 \cdot 10^3 = 188 \, \text{A}.$$

6.24. Магиитиая индукция в спиике станииы (10.79)

$$B_{\text{ci}} = \frac{\sigma_{\text{r}} \Phi \cdot 10^6}{2l_{\text{ci}} h_{\text{ci}}} = \frac{1, 2 \cdot 0, 0256 \cdot 10^6}{2 \cdot 400 \cdot 32} = 1, 20 \text{ Tm},$$

полученное значение магнитной индукции мало отличается от принятого в п. 2.17.

- 6.25. Напряженность поля в спинке станииы по табл. П.2.12 для массивиых стании $H_{0.1} = 1127$ А/м.
 - 6.26. Расчетиая длина магнитиой силовой линии в спиике станины (10.80)

$$L_{c1} = (\pi/2p) (D_{1BH} + h_{c1}) + h_{c1} = (\pi/4) (425 + 32) + 32 = 390 \text{ MM}.$$

6.27. Магинтиое напряжение станины (10.78)

$$F_{c1} = H_{c1} L_{c1} \cdot 10^{-3} = 1127 \cdot 390 \cdot 10^{-3} = 440 \text{ A}.$$

6.28. Магнитодвижущая сила обмотки возбуждения на пару полюсов в режиме холостого хода (10.57)

$$F_{B0} = 2F_{\delta} + 2F_{z2} + F_{C2} + 2F_m + 2F_{\delta mc} + F_{C1} = 2 \cdot 1787 + 2 \cdot 509 + 55 + 2 \cdot 73 + 2 \cdot 188 + 440 = 5609 \text{ A}.$$

7. Обмотка возбуждения

7.1. Поперечиая МДС обмотки якоря на пару полюсов (10.83)

$$F_2 = 0.5N_2 I_{2HOM}/2a_2p = 0.5 \cdot 162 \cdot 375/2 \cdot 2 = 7594 \text{ A}.$$

- 7.2. Коэффициент, учитывающий размагничивающее действие МДС поперечной реакции якоря при $B_{z2\,m\,a\,x}{=}2,24\,$ Тл и $F_2/F_{в0}{=}7594/5609{=}1,35\,$ по рис. 10.20, $k_{\rm p,\pi}{=}0,185.$
- 7.3. Размагничивающее действие МДС поперечиой реакции якоря на пару полюсов (10.82)

$$F_{qd} = k_{p,n} F_2 = 0,185 \cdot 7594 = 1405 \text{ A}.$$

7.4. Требуемое зиачение МДС обмотки возбуждения при нагрузке на пару полюсов (10.81)

$$F_{\text{B,H}} = F_{\text{B0}} + F_{\text{qd}} - F_{\text{C}} = 5609 + 1405 - 1139 = 5875 \text{ A},$$

где МДС стабилизирующей обмотки на пару полюсов (10.94)

$$F_c = 0.15F_2 = 0.15.7594 = 1139 \text{ A}.$$

7.5. Средняя длина витка многослойной полюсной катушки параллельного возбуждения (10.84)

$$l_{\text{CP,R}} = 2 (l_m + b_m) + \pi (b_{\text{R,III}} + 2b_{\text{HB}} + 2b_{\text{B}} + 2b_{\text{R}}) =$$

= $2 (258 + 77) + \pi (36 + 2 \cdot 0, 2 + 2 \cdot 0, 6 + 2 \cdot 2) = 802 \text{ MM},$

где ширина катушки (рис. 10.22) $b_{\kappa,m}=36$ мм, толщина изоляции катушки (табл. 10.14) $b_{\pi_3}=0,2$ мм, одиосторонний зазор между катушкой и сердечииком полюса $b_3=0,6$; толщина каркаса $b_\kappa=2$ мм.

7.6. Площадь поперечного сечеиия обмоточного провода (при последовательном соединении всех полюсных катушек) (10.88)

$$q_{\rm B}' = F_{\rm B,H} k_{3\rm a\,II} \rho_{\rm Cu} p l_{\rm cp,K} \cdot 10^3 / U_{\rm B} = 5875 \cdot 1,05 \cdot 24,4 \cdot 10^{-9} \cdot 2 \cdot 802 \cdot 10^3 / 220 = 1,097 \text{ mm}^2.$$

По табл. 10.16 принимаем катушку возбуждения из изолированного провода круглого сечения, миогослойную по ширине и высоте; принимаем провод марки ПЭТ-155 $g_B = 1,094$ мм². d = 1.18 мм, $d_{BB} = 1.26$ мм.

7.7. Число витков в полюсиой катушке (10.89)

$$w_{\text{K,B}} = F_{\text{B,H}}/2\Delta_{\text{B}}' q_{\text{B}} = 5875/2 \cdot 4, 2 \cdot 1,094 = 640,$$

где плотиость тока по рис. 10.24 $\Delta_{\rm B}^{\prime}$ =4,2 A/MM².

7.8. Сопротивление обмотки возбуждения (10.90)

$$I_{\rm B} = \rho_{\rm Cu} \cdot 2pw_{\rm K,B} \ l_{\rm cp,K} \cdot 10^3/q_{\rm B} = 24, 4 \cdot 10^{-9} \cdot 4 \cdot 640 \cdot 802 \cdot 10^3/1,094 = 46 \ {\rm OM}.$$

7.9. Наибольшее значение тока возбуждения (10.91)

$$I_{\rm B} = U_{\rm B}/r_{\rm B} = 220/46 = 4,78 \text{ A}.$$

7.10. Уточнениое значение плотности тока в обмотке возбуждения (10.92)

$$\Delta_{\rm B} = I_{\rm B}/q_{\rm B} = 4,78/1,094 = 4,37 \ {\rm A/MM^2}.$$

7.11. Число витков в полюсиой катушке стабилизирующей обмотки (10.93)

$$w_{\rm H,C} = F_{\rm c} a_{\rm c}/I_{\rm 2HOM} = 1139 \cdot 1/375 = 1,54,$$

вринимаем $w_{\kappa, c} = 2$, число параллельных ветвей $a_c = 1$.

7.12. Площадь поперечного сечения обмоточного провода стабилизирующей обмотки (10.95)

$$q'_{c} = I_{2\text{MOM}} / a_{c} \Delta_{c} = 375/1 \cdot 4, 3 = 87,2 \text{ MM}^{2}.$$

7.13. По табл. 10.17 принимаем для изготовления полюсных катушек стабилнзирующей обмотки неизолированный медный провод прямоугольного сечения, гнутый на ребро. Стандартный размер провода по табл. П.1.2

$$b \times a = 22 \times 3.8 \text{ MM}; \quad q_c = 83.12 \text{ MM}^2.$$

7.14. Уточиениое значение плотности тока в стабилизирующей обмотке (10.96)

$$\Delta_{\rm C} = I_{\rm 2HOM}/a_{\rm C} q_{\rm C} = 375/1.83, 12 = 4.5 \text{ A/MM}^2.$$

7.15. Радиус закругления медиого провода катушки стабилцзирующей обмотки (10.86) -

$$r = 0.5 (b_c + 2b_3) = 0.5 (22 + 2.0.6) = 11.6 \text{ mm};$$

миннмальио допустимый радиус закругления (10.87)

$$r_{min} = 0.05b^2/a = 0.05 \cdot 22^2/3, 8 = 6.4 \text{ MM}.$$

7.16. Средияя длина витка катушки стабилизирующей обмотки (10.85)

$$l_{\mathrm{CP,K}}=2~(l_m+b_m)+\pi~(b_{\mathrm{K,C}}+2r)=2~(258+77)+\pi~(22+2\cdot11,6)=810~$$
 мм, где $b_{\mathrm{K,C}}=b=22~$ мм.

7.17. Сопротивление стабилизирующей обмотки (10.97)

$$r_{\rm C} = \frac{2p\rho_{\rm Cu}}{a_{\rm C}^2q_{\rm C}} = \frac{4\cdot 24, 4\cdot 10^{-9}\cdot 810\cdot 2\cdot 10^3}{1^2\cdot 83, 12} = 0,0019 \text{ Om.}$$

8. Обмотка добавочных полюсов

8.1. Число витков катушки добавочного полюса (10.98)

 $w_{\kappa,\pi} = k_{\pi} F_2 a_{\pi}/2 I_{2\text{HOM}} = 1,25 \cdot 75941/2 \cdot 375 = 12,65$ витков, приинмаем $w_{\kappa,\pi} = 13$ виткон, где $a_{\pi} = 1$, $k_{\pi} = 1,25$ (табл. 10.18).

8.2. Площадь поперечного сечения проводника катушки добавочного полюса (10.99)

$$q'_{\text{M}} = I_{2\text{HOM}}/a_{\text{M}} \Delta_{\text{M}} = 375/1.4, 3 = 87.2 \text{ MM}^2,$$

по рис. 10.24 $\Delta_{\pi} = 4.3 \text{ A/мм}^2$.

8.3. Принимаем для изготовления катушек добавочных полюсов голый медный провод прямоугольного сечения по табл. П.1.2

$$b \times a = 18,0 \times 5,1$$
 mm; $q_{\pi} = 90,94$ mm²

8.4. Уточненное значение плотности тока в обмотке добавочных полюсов (10.100)

$$\Delta_{\pi} = I_{2HOM}/a_{\pi}q_{\pi} = 375/1.90,94 = 4,12 \text{ A/mm}^2.$$

8.5. Средняя длина витка катушки добавочного полюса (10.103)

$$l_{\text{CP,H}} = 2l_{\pi} + \pi (b_{\pi} + b_{H,\pi} + 2b_3 + 2b_{H3}) = 2 \cdot 258 + \pi (30 + 18, 0 + 2 \cdot 3 + 2 \cdot 2) =$$

= 700 mm.

где $b_{\text{к,д}} = b = 16.8 \text{ мм}; b_3 = 3 \text{ мм}; b_{\text{из}} = 2 \text{ мм}.$

8.6. Радиус закругления медного провода катушки (10.86)

$$r = 0.5 (b_{R,H} + 2b_8) = 0.5 (16.8 + 2.3) = 11.4 \text{ mm},$$

что больше $r_{\min} = 0.05 \cdot 16.8^2 / 4.7 = 3$ мм.

8.7. Сопротивление обмотки добавочных полюсов (10.104)

$$r_{\mathrm{T}} = \frac{\rho_{\mathrm{Cu}} \; l_{\mathrm{cp,k}} \, w_{\mathrm{K,T}} \, 2 \rho_{\mathrm{T}} \cdot 10^{3}}{a_{\mathrm{T}}^{2} q_{\mathrm{T}}} = \frac{24,4 \cdot 10^{-9} \cdot 700 \cdot 13 \cdot 4 \cdot 10^{3}}{1^{2} \cdot 90,94} = 0,0097 \; \mathrm{Om}.$$

9. Размещение обмоток главных и добавочных полюсов

9.1. Ширина миогослойной катушки главного полюса (10.106)

$$b_{\mathrm{H,B}} = k_{\mathrm{D}} N_{\mathrm{HI}} d_{\mathrm{HS}} + b_{\mathrm{HS,\Pi D}} = 1,05 \cdot 28 \cdot 1,26 + 2,4 = 39,4 \text{ mm},$$

где $N_{\text{m}} = b_{\text{k,m}}/d_{\text{мз}} = 36/1,26 = 28; \ k_{\text{p}} = 1,05; \ b_{\text{мз,\pip}} = 2 + 2 \cdot 0,2 = 2,4 \ \text{мм}.$

9.2. Высота миогослойной катушки главного полюса с учетом разделения полюсной катушки на две части вентиляционным каналом шириной $b_{\rm B,K}{=}8$ мм

$$h_{\text{K,B}} = k_{\text{p}} N_{\text{B}} d_{\text{H3}} + h_{\text{H3,\PiP}} + b_{\text{B,K}} = 1,05 \cdot 23 \cdot 1,26 + 12 + 8 = 50,4 \text{ mm},$$

где $N_{\rm B}$ — число изолированных проводов по высоте катушки:

$$N_{\rm B} = w_{\rm K,B}/N_{\rm III} = 632/28 = 23;$$

высота прокладок и каркаса (табл. 10.14)

$$h_{\text{M3,np}} = 2 \cdot 1,5 + 4 \cdot 2 + 4 \cdot 0,2 = 12 \text{ MM}.$$

9.3. Высота полюсной катушки стабилизирующей обмотки (см. табл. 10.14)

$$h_{\text{K,C}} = h + h_{\text{M3,mp}} = 3.8 + 3.4 = 7.2 \text{ MM},$$

где h=3.8 мм; $h_{\text{m3,пp}}=1.5+2\cdot0.2+1.5=3.4$ мм.

9.4. Общая высота катушек и вентиляционного канала главного полюса

$$h_{\Gamma,\Pi} = 50,4+7,2=57,6$$
 MM.

9.5. Площадь, занимаемая непосредственно в межполюсном окне двумя частямн (секциями) катушки возбуждения, включая все прокладки и вентиляциоиный зазор 8 мм.

$$Q_{\rm KB} = b_{\rm K,B} h_{\rm K,B} = 39,4.50,4 = 1985 \, \rm MM^2$$




Рис. 10.42. Эскиз междуполюсиого окна двигателя постоянного тока (75 кВт, 220 В, 1500 об/мин)

9.6. Ширина полюсной катушки добавочного полюса из неизолированной меди прямоугольного сечения

$$b_{\rm K, II} = b_{\rm II} + b_{\rm B} = 18,0 + 3 = 21,0$$
 MM,

где $B_3 = 3$ мм (см. п. 8.5).

9.7. Высота катушки добавочного полюса из неизолированной меди (10.110) $h_{\text{R},\text{H}} = k_{\text{P}} \left[w_{\text{R},\text{H}} + 0.3 \left(w_{\text{R},\text{H}} - 3 \right) \right] + 2 = 1.05 \left[13.5, 1 + 0.3 \left(13 - 3 \right) \right] + 2 = 75 \text{ MM}.$ 314

9.8. На рис. 10.42 показан эскиз междуполюсного окна. При этом площаль. занимаемая полюсной катушкой возбуждения из двух секций, включая вентиляционный зазор 8 мм, составляет $Q_{\kappa,B} = 1985$ мм², а компоновка этих секций такова, что минимальный воздушный промежуток между выступающими краями главных н добавочных полюсов, а также между краями полюсных катушек и внутренней поверхностью станины составляет 8 мм (см. §10.10).

10. Щетки и коллектор

10.1. Расчетная ширина щетки (10.131)

$$b_{\text{III}}' = k_{\text{B,K}} b_{\text{H,3}} \frac{D_{\text{K}}}{D_2} - t_{\text{K}} \left(N_{\text{III}} + \epsilon_{\text{K}} - \frac{a_2}{p} \right) = 0,70 \cdot 71 \frac{180}{258} - 7 \cdot 4 + 0,25 - \frac{1}{2} \right) = 8,3 \text{ MM};$$

здесь $k_{\rm 3,k}{=}0.70$ (см. табл. 10.21); $t_{\rm k}{=}7$ мм; $b_{\rm H,3}{=}\tau{-}b_{\rm p}{=}202{-}131{=}71$ мм; $\varepsilon_{\rm K} = 0.25$.

По табл. 10.21 принимаем стандартную ширину щетки $b_{\rm m} = 20$ мм.

10.2. Число перекрываемых щеткой коллекторных делений (10.133)

$$\gamma = b_{\rm III}/t_{\rm R} = 20/7 = 2,85$$
,

что находится в пределах рекомендуемых значений для простой волновой обмотки якоря

10.3. Контактная площадь всех щеток (10.134)

$$\Sigma S_{\rm mi} = 2I_{\rm 2HOM}/\Delta'_{\rm mi} = 2.375/0, 11 = 6818 \text{ mm}^2,$$

где $\Delta_{\mathrm{m}}^{'}$ принимаем по табл. 2.2: для электрографитированных щеток марки $\Im\Gamma 14 \Delta_{\rm m} = 0.11 \text{ A/mm}^2$.

10.4. Контактная площадь щеток одного бракета (10.135)

$$S_{\text{III.6}} = \Sigma S_{\text{III}}/2p = 6818/4 = 1704 \text{ MM}^2.$$

10.5. Требуемая длина щетки (10.136)

$$l'_{\rm m} = S_{{
m m},6}/b_{{
m m}} = 1704/20 = 85$$
 mm,

принимаем на одном бракете по пять щеток ($N_{
m m.6}=5$). Длина одной щетки $l_{\rm m}=25$ MM.

10.6. Плотность тока под шеткой (10.138)

$$\Delta_{\rm III} = 2 I_{\rm 2HOM} / N_{\rm III,6} \ b_{\rm III} \ l_{\rm III} \cdot 2 p = 2 \cdot 375 / 5 \cdot 20 \cdot 25 \cdot 4 = 0\,,075 \ {\rm A/mm^2,}$$

что не превышает рекомендуемого значения $\Delta_{\mathbf{m}}' = 0,11$ А/мм². 10.7. Активная длина коллектора при шахматном расположении щеток (10.139)

$$l_{\rm R} = N_{\rm m,\, 6} \, (l_{\rm m} + 8) + 10 = 5 \, (25 + 8) + 10 = 170$$
 mm.

10.8. Ширина коллекторной пластины (10.140)

$$b_{\rm K} = t_{\rm K} - b_{\rm H3} = 7 - 0.8 = 6.2$$
 MM,

толщина изоляционной прокладки $b_{из} = 0.8$ мм.

11. Расчет коммутации

11.1. Окружиая скорость якоря

$$v_2 = \pi D_2 n \cdot 10^{-3}/60 = \pi \cdot 258 \cdot 1500 \cdot 10^{-3}/60 = 20,26 \text{ m/c}.$$

11.2. Приведенный коэффициент проводимости пазового рассеяния якоря при прямоугольных пазах (10.143)

$$\lambda = 0.6 \frac{h_{z2}}{b_{H2}} + \frac{l_{H2}}{l_2} + \frac{2.5 \cdot 10^8}{w_{C2} l_2 A_2 v_2} \frac{a_2}{p} = 0.6 \frac{31.1}{11.6} + \frac{288}{258} + \frac{2.5 \cdot 10^8}{1 \cdot 258 \cdot 375 \cdot 10^2 \cdot 20.26} \frac{1}{2} = 3.28.$$

11.3. Реактивная ЭДС (10.141)

$$E_{\rm p} = 2w_{\rm c2} l_i A_2 v_2 \lambda \cdot 10^{-5} = 2 \cdot 1 \cdot 258 \cdot 375 \cdot 10^{-2} \cdot 20, 26 \cdot 3, 28 \cdot 10^{-5} = 1.28 \text{ B}.$$

При максимальной частоте вращения n_{max} = 2200 об/мин (v_{2max} = 29,56 м/с) реактивная ЭДС $E_{\rm p\ max}$ =1,28 (29,56/20,26) = 1,86 В, что не превышает допустимого предельного значения (5 В).

12. Потери и КПД

12.1. Масса зубцового слоя якоря (10.151)

$$G_{22} = 7,8 \cdot 10^{-6} Z_2 b_{22 \text{cp}} \ h_{22} \ l_i \ \dot{h}_{\text{C}} = 7,8 \cdot 10^{-6} \cdot 27 \cdot 14,5 \cdot 31,1 \cdot 258 \cdot 0,95 = 23,3 \ \text{kg.}$$

12.2. Масса стали спинки якоря (10.153)

$$\begin{split} G_{\rm c2} &= 7,8\cdot 10^{-6} \left\{ (\pi/4) \left[\left(D_2 - 2h_{\rm z2} \right)^2 - D_{\rm 2\,BH}^2 - d_{\rm K2}^2 \, n_{\rm K2} \, \right] \right\} \, \, l_i \, \, k_{\rm C} = \\ &= 7,8\cdot 10^{-6} \, \left\{ (\pi/4) \, \left[(258 - 2\cdot 31,1)^2 - 80^2 - 18^2 \cdot 18 \right] \right\} \cdot 258\cdot 0,95 = 40,9 \, \, {\rm kr} \, . \end{split}$$

12.3. Магнитные потери в сердечнике якоря (10.149)

$$P_{\text{M2}} = 2.3 P_{1.0/50} \left(f_2/50 \right)^{\beta} \left(B_{22\text{cp}}^2 G_{22} + B_{\text{c2}}^2 G_{\text{c2}} \right) = 4.02 \left(1.64^2 \cdot 23.3 + 1.11^2 \cdot 40.9 \right) = 459 \text{ Bt},$$

где $f_2 = pn/60 = 2 \cdot 1500/60 = 50$ Гц; $B_{1,0/50} = 1,75$ Вт/кг; $\beta = 1,4$; по рис. 10.32 принимаем

$$2.3P_{1.0/50} (f_2/50)^{1.4} = 4.02 \text{ BT/kg}.$$

12.4. Электрические потери в обмотке возбуждения (10.158)

$$P_{\rm B,B} = U_{\rm B}^2/r_{\rm B} = 220^2/46 = 1052 \, \text{Bt.}$$

12.5. Электродвижущая сила якоря при номинальной иагрузке двигателя (10.157)

$$E_{2\text{HoM}} = \frac{pN_2}{60a_2} \Phi n_{\text{HoM}} = \frac{2 \cdot 162}{60 \cdot 1} 0,0256 \cdot 1500 = 207,4 \text{ B.}$$

12.6. Уточненное значение тока якоря при номинальной нагрузке (10.155) $I_{2\text{HoM}} = (U_{\text{HoM}} - E_{2\text{HoM}} - \Delta U_{\text{III}})/\Sigma r = (220 - 207, 4 - 2, 5)/0,027 = 374,1$ A;

$$\Sigma r = r_2 + r_c + r_{\pi} = 0.0166 + 0.0096 + 0.0019 = 0.027 \text{ OM};$$

 $\Delta U_{\rm m} = 2.5 \; {\rm B} \; ({\rm cm. \; табл. \; 2.2 \; для \; щеток \; ЭГ14}).$

12.7. Электрические потери в обмотке якоря (10.154)

$$P_{32} = I_{2\text{HOM}}^2 r_2 = 374, 12.0,0166 = 2320 \text{ Bt.}$$

12.8. Электрические потери в обмотках статора, включенных последовательно с обмоткой якоря (10.159),

$$P_{9,\text{m1}} = I_{2\text{HOM}}^2 \left(r_{\pi} + r_{c} \right) = 374, 1^2 (0,0096 + 0,0019) = 1610 \text{ Bt.}$$

12.9. Электрические потери в переходном щеточном контакте (10.160)

$$P_{9,\text{III}} = \Delta U_{\text{III}} I_{2\text{HOM}} = 2.5.374, 1 = 935 \text{ Bt.}$$

12.10. Потери на трение щеток о коллектор (10.162)

$$P_{\text{T,III}} = 0.5\Sigma S_{\text{III}} v_{\text{K}} = 0.5 \cdot 62.5 \cdot 14.3 = 441 \text{ Bt},$$

где окружная скорость на коллекторе $v_{\rm K} = \pi D_{\rm K} n_{\rm HoM}/60 \cdot 10^{-3} = \pi \cdot 180 \cdot 1500/60 \cdot 10^{-3} = = 14.13$ м/с.

12.11. Потери на трение в подшипииках и на вентиляцию (рис. 10.33) $P_{\mathtt{T},\mathtt{H},\mathtt{B}} = = 600~\mathrm{Bt}.$




Рис. 10.43. Рабочие характеристики двигателя постояниого тока (75 кВт, 220 В, 1500 об/

12.12. Суммарные механические потери (10.161)

$$P_{\text{Mex}} = P_{\text{T,III}} + P_{\text{T,II,B}} = 441 + 600 = 1041 \text{ Bt.}$$

12.13. Добавочные потери (10.163)

$$P_{\text{mof}} = 0.01 P_{\text{hom}} / \eta'_{\text{Hom}} \cdot 10^{-3} = 0.01 \cdot 75 / 0.89 \cdot 10^{-3} = 843 \text{ Bt.}$$

12.14. Суммарные потери в двигателе (10.148)

$$\Sigma P = (P_{\text{M2}} + P_{\theta 2} + P_{\theta,\text{B}} + P_{\theta,\text{HI}} + P_{\theta,\text{II}} + P_{\text{Mex}} + P_{\pi 06}) \cdot 10^{-3} =$$

= $(459 + 2320 + 1052 + 1610 + 935 + 1041 + 843) \cdot 10^{-3} = 8,26 \text{ kBt}.$

12.15. Коэффициент полезного действия двигателя при номинальной нагрузке (10.167)

$$\eta_{\text{II},\text{HoM}} = 1 - \Sigma P/P_1 = 1 - 8,26/83,35 = 0,90,$$

где $P_1 = U_{\text{ном}}(I_{2 \text{ ном}} + I_{\text{в}}) \cdot 10^{-3} = 220(374, 1+4,78) \cdot 10^{-3} = 83,35 \text{ кВт.}$

13. Рабочие характеристики двигателя

Расчет рабочих характеристик двигателя приведен в табл. 10.24. По данным этой таблицы построены рабочие характернстики (рис. 10.43).

14. Тепловой расчет

14.1. Превышение температуры поверхности сердечника якоря над температурой воздуха внутри машины (10.177)

$$\Delta\Theta_{\text{moB2}} = \frac{P_{32} (2l_2/l_{\text{CD2}}) + P_{\text{M2}}}{(\pi D_2 + n_{\text{K2}} d_{\text{K2}}) l_2 \alpha_2} = \frac{2320 (2 \cdot 258/1092) + 459}{(\pi \cdot 258 + 18 \cdot 18) \cdot 258 \cdot 9 \cdot 10^{-5}} = 59.9 \,^{\circ}\text{C},$$

где $\alpha_2 = 9 \cdot 10^{-5} \text{ Br/(мм}^2 \cdot ^{\circ}\text{C})$ (см. рис. 10.34).

$\beta = I_2/I_{2\text{HOM}}$	0,2	0,5	0,75	1,0	1,25
I_{2} , A	75	187	280	374,1	469
$P_{\text{M2}} + P_{\text{0,B}} + P_{\text{Mex}}$, Вт	2552	2552	2552	2552	2552
$P_{\text{0,D}}$, Вт	93	577	1294	2320	3629
$P_{\text{3,DI}}$, Вт	68	428	960	1610	2695
$P_{\text{3,DI}}$, Вт	187	468	703	935	1171
P_{MEX} , ВТ	34	211	474	843	1317
ΣP , кВт	2,93	4,23	5,98	8,26	11,36
$I = I_2 + I_B$, А	79,8	191,8	284,8	379	473,8
$P_1 = U_{\text{HOM}}I \cdot 10^{-3}$, кВт	17,5	42,2	62,65	83,35	104,2
η	0,833	0,900	0,905	0,900	0,89
$P_2 = P_1 \eta$	14,6	37,98	56,69	75,0	92,8
E_2 , В	215,3	212,1	209,4	207,4	204,0
n, об/мин	1556	1533	1514	1500	1475
M_2 , Н · М	89,6	236,6	357,5	477,5	600,8

14.2. Периметр поперечного сечения условной поверхности охлаждения паза якоря (10.180)

$$II_2 = 2(b_{II2} + h_{z2}) = 2(11, 6 + 31, 1) = 85, 4 \text{ MM}.$$

14.3. Перепад температуры в изоляции пазовой части обмотки якоря (10.178)

$$\Delta\Theta_{\text{H32}} = \frac{P_{\text{32}} (2l_2/l_{\text{CP2}})}{Z_2 \Pi_2 l_2} \frac{C_{b2}}{\lambda_{\text{BKB}}} = \frac{2320 (2 \cdot 258/1092)}{27 \cdot 85, 4 \cdot 258} \frac{1.7}{16 \cdot 10^{-5}} = 19.3 \,^{\circ}\text{C}.$$

14.4. Превышение температуры наружной поверхности лобовых частей обмоткн якоря над температурой воздуха внутри машины (10.181)

$$\Delta\Theta_{\pi_2} = \frac{P_{32} (2l_{\pi_2}/l_{\text{Cp}_2})}{2 \cdot 2\pi D_2 l_{\text{B2}} \alpha_2} = \frac{2320 (2 \cdot 258/1092)}{2 \cdot 2 \cdot \pi \cdot 258 \cdot 91 \cdot 9 \cdot 10^{-5}} = 41 \, ^{\circ}\text{C}.$$

14.5. Перепад температуры в изоляции лобовых частей обмотки (10.182)

$$\Delta\Theta_{\text{II3},\text{II2}} = \frac{P_{92} (2l_{\text{II2}}/l_{\text{CP2}})}{2Z_2 l l_{\text{II2}} l_{\text{II2}}} \frac{C_{\text{II2}}}{\lambda_{\text{2KB}}} = \frac{2320 (2 \cdot 258/1092)}{2 \cdot 27 \cdot 85, 4 \cdot 288} \frac{1}{16 \cdot 10^{-5}} = 5,0 \, ^{\circ}\text{C},$$

где $\Pi_{\pi 2} \approx \Pi_2 = 85.4$ мм.

14.6. Среднее превышение температуры обмотки якоря над температурой воздуха внутри машины (10.185)

$$\Delta \Theta_{2}' = \frac{2l_{2}}{l_{\text{CP2}}} \left(\Delta \Theta_{\text{HOB2}} + \Delta \Theta_{\text{HB2}} \right) + \frac{2l_{\text{H2}}}{l_{\text{CP2}}} \left(\Delta \Theta_{\text{H2}} + \Delta \Theta_{\text{H3},\text{H2}} \right) =$$

$$= \frac{2 \cdot 258}{1092} \left(59, 9 + 19, 3 \right) + \frac{2 \cdot 288}{1092} \left(41 + 5, 0 \right) = 61, 7 \text{ °C}.$$

14.7. Сумма потерь $\Sigma P' = \Sigma P - 0.1 (P_{\vartheta,E} + P_{\vartheta,\Pi}) = 8380 - 0.1 (1052 + 1729) =$ =8102 Вт.

14.8. Условная поверхность охлаждения машины (10.188)

$$S_{M} = \pi D_{1} (l_{2} + 2l_{B2}) = \pi \cdot 485 (258 + 2.91) = 670, 0.10^{3} \text{ MM}^{2}.$$

14.9. Среднее превышение температуры воздуха внутри машины над температурой охлаждающей среды (10.186)

$$\Delta\Theta_{\rm B} = \Sigma P'/S_{\rm M} \alpha_{\rm B} = 8102/670, 0.10^3.110.10^{-5} = 11,0$$
 °C,

где $\alpha_8 = 110 \cdot 10^{-5} \text{ Bt/(мм}^2 \cdot ^{\circ}\text{C})$ (см. рис. 10.35).

14.10. Среднее превышение температуры обмотки якоря над температурой охлаждающей среды (10.189)

$$\Delta \Theta_{2} = \Delta \Theta_{2}' + \Delta \Theta_{R} = 61.7 + 11.0 = 72.7 \,^{\circ}\text{C}.$$

14.11. Условная поверхность охлаждения полюсной катушки возбуждения (10.191)

$$S_{\rm KB} = l_{\rm CD,K} \, \Pi_{\rm KB} = 802 \cdot 106 = 85012 \, \text{mm}^2$$

где $\Pi_{K,B} = 106$ мм (см. рис. 10.37).

14.12. Превышение температуры наружной поверхности охлаждения многослойной катушки главного полюса над температурой воздуха внутри машины (10.190)

$$\Delta\Theta_{K,B} = 0.9P_{3.B}/2pS_{K,B}$$
 $\alpha_1 = 0.9 \cdot 1052/(4.85012 \cdot 6.10^{-5}) = 46.4$ °C,

где $\alpha_1 = 6 \cdot 10^{-5} \text{ Bt/(мм}^2 \cdot ^{\circ}\text{C})$ (см. рис. 10.38, б).

14.13. Перепад температуры в изоляции полюсной катушки главного полюса (10.192)

$$\Delta\Theta_{\text{MB},\text{K},\text{B}} = 0.9 \frac{P_{9,\text{B}}}{2pS_{\text{K},\text{B}}} \frac{b_{\text{MB}}}{\lambda_{\text{9KB}}} = 0.9 \frac{1052}{4.85012} \frac{0.2}{16.10^{-5}} = 3.5 \,^{\circ}\text{C}.$$

14.14. Среднее превышение температуры катушки главного полюса над температурой внутри машины (10.193)

$$\Delta \Theta'_{K,B} = \Delta \Theta_{K,B} + \Delta \Theta_{H3,K,B} = 46.4 + 3.5 = 49.9 \,^{\circ}\text{C}.$$

14.15. Среднее превышение температуры обмотки возбуждения над температурой охлаждающей среды (10.194)

$$\Delta \Theta_{0,R} = \Delta \Theta'_{K,R} + \Delta \Theta_{R} = 49.9 + 11 = 60.9 \,^{\circ}\text{C}.$$

14.16. Условная поверхиость охлаждения однослойной катушки добавочного полюса (10.197)

$$S_{\rm д}=l_{\rm cp,k}\,(w_{\rm L}\,a+0.6b)=700\,(13\cdot5.1+0.6\cdot18)=54\cdot10^3\,$$
 мм², где $l_{\rm cp,k}=700\,$ мм.

14.17. Электрические потери в добавочном полюсе

$$P_{3,\pi} = I_{2\text{HOM}}^2 r_{\pi} / a_{\pi} = 374, 12.0,0096 / 1 = 1344 \text{ Bt.}$$

14.18. Превышение температуры наружной поверхности добавочного полюса над температурой воздуха внутри машины (10.195)

$$\Delta\Theta_{\text{K},\pi} = 0.9P_{\theta,\pi}/2pS_{\pi}$$
 $\alpha_1 = 0.9 \cdot 1344/4 \cdot 54 \cdot 10^3 \cdot 6 \cdot 10^{-5} = 93 \,^{\circ}\text{C}.$

14.19. Среднее превышение температуры обмотки добавочного полюса над температурой охлаждающей среды (10.204)

$$\Delta\Theta_{\pi} = \Delta\Theta_{\kappa,\pi} + \Delta\Theta_{R} = 93 + 11 = 104$$
 °C.

Превышение температуры наружной поверхности коллектора над температурой воздуха внутри машины (10.217)

$$\Delta\Theta'_{\text{кол}} = \frac{P_{\theta,\text{III}} + P_{\text{T,III}}}{S_{\text{кол}} \alpha_{\text{кол}}} = \frac{937 + 441}{96 \cdot 10^3 \cdot 22 \cdot 10^{-5}} = 65,2 \,^{\circ}\text{C},$$

где $S_{\text{кол}} = \pi D_{\text{к}} I_{\text{к}} = \pi 180 \cdot 170 = 96 \cdot 10^3 \text{ мм}^2$; $\alpha_{\text{кол}} = 22 \cdot 10^{-5} \text{ Br/(мм}^2 \cdot ^{\circ}\text{C})$ (см. рис. 10.41).

14.21. Превышение температуры коллектора над температурой охлаждающей среды при входе воздуха со стороны коллектора (10.216)

$$\Delta \Theta_{\text{кол}} = \Delta \Theta'_{\text{кол}} = 65,2 \,^{\circ}\text{C}.$$

Таким образом, тепловой расчет показал, что превышение температуры различных частей двигателя не превышает допустимых зиачений для изоляции класса нагревостойкости F.

Глава одиннадцатая

КОНСТРУИРОВАНИЕ МАШИН ПОСТОЯННОГО ТОКА

11.1. СТАНИНА И ПОЛЮСЫ

Станина. Станина выполняет две функции: она является корпусом машины и одновременно служит элементом ее магнитной системы. В машинах с высотой оси вращения $h \leqslant 200$ мм станины обычно делают из стальных цельнотянутых труб, а в машинах с $h \geqslant 225$ мм — сварными из стальных листов, сворачивая их в цилиндр и накладывая продольный сварной шов. Ввиду того что магнитные свойства сварного шва ухудшены, станину располагают таким образом, чтобы шов находился на оси одного из главных полюсов.

Для уменьшения габаритов машины станине иногда придают многоугольную форму, при 2p=4 — восьмиугольную (рис. 11.1).

Площадь поперечного сечения станины, полученная по расчету магнитной цепи машины, как правило, оказывается достаточной для обеспечения требуемой прочности и жесткости станины. При необходимости придания станине большей жесткости ее несколько удлиняют в сторону расположения коллектора. При этом удлиненная часть станины имеет меньшую толщину.

Станины имеют кольцевые центрирующие заточки (замки) для посадки подшипниковых щитов. Подшипниковые щиты крепят к

станине болтами.

Вводное устройство (коробку выводов) располагают на верхней или боковой поверхности станины, в машинах с высотой оси вращения $h=225\div315$ мм его располагают на торцевой нижней части подшипников щита со стороны коллектора.

Для удобства транспортировки и монтажа станины массой более 30 кг снабжают либо рым-болтами, вворачиваемыми в тело станины, либо специальными проушинами, привариваемыми к ста-

нине (см. рис. 10.1).

Главные полюсы. Главные полюсы делают шихтованными из штампованных листов электротехнической холоднокатаной стали толщиной 1 мм. Крайние листы (щеки) делают более толстыми (4—10 мм) с размерами несколько меньше размеров полюса. Листы каждого полюса, собранные в пакет, спрессовывают под дав-

лением 2,0-2,5 МПа и скрепляют заклепками, равномерно распределенными по поверхности полюса. Общая площадь заклепок должна быть не менее $2\cdot 10^{-2}$ общей площади поверхности листов полюса. При этом число заклепок должно быть не менее четырех. Заклепки вставляют в отверстия листов полюса, диаметр которых должен быть на 0,2 мм больше диаметра заклепки, и развальцовывают в конических углублениях крайних листов (рис. 11.2).






Рис. 11.1. Восьмигранная станина

Рис. 11.2. Сердечник главного полюса





Главные полюсы крепят к станине болтами, вворачиваемыми в отверстия в теле шихтованного полюса (рис. 11.3, a). В более крупных машинах, а также в машинах, подверженных вибрациям, полюсы крепят к станине болтами, вворачиваемыми в стальные стержии, вставленные в отверстия полюса (рис. 11.3, δ).

Расчет болтов для крепления главных полюсов ведут по сдви-гающей силе, Н, обусловленной действием электромагнитного мо-

мента, направленной перпендикулярно оси полюса:

$$F = kM_{\text{Hom}}/pD_2 \cdot 10^{-3},\tag{11.1}$$

где k — коэффициент нагрузки, принимают $k=2\div 3$; $M_{\text{ном}}$ — номинальный момент машины, $H \cdot M$ [см. (10.172)].

Принимая коэффициент трения между станиной и главным полюсом равным 0,2, площадь поперечного сечения (по внутреннему диаметру резьбы) болтов, крепящих один полюс, мм², можно определить по формуле

$$S_6 = (F + 9.81m_{r,n})/0.2 \cdot 10^{-6} \, \sigma,$$
 (11.2)

где $m_{\rm r,n}$ — масса главного полюса с полюсной катушкой, кг; σ — допустимое напряжение растяжения, для стали Ст 3 σ =160 МПа, а для стали Ст 5 σ =200 МПа.

Диаметр болта по внутреннему диаметру резьбы, мм,

$$d_6 = 2\sqrt{S_6/\pi N_6} \,, \tag{11.3}$$

где N_6 — количество болтов на один полюс.

Полученное по (11.3) значение d_6 округляют до ближайшего

большего стандартного значения.

Для предотвращения смещения полюса относительно станины число болтов, приходящихся на один полюс, должно быть не менее двух. Диаметр крепящего болта должен быть не менее 10—12 мм, иначе возможен обрыв болта при его затяге.




Рис. 11.3. Крепление главных полюсов к станине

Конструкция добавочных полюсов изложена в § 10.1. Для регулировки зазоров между добавочными полюсами и станиной при настройке коммутации в машине применяют прокладки, которые располагают между станиной и сердечником добавочного полюса. При h < 315 мм применяют прокладки из магнитной стали, а при h > 315 мм магнитные прокладки чередуют с немагнитными.

Добавочные полюсы не участ-

вуют в создании электромагнитного момента машины, поэтому расчет болтов для крепления добавочных полюсов производится лишь по силе магнитного взаимодействия между добавочным полюсом и соседними главными полюсами. Болты, которые крепят добавочный полюс к станине, вворачивают либо в резьбовое отверстие непосредственно в сердечнике полюса, либо в резьбовое отверстие стальной полосы, вставленной в отверстие сердечника, аналогично креплению главного полюса (см. рис. 11.2). Часто в целях унификации для крепления добавочных полюсов применяют те же болты, что и для крепления главных полюсов.

11.2. СЕРДЕЧНИК И ОБМОТКА ЯКОРЯ

Сердечник якоря. Пакет сердечника якоря при $D_2 \leqslant 600$ мм насаживают непосредственно на вал. Для предотвращения распушения пакета сердечника якоря его крайние листы делают утолщенными путем соединения нескольких листов толщиной 0,5 мм точечной сваркой. Пакет якоря спрессовывают под давлением 1,5 МПа между двумя нажимными шайбами и затем запирают его на валу либо пружинным кольцом (рис. 11.4, a), закладываемым в кольцевую канавку вала, либо втулкой, насаживаемой на вал с горячей посадкой (рис. 11.4, 6).

При высоте оси вращения $h \ge 200$ мм нажимные шайбы снабжают обмоткодержателями, которые служат опорой для лобовых

частей обмотки якоря. В машинах с высотой оси вращения $h \le 315$ мм обмоткодержатели чугунные литые, а при больших высотах — стальные сварные. Поверхность обмоткодержателей, на которую опирается лобовая часть обмотки, должна быть электрически изолирована.

Сердечники якорей со всыпными обмотками, не имеющие обмоткодержателей, изолируют по торцам текстолитовыми (при классе нагревостойкости В) или стеклотекстолитовыми (при классах F и




Рис. 11.4. Коиструкция якоря при посадке сердечника непосредственно на вал: 1— сердечник; 2— лобовые части обмотки; 3— бандаж; 4— нажимная шайба (обмоткодержатель); 5— пружиниое кольцо; 6— втулка

Н) шайбами. Части вала, к которым возможно прикосновение лобовых частей обмотки, изолируют пластмассовыми втулками.

Для предотвращения проворачивания сердечника якоря на валу при передаче вращающего момента применяют посадку сердечника на призматическую шпонку из стали Ст. 5.

Для образования радиальных вентиляционных каналов в сердечнике якоря применяют специальные распорки (рис. 11.5, а). Иногда для предотвращения выпадения распорок из вентиляционного канала сердечника якоря их делают изогнутыми (рис. 11.5, б).

Обмотка якоря. При вращении якоря на все его элементы действуют центробежные силы. Эти силы стремятся распушить лобовые части обмотки якоря и выбросить из пазов сердечника пазовые части обмотки. Для предотвращения этого применяют бандажи и клинья.

Бандаж накладывают на лобовые части обмотки якоря, а в некоторых конструкциях якоря с открытыми пазами — и на пазовые части обмотки якоря, располагая его в специальных кольцевых канавках на поверхности сердечника (рис. 11.6). Под бандаж подкладывают прокладку из миканита толщиной 0,5—1,0 мм и шириной на 10—15 мм больше ширины бандажа.

При окружных скоростях якоря $v_2>35$ м/с применение бандажа на пазовой части обмотки становится нецелесообразным, так как по условиям прочности этот бандаж необходимо накладывать на значительную часть поверхности сердечника, что ухудшает условия охлаждения обмотки якоря. Кроме того, широкие кольцевые канавки на якоре увеличивают магнитное сопротивление основному магнитному потоку, что ведет к росту МДС обмотки возбуждения.

Наличие проволочного бандажа ведет к дополнительным потерям, а если этот бандаж выполнен магнитной проволокой, то это ухудшает коммутацию в машине. Исходя из перечисленных соображений в машинах с окружной скоростью якоря более 35 м/с для закрепления пазовых частей обмотки якоря применяют клинья.







Рис. 11.5. Конструкция распорок сердечника якоря



Рнс. 11.6. Расположение бандажа на якоре

Расчет бандажа. Бандаж испытывает напряжение растяжения от центробежных сил, действующих на элементы обмотки якоря и собственно на бандаж.

При бандаже из проволоки число витков бандажа

$$w_{\delta} = 11,3 \frac{9,81G_{0}(D_{2} - h_{z2})}{\sigma d^{2}} \left(\frac{1,2n_{max}}{1000}\right)^{2},$$
 (11.4)

где $G_{\rm o}$ — масса обмотки якоря, кг; n_{max} — максимальная частота вращения якоря, об/мин; σ — допускаемое напряжение растяжения, для проволоки σ = 400 МПа; d — диаметр проволоки, принимают в зависимости от высоты оси вращения машины:

При расчете бандажа для лобовой части обмотки в (11.4) подставляют вместо G_0 массу одной лобовой части обмотки, кг:

$$G_{o,n} \approx 7.5 \cdot 10^{-6} q_{sn} N_{sn} Z_2 \tau,$$
 (11.5)

где $q_{\partial\pi}$ — площадь поперечного сечения элементарного проводника обмотки якоря, мм²; $N_{\partial\pi}$ — число элементарных проводников в одном пазу якоря.

При расчете бандажа для пазовой части обмотки якоря в (11.4) вместо G_0 подставляют массу проводников и изоляции пазовой части обмотки, кг:

$$G_{o,n} = [8.9 \, q_{sn} \, N_{sn} + 2.5 \, (b_n \, h_{z2} - q_{sn} \, N_{sn})] \, Z_2 \, l_2 \cdot 10^{-6}. \tag{11.6}$$

Число витков проволочного бандажа в одной кольцевой канавке якоря

$$w_{6,\kappa} = [(l_6 - 0.2)/d] - 1, \tag{11.7}$$

где l₆ — длина кольцевой канавки, мм.





Рис. 11.7. Уравнительные соединения:

a-c наружной стороны коллектора; $\delta-c$ внутренней стороны коллектора

Рис. 11.8. Уравнительные соединения со стороны, противоположной коллектору:

a-в виде вилок; b-в виде колец



При расчете бандажа из стеклоленты в (11.4) следует вместо коэффициента 11,3 подставить коэффициент 9,0, а в знаменателе вместо d^2 подставить q_{π} — площадь поперечного сечения ленты, мм².

. Допустимое напряжение растяжения стеклоленты принимают для стеклоленты класса нагревостойкости В σ =150 МПа, для стеклоленты классов нагревостойкости F и H σ =130 МПа.

Для бандажа используется стеклолента марки ЛСБ толщиной

от 0,18 до 0,2 мм и шириной 10, 15, 20, 25, 30 мм.

Уравнительные соединения. В машинах постоянного тока с простыми петлевыми обмотками применяются уравнительные соедине-

ния первого рода, в машинах со сложными петлевыми обмотками — первого и второго родов, а в машинах со сложными волновыми обмотками — второго рода. Размещают уравнительные соединения либо со стороны коллектора, впаивая их в коллекторные пластины, либо со стороны, противоположной коллектору. Уравнительные соединения со стороны коллектора выполняют в виде вилок, располагаемых с наружной или внутренней стороны коллектора (рис. 11.7, а, б). Уравнительные соединения со стороны, противоположной коллектору, могут быть выполнены также в виде вилок (рис. 11.8, а) или в виде колец (рис. 11.8, б).




Рис. 11.9. Уравинтели второго рода

Уравнительные соединения выполняют медным обмоточным проводом сечением, мм²,

$$q_{\rm vp} = (0, 2 \div 0, 3) \, q_{\rm adv}, \tag{11.8}$$

тде $q_{9\phi2}$ — сечение эффективного проводника обмотки якоря, мм². В сложных петлевых обмотках точки одинакового потенциала простых обмоток, образующих сложную обмотку, расположены по разным сторонам якоря. Для соединения этих точек применяют уравнительные соединения, проходящие под сердечником якоря (рис. 11.9).

11.3. КОЛЛЕКТОР

Коллектор представляет собой сборочную единицу цилиндрической формы, состоящую из большого числа медных пластин трапецеидального сечения и изоляционных миканитовых прокладок. Различают несколько конструктивных разновидностей коллекторов. Наибольшее применение получили две конструкции — коллектор на пластмассе и коллектор с нажимными конусными фланцами (шайбами).

Коллекторы на пластмассе (рис. 11.10) применяют в машинах небольшой мощности при диаметре коллектора не более 200—250 мм. Пластмасса в этих коллекторах скрепляет набор медных пластин и миканитовых прокладок. Для этой цели обычно используют пластмассу марок К6 или АГ-4с. Пластмасса запрессовывается в пространство между набором пластин и стальной втулкой. В некоторых конструкциях для увеличения прочности коллектора эту пластмассу армируют стальными кольцами. В этом случае миканитовые прокладки в нижней части делают несколько большими, чем медные пластины. Эта мера исключает возможность замыкания медных пластин армировочными кольцами. Недостатком кол-

лектора на пластмассе является возможность прогорания пластмассы на стыке с медью на внешнем торце коллектора при наличии в этих местах зазоров, в которые попадает смазка и в которых оседает угольная пыль. Кроме того, в коллекторах на пластмассе затруднено охлаждение корпуса из-за низкой теплопроводности пластмассы.

Коллекторы с нажимными конусными фланцами (шайбами) имеют более прочную конструкцию, однако стоимость этих коллек-






Рис. 11.10. Коллектор на пласт-

1 — медная пластина;
 2 — пластмасса;
 3 — армировочное кольцо;
 4 — стальная втулка






торов выше, чем коллекторов на пластмассе. Набор медных пластин и миканитовых прокладок удерживается в таком коллекторе силами арочного распора, возникающими при давлении конусной части фланцев на ласточкин хвост пластин.

Устройство коллектора с нажимными фланцами (шайбами) показано на рис. 11.11. Нажимные фланцы 1, надетые на втулку 2, стянуты кольцевой гайкой 3. Коллекторные пластины изолируются от втулки 2 миканитовым цилиндром 5, а от конусных фланцев миканитовыми манжетами 4. Для присоединения коллекторных пластин к секциям обмотки якоря каждая пластина имеет выступающую часть с продольным пазом, называемую петушком 6. В паз закладывают и затем пропаивают концы секций обмотки якоря.

Рассмотренная конструкция коллектора с кольцевой гайкой применяется лишь при сравнительно небольшой длине коллектора. Более прочной и надежной является конструкция коллектора с затяжкой конусных фланцев стальными шпильками или болтами

(рис. 11.12, а, б). Количество таких шпилек (болтов) $N_{\rm m}$ принимают в зависимости от диаметра коллектора: при диаметре коллектора до 500 мм $N_{\rm m}=6\div12$; при диаметре коллектора от 500 до 1000 мм $N_{\rm m}=14\div22$. Диаметр шпилек рекомендуется брать не менее 16 мм. Для лучшего охлаждения в стальной или чугунной втулке иногда делают вентиляционные каналы.

Коллектор состоит из большого числа деталей разной конфигурации, изготовленных из материалов с различными физическими свойствами. Это обстоятельство делает механический расчет коллектора весьма сложным и к тому же ориентировочным.






Рис. 11.12. Коллекторы со стяжными шпильками (a) и стяжными болтами (δ)

Рис. 11.13. Коллекторная пластина

На основании опыта проектирования современных серий машин постоянного тока выработаны рекомендации для определения размеров, мм, коллекторной пластины (рис. 11.13):

высота пластины

$$h_{\kappa} \approx (0.8 \div 1.15) \sqrt{D_{\kappa}}; \qquad (11.9)$$

высота ласточкина хвоста

$$h_1 \approx (0.5 \div 0.55) h_{\rm R};$$
 (11.10)

длина средней части ласточкина хвоста

$$l_4 = (1, 2 \div 1, 6) h_1;$$
 (11.11)

крайние части ласточкина хвоста должны иметь неодинаковую длину ($l_3 > l_5$), что способствует более равномерному распределению центробежных сил между пластинами.

В приведенных выше формулах меньшие значения $h_{\rm K}$ и h_1 соответствуют окружной скорости коллектора $v_{\rm K}{\leqslant}30$ м/с, а большие — $v_{\rm K}{=}40{\div}50$ м/с.

Выточку $l_1 = 6 \div 8$ мм делают по технологическим соображениям — для вывода шлифовального круга при обработке рабочей поверхности коллектора, а также для выхода фрезы при продорожке миканита между пластинами коллектора.

Размер l_2 принимают равным 12—15 мм при многовит ковых секциях или 15—20 мм при одновитковых секциях обмотки якоря.

Углы α и β , определяющие профиль ласточкина хвоста, обычно принимают: при $D_{\kappa} \leq 150$ мм $\alpha = 45^{\circ}$, $\beta = 3^{\circ}$; при $D_{\kappa} > 150$ мм $\alpha = 30^{\circ}$, $\beta = 3^{\circ}$.

Толщина миканитовых манжет равна 1—1,5 мм, а миканитового цилиндра 0,75—1,0 мм.

11.4. ВАЛ И ПОДШИПНИКИ

Вал машины постоянного тока, так же как и других машин, подвержен действию момента кручения и изгибающего момента от силы тяжести насаженных на вал деталей, силы магнитного тяжения, центробежных сил небаланса и т. п.

Расчет вала машины постоянного тока ведут по формулам, при-

веденным в § 7.4, со следующими уточнениями:

1) при определении прогиба вала под серединой сердечника якоря от силы тяжести насаженных на вал деталей следует учитывать силу тяжести коллектора, т. е.

$$F_2' = F_2 + 0.85F_{\rm H}, \tag{11.12}$$

где F_2 — сила тяжести якоря, H, определяемая по (7.8); F_{κ} — сила тяжести коллектора, H:

$$F_{\kappa} = 60D_{\kappa}^2 \, l_{\kappa} \cdot 10^{-6}, \tag{11.13}$$

где $D_{\rm R}$ и $l_{\rm R}$ — наружный диаметр коллектора (по рабочей поверхности пластин) и его активная длина, мм;

2) при расчете начальной силы одностороннего магнитного тяжения по (7.18) следует принять следующие значения коэффициента k_F : при 2p=2 $k_F=0.13$; при 2p=4 и более $k_F=0.20$.

При конструировании вала следует стремиться к минимальному числу ступеней. Для машин постоянного тока с высотой оси вращения $h \le 315$ мм принимают выступающий конец вала цилиндрической формы, а для машин с h > 315 мм возможно применение выступающего конца вала конической формы. При этом некоторые конструкции машин могут иметь два выступающих конца вала конической формы. В случае повреждения одного конца вала возможна дальнейшая эксплуатация машины с использованием другого конца вала.

Вал машины обычно имеет упорный выступ для фиксации положения сердечника якоря. Высоту такого выступа принимают не менее. мм.

$$h_{\rm B} = 0.01D_2 + 1. \tag{11.14}$$

В местах посадки на вал сердечника якоря, коллектора и вентилятора, а также на выступающих концах вала предусматриваются шпоночные пазы.

В машинах постоянного тока общего назначения с высотой оси вращения до 500 мм применяют подшипники качения. Расчет требуемых параметров и выбор этих подшипников выполняют в порядке, указанном в § 7.6. При этом коэффициент $k_{\rm H}$, учитывающий характер нагрузки, в формулах (7.31)—(7.35) следует принять равным для машин с h < 315 мм $k_{\rm H} = 2.0$; для машин с h > 315 мм $k_{\rm H} = 2.5$.

11.5. ТОКОСЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВО

Токосъемное устройство машины постоянного тока состоит из щеток и щеткодержателей, бракетов и траверс.

Щетки для электрических машин прессуют из угольных и графитных порошков. Марки щеток и их свойства приведены в




Рис. 11.14. Щеткодержатели радиального типа: a - oдинарный: 6 - cдвоенный

табл. 2.2. Қаждая щетка обычно снабжается гибким плетеным канатиком с припаянным наконечником, посредством которого щетка присоединяется к неподвижной части щеткодержателя.

Щеткодержатели, применяемые в машинах постоянного тока, разделяются на два основных вида — радиальные и наклонные (реактивные).

Наибольшее применение получили радиальные щеткодержатели (рис. 11.14, а), в которых ось щетки расположена перпендикулярно поверхности коллектора, т. е. радиально. В латунную обойму

1 вставляется щетка 2, пружина 3 осуществляет давление на щетку, прижимая ее к коллектору. Щеткодержатель закрепляют на щеточном пальце посредством зажима 4. Применяются также щеткодержатели сдвоенного типа (рис. 11.14, 6). Достоинство радиальных щеткодержателей состоит в том, что их можно применять в реверсивных машинах, так как условия работы таких щеткодержателей не зависят от направления вращения коллектора.

Наклонные (реактивные) щеткодержатели (рис. 11.15, а) применяют только в машинах одностороннего вращения — обычно в генераторах. Эти щеткодержатели обеспечивают лучшие условия




Рис. 11.15. Щеткодержатель наклонного типа (реактивный)




Рис. 11.16. Щеточная траверса машины малой мощности

работы щеточного контакта, так как при определенном усилии пружины $F_{\rm пp}$ (рис. 11.15, б) можно подобрать такой угол наклона щетки α , при котором сила трения щетки о коллектор $F_{\rm rp}$ уравновешивается касательной составляющей усилия пружины $F_{\rm np}$ и щетка не будет прижата к стенке щеткодержателя, а сила $F_{\rm np}$ будет равномерно прижимать щетку к коллектору.

Для обеспечения плавного перемещения щетки в щеткодержателе необходим зазор от 0,1 до 0,3 мм между стенками обоймы и щеткой.

В машинах малой мощности щеткодержатели крепят на пальцах круглого или прямоугольного сечения. Число щеточных пальцев равно числу главных полюсов в машине. Пальцы закрепляют на траверсе и изолируют от нее миканитовыми втулками или же опрессовывают пластмассой в местах крепления.

На рис. 11.16 показана щеточная траверса машины небольшой мощности. Траверса сделана неразъемной, но в ней предусмотрена прорезь, стягиваемая болтом для фиксации траверсы на опорной поверхности — на заточке подшипникового щита. В более крупных машинах траверсу делают из двух полуколец, соединяемых болтами. В некоторых конструкциях машин постоянного тока с высотой оси вращения $h = 355 \div 500$ мм применяют крепление щеточных пальцев непосредственно к подшипниковому щиту.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ П.1

обмоточные провода

Таблица П.1.1. Диаметры и площади поперечного сечения круглых медных эмалированных проводов марок ПЭТВ и ПЭТ-155

Номинальный днаметр неизолированного провода, мм	Среднее зна- чение диамет- ра нзолиро- ваиного провода, мм	Площадь поперечного сечення нензолиро- ванного провода, мм²	Номинальный днаметр неизолиро- ванного провода, мм	Среднее значенне днаметра изолированного провода, мм	Площадь поперечиого сечения нензолиро- ваиного провода, мм ²
0,08	0,10	0,00502	(0,53)	0,585	0,221
0,09	0,11	0,00636	0,56	0,615	0,246
0,10	0,122	0,00785	0,60	0,655	0,283
0,112	0,134	0,00985	0,63	0,69	0,312
0,125	0,147	0,01227	(0,67)	0,73	0,353
(0,132)	0,154	0,01368	0,71	0,77	0,396
0,14	0,162	0,01539	0,75	0,815	0,442
0,15	0,18	0,01767	0,80	0,865	0,503
0,16	0,19	0,0201	0,85	0,915	0,567
0,17	0,20	0,0227	0,90	0,965	0,636
0,18	0,21	0,0255	0,95	1,015	0,709
(0,19)	0,22	0,0284	1,00	1,08	0,785
0,20	0,23	0,0314	1,06	1,14	0,883
(0,212)	0,242	0,0353	1,12	1,20	0,985
0,224	0,259	0,0394	1,18	1,26	1,094
(0,236)	0,271	0,0437	1,25	1,33	1,227
0,25	0,285	0,0491	1,32	1,405	1,368
(0,265)	0,300	0,0552	1,40	1,485	1,539
0,28	0,315	0,0616	1,50	1,585	1,767
(0,30)	0,335	0,0707	1,60	1,685	2,011
0,315	0,350	0,0779	1,70	1,785	2,27
0,335	0,370	0,0881	1,80	1,895	2,54
0,355	0,395	0,0099	1,90	1,995	2,83
0,375	0,415	0,1104	2,00	2,095	3,14
0,40 0,425 0,45 (0,475) 0,50	0,44 0,465 0,49 0,515 0,545	0,1257 0,1419 0,1590 0,1772 0,1963	2,12 2,24 2,36 2,50	2,22 2,34 2,46 2,60	3,53 3,94 4,36 4,91

Примечания: 1. Провода, размеры которых указаны в скобках, следует применять только в отдельных случаях при обосновании технико-экономической целесообразности.
2. Среднее значение диаметра изолированного провода вычнслено с учетом расчетной средней двусторонней толщины эмалевой изоляции, принимаемой как округлениюе средне-

арифметическое из минимальной и максимальной толщины.

	ĺ
проволоки	
1ps	
сечения	
поперечного	
площади	
16лица П.1.2. Размеры и	
П.1.2.	
аблица,	
Ţ	

1		2,12		1	1	11	1 1		6,315 7,163 8,117 9,177 10,24 11,51
		2,00				1 1	11	5,237 5,638	5,937 6,737 7,137 7,637 8,137 8,637 10,24 11,64
		1,90		I		11	 	4,957	5,622 6,382 7,237 8,187 9,137
		.1,80			ı	 	4,137 4,407	4,677 5,038	5,307 5,667 6,387 7,287 7,737 8,188 8,637 9,177 10,44
		1,70	:		1		3,887	4,397	4,992 5,672 6,437 7,287 8,137 9,157
	а, мм	1,60]	1	3,369 3,561	3,785	4,265 4,585	4, 825 5,445 5,465 6,185 6,985 6,985 7,385 7,785 9,385
IIPOBOMONA	Номинальный размер проволоки по меньшей стороне а,	1,50				3,145 3,369 — 3,561	3,535	3,985	4,510 5,110 6,535 7,285 8,185
- 1	еньшей	1,40	Эасчетное сечение проволоки, мм ²	2,585	2,753	2,921 3,089	3,285	3,705	4, 4, 4, 4, 195 4, 7, 195 5, 035 5, 035 6, 035 6, 135 6, 435 6, 435 6, 435 8, 185 8, 185
y Ollo	жн по м	1,32	провол	2,425	1	2,742	3,085	3,481	3,943 4,471 5,065 5,725 6,385 7,177
wkdii i	провол	1,25	сечение	2,285	2,435	2,585	2,910 3,098	3,285	3,723 3,723 4,4223 4,473 5,098 5,410 6,035 6,035 7,23 7,285
Сечения	размер	1,18	асчетное	2,145	1	2,429	2,736	3,089	3,502 3,974 4,505 5,095 5,685 6,393
Размеры и площади поперечного сечения прямоугольном	нальный	1,12	đ	2,025	2,160	2,294	2,585	2,921 3,145	3,313 3,3751 3,3751 3,3761 3,385 5,385 6,505 6,505 6,505
попере	Номя	1,06		1,905	1	2,160	2,435	2,753	3,124 3,548 4,025 4,555 5,085 5,085
Ощади		1,00		1,785	1,905	2,025 2,145	2,285 2,435	2,585	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
и		0.95		1,626 1,706 1,785		1,934	2,181	2,466	2,799 3,179 3,606 4,081 4,556 5,126
Размер		06.0		1,626	1,734	1,842 1,950	2,076	2,346 2,526	2, 661 2, 841 3, 201 3, 201 3, 426 1, 201 4, 101 5, 226 5, 226
11.1.2.		0,85		1,545		1,749	1,970	2,225	2,522 2,862 3,245 3,670 4,095 4,605
лица		08'0		1,463	1,559	1,655	1,863 1,983	2,103 2,263	2, 383 2, 543 2, 543 3, 063 3, 463 3, 863 3, 863 4, 103 4, 343 4, 663
Ta6 I	neg ono-	пчио подп	стороне ки по е Номиня	2,00	2,12	2,24	2,50	2,80 3,00	&&&&&&444&& @ 1.8.8.4.6.9.4.6.0.0.0.0 8.8.8.6.9.8.0.0.0.0.0 8.8.8.6.9.0.0.0.0.0.0 8.8.8.6.9.0.0.0.0.0.0

12,99	14,69	16,60	I	18,72	20,84		23,38	I	26,14
196 5,791 6,085 6,463 6,841 7,219 7,660 8,101 8,605 9,235 9,865 10,35 10,98 11,61 12,24 12,99	5,856 — 6,485 — 7,289 — 8,160 — 9,165 — 10,510 — 11,70 — 13,04 6,216 6,551 6,885 7,311 7,737 8,163 8,660 9,157 9,725 10,44 11,15 11,71 12,42 13,13 13,84 14,69	7,285 8,265 8,745 9,225 9,785 10,35 10,99 11,79 12,59 13,24 14,04 14,84 15,64 16,60	16,64	9,865 110,410 11,04 11,67 12,39 13,29 14,19 14,94 15,84 16,74 17,64 18,72	11,66 — 13,09 — 14,79 16,64 16,64 18,64 19,64 20,84	20,84	15,47 16,59 17,71 18,68 19,80 20,92 22,04 23,38	23,24	19,79 20,89 22,14 23,39 24,64 26,14
11,61	13,13	14,84	١	16,74	18,64		20,92	-	23,39
10,98	11,70 12,42	13,14 14,04	14,94	15,84	16,74 17,64	18,72	19,80	20,88	22,14
10,35	11,71	13,24	1	14,94	16,64	1	18,68	1	20,89
9,865	10,510 11,15	11,79 12,59	13,39	14,19	14,99 15,79	- 16,75	17,71	18,67	19,79
9,235	10,44	11,79	1	13,29	14,79	1	16,59	1	l
8,605	9,165 9,725	10,29 10,99	11,69	12,39	13,09 13,79	14,63	15,47	1	ı
8,101	9,157	10,35	}	11,67	12,99				1
7,660	8,160 8,660	9,160 9,785	9,305 - 10,41	11,04	11,66 12,29 12,99	1	1	ı	
7,219	8,163	9,225		10,410	11	1	1	ı	1
6,841	7,289	8,185	9,305	9,865	11	İ		1	1
6,463	7,311	8,265		1		ı		l	
6,085	6,485 6,885	7,285	1	ı	11		1	1	l
5,791	6,551	1	1	1		1		1	ı
5,496	5,856 6,216	1.1		l	11	l	1		1
6,30 4,903 5,200 5,4		11	1		11	1	1	I	1
4,903	11	11	I]	11	1	1	1	ı
6,30	6,70 7,10	7,50 8,00	8,50	00,6	9,50 10,0	10,6	11,2	8,11	12,5

c
Ξ
_
-
•
30
7
202
0
Oll HOW C
ີ
- 3
₹
6
C
ç
Č
Tnogo
-

	5,60		
!	5,30 5,60		111111
	5,00		111111
	4,75		111111
	4.50 4.75 5.00		11111
Ie a, MM	4,25		11111
й сторов	3,00 3,15 3,35 3,55 3,75 4,00 4,25	4M ²	11111
меньше	3,75	Расчетное сечение проволоки, мм ²	11111
элоки по	3,55	ние пров	11111
ер провс	3,35	ное сече	
Номинальный размер проволоки по меньшей стороне а, мм	3,15	Расчет	
	3,00		11111
Ho	2,80		
	2,65		
	2,50		
	2,36		111111
	2.24		
•(TO-	инельно про минер про мин	pos Bos Pos	22,24 22,34 25,36 65,50

	5,60			1					1		1	1		1	1	[İ	1		1	1	[l	. ;	43,94	
	5,30			1				1	ı		1	ı		1		-	i	ı	١	1		1	1		41,54	
	5.00		l			1 1		1	1		I]			١	1	1	1	i	1	 - -	34,64	36.64	,	39,24	
	4,75		1	1				i	1			-		1		1	1	ı	l 	1	١	32,87			37,14	
	4,50		1					1	l		l			1	1	1	I	l		27,49	29,29	31,09	39 80	60,20	35,14	
e a, mm	4,25		 	1	-	1 1		١	ı		a.			1	1	Ì]	ı	ı	25,92		29,32			33,14	
Номинальный размей проволоки по меньшей стороне а, мм	4,00	M^2	 			1 1		١	١		i	١		I	ı	1	-	21,54	23,14	24,34	25,94	27,54	00	£1,62	31,14	
меньше	3,75	Расчетное сечение проволоки, мм ²	İ			1 1		i	ļ		1]			1	1	i	20,14		22,77		25,77			29,14	
локн по	3,55	ие пров	ı			1 1		1			ł	1		1	1	 17,20	18,27	18,21 19,33	20,75	21,82	23,24	24,66	00 36	00,02	27,85	
оводи да	3,35	toe certer	 1	1				1	ı		i	1		1	i	 16,20	1		1	20.56	.	23,24			26,25	
ый разм	3,15	Расфет				1 1		1	ı		ŀ		***************************************	13,63	14,41	15,20	16,15	17,09	18,35	19.30	20,56	21,82		23,08	24,65	
минальн	3,00		 l						1		į	1		12.95	·	 14,45	1	16,25	١	18.35		20,75	-	}	23,45	
H	2,80		1	1				1	-	1	10.85	11,35		12.05	12,75	13,45		15,13	16,25		18,21	8.27 19,33	100	20,45	20,65 21,85	
	2,65		1	1		1		1	j		10.65	3		11.38	1	 12,70		14,29	-	16.15	: 1	18.27		1	20,65	
	2,50							8 326	8.826	-	0.451	10,08	•	10.70	11,33	11,95	12,70	13,45	14,45	15.20	16,20	17.20		18,20	19,45	
1	2.36	,		i				7 8991			801	1		10.07	1	 11.25	.	12,67	ı	14.39	1	16.21		1	18,33	
	2,24	-	1		************	6,693	_		8,037		8 507	9,157			10,28	10.84	11,51	12,18	13,08	13 75	14,65	15.54		16,44	17,56	
	р мм пон сто ки по съ про-	разм Боло боль	2.80	3,00		3,15	0,00	25	3,75		00 7	4,25			.75		5,30	5,60	00,9		6,70		. 1	7,50	8,00	

	46,74	49,54	52,34 55,14	58,50	61,86	65, <u>2</u> 2 69,14
	1	46,84	52,14	1	58,50	65,39
	41,64	44,14	46,64 49,14	52,14	55,14	52,14 61,64
_		41,89	46,64		52,34	58,52
_	37,39	39,64	41,89	46,84	(49,54	52,24 55,39
_	۱,	37,39	41,64		46,74	52,27
_	33,14	35,14	37,14 39,14	41,54	43,94	46,34 49,14
_		32,89	36,64		41,14	46,02
	29,63	31,40	33,18 34,95	37,08	39,21	41,34 43,83
		29,60	32,95		36,97	41,33
	26,23	27,80	29,38 30,95	32,84	34,73	36,62 38,83
_		26,54	29,45	1	33,05	36,95
	23,25	24,65	26,05 27,45	29,13	30,81	32,49 34,45
]	23,30	25,95	-	29,13	32,58
	20,70	21,95	23,20 $23,45$	25,95	27,45	28,95 30,70
	1	20,69	23,05	1	25,88	24,95
	18,68	19,80	20,92 — 23,20 — 26,05 — 29,45 29,45 30,95 32,95 34,95 36,64 39,14 41,64 44,14 46,64 49,14 52,14 55,14	23,38	24,73	26,07 27,64
			9,50 10,0			

,	۰
Ĭ	•
	1
	•
١.	•
	2
	3
	ŧ
	ς
	:
	3
	ċ
	ċ
	5
	0.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	4
	Ç
	¢
	•
1	

7.1.2		4,75			!	2,34	I	I	8,52	ı		65,64	1	1	1	5.14	.	ı	1	!
1. 1		<u> </u>							<u>دم</u>					_		7				
Продолжение табл. П.1.2		4,70				İ	1	1	I		I	i	İ	1	1	1	78,10	83,74	90,79	1
жиодоал		4,50			1	49,54	l	52,24	55,39	58,54	ļ	62,14		66,64	j	71.14	.	I		
1	MM	4,40			I	I]	1	1		i	i]	j	1	1	73,06	78,34	84,94	ŀ
	строке а	4,25	81			46,74]	52,27	1]	58,64	ı]]	67.14	.	1	j	}
	то меньшей	4,10	оволоки, мм]	1		. }		f	-	l	1		1	ŀ	68,02	72,94	79,09	1
	Номинальный размер проволоки по меньшей строке а, мм	4,00	Расчетное сечение проволоки, мм²			43,94	ı	46,34	49,14	51,94	İ	55,14	1	59,14		63,14]	1	79,52
	ный размер	3,80	Расчетно		1			-]	1	j	1	1		1	ı	63,36	67,92	73,62	
	Номиналь	3,75			l	41,14	1		46,02	1]	51,95	1		}	59,14	-	ļ	}	1
		3,55]	39,21		41,34	43,83	46,31		49,15		52,70		56,22		1	1	
		3,53			1	1	1		1	I	1	1		1	I	1	58,82	63,06	68,35	
		3,35				36,97			41,33	i	1	46,35		1	1	53,05		1	I	İ
		3,28				1]	1]	1	1		1	1]		54,62	58,56	63,48	1
	7.	проволоки по боль-	шей стороне в, мм	0 01	10,8	11,2	0,11	11,8	12,5	$\frac{13}{2}$	13,5	14,0	14,5	15,0	15,6	16,0	16,8	0,8,0	19,5	20,02

3.28 3.55 3.75 3.80 4.00 4.10 4.25 4.40 71,68 — 77,18 — 83,12 — 89,34 — 95,94 81,52 — 87,77 — 94,52 99,52 101,64 — 109,14 — 92,36 — 106,97 — 114,86 — 113,94 — 122,44 — — — 113,52 — 119,52 119,52 — 133,44 — 131,14 — — — — — 113,52 119,52 122,44 — 133,14 — — — — — — — — — — — 153,14 — 153,14 — — — — — — — — — — — — — — — 153,14														
71,68 77,18 — 83,12 — 89,34 — 109,14 81,52 — 87,77 — 94,52 99,52 101,64 — 109,14 — 92,36 — 99,46 — 106,97 — 114,86 — — 113,52 111,94 113,94 — 131,14 — — — — 113,52 119,52 122,14 — 131,14 — — — — — 130,34 — 130,34 — 139,94 — — — — — — 153,14 — 153,14	Номинальный размер проволоки по боль-	3,28	3,35		3,55	3,75	3,80	4,00	4,10	4,25		4,50	4,70 4,75	4,75
71,68 — 77,18 — 83,12 — 89,34 — 95,94 81,52 — 87,77 — 94,52 99,52 101,64 — 109,14 — — 92,36 — 99,46 — 106,97 — 114,86 — — — — — 105,92 111,94 113,94 — 122,34 — — — — — — 113,52 119,52 122,14 — 131,14 — — — — — — — 130,34 — 139,94 — — — — — — — — — 139,94 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	шей стороне b, мм						Расчетное	сечение пр	оволоки, ма	₁ 2				
81,52 87,77 94,52 99,52 101,64 109,14 92,36 99,46 111,94 113,94 113,94 113,94 106,92 111,94 113,94 122,14 122,14 106,92 111,94 113,94 122,14 131,14 106,92 111,94 113,94 122,14 131,14 107,02 113,52 119,52 122,14 131,14 108,03 113,52 113,53 139,94 108,03 1130,34 139,94 118,03 118,03 118,03 118,03 118,03 118,03 118,03 118,03 118,03 118,03 118,03 118,03 118,03 118,03 118,03 118,03 118,03 118,03 118,03 118,03 118,03 118,03 118,03 118,03 118,03 118,03 118,03 118,03 118,03 118,03 118,03 118,03 118,03 118,03 118,03 118,03 118,03 118,03 118,03 118,03 118,03 118,03 118,03 118,03 118,03 118,03 <td>22.0</td> <td>71,68</td> <td></td> <td>77.18</td> <td></td> <td> </td> <td>4 83.12</td> <td>-</td> <td>89,34</td> <td> </td> <td>95,94</td> <td>1</td> <td>102,54</td> <td>l</td>	22.0	71,68		77.18			4 83.12	-	89,34		95,94	1	102,54	l
- - 92,36 - 99,46 - 106,92 111,94 113,94 - 114,86 - - - - 105,92 111,94 113,94 - 122,34 - - - - - 113,52 119,52 122,14 - 131,14 - - - - - - 131,14 - - - - - 131,14 - - - - 131,14 - - - - 131,14 - - - - 139,94 - - - - 153,14	25.0	81,52		87,77		1	94,52	99,52	101,64	1	109,14	1	116,40	1
- - - - 105,92 111,94 113,94 - 122,34 - 122,34 - 131,14 - 131,14 - 131,14 - 131,14 - 131,14 - 131,14 - 131,14 - 131,14 - 131,14 - 131,14 - 131,14 - 131,14 - 131,14 - 131,14 - 131,14 - 153,14 - 153,14 - 153,14 - 153,14 - 153,14 - 153,14 - 153,14 - 153,14 - 153,14 - 153,14 - 153,14 - 153,14 - 153,14 - 153,14 - 153,14 - 153,14 -	26.3	·	_	92,36		l	99,46	1	106,97	1	114.86	1	122,75	
- - - - 113,52 119,52 122,14 - 131,14 - 131,14 - 131,14 - 131,14 - 139,94 - 130,34 - 139,94 - 153,14 - 153,14 - 153,14 - 153,14 - 153,14 - 153,14 - 153,14 - 153,14 - 153,14 - 153,14 - 153,14 - 153,14 - 153,14 - 153,14 - 153,14 - 153,14 - 153,14 - 153,14 - 153,14 - 153,14 - 153,14 - 153,14 - 153,14 - 153,14 - 153,14 - 153,14 - 153,14 - 153,14 -	28,0	1	1	·		1	105,92	111,94	113,94	!	122,34	[130,74	1
- - - - - - - 39,94 - 139,94 - 139,94 - 153,14 - 153,14 - 153,14 - 153,14 - 153,14 - 153,14 - 153,14 -	30,0	1	1	1	1	!	113,52	119,52	122,14	ļ	131,14	[140,14	1
- - - - - 153,14	32,0	1			1	-	1		130,34	1	139,94	1	149,54	İ
	35,0	-	1		 -	1	1				153,14	1	163,64	1
00/11											П	жодоа	Продолжение табл. П.1.2	. П.1

				Номн	нальный	Номннальный размер проволоки по меньшей стороне а, мм	золоки по ме	эньшей стор	юне а, мм				
размер проволо-	5,00	5,10	5,30	5,50	5,60	00,9	6,50	7.00	8,00	00,6	10.01	11,0	12,5
стороне в, мм					Pa	Расчетное сечение проволоки, мм ²	ние проволе	JKH, MM²					
10.8										06.34	J	1	l
0,01	1	l		1	0					10,00			
11,2	55,14	-	28,50	1	02,10	1		ļ]	1	
11,6		1	ı	Ì	1	!	i	1	I	103,54		1	l
11.8	58.14	1	l	i	65.22	l		1		-	1		1
12,5	61,64	1	62,39		69,14	1	1]	99,14	111,64	124,14	136,66	155,41
13.2	65,14	j	.	1	73.06	1	1		1		}		-
13,51	1	1	ı	ļ	;	l	1	93,64	107,14	120,64	i	!	-
14.0	69, 14	ļ	73.34	1	77.54	1		1	1	-	1	1	Ì
14,5	1	}		Ì	: 1	1	93,39	100,64	115,14	129,64]	1	l
15,0	74 14	1	i	1	83.14	1	1	1	-	1	1	1	l
5.6	-	I		l	-	1	100.54	108,34	123,94	139,54	154,14	1	1
16.0	79.14	j	83.94	Į	88.74	95,14	. 1	. 1	127,14			1	l
8,91		84.82	1	91.54	1	99,94	108.34	116,74	133,54	l	1	1	1
18.0	1	90,06	١	98,14		107,14	116,14	125,14	143,14	[1	ļ	I
26.61	1	98,59	l	106,39	1	116,14	125,89	135,64	155,14	I	I	1	1
20,0	99.14	1	1	1	1	119,14	1	l	159,14		1	ı	1
$\frac{2}{2},0$	1	111,34	١	120,14		131,14	142,14	153,14	1	!		1	į

	1	1	١		1
		1	1	1	1
ļ	1	1	ļ	1	l
1	1	1		١	1
-	. 1	1	1	i	i
174.14	183,24	195,14	1	1	1
161.64	170,09	181,14	1	1	l
149,14	158,94	167,14	1	1	
1	-	1	[1	1
136.64	143,79	153,14	164,14	175,14	1
1	1	1	1	1	1
126.64	133,27	141,94	152,14	162,34	1
124.14	1	١	149,14	1]
25.0	26,3	28,0	30,0	32,0 §§,0	3 5, 0

Примечания: 1. Проволока с размерами, расположенными в пределах, ограниченных сверху и синзу линней———, может поставляться для изготовления обмоточного провода марок ПЭТВІ и ПЭТВІ и ПЭТВІ проволока с размерами, расположенными в пределах, ограниченных линней———, может поставляться для изготовления обмоточного провода марок ПСД и ПСДК с изолящей из бесщелочного стекловолокия с подклейкой и прошиткой нагревостойким или креминйорганическим лаком.

3. Проволока с размерами, расположенными в пределах, ограниченных линней ————, может поставляться для изготовления обмолятом. Проволока с размерами, расположенными в пределах, ограниченных линией ————, может поставляться для изготовления обмо-точного провода марки ПСДКТ с утоненной изоляцией из бесщелочного стекловолокиа и пропиткой креминйорганическим лаком.

Таблица П.1.3. Номинальные размеры, мм, и расчетные сечения, мм2, шин

	30	[]	1	ļ	899,1	ļ	[1199,1	1349,1		1	1	[1	1	1	1	[ļ	
İ	25	-	-	624.1	749,1]	1	999.1	1	1	1	1	1]	1	1	J]	1	_
	20	-	399.1	499.1	599,1]	699.1	799,1	899,1	999,1	1099,1	1199,1	i	1	-	1	1	[1	-
	18	ſ	359,1	449,1	539,1	ſ	1	719,1	809,1	899,1	. 1	1	1	ł	ı]	į	1	1	_
	16	255.1	319,1	399,1	479,1	1	l	639,1	719,1	799,1	879,1	959,1	1039,1	1119,1		1	١	1	1	_
	14	233.1	279.1	349,1	419,1	1]	559,1	629,1	699,1	1	1	1	1	1	1	١	1	1	_
	12,5	199.1	249,1	311,6	374,1		436.6	499,1	561,6	624,1	686,6	749,1	811,6	874,1	ļ	999,1	1124,1	1249,1	1	
	11	175.1	219.1	274,1	329,1	1	1	439,1	494,1	549,1	1	1	ł	1	١	١	١	1	[_
а, мм	10	1	199,1	249,1	299,1	1	349,1	399,1	449,1	499,1	549,1	599,1	649,1	699,1	1	799,1	899,1	999,1	1199,1	
a	6	1	I	224,1	269,1	ļ	1	359,1	404,1	449,1	494,1	539,1	584,1	629,1	l	1	1	1	1	_
	æ	-	1	199,1	239,1	١	279,1	319,1	359,1	399,1	429,1	479,1	1	559,1	599,1	639,1	719,1	799,1	959,1	_
	7				209,1												629,1	699,1	1	_
	6,5		1	1	194,1	207,1	226,6	259,1	291,6	324,1	356,6	389,1	1	1	1		1	1	1	
	0,0				179,1									1		479,1	539,1	599,1		_
	5,5		1	1		1	191,6	219,1	246,6	274,1	301,6	329,1	l	1	1	1	1			
	6,6	_1	l	[1	١	174,1	199,1	224,1	249,1	274,1	299,1	324,1	349,1	1	399,1	449,1	499,1	1	_
	4,5		1	1	1		1	179,1	201,6	224,1	246,6	269,1	291,6	314,1	1	359,1	404,1	449,1	1	-
	4,0	-1	1	1	1									279,5		319,5				_ :
MM	i 'q	, 16	20	22	30	33	35	40	45	යි	ઇ	8	හු	2	75	င္ဆ	90	00	120	33

Примечание. Расчетные сечення указаны с учетом закруглення углов.

ТАБЛИЦЫ И КРИВЫЕ НАМАГНИЧИВАНИЯ СТАЛЕЙ

Таблица П.2.1. Основная таблица намагничивания

11 11 11 14 111

11 11 11 86.11

3,78 3,80 3,80 3,80 3,80

3.68

11 11 12.59

11 2.83 2.83 2.83 1.85 1.85 2.83 2.88 2.88 2.88

2,68 2,70 2,70 -2,72 -2,72 2,73

5,02 5,27 5,52 6,12 6,84 7,24 7,64 8,94 8,94

3,15 4,75 5,0 5,0 6,0 6,1 7,1 7,1 8,0

3,33

3,15

2,50

2,12-3,55

0.9 - 2.0

MM

2;28 2;28 2;28 2;30 2;30

2.06 2.06 2.08 2.08 2.08 1.10 2.10

1,98 1,98 1,98 1,98 2,00 2,00 2,02 2,02

11 11 11 11 82 183

11 11 11 11 991

1,54

11.32

5,02 5,27 6,12 6,12 6,84 8,54 8,54

3,26 3,61 4,96 5,21 5,46 6,06 6,46 6,78 7,58 8,78 8,48

2,80 3,15 4,75 4,75 5,0 5,6 6,0 6,0 6,3 7,1 7,1

Сталь 2013

n m	0	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0.09
В, Тл	<u> </u>				H, A/1	м				
0,4	56	56	5 7	58	59	60	60	61	61	62
0,5	63	63	64	65	66	6 7	67	68	68	62 69 77
0,6 0,7 0,8	70	70	71	72	73	74	74	75	76	77
0.7	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87 9 7
8,0	88	89	90	91	92	. 93	94	95	96	97
0,9	99	100	101	102	103	104	105	105	107	108
1,0	110	111	113	114	115	117	118	120	121	123
$\overset{1}{\overset{1}{\overset{1}{\overset{1}{\overset{1}{\overset{1}{\overset{1}{\overset{1}$	125 141	126 146	127	128	129	132	133	134	136	138
1,2	200	210	152	158	164	170	176	182	188	194
1,3	300	320	220	230	240	250	260	270	280	290
1 4 1.5	620	670	350 78 0	380 890	410	430	460	500	540	580
1.5	1700	1860	2020	2180	1000 2340	1130	1240	1350	1460	1580
1.6 1.7	3400	3 7 00	4000	4300	4700	2500 5000	2700	2800	3000	3200
1,8	7000	7500	8000	8500	9200	10 000	5400 10 600	5800	6200	6600
1,0	13 000	13 600	14 200	14 800	15 600	16 500	17 300	11 200	11 800	12 400
$\frac{1.9}{2.0}$	20 700	22 600	24 400	26 300	28 100	30 000	36 000	18 100 42 000	18 900 48 000	19 800
2.1	60 000	67 000	74 000	81 000	88 000	95 000	102 000	109 000	116 000	54 000 123 000
$^{2},^{2}$	130 000	138 000	146 000	154 000	162 000	170 000	178 000	186 000	194 000	202 000
2.3	210 000	218 000	226 000	234 000	242 000	250 000	258 000	266 000	274 000	282 000
$\begin{array}{c} 2.3 \\ 2.4 \end{array}$	290 000	298 000	306 000	314 000		330 000		346 000	354 000	362 000

Таблица П.2.2. Таблица намагничивания для спинки асинхронных двигателей

Сталь 2013

D T-	0	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
В, Тл					Н, А	/м				
0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7	52 64 80 100 124 152 185 221 262 320 400 520 750 1150 2000	53 65 81 102 126 155 188 225 267 327 410 542 788 1220 2160	54 66 83 104 129 158 191 229 272 334 420 564 826 1290 2320	55 67 85 106 132 - 161 195 233 277 341 430 586 834 1360 2490	56 69 87 108 135 164 199 237 283 349 440 608 902 1430 2650	58 71 89 111 138 168 203 241 289 357 450 630 940 1500 2810	59 72 91 113 140 171 206 245 295 365 464 654 982 1600 2960	60 74 93 115 143 174 209 249 301 373 478 678 1020 1700 3110	61 76 95 118 146 177 213 253 307 382 492 702 1070 1800 3270	65 78 97 12 148 18 21' 25 31' 39 500 72 111' 190

Таблица П.2.3. Таблица намагничивания для зубцов асинхронных двигателей Сталь 2013

В, Тл	0	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
D, 131					H,A/	м				
0,4 0,5 0,6 0,7 0,8	124 154 188 223 256	127 157 191 226 259	130 160 194 229 262	133 164 198 233 265	136 167 201 236 268	138 171 205 240 271	141 174 208 243 274	144 177 212 247 277	147 180 216 250 280	150 184 220 253 283

пэтвсл		
провола	-	
DASMEDIA		
Максимальные размеры провола		
7		
Tacauna	5 (::)	
].	•	
.3	4	(

прн номннальном размере а, мм

MM

Продолжение табл. П.2.3

	0	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
В, Тл					Н, А	/м				
0,9	286	290	293	297	301	304	308	312	316	320
1,0	324	329	333	338	342	346	350	3 5 5	3 60	365
1,1	370	375	380	385	391	396	401	406	411	417
1,2	424	430	436	442	448	455	461	467	473	479
1,3	486	495	504	514	524	5 33	5 63	574	584	585
1,4 1,5	5 86	598	610	622	634	646	658	6 7 0	683	696
1,5	709	722	735	749	763	777	791	805	820	835
1,6 1,7	850	878	906	934	962	990	1020	1050	1080	1110
1,7	1150	1180	1220	1250	1290	1330	1360	1400	1440	1480
1.8	1520	1570	1620	1670	1720	1770	1830	1890	1950	2010
1,9	2070	2150	2250	2340	2430	2520	264 0	2760	2890	3020
$\overset{1,9}{\overset{2,0}{}}$	3150	3320	3500	3680	38 60	4040	426 0	448 0	4700	4920
2.1	5140	5440	5740.	6050	6360	6670	7 120	7570	8020	8470
$2,2 \\ 2,3$	8920	9430	9940	10 460	10 980	11 5 00	12 000	12 600	13 200	13 800
2,3	14 400	15 100	15 800	16 500	17 200	18 000	18 800	19 600	20 500	21 400

Таблица П.2.4. Основная таблица намагиичивания

Ст	ал	ь	M	а	D	0	ĸ	2211	И	2312

	0	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	80,0	0,09
В, Тл					Н, А	/м				
0,4 0.5	68 76	69 7 7	70 78	71 79	72 80	73 81	73 82	74 83	75 84	75 85
0,6 0, 7	76 86 96 140	87 99	88 103	89 108 155	90 113	91 118	92 122	93 126	94 131	95 135
0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0	140 190 240	145 195 246	150 200 252	205 258	160 210 264	165 215 270	170 220 276	175 225 282	180 230 288	186 235 294
$\substack{1,1\\1,2}$	300 400	310 410	320 420	330 430	340 440	350 460 730	360 470 780	370 480 830	288 380 500 880	390 520 940
1,3 1,4 1.5	550 1000 1600	580 1060 1750	610 1120 1900	650 1180 2050	690 1240 2200	1300 2350	1360 2500	1420 2700	1480 2900	1540 3100
1.6 1.7	3400 7700 13 400	3600 8200 14 000	3800 8900 14 600	4100 9400 15 200	4400 10 000 15 800	4700 10 600 16 400	5300 11 100 17 000	5900 11 700 17 600	6500 12 200 18 200	7100 12 800 18 800
1,9 2,0	19 400 38 800	. 20 000 41 000	21 800 43 200	23 700 45 400	25 700 47 600	27 800 49 800	30 000 52 000	32 200 54 500	34 400 57 500	36 600 60 500
1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4	65 600 144 000 224 000	72 500 152 000 232 000	80 000 160 000 240 000	88 000 168 000 248 000	96 000 176 000 256 000	104 000 184 000 264 000	112 000 192 000 272 000	120 000 200 000 280 000	128 000 208 000 288 000	136 000 216 000 296 000
$\frac{2}{2}, \frac{3}{4}$	304 000	312 000	320 000	328 000	336 000	344 000	352 000	360 000	368 000	376 000

Таблица П.2.5. **Таб**лица намагничивания для спинки асинхронных двигателей

Сталь марок 2211 и 2312

	0	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
В, Тл					H, A/	м				
0,4	89	91	93	94	96	98	100	102 124	104 126	10 12
0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9	108	110	113 136	115 139	118 141	120 144	122 147	150	153	15
0,6	131 159	134 162	166	169	172	176	180	183	186	19
0,7	194	198	201	204	208	212	216	220	223	22
0,0	231	235	239	243	248	252	255	260	265	26
1.0	274	279	284	289	295	300	305	311	318	32
1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7	332	338	344	351	357	367	374	382	390	39 49
1,2	410	418	426	435	444	455	46 6	475	487	49 63
1,3	509	521	533	546	558	572	585	600 81 5	618 843	87 87
1,4	656	675	695	717	740	763	789 1130	1190	1240	129
1,5	905	934	965	1000	1040 1660	1090 1720	1820	1910	2010	210
1,6	1370 2180	1440 2310	1520 2410	1590 2550	2610	2720	2840	2980	3130	329
1,7	3460	3630	3800	3970	4140	4300	4490	4670	4850	504
1,9	5220	5600	6000	6400	6900	7400	7900	8500	9100	970
2,0	10 400	11 100	11 800	12 500	13 300	14 100	14 900	15 800 J	16 700	17 60
2,0	1 20 100	, -1 100 1	,			-				

Таблица П.2.6. Таблица намагничивания для зубцов асинхронных двигателей Сталь марок 2211 и 2312

				•						
D T.	0	0,01	0,02	0,03	0.04	0,05	0,06	0,07	80,0	0,09
В, Тл					Н, А	/м				
0.4	140	143	146	149	152	153	158	161	164	171
0.5	174	177	180	184	186	190	192	196	198	202
0.6	204	209	213	216	221	224	229	233	237	241
0.7	245	249	253	257	262	267	272	277	282	287
0,8	292	297	302	306	311	316	322	326	331	337
0,9	342	347	353	360	366	372	3 79	384	390	396
1,0	403	409	417	425	433	440	450	460	470	477
1,1	488	497	509	517	527	537	517	559	570	582
1,2	593	602	613	626	638	651	663	677	695	710
1,3	724	738	755	770	790	804	820	840	857	879
1,4	897	917	936	9 55	977	1000	1020	1040	1060	1090
1,5	1120	1150	1170	1210	1240	1270	1310	1330	1370	14 10
1,6	1450	1490	1530	1560	1610	1650	1690	1750	1790	1840
1,7	1900	1940	2000	20 7 0	2140	2220	2300	2380	2500	2600
1,8	2700	2800	2920	3050	3220	3330	3490	3610	3710	4000
1,9	4160	4350	4600	4800	5 030	5330	54 30	5790	6130	6420
2,0	6750	7170	7400	7790	8150	8520	9000	9400	9750	10 200
2,1	10 600	11 000	11 500	12 100	12 600	13 000	13 500	14 100	14 700	15 400
2.2	15 900	16 500	17 300	17 800	18 500	19 100	19 600	20 300	21 100	22 000
2,3	23 100	24 300	25 500	26 800	28 100	29 500	30 900	32 400	33 900	36 400

Таблица П.2.7. Основная таблица намагничивания

Сталь 2411

В, Тл	0	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
<i>D</i> , 171					Н, А	/м				
0,4	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76
0,5	77	78	79	80	81	83	84	85	87	89
0,6	90	92	94	96	97	99	101	103	105	107
0,7	109	111	113	115	117	119	122	124	127	130
0,8	133	135	138	141	144	147	150	154	158	162
0,9	166	170	174	179	184	187	194	199	205	211
1,0	217	223	230	237	244	252	260	269	277	286
1,1	295	304	314	324	334	344	355	366	377	388
1,2	399	411	423	435	447	460	473	486	500	540
1,3	585	630	680	735	795	860	930	1000	1070	1150
1,4	1230	1320	1420	1520	1630	1750	1870	2010	2160	2320
1,5	2500	2680	2870	3080	3 3 00	3540	3800	4090	4380	4700
1,6	5000	5380	5760	6200	6650	7120	7650	8200	8800	9400
1,7	10 000	10 500	11 000	11 500	12 000	12 500	13 100	13 700	14 300	14 900
1,8	15 600	16 200	16 800	17 500	18 300	19 100	20 000	20 900	21 900	22 900
1,9	23 900	25 000	26 200	27 400	28 700	30 000	32 000	36 000	42 000	50 000
2,0	59 000	68 000	77 000	86 000	95 000	104 000	113 000	122 000	131 000	140 000
2,1	149 000	158 000	167 000	176 000	185 000	194 000	203 000	212 000	221 000	230 000
2,3	329 000	333 800	347 000	356 000	365 000	374 000	383 000	392 000	401 000	410 000
2,4	419 000	428 000	437 000	446 000	455 000	464 000	473 000	482 000	491 000	500 000

Таблица П.2.8. Таблица намагничивания для спинки асиихронных двигателей Сталь 2411

D T-	0	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0.07	0,08	0,09
В, Тл					Н,	А/м				
0,4	48	48	49	50	51	51	52	53	53	54
0,5	55	56	56	57	58	59	60	61	61	62
0,6	63	64	65	66	67	68	69	69	70	71
0,7	72	72	73	74	75	76	76	77	78	79
0,8	81	82	83	84	85	87	88	90	92	94
0,9	96	98	100	102	104	105	107	109	112	114
1,0	116	118	121	124	126	129	132	136	139	143
1,1	146	150	154	158	162	167	172	176	182	188
1,2	192	198	204	210	216	222	230	238	246	260
1,3	272	288	300	316	330	340	358	370	386	399
1,4	410	440	460	490	530	570	610	660	710	770
1,5	820	890	960	1030	1100	1170	1 2 30	1310	1400	1480
1,6	1560	1640	1730	1820	1920	2000	2100	2260	2440	2600
1,7	2800	2960	3100	3260	3400	3580	3740	3900	4100	4300
1,8	4500	4700	5000	5300	5500	5800	6100	6400	6800	7200
1,9	7600	8000	8500	9100	9700	10 300	11 100	11 900	13 100	14 200
2,0	16 000	18 000	20 000	22 000	23 800	25 500	27 600	29 600	31 500	33 800

Таблица П.2.9. Таблица намагничивания для зубцов асинхронных двигателей Сталь 2411

- K*										
	0	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0.07	0,08	0,09
В, Тл		,			Н,	А/м				
0,4	72	73	74	75	77	78	79	80	81	82
0,5	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92
0,6	93	94	95	96	97	98	99	101	102	104
0,7	105	106	108	110	111	113	115	117	118	120
0,8	122	124	126	128	130	132	134	136	138	140
0,9	142	144	147	149	151	155	158	160	163	165
1,0	168	171	175	177	180	184	188	191	196	200
1,1	204	207	212	216	222	227	232	237	242	247
1,2	254	259	265	272	277	284	291	298	307	316
1,3	323	333	341	351	361	372	383	394	404	421
1,4	425	432	461	480	497	518	537	554	573	596
1,5	622	- 644	673	700	728	756	795	828	859	890
1,6	932	976	1020	1070	1130	1180	1260	1350	1440	1520
1,7	1630	1740	1870	2020	2130	2300	2450	2630	2830	3040
1,8	3190	3410	3590	3830	4100	4400	4600	4800	5100	5400
1,9	5700	5900	6300	6600	6900	7200	7700	8100	8300	8700
2,0	9200	9700	10 000	10 500	10 900	11 400	12 000	12 700	13 100	13 700
2,1	14 200	15 000	15 800	16 500	17 200	17 900	18 700	19 800	20 600	21 600
2,2	22 600	23 700	24 600	26 100	26 900	28 700	30 000	31 400	33 200	35 400
2,3	37 600	39 900	42 200	44 600	47 000	49 500	5 2 000	54 600	57 200	59 800

Таблица П.2.10. **Таб**лица намагничивания для полюсов Сталь 3411

	0	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
В, Тл		<u> </u>			Н, А	/м	.,			
1,0	170	170	180	185	190	190	200	200	2 10	210
1,1	220	22 0	230	2 35	24 0	24 0	250	260	2 60	27 0
1,2	280	290	300	310	320	3 2 0	330	340	350	360
1,3	370	380	400	410	420	430	450	460	470	480
1,4	500	52 0	540	560	580	600	620	640	660	680
1,5	700	730	760	790	820	850	880	910	940	970
1,6	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900
1,7	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2800	3100	3400	3 7 00
1,8	4000	4300	4600	5000	5400	5 9 00	6500	7 100	7800	8500
1,9	9200	10 000	11 200	13 000	15 500	19 000	22 500	26 000	30 000	35 000
2,0	40 000	45 000	50 000	55 000	60 000	_	_	-		
•]			ļ		1	I	l	i

Таблица П.2.11. Основная таблица намагничивания Листовая сталь Ст3 толщиной 1—2 мм (для полюсов)

	0	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
В, Тл	<u> </u>	0,01	0,02	0,00	H, A	1			<u>-</u>	
	- i			ī		, <u></u>		i		
0,1	100	_	_	-	-	-	_		-	
0,2	140	-	-	_	-	-	_		-	
0,3	180	-	-	-	-				-	
0,4	210			-	-	-		_		
0,5	2 50		_	_	-	275	_	_	-	_
0,6	295	-		_ 1	_	32 0	_	_		_
0,7	345	_	_		_ '	375			-	-
0,8	405	_			_	440	_	-		
0,9	480	490	495	505	510	52 0	530	540	550	56
1,0	570	582	595	607	615	630	642	655	665	68
1,1	690	703	720	731	748	760	775	790	808	82
1,2	845	860	880	900	9 2 0	940	960	992	1015	104
1,3	1080	1112	1145	1175	1220	1260	1300	1350	1393	145
1,4	1490	1530	1595	1645	1700	1750	1835	1920	2010	21
1,5	2270	2450	2560	2710	2880	3050	3200	3400	3650	37
1,6	4000	42 50	4500	4750	5000	52 50	5580	59 50	6230	660
1,7	7050	7530	79 50	8400	8850	9320	9800	10 300	10 800	11 4
1,8	11 900	12 400	13 000	13 500	14 100	14 800	15 600	16 200	17 000	178
$\frac{1,9}{2,0}$	18 800 29 000	19 700 30 2 00	20 700 31 500	21 500 32 800	22 600 34 200	23 500 36 100	24 500 38 000	25 600	26 500	27 5
	*0 0									34

Таблица П.2.12. Основная таблица намагничивания. Литая сталь Ст3, толстые листы, поковки

D ===	0	0,01	0,02	0,03	0.04	0,05	0,06	0,07	0,08	0.09
В, Тл					Н,	А/м				
0	0	8	16	24	32	40	48	56	64	72
0,1	80	88	96	104	112	120	128	136	144	152
0,2	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232
0,3	240	248	250	264	272	280	288	296	304	312
0,4	3 2 0	328	336	344	352	360	368	376	384	392
0,5	400	404	417	426	434	443	452	461	470	479
0,6	488	497	506	516	525	535	544	554	564	574
0,7	584	593	603	613	623	63 2	642	652	662	672
0,8	682	693	703	724	734	745	755	766	776	787
0,9	798	810	823	835	848	850	873	885	898	911
1,0	9 2 4	938	953	969	986	1004	1022	1039	1056	1073
1,1	1090	1108	1127	1147	1167	1187	1207	1 22 7	1 24 8	1 2 69
1,2	1 2 90	1315	1340	1370	1400	1430	1460	1490	1520	1555
1,3	1590	1630	1670	17 2 0	1760	1810	1860	1920	1970	2030
1,4	2 090	2 160	22 30	2 300	2370	2 440	25 30	2620	2710	2800
1,5	2890	29 90	3100	3 2 10	33 2 0	3430	3560	3700	3830	3960
1,6	4100	4250	4400	4550	4700	4870	5000	5150	5300	5500




Рис. П.2.1. Кривые намагничивания зубцов асинхронных двигателей из стали марки 2013




Рис. П.2.2. Кривые намагничивания зубцов асинхрониых двигателей из сталей марок 2211, 2312 и 2411




Рис. П.2.3. Кривые намагничивания зубцов синхронных машин и машин постоянного тока из стали марки 2013





Рис. П.2.4. Кривые намагничивания зубцов сиихронных машин и машни постоянного тока из сталей марок 2211, 2312 и 2411

ПРИЛОЖЕНИЕ П.3



подшипники качения

Таблица П.З.1. Шарикоподшипники радиальные одиорядные по ГОСТ 8338-75

Условное обозначение подшипника	<i>d</i> , мм	<i>D</i> , мм	В, мм	<i>r</i> , мм	С, Н	С₀. Н	п, об/мин
			Легкая	серия			
200 201 202 203 204 205 206 207 208 209	-10 12 15 17 20 25 30 35 40 45	30 32 35 40 47 52 62 72 80 85	9 10 11 12 14 15 16 17 18	1 1 1 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0	4600 4700 5850 7400 9800 10 800 15 000 19 700 25 100 25 200	2610 2650 3470 4400 6200 6950 10 000 13 600 17 800 17 800	20 000 20 000 16 000 16 000 12 500 10 000 10 000 8000 6300 6300

					17000		uon. 11.0.1
Условное обозначенне подшипника	d, mm	<i>D</i> , мм	В, мм	<i>r</i> , мм	С, Н	C₀, H	<i>п</i> , об/мнн
210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220	50 55 60 65 70 75 80 85 90 95	90 100 110 120 125 130 140 150 160 170 180	20 21 22 23 24 25 26 28 30 32 34	2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0 3,5 3,5	27 000 33 400 40 400 44 000 48 000 51 000 56 000 64 000 74 000 84 000 94 000	19 800 25 100 30 900 34 000 37 400 41 000 44 500 53 100 60 500 69 500 79 000	6300 5000 5000 5000 4000 4000 4000 3150 3150 3150
ı			Средня	я серия			
300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 324 326	10 12 15 17 20 25 30 35 40 45 50 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 120 130	35 37 42 47 52 62 72 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 215 225 240 260 280	11 12 13 14 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 50 55 58	1,0 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 3,0 3,5 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0	6 250 7 500 8 750 10 700 12 250 17 250 21 600 25 700 31 300 37 000 47 500 55 000 71 300 80 200 87 500 94 600 102 000 117 600 134 000 141 000 158 000 176 500	3 750 4 640 5 400 6 670 7 780 11 400 14 800 17 550 22 200 26 200 35 600 41 800 55 600 63 200 71 500 80 200 89 400 99 000 109 000 130 000 142 000 167 000 180 000 194 000	20 000 16 000 16 000 12 500 10 000 8000 8000 6300 6300 5000 4000 4000 4000 3150 3150 3150 3150 2500 2500 2500 2000 1600
			`яжелая	_			
403 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416	17 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85	62 80 90 100 110 120 130 140 150 160 180 190 200 210	17 21 23 25 27 29 31 33 35 37 42 45 48 52	2,0 2,5 2,5 2,5 3,0 3,5 3,5 3,5 4,0 4,0 4,0 5,0	17 500 28 600 36 500 43 000 49 500 59 300 67 200 77 300 84 000 91 000 111 000 126 000 134 000	11 900 20 400 26 800 31 300 36 400 45 500 52 000 62 500 70 000 78 000 105 000 115 000 125 000	10 000 8000 6300 5000 5000 4000 4000 3150 3150 3150 2500 2500
414 415 416	70 75 80	180 190 200	42 45 48	4,0 4,0 4,0	111 000 117 000 126 000	105 000 115 000 125 000	3150 3150 2500




Таблица П.3.2. Роликоподшипники радиальные с короткими цилиндрическими роликами по ГОСТ 8328-75

	1411 12000	•	•			
d , мм	<i>D</i> , mm	В, мм	r, mm	С, н	C₀, H	п, об/мин
	Легка	я узка	я сер	ня		
15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 120 130 140	35 47 52 62 72 80 85 90 100 110 125 130 140 150 160 170 180 190 200 215 230 250	11 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 30 32 34 36 38 40 40 42	1,55 1,55 1,55 2,00 22,55 22,55 22,55 33,55 33,55 33,55 44,0	5 520 11 700 13 200 17 000 25 000 33 000 34 300 38 000 43 000 53 700 61 000 76 500 78 000 78 000 119 000 130 000 132 500 185 000 209 000 217 000 254 000	3 020 7 250 8 450 11 200 17 200 23 500 25 200 28 600 32 300 47 600 47 700 60 000 62 300 80 900 99 000 109 000 109 000 159 000 185 000 232 000	16 000 12 500 10 000 10 000 8000 8000 6300 6300 5000 4000 4000 4000 3150 3150 3150 2500 2500 2500 2500 2000
1	' Средн	' я я у зк	ая сер	ия		•
25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90	62 72 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190	17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41	2,0 2,5 22,5 22,5 23,0 3,5 3,5 3,5 3,5 4,0	22 200 29 600 33 400 40 200 55 500 64 000 82 500 98 000 103 000 121 000 139 000 147 000 175 000	14 500 20 200 22 800 28 000 40 000 46 500 61 500 75 800 78 800 95 500 110 000 118 500 143 000 157 000	8000 8000 6300 6300 5000 5000 4000 4000 3150 3150 3150 2500
	15 20 25 30 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 120 130 140 25 30 35 40 45 50 55 60 67 75 80 85 90 95 100 105 105 105 105 105 105 105 105 10	Легка 15 35 20 47 25 52 30 62 35 72 40 80 45 85 50 90 55 100 60 110 65 120 70 125 75 130 80 140 85 150 90 160 95 170 100 180 105 190 110 200 120 215 130 230 140 250 C редн 25 62 30 72 35 80 40 90 45 100 55 120 60 130 65 140 70 150 75 160 80 170 85 180	Легкая узка 15 35 11 20 47 14 25 52 15 30 62 16 35 72 17 40 80 18 45 85 19 50 90 20 55 100 21 60 110 22 65 120 23 70 125 24 75 130 25 80 140 26 85 150 28 90 160 30 95 170 32 100 180 34 105 190 36 110 200 38 120 215 40 130 230 40 140 250 42 C редняя узк 25 62 17 30 32 35 80 21 40 90 23 45 100 27 55 120 29 60 130 31 65 140 33 70 150 35 75 160 37 80 170 39 85 180 41	Легкая узкая сер 15	Легкая узкая серня 15	Легкая узкая серня 15

Условное обозначение подшипника	<i>d</i> , мм	<i>D</i> , мм	В, мм	<i>r</i> , mm	С, Н	C₀, H	п, об/мин
2319, 32319, 42319 2320, 32320, 42320 2322, 32322, 42322 2324, 32324, 42324 2326, 32326, 42326 2328, 32328, 42328 2332, 32332, 42332 2336, 32336, 42336 2340, 32340, 42340	95 100 110 120 130 140 160 180 200	200 215 240 260 280 300 340 380 420	45 47 50 55 58 62 68 75 80	4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 6,0	206 000 238 000 301 000 380 000 424 000 469 000 541 000 764 000 860 000	171 500 197 000 257 000 332 000 374 000 419 000 497 000 724 000 818 000	2500 2500 2000 2000 2000 1600 1600 1250 1250

Средняя широкая серия

2605, 32605, 42605 2606, 32606, 42606 2607, 32607, 42607 2608, 32608, 42608 2609, 32609, 42609 2610, 32610, 42610 2611, 32611, 42611 2612, 32612, 42612 2613, 32613, 42613 2615, 32615, 42615 2616, 32616, 42616 2617, 32617, 42617 2618, 32618, 42618 2620, 32620, 42620 2622, 32622, 42622 2624, 32624, 42624 42626, 33626, 42646	25 30 35 40 45 50 55 60 65 75 80 85 90 100 110	62 72 80 90 100 110 120 130 140 160 170 180 190 215 240 260	24 27 31 33 36 40 43 46 48 55 58 60 64 73 80 86 93	2,0 2,5 5,5 3,0 3,5 5,5 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0	36 700 40 900 45 800 59 900 77 700 102 000 113 000 137 000 149 000 208 000 254 000 265 000 356 000 548 000 558 000	27 800 30 600 34 200 46 600 61 500 85 500 92 500 116 000 126 500 183 000 230 000 240 000 336 000 450 000 532 000	8000 8000 6300 6300 5000 5000 4000 3150 3150 2500 2500 2000
			1				
	1	1	l	I	l .		Ī


Тяжелая серия

	32410, 42410	50	130	31	3 ,5	100 000	75 000	4000
2411.	32411, 42411	5 5	140	33	3,5	108 000	82 000	4000
2412,	32412, 42412	60	150	35	3,5	121 000	101 000	4000
2413,	32413, 42413	65	160	37	3,5	143 000	112 000	3150
2414,	32414, —	70	180	42	4	183 000	147 000	3150
2415,	32415, 42415	75	190	45	4	212 000	173 000	3150
2416,	3 2416 , —	80	200	48	4	244 000	200 000	2500
2417,	32417, 42417	85	210	52	4 5 5 5 5 5 5 5	266 000	221 000	2500
	32418, 42418		225	54	5	300 000	252 000	2500
	32419, —	95	240	55	5	320 000	273 000	2500
2420,	32420, 42420	100	250	58	5	360 000	310 000	2000
2421,	32421, 42421	105	260	60	5	400 000	345 00 0	2000
	32422, 42422	110	280	65	5	445 000	388 000	2000
2424,	32424, 42424	120	310	72	6	557 000	500 000	2000
	32426, 42426	130	- 340	78	6	670 000	605 000	1250
	32428, 42428	140	360	82	6	725 000	655 000	1250
			ł	l	1		l	

ПРИЛОЖЕНИЕ П.4

РАЗМЕРЫ ВЫСТУПАЮЩЕГО КОНЦА ВАЛА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ПО ГОСТ 18709—73 и ГОСТ 20839—75

Диаметр d ₁ ,	Длина <i>l</i> 1, мм	Наибольший момеит вра- щения, Н·м	Диаметр d ₁ , мм	Длина І 1, мм	Наибольший момент вра- щеиия, Н·м
7	l 16 l	0,25	75	140	1000
9	20	0.63	80	170	1250
11	2 3	1,25	85	170	1600
14	30	2,8	90	170	1900
16	40	4,5	95	170	2360
18	40	7,1	100	210	2800
19	40	8,25	110	210	4000
22	50	14	120	210	-
24	50	18	1 2 5	210	
28	60	31,5	130	250	
32	80	50	140	250	
38	80	90	150	250	
42	110	125	160	300	_
48	110	200	170	300	
55	110	355	180	300	_
60	140	450	190	350	
65	140	630	200	350	
70	140	800	220	350	_




ПРИЛОЖЕНИЕ П.5


РАЗМЕРЫ, МАССА И ДИНАМИЧЕСКИЙ МОМЕНТ ИНЕРЦИИ ШКИВОВ ДЛЯ КЛИНОВЫХ РЕМНЕЙ

Условное		P	'азмер	ы, мм			Kľ	ический инер- • м²	кана-	ремия	ение	Номер нор-
обозна- чение	đ	D	В	ı	l_1	d ₁	Масса,	Динамический момент инер- ции, кг·м²	Число вок	Тип ре	Исполиение	мали машн- иостроення
121 001	14	112	16	30	I	32	1.06	0.0015	1	0	1	MH4437-63
121 008	22	112	40	50	56	40	1.71	0.003	3	ŏ	4	MH4437-63
121 010	28	112	40	60		50	1,95	0,003	Š	Ŏ	ĺ	MH4437-63
121 023	32	125	40	80		60	2,81	0,005	3	0	1	MH4437-63
221 029	38	140	38	80	_	80	5,4	0,011	4	Α	1	MH4440-63
221 073	42	200	68	110		80	7,81	0,043	4	Α	1	MH4440-63
32 1 070	48	224	105	110		80	14	0,105	5	Б	1	MH4443-63
324 075	55	224	105	110	130	100	15,5	0,109	5	Б	4	MH4443-63
421 030	60	250	138	140	—	125	28	0,23	5	В	1	MH4446-63
421 031	65	2 50	138	140	—	125	27,5	0,23	5	В	1	MH4446-63
421 051	70	280	164	140		125	34,1	0,39	6	В	1	MH4446-63
421 052	75	280	164	140		125	33,5	0,39	6	В	1	MH4446-63

РАЗМЕРЫ, МАССА, ДИНАМИЧЕСКИЙ МОМЕНТ ИНЕРЦИИ И НАИБОЛЬШИЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ ДЛЯ УПРУГИХ ВТУЛОЧНО-ПАЛЬЦЕВЫХ МУФТ



Условиое			Pa	змеры,	мм			ций , Н·м	'а Iия,	Kſ	миче- момент Іии,
обозиачение	d	D	L	В	B_1	l ₁	D ₁	Крутящий момеит, Н	Частота вращени об/мии	Macca,	Дииамиче ский моме инерции, кг·м*
МУВП1-22 МУВП1-28 МУВП1-32 МУВП1-38 МУВП1-42 МУВП1-45	22 28 32 38 42 45	100 120 140 140 170 170	104 125 165 165 226 226	1—4 1—5 1—5 1—5 2—6 2—6	28 42 42 42 55 55	25 32 32 32 42 42	68 84 100 100 120 120	54 127 235 235 440 4 40	5600 4 7 50 4 000 4000 3350 3350	2,14 4,40 7,33 6,97 13,27 12,93	0,002 0,006 0,014 0,014 0,039 0,039



ПРИЛОЖЕНИЕ П.7

РАЗМЕРЫ, МАССА И ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ РЫМ-БОЛТОВ (ГОСТ 4751—73)

Условиое				Pa	змеры,	мм			Macca,	Грузо-
обозиачеии е резьбы, мм	d,	d_2	d ₃	d,	h	h,	ı	<i>l</i> ₁ (не менее)	KL	подъем- ность, Н
M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 M36	36 45 54 63 72 90 108 126	20 25 30 35 40 50 60 70	8 10 12 14 16 20 24 28	20 25 30 36 40 50 63 75	12 16 18 20 24 29 37 43	6 8 10 12 14 16 18 22	18 21 25 32 38 45 55 63	12 15 19 25 29 35 44	0,05 0,12 0,19 0,31 0,50 0,87 1,58 2,43	1 200 2 000 3 000 5 500 8 500 12 500 20 000 30 000 40 000
M42 M48 M56	144 162 180	80 90 100	32 36 40	85 95 105	50 52 60	25 30 34	72 82 95	58 68 78	3,72 5,54 8,09	50 000 62 000

1. Гурин Я. С., Кузнецов Б. И. Проектирование серий электрических машин М.: Энергия, 1978. 480 с.

2. Проектирование электрических машин/Под ред. И. П. Копылова. М.: Энер-

гия, 1980. 495 с.

3. Домбровский В. В., Хуторецкий Г. М. Основы проектирования электрических машин переменного тока. Л.: Энергия, 1974, 503 с.

4. Рабинович И. Н., Шубов И. Г. Проектирование машин постоянного тока.

Л.: Энергия, 1967, 504 с.

5. Морозов А. Г. Расчет электрических машин постоянного тока, М.: Высшая школа, 1977, 264 с.

6. Асинхронные двигатели общего назначения/Под ред. В. М. Петрова и

А. Э. Кравчика. М.: Энергия, 1980, 488 с.

7. Асинхронные двигатели серин 4А: Справочник/А. Э. Кравчик, М. М. Шлаф, В. И. Афонин, Е. А. Соболенская. М.: Энергоиздат, 1982. 504 с. 8. Белоруссов Н. И., Саакян А. Е., Яковлева А. И. Электрические кабели, провода и шнуры: Справочник/Под общ. ред. Н. И. Белоруссова. М.: Энергия, 1979, 416 c.

9. Кацман М. М. Электрические машины. М.: Высшая школа, 1983. 431 с.

Вал электрической машины 151 Вариант оптимальный 19 Вентилятор центробежный 39 Вентиляция электрических машин 33, Вероятность безотказной работы 22 Воздействия механические 17 Высота оси вращения 12 Глубина проинкновения тока 85

Диаграмма круговая 107—113 Длина расчетиая статора 41, 57, 185 — якоря 251

Задание техническое 20 Зазор воздушный 59, 191, 253 Зона фазная обмотки статора 74

Изменение напряжения синхронного генератора 212 Интенсивиость отказов 23 Исполнения электрических машии 13--17 Исправность 21

Каналы вентиляционные 60, 61, 186 Катушка полюсная многослойная 207 — — однослойная 207

Классы нагревостойкости изоляции 27 Коллектор, конструирование 326

— расчет 292 Кольца бандажные 231

— контактные 241

Конструирование асиихронных двигателей 139—173

— машин постоянного тока 320—

— синхронных 228—243 Критерий оптимальности 19 Коэффициент воздушного зазора 83, 197, 272

— вытеснения тока 85

— заполнения паза 79, 262 — сердечника сталью 59

— обмоточный 42, 75

полезного действия 105, 211, 294

Коэффициент проводимости рассеяния дифференциального 82, 87 — — лобовых частей 83 --- обмотки ротора короткозамкнутого 87 ____ фазного 96 — — пазового 81 — скоса пазов 87 — распределения 76 расчетный полюсного перекрытия - укорочения 75 — формы поля 42, 57, 184

Линейная нагрузка 42, 58, 184, 251

Материалы магнитные 25

— проводниковые 30 — электроизоляционные 30

МЛС обмотки возбуждения синхронной машины 203

- реакции якоря по осн поперечной 201

— — — продольной 200

Метод аналитический расчета рабочих характеристик 113 Момент пусковой начальный 118 Мощность расчетная 42, 54, 184, 248

Нагревостойкость электроизоляции 27, 28

Нагрузки электромагнитные 43, 54, 182, 250 Надежность 21

Обмотка ротора короткозамкнутая 84--90

— — фазная 90—96

— статора 69, 168, 186, 202

— двухслойная 70 — — однослойная 70

— — одно-двухслойная 72

— якоря 257—270

Отношение короткого замыкания 212

Пазов ротора и статора соотношение 61

Пазов ротора скос 62	Ресурс технический 22
— — форма 66, 84	
 статора форма 63 	Сердечник полюса главного 254, 321
 — число на полюс и фазу 73, 74, 	— — добавочного 255
187	— ротора 150
Параметры пусковые 113	— статора 147, 186, 229
Плотность тока в обмотке возбужде-	— — сегментированный 186
ния 208	— якоря 322
— — — ротора 84	Серия установочная 21
——— статора 78, 80, 108	— электрических машин 18
— — — `якоря 264 _ — — полюсиых катушках 280	Смазки консистентные 163
Подшипники качения 164	Соединения межполюсные 239
— скольжения 232	Сопротивление активное ротора короткозамкнутого 86
Полюса ротора, крепление 235	—— фазиого 96
Потери добавочные 105, 211, 296	— фазы обмотки статора 81, 202
- основиые асинхронного двигате-	 индуктивное рассеяние 81, 87, 203
ля 102	 электрическое удельное 31
— машин постоянного тока 294	Способность перегрузочная 118
——— синхрониые 211	Способы монтажа электрических ма-
Поверхность охлаждения условная 141	шин 15
Предложение техническое 20	 охлаждения электрических ма-
Проводники элементарные 78	шин 14, 33
— эффективные 77	Срок службы 22
Проект рабочнй 21 — технический 20	Станина асинхронного двигателя 140
— эскизный 20	— машин постоянного тока 320 — — синхронных 228
Jennya av	Статическая перегружаемость 213
Работоспособность 21	Схема замещения 106
Размеры главные 41, 54, 182, 248	
 короткозамыкающего кольца 84 	Температура допустимая 37
Размещение катушек в межполюсном	— расчетная рабочая 30
б кие 285	Ток номинальный статора 77, 188
Распорки межполюсные 240	— — якоря 258
Расчет бандажа якоря 324	— полный пазового слоя 42
— вала на жесткость 152	— пусковой начальный 118
— — на прочность 155 — коммутации 292	Vngova HOMHHOM HON MANNAGHU A BOA
 коммутации 252 крепления полюсов главных 321 	Увязка номинальной мощности с частотой вращения 53, 246
——— на роторе 235—240	Удельная материалоемкость 47
— магнитной цепи 97, 196, 270	Узел контактных колец 171, 240
— МДС обмотки возбуждения ма-	— подшипниковый 161
шин постоянного тока 274—281	Уравнительные соединения 260, 325
———— сиихроиных 206	•
— обмотки добавочных полюсов	Характеристика холостого хода син-
283—285	хронного генератора 200
— — компенсационной 286—290	Характеристики рабочие двигателя
— стабилизирующей 281—2 82	асинхронного 110
— пусковой клетки 194 — вазморов но носов воторо 109	— — постоянного тока 297
— размеров полюсов ротора 192 — стяжных шпилек 230	Частота вращения критическая 156
 тепловой упрощенный 118, 213, 	Часть активная асинхрониого двига-
298	теля 60
 центробежного вентилятора 39— 	— машины постоянного тока 252
42	— — синхронной 185
 электромагнитный асинхронных 	
двигателей 51	Щетки электрических машин 31
— — машин постоянного тока 244	Щеткодержатели 330
— — синхронных 182	Шиты полиипниковые 159

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ М	
Глава первая. Основные положения проектирования электр	ических
машии . 1.1. Техиико-экоиомические требования к электрическим машина	im .
1.2. Стандартизация основных параметров электрических машии	
1.3. Конструктивные формы исполнения электрических машин	
1.4. Климатические и механические воздействия на электричес	кие ма-
пины	
шины	
16 Порядок проектирования электрических машин	
1.7 Належиость электрических машин	
1.6. Порядок проектирования электрических машин	оении .
21 Общие сведения	
2.2 Магиитные материалы	
2.3 Электроизоляционные материалы	
2.4. Проводниковые материалы и обмоточные провода .	
2.1. Общие сведения 2.2. Магнитные материалы 2.3. Электроизоляционные материалы 2.4. Проводниковые материалы и обмоточные провода Глава третья. Веитиляционный и тепловой расчеты электр	ических
машин	
машин	
3.2 Тепловой расчет электрических машин	
3.2. Тепловой расчет электрических машин	
Глава четвертая. Главные размеры и соотношение основны	х пара-
метров электрических машии 4.1. Главные размеры электрической машины 4.2. Выбор расчетного варианта машины	
4.1. Главные размеры электрической машины	
4.2. Выбор расчетного варианта машины	
4.3. Соотношения для геометрически подобных машин	
•	
ЧАСТЬ ВТОРАЯ	
	rejien
проектирование трехфазных асинхронных двига:	
Глава пятая Электромагнитный расчет трехфазных асинхроны	ных дви-
Глава пятая Электромагнитный расчет трехфазных асинхроны	ых дви -
Глава пятая Электромагнитный расчет трехфазных асинхроны	ных дви-
Глава пятая. Электромагнитный расчет трехфазных асинхронн гателей	 ых раз-
Глава пятая. Электромагнитный расчет трехфазных асинхронн гателей	 ых раз-
Глава пятая Электромагнитный расчет трехфазных асинхронн	 ых раз-

66	~_F	" OOMO	1174 1			•	•	•	•					
5.0.	Короткозамкнута Обмотка фазного Расчет магнитног шестая. Расч	о рот	opa	•										
5.7.	Расчет магнитно	й цепи	•				•		•					
лава	шестая. Расч хронных двигате. Потери н КПД Схема замещения Построение упро Рабочие характ Пусковые парам Аналитический м Упрощенный тепл Седьмая. Ко Общне принципы Станнна Сердечники стато Вал Подшипниковые Подшипники Обмотка статор Обмотка ротора Узел контактных	ет хар	актер	исти	к и	ynp	ощ€	ни	ıй	гепл	ово	йр	асче	T
6 1	хронных двигате. Попожи	лен .	•	•	•	•		•	•	•				•
6.1.	Стотери и Кид	асинхро	ониоі	о дв	вига	геля		•			•			
6.2.	Схема замещения	а асних	ронн	OPO ;	двнг	ател	Я	•	•				٠	•
6.4	Построение упро	щеннои	кру	LOBO	и ди	агра	амм	Ы	•	•	٠		٠	•
6.5	гаоочие характ	еристи	КИ	•	•	•	•	•	•	•				•
6.6	пусковые парав	летры	•	•	<i>:</i>		•	•			•	•		
6.7	Аиалитическии м У	етод ра	асчет	a pa	рочн	X X	apar	стер	ист	ик	.•			
0.7.	упрощенный теп:	ловой р	расче	T acı	инхр	ониі	ЫX	дві	ara:	геле	Й			
0.0.	пример расчета	грехфаз	зиого	ach	ихрс	HHO	LO 1	цвиг	ате	ЛЯ	•		•	•
лава 71	Седьмая. Ко	нструи	рован	ине а	сни	срон	(ии)	(ДЕ	ига	тел	ей			
7.1.	Оощие принципы Станта	констр	уиро	вани	Я		•	•	•	•			•	
7.2.	Станина		. •	•	•	•	•	•	•	•	٠		• (
7.0.	Сердечники стато	эран г	ротор	a	•	•	•	•	٠		•	•	٠	•
7.4.	вал		•	•			•	•	•					•
7.0.	110дшипниковые	щиты	•		•	-	•	•	•	•			•	
7.0.	подшипники .		•	•	•	•		•	•			•		•
7.1.	Обмотка статор)a .	•	•	•	•	•	•	•	•		٠	•	
7.8.	Оомотка ротора			•	•	•	•	•	•	٠		•		
7.9.	узел контактных	колец	•	•	•			•	•	•	•		٠	•
HPOE	КТИРОВАНИЕ	явноі	пол	ЮСН	ых	СИ	IHX	PO	HH	ЫX	MA	А Ш!	ИН	
лава	восьмая. Эле	ктрома	гнит	ный	расч	етн	1 OC	нов	ные	xa ₁	эакт	ерн	сти	CH.
лава синх	восьмая. Эле ронных машин	ктрома	rhut:	ный	расч	ет н	. oc	но в	НЫ(xa ₁	акт	ерн	сти!	CH.
синх 8. 1.	ронных машин Устройство синх	 роиных	. маг	Шин «	общ	ero	на	знач		ия		•		•
синх 8. 1. 8.2	ронных машин Устройство синх Выбор электрома	 роиных агиитнь	Mai	ЦИН «	общ	ero	на	Знач		RN				
синх 8. 1. 8.2	ронных машин Устройство синх Выбор электрома	 роиных агиитнь	Mai	ЦИН «	общ	ero	на	Знач		RN				
синх 8. 1. 8.2	ронных машин Устройство синх Выбор электрома	 роиных агиитнь	Mai	ЦИН «	общ	ero	на	Знач		RN				
ених 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.	ронных машин Устройство сних Выбор электрома ров сийхрониой Сердечник и обм Воздушный зазор	 роиных агиитны машии мотка с р синхр	мац их на ны татор	цин пгруз ра й яві	общо ок и	Эго 1 Оп Люс	на ред ной	• знач елен • ма	чен; пие	ия гла	вны	x р	: азм :	e-
ених 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.	ронных машин Устройство сних Выбор электрома ров сийхрониой Сердечник и обм Воздушный зазор	 роиных агиитны машии мотка с р синхр	мац их на ны татор	цин пгруз ра й яві	общо ок и	Эго 1 Оп Люс	на ред ной	• знач елен • ма	чен; пие	ия гла	вны	x р	: азм :	e-
ених 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.	ронных машин Устройство сних Выбор электрома ров сийхрониой Сердечник и обм Воздушный зазор	 роиных агиитны машии мотка с р синхр	мац их на ны татор	цин пгруз ра й яві	общо ок и	Эго 1 Оп Люс	на ред ной	• знач елен • ма	чен; пие	ия гла	вны	x р	: азм :	e-
еинх 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.	ронных машин Устройство сних Выбор электрома ров сийхрониой Сердечник и обм Воздушный зазор	 роиных агиитны машии мотка с р синхр	мац их на ны татор	цин пгруз ра й яві	общо ок и	Эго 1 Оп Люс	на ред ной	• знач елен • ма	чен; пие	ия гла	вны	x р	: азм :	e-
еинх 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.	ронных машин Устройство сних Выбор электрома ров сийхрониой Сердечник и обм Воздушный зазор	 роиных агиитны машии мотка с р синхр	мац их на ны татор	цин пгруз ра й яві	общо ок и	Эго 1 Оп Люс	на ред ной	• знач елен • ма	чен; пие	ия гла	вны	x р	: азм :	e-
еинх 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.	ронных машин Устройство сних Выбор электрома ров сийхрониой Сердечник и обм Воздушный зазор	 роиных агиитны машии мотка с р синхр	мац их на ны татор	цин пгруз ра й яві	общо ок и	Эго 1 Оп Люс	на ред ной	• знач елен • ма	чен; пие	ия гла	вны	x р	: азм :	e-
ених 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.	ронных машин Устройство сних Выбор электрома ров сийхрониой Сердечник и обм Воздушный зазор	 роиных агиитны машии мотка с р синхр	мац их на ны татор	цин пгруз ра й яві	общо ок и	Эго 1 Оп Люс	на ред ной	• знач елен • ма	чен; пие	ия гла	вны	x р	: азм :	e-
ених 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.	ронных машин Устройство сних Выбор электрома ров сийхрониой Сердечник и обм Воздушный зазор	 роиных агиитны машии мотка с р синхр	мац их на ны татор	цин пгруз ра й яві	общо ок и	Эго 1 Оп Люс	на ред ной	• знач елен • ма	чен; пие	ия гла	вны	x р	: азм :	e-
ених 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.	ронных машин Устройство сних Выбор электрома ров сийхрониой Сердечник и обм Воздушный зазор	 роиных агиитны машии мотка с р синхр	мац их на ны татор	цин пгруз ра й яві	общо ок и	Эго 1 Оп Люс	на ред ной	• знач елен • ма	чен; пие	ия гла	вны	x р	: азм :	e-
ених 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.	ронных машин Устройство сних Выбор электрома ров сийхрониой Сердечник и обм Воздушный зазор	 роиных агиитны машии мотка с р синхр	мац их на ны татор	цин пгруз ра й яві	общо ок и	Эго 1 Оп Люс	на ред ной	• знач елен • ма	чен; пие	ия гла	вны	x р	: азм :	e-
ених 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.	ронных машин Устройство сних Выбор электрома ров сийхрониой Сердечник и обм Воздушный зазор	 роиных агиитны машии мотка с р синхр	мац их на ны татор	цин пгруз ра й яві	общо ок и	Эго 1 Оп Люс	на ред ной	• знач елен • ма	чен; пие	ия гла	вны	x р	: азм :	e-
ених 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.	ронных машин Устройство сних Выбор электрома ров сийхрониой Сердечник и обм Воздушный зазор	 роиных агиитны машии мотка с р синхр	мац их на ны татор	цин пгруз ра й яві	общо ок и	Эго 1 Оп Люс	на ред ной	• знач елен • ма	чен; пие	ия гла	вны	x р	: азм :	e-
ених 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.	ронных машин Устройство сних Выбор электрома ров сийхрониой Сердечник и обм Воздушный зазор	 роиных агиитны машии мотка с р синхр	мац их на ны татор	цин пгруз ра й яві	общо ок и	Эго 1 Оп Люс	на ред ной	• знач елен • ма	чен; пие	ия гла	вны	x р	: азм :	e-
ених 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.	ронных машин Устройство сних Выбор электрома ров сийхрониой Сердечник и обм Воздушный зазор	 роиных агиитны машии мотка с р синхр	мац их на ны татор	цин пгруз ра й яві	общо ок и	Эго 1 Оп Люс	на ред ной	• знач елен • ма	чен; пие	ия гла	вны	x р	: азм :	e-
ених 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.	ронных машин Устройство сних Выбор электрома ров сийхрониой Сердечник и обм Воздушный зазор	 роиных агиитны машии мотка с р синхр	мац их на ны татор	цин пгруз ра й яві	общо ок и	Эго 1 Оп Люс	на ред ной	• знач елен • ма	чен; пие	ия гла	вны	x р	: азм :	e-
ених 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.	ронных машин Устройство сних Выбор электрома ров сийхрониой Сердечник и обм Воздушный зазор	 роиных агиитны машии мотка с р синхр	мац их на ны татор	цин пгруз ра й яві	общо ок и	Эго 1 Оп Люс	на редо ной	• знач елен • ма	чен; пие	ия гла	вны	x р	: азм :	e-
ених 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.	ронных машин Устройство сних Выбор электрома ров сийхрониой Сердечник и обм Воздушный зазор	 роиных агиитны машии мотка с р синхр	мац их на ны татор	цин пгруз ра й яві	общо ок и	Эго 1 Оп Люс	на редо ной	• знач елен • ма	чен; пие	ия гла	вны	x р	: азм :	e-
еинх 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.	ронных машин Устройство синх Выбор электрома	 роиных агиитны машии мотка с р синхр	мац их на ны татор	цин пгруз ра й яві	общо ок и	Эго 1 Оп Люс	на редо ной	• знач елен • ма	чен; пие	ия гла	вны	x р	: азм :	e-
еинх 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.	ронных машнн Устройство сних Выбор электроми Сердечник и обм Воздушный зазор Расчет магнитно Расчет мДС яко Расчет полюсов Расчет мДС яко Расчет обмотки Потери и КПД. Основные пара: Упрощениый те Девятая. Ко Общие сведения Станииа, статор Подшийники ск Ротор . Контактные коли	 роиных агиитны машии мотка с р синхр	мации на на на на на на на на на на на на на	пин багруз оа й яви й яви от от от от от от от от от о	общок и	. 01 оп оп оп оп оп оп оп оп оп оп оп оп оп	на на редо на пот на п	• знач елен • ма	чен; пие	ия гла	вны	x р	: азм :	e-
еинх 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.	ронных машнн Устройство сних Выбор электроми Сердечник и обм Воздушный зазор Расчет магнитно Расчет мДС яко Расчет полюсов Расчет мДС яко Расчет обмотки Потери и КПД. Основные пара: Упрощениый те Девятая. Ко Общие сведения Станииа, статор Подшийники ск Ротор . Контактные коли	роиных агиитны машии машии мотка с р синхрр ротора й цепи ря по г ов обмиотки в возбу с метры а трехф нструи и щеольжен сольж	маци на на на на на на на на на на на на на	пин от при пин от пин	общоск и положения положе	. Оп оп оп оп оп оп оп оп оп оп оп оп оп оп	на на на на на на на на на на на на на н	. значелен . ма: ки	. нен не не не не не не не не не не не не	ия гла	. ВНЫ	ix p	: азм :	e-
ж.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. 8.6. 8.7. 8.8.9. 8.11 8.12 8.13 9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5.	ронных машнн Устройство синх, Выбор электрома боров сийхрониой Сердечник и обм Воздушный зазор Расчет магнитно Расчет МДС яко Расчет обмотки. Потери и КПД. Основные пара Упрощениый те Пример расчета девятая. Ко Общие сведения Станниа, статор Подшийники скротор Контактные коли проектирова десятая. Элесятая. Элесятая. Элесятая. Элесятая.	роиных агиитны машин отка с р синхрр ротора й цепи иря по г оов обм мотки в возбу	матима м	пин багруз а а а а а а а а а а а а а а а а а а а	общоски области. Областия обл	его по по по по по по по по по по по по по	на на на на на на на на на на на на на н	. значелен	. нен:	. ия гла	сны	ix p	. азм 	
ж.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. 8.6. 8.7. 8.8.9. 8.11 8.12 8.13 9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5.	ронных машин Устройство синх, Выбор электрома боров сийхрониой Сердечник и обм Воздушный зазор Расчет магичтно Расчет МДС яко Расчет обмотки. Потери и КПД. Основные пара: Упрощениый те Пример расчета девятая. Ко Общие сведения Станниа, статор Подшийники скротор Контактные коли ПРОЕКТИРОВА	роиных агиитны машин тотка с ср синхрр ротора й цепи иря по гов обм мотки в возбу становой а трехфонструи и щеольжены сольжены сольжены с с сольжены с сольжены с с сольжены с с сольжены с с сольжены с с с с с с с с с с с с с с с с с с с	магина магина стоя	пин багруз за в в в в в в в в в в в в в в в в в в	общоский образования образова	его попопопопопопопопопопопопопопопопопоп	на редений на политический на	. Значелен	. нен:	. ия гла	сны	ix p	. азм 	
8:1. 8:2. 8:3. 8:4. 8:5. 8:6. 8:7. 8:8.10 8:11 8:12 8:13 9:1. 9:2. 9:3. 9:5.	ронных машнн Устройство синх, Выбор электрома боров сийхрониой Сердечник и обм Воздушный зазор Расчет магнитно Расчет МДС яко Расчет обмотки. Потери и КПД. Основные пара Упрощениый те Пример расчета девятая. Ко Общие сведения Станниа, статор Подшийники скротор Контактные коли проектирова десятая. Элесятая. Элесятая. Элесятая. Элесятая.	роиных агиитны машин тотка с ср синхрр ротора й цепи иря по гов обм мотки в возбу становой а трехфонструи и щеольжены сольжены сольжены с с сольжены с сольжены с с сольжены с с сольжены с с сольжены с с с с с с с с с с с с с с с с с с с	магина магина стоя	пин багруз за в в в в в в в в в в в в в в в в в в	общоский образования образова	его попопопопопопопопопопопопопопопопопоп	на редений на политический на	. Значелен	. нен:	. ия гла	сны	ix p	. азм 	

З. Дополні	ительин	ые раз	меры			•			•	•	•	•	•	•
 Обмотка 	а якоря	Я.											•	
5. Расч е т	магнит	ной	цепи											
6. Расчет	обмотк	и возб	бужде	ния										
7. Расчет	стабил	изиру	ошей	обы	OTK	ĭ								
8. Pacter :	ODMOTK	и доог	авочы	ых ш	moc	UB					,			•
9 Размени	ение к	arville	к гла	вных	и Д	обат	вочн	ых	пол	тюсс	ов в	ме	жд	y-
		a 1 j == 0.												٠.
11 III organ	H WO	п пакто	nomio n		001	****	•		Ī					
19 Decrea	EOMM.	TAT SILLS	P .	•	•	•	•	Ī.	•					-
12. Factor	VII	угации	A OVTO	n .	1212	ман	THUL	11	'00T	пянн	1000	TOK	a	
14. V==evi	1 N I(11	топ по	panic	PHCIP	. Ma	WE WILL	TI II	ገር ተ	ng Hi	ากาก	ፐርዝ	(a		•
14. Упрощ	ениыи	Tellilo	BON h	acyc:	TOPT	одит шип	יי זמ	יחש	. a	1010		·u	•	•
.15. Приме	р расч	ега ді	Burare Von	MIN.	HOCI	OMME	1010	TUTE	na T	06T0	Mana	OFO.	TO	ĸa.
а одини	задца	атая.	KOR	стру	иров	апис	; įvį ci	i III ki j	7 11	UC I U	, 31 TYTY A	010	101	
.1. Станина	а и пој	пюсы			٠	•	•	•	•	•	•	•	•	•
 Сердечн 	икио	бмотка	якор	Я.	٠	•	•	•	•	•	•	•	•	•
.3. Қ о ллект	rop				•	•	•	•	٠	•	•	•	•	•
.4. Валиг	10ДШИП	Ники			•			•	٠	•	•	•	٠	•
Токосъе	емное	устрой	ство						٠	•	•		•	
		Ωδνα		д пп	овол	9								
							•	•	•	•	٠	•	•	•
							нич	иван	ЯИЯ	ста.	лей	•	•	•
ожение	П.3.	Подш	нпнин	си ка	чени	Я		•	•	•	•	•	•	•
	П	Daame	nti B	LICTUI	រ១សព	iero	KOF	1112	вал	та 9	лект	поп	виг	·a-
O Kenne) 11.4. OCT 1	9700_7	уры D. 9 т 1	COCT	208	39-7	75			-		r -		-
								•	٠	•	•	•	•	•
тожение к нвов для	: П.5. клино	Разме вых	ры, м ремне	1асса й .	н.	дина	амич	ес к	ий •	MON.	мент •	ин	ерц ·	ии
	пе	Разм	ensi i	масса	ли	нам	ичес	кий	м	омен	т и	нері	ции	И
ибольший	крутяц	ций м	омент	для	ynp	угих	BT	уло	HO-	lla Ji	ыцев	ых	му	ήhτ
ожение	П.7.	Разме	ры, м	иасса	И	гру	/30II	одъ	емн	ость	, ры	м-б	олт	OB
OCT 4751	-73)													
OCT 4751	•													
ОСТ 4751 к литерату	•		•											
OCT 4751	уры										•			
	4. Обмотка 5. Расчет 6. Расчет 7. Расчет 7. Расчет 8. Расчет 8. Расчет 10. Расчет 11. Щетки 11. Потери 11. Приме 11. Приме 12. Сердечн 13. Коллека 4. Вал и и 15. Токосъб жения 10 жение 10 жение 10 жение 10 жение 10 жение 10 жение 10 жение 10 жение 10 жение 10 жение 10 жение 10 жение	4. Обмотка якор. 5. Расчет магнит 6. Расчет обмотк 7. Расчет обмотк 8. Расчет обмотк 9. Размещение к полюсном окн 11. Щетки и ко. 12. Расчет комп 13. Потери и КП 14. Упрощенный 15. Пример расч а одиннадца 1. Станина и по. 2. Сердечник и об. 3. Коллектор 4. Вал и подшит 5. Токосъемное жения 10 жение П.2. 10 жение П.3. 10 жение П.4. 10 жение П.4. 10 жение П.5. 10 жение П.5. 10 жение П.6. 10 жение П.6. 10 жение П.6.	4. Обмотка якоря 5. Расчет магнитной 6. Расчет обмотки возб. 7. Расчет стабилизирув. 8. Расчет обмотки добо. 9. Размещение катуше полюсном окне 10. Расчет компенсац. 11. Щетки и коллекто 12. Расчет коммутации. 13. Потери и КПД. Ха 14. Упрощенный тепло 15. Пример расчета для одиннадцатая. 1. Станина и полюсы 2. Сердечник и обмотка. 3. Коллектор. 4. Вал и подшипники. 5. Токосъемное устрой жение П.2. Таблило жение П.2. Таблило жение П.3. Подши по жение П.4. Разменей по кение П.5. Разменнов для клиновых по жение П.5. Разменнов для клиновых по жение П.6. Разменнов для клиновых по жение П.6. Разменнов для клиновых по жение П.6. Размению жение П.6. Разменновых по же	4. Обмотка якоря 5. Расчет магнитной цепи 6. Расчет магнитной цепи 6. Расчет обмотки возбужде 7. Расчет стабилизирующей 8. Расчет обмотки добавочн 9. Размещение катушек гла полюсном окне 10. Расчет компенсационно 11. Щетки и коллектор 12. Расчет коммутации 13. Потери и КПД. Характе 14. Упрощенный тепловой р 15. Пример расчета двигате а одиннадцатая. Кон 1. Станина и полюсы 2. Сердечник и обмотка якор 3. Коллектор 4. Вал и подшипники 5. Токосъемное устройство жения пожение П.1. Обмоточны пожение П.2. Таблицы и пожение П.3. Подшипнин пожение П.4. Размеры в елей по ГОСТ 18709-73 и 1 пожение П.5. Размеры, м кнвов для клиновых ремне пожение П.6. Размеры, м	4. Обмотка якоря 5. Расчет магнитной цепи 6. Расчет обмотки возбуждения 7. Расчет стабилизирующей оби 8. Расчет обмотки добавочных по 9. Размещение катушек главных полюсном окне 10. Расчет компенсационной оби 11. Щетки и коллектор 12. Расчет коммутации 13. Потери и КПД. Характеристи 14. Упрощенный тепловой расчет 15. Пример расчета двигателя а одиннадцатая. Конструи 1. Станина и полюсы 2. Сердечник и обмотка якоря 3. Коллектор 4. Вал и подшипники 5. Токосъемное устройство жения пожение П.1. Обмоточные при ожение П.3. Подшипники като жение П.4. Размеры выстугелей по ГОСТ 18709-73 и ГОСТ пожение П.5. Размеры, масса кнвов для клиновых ремней пожение П.6. Размеры, масса пожение П.6. Размеры помент для	4. Обмотка якоря 5. Расчет магнитной цепи 6. Расчет обмотки возбуждения 7. Расчет обмотки добавочных полюс 8. Расчет обмотки добавочных полюс 9. Размещение катушек главных и л полюсном окне 10. Расчет компенсационной обмот 11. Щетки и коллектор 12. Расчет компутации 13. Потери и КПД. Характеристики 14. Упрощенный тепловой расчет ма 15. Пример расчета двигателя пост а одиннадцатая. Конструиров 1. Станина и полюсы 2. Сердечник и обмотка якоря 3. Коллектор 4. Вал и подшипники 5. Токосъемное устройство жения 10 жение П.1. Обмоточные провод 10 жение П.2. Таблицы и кривые на 10 жение П.3. Подшипники качени 10 жение П.4. Размеры выступающелей по кение П.5. Размеры, масса и кнвов для клиновых ремней 10 жение П.6. Размеры, масса, диножение П.6. Размеры, масса, динольший крутящий момент для упр	4. Обмотка якоря 5. Расчет магнитной цепи 6. Расчет обмотки возбуждения 7. Расчет стабилизирующей обмотки 8. Расчет обмотки добавочных полюсов 9. Размещение катушек главных и доба- полюсном окне 10. Расчет компенсационной обмотки 11. Щетки и коллектор 12. Расчет коммутацин 13. Потери и КПД. Характеристики маи 14. Упрощенный тепловой расчет машин 15. Пример расчета двигателя постояна а одиннадиатая, Конструирование 1. Станина и полюсы 2. Сердечник и обмотка якоря 3. Коллектор 4. Вал и подшипники 5. Токосъемное устройство жения 10 жение П.1. Обмоточные провода по жение П.2. Таблицы и кривые намага ожение П.3. Подшипники качения по жение П.4. Размеры выступающего елей по ГОСТ 18709-73 и ГОСТ 20839-74 кивов для клиновых ремней по жение П.6. Размеры, масса, динам по жение П.6. Размеры по кение П.6. Размеры по жение П.6. Размеры по кение П.6. Размеры по кение П.6. Размеры по кение П.6. Размеры по кение П.6. Размеры по кение П.6. Размеры по кение П.6. Размеры по кение П.6. Размеры по кение П.6. Размеры по кение П.6. Размеры по кение П.6. Размеры по кение П.6. Разм	4. Обмотка якоря 5. Расчет магнитной цепи 6. Расчет обмотки возбуждения 7. Расчет стабилизирующей обмотки 8. Расчет обмотки добавочных полюсов 9. Размещение катушек главных и добавочнолюсном окне 10. Расчет компенсационной обмотки 11. Щетки и коллектор 12. Расчет коммутацин 13. Потери и КПД. Характеристики машины 14. Упрощенный тепловой расчет машины польсы 15. Пример расчета двигателя постояиного а одиннадцатая. Конструирование ма 1. Станина и полюсы 2. Сердечник и обмотка якоря 3. Коллектор 4. Вал и подшипники 5. Токосъемное устройство жения 10 жение П.1. Обмоточные провода 11 ожение П.2. Таблицы и кривые намагнично жение П.3. Подшипники качения 11 ожение П.4. Размеры выступающего конелей по кение П.5. Размеры, масса и динамиченножение пожение П.6. Размеры, масса, динамичество жение П.6. Размеры, масса и динамичество жение П.6. Размеры масса и динамичество жение П.6. Размеры масса и динамичество жение П.6. Размеры масса и динамичество жение П.6. Размеры масса и динамичество жение П.6. Размеры масса и динамичество жение П.6. Ра	4. Обмотка якоря 5. Расчет магнитной цепи 6. Расчет обмотки возбуждения 7. Расчет стабилизирующей обмотки 8. Расчет обмотки добавочных полюсов 9. Размещение катушек главных и добавочных полюсном окне 10. Расчет компенсационной обмотки 11. Щетки и коллектор 12. Расчет коммутацин 13. Потери и КПД. Характеристики машины посто 14. Упрощенный тепловой расчет машины посто 15. Пример расчета двигателя постояиного тога одиннадцатая, Конструирование машиг 11. Станина и полюсы 12. Сердечник и обмотка якоря 13. Коллектор 14. Вал и подшипники 15. Токосъемное устройство жения 10 жение П.1. Обмоточные провода 11 южение П.2. Таблицы и кривые намагничиванию жение П.3. Подшипники качения 11 ожение П.4. Размеры выступающего концаелей по ГОСТ 18709-73 и ГОСТ 20839-75 11 кожение П.5. Размеры, масса, динамический пожение П.6. Размеры пожение П.6. Размеры пожение П.6. Размеры пожение П.6. Размеры пожение П.6. Размеры пожение П.6. Размеры пожение П.6. Размеры пожение П.6. Размеры пожение П.6. Размеры пожение П.6. Размеры пожение П.6. Размеры пожение П.6. Размеры пожение П.6. Размеры пожение П.6. Размеры пожение П.6. Размеры пожение П.6. Размеры пожение П.6. Размеры п	4. Обмотка якоря 5. Расчет магнитной цепи 6. Расчет обмотки возбуждения 7. Расчет стабилизирующей обмотки 8. Расчет обмотки добавочных полюсов 9. Размещение катушек главных и добавочных полюсном окне 10. Расчет компенсационной обмотки 11. Щетки и коллектор 12. Расчет коммутацин 13. Потери и КПД. Характеристики машины постоян 14. Упрощенный тепловой расчет машины постоян 15. Пример расчета двигателя постояиного тока а одиннадцатая. Конструирование машин п 1. Станина и полюсы 2. Сердечник и обмотка якоря 3. Коллектор 4. Вал и подшипники 5. Токосъемное устройство жения 10 жение П.1. Обмоточные провода 11 ожение П.3. Подшипники качения 12 ожение П.4. Размеры выступающего конца валелей по ГОСТ 18709-73 и ГОСТ 20839-75 11 ожение П.5. Размеры, масса и динамический княов для клиновых ремней 11 ожение П.6. Размеры, масса, динамический меньов для клиновых ремней	4. Обмотка якоря 5. Расчет магнитной цепи 6. Расчет обмотки возбуждения 7. Расчет стабилизирующей обмотки 8. Расчет обмотки добавочных полюсов 9. Размещение катушек главных и добавочных полюсоб полюсном окне 10. Расчет компенсационной обмотки 11. Щетки и коллектор 12. Расчет коммутацин 13. Потери и КПД. Характеристики машины постоянного 15. Пример расчета двигателя постояниого тока а одиннадцатая. Конструирование машин посто 1. Станина и полюсы 2. Сердечник и обмотка якоря 3. Коллектор 4. Вал и подшипники 5. Токосъемное устройство жения 10 жение П.2. Таблицы и кривые намагничивания ста пожение П.3. Подшипники качения 10 жение П.4. Размеры выступающего конца вала зелей по ГОСТ 18709-73 и ГОСТ 20839-75 пожение П.5. Размеры, масса и динамический моненивов для клиновых ремней пожение П.6. Размеры, масса, динамический моненивольший крутящий момент для упругих втулочно-пал	4. Обмотка якоря 5. Расчет магнитной цепи 6. Расчет обмотки возбуждения 7. Расчет стабилизирующей обмотки 8. Расчет обмотки добавочных полюсов 9. Размещение катушек главных и добавочных полюсов в полюсном окне 10. Расчет компенсационной обмотки 11. Щетки и коллектор 12. Расчет коммутацин 13. Потери и КПД. Характеристики машины постоянного ток 14. Упрощенный тепловой расчет машины постоянного ток 15. Пример расчета двигателя постояниого тока а одиннадцатая. Конструирование машин постоянно 1. Станина и полюсы 2. Сердечник и обмотка якоря 3. Коллектор 4. Вал и подшипники 5. Токосъемное устройство жения 10 жение П.1. Обмоточные провода 11 ожение П.2. Таблицы и кривые намагничивания сталей пожение П.4. Размеры выступающего конца вала электелей по сост 18709-73 и ГОСТ 20839-75 10 жение П.5. Размеры, масса и динамический момент и пожение П.6. Размеры, масса, динамический момент и пожение П.6. Размеры, масса, динамический момент и пожение П.6. Размеры, масса, динамический момент и пожение П.6. Размеры, масса, динамический момент и пожение П.6. Размеры, масса, динамический момент и пожение П.6. Размеры, масса, динамический момент и пожение П.6. Размеры, масса, динамический момент и пожение П.6. Размеры, масса, динамический момент и пожение П.6. Размеры, масса, динамический момент и пожение П.6. Размеры, масса, динамический момент и пожение П.6. Размеры, масса, динамический момент и пожение П.6. Размеры, масса, динамический момент и пожение П.6. Размеры, масса, динамический момент и пожение П.6. Размеры, масса, динамический момент и пожение П.6. Размеры, масса, динамический момент и пожение П.6. Размеры, масса, динамический момент и пожение П.6. Размеры, масса, динамический момент и пожение П.6. Размеры, масса, динамический момент и пожение П.6. Размеры, масса и динамический момент и пожение П.6. Размеры, масса и динамический момент и пожение П.6. Размеры на пожение П.6. Размеры на пожение П.6. Размеры на пожение П.6. Размеры на пожение П.6. Размеры на пожение П.6. Размеры на пожение П.6. Размеры на пожение П.6. Разме	4. Обмотка якоря 5. Расчет магнитной цепи 6. Расчет обмотки возбуждения 7. Расчет стабилизирующей обмотки 8. Расчет обмотки добавочных полюсов 9. Размещение катушек главных и добавочных полюсов в ме полюсном окне 10. Расчет компенсационной обмотки 11. Щетки и коллектор 12. Расчет коммутацин 13. Потери и КПД. Характеристики машины постоянного тока 14. Упрощенный тепловой расчет машины постоянного тока 15. Пример расчета двигателя постояиного тока 16. Станина и полюсы 17. Станина и полюсы 18. Сердечник и обмотка якоря 19. Коллектор 19. Коллектор 19. Коллектор 19. Коллектор 19. Коллектор 19. Коллектор 19. Коллектор 19. Коллектор 19. Коллектор 19. Коллектор 19. Коллектор 19. Коллектор 19. Коллектор 19. Коллектор 19. Коллектор 19. Коллектор 19. Коллектор 19. Комение П.1. Обмоточные провода 19. Комение П.2. Таблицы и кривые намагничивания сталей 19. Комение П.3. Подшипники качения 19. Комение П.4. Размеры выступающего конца вала электроделей по ГОСТ 18709-73 и ГОСТ 20839-75 19. Комение П.5. Размеры, масса и динамический момент инкивов для клиновых ремней 19. Комение П.6. Размеры, масса, динамический момент инкивов для клиновых ремней 19. Комение П.6. Размеры, масса, динамический момент инерглибольший крутящий момент для упругих втулочно-пальцевых	4. Обмотка якоря 5. Расчет магнитной цепи 6. Расчет обмотки возбуждения 7. Расчет стабилизирующей обмотки 8. Расчет обмотки добавочных полюсов 9. Размещение катушек главных и добавочных полюсов в межд полюсном окне 10. Расчет компенсационной обмотки 11. Щетки и коллектор 12. Расчет коммутации 13. Потери и КПД. Характеристики машины постоянного тока 14. Упрощенный тепловой расчет машины постоянного тока 15. Пример расчета двигателя постояиного тока а одиннадцатая, Конструирование машин постоянного той 1. Станина и полюсы 2. Сердечник и обмотка якоря 3. Коллектор 4. Вал и подшипники 5. Токосъемное устройство жения пожение П.1. Обмоточные провода пожение П.2. Таблицы и кривые намагничивания сталей пожение П.4. Размеры выступающего конца вала электродвигелей по ГОСТ 18709-73 и ГОСТ 20839-75